

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com durchsuchen.


















D.11:







Sand buch

der

angewandten Chemie

nod

J. Dumas,

Professor der Chemie an der Zentralgewerbsschule and am Athenaum, und Repetitor an der polytechnischen Schule zu Paris, Korrespondent dent der Akademie in Turin, Mitglied der philomatischen Gesellschaft in Paris, der physikalischen Gesellschaft in Genf, der Schweißerischen Gesellschaft für Naturwissenschaften zc.

Für

technische Chemiker, Künstler, Fabrikanten und Sewerbtreibende überhaupt.

Aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen

DOR

Gottl. Alex und Friedr. Engelhart.

Dritter Banb mit einer Aupfertafel.

Rürnberg, 1833. Bei Johann Leonhard Schrag.



Inhalt des dritten Bandes.

Danbbud Der angewandten Chemie fechtes Bud.

I .	Rapitel.	Manga	R	•	•	•	•	6	cité 3
	Bintre	Berbindi	ingen	•	;	•	•	•	. 4
	Manga	nsalze	••	• .	•			•	11
	Analyse	mangan	ha ltig	er Körp	er ·	•	•	•	13
	Anwend	dung des	Man	gapps '	•	•	. •	••	16
II,	Eisen	•	•	•	•		•	•	17
	Binare	Berbinde	ingen	deffelbe	a ·	•	••	•	24
	Eisenfal	se •	•	•	•	•	•	•	87
	Anatyse	eisenhalt	iger S	törper	. .	•·	•	•	118
	Zusätze	zum Rap	itd I I	•	•	• '	•	•	136
W.	Zinn.	•	•	•	•	•	•	. ,	147
	Binate	Bertindu	ngen	deffelber	1.	• •	•	• •	150
	3innsal	je	• .	•	•	• •	•	•	168
	Zinnfau	re Salze	•	• .	• .	ė	•	•	173
		gen bes 3	inns :	mit Eise	er	• •	•	•	175

A	
4	ŀ

ī


,

2			7	-			
	Analyse und Probe ginnha	Stiger	D ârwe				Seite 179
	•	eergre	ar ve pre		•	•	
	Zusätze jum Kapitel III.		•	•	•	•	187
IA.			•.	•	•	•	190
	Binare Berbindungen beffe	lben .		•	•	-	195
	Bintfalle		•	•	•	•	263
	Binflegirungen	•	•		•		215
	Analyfe ginthaltiger Rorpe	r	•	•	•	•	216
٧.	Radmium		•	•	•	•	220
	Binare Berbindungen bef	elben	•	•	:	•	223
	Radminimfalse		٠.	ő i	12/11/	,	225
	Analyse kadmiumhaltiger 4	Rörper		•	•		227
VI.	Ridel					•	220
	Binare Berbinbungen beff	ciben		* ,,			230
.*	Middlalia unte		Page		. 1 gan	22	238
	Seminnung bes Ridels .		:	•	•	•	245
, ,	Analyse nidelhaltiger Rort	ber	•	•	32 a	* a	253
ŲИ.	Robalt .		•	ţ., dr	at - ,	•	257
11	Binare Berbinbungen bes	[elben			€ 1 _{0.6} 3	1	258
٤.	Robaltfalje	4			÷ ,		270

	•						Seite
•	Melybdan	•	• '	. •		(B(307
	Binare Berbindungen b	effelben	•		46.5	1271	308
	Molpbdansalze .		•	126	•	4.	314
	Molphdansaure Salze	.•	•	•	•	, •	.315
	Analyse molybdanhaltige	r Körpe	. .	,•	, .	· ing	317
L	Tantal	•	•	•	•		318
_	Binare Berbindungen b	efelben	•	• '	•		319
_	Tantalfaure Salze			1 33		ير پا	321
	Analyse tantalhaltiger S	_	•	•	•		822
Ĺ	Liten	•	• •	·		•	323
A.			_	: · • :.) , ; ;		324
	Binate Berbindungen b	e Mercherr		•	•	Markey Seets 4	328
	Titenorydsalze .	•	•	•			330
	Titansaure. Galze.	_				ii 🛦	332
	Analyse titanhaltiger R	otper .	}i →	•	• .	- , * 6 ,	Jue
U.	Telur	•	•	•	•	•	335
	Binare Berbindungen t	effelben.			. •	• • .	337
	Tellurmetalle oder Telli	uribe	•	•	•	•	340
	Tellprfalze .	•	•.	•	•	, 64	343
	Tellursaure Salze	•.	•	. • ••	• .	•,	345
IV.	Antimon	•	••	•	•	. .	346
	Bingre Berbindungen	deffelb en	. •	:• •	•	€. ر	350
	Antimon — Dryd — Gul	phuride		•	•	•	364
	Antimonfalz.	•	•	•	•	•	374
	Antimonsaure Galze	• '1	•	16		•	375
	Antimonichtsaure Galze	•	•	•	•	•	379
	Antimonlegirungen	•	•	. 4	, •	* . *.	380
-	Analyse antimonhaltiger	. Körper	•	•	•	•	384
W.	Eiron	•			•	•	388
~T.	Binare Berbindungen	· ·	•		•	<u>.</u> .	389
	Sinate verainvungen i		•	•	•	•	398
		•	•	• .	•	• .	-

Ď

'						
7.5	Commfonen Salte		•	•	••	•
	Chwmichtfeure Gelje	• 142	1. Car	•		. •
;	Analyfe crombaltiger I	tärper		.4	- •	٠
XVI.	. Uran 🦠 😘	*	•	•	•	
	Binare Berbinbungen b	efelien		4	•	•
	Uranfalie	•		•	•	
7.	Uranfaure - Galje.	(\mathbf{x}^{-m+n})	•	•	•	•
	Analyfe urathaltiger Ri	rper	•	1	•	ě.
XVII	L. Rubfer : :	\$ "F"	•	•	•	
r.	Binere Berbinbungen b	effelben		•	•	1 +
	Rupferfalje .	• 6°t				atr. 46
ert -	Rupferlegirungen .	•		•	14g	à.
100	Analpse tupferhaltiger R	örper	• ~	• •	146511	1.61.2
	Bulage jum Rapitel XV	II . 22	ų.	•	63(1)	र्वे क्रियार
KY41	I, Bki • •	•	• ,	•	•	
** *	Sinare Berbinbungen be	ffelben	•	• 27	14,0	- 4
	Bleitegirungen .			, 5.75	Willer.	14.7
144	Bleifalge	•				
₹£1	Anathie bleibaltigen Rörr) CP	••	•	•	



Quedfiber - Si	ti d Golfm a	fer f o f					Gelte 584
Amalgame	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	•		•	
Salz .	•	•	•	•	•	•	587
Analyse quests	Berbaltic	ter Rörn	er .		•	•	: , 569
						• .	
L Gilber :	•	•	•	•	•	•	599
Binare Berbin	gungen	delleipett		•	•	•	605
Salze :	6 r	:	•	•	•	•	615
Legirungen	•	•	•	• .			623
. Analyse kiberh			•	•	•	• .	625
Bem Probiter	i des G	ilbers	. •	•	•	•	626
ML 600 .	•	•	•	•	•	•	637
Bisirt Berbin	dungen	deffelben	•	•	•	•	642
Caffind'icher C	doldpurpi	ir .	•	•	•	• •	ı 653
Legirungen .	•	•	.•	•	• .	•	658
Musipfe goldhi	utiger A	örpet	•	•	•	•	600
Bom Probirer	des G	Abes	•	• .		•	663
Infațe tum v	orhergeh	enden Ra	pitel 2	CII.	•	•	671
MII. Dimium .	•	•	•	•	•	Ġ	673
Binare Berbis	ndungen	desselben	•			•	675
Galje .		•	•	•	•	•	681
W. Icidium	•		•	•	•	•	682
Binare Berbi	abungen	deffelben		•	•	•	684
Legirungen	•	•	•	•	•	•	689
Seize	•	•	•	•	•	•	690
IV. Pakadinm	•	•	•	1	•	•	691
Binare Berbi	ndungen	beffelben	1	•	•	•	693
Legirungen	•	•	•	•	•	•	697
Salze .	•	•	•	•	• .	•	69
IVI. Rhodium	•	•	•	•	•	•	699
Binare Berbi	ndungen	deffelben	•	•	•	•	700

	Legirungen	;	•	•	•		•
	Salze .	•	•	•	•	•	•
XX	II. Platin .		-	•		•	
	Binare Berbi	nbungen	beffelben			•	•
	Legipungen be	Felben	•	t	ŧ	•	٠.
	Galje .	•		•	:	•	
	Analose platin	h altiger	Rörper	i	•	*	
	Buffer in bei	n sorber	gebenben	Rapi	tel XX7	7IJ.	

Anbang.

L. Die branchbarften Zusammensegungen der Metallbaber jum M laffen von Schneidewertzengen für Mefferschmiede II. Specifische Gewichte der gebräuchlichten Legirungen and Bir Blei III. Tabelle über die Temperaturen, bei welchen verschiedene La rungen von Jinn und Blei schmelzen IV. Tabelle über die zum Probiren des Goldes erforderlichen Bl und Silbermengen



ndbuch der angewandten Chemie.

Dritter Banb.



Handbuch

ber

angewandten Chemie.

Sechstes Buch.

Capitel I.

Mangan; binare Verbindungen und Galze dieses Metalls.


Mangan.

(Synon. Braunsteinmetall. Lat. Mangauum. Franz., Manganése.)

iberoryd ist ein längst bekanntes Mineral, welches sowohl in den Glashütten als auch bei Bereitung des Strasses seit langer Zeit schon angewendet wurde, allein man erkannte seine eigenthümliche Natur nicht. Wegen seiner Ahnlichkeit mit dem Magneteisenstein nannten es die ältern Chemiker Magnesia nigra, Glasmachermagnesia. Der berühmte schwertische Chemiker Scheele zeigte zuerst 1774 in einer höchst interessanten Abhandlung, daß dieses Mineral ein eigenthümsliches Metalloryd sey. Kurz darauf stellte der schwedische Bergassessor Gahn das Metall daraus dar und von sener Zeit an die auf den heutigen Tag veränderte sich die Anssicht über diesen Gegenstand nicht mehr.

Das kohlenhaltige Mangan, denn bisher wurde es nur im kohlenhaltigen Zustand dargestellt, besitzt eine silberweiße ins Graue spielende Farbe und ähnelt sehr dem weißen Enfeisen. Es ist hart, spröde und wiegt 8,015. Es ist schwer schmelzbar und obschon es in Berbindung mit K lenstoff leichtstüssiger ist, so kann es doch erst in einer Te peratur geschmolzen werden, bei der das reine Eisen schmil Es ist so hart, daß es den gehärteten Stahl rist. Se Berwandtschaft zum Sauerstoff ist so groß, daß es sich ni lange an der Luft ausbewahren läßt, ohne anzulausen; n schneller orydirt es sich in der Hise und zersest seibst b Wasser bei gewöhnlicher Temperatur. Auch durch Anheden wird es sogleich orydirt und mit seuchten Fingern rührt, riecht es nach stintendem Wasserstoffgas. Gleich d Kasium kann es nur in Berguaphta unverändert ausbewa werden.

In Säuern, selbst in Pflanzensäuern, löst es sich lei auf; es zerseht mit deren Beihilfe das Wasser, erydirt i und bildet mit jenen Orydulfalze. Bon der Salpeterfär wird es hestig angegriffen; wenn es damit erhitt wird, sindet sogar Detonation Statt. Es bildet sich Ammoni indem zugleich auch das Wasser, wie bei der Reaktion die Säure auf Zinn, zersett wird. Die Schwefelfäure löst d Mangan ohne Gasentbindung auf, indem babei Schwefelf wird. Es bleibt fast immer nach vollendeter Einwirtung t Säure Kohlenmangan zurück, welches Wollaston in gli merartigen Blättchen ahnlich dem Graphit dargestellt h



Dieses Orydul verbindet sich mit Wasser und bildet nit ein weißes Hydrat, welches, der Luft ausgesetzt, uerstess und Kohlensäure absorbirt. Das Hydrat löst sich ken oder seucht in den Säuern auf. Im Momente der tstehung löst es sich in Ammoniak auf.

In größern Massen bereitet man das Drydul, indem nirgend ein Manganoryd mit der erforderlichen, genau echneten Menge Rohle in einem Tiegel glüht. *) Man ndet das Orydul zur Bereitung der Manganorydulsatze und läßt dann die Säure nach darauf einwirken, um ht alles Orydul aufzulösen, denn da es eine weit stärkere sis ift als die übrigen Manganoryde, so ist man versichert, s von diesen sich nichts auflöst, so lange nech überschüfsstrydul vorhanden ist. Es besteht das Manganorydul 8 1 At. Mangan = 355,7 und 1 At. Sauerstoff = 100.

1623. Manganoryd. Drydul (Deutoxide de mannese). Es ist in Masse ganz dunkelroth, sehr sein zersilt aber hochroth wie das Eisenoryd. In der Glühhise tändert es sich nicht. Von starken Säuren wird es vollsmen aufgelöst, wenn solche konzentrirt sind; auch versmit lösen sie dasselbe auf, wenn man durch Erwärmung zu die kommt; Pflanzensäuren wirken in diesem Kalle wie die migen. Es besteht aus 1 At. Orndul und 2 At. Orydukaus 2 At.

Durch heftiges Glühen der höhern Orydationsstufen is Rangans erhält man diese Verbindung. Läßt man Salstenfaure darauf einwirken, so bildet sich salpetersaures Ranganerydul und Überoryd bleibt zurück. Das natürliche Ranganoryd-Orydul ist der Hausmannit, ein bräunlichsimarzes Rineral von 4,7 spec. Gew. Nach Turner entsich das von Ileseld in 1000 Thl. = 98,5 Oryd-Orydul, was Wasser, Baryt und Kieselerde.

Nach Liebig und Wöhler erhalt man ein an der Luft nuveranderliches Nanganerwäuf, wenn man geschmolzenes Manganehlorur mit Salguaf und ledienzurem Natron menat und bei Glubbige schmelzt. Alied die Salzmane nacher in Wages aufgeloit, so bieibt tas grunlich graue Orndul zuruck u. u. C.

1629. Manganorph (Sesquioxide de manganése). Es ift fcmarglich braun und in Pulverform glanglos; bei gewohnlicher Temperatur perandert es fich nicht, in ber Roth glubbige aber gerfest es fich, inbem es Sauerftoff verliert und in bas vorige Dryb redugirt wirb. Richt concentrirte Salpeterfaure greift es felbft in ber Barme nur fcmach an; konzentrirt aber läßt fie Uberoryb gurud und bildet falpeterfaures Drubul. Die ftarten Gauren geben bamit Danganorybulfalge, indem Sauerftoff fich entbinbet. Die Salgfaure bilbet bamit Chlor und ein Mangan . Chlorur. Die ichweis lichte Caure loft es bei gewöhnlicher Temperatur ohne Gas entbinbung auf und erzeugt bamit ein ichmefelfaures und une terfcmefelfaures Manganorpbul, Die Pflangenfauren gerfegen es unter Rohlenfaurebilbung; eine abnliche Reaction findet Statt, wenn man Mineralfauren und Buder ober Bummi auf baffelbe einwirten läßt. Es besteht aus 2 Mt, Mangan = 711,5 und 3 At. Cauerftoff = 300.

Dieses Dryd bildet mehrere Sydrate. Das fünftlich bargestellte ift braunlich schwarz, verliert sein Wasser noch ehe es rothglüht and hinterläßt trodnes reines Dryb. Go gen die Sauren verhält es sich wie das masserfreie Dryb, wird aber leichter bavon angegriffen. Behandelt man bier ses hydrat oder selbst das wasserfreie Oryd burch Chlor, so bildet sich Chlormangan und unaustösliches Manganübene



nd 2 At. Wasser = 112; oft ist es mit tohlensaurem Kalt, Reckelerde und Eisenoryd verunreinigt, die sich zuweilen bis inf 15 Prozent belaufen. Man findet dieses Mineral in taveline (Bogesen) und in Ileseld am Harz. Zur Geswenung bes Sauerstoffs kann es nicht angewendet werden, wehl aber zur Chlorbereitung und in den Glashütten.

Es findet sich ein zweites Sydrat des Manganorydes in der Natur; dieses dringt oft als dunne Breimasse in Bergwerken and dem Gestein hervor. Ohne Zweisel ist dieses die Flussigkeit, welche vermöge der Haarröhrchenanziestung die seinen Spalten der Gebirgsmasse durchdringt und tie moos und daumsörmigen Gebilde (Dendriten) erzeugt, welche sich so hänsig im Kalf und Mergel darstellen. Und ber Lust trocknet diese Flussigkeit und hinterlaßt schwarzes Manzanerydhydrat. Klaproth fand in einem am Harze eerkommenden Mineral dieser Art Manganoryd 68,0 Gisenstud 6,5 Wasser 17,5 Kohle 1,0 Baryt 1,0 Kieselerde 8,0.

1630. Manganüberoryb (Peroxide de manmere.) Diefes Drob findet man ale Graubrauuftein in mallenisch ftrabligen Daffen ober fautenförmigen Renftal en. . Es ift ftart metallifch glangenb und fcmarg. In bet er hipe verwandelt es fich in Dryd und gulett in Drybul rob. Durch Roble fann es in Orybul reduzirt merben. as Chlor wirft gar nicht, bie ichwachen Cauren nur wenig aranf ein. Die Pflanzensauren gerfegen ce nur in ber Parme; Die Galgfaure erzeugt bamit Chlor und Mangans torur. Die schwache Catpeterfaure hat teine Wirkung arani, febr fongentrirt bagegen bilbet fie bamit falpeterfaus f Drudul, mahrend Cauerftoff frei wird. Durch longens tute Edwefelfaure und Phosphorfaure wird es ganglich mer Caneritoffentwicklung zerfest und ale Rudftand bleibt inn ein Manganorybulfalz. Das Manganüberernd beficht as 1 At. Mangan = 555,7 und 2 At. Canerfioff = 200.

Das Sydrat bes Uberorydes wird burch verdünnte farte Sauren zerfest und bildet Dryduljalze mit benfelben. Die schwestichte Saure lopt es schon bei gewöhnlicher Zemsteratur auf. Dlan bereitet bas Sydrat bes Uberorydes mit bas Orydulorydhydrat, nur mit bem Unterschiede, baß

man einen großen Überschuß von Chlor anwendet, ber di Orybulorydhydrat in Überorydhydrat verwandelt. An durch Rochen bes rothen Orydes mit Salveterfäure erhi man dieses Hydrat, allein es enthält 12 Prozent Wasse mahrend das mittelst Salpetersäure bereitete nur 4,5 Pr zent hat.

Wir laffen hier bie Analpfe einiger Braupfteinvariet ten folgen.

						- (ec:	tinich (1	1	Limor (1) (falvers	(1) Wight	:m (2) (
Manganus	¢r:	0IĄ	b	*		٠		93,8		84,0		72,7		99,25		9
Eifenoryd	•		•	•	•	ų		1,0	٠	2,0	₹	1,0		0,00	٠	- (
Rupferoxpi	•	•	•		-	•		Spur		Spur		Sput	•	0,00		- (
Roblenfaur	er	R	ılf	٠				0.0		9,0		24,0		0,00	٠	- (
Riefelerbe			•	•	٠	•		4.0	•	4,0		1,2		0,00	٠	-1
Barpt .	•		e		•	•	•	0.0	•	0.0		6.0	*	0.00	•	1
Baffer .	٠	•	•	÷	•	4		1,2	•	1,0	_•	1,1	•	0,50		_1
								100		100.0		100,0		100,0		99

1631. Barythaltiger Braunstein. Sehr häuf findet sich Baryt in ben natürlichen Manganoryben, wichen Scheele gezeigt hatte. Bauquelin bestätigte bi und fand selbst größere Menge barin, wie nachfolgende An lysen zeigen.

		B	R T	beeignen,	r,	≋ ei	Romanê							
Manganorybuloryb .							64.1		biot.		dig. 0.3			7
Sauerftoff	lir.	,		ī		4	7,5		1,1	, ,	6.7	Ċ	į.	i
Baffer .											4.6			

petersäure greift es nicht an, kochende entbindet bagegen Sauerstoff baraus und löst etwas davon auf. Das geglühte Mineral wird im Gegentheil leicht von dieser Säure schon bei gewöhnlicher Temperatur angegriffen, indem sich der Barpt allein auslöst und das Mangan zu Boden fällt. Auch die Esssäure löst den Barpt zum Theil aus dem geglühten Kineral auf. Wird der Psilomelan mit Kohle geglüht, so siet er sich in Säuren gänzlich auf, während das Wasser siemlich viel Barpt daraus aufnimmt,

Berthier hält bieses Mineral für eine Berbindung von Manganorydhydrat mit einem Gemenge von Überoryd und Baryt; hiernach lassen sich dann wenigstens seine Hauptseigenschaften erklären.

Mangansauren. (Acides du Manganèse.)

1632. Scheele zeigte schon, daß, wenn man irgend ein Manganoryd mit einem Alkalihydrat an offner Luft glüht, sich eine eigenthümliche Berbindung bildet, welche man späsels ein mangansaures Alkali erkannte. Das Produkt ist dunkelgrun und im Wasser auslöslich; es geht allmählig von Grun in Blau und zuletzt in Noth über, je nachdem man es mit Wasser verdünnt. Dieselbe Farbenveränderung wird durch Säurezusatz hervorgebtacht; dagegen geht die Auslössung durch Hinzuspügung von Alkali wieder vom Rothen ins Grune über. Man nannte diese Verbindung daher mines ralisches Chamäleon.

Man kann dieselbe auch krystallinisch erhalten, wenn man gleiche Theile Apkali und Manganüberoryd in einem Silbertiegel zusammenschmelzt; die Masse wird dann mit Basser eingerührt, welches sich purpurroth dadurch färbt. Ran konzentrirt hierauf die Flüssigkeit in einer Retorie, bis se einen Niederschlag abzusetzen aufängt; beim Erkalten kryskallisten dann Nadeln daraus, welche bei durchfallendem lichte roth, bei auffallendem aber grün gefärbt erscheinen. Diese Krystalle lösen sich nicht im Wasser auf und färben es sark roth. Erhiet zersetzen sie sich und bilden ein grünes

Chamaleon, welches im Baffer noch löslich ift, jugleich aber einen Rüchtand von Überornd hinterläßt.

Die ben Sauerstoff begierig anziehenden Körper zersetent bas Chamaleon; auch die Salzfäure, so wie alle andern Was ferstofffauren wirken so baranf ein.

Das Natron bildet auch manganfaure Salze, Die aber nicht frystallisirbar sind. Der Baryt und Strontian bilden grünliche aber unlösliche manganfaure Salze. Aur die sehr fräftigen Basen können Manganfaure bilden, schon der Kalk scheint diese Eigenschaft zu entbehren. *)

e) Mitlicherlich hat neuerdings gefunden, bag zwei befondere Gauren im Shamaleon existeren, und zwar eine grune und eine rothe. Er nimmt an. bag die erfte der Schwefelfaure und die zweite ber opphieten Chlorieure entfpricht. Demnach waren diese Gauren folgendermaffen zusammenseien?

Seine Saure. Rothe Saure. Mangan . . . 53,55 1 At. 49,7 2 At. Cauerfloff . . 46,45 3 At. 50,3 7 At.

Da diefer berühmte Chemiter feine hierüber angestellen Berinde noch urcht befannt gemacht hat, so wurde es noch ju frub fenn, die Eigen schaften bes Chamatrons aus ber Zusammepsenung dieser Saure erflacen in wonen; es soll bier also nur von ben haupteigenichalten befielben bie Achtsen, Die rothe Gaure ist ziemlich beständig, bagegen die grüne une peniche Ge wird beshalb burch eine Gaure, welche man dem grünen Salp justig bie grüne Gaure frei und zerfällt dann in enthe Gaure und in Manganore bul, welches fich mit ber angewandten Gaure verbindet. Es läut fich seibst nach einem allgemein gultigen Gesche bie Wirtung bes Waffers erflaren.

1633. Manganchlorür ober salzsaures Mansganorydul (Protochlorure de manganèse.) Diese Verstindung ist hellrosenfarb, frystallisist leicht, ist sehr auslöslich und zersließt an der Luft. Auch im Alfohol löst sich das Chlorür auf. In der Hise verliert es sein Wasser und es bleibt reines Manganchlorür zurück. Unter Einwirkung der lust und des Wassers verwandelt es sich in der Hise in rothes Dryd. Es enthält 1 At. Mangan = 355,7 und 2 At. Chlor = 442,6.

1634. Manganüberchlorib (Perchlorure de mangenese.) Es eristirt auch ein der Mangansäure entsprechendes Chlormangan. Mengt man rothes mangansaures Kali
mit konzentrirter Schwefelsäure, so löst sich das Salz bei gelinder Erwärmung auf und die Flüssigkeit färbt sich dunkel
olivengrün. Läßt man in die lauwarme Austösung Stückchlorid in dunkel-kupferfarbigen Dämpfen. Es ist tropsbar
kussg, sehr flüchtig und zersett sich schon dei Berührung mit
Wasser in Mangansäure, welche die Flüssigkeit röthet, und
in Salzsäure. Man kann diese Aussösung nicht konzentriren,
denn die beiden Säuren reagiren auf einander und bilden
Chlor und Manganchlorür.

Mangansalze.

1635. Die Manganorybulsalze sind im reinen Zustand farblod, gewöhnlich aber spielen sie ind Rosenrothe, was von einer Beimischung von Manganorybsalz herrührt. Durch Schwefelwasserstoff werden die Auslösungen dieser Salze nicht gefällt; dagegen geben die schwefelwasserstoffsauren Schwesselaltalimetalle fleischfarbene Riederschläge. Die kohlensaus

tinmetallen orvdiren fich auf ihre Rosten. Alle orvdirbaren Berbindungen wirken eben so. Die organischen Stoffe zerstoren sie sehr schnell; 3. B. Papter reagirt so schnell, daß man die Austolung der Gäure nicht filtriren kann.

Man bereitet die rothe Saure, indem man das Fluormangan im Mapinnm, welches ahnlich wie das Manganthlorid dargestellt wird, abdampft. Diese Saure ift flüchtig, riecht eigenthümlich und verwandelt sich in purparne Dampfe, wenn man auf ein rothes mangansaures Salz tonzentrirte Coweselsfäure gießt.

ten Alfalien fällen fie weiß pulverig; damit die Fällung vollsständig geschehe, ist Rochen nöthig. Ammoniak fällt die Hälfte der Basis der Rentralsalze und bildet ein Doppelsalz mit dem übrigen Theil des Salzes. Die sehr sauren Salze werben dagegen durch Ammoniak gar nicht gefällt. Das gelbe Spancisenkalium (blansaures Rali) fällt diese Salze weiß. Durch Salussäure und Weinsteinsäure wird in ihm kein Riederschlag erzeugt. Die sauerkleesanren Salze präzipitiren sie weiß pulverförmig; durch Bernsteinsäure und Benzoesaure Salze keine Fällung.

Die Orybsalze sind gewöhnlich mit Orybulsalzen ges mengt; noch hat man sie nicht frostallisert erhalten; in Aufstösung sind sie roth, ziemlich unbeständig und leicht zersesbar durch Körper, welche eine statte Anzichung zum Sauerstoff besigen. Im Allgemeinen verhalten sie sich wie die Mangansfäure. Das rothe schweselsaure Manganoryd wird beshalb auch als Reagens zur Erkennung solcher Körper angewendet, welche sähig sind noch mehr Sauerstoff aufzunehmen. Es entfärbt sich dieses Salz dann und verwandelt sich in schweselsaures Manganorydul.

1636. Schwefelfaures Manganorybus (Sulfate de protoxide de manganese). Es fryfacifirt blaß rofenroth und ift im Wasser, aber nicht im Alfohol anflöslich.
Wan fann es ziemlich fart erhiben, ohne baß es zersett
wird, und erhalt es bann wasserfrei. Bei hober Temper



1638. Kieselsaures Manganoryd (Silicats de sesquioxide). Diese Verbindung sindet sich als schwarzer Mangantiesel in Piemont und Schweden und kann zur Besteitung des Chlors angewendet werden. Im Feuer verliert et nicht an Gewicht und taugt deshalb nicht zur Gewinnung des Sauerstoffs. Verzelius fand 15 und Verthier 26 Prozent Kieselerde darin; außerdem enthält es auch einige Prozente Thonerde und Eisenoryd. Es kann als ein Oritztel oder ein Viertel kieselsaures Manganoryd angesehen werden.

1639. Zweifach kieselsaures Manganorybul (Bisilicate de protoxide de manganese). Es ist ein als rother Mangankiesel betanntes Mineral. Man sindet dassselbe schön rosenroth krystallinisch blätterig in Longbaushytta in Schweden. Nach Verzelius enthält es 52,6 Manganorysul, 59,6 Rieselerde, 4,6 Eisenoryd, etwas Kalk und Wasser.

In Pesillo in Pirmont findet sich ein dichtes, grauslich schwarzes nicht metallisch glänzendes Mineral, welches ein Gemenge von kieselsaurem Orydul und Überoryd ist. Es giebt in der Hiße 6—7 Prozent Sauerstoffgas und kann zur Chlovbereitung benützt werden, wegen seines Gehaltes an Überoryd. Noch Berthier enthältles 55,6 überoryd, 52,9 Orydul, 6,8 Rieselerde, 2,8 Eisenoryd und 0,8 Robaltzund.

Unalpse manganhaltiger Substanzen.

1640. Schr leicht läßt sich die Anwesenheit des Mansgans erkennen an der violetten Farbe, welche es dem vor dem Köthrohr geschmolzenen Borar ertheilt, so wie auch an der grünen Färbung des damit rothgeglühten Ätzkalis.

Man bestimmt dieses Metall quantitativ als Oxydulernd, denn durch Glühen werden alle Oxyde in dieses verswandelt, ohne sich weiter zu verändern. Das Glühen wird in einem Platintiegel vorgenommen.

Bon den Metallen ber ersten Abtheilung wird es, wennt ist mit einer Saure verbunden und aufgelost ist, durch schwes selwasserstoffsaures Ammoniak als wasserhaltiges Schwesele meiall gefällt. Von der Thonerde scheidet man die Mangan-

ornbe burch Rochen mit Agfaliauftofung, vorausgeset biese Stoffe als Sybrat vorhanden find, benn sonft bas Agfali feine Scheidung bewirten tonnen.

Da im Sandel vielerlei Barietaten von Braunfte tommen, die zur Chlorbereitung fich eignen, fo ift e wichtig beim Gintauf großerer Quantitaten bie Wa prüfen. Bei einer folden Probe fucht man erftlich gu wie viel Chlor ber fragliche Braunstein mit Salzfar fern tann, und zweitens wie viel Gaure felbft bagu berlich ift, benn die Menge berfelben variirt febr na Gehalt bes Braunfteins an Manganoryb, Gifenory tohlensausauern Ralf, welche noch außerbem in bei neral gewöhnlich vorhanden find. Man nimmt erstlich Gramme Braunftein, ber vorher gu feinem Bulver gei worden, bringt ihn in einen Rolben und gießt 25 Rub meter reine Galgfaure barauf. In ben Rolben wird e bogene Rohre eingepaßt, bie in ein mit einem halbei Raltmild gefülltes Glas eingetaucht wirb. Nun er man bas Gemenge von Braunftein und Galgfaure und leitet jo das fich entbindende Chlorgas in die Ral wodurch Chlorfalt gebilbet wirb. Die Operation ift bigt, sobald ber Rolben im Inneru gam farblos er und aus ber Rohre nur noch Bafferbampfe hervor Man entfernt nun ben Roiben und fügt zu ber Ra



obald die Reaktion beendigt ist, mengt man den Rückstand id das Chlorwasser mit einander und prüst dann die Flüssteit auf ihren Gehalt an freier Säure. Dieß geschieht it Rarmor, indem man zuerst 30—40 Gramme Salzsäure it 100 Grammen Wasser verdünnt und 1 Stückhen Marmor n 25—30 Grammen hineingelegt. Nach einiger Zeit ist die lössigkeit neutral geworden, man wäscht nun das Marmorsickhen ab, trocknet, wiegt es und bestimmt so den Gesichtsverlust, woraus die Menge der reinen Salzsäure gesnden werden kann.

Auf gleiche Weise verfährt man, um den nach beenster Einwirfung auf den Braunstein noch in der Flüssigkeit orhandenen Überschuß an Salzsäure zu bestimmen. Man wiß wie viel die angewendete Säure wirkliche Salzsäure uhält; ferner wie viel der Rücksand noch freie Säure hat und daraus läßt sich dann endlich bestimmen, wie viel theils per Chlorbildung, theils zur Erzeugung von Chlormangan, Chloreisen und Chlorcalcium zc. verbraucht worden.

Gewöhnlich braucht das Manganüberoryd eine dops wit so große Menge Säure als das erzeugte Chlor hervors kingen könnte.

Das Manganoryd bagegen erfordert ein dreimal größes. m Quantum Salzfäure, als das erhaltene Chlor wieder mengen könnte.


Da nun aber diese Oxyde nie rein im käuslichen Brauns kin sind, so muß man immer Proben damit anstellen, um pinden, wieviel das beigemengte Eisenoxyd, der Kalk und die kieselsaure Manganoxydul Säure aufnehmen, die natürschimmer als verloren zu achten ist.

Jur Vergleichung verschiedener Braunsteinsorten braucht man nur zu finden, wie viel sie Chlor erzeugen und welche Nenge Salzsäure sie dazu erfordern. Man erforscht dann, wie viel von jeder Sorte zur Erzeugung eines Liters Shlor sorberlich ist, und wie viel man dazu Säure braucht. Es sindet man den Preis eines Liters Chlor, den jede der krüsten Sorte liefert.

Man fann die Probe auch gang auf Dicfelbe Weife anstellen, wenn man jur Glorbereitung im Großen ftatt ber Galgfaure, Schwefelfaure und Rochfalz

anwendet, benn der mit Ralt, Gifenerud ze, vernnreinigte Brannfleift bi bann um fo mehr Schwefelfaure, welche biefe fremdartigen Gemeng binden.

Unwendung bes Mangant und feinet Berbinbun Das Metall für fich allein wird nicht gebrancht, aber legirt mit Aupfe Rint liefert es ein icones Beigfupfer, mas neuerbings ju Duincaillerieren affer Mrt verarbeit wirb. Much in manchen Stubfforten bilbet es mefentlichen Beftanbibeil, vorzüglich in ben aus Spatheifenflein bargefte - Die natürlichen Manganorube merben hauptfachlich jur Chlorbereitung menbet; auch in ben Glashutten wird es jur Entfarbung bes Glafes ang bet, porjuglich wenn es burch toblige Gubftangen gefaebt ift, bie bure Sauerftoff bee Braunficine verbrannt merben. Birb bavon ju viel jug ober geht Die Glasmaffe auf bie Reige, fo wird bas Glas violett, juber bas Manganornbul wieder in Ornd vermandelt; etwas jugefeste Roble bann fogleich wieber eine Entfarbung bemirten, Die im Gegentheil Eglpetergufan wieber bervorgebracht wirb. Der Braunftein wird ferne ben Topfern jur braunen Glafur und in der Porgellan . und Glasmaler braucht. Das Chlormangan verfüchte man beim Cattunbrud anzumenbei bem es ein fcones haltbares Brann geben foll. Rach bunefelb e fic bas mincralifche Chamalcon jur ganglichen Entfufelung bee Branntm



Capitel II.

Eisen. Binare Verbindungen und Salze dieses Metalls.


Gifen.

(lat. ferrum. Franz. Fer.)

1641. Die Eigenschaffen des reinen Eisens sind erst neuster Zeit genauer untersucht worden. Das Gisen, e es zu ben mannigfaltigsten technischen und ökonomischen meden verarbeitet wird, ist nicht rein und enthält stets migstens ein halb Prozent Kohlenstoff. Will man ein ganz blenstofffreies Eisen darstellen, so muß man die Oryde felben durch reines Wasserstoffgas reduziren; man erlt es bann in Schwammform. Seine Eigenschaften sind diesem Falle nur wenig von denen des gewöhnlichen Eisens richieden: es ist etwas weicher, bläulich grau und minder melzbar; vor einem guten Gebläse läßt es sich jedoch noch melzen. Broling stellte ganz reines Gisen bar, indem gute Eisenfeilspäne mit Eisenoryd in Tiegel pacte und er dem Gebläse einer Schmiedesse schmolz. Das erhaltene isen mog 7,8439, mährend das gewöhnliche nur 7,788 höche ens wiegt. Das spec. Gew. des im Handel vorkommens en Eisens ist ungefähr 7,700. Im kalten Zustand ift bas ifen sehr magnetisch, es verliert aber diese Eigenschaft in n Weißglühhitze. Erft in sehr starker Weißglut, die von Racenzie auf 1380 und von Morveau auf 1750 Wedgs vood geschätzt murde, schmilzt es. Bei 90 ober 95° Wedge mod wird es so weich, daß es geschweißt werden kann. Roch hat man das Eisen nicht verflüchtigen können.

1642. Reines Eisen besitzt stets dieselben Eigenschafien, allein das fäufliche Eisen ist sehr verschieden, entweder weil es mehr ober weniger Rohlenstoff enthält, ober weil manchmal Spuren von Phosphor oder Schwesel barin sind. Überhaupt verändern die hämmerbaren Metalle ihre Eigensschaften sehr merklich durch die Anwesenheit des einen oder andern dieser drei Körper, selbst wenn die Wenge derselben so gering ist, daß sie kanm auf analytischem Wege bestimmt werden kann. Dieser Umstand veranlaßte, daß man das fäufliche Eisen in verschiedene Sorten eintheilt, welche in der practischen Anwendung derselben begründet sind, und deren wahren chemischen Unterschied vielleicht einst die Angelyse noch nachweisen wird.

Das gute Eisen hat eine feinkörnige Tertut, ohne je boch im Geringsten blättrig zu seyn. Die feinen Körner werden auf dem Bruche hackig. Wird es hellroth geglüht und in Stäbe geschmiedet, so bekommt es eine faserige. Tertur, welche vorzüglich beim Abreißen einer Stange be merkbar wird. Auf dem Bruche zeigen sich mehr oder minder lange Fasern je nach der Güte des Eisens. Bricht das Wetall glatt ab, so muß das Korn genau untersucht wers den, denn die natürliche Textur desselben ist eigentlich körnig und erst unter dem Hammer oder der Walze wird sie faserig. Ein gutes aber schlecht geschmiedetes Eisen kann also leicht nicht faserig auf dem Bruche seyn. In diesem Falle giebt die Beschaffenheit des Korns Ansschluß über die



Trebgold fand, daß ein Eisenstäbchen von einem idratmillimeter Queerdurchschnitt bei einer Belastung von 8 Kilogr. seine länge um 0,000714 vermehrt, dabei aber teine merkliche Beränderung seiner Textur erleidet. leau dagegen räth mit 6 Kilogr. Belastung bei einer ke von einen Quadratmillimeter aufzuhören. *) Zwisn diesen Grenzen kann die Berlängerung mit dem Geste im Berhältniß stehend betrachtet werden. Werden e wieder weggenommen, so nimmt das Eisen seine ursinglichen Dimensionen wieder an.

Belastet man stärker, so nimmt die Berlängerung sehr iell zu und beträgt im Moment des Abreißens 0,18 bis der anfänglichen Länge. Das Eisen verliert nach und h die Eigenschaft, bei Abnahme des Gewichtes seine ursünglichen Dimensionen wieder anzunehmen. Aus den unigfaltigen, in dieser Hinsicht angestellten Bersuchen erges isch nach Karsten im Durchschnitt folgende Resultate:

Bum Berreifen erforderliches

Gewicht.	
----------	--

Bei Lauten von Wichtigkeit dürfen sich jedoch die Bauister nicht auf die im Voraus gefundenen Zahlen verlasi, sondern müssen das anzuwendende Eisen jedesmal einer
eciellen Prüfung unterwerfen. In der gewöhnlichen Pra3 wendet man jedoch zur Erforschung der Zähigkeit dieses
letalls Mittel an, die schneller ein Resultat geben; man
rlägt nämlich auf die Stäbe, welche auf den Rand eines
mbosses gelegt werden und biegt sie dadurch hin und her,

Die grundlichsten und ausführlichsten Untersuchungen über die phusikalischen Gigenschaften des Gisens hat Lagerh jelm neuerdings geliesert und die Resultate, derselben in dem Werte "Bersuche jur Bestimmung der Dichtheit, Gleichartigkeit, Glastistät, Schmiedbarkeit und Stärke des gewalzten und geschmiedeten Gisens" befannt gemacht. Der gelehrte Bersasser hat durch seine Bersuche vorzüglich zu entscheiden gesucht, worin der Unterschied des gewalzten und gehämmerten Eisens besteht; eine Frage, deren Beantworstang sowohl in wissentschaftlicher als in technischer Beziehung von großer Bichtigkeit üt. A. u. C.

ζ

bis sie brechen. Die Gute bes Eisens wird bann nach t
Bahl ber Schläge bestimmt, welche es aushält, ohne zu b
chen. Außer dieser Zähigkeit, welche ihm bei gewöhnlich Temperatur nicht mangelt barf, muß es noch andere wi
tige Eigenschaften besten, um sich in der Schmiede gut l
arbeiten zu lassen. Auch in dieser Beziehung hat man d
Eisen vorher genau praktisch zu untersuchen. Bei hel
Rothglut, in der Schweißliße mussen die Eisentheilchen f
zusammenlöthen ober schweißen, und in diesem Zustand m
es zugleich so zäh senn, daß es sich unter dem Hann
strecken und verschiedenartig formen läßt, ohne daß es s
zerbröckelt, berstet ober gar bricht.

1644. Man unterscheidet mehrere Qualitäten beisens, je nach bem Borhandenseyn besagter Eigenschafte Läßt sich das Eisen unter dem hammer leicht zusammenbri gen ohne zu brechen, so wird es weich genannt; leistet aber hier einen starten Widerstand, so heißt es hart; zi nennt man es, wenn es sich sowohl kalt oder warm mehre Male hin und her biegen läßt ohne zu brechen; sprödi oder kalt brüchiges Eisen widersteht dagegen kalt kein heftigen Schlag, obgleich es sich zuweilen in der hise leis schwieden läßt; warmbrüchiges Eisen läßt sich wiederum Gegentheil kalt arbeiten, allein bei Rothglut bricht i Durch Berbindung dieser verschiedenen Eigenschaften ents



kommen, ist aber minder weich als das Vorige. Seine asern sind silberweiß und zeigen sich nur an kleinen roben. Im Essenseuer wird es besser, und zwar weil wehr Kohlenstoff enthält als das Vorige. Das eindrins wie Oryd wird auf Rosten des darin enthaltenen Kohlensesse reduzirt und dadurch wird das Eisen weicher.

- 3.) Weiches und sprödes Eisen. Es läßt sich arm leicht biegen, aber kalt bricht es. Die Fasern sind wkelgrau und kurz. Wird das weiche und zähe Eisen im Schmieden verbrannt, so verwandelt es sich in diese erte. Dieser Fehler rührt vorzüglich von der Einlagerung zer kleinen Menge Eisenorydes zwischen die metallischen sentheilchen her.
- 4.) Hartes und sprödes Eisen. Der Kohlensfigehalt ist zu groß, was von einem fehlerhaften Frischen trurühren scheint. Es läßt sich schwer schmieden und icht schon kalt beim Darausschlagen; zuweilen bricht es ch warm.
- 5.) Weiches und brüchiges Eisen. Es kann it geschmiedet werden und läßt sich mit Vorsicht biegen, stige Schläge machen es abspringen. Spuren von Phose or reichen schon hin einem kohlenstoffarmen Eisen diese kethafte Beschaffenheit zu ertheilen.
- 6.) Hartes und brüchiges Eisen. Dieses entstiemehr Rohlenstoff als das vorige, ist aber auch phosserhaltig; man nennt es gewöhnlich kalt brüchig. Warm it es sich biegen, kalt bricht es äußerst leicht. Die Phossermenge, welche im Stabeisen vorhanden seyn kann, ist r verschieden. Karsten, der phosphorhaltiges Eisen tersuchte, fand 0,75 Prozent in einer Stange, welche mehral hin und her gebogen werden konnte. Eine zweite wer zähe Stange enthielt 0,81. Das untersuchte Eisen r von Torgelow in Pommern. Im Eisen von Peist der Neumark variirte die Phosphormenge zwischen 0,66 o.84 Prozent. An beiden Orten schmelzt man Sumpferz, lches viel phosphorsaures Eisen enthält.


Enthält das Eisen nur 0,3 Phosphor in 100, so kant mit den besten Sorten ohne Nachtheil verschmiedet werden. Bei & Prozent Phosphorgehalt ift es schon bedeutend weni ger zäh, allein um entschieden kaltbrüchig zu sepn, find wenig steus 0,60 Prozent nöthig.

Ein Phosphorgehalt ift bem Gifen ftets nachtheilig be ber Stahlfabritation, mag berfelbe auch noch fo tlein feyn

7.) Hartes und rothbrüchiges Eifen. Ei enthält etwas Schwefel, läßt fich talt biegen, bricht abe im rothglühenben Zustand. Zuweilen tritt biese Eigenschaf nicht besonders hervor und dann läßt fich bas Eisen in der Weißglühhige schmieden und schweißen, bricht aber in der Rothglut.

Rach Rarften find 0,0004 Schwefel ichon hinreichent um das Eisen rothbrüchig zu machen. Diese Eigenschaf zeigt fich, wenn man daffelbe zu schwieden oder schweißer versucht.

tommen tonnen, giebt es einige, welche sehr wesentlichen Einfluß auf die technischen Eigenschaften dieses Metalk äußern. 3. B. wenn von Ratium ober Natrium nur 0,000 vorhanden sind, so machen diese es schon minder schweißba und härter. Beide Metalle verhalten sich in dieser Hinsich wie das Silber, von dem 0,0004 dieselbe Wirtung äußert Glücklicherweise besitt das Calcium, welches sa häufig ü Eisen vorkommen kann, während die erwähnten Metal



men und Uriprung der Eifensorte.	Ashlenkskin 1,00000.	Gilicium in 1,00000.	Photopor in 1,00000.	M angan in 1,00000.
wedisches Eisen				
fe Qualitat	0,00293	Spuren	0,00077	Gruren
bgleichen zweite	•	·	,	
palität	0,00249	0,00025	Spuren	Spuren
en von Creufot	0,00159	Spuren	0,00412	Spuren
:n aus der Cham=				
igne	0,00193	0.00412	0,00210	Spuren
in, welches aus				•
ariser altem Ei=	•		1	
n dargestellt war	0,00245	0.00210	0,00160	Spuren
en von Berri .	0,00162	Spuren	0,00177	Spuren
rödes Eisen von	,		,	•
r Mosel	0,00144	0,00070	0,00510	Spuren

Aus den hier aufgeführten Resultaten der chemischen lyse ergiebt sich, daß selbst das reinste Eisen noch etwas lenstoff enthält, welcher durch das Frischen nicht weggeft werden kann, und der ohne Zweisel Einfluß auf die sichen Eigenschaften desselben hat. Das Silicium mag ich wie der Kohlenstoff die Qualität des Eisens veräns; wie Phosphor und Schwesel wirken, haben wir des gesehen.

1646. In ber Natur eristiren sehr verschiedenartige zindungen des Eisens, die zum Theil in großen Massen ommen; selten aber sindet sich das Eisen im reinen Zu) oder gediegen. In Canaan (Connecticut) fand man egenes Eisen in Gängen eines Quarzselses oder in dünLagen im Glimmerschiefer. Die Stücke waren ein halPfund schwer. Die Structur desselben ist frystallinisch deutet auf tetraedrische Form hin. Das spez. Gew.
irt zwischen 5,95 und 6,72. Es enthält kein fremdes all, ist aber von Graphitschüppchen durchdrungen und
ert sich hierdurch dem natürlichen Stahl. Die geringe nigkeit dieses Eisens läßt einigen Zweisel über seine iheit.

Metallisches Gifen ober vielmehr Legirungen beffelben tommen auch in ben Meteorfteinen vor.

Man kennt vom Gisen zwei verschiebene Oryde: bas Orgbul und bas Oryd; außerdem existirt noch eine Berbind bung beiber, die man lange unter dem Namen bes schwarzen ober magnetischen Orydes oder Eisenmohrs als eine bes sondere Orydationsstuse aufführte.

Eisenorybul. (Protoxide de fer.)

1647. Das Eisenorydul ist noch nicht isolirt dargestellt worden; es bildet die Basis der grünen Eisensalze. Ber mittelst Apfali läßt es sich aus den Orydulfalzen als Sydrat abscheiden. Der Niederschlag ist schmuzig weiß und verwandelt sich durch Erhipung in schwarzes Oryd, indem er sein Wasser verliert und Wasserstoff dabei entbindet.

Das Eisenorydul ift eine sehr fraftige Basis; es bild bet fich auch bei Auflösung bes Eisens in einer verdünnten Saure, wenn es nämlich auf Rosten bes Wassers, nicht aber der Saure sich orydirt. Auf diese Weise bestimmt man auch die Zusammensetzung des Oryduls, denn man braucht nur die Menge des Wasserstoffs zu messen, welche sich bei ber Auflösung eines bestimmten Quantums metallischen Eisens in verdünnter Schwefelsäure entbindet.

Es besteht aus 1 At. Eisen = 339,1 und 1 At. Sauerftoff = 100 und in 100 Thl. aus 77,23 E. und 22,77 S.



was vorzüglich dann Statt sindet, wenn man es aus seinen blzigen Auflösungen durch überschüssiges Ammoniak fällt, webei sich dann auch ein auflösliches Doppelsalz bildet. Die Anslösung des Oryduls in Ammoniak wird an der Luft sozleich zersetz, indem ersteres in Oryd übergeht; durch Koschen wird es dagegen nicht zersetzt.

Das Eisenorydul entzieht vielen Körpern Sauerstoff und reagirt auch außerdem auf eine merkwürdige Weise, wovon bei Betrachtung der Eisenorydulsalze weiter unten die Rede seyn wird.

Eisenoryd.

(Synon. Eisensafran. Lat. Ferrum oxydatum, Crocus martis. Franz. Peroxide ober sesquioxide de fer.)

1648. Dieses Oryd erhält man bei vielen chemischen Operationen; es sindet sich auch häusig in der Natur und zwar entweder rein ober als Hydrat.

Als Pulver ist es blutroth, diese Farbe verändert sich aber nach der Temperatur, welcher es ausgesetzt war. In ter hellen Rothglühhitze wird es violett und bleibt so auch rach dem Erkalten. In einer niedrigern Temperatur wird es heller roth. Dieses Oryd ist nicht magnetisch. Im Essensimer sintert es zusammen, ohne jedoch zu schwelzen und löst sich dann sehr schwierig in Säuren auf. Das spez. Gew. ist nach Boullay = 5,225. Es besteht aus 2 Ut. Eisen = 6.73,43 und 3 Ut. Sauerstoff = 300 oder enthält in 100 I.l. 69,34 E. und 30,66 S. Man sindet diese Zusammensstrung, indem man das Eisen durch Salpetersäure in saltetersaures Eisenoryd verwandelt und das Produkt glüht, webei man das reine Oryd als Rücktand erhält.

Das Eisenoryd gehört zu den indifferenten Oryden; tie Salze desselben sind auch nur schwierig neutral darsustellen. In mehreren Fällen spielt es die Rolle einer Saure; es verbindet sich aber weder mit Kali noch mit Katron und löst sich auch in Ammeniak nicht auf. Durch tiese Basen wird es in gelblich braunen Flocken aus seiner

Auflösung vollsommen gefällt und zwar als Sydrat. Le res löst sich sehr leicht wieder in Säuren auf, wird es c durch Glüben seines Wassers beraubt, so vermindert dessen Auflöslichkeit sehr; ist es aber sogar einer Weiß ausgesest worden, so löst es sich nachher nur noch in konzentrirten und kochenden Säuren langsam auf.

Einige Oryde und namentlich bas Gifenc besitzen eine mertwürdige Eigenschaft. Sind sie namlich Sauren zu auflöslichen Salzen verbunden, fo merben nach S. Rofe's Erfahrung durch bie Altalien leicht vollständig gefällt; fügt man aber ber Auflösung Blutwe ober im marmen Baffer aufgelofte Gallerte, grabif Summi, Stärkezuder, harnzuder, Glocerin, Mannagude hingu, fo erfolgt burch Alfalien teine Fallung bes Gifen bes mehr. Weinfteine, Bitronene, Apfele, Schleime, Ch und Ballert: Saure mirten eben fo. Uberhaupt icheinen organischen Stoffe, welche fich nicht ungersest verflücht laffen, biefe Gigenschaften gu befigen; bagegen zeigen flüchtigen Stoffe fein folches Berhalten. Gine Auena bavon macht bie Sarnfäure, benn obichon fie in ber 5 gerfett wirb, fo verhindert fie boch bie Fallung bes Ei probes nicht. Auch bie Thonerbe befigt biefe Gigenfch alleln es bebarf einer großen Menge organischer Stoffe, ihre Fällung zu verhindern.



schaft gar nicht, woraus folgt, daß bas bei höherer Temperatur reduzirte Eisenoryd nicht pyrophorisch ist. Es gilt dieß jedoch nur vom reinen Eisenorpd, benn Thonerde haltiges ist fets pprophorisch, und wenn es auch nur 4 bis 12 Proz. davon enthält. In solchen Gemengen wird das Eisenoryd un allein reduzirt und die Thonerde, die es fein zertheilt erhalt, verhindert bas Zusammenbacken der Eisentheilchen und erleichtert somit bas Eindringen ber zündenden Luft. Robalt, Ricel und sogar Rupfer besitzen ebenfalls diese schwer erflärliche Eigenschaft, die also benjenigen burch Wasserstoff reduzirbaren Metallen zuzukommen scheint, welche schwer schmelzbar sind und beren Oxyde in der hitze nicht für sich reduzirbar ift. Magnus nimmt an, daß bie Entzündung burch die von der Kondensation der Luft herrührenden Erwarmung bewirft werbe. Dhne Zweifel ist bieß mit eine hauptursache, allein sie erflart weber ben Ginfluß des Wasserftoffs noch ben ber Rohlenfäure.

Die Reduktion des Eisenorydes durch Wasserstoff biestet ein sehr einfaches und ganz vorzügliches Mittel zur Anaslyse desselben dar, und sie ist auch das einzige Verfahren zur Darstellung des reinen Eisens. Die Kohle reduzirt ebensfalls das Eisenoryd leicht und zwar in der Kirschrothglühstige schon, wobei sich Kohlenorydgas bildet.

Das Chlor wirft fräftig auf das Eisenorydhydrat und bildet damit Chloreisen und chlorsaures Eisenoryd. Schwesiel verwandelt es in der Rothglut in Schwefeleisen, indem sich zugleich schweslichte Säure erzeugt. Der Phosphor bildet damit unter denselben Umständen Phosphoreisen und phosphorsaures Eisenoryd.

Durch Kalium und Natrium kann es reduzirt werben. 1651. Das Eisenoryd ist sehr weit in der Natur versbreitet. Es kommt in verschiedenen Formen und bisweilen ganz rein vor. Als Eisenglanz ist es kast ganz schwarz, metallisch glänzend, giebt aber zerrieben ein rothes Pulver; eine Barietät desselben ist der aus dünnen, metallisch glänzenden Schuppen bestehende Eisenglimmer. Als Blutzstein ist es dunkelroth in konzentrisch strahligen Massen, die auf dem Strich blutroth sind. Das Eisenoryd kommt fer-

ÿ

ner als dichter körniger und erdiger Rotheisenstein vor. Diese natürlichen Eisenoryde find meist Gemenge mit Thon, tohlensauern Kalf und Manganoryd und nicht selten auch

mit Sand verunreinigt.

Das frystallinische natürliche Eisenoryb ist schwierig in Säuren auflöslich, und man behandelt es deshalb bei Analysen mit tochenbem Königswasser. Zuweilen enthält es Rieselerbe, Ralterbe, phosphorsauren Ralt und Arsenideties; auch Schwerspath seltener aber Schwefelties begleitet dasselbe. In der neusten Zeit hat man auch im natürlichen Eisenoryd Spuren von Ammoniat angetroffen.

Man findet den Eisenglanz und Rotheisenstein überhaupt an vielen Punkten der Erde; am berühmteften ift der von der Insel Elba, der schon von den alten Kömern bergmännisch gewonnen wurde. Er liefert gewöhnlich ein gutes Gisen.

Radiftehende Analysen zeigen wie verschiedenartig biese

Gifenfteine jufammengefest finb :

	Mojeldepar tement (1)			ferfanifchei Rineral (1)					Framont (3) Lavouite (1					
Eisenoryd														
Magnanüberory				0.40						2,0			0.0	
Riefelerbe , .	. 6,80	•,	•	0.00	•	•	5,0	•		2,0 Thon	•		3,04	
Thonerbe	. 2.00			0,40			2.0			0.0				
Baffer	. 0.15	•	+	0,15			3,5			2.0		•	3.03	
-	102,25			99,95			100.0			100,0			99,37	



weilen Augelform und heißt dann Sumpferz. Selten kommt es rein vor und ist gewöhnlich mit Thon, Rieselerde oder Kalt gemengt; auch Manganoryd ist ein häusiger Begleiter desselben. Man fand es zuweilen mit Thonerdehydrat, ja selbst mit Titan. Manche erdige Eisenorydhydrate enthalten auch tohlensaures und tieselsaures Zink; andere vhosphorsaures Eisen. Abgesehen von diesen zufälligen Beimischungen, so ist die Zusammensehung des natürlichen Hydrats doch nicht immer dieselbe, gewöhnlich enthält es 14—15 Proz. Wasser, eder besteht aus 2 At. Eisenoryd = 1956,84 und 6 At. Wasser = 337, 50.

Man sindet zuweilen Hybrate, welche 9—10 Proz. Wasser, andere dagegen, welche bis 20 Proz. enthalten; aus nachfolgenden Analysen ist die Verschiedenheit der Mischung natürlicher Eisenorydhydrate ersichtlich.

Faferiges von Dichtes von der Dichtes vom Bom Cher- Bom Dofel-Bicdefios (1) Sufel Elba (1) Riederrhein (2) depart. (3) depart. (3) **Cisentryd** . 82,00 . . 83,00 . . 80,25 . . 82,20 . , 85,10 Baffer . . 14,00 . . 12,00 . . 15,00 . . 12,20 . 12,20 Manganoryd 2,00 . . Epur . . 0,00° . . 3,80 . . 0.00 3.00 . . 5.00 . . 3.75 . . 0.02 . . Riciclerde . 0.02 0.00 . . 0.00 . . 0.00 . . 2.00 Ibenerde . . . 2,70 101,00 100,22 100,00 99,00 100,02

Selten übersteigt der Wassergehalt 16 Proz., sinkt aber oft auf 9—10 Proz. herab.

1653. Das körnige Eisenorydhydrat zeigt eine noch weit weniger konstante Mischung, und ist, wie aus nache sebenden Analysen ersichtlich, stets mit verschiedenen Minestalstoffen verunreinigt.

	<u>~</u>	60				<i>C</i>	/	^	03.4	Mannabau	(0)
	Bon	Berri (1)	2501	n	Correfece	p. (4)	2001	n Yonuedep	. (2)
Eisenorpd	•	70,00	•	•	•	61,00	•	•	•	63,7	
Waffer	•	15,00	•	•	•	15,00	•	•	•	14,00	
Manganorod.	•	0,00	•	•	•	0,00	•	•	•	0,70	
Rieselerde	•	6,00	•		•	12,00	•	•	•	6,40	
Thonerde	•	7,00	•	•	•	12,50	•	•	•	3,10	
toblenj. Ralf .	•	0,00	•	•	•	0,00	•	•	•	7,00	
rhesphors. Kalk	•	0,00	•	•	•	0.00	•	•	•	5,10	
	-	98,00			_	100,50				100,00	•

^{*) (1)} D'Antuifion. (2) Banquelin. (3) Berthier.

^{**) (1)} D'Aubniffon. (2) Berthier.

ller. Brongniart zeigte, baß sich zwei Barietäten törniger Eisensteine nach ihrem geognostischen Bortommen von einander unterscheiden lassen. Die eine ift bas volitische ober rogensteinartige Eisenorydhydrat, bestehend aus glauzenden Körnern, welche nicht größer als hirsenkörner sud. Man findet sie in den mittlern und untern Lagen des Jurastaltes. Selten giebt diese Varietät gutes Eisen, was Vrong niart einem Sehalt an phosphorsauren Salzen zuschreiben zu müssen glaubt, welche von den darin vortommenden Resten von Meerschaalthieren herrühren mögen.

Die zweite Barietät ist bas Bohnenerz, welches oft aus runden glänzenden Körnern besteht, die jedoch größer als die vorigen sind. Sie haben wenigstend Erbsewgröße und erreichen oft den Umfang einer Faust, ja seibst eines Kopfes. Die größern Körner sind gewöhnlich knollig. Es kommt dieses Mineral nur in den jüngsten Gedirgssormationen vor und ist höchstens durch Dammerde oder aufgesschwemmtes Land bedeckt. Schaalthiere sinden sich darin nicht vor, jedoch zuweilen, obschon selten Knochen von Säugethieren. Das Bohnenerz giebt gewöhnlich gutes Eisen, was Brongniatt der Abwesenheit von phosphorsauren Salzen zuschreibt. Um diesen Punkt gehörig auszumitteln, wären Analysen erforderlich, die sowohl in metallurgischer als in naturgeschichtlicher Hinsicht interessante Ausschlässe geben



denen Berhältnissen. Man sindet ferner Sand, Thon, auren Kalk und Magnessa, Bitumen und selbst Chromsarin, wie aus nachstehenden Analysen ersichtlich ist.

s der Renmart (1) Bon Smaland Bon Schles. Bon Mün. Bon Caffel
, in Schweden (2) wig (3) fterberg (1)

• •	0,00 0,00 23,00 0,00	•	•	0,00 0,00 7,50 0,00	•	•	4,60 0,00 18,40 0,00	•	•	0,00 0,10 29,10 1,00	•	•	0,00 0,10 17,60 11,35
• •	0,00	•	•	0.00	•	•	0,00	•	•	0,10	•	•	0,10
• •		•	•		• •	•	-•	•	•		•	•	- •
	0.00	•	•	0,00	• 1	•	4,00	•	•	0,00	•	•	0,00
				A 4.A			A CO			$\Delta \Delta \Delta$			A AA
talt	0.00	•	•	0,00	•	•	0,00	•	•	0,00	•	•	1,60
•	0,00	•	•	5,80	•	•	0,00	•	•	0,60	•	•	0.00
•	0,00	•	•	20,40	•	•	8,12	•	•	3,89	•	•	7,15
iure	8,00	•	•	0,68	•	•	3,14	•	•	3,91	•	•	2,50
dan	1,50	•	•	2,60	•	•	4,18	•	•	3,20	•	•	1,25
il.	0.00	•	•	0,00	•	•	0,00	•	•	·7,50	•	•	2,80
•	67,50	•	•	62,56	•	•	62,92	•	•	51,92	•	•	55,65
	rvb iure	nd . 0,00 nvb 1,50 inre 8,00 . 0,00	of . 0,00	of . 0.00	11. 0,00 . 0,00 1,50 . 2,60 2,60 2,60 2,60 0,00 . 0,68 0,00 . 20,40 0,00 . 5,80 2,61t 0,00 . 0,00	11. 0,00 . 0,00 . 1,50 . 2,60 . 1,50 . 0,68 . 0,00 . 20,40 . 0,00 . 5,80 . calt 0,00 . 0,00 .	11 . 0.00 . 0.00	11 . 0.00 . 0.00 . 0.00 1.50 . 2.60 . 4.18 2.60 . 4.18 2.60 . 0.68 . 3.44 2.0.00 . 20.40 . 8.12 2.0.00 . 5.80 . 0.00 2.011 0.00 . 0.00	11 . 0.00	11 . 0,00 . 0,00 . 0,00	1 0,00 0,00 7,50 1,50 2,60 4,18 3,20 1,50 0,68 3,14 3,91 0,00 20,40 8,12 3,89 0,00 5,80 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00	11 . 0,00 . 0,00 . 0,00 . 7,50 . 12	11 . 0.00 . 0.00 . 0.00 . 7.50 . 12

der Hauptcharakter des Raseneinsteins ist sein starker t an Eisenorydhydrat. Das darin besindliche Eisens loryd kann von der Reaktion organischer Substanzen ren; seine Menge ist sehr verschieden. Der Wassers variirt gewöhnlich zwischen 17 bis 21 Prozent. Pfaff in Schleswig zwei Barietäten von Raseneisenstein, nur Eisenorydul mit erdigen Substanzen gemengt Iten, nebst etwas hygrometrischem Wasser.

Ocher. (Ocres.)

1655. Die verschiedenen Ocherarten sind entweder eryd oder Eisenorydhydrat, welches mit einer ziemlich htlichen Menge Thon oder Mergel gemengt ist. Der e Och er enthält Eisenoryd, der gelbe Eisenorydhysund der braune ein Gemenge dieses Hydrates mit zanorydhydrat (Umber).

Rother Ocher. Der Röthel gehört hierher; er sich zwischen Thonschiefer und zeigt selbst eine schiefs Etruktur. Im Bruche ist er matt und erdig und schreibt parier. Man schneidet den Röthel und fast ihn in als Rothstifte, die aber häusig von schlechter Beschafs

¹⁾ Rarden. (2) Moren. (3) Pfaff.

fenheit sind. Um diesem Übelstand zu begegnen, vers man jest fünstliche Rothstifte. Nach Lomet schl man ben gestoßenen Röthel, um die gröbern sandigen abzusondern. Das feine, zulest sich absetzende Pulver dann mit Gummiwasser gemischt, hierauf bis zur erso chen Teigkonsstenz abgedampft, in Stifte geformt u Schatten getrocknet. Man kann die Stifte etwas machen, wenn man dem Teige Seife zusest, alle Striche werden dann zuweilen ziemlich glatt. Nach i den Borschriften erhält man Rothstifte von verschi Beschaffenheit.

Röthel.	Mrabifchet Gumn	ıi.	
1000	31	Stift	e, fehr weich, jedoch zu großer nungen tauglich.
1000	36	"	martig, etwas weich, aber gu Beichnungen vortrefflich.
1000	42	"	fcon etwas fest, aber ablaffi beshalb gang jum gewöhnlid brauch geeignet.
1000	47	**	ein wenig fefter, und gang gi Gegenständen fich eignend.
1000	52	%	febr fest; jur Bollenbung ! tailpartien.
1000	57	"	hart; fie laffen fich nur außerf rig gebrauchen.
	S		- +



Gelber Ocher. Dieser ist ein Gemenge von Thon und Eisenorydhydrat. Wahrscheinlich ist das Hydrat des gelben Ochers verschieden von dem der Brauneisensteine, und zwar reicher an Wasser als dieses. Proust fand in einem ganz reinen, nicht mit Thon gemengten Eisenocher von Artana: Eisenoryd 78,57 und Wasser 21,43, oder 1 Atom vom Erstern und 4 Atome des Lettern. Vielleicht ist der gelbe Ocher ein Hydrat von bestimmter Zusammenssetzung, allein da er fast stets mit Thon gemengt ist, so läst sich dieß sehr schwer ausmitteln. Folgende Analysen zeigen die Berschiedenheit der chemischen Konstitution gelber Ocher.

Der von Pourrain falzinirter Ocher falzinirter Ocher
(1) von Pourrain (2) von Bitry (2)
Éisenoryd . 12,4 . . . 20,0 . . . 3,0
Thon . . 80,0 . . . 74,0 . . . 94,0
Basser . . 7,6 . . . 0,0 . . . 0,0
Rast . . . 0,0 . . . 5,0 . . . 3,0
100,0 99,0 100,0

Ist die lettere Analyse richtig, so enthält der Ocher von Bitry nur sehr wenig Eisenoryd. In Frankreich wird gelber Ocher gegraben zu Vierzon (Berri), Thounap (Brie), in Bitry (Niévre-Depart.), Bourges bei Moragne, Pourrap bei Auxerre und in Alais (Gar-Destart.) 20.

Man schlämmt den Ocher gewöhnlich, um ihn von den gröbern sandigen Körnern zu scheiden, und bringt dann die getrocknete pulverisirte Masse in den Handel. Soll der gelbe Ocher in rothen verwandelt werden, so glüht man ihn in Mammösen so lange, bis er die gewünschte Farbe erhalten hat.

Brard machte auf einen Ocher aufmerksam, der sich w Combal in Savoyen sindet; dieser unterscheidet sich von den gewöhnlichen Ochern und hat eine sehr schöne Farbe. Rach Laugier enthält er in 100 Thl. Rieselerde 44, Thoms erde 20, Eisenoryd 19, Bleioryd 3, Kalt 2, Kupferoryd 1,5, Magnesia 1, Wasser 7.

Wahrscheinlich hat die Gegenwart von Kupfer und Bleioryd Einfluß auf seine Farbe.

1656. Umbra. Die von den Malern angewandte Umber ist gewöhnlich ein Gemenge von Eisens und Mans Damas handbuch III. ganerybhydrat. Zuweilemnennt man auch bie erdige Brauntohle so, allein in dieser ist die Humussäure der färbende Bestandtheil. Klaproth fand in einer Umber von der Insel Cypern: Eisenoxyd 48, Manganoxyd 20, Rieselerde 13, Thonerde 5, Wasser 14.

Die Umber ist sonach Eisenorybhydrat, welches durch Manganorybhydrat braun gefärbt ift. Sie wiegt ungefähr 2, zerfällt leicht im Wasser und flebt an der Zunge; sie tommt in derben Massen vor, ist weich, zerreiblich und färbt start ab. Man wendet sie in der Porzellanmalerei zu Braun an.

Ein ber Umbra ahnliches Produtt ift mahrscheinlich anch die Erde von Siena, die aber weniger Mangam = oryd enthalt. Sie kommt bei Siena in Italien vor und wird in der Ölmalerei angewendet. Durch Glühen wird sie röthlich braun und heißt bann gebrannte Erde von Siena.

Gifenoryd. Drybul.

(Synon. Eisenmohr. Lat. Oxidum ferroso-ferricum, Aethiops martialis .Franz. Deutoxide de fer.)

1657. Man begreift unter diesem Namen verschiedene Gemenge von rothem Eisenoryb und Eisenorybul. Diese



Der hammerschlag ist sehr magnetisch, besitt ein spez. Bem. von 5,48 und erscheint als Pulver graulich-schwarz und glanzlos. Obschon dieses Oryd ursprünglich geschmolzen ift, so läßt es sich boch nur sehr schwierig aufs Rene schmelzen, was andeutet, baß bei seiner Bildung eine fehr bobe Temperatur Statt finden muß. Das hammerschlagorpb entsteht immer, wenn bas weißglühende Gisen mit einem hohern Oryde in Berührung fommt, so wie auch, wenn man eine Eisenmasse bei sehr hoher Temperatur unvolltommen orndirt. Es findet diese Orybbildung sogar Statt, wenn man Eisen in reinem Sauerstoffgase verbrennt. Beide Res fultate beweisen, daß der Hammerschlag die niedrigste Drydationsstufe des Gisens ift, welche im isolirten Zustand eristis ren fann. Bersucht man, ben hammerschlag theilweise zu besorybiren, so wird er stets zu Metall reduzirt, ohne Orybul zu bilden. Es geht baraus hervor, bag bas hammerschlagoryb nur bann rein ift, wenn es in Gegenwart eines Überschusses von metallischem Gisen erzeugt worben; man findet gewöhns lich darin auch zwei von einander trennbare Lagen, beren eine 27 Prozent Sauerstoff und die andere 25 Prozent entbalt. Es ist nicht unwahrscheinlich, bag bie eine ein unveranderliches Gemisch ist, mahrend die Zusammensetzung ber andern nach der Dauer des Luftkontaktes veränderlich seyn mag.


Mit Schwefelfäure und Salzfäure behandelt giebt das Hammerschlagoryd Eisenoryd= und Eisenorydul = Salze. Berthier fand immer in 100 Hammerschlag 34—36 Eisenseryd; es besteht demnach derselbe aus

Mosander fand dagegen ben Hammerschlag zusams mengesetzt aus 72,92 Orydul und 27,08 Eisenoryd. Der Hammerschlag enthält bisweilen auch Eisenorydulstlikat, ja sogar metallisches Eisen. Im ersten Fall bleibt bei der Auflösung Kieselerdehydrat zurück, und im zweiten enthindet sich Wasserstoffgas.

1659. b. Oryb burch Wafferzersegung. tet man Bafferbampfe über rothgluhenbes Gifen (4), fo bilbet fich ein besonderes Oryd und Wafferstoffgas wirb Das erhaltene Dryb ift glangend fchmarg, fehr magnetisch, frystallinisch und wiegt 5,4. In Gauren loft es fich auf und bilbet damit Gifenorybuls und Dryd. Galge; es besteht bemnach aus Drydul und Dryb. Gan . Luffac fand, bag baffelbe ftete auf gleiche Weife gufammengefest ift und 27-28 Proj. Sauerftoff enthält; es besteht fonach aus 3 Mt. Gifen und 4 Mt. Sauerftoff ober aus 1 Mt. Dryb und 1 At. Orydul.

1660. c.) Ratürliches Eifenoryd. Orybul ober Magneteifenstein. Die Mineralogen hielten ihn für Drobul (fer oxidule); Gapekuffac zeigte aber früher ichon, bağ er mit bem vorigen ibentisch fen, und fpatere Unterfudungen von Bergeline beftätigten bieg.

Der Magneteisenstein ift im einen Inftand metallifch glangend und zuweilen in Octaebern froftallifirt, welche in Talt ober Chlorit eingewachsen find. Gein fpet. Gew. vas riirt zwifden 4,3 und 5, bieß ruhrt aber von frembartigen Beimengungen her, benn es follte eigentlich 5,4 fenn. Sanfig ift ber Magneteisenftein attractorisch, mas bem Ginfluffe bes Erbmagnetismus jugufdreiben ift, ber mahrenb feines langen Aufenthalts in der Erbe auf ihn gewirkt hat.



Ra			N liefe Danem				gende Bon Tyr			Bo	n Gellim	ara,		280	MCTZEB: n Arendal. Norwegen.
Eisenorvd	•	•	69,95	•	•	•	67,56	•	•				•	•	_
Eisenorydul		•	29,53	•	•	•	28,66	•	•	٠	28,25	٠	•		•
Sangart .	•	•	0,15			•					0,00				2,45
Litaneisen	•	•	0,25	•	•	•	_				•			•	0.00
Eifenglanz	•	•	0,00	•	•	•	0.00	•	•	•	1,85	•	•	•	0,00
			99,88				99,53				99,50				99,73


In Schweben, Norwegen und Rußland wird der Magneteisenstein in großen Massen gewonnen und daraus vortreffliches Eisen dargestellt. Man röstet diese Eisensteine, um
den bisweilen in geringer Menge darin vorkommenden Schwefel und Arsenik zu verstüchtigen. *) Das Borhandenseyn
des Titans macht die Eisenerze sehr strengstüssig; übrigens
aber hängt die Schmelzbarkeit derselben von der Gangart ab.

1651. d.) Eisenmohr. Dieses ist ein pharmazentissches Präparat, bessen Mischung aber noch nicht genau gekannt ist; wahrscheinlich ist es ein Hydrat. Man bereitet es, ins dem man 5—6 Kilogr. reine Eisenseilspäne mit Wasser besseuchtet, und von Zeit zu Zeit umrührt; badurch erwärmt sich die Masse und es gehen Wasserdämpse davon weg. Das sich verstüchtigende Wasser wird immer wieder durch neues erset, und so ist dann nach Verlauf von 4—5 Lasgen die Orydation sehr vorgerückt. Man rührt die Wasse nun mit Wasser ein und schlämmt das gebildete Oryd ab; mit dem noch nicht orydirten Eisen wird dieselbe Operation wiederhohlt. Das Oryd wird auf einem Filter gesammelt, ausgepreßt und getrocknet.

Die Bildung des Eisenmohrs erklärt man folgendermassen: ein Theil des Eisens wird anfangs auf Kosten des vom Wasser absorbirten Sauerstoffs der Luft in Eisenoryd verwansdelt Dieses bildet nun mit dem noch nicht orydirten Metall eine einsache galvanische Kette, welche das Wasserzeit; hiersdurch wird auf dessen Kosten neuerdings Eisen orydirt, wähs

Der Sauptzweck des Röftens der nordischen Magneteilensteine ift, um den Zusammenhang der dichten und festen Maffen zu vermindern und fie murber zu machen, damit fie nachter im Sohofen leichter schmelzen. A. u. E.

fleinen Studen hineingethan, außerbem aber pulverifirt. hierauf wird bie Luft in Glafe burd Rohlenfaure ausgetrieben, bie man burch eine bis auf ben Boben binabreichenbe Röhre hineinströmen lagt. 3ft bas Glas bamit angefüllt, so gießt man ichnell bie zur Auflosung erforberliche Salgfaure hinein, verfchließt bas Flafchchen mit bem Glad. ftopfel und ftedt, um alle Luft abzuschließen, feinen Sals in Maffer. Rach geschehener Auflojung öffnet man bas Glas und giest ichnell mit Schwefelmafferftoff gefättigtes Daffer hinein. Das Schwefelmafferftoffmaffer muß volltommen Mar fenn, ober außerbem mußte man es vorher schnell filtris ren. Die Flasche wird wieder verschloffen und beren Sals " wieber ins Waffer gestedt. Die Fluffigleit wirb nun mile dig und nach Berlauf von einigen Tagen hat fich Schwefel baraus abgefest. Enthielt bas Mineral blos Gifenorpbul, fo zeigt fich tein Schwefelnieberschlag. Gobald ber Schwes fel fich volltommen abgefest hat, fo gießt man die barüber ftebenbe Mitffigleit ab, bringt ben Schwefel ichnell auf ein gewogenes Filter, und mafcht ihn aus. Dan muß fo viel ale möglich ben Butritt ber Luft ju verhindern fuchen, bas mit nicht ans bem überschuffigen Schwefelmafferftoff noch Schwefel niederfalle. Das Kilter wird hierauf getrod. net und gewogen; man verbrennt es sobann, um zu sehen, ob ber Schwefel rein war. Collten unaufgelofte Theile aus bem Mineral bamit gemengt gemefen feyn, fo bleiben



Zerlegung eines Gemenges v. Eisenorybul u. Oryd 41

leich verschließt. Das Gold wird durch das Drydul resirt, ist aber nur Eisenoryd vorhanden, so sindet keine duktion Statt. Nach Verlauf von einigen Tagen bringt n das Gold auf ein Filter, trocknet und glüht es und besemt dessen Gewicht. Es läßt sich hieraus leicht die Sauersimenge. berechnen, welche zur Umwandlung des Dryduls Dryd nöthig war. Die letztere Methode ist besonders in vorzuziehen, wenn in dem eisenhaltigen Körper auch talle vorhanden sind, die durch Schweselwasserstoff gefällt eden. Sie dient übrigens auch als Kontrolle für die iere.

Much . Chlor kann man zu biesen Bestimmungen anwen-1, indem dieses die Orybulfalze ober das ihnen entsprenbe Chlorur verändert. Man löft ben zu untersuchenben rper in Salzsäure auf, verdünnt mit Wasser und theilt Flussigkeit in zwei gleiche Theile. Der erste wird mit petersaurem Silber versetzt und dadurch die darin befind je Menge Chlor bestimmt. In die zweite Sälfte leitet n einen Strom Chlor, welches ganz von Salzsäure gereis it ist, indem man es durch eine mit Chlorfalf gefüllte ische geleitet hat. Ist ein Chlorüberschuß vorhanden, wird berselbe burch Auftochen wieder verjagt und bann Flüssigkeit durch salpetersaures Silber gefällt. Die bei : letten Fällung erhaltene Gewichtsvermehrung an Chlor= er zeigt das Chlor an, welches zur Verwandlung des lerurs in Chlorid nöthig war. Dieses Berfahren giebt : so genaues Resultat, daß 439 Eisenorydul, welche zur mandlung in Dryd nur 50 Thl. Sauerstoff nöthig haben, j Chlorsilber geben.

Haßt sich derselbe Zweck auch dadurch erreichen, daß man Tischt sich derselbe Zweck auch dadurch erreichen, daß man Gisenoryd als schwächere Basis durch ein tropfenweise zefügtes kohlensaures Alkali aus der vorher sauer gemach-


Sine außerft einsache, sichere Methode jur Scheidung des Eisenornds vom Orndul machte neuerlichst herr hofrath Fuchs befannt. Der fohlensaure Kalf in Pulversorm einer Auflösung beider Ornde jugesest, scheidet das Ornd darens ab und läst das Orndul aufgelöft. (Schweigger: Stidt u. Jahrbuch der Physik und Chemie. Bd. 2 S. 184). N. u. E.

ten Fluffigkeit zuerst fallt, wobei bann bas Orybul an loft bleibt.

Gifenchlorar ober falgfaures Gifenorpoul (Protochlure de fer.)

1665. Man bereitet es burch Muflofung bes met fchen Gifens in magriger Salgfaure bei gelinder Ban es entbindet fich Wafferftoff und man erhalt eine gr Eifenchlorursolution. Bird biefe abgebampft und roth glübt, fo bleibt bie trodne Berbindung gurud; biefe fchmelgbar, aber nicht fehr flüchtig. Gie fublimirt fich boch in weißen glimmerartigen Blattchen, wenn man fie einer irbenen Retorte bis gur Rothglut erhitt. Wirb gefchmolgen, fo troftallifirt fie beim Erfalten gu einer bl rigen Maffe, von grauem metallischen Unfeben. Cauerftoff mird fie noch unter ber Rothglut gerfest und Gifenoryd verwandelt. Bei buntler Rothglut mirb t Gifenchlorur burch Wafferbampfe gleichfalls gerfest und m erhalt Salgfaure, Bafferftoff und ichwarzes Gifenornb. 1 fenchte Luft reagirt auf boppelte Beife, indem fich Chl Salgfante und Gifenoryb bilbet.

Das Eisenchlorür ist im Wasser fehr auflöslich t färbt es biaß grün; aus ber konzentrirten Auflösung schief smaragdgrüne Tafeln an, welche Krystallwasser enthalt



en wird weiß glühend und es erzeugt Eisenchlorid in mge, welches sich verstüchtigt. Der gelblich braune Dampf dichtet sich in den kältern Theilen der Röhre und krystals in in dunkelbraunen metallisch-glänzenden Schuppen. Im kiser löst sich das Chlorid sehr leicht auf unter beträchtlicher dirmeentwicklung; an der Luft zersließt es schnell. Dampft in die Austösung wieder ab, so erhält man nur sehr wenig kind wieder, dagegen erzeugt sich Salzsäure und Eisenstoh, welche sich von einander scheiden, noch ehe die Masse wiede, was erseht hierans, daß das Eisenchlorid in siene Temperatur das Wasser gerade so wie das Chlorür siest. Der Sauerstoff dagegen zersetzt das Chlorür und kindandelt es in Ornd, während das Chlor frei wird.

Man bereitet das hänfig als Reagens gebrauchte Eisenstend durch Auslösen des Drydes in Salzsäure, oder durch bestaden des Metalls mit Königswaffer. Die Chloridaufstagen reagiren stets sauer. Werden sie durch eine zur tigen Zersetzung unzureichende Menge Basis gefällt, so tien Zersetzung unzureichende Menge Basis gefällt, so tien man eine noch nicht näher untersuchte Verbindung tieneryd und Chlorid. Es bildet sich auch ein Dopstolerid von Sisen und Alkalimetall, welches aufgelöst beit und die Flüssigkeit start braun färbt. Das Sisenchlosderichnet sich mit den basischen Chloriden und bildet mit den basischen Chloriden und bildet mit den flüchtiges Salz; es ist zusammengesetzt aus ist. Sisen = 339 und 3 At. Chlor = 663 oder 100 Thl.

Bei der Analyse eisenhaltiger Mineralien erhält man ist Berbindung sehr häufig; dieses Shlorid bildet sehr oft in einen Bestandtheil der in der Medizin angewendeten simmittel und wird in der Färberei gebraucht. Es versich sich gegen basische Chloride wie eine Säure und wird inschlich mit Eisenchlorür Verbindungen eingehen.

Bromeisen. (Bromures de fer.)

1665. Bei gewöhnlicher Temperatur wirkt das Brom hach auf das Eisen, läßt man aber Bromdämpfe über rothschudes Eisen streichen, so bildet sich Eisenbromür in golds

gelben Glimmerblättchen. Unter Mitwirkung des Waffers b gelinder Wärme greift das Brom das Eisen sehr leicht an un es bildet sich eine Auflösung von Eisenbromur. Dieses ve liert heim Erhigen sein Wasser, schmelzt unvolltommen, zu fest sich zum Theil und sublimirt. Es besteht aus 1 At. Eise 339 und 2 At. Brom = 978.

Roch gelang es bisher nicht, reines Eisenbromib ba zustellen; man wurde es wahrscheinlich erhalten tonnen wenn man Eisenorphhydrat in Bromwasserstofffaure auflößt Das Eisenbromur umf ähnlich wie bas Chlorur eine baffel und bas Bromid eine faure Berbindung seyn.

Jobeifen. (Todures de fer.)

1666. Man bereitet das Eisenipdid sehr leicht, wet man Eisenseilspäne, Jod und Wasser auf einander wirk läßt; die erhaltene Austösung ist hellgrün. Um eine vol ständige Reaktion zu bewirken, muß man das Gemenge e wärmen. Rimmt man Eisenüberschuß, so wird die Bildm des Jodides verhindert. Man filtrirt die Flüssigkeit, dahn dis zum Erscheinen des Salzhäutchens ab und überläßt der Arpstallisation. Die wasserhaltigen Arpstalle sind blättig und grün; gelinde erhist verlieren sie ihr Arpstalliser und es bleibt ein reines dunkelbraunes Eiseniodür zurüdlieses besteht aus 1 At. Eisen — 339 und 2 At. Jod = 154



Fluoreisen. (Fluorure de fer.)

1667. Berzelius bezeitete das Eisenfluorür durch Behandlung des metallischen Eisens mit Fluorwasserstoffsäure nor Wärme. Es entbindet sich dabei Wasserstoff, währem die Berbindung in kleinen, weißen vierseitigen Tafeln wiederfällt. An der Luft, vorzüglich bei Erwärmung zersieht sich dieses Fluorür und es bleibt Eisenoryd als Rückstand.

Das Eisenfluorid erhält man als wasserhelle Flüssigkeit wie der Wechselwirfung von Eisenoxydhydrat und Fluorsafferstoffsäure. Abgedampft liefert dieselbe fleischrothe Krystale. Überschüssiges Ammoniak zersett das Eisenfluorid wicht gänzlich, sondern fällt eine dunkelgelbe Verbindung von Visorid mit Oxyd.

Schwefeleisen. (Sulfures de fer.)

1668. Eisen und Schwefel verbinden sich in allen Berstänissen mit einander, wenigstens kann das Eisen in so verstiedenen Proportionen sich mit Schwefeleisen mischen, daß in vom Doppelschwefeleisen bis zum Eisen, welches nur ich so wenig Schwefel enthält, daß man es kaum auf anastischem Wege abscheiden kann, die mannigkaltigsten, dem inze ganz gleichartig erscheinenden Berbindungen darstelle in kann. In mäßiger Glühhitze kann sich sogar das Dopstänweseleisen in Schwefel auflösen, und wenn gleich die Kinne zur Scheidung beider hinreicht, so wird doch der Schwefel in der Masse mit solcher Gewalt zurück gehalten, ins eine weit höhere Temperatur zur Trennung erforderlich kals die Siedhitze des Schwesels.

3wischen diesen unbestimmten Gemengen lassen sich sich feine festen Grenzen angeben. Man nimmt zwar stenlich viele Verbindungen zwischen Eisen und Schwesel nallein einige davon scheinen noch zweiselhaft zu seyn. broöhnlich zählt man fünf einfache Verbindungen, außer zum, welche diese Sulfuride mit einander selbst wieder einzem tönnen.

1669. AchtelsSchwefeleisen. (Sulfure de fer schobasique.) Arfwedson stellte es bar, indem er Mafferstoff in der Glübbige über wasserhaltiges bafice schweselsaures Eisenbryd streichen ließ. Es entbindet fich Maffer und schweslichte Saue, indem ein graues, durch Reiben Metallglanz annehmendes Pulver zurückleibt. Dies sehweseleisen loft fich in verdünnten Sauren auf patigiebt ein Gasgemenge aus 7 Bol. Wasserstoff und 1 Magerstoff und 1 Magerstoff, worans hervorgeht, daß es aus 8 Magerstoff und 1 At. Schwesel zusammengesett ift.

1670. Salb. Schwefeleisen. (Sulfure do for bibasique.) Man erhält es nach Arfwedson burd Reduktion des schwefelsauren Eisenorydule durch Baffer stoff. Man muß das Salz vor der Einwirkung des Baffer ftoffs entwässern. Das Produkt ist ein dem vorigen ähn liches Pulver, welches bei Auflösung in verdünnten Saurel 1 Bol. Bafferstoff und 1 Bol. Schwefelwasserstoff giebt, worand folgt, daß es 2 At. Eisen = 678 und 1 At. Schwefel = 201 enthält.

Die beiden vorermahnten Gifenfulfuride konnen in be Site ben Schwefelmafferftoff zerfeten und vermanbeln fle in eine bem Magnetlies ahnliche Berbindung.

1671. Einfach. Schwefeleisen. (Sulfure & fer.) Die Chemiter wenden dieses gewöhnlich zur Bereitung bes Schwefelmafferstoffs au; es besteht aus 1 At. Eife = 539 und 1 At. Edwefel = 201. Es ift schwerflussige



metallen. Berthier untersuchte diese Doppelsulfuride b empsiehlt das Schwefeleisen. Schwefelcalcium zur Bereis 1g von Schwefelwasserstoff.

Am reinsten erhält man das Einfach Schwefeleisen rch Reduktion des wasserfreien schwefelsauern Eisenorysis mittelst Kohle; auch sindet dieselbe Statt, wenn man sen in höherer Temperatur mit Schwefel zusammenbringt, ein da das Schwefeleisen Schwefel auslösen kann, so läßt sich auf diesem Wege nur sehr schwierig rein darstellen. an bringt Eisenblech und Schwefel in einen Schwelztiegel derhist; beide verdinden sich nun und durch heftiges nern gegen das Ende wird der überschüssige Schwefel absküllirt. Rach dem Erkalten springt durch Biegen des Blechs Schwefeleisen ab, während im Innern das Eisen noch hndar bleibt. Hätte man anfangs zu start erhist, so würde h dieses Eisen im Schwefeleisen aufgelöst und es verunreisgt haben.

Man bereitet sich dieses Schwefeleisen für den gewöhnshen Gebrauch auch, indem man ein Gemenge von gleisen Theilen Eisenfeilspänen und Schwefel portionenweise einen rothglühenden Tiegel nach und nach einträgt. Man iht nach geschehener Verbindung noch ziemlich stark, erhält er gewöhnlich kein reines Einfachsechwefeleisen, sondern 1 Gemenge desselben mit Anderthalbsechwefeleisen.

Erhitt man Doppels Schwefeleisen mit metallischem sen zu gleichen Atomen mit einander, so erhält man auch einfache Verbindung; man nimmt dann ein Gemenge n Schwefelties mit Eisenfeilspänen, welches ein sehr wohls les Produkt liefert, das sich zur Schwefelwasserstoffbereisig sehr gut eignet.

Wird hellrothglühendes Eisen mit einer Schweselstange sammengebracht, so schmilzt es sogleich. Man benützt diese genschaft, um ziemlich dicke Eisenstücke schnell zu durchbohen; dabei wird aber das Metall immer rothbrüchig. Die erbindung des Schwesels mit Eisen geschieht stets mit starer Warmeentwicklung; es läßt sich dieß am besten zeigen, enn man Eisendraht in glühende Schweseldampse hält, elche man aus dem Zündloche eines bis zur Rothglut ers

histen Flintenlaufes hervorströmen läßt. Der Eisenbre brennt im Schwefel fast eben so lebhaft als im Sauersto gase, und es bildet sich Schwefeleisen.

1672. Fällt man ein Eisenorybulfalz mit einem eins chen Schwefelalkalimetall, so erhält man bas Schwefeleis als Hubrat in Form eines schwarzen Niederschlages, tausgesüßt werden kann, so lange bas Waschwasser noch Saufgelöst enthält; läuft aber basselbe rein durch, so löst Spuren bavon auf und farbt sich grün.

Das Schweseleisenhydrat zersett sich an der Luft, dem das Eisen in Oryd übergeht und der Schwesel fwird. Sett man große Massender Luft aus, so steigert sich lErhitzung oft sogar bis zur Rothglut. Auf ähnliche Westuchte Lemery die Bulkane nachzuahmen. Er nahm Eisenfeilspäne und 40 Schwesel, machte das Gemenge tetwas Wasser zu einem Teige an und erwärmte es gelir in einem Glas-Ballon. Im Sommer hat man die Erwmung gar nicht nöthig, denn das Gemenge reagirt sch nach Verlauf von einigen Stunden. Das Eisen, der Schufel und das Wasser verbinden sich unter beträchtlicher Wiesentbindung; der Wasserschuß verdampst und es e wickelt sich gleichzeitig etwas Wasserstoff und Schweselw serstoffgas.

Mirb biefes Schwefeleisenhybrat gegen ben Butritt !



Wasserbampsentwicklung, welche stets die Bildung des Schweseleisens begleitet, eine Art von Eruption. Das Schweseleifen wird emporgeschleubert und entzündet sich an der Lust. Dieses Erperiment zeigt zwar die mechanischen Wirkungen der Bulkane und ist mit Wärmeentbindung begleitet, allein die chemischen Erscheinungen derselben bietet es durchans nicht dar.

Die so leichte Entzündung des Schwefeleisens erflärt rerschiedene sehr interessante Erscheinungen. So z. B. widers sehen gewisse Schwefeltiese der Einwirkung der Luft sehr gut, während andere im Gegentheil sehr schnell effloresziren, aufschwellen, zerfallen und sich in schweselsaures Eisenorydul verzwandeln. Das Strahlties oder Wasserties verhält sich auf diese Weise selbst in ziemlich trochner Luft. Man erklärt dieß aus der Annahme, daß zwischen dem Doppelschweseleisen Einsachsschweseleisen eingesprengt sen. Aus der Anwesenheit dieses Kieses erklärt man auch die Steinkohlendrände. Es giedt mehrere Rohlenslöße, welche so start brennen, daß ihre Aussentung unmöglich wird. Zuweilen gerathen auch Steinkohskendusen an der Luft in Brand. Alle diese Erscheinungen lusen sich sehr ungezwungen aus der Reaktion der Luft auf tas zwischen den Kohlen besindliche Schweseleisen erklären.

Anterthalb: Schwefeleisen. (Sesquisulfure de fer.)

1673. Diese Verbindung wird nach Verzelius besteitet, wenn man Schweselwasserstoff über erhitztes Eisensord oder Eisensychydrat streichen läßt, dessen Temperatur bichstens 100° ist. Das Produkt behält die Form des Orystes bei, ist gelblich grün und wird durch Reiben glänzend. In der Hitze verwandelt es sich in magnetisches Sulfurid, indem Schwesel frei wird. Die Säuren wirken so auf dassselbe ein, daß sich Orydulsalze unter Schweselwasserstoffentstindung bilden, während zugleich Poppel. Schweseleisen niesterfallt, welches von den Säuren nicht angegriffen wird. Se besteht übrigens aus 2 At Gisen = 678 und 5 At. Schwesel = 6021

Menn gleich biefes Schwefeleisen bem Orybe entspricht, so läßt es sich boch nicht auf nassem Wege aus ben Orybsalzen barstellen, benn wenn man biese auch burch Einsfach Schwefelkalium fällt und badurch wahrscheinlich ein Anderthalb Schwefeleisen erhält, so läßt sich bieses doch nicht auswaschen und trocknen, ohne wieder burch die Luft zersetzt zu werden.

Siest man dagegen die Salzauflösung tropfenweise in bas Schwefelkalium, so sest fich Schwefel ab und das Eisenstropfalz wird in Orybnisalz reduzirt. Bei fernerm Zutröpfeln erhält man bann nichts weiter als Einfach-Schwesselleisen mit Admelel annenet

feleifen mit Schwefel gemengt.

Doppelt: Schwefeleifen. (Bisulfure de fer.)

1674. Lange konnten die Chemiker diese Berbindung nicht barstellen, jest aber kennt man mehrere Bereitungsmer thoden. Wir erwähnten bereits, daß es sich bei Bildung bes vorigen Schweseleisens erzeugt, Berzelius giebt aber nech ein auderes Berfahren an: er last Schweselwasserstoff über natürliches Oryd oder Orydhydrat streichen bei einet zwischen 100° und der Nothglut stehenden hitze. Ansangs ist die Wirkung sehr lebhaft, es bildet sich Wasser, schweselichte Säure und reines Wasserstoffgas; gegen das Ende der Operation entbindet sich nur wasserstoffhaltiges Schwesselwasserstoffgas. Se erzenat sich also ansangs ein weniger



in eine dem Magnetkiese ähnliche Berbindung. Steigert wan die Temperatur dergestalt, daß ber Rückstand in den Fluß kommt, so geht die Hälste Schwesel fort und es bils bet sich dann Einfachs Schweseleisen.

An offner Luft roth geglüht, verwandelt es sich in schweslichte Säure und Tisenoryd. Die Säuren äußern teine besondere Wirkung darauf, allein vom Königswasser wird es angegriffen und in Eisenchlorid und Schweselsäure verwandelt, indem zugleich ein Theil des Schwesels frei wird.

1675. Das Doppelt Sulfurid findet sich in der Rastur sehr häufig und wird von den Mineralogen als Schwessellies, Eisenties, Schweseleisen ze. aufgeführt. Gewöhnlich frystallistet es in Würfeln oder Pentagonaldodes taedern. Becquerel stellte ihn auf galvanischem Wege dar. Früher gebrauchte man ihn als Flintenstein, ehe uech die Feuersteine zu diesem Zwecke augewendet wurden. Sein spec. Gew. ist 4,8.

In allen Gebirgsformationen vorkommend, bildet er zuweilen sehr mächtige Lager und ist überhaupt ein weit verbreitetes Mineral. In ältern Gebirgsmassen sindet mank ihn gewöhnlich krystallistet, während er im jüngern Gebirge, wie z. B. im Mergelschieser, Mergel, Thon, in der Kreide zc. nur in Nieren und sphäroidischen Knollen vorkommt, die im Innern strahlig sind. Der Lettere als Strahls und Wasserend ber Schweselstick aus älteren Formationen der Luft besser widersteht. Dieses verschiedene Berhalten scheint mehr den rhysischen Eigenschaften als seiner Mischung zugeschries ben werden zu müssen; vielleicht enthält aber auch der Wasserstes Spuren von Magnetsies oder Einfachs Schweselsisen, wodurch eine galvanische Thätigkeit hervorgerusen wird, die das Berwittern an der Luft bedingt.

Richt selten enthalten die Schwefelkiese Silber, Rupser, prosphorsauren und kohlensauren Ralk. Behuss der Unas luse werden solche mit Essigsaure behandelt, um die Kalksalze aufzulosen. Der Rückstand wird dann in verdünntem Rösnigswasser aufgelöst, wobei sich der Schwesel zum Theil abs

fest. Durch Filtriren wird biefer von der Flüfsigkeit abges onder t, bas Filter ausgefüßt, getrodnet und' im Porzellanstiegel verbrannt, wobei die erdigen Theile zurücklieiben. Aus der Flüfsigkeit wird bas Gisenoryd durch kohlensaures Rali, und die Schweselsaure burch Chlorbarium gefällt.

Das natürliche schwefelsaure Sisen verdankt seine Entstehung ber Berwitterung der Schwefelliese. Ist der erzeugte Gisenvitriol längere Zeit der Luft ausgesett, so verwandelt er sich in ein basisches unauslösliches und ein start saures auflösliches Orydsaiz. Letteres giebt dann wieder zur Bildung anderer schweselsaurer Salze Beranlassung, in dem dessen Säure sich zuweilen mit Magnesia, Thonerbe ober Kalt verbindet, womit die Riese sehr oft gemengt sind. Man macht hiervon im Großen bei der Bittersalzund Allaunbereitung Anwendung.

1676. Magnetties. Es ift dieß ein Gemenge von Emfach und Doppelt Schwefeleisen; ober enthält vielleicht auch Anderthalb-Schwefeleisen. Bisher fand man den Magnetties nur im Urgebirge. Er unterscheidet sich vom Schwesfellies durch seine etwas ins Röthliche sich ziehende Farbe, ift aber magnetisch, welche Eigenschaft dem Schwefelliese gänzlich mangelt. Spez. Gew. = 4,52.

Der Magnetlies wird leichter von ben Gauren ange. griffen als ber Schwefelfies, und verändert fich auch leiche ter als biefer an ber Luft. Er besteht aus 6 Alt. Ginfache



Einfach Seleneisen genau untersucht, welches man burch Erhitzen eines Gemenges von Eisenfeilspänen und Selen erhält. Auch wenn man Selendämpfe über rothglühende Eisenfeilspäne streichen läßt, wird diese Berbindung erzeugt. Das Seleneisen ist eine kohärente Masse mit körnigem Bruche, gelblich gran, metallisch glänzend, ziemlich hart und spröbe.

Bor dem köthrohr behandelt, verbrennt ein Theil des Selens mit Rettiggeruch. Dieses Seleneisen ist in Salzsaure auflöslich, wobei sich Selenwasserstoff entbindet; es ist dieß das beste Berfahren zur Bereitung dieses Gases.

Das einfache Selenid kann pulverisirt und mit Selen erhipt in ein höheres Seleneisen verwandelt werden, welches in Salzsäure unauslöslich ist, in der Weißglühhiße aber sch zersett. Das Einfach-Seleneisen besteht aus 1 At. Eisen und 1 At. Selen.

Phosphoreisen. ((Phosphure de fer.)

1678. Es ist grau, streisig ober körnig im Bruche und in ter Rothglut schmelzbar. Es läßt sich leicht in geschobes nen Säulen barstellen. Bei Ausschluß der Lust verändert es sich durch Glühen nicht. In der Lust geglüht verwanstelt es sich dagegen in basisch phosphorsaures Eisenornd. In der Siedhige wird es von der Salpetersäure und dem Königswasser angegriffen und in Eisenornd und Phosphorsaure verwandelt.

Man bereitet bas Phosphoreisen, indem man entweder Pbosphordämpse über glühendes Eisen streichen läßt, oder durch Reduktion bes phosphorsauern Salzes mittelst Kohle. Man kann auch in einem Schmelztiegel ein Gemenge von Koble oder saurem phosphorsauern Kalk und Eisenseilspäne behandeln; auch bloses Glühen der letztern Stoffe ohne Kohle liefert Phosphoreisen.

Das erhaltene Phosphoreisen scheint immer das Nämliche zu senn, denn seine Zusammensetzung scheint mehr von der angewendeten Temperatur als von dem quantitativen Berhältniß und der Bereitungsmethode abzuhängen. Es enthält ungefähr 20 Proz. Phosphor ober 2 At. Gifen unb 1 At. Phosphor.

Bersucht man bas Eisen mit mehr Phosphor zu verbinden, so verstüchtigt sich Letterer in der Rothglut wieder und es bleiben nur 20 Proz. davon in der Berbindung zur ruck. Umgekehrt aber kennt man keine Grenzen, denn der Phosphor läßt sich von 20 Proz. abwärts in jedem beliedie gen Berhältniß mit dem Eisen verbinden. Diese verschiedenen Berbindungen können als Gemenge von Phosphoreisen und Eisen angesehen werden. Das Eisen wird immer durch Phosphor leichter schmelzbar und kaltbrüchig. Das meiste Gußeisen enthält auch etwas Phosphor, welches entweder aus den in den Eisensteinen oder in der Aschen so hänsig enthaltenen phosphorsauren Salzen herrührt. Zum Slück aber ist die schädliche Wirfung des Phosphors auf die Qualität des Eisens doch erst dann vorzüglich bemerkdar, wenn er in größerer Wenge in demselben vorhanden ist.


Rarften fand in diefer hinsicht folgende Resultate: 10000 Gifen und 30 Phosphor geben ein Gifen, deffen Zahigkeit nicht

mertlich vermindert wird.

beigl. " 50 - noch gutes Gifen, welches bem Schlage widerfieht. beigl. " 66 - biegt fich noch im rechten Mintel, bricht

ebgl. " 66 — biegt fich noch im rechten Winkel, bricht aber zuweilen beim Daraufschlagen.

beigl. / " 75 - bricht haufig beim Daraufichlagen oben



Filter, während die durchgelaufene Flüssigkeit noch kohlensfaures, phosphorsaures und kieselsaures Rali enthält. Sie wird hierauf mit Salzsäure übersättigt, zur Trockne abgesdampft und im Wasser wieder aufgelöst, um die Rieselerde abzuscheiden, die man auf ein Filter bringt. Die neuerzdings erhaltene Flüssigkeit wird nun mit überschüssigem Amsweniak versetz, um zu sinden, ob sie Thonerde enthält, welche im bejahenden Falle als phosphorsaure Thonerde geställt wird. Ist diese auf solche Weise abgesondert, so wird sie durch Essigiaure etwas sauer gemacht und mit essigsaurem Blei gefällt. Das niederfallende weiße phosphorsaure Blei wird nun auf einem Filter gesammelt und dann dunkelroth geglüht, um das Gewicht bestimmen zu können. Dieses Salz enthält 19,4 Prozente Phosphorsäure und 5,8 Prozente Phosphor.

ArseniksGisen, (Arseniure de fer.)

1679. Das Eisen kann sich mit Arsenik in verschieden nen Verhältnissen verbinden; die daraus hervorgehenden Produkte sind leichter brüchig, schmelzbarer und härter als das rei:e Eisen. Diese Arsenikverbindungen haben Metallglanz und sind so lange magnetisch als das Arsenik nicht die Sälfte der Mischung beträgt. Verdünnte Säuren greisen das Arsenikeisen an und es bildet sich gewöhnlich dabei Arssenikvasserstoffgas.

Je nachdem das Eisen mehr ober weniger Arsenik ents halt, wird es kalt ober warmbrüchig. Obschon das Arsenik nicht selten in den Eisenminern vorkommt, so ist doch die Zersezung der Arsenikverbindungen ziemlich leicht zu bewirsten, so daß das produzirte Eisen selten damit verunremigt wird. Zwei die drei Prozent Arsenikgehalt machen das Eisen dergestalt rothbrüchig, daß es nicht zu gebrauchen ist; dagegen machen sehr geringe Antheile von Arsenik dieses Metall spröder, allein es läßt sich dieß nur durch sehr seine Versuche ausmitteln.

In der Natur kommt das Arsenikeisen mit dem Magnetkies gemengt vor, und scheint in verschiedenen Barietäten zu existiren. Man fand ein Arsenikeisen, welches aus 1 At. Eisen = 339 und 1 At. Arfenif = 470 jusammengeseit war, allein die am häufigsten vorkommenden Verbindungen dieser Art find anders gemischt. In bem Arsenikeisen von Reischenstein (Schlessen) fand,

Das Anberthalb, Arfenikeisen würde bemnach bestehen aus 2 At. Eisen = 678 und 3 At. Arfenik = 1410 ober in 200 aus 32,5 E. und 67,5 A., was ganz mit Karstens Analyse übereinstimmt.

Man fennt auch ein Doppelt-Arseniteisen, allein nur in Berbindung mit Schwefel im Arsenittics. Es enthält 1 At. Gifen = 339 und 2 At. Arfenit = 940.

1680. Arfenitties. Er ift eine Berbindung von

2 At. Eisen = 678 ober 33.5 34.9 36.04 2 At. Arsenit = 940 - 46.5 43.4 42.88 2 At. Schwesel = 402 - 20.0 21.7 21.08 2020 100.0 100.0 100.00

Der Arfeniffies ift ftablgrau, metallisch glängenb unb froftallistrt in geraden rhomboibalen Prismen. Gpez. Gew. = 6,52. Er findet fich im Urgebirge und besteht aus gleie



ili im Tiegel geglüht, und giebt so freies Eisenoryd und seniksaures Kali. Die Auflösung des Lettern wird mit kgsaure gefätttigt und dann mit eskgsaurem Blei niedergeslagen; das erhaltene arseniksaure Blei wird getrocknet und wogen. Enthält der Arsenikties Robalt und Rickel, so ist e Analyse schwieriger, man verfährt dann wie beim Kupferschel.

Stidstoffeisen. (Azoture de fer.)

1681. Obschon das Gisen keine sehr beständige Bere ndung mit dem Stickstoff eingeht, so fann es sich boch mit mselben pereinigen. Läßt man Ammoniakgas über glüs mbe Eisendrähte streichen, so wird ber Wasserstoff und ein heil Stidstoff frei, zugleich verbindet sich aber auch eine icht immer sich gleichbleibende Menge bes Lettern mit bem ifen. Da das Stickstoffeisen sich in der Hipe zersett, so t es leicht erklärlich, wie die Stickstoffmenge, welche mit em Gifen verbunden bleibt, mit der angewendeten Tempes imr wechseln muß. Despret fand, daß das Gisen 6-7 roz. von jenem Gase aurückhält und nur bei wiederhohlt.Behandlung mit Ammoniak nahm es 10-11 Proz. tiditoff auf. Es folgt hieraus, daß diese Berbindung Gina :16 = Stickstoffeisen seyn muß, ober aus 2 At. Gifen = 678 id 1 At. Stickstoff = 88,5 besteht. Diese Verbindung ist eiß, sprode, magnetisch und wird weniger als das Eisen n der Luft und dem Wasser angegriffen. Spez. Gew. : 5. Stark geglüht verliert sie ihren Stickstoff wieder, lein das rückftändige Eisen verändert sein Auschen daburch dt mehr. Die Gauren wirken auf biese Stickstoffverbins mg ein wie auf gewöhnliches Gifen, allein neben Wassers Aff entbigdet sich auch Stickstoff. Außerdem bildet sich auch ne nicht unbebeutenbe Menge Ammoniat, welche mit ber ngewandten Saure fich verbindet.


Boreisen. (Borure de fer.)

1682. Rach Lassaue erhält man diese Verbindung, tenn man borsaures Eisen mittelst Wasserstoffgas reduzirt. Ins Arfwedsons Versuchen dagegen geht hervor, daß die Versäure unter diesen Umständen nicht reduzirt wird.

Riefeleifen. (Siliciure de fer.)

1683. Man kennt zwar kein reines Riefeleisen, alle bas Riefel verbindet fich fehr leicht mit Eisen, wie die Berzelius und Stromeper zeigten. Rach dem lette Chemiker, ber diese Berbindungen mit großer Sovgfalt i tersuchte, durfte es schwer ober vielleicht gar unmöglich se das Riefeleisen rein von Kohlenstoff zu erhalten. Eben ist es ungemein schwierig diese drei Körper in bestimm Verhältnissen mit einander zu verbinden.

Um bas Ricfel-Rohleneisen barzustellen, mengt wacheselerde, Rienruß und Eisenfeilspäne mit Leinol zu ein Teige. Dieser wird in einen hessischen Tiegel gedrückt unun in einer guten Schmiedeesse wenigstens i Stunde la aufs stärtste geglüht. Man sindet nachher bas Riesel-Rieneisen als kleine Körner in dem Rohlenstaub oder der Kielerde zerstreut liegen. Bei Anwendung von 100 Eis 70 Rieselerde und 3—6 Kohle erhält man eine dehnbit Verbindung; mit 10—12 Rohle oder noch mehr erhält wagegen ein sprödes Produkt. Das spez. Sem. der Kört variert zwischen 6,77 und 7,32. Die lieselreichern sind m der dicht. Stromeyer fand in diesen Körnern v Hauptabänderungen. Die erste streckt sich etwas unter din Hauptabänderungen. Die erste streckt sich etwas unter din Sammer, bei wiederhohlten Schlägen aber zerbröckelt



fann gleich bem Stahl gehärtet werden und läuft beim iffen eben so wie dieser farbig an.

Die sämmtlichen Barietäten sind härter als Schmiedes, geben der Feile nach und erhalten dadurch einen glänsen Strich, besonders die letzte Sorte; übrigens sind sie zueisch und leiten die Elektrizität sehr gut.

Die Schwefelsaure und Salzsaure löst das Rieseleisen hilfe der Wärme auf, und es entbindet sich ein Gesige von Wasserstoff und Rohlenwasserstoff, begleitet von minkenden Öl. Als Rücktand erhält man viel Riesele in Gallertsorm. Salpetersäure und Königswasser greises weit heftiger an, allein um die letten Antheile von en aufzulösen, muß man erhiten, indem die gebildeten selerbetrusten die Metalltügelchen einhüllen. Nach Strosper enthalten die vier Verbindungen

Blättrig Barietal	R örnige Barietät.					Dehnbare Barietar Dichte Denig dehnbar. sehr deh									
 . 5,38 . 9,27	•	•	4,6	•		•	3,1	•	•	•	1,8	•	•	•	1,6
. 85,45							•			•	95,2	•			-
100,00			100,0				100,0				100,0				100,0

Diese Verbindungen gleichen den folgenden so sehr, as wir sie recht wohl hätten zusammen betrachten können.

Roblenstoffeisen. (Carbures de fer.)

1684. Das Eisen und der Kohlenstoff vereinigen sich in verschiedenen Mengenverhältnissen und geben Produkte, welche technisch äußerst wichtig sind, nämlich die verschiedenen kneu von Roh- oder Gußeisen und Stahl. Diese, sowie das kwöhnliche Eisen enthalten Kohlenstoff in nicht fest bestimm- kneportionen. Es läßt sich jedoch nur schwer etwas in dieser Hinscht ausmitteln, theils wegen der geringen knin besindlichen Kohlenstoffmenge, theils wegen der verzisiehenen Verbindungsweise desselben. Vetrachten wir zus das Gußeisen. Man unterscheidet gewöhnlich vier Urstelsselben: das weiße, das gesteckte, das graue und das indatze.

Das gesteckte ist nur ein Gemenge von weißem und schwarzem Gußeisen. Das schwarze bagegen scheint nur ein bentlicher charakterisittes graues zu seyn. Das graue ober schwarze Gußeisen ist weich, körnig und etwas hämmerbarz bas weiße ober gesteckte bagegen hart, krystallinisch und sehr sprobe. Jede Art hietet Bortheile und Rachtheile bei bem verschiedenen technischen Gebrauche bar. Sämmtliche Arten enthalten viel Rohlenstoff und Riefel; als zufällige Bestandtheile aber sinden sich darin auch: Mangan, Phose phor und Schwesel in wechselnder Menge. Wir lassen hier die Analysen mehrerer Arten von Gußeisen nach Gay-Lufe sac folgen.

Graues Gufeifen burch Solgtoble erblafen.

		Bou Pampagn	ıe.		;	Bán Míverntí	Ban Berry, erblafen m etnem Gamenge von Sie und Dolgfohle.							
Roblenftoff	. •	2,100		٠		2,254								
Ricfel .														
Phosphor														
Mangan														
Eifen .														
	_	100,000	_			100,000		_	_	00,000	_			

Graues Gugeifen burd Rote erblafen,

gof@

Bon ber

Bon.

		Bales.	Bales.	Bales.	France-Comte.	Great.			
7		13	0 1	3576	100				

1685. Aus diesen Analysen ist ersichtlich, baß jedes lußeisen als wesentliche Bestandtheile Rohlenstoff und Ries l enthält, und daß alle Arten beffelben als Gemenge von ohlens und Riesels Gisen in unbestimmten Proportionen ju trachten find. In den meisten Fällen scheint es ein Bier-1-Rohleneisen, bestehend aus 3 Proz. Rohlenstoff und 97 roz. Gifen, zu seyn. Dieses ist bann in wandelbaren Beriltniffen mit Viertel-Rieseleisen verbunden, welches 94 Proz. ifen und 6 Proz. Riesel enthält. Daffelbe Biertel=Rohlen= isen ift im weißen Gußeisen mit Achtel oder selbst Sechzehn. d-Rieseleisen verbunden. Ersteres enthält 3,2 Proz. Ried ober ungefähr 30 und das zweite nur 1,67 ober unges abr 30. In vielen Fällen, mo entweder der Kohlenstoff der bas Riesel bereits befannt ist, kann ber andere bieser bestandtheile ziemlich genau nach biefer allgemeinen Formel estimmt werben. Es zeigt sich ferner aus ben angeführten malpsen, daß das graue Gußeisen wenig Mangan enthält, agegen scheint dieses Metall gewöhnlich im weißen Gußeisen erzukommen, ohne jedoch ein wesentlicher Bestandtheil des. lben zu fepnt.


1686. Die Resultate zeigen, welches Interesse die Anasien des Gußeisens für den Eisenhüttenmann haben milsen; allein die Mängel und Nachtheile, welche die Anwesenzit des Phosphors oder Schwesels am Gußeisen erzeugen, achen diese Analysen noch viel nothwendiger, vorzüglich wenn es sich darum handelt das Schmelzverfahren voer den uschlag hiernach einzurichten.

Um das Gußeisen möglichst genau zu analystren, muß tan wegen det so geringen Menge der Bestandtheile desselsen zur Bestimmung eines jeden dieser Stoffe eine besondere veration vornehmen. Man löst das Gußeisen zuerst in tomigswasser auf und dampst es zur Trockne ab; der Rückstand wird nun mit der drei dis viersachen Gewichtsmenge belensauren Natrons gemengt und im Platintiegel rothgeslicht. Hierauf löst man die geschmolzene Masse in Salzskure auf und dampst wiederum zur Trockne ab. Man des suchtet diese nun mit etwas Salzsäure, verdünnt sie mit Basser, siltrirt und erhält so die Kieselerde auf dem Filter,

worque bas im Gifen enthaltene Riefel fehr leicht berechm -

Die Auflösung wird mit tohlensaurem Natrum gefäß ber Niederschlag wohl ausgefüßt, getrochnet und mit bereifachen Menge tohlensauern Kali's geglüht, hierauf wi der aufgelöst und siltrirt. Das Eisens und Manganodibleibt jest auf dem Filter; man scheidet sie auf eine spat näher zu bezeichnende Weise. Die filtrirte Flüssigkeit wir nun mit Salpetersäure gesättigt und mit essigsaurem verset, um phosphorsaures Blei zu erhalten, woraus fi dand leicht der Phosphorsaures blei zu erhalten, woraus fi

Um den Kohlenstoff zu bestimmen, mischt Gay. ?n fac das Gußeisen mit der 8—10fachen Menge rothen Que silberorydes, und bringt das Gemenge in eine Porzelle röhre. An dem einen Ende derselben wird eine Retorte a gebracht, welche chlorsaures Kali emhält, in die ande Mündung der Röhre paßt man ein gebogenes Glasrohr et welches man unter eine mit Quecksiber gefüllte Glet gehen läßt. Die Porzellanröhre wird hierauf roth geglüt und wenn alles Gas, was sich aus dem Gemenge erzeugt kaun, übergangen ist, erhist man die Retorte, um noch bletten, möglicherweise vielleicht noch unverbrannten Eise theile vollständig zu verbrennen, und so den Apparat m Sauerstoffgas gleichsam zu reinigen. Die ganze Men




in Ere ermann in an article de la company de

Ei fin. birf ti naum im bis finne datheire kn knikmien. Einer in nientliche die die die der kigenspreise der Gonoria am in. biskryteite dieser kilaren. ansien

Außer den erwahnten Verdindungen erbalt man dautig mch Graphit oder frwäallinischen Roblenstoff. Bieweilen scheidet fich auch eine graphitabuliche Masse ab, die aber vom Nagnet angezogen wird und ein Robleneisen in. Der Roblenstoff bilbet ferner nicht felten eine ber humussäure abni liche Substanz, welche sich in Alfalien auflöst, biese braut färbt und sehr brennbar ist; man könnte sie Brauntohle neunen

Bon ben benannten Stoffen existiren nur ber Grapbit und bas bem Graphit abnliche Robleneisen vorber im Gufeifen. Das Roblenmafferftoffgas, fo wie bie feften und fluffigen Roblenmafferftoffe find Produtte aus bet Bereinigung bes Roblenftoffs mit bem Bafferftoff bes Baffere. Die Braun-Toble icheint bagegen Sumusfaure ju fenn, welche aus Rob lenftoff und Waffer Befteht. Deren Bilbung icheint bas 30 fammenwirten ber Letteren gut erforbern und erzeugt fich wahrscheinlich bann, wenn ber frei werbenbe Rohlenftoff mit Cauten in Berührung fommt. Mus ber Bilbung biefer vers fchiebenen Berbindungen läßt fich schliegen, bag ber Roblem ftoff fich im feinft gertheilten Buftanbe abicheiben muß, mas eine innige chemische Mlichung zwischen ihm und bem Glien voraussett. Da bie fich bildenben Berbinbungen nicht immer biefelben find, fo icheint baraus hervorzugehen, bag bas Gifen nicht ftete auf gleiche Beife mit bem Rohlenftoff ver bunben ift. Fahrt man fort biefelben naber gu ftubiren, fo wird man ohne Zweifel hierand einft viel Licht über bit bestimmten Berbindungen ethalten, welche bas Gugeifte tufammenfeben.



1639. Die verschiedenen Kohlenstoffverbindungen, welche ch bei der Auflösung des Roheisens bilden, und die nach der latur des Eisens oder nach der angewandten Säure variisen, verdienen näher betrachtet zu werden.

Wird das Eisen in verdünnter Schwefelsäure ober Salzsäure aufgelöst, so bleibt das graphitähnliche Kohlenstifen zurück. Dieses scheint immer aus 60 Eisen und 40 Kohlenstoff zu besichen und entspricht sonach einer Berbinstung von 1 At. Eisen und 6 At. Kohlenstoff; es ist magnestisch und verwandelt sich durch Glühen an der Luft in Kohslensäure und Eisenoryd. Durch Schwefelsäure und Salzsäure kann das Eisen daraus entsernt werden und es bleibt dann ein braunes der Humussäure sehr ähnliches Pulver zurück.

Die konzentrirte Salzsäure löst bas Eisen ohne Rückstand auf, indem der ganze Roblenstoffgehalt in Roblenwassserftoff übergeht. Die konzentrirte Schwefelsäure hinterläßt nur einige Spuren eines braunen der Humussäure ähnlichen Pulvers. Die verdünnte Salpetersäure oder das Rönigsmasser lassen einen rothbraunen Rückstand, der durch diese Sauren selbst wieder, wenn sie konzentrirt augewendet wersten, sogleich gänzlich zerstört wird.

Der ungehärtete Stahl verhält sich wie das Sisen. Die konzentrirte Salzsäure hinterläßt bei ihrer Einswirkung keinen Rückftand, indem der Rohlenstoff ganz in Rohlenwasserstoff übergeht. Die verdünnte Schweselsäure und Salzsäure lassen einen graphitähnlichen, reichlichen Rücksünd zuruck. Die konzentrirte Schweselsaure sondert auch viel graphitähnliches Kohleneisen ab, verwandelt dieses aber schnell wieder in Humussäure. Die konzentrirte Salpetersäure rerhält sich auf dieselbe Weise, ist aber diese Säure verdünnt, se erhält man keine graphitähnlichen Schuppen, indem der zesammte Kohlenstoff in Uzulminsäure verwandelt wird.

Der gehärtete Stahl giebt ein graphitähnliches Kohleneisen. Es löst sich ohne Ruckstand in der konzentrirzten und kochenden Saure auf; die konzentrirte Schweselzsaure hinterläßt einen geringen kohligen Rückstand. Die konzentrirte Salpetersäure verwandelt den Kohlenstoff in Azulminsaure. Die verdunnte Säure dagegen sondert ans

fange ichwarze Floden ab, welche fich aber balb in Azuli faure verwandeln. Die verdünnte Schwefelfaure und Cfaure geben ftete einen Rücktand von humusfaure.

Annlich wie der gehärtete Stahl verhält fich bas we Robeisen, manche Erscheinungen zeigen sich aber noch schiedener. Die konzentrirte kochende Salzsäure löft es i Rückkand auf. Die Schweselsäure läßt etwas schw Roble zurud. Die Salpetersäure sondert schwarze Flo aus, welche sich bald in Azulminsäure verwandeln. nicht orpdirenden Säuren lösen bieses Robeisen nur schwierig auf und geben humussäure.

Das graue Roheisen zeigt ein minder bestimn Berhalten. Die konzentrirte, kochende Salzsäure löst schnest auf und läßt einen Rücktand von Graphit ober ner Blätterkohle. Die Schweselsäure giebt dieselben hufte, es bildet sich zugleich aber auch Humussäure. Salpetersäure und das Königswasser geben gleichfalls C phit und Azulminsäure. Die merkwürdigste Wirkung äu die Schweselsäure und Salzsäure bei gewöhnlicher Ter ratur. Die Wirkung dauert mehrere Monate und es tr sehr verwickelte Resultate auf. Außer Kohlenwasserstoff einer öligen Substanz erhält man auch einen reichlichen ligen Rücktand. Hieraus zieht bas Abkali Humussäure färbt sich dunkelbraun, indem graphitartige Schuppen zur



Auf dieses Verhalten gründete Karsten seine Ansiche ten. Es wird zwar dadurch die Theorie dieser Verbindungen sehr aufgeklärt, allein die Rolle, welche das Kiesel bei tiesen Reaktionen spielt, ist noch unbekannt.

Es bleibt bemnach zu wünschen übrig, daß man fortfahre, Bersuche in dieser Urt mit Gußeisen, Stahl und Stabs eisen anzustellen, um die Art der Berbindung des Rohlenstoffe zu erforschen. Man behandle also nur die verschiedenen Berbindungen durch Sauren. Ift die verdünnte Gaure nicht orndirend, so entbindet sich Wasserstoff oder Kohlenwasserstoff verbunden mit einem flüchtigen Glartigen Stoff, ber fich jum Theil schon an den Gefäßmänden wieder absett. Man erfennt die Gegenwart dieses Dles an dem Geruche bes Ga-Um daffelbe isolirt barzustellen, läßt man das Gas burch absoluten Alfohol streichen, welcher es zurüchält, und aus welchem es durch Wafferzusatz gefällt werden fann. Es scheidet sich das-Di ab, und sammelt sich auf der Ober-Nachbem bas Metall aufgelöst worben, bleibt ein fläche. tohliger Rückstand. Dieser ist bald schwarz, bald grau wie Graphit; bald ift er röthlich braun ober stellt fich zuweilen auch in mehreren Abanberungen zugleich bar. Aptali ober Ratron scheiden die röthlich braune Rohle bavon, die sich darin auflöst und gerade wie humussäure verhält. Wird ber Rückstand ausgewaschen und getrochnet, so zieht ber Magnet alles graphitartige Kohleneisen baraus an, welches aus 60 Gifen und 40 Rohlenstoff besteht. Es bleibt nun reis ner, höchstens mit etwas Rieselerde gemengter Graphit zus rud, ba das Ugfali den größten Theil dieser Erde schon aufgenommen hat. Um aber ben Gehalt berfelben genau zu bestimmen, muß man eine besondere Operation zu bem Ende vornehmen.

Da das Chlorsiber auf das Noheisen reagirt, so benützte man es zur Analyse desselben; es entbindet sich Wasserstoff, der wahrscheinlich von der Gegenwart des Riesels herrührt. Man kann beide bei gewöhnlicher Temperatur auf nassem Wege auf einander wirken lassen: man nimmt nämlich ein Stück geschmolzenes Chlorsiber, auf welches man das Stück Gußseisen legt und mit Wasser befeuchtet. Man läßt das Ges

menge ruhig wirken und erhält zulest metallisches Gilber und in Salzsäure aufgelöstes Gisen. Bur Auftösung von I Thl. Eisen werden 8—10 Thl. Chlorsilber erfordert. Man erhält auf, diese Weise den ganzen Kohlenstoffgehalt des . Eußeisens, allein der Rückstand ist nicht reiner Kohlenstoff, sondern euthält häufig Graphit, graphitartiges Kohleneisen und rothe Kohle, sowie auch Rieselerde. Das Chlorsilber wirkt also wie die Säuren und der Rückstand muß auf die selbe Weise analysiet werden.

2000. Graues Robeifen. Dieses variirt auf bem Bruche von Schwarz bis zu Bellgrau; es ift um so dunkler, je dichter und geschlossener das Korn desselben ift. Die Tertur gleicht bald einem körnigen Gewebe, bald ift es eben auf dem Bruche. Rie sindet man ausgezeichnete Arystalle darin, oder es sind dieselben dazwischen eingelagerte Presdukte.

Dieses Roheisen ift zu porös als daß es eine schöne Politux annehmen konnte. Es wiegt zwischen 6,79 und 7,05, worans sich schon seine Porosität abnehmen läßt, benn das weiße Gußeisen ift dichter, obgleich der Eisengehalt in bei den derselbe ist. Das graue Gußeisen läßt sich feilen, meis seln und leicht bohren. Es nimmt selbst Eindrücke vom hammer an. *) 20—40 Nillimeter dicke Stäbe zerbrechen bei einer Belastung von 9 bis 13 Kilogr. für den Millimes



Das Gegentheil zeigt sich hinsichtlich bes Miderstandes beim Zerschmettern. Gewöhnliches graues Roheisen kann nur 60—100 Kilogr. auf dem Quadratmillimeter tragen, wähsrend die Last auf 100—150 Kilogr. steigen kann, wenn es dünn gegossen und während des Erkaltens weiß geworden ist. Ist der prodicte Gegenstand graues Roheisen, so wird es platt geschlagen, sobald die Last groß genug geworden ist. Ist es dagegen weißes Gußeisen, so wird es unter Lichtents wicklung und mit einer lebhaften Detonation in Pulver verswandelt. Das graue Roheisen ist leichter schweizbar als das Stadeisen, allein schwerstüssiger als das weiße Gußeisen. *) Es dehnt sich beim übergang vom tropsbaren in den starren Zustand aus. Die lineare Ausdehnung des Gußeisens vom flüssigen Zustand gerechnet die zur gewöhnlichen Temperatur beträgt 36. **)

Wird das graue Roheisen unter Ausschluß ber Luft geschmolzen und läßt man es bann langsam erfalten, so bebalt es feine Eigenschaften unverändert; durch schnelles Erkalten wird es weiß. Dieß findet immer statt, wenn man et noch flussig in faltes Wasser bringt, oder sehr dunne und Heine Gegenftände bavon gießt. Schnelles Erfalten wirft überhaupt immer auf gieiche Weise. Wird graues Roheisen in großen Maffen gegoffen, jo-erleidet es feine Beranderung, Stude von mäßiger Größe bagegen find im Innern grau und außen weiß, weil ber Rern nur langsam er-Daß bas Robeisen, wenn es in großen Masfalten fann. jen gegoffen wird, seine Beschaffenheit nicht verandert, ift leicht begreifiich, weil es nämlich dann felbst auf ber Oberflache nur langsam erfalten fann. Man fann biesen Umfand benützen, um Objefte zu gießen, deren Oberfläche graues Gisen ift, mahrend der Kern weiß geworden. Mau

Die Schmeigbarfeit des Sisens fieht im Allgemeinen mit dem Rohlengehalt befieiben im geraden Verhaltniß, sie wird gewohnlich zu 17 bis 180000 Jahrrend, und 120-1300 Wedgm. augenommen. A. u. E.

Mach dem Erflarren und weitern Abfuhlen sicht fich das Gifen und awar graues weniger als weißes zusammen, weehalb auch die Formen zu den Guß. waaren, welche genaue Dimensionen haben sollen, um so viel großer gewacht werden mussen als die Naumverminderung oder das Schwinden betragt. In der Braxis rechnet man durchschnittlich auf 1 Fuß 1/8 Boll Echwindmaaß. U. u. C.


läßt zu bem Ende die gegossene Masse langsam erklakten und taucht sie bann, während der Rern noch flussig ist, in taltes Masser; dadurch verwandelt sich dieser durch plösisches Abfühlen in weißes Gußeisen.

Saufig wird bas weiß geworbene grane Gußeisen wie ber weich gemacht (aboucirt ober getempert), indem man es aufs neue in Rotestaub glubt, wodurch es in graues Gus

eifen übergeht. *)

Wird das grape Roheisen an der Luft erhipt, so verändert es sich nicht so schnell als das weiße. Obschon es schwerer schmelzbar ist als dieses, so fließt es doch vollsommener. Diese Eigenschaften geben ihm einen Borzug in allen Fällen, wo eine zweite Schwelzung erforderlich ist, denn es füllt alle Theile der Form vollsommen aus und man hat dabei weniger Abgang. Das grave Roheisen muß schnell geschmolzen werden, denn wenn man es lange an der Lust rothglühend erhält, so wird es pulverig und verliert seinen Zusammenhang. In diesem Falle ist es großentheils in dehnbares Eisen verwandelt und kann nun nicht mehr ges schmolzen werden.

Grancs Robeisen rostet leichter und tiefer als weißes, und zwar theils weil es poroser ist, theils weil es weniger Roblenstoff chemisch gebunden enthält und endlich weil der Graphit und das Eisen darin getrenut existiren, wodurch eine aalvanische Thätigkeit entstehen kann, die im weisen



der Keile und dem Bohrer, zerbricht unter dem hammer und Meisel ohne Eindrücke von diesen anzunehmen. Dieses Roheisen ist viel weniger zähe als das graue, kann aber nicht so leicht zerschmettert werden. Es ist leichter schmelzbar als das graue, und dehnt sich auch beim Erstarren aus, allein in minderem Grade.

Das weiße Gußeisen erlangt die Haupteigenschaften des granen, wenn es in porösen Substauzen eingehüllt längere Zeit rothgeglüht wird. Kohlenstaub, Graphit, Thon, Kreide, Knochenasche und rothes Eisenoryd bringen diese Wirfung herver, die beiden letten Körper aber werden geswöhnlich den übrigen vorgezogen. Schon Reaum ür des schaftigte sich viel mit dem Tempern des Gußeisens. Es scheint diese Eigenschaftsveränderung des Eisens darans erzstärlich zu seyn, daß der Kohlenstoff einen andern Aggregatzustand annimmt und sich zum Theil ans dem Eisen absondert, mit dem er vorher chemisch verbunden war. Wenn wirklich, wie man versichert, das getemperte Eisen sein Geswicht nicht verändert, so ist dieß die einzig mögliche Erklästungsweise. *)

Glüht man das geschmolzene Gußeisen an der Luft, so wird es dick und erstarrt endlich. Es wird dadurch in Stahl verändert, indem ein Theil Rohlenstoff verbrennt. Schmelzt man das weiße Gußeisen bei sehr hoher hiße und

etart mit Blutstein und Rohlenpulver adoucirtes Eifen in ganzlich verandert im Bruche. Die außere Schicht gleicht verbranntem Stabeisen, die nachit felgende ift flahlartig und der Rern von dunkler schwarzgrauer Farbe. Zwischen den einzelnen Schichten liegt oft ein ganz weißes Pulver, welches bei maberer Untersuchung sich als Riefelerde eharakteristet. Wird das einmal adoucirte, nunmehr ftrengslussige Eisen im Tiegel nochmals umgeschnielzen und dann zu feinen Gegenstanden wie z. B. zu Sufeisen. Thürbeschlagen ze. vergofien und aufs Neue getempert, so erhalten diese Sachen einen außersordentlichen Grad von Weichbeit. In England wird das Meichelsen, weldes eine ganz besondere Biegsamkeit und Zähigkeit besigt, so daß daraus die verschiedenartigiten Gegenstande fur Schlosier. Buchsenmacher ze. gefertigt werden können, aber nicht auf diese Weite, sondern aus dunkelgrauem Redeiten erzeugt, welches im Aupolosen mit Kote umgeschmolzen und vergassen wird. Die erkaltenen Guswaaren werden dann in Kote, und Blutsteinpulver gepackt und 4 die 6mal 24 Stunden maßig geglüht. U. n. C.

läßt es langfam ertalten, fo verwandelt es fich nach Rars

Ren in graues Robeifen.


Die Anwesenheit bes Schwefels erzeugt fast immer weißes Robeisen, benn glubt man graues mit etwas Schwestel, so verwandelt es sich in weißes, welches burch langsames Erkalten nun nicht mehr gran wird. Der Schwesel scheint also auf die Graphitbildung Einfluß zu haben. *)

Auch der Phosphor wirkt wie der Schwefel, und verhindert noch mehr die Graphitbildung. Man findet fast in allen Roheisensorten Phosphor, wodurch sie leichter schmelzbar und bunnflussiger werden. Es eignet sich beshalb bas phosphorhaltige Nicheisen besser zum Gießen feiner Gegens stände.

Stabl. (Aciers.)

1692. Man begreift unter biefem Ramen verschiebene Gifenarten, welche ungefähr 99 Proz. Gifen enthalten und folglich höchsteus 1 Proz. Rohlenstoff, **) Riefel ober Me-

^{*)} Ein Minimum von Schwefel in der Beichittung hat der hattenmann, welcher fein Robeifen ju Gefchän ober Maichienentheilen vergießen will, febr geen, weil deim gaarsten Sange des Ofens das graue Eisen bann weniger Graphit enthält, also bedentend fester wird. In Geweben scheint dieses langit besannt ju fenn. (G. Mener über das Eisenbuttenwesen in Schweden. Berlin 1829). In dem schweseleisenhaltigen Robeisen ist weniger ook leneisen; es tann sich also darans, selbst wenn es füssig langere Zeit ben böchten higgenden ausgelest bleibt, nur wenig Graphit bilden. Robeisen,



le, die entweder absichtlich oder zufällig damit legirt wurst. Der Stahl ist sonach hinsichtlich seiner Zusammensetzung die seiner äußern Kennzeichen nicht bestimmt charafterisirt. wöhnlich theilt man die verschiedenen Stahlarten in vier unptvarietäten: den natürlichen Stahl, den Sements.

141, den Gußstahl und den damaszirten Stahl. Der Stahl unterscheidet sich vorzüglich vom Eisen durch t merkwürdige Eigenschaft: durch schnelles Abkühlen eine

sopby, by John Dalton, Manchester 1827.) Er fagt: "Gewöhnlich wird Stahl als eine Berbindung von Gifen mit Rohlenftoff betrachtet. Der Berbindungsjuftand ber Rohle mit dem Gifen ift aber soch nicht hinlanglich erwiesen. Rach Collier (Manchester Memoires vol. V. p. 120) gewinnt Gifen 1/180 feines Gewichts, wenn es in Stahl verwandelt wird, was Dushet auch bei tohlenstoffreichem Ctabl beftätigt. Gifen, welches indes nur 1/90 bis 1/100 Roblenftoff aufgenommen, hat an Gewicht verloren. (Philos. Magazine vol. XIII.) Brusbet nimmt 1 Proj. Roblenftoff im Guffahl an; analytischen Linterfuchungen ju Folge ift aber fein Grund vorhanden, ju glauben, daß Statt fo viel Robtenftoff enthalte. Wird reiner Stahl in verdünnter Gamefelfaure aufgeloft, fo entwidelt fich Rohlenfaure und Rohlenoppdgas freies Bagerftoffgas, auch ift ber Rudftand nicht toblehaltig. 3ch bin baber geneigt anzunehmen, dag die Eigenschaften, welche Stahl vom Gifen unter. fceiden, mehr einer besondern Arritallifation oder Lagerung der Eisen. atome als einer Berbindung mit Roble ober andern Gubftanzen, juguschreiben find. Bei ber Stahlerzeugung wird bas Gifen größtentheils bis jur Somelihige erhitt und diefes in ein die Renftallisation begunftigen-Wir feben, daß fcon beim Sarten ber Ctahl fich ganglich verandert, wobei meder Aufnahme noch Berluft einer andern Gubftang Ratt finden tann und nun Dieje Umanderung blos einem neu erfolgten Lagerungs. oder Anordnungs. Berhatniffe der innern Theile jugeichrieben merten. Warum follte tem Unterschied des Stahles vom Gifen nicht dieselbe Urfache ju Grunde liegen?"

And Thomas Clarke in dem Edinburgh. Journal of Science Nro. 16 fagt: "es mag die Rohle entweder wesentlich oder unswesentlich bei der Stahlerzeugung seyn, so bleibt doch ausgemacht, daß die Rohle nicht auf die Weise mit dem Eisen verbunden gedacht werden kann wie z. B. der Schwesel in Schweselverdindungen. Die Structur des Stahls in allerdings von der des Eisens verschieden, deshald ift aber noch kein ches mischer Unterschied mischen beiden anzunchmen, eben so wenig mie zwischen Wasser, Sis und Wasserdampf ein chemischer Unterschied nicht Statt sindet. Bedenfalls verdient es eine forgfältige Untersuchung, ob Kohle wesentlich nichtig ist um die Structur des Eisens zu verändern, oder ob hise Allein die Umanderung bewirsen sann?"

beutende Sarte anzunehmen, und burch Ausglühen und lan fames Erfalten bagegen wieder weich zu werben.

Der Stahl ift harter ale das Eisen, selbst wenn langsam erfaltet ist; erhist man ihn aber bis zum Rothgl hen und taucht ihn schnell in kaltes Baffer, so wird er sehr ha und widersteht dann oft ben besten Feilen. Man nennt die Operation bas harten (trempe), wodurch der Stahl zw harter, aber auch spröder und minder bicht wird. Da bi harten in technischer hinsicht außerst wichtig ift, so woll wir alle dabei obwaltenden Umstände genau untersuchen.

Theorie in enger Bezichung. Wir schen, daß dieser gelehr Metallung annimmt, daß das schnell erkaltete Robeis die im flussigen Zustand ihm eigenthümliche Beschaffenhibeibehält, während im langsam erkaltenden eine Beräderung in der Verbindung seiner Elemente erleidet. Wah schwilch verhält es sich im Stahl ebenso, und zwar so, de der gehärtete eine gleichartigere Masse bildet als der lan sam erkaltete. Hiergegen lassen sich aber noch Einwur machen, denn wenn man auch die Anwendbarkeit dieser The rie dann zugiebt, wenn der Stahl vor dem härten rothg glüht worden, so ist es doch nicht wahrscheinlich, daß de Anlassen, welches bei niedrigern Temperaturen Statt sinde aus denselben Ursachen zu erklären ist.



in taltes Wasser getancht wird, erkaltet plößlich auf seiner Eberstäche; badurch erstarrt diese noch ehe die innern Theile erkalten können, und schließt diese sest ein. Die innern Schichten, welche nun allmählig auch erkalten, können sich nun nicht mehr frei zusammenziehen, weil sie sest an der insern erstarrten Rinde adhäriren, und befinden sich solglich in einem sehr ausgedehnten Zustande, nachdem die Masse ganz erkaltet ist. Früher erklärte man also die Wirkungen ich Hartens aus dem besondern Aggregatzustand, welcher tuch die in allen Richtungen start gespannte Hülle erzeugt wird. Wie lassen sich aber diese Ansichten in Einklang mit den beim schnellen Erkalten des Schwesels und der Bronze assertenden Erscheinungen bringen?

Es fann somit die merkwürdige Wirkung bes Sartens wch nicht genügend erklärt werden. Man könnte jedoch immerhin beibe Erklärungsarten gelten lassen, nämlich baß der rothglühend gehärtete Stahl seine Eigenschaft sowohl der durch ungleiches Erfalten bewirften Spannung seiner Theilden, als auch ber burch plögliches Abfühlen erzeugten besondern Urt ber chemischen Verbindung seiner Bestandtheile verdankt. Auf diese Weise ließe sich dann die Wirtung bes Sartens, so wie die des Anlassens zugleich erflä-Das plögliche Abfühlen (Härten) murbe bemnach zum 3mede haben, bem Stahl biejenige gleichartige innere Beichaffenheit zu ertheilen, welche bie Barte erzeugt; bagegen wirbe bann bas Unlassen die physische Wirkung bes Sar= ters, wodurch der Stahl zu sprode geworden, aufheben; wurde also hierdurch die Zähigkeit des Stahls wieder letgestellt, ohne daß seine Särte aufgehoben würde, welche ligentlich feinen Werth begründet.

1694. Wollen wir nun in technischer Beziehung die mohl für das Härten als für das Anlassen am besten sich innenden Hitzgrade kennent lernen. Allgemein darf man whl annehmen, daß beim Härten der Stahl rothglühend macht und dann in kaltes Wasser getaucht wird. Beim massen erhitzt man ihn aufs Reue, allein nur so stark, daß auf der Oberstäche färbig anlauft. Die Farben, welche

erhitter Stahl nach und nach annimmt und worans m bie ungefähre Temperatur beurtheilt, find: strohgelb, br felgelb, roth, violett, blau, grau, weiß. Gelten treibt m bas Unlassen weiter als bis zu Blau.

Je stärfer der Stahl beim harten erhitt murde, be größer ift die harte besselben. Die Warmeleitungsfähigt des flussigen Körpers, seine Warmecapazität, so wie üb haupt die Temperatur besselben haben den wesentlichst Ginfluß auf die hatte des Stahls, indem er hierdurch er weder langsamer oder schneller abgefühlt wird.

Das Quecksiber hartet am besten; hierauf kommt Sa wasser und Wasser, welches mit Sauren vermischt ist, n endlich sette Körper. In ber technischen Praxis wendet im fast nie Quecksiber, wohl aber mehrere andere Flüssisseit an. *) Pas Anlassen kann seicht eben so verschiedenartig a geändert werden. Bald läßt man den erhisten Gegenstal langsam erkalten, bald taucht man ihn längere oder fürzen Zeit in kaltes Wasser, bevor er noch ganz abgekühlt ist.

Ju der neusten Zeit war man geneigt das Antase ganz einfach als ein Mittel zu betrachten, welches bestimm ift, die Wirkung eines zu ftarfen härtens theilweise wiede aufzuheben. Man nahm an, daß die Schwierigfeit, der Stahl sogleich anfangs ben nöthigen härtegrad zu ertheiler von dem Umstand herrühre, daß der richtige Temperaturges



1693. Gewöhnlich hat der Stahl eine graulich weiße be; im Bruche ist er dicht, eben und metallisch glänzend, ch weniger als das Eisen. Er zeigt eine körnige Textur, um so gleichförmiger und seiner ausfällt, je besser seine alität ist. Er nimmt eine schöne Politur an, was theils seinem dichten Aggregatzustand, von der Feinheit des und der Eigenschaft, nie sehnig zu werden, abhängt.

Durchs Härten erleiden diese Eigenschaften eine theils se Anderung. Seine Oberstäche wird etwas blass und Innern zeigen sich mehr Poren, allein diese Veränderuns sind nur durch die Lupe erfennbar. Die Dichtigkeit Stahls ist verschieden, wie man aus nachfolgenden Unsen ersehen kann:

Gekammerter Gufftahl 7,919 Cewis

Diese Resultate zeigen, daß durch Hämmern die Diche it bes Stahls zunimmt, während dagegen durchs Härs dieselbe vermindert wird. Fortin hat sich davon durch beidende Versuche überzengt, und fand, daß größere blüucke ihr Volum beim Härten verhältnismäßig mehr reßerten als kleine. Die Übereinstimmung dieser Resute mit der ältern Theoric des Härtens, und die Schwiczeit, welche sich darbietet, wenn man dieselbe uach der ent, welche sich darbietet, wenn min dieselbe uach der Eheorien mit einander zu verbinden. Fortin erhielt ende Resultate:

Die Versuche Brissons sind noch genauer, indem er Ausdehnungen durch das spezis. Gew. bestimmte. Er ilt folgende Resultate:

hider Ctabl	nicht gehämmert und ungehärtet .	•	•	٠	•	7,833
deigl.	fart gehammert	•	•	•	•	7,572
tesgl.	fart gebämmert und febr gebartet					
risal	nicht gebanimert aber fark gebartet					

Es ergiebt fich hieraus, daß die Wirkung bes Si merns berschwindet, wenn man den Stahl wieder beim E ten erhipt; denn es findet tein Unterschied statt zwisc Stahl, der vor dem harten gehämmert oder nicht geh mert wurde. *)

1696. Alle Stahlarten können in zwei Abtheilun gebracht werden. Bur ersten gehört ber Rohs ober Schn Stahl, ber Cements ober Brennstahl und der gewöhnl Gußstahl. Bringt man einen Tropfen Salpetersäure dars bildet sich auf deren Oberstäche ein schwarzer Flec ber von dem entblösten Kohleneisen herrührt. Auf weid Eisen erzeugt sich durch gleiche Behandlung nichts Ahnlie

Die zweite Abtheilung begreift alle bamaszirten St forten in sich. Durch Behandeln mit schwacher Salpe fäure werben auf biesen verschiedenartige Figuren sichtl welche von einem krystallinischen oder faserigen Zustand innern Masse herrühren. Die Säure ätt die Obersti weg und badurch treten dann die Zeichnungen hervor.

1697. Rohftahl. Man erhält diefen theils bir aus ben Gifenminern, theils burch Behandlung bes C eifens. In den katalonischen Eisenhütten stellt man bi

Die absolute Festigkeit bes Stahls ist bebeutend größer als die bes eifens und zwar in dem Berhältniß wir 13: 10. Se größer die Festigke besto mehr biesignt und klasisch zeint er fic. Der Stahl wird febreie

die Reduktion des Eisenspathes nach Belieben entweder Eisen oder Stahl dar. Das Produkt heißt ser cedat. Wensdet man Gußeisen an, so entkohlenstofft man es durch Ersdisen an der Luft, und erhält so den Rohstahl (acier brut). hieraus formt man Bündel, die man ausschmiedet (Gerbstahl oder raffinirter Stahl). Wird diese Arbeit dann 2 bis 3 mal wiederhohlt, so erhält man 2 bis 3 mal raffinirten Stahl wiederhohlt, fo erhält man 2 bis 3 mal raffinirten Stahl wiederhohlt, at trois marques). Dieser Rohstahl ist nicht sleichartig durch seine Masse, wird aber durch wiederhohltes Raffiniren immer gleichartiger. *)

Wahrscheinlich ist der Rohstahl zu gleicher Zeit mit dem Eisen entdeckt worden, denn es muß offenbar den ersten Metallurgen sehr schwer gewesen senn nach den damals bestannten Methoden Stabeisen darzustellen, ohne nicht zugleich auch Stahl zu erhalten. Soviel ist wenigstens gewiß, daß man den Rohstahl weit früher als die übrigen Stahlarten faunte. Schon Aristoteles beschreibt die Bereitungsart teffelben,

Es folgen hier einige Analysen von Rohstahl nach Herycart de Thury, in welchem aber der Kohlenstoffgehalt underig angegeben ist.

		2	Bon	Ungar	n.	V	n Riv	tš.
Roblens	off	•	•	0,25	•	•	0,25	,
Riesel	•	•	•	0.78	•	•	0,58	1
Giscn	•	•		95,97	•	•	99,17	
	•			100,0	_	1	00.0	


Der Rohstahl wird gewöhnlich zu Ackergeräthen verarskitet; der 3mal raffinirte Stahl wird dagegen vorzugsweise Kebern und blanken Waffen angewendet.

1698. Cementstahl. Dieser wird aus Stabeisent kreitet, welches man in Berührung mit Kohlenstanb eine Zeit lang rothglüht. Die Umwandlung in Stahl geschieht Anählig von der Oberstäche bis nach dem Innern; dieser Kahl ist deshalb sehr ungleichartig in seiner Masse, wenn

^{9 3}ur Schmeliftahlbereitung eignet fich besonders bas aus manganreichem Epatheisenstein erzeugte Robeisen wegen seiner Reinheit, weil dieses Robeisen mit manganhaltiger Schlade bedeckt ift und aus derselben mehr Mangan und nur einen geringen Antheil Riesel aufnimmt. A. u. E.

er nicht sorgfältig gegerbt wird. Auf feiner Oberfläche i er blafig, weshalb er auch Blasenstahl heißt. Man tan diesen Stahl sehr gut schweißen, sowohl mit fich selbst al mit Eisen. Durch harten erhält er eine bedeutende har und läßt sich sehr gut poliren. Zuweilen ist er brüchig ut baun muß man ihn zum zweitenmale cementiren.

3ft ber Cementftahl gehörig gegerbt worden, fo ceme trirt man ihn jum zweitenmal. Er wirb hierburch vi gleichartiger, nimmt eine ichone Politur an und lagt fi bann ichweißen. Die Fabritation bes Cement. ober Bren ftable murbe chebem in England fehr geheim gehalten ut erft Reanmur lehrte burch feine grundlichen Unterfuchunge bie Grundfage biefer Runft tennen. Wahrscheinlich fchreil fich bie Bereitung bes Brennstahle ursprünglich von bi Operation bes Ginfaghartens (trempe en paquen ber. Dan gluhte namlich bie ju hartenden Gegenstanbe un geben von Roblenpulver in bebedten Befägen roth un fühlt fie bann schnell in Baffer ab; baburch wird bie Dbei fläche in Stahl verwandelt. Man gicht zu biesem Behuf thierifche Roble vor, welche burch Berfohlung wollener gun ven erhalten und wenbet biefes Berfahren vorzüglich'i Mafchienenfabrifen an, wenn manche Maschienentheile au ber Dberfläche ichnell gehartet werben follen. *)



so, damit sie nicht durch Oxydation ihre Schärfe verlieren. Sie werden dann mit Kohlenstaub in Zylinder gepackt, hine reichend geglüht und dann nach und nach herausgenommen und gehärtet.

Die Feilen können auch bloß mit Ruß, den man in Salzwasser eingerührt hat, oder mit Hefe überzogen werden. Ran glüht sie roth, richtet sie wieder, im Falle sie sich ges vorsen haben sollten und härtet sie dann.

Man gebraucht den Cementstahl zur Fabrikation ber Feilen, anderer Werkzeuge und verschiedener Quincailleries waaren. Er läßt sich mit dem Eisen zusammenschweißen, weshalb man ihn vorzüglich zum Anstählen der Hämmer, Reisel, Amboß zc. gebraucht. Mit anderm Stahl oder selbst mit Eisen zusammengeschmiedet lassen sich alle Schneideins strumente daraus verfertigen.

Rachfolgende Analysen wurden von Vauquelin vom Remmelsdorfer Stahl (Moseldepart.) geliefert:

Roblenstoff		è	•	0,79	•	٠	0,68	•	÷	0,79	•	٠.	0,63
Riesel	•	•	•	0,15	٠.	•	0,12	•	•	0,15	٠	•	0.11
Phosphor	•	•	•	0,34	•	•	0,82	•	•	0,79	•	•	1,52
Eisen .	•	•	•	98,72	•	•	98,38	٠	•	98,27	٠	٠	97,74
	-			100,00		1	00,00			00,00		_ i	100,00

Der Rohstahl muß fast immer auf dieselbe Weise zussammengesett seyn. Um sich einen richtigen Begriff von der Wischung machen zu können, müßte man den Rohstahl und den wiederholt gegerbten analystren; denn es ist keinem Zweisel unterworfen, daß durch das öftere Ausglühen dem Stahl Kohlenstoff und Riesel entzogen und derselbe nach und nach wieder eisenartig wird. Man kann also die Natur eines Rohstahls nicht nach demselben verarbeiteten oder aussgeschwiedeten Stahl beurtheilen.


1699. Gußstahl. Er ist der gleichartigste von allen Etahlsorten. Man erhält ihn durch vollkommenes Einschmels

Der auch wie Clouet im Jahr 1758 lehrte, burche Zusammenschmeizen von Stabeizen mit Rohlenfloff. Zerner erhält man Gubilahl aus (in Blut-flein, Hammerschlag und Kohlenflaub) adoueirtem Roheisen, wenn es noch-mals umzeschnielien und adoueirt und sodann mit 5—8 Ahl. Stabeizen dus sammengeschnielien wird. N. n. G.

gen des Cementstahls. *) Durch die Wasserhärtung nimmt er hohe hartegrade an, ohne jedoch an Zähigkeit zu verlieren, wodurch er vorzüglich zu Grabsticheln, Meiseln ic. sich eige net, womit man Eisen, Stahl und Robeisen bearbeiten will. Er nimmt eine schöne Politur an, weshalb man ihm zu seinen Schneideinstrumenten den Vorzug giebt. Die Bereitung des Gusstahls wurde erft gegen das Jahr 1750 erfunden. *)

Ehebem fabrizirte man zweimal geschwolzenen Stahl. Man erhält durch die zweite Schmelzung vortrefflichen sehn gleichartigen Gußstahl, welcher eine herrliche Politur ab nimmt. Seit einigen Jahren hat man es sogar bahin gebracht, Gußstahl zu bereiten, welcher sich nicht nur mit fich selbst, sondern auch mit Eisen schweißen läßt. **)

^{*)} In der Mitte des ubrigen Jahrhunderts ledte in der Rabe bun Gheffielt ein armer Arbeiter Ramens Baller, der vollommen bichte und polirb Ctahtwaljen behnfs der Berfertigung von Gold- und Gilber Gallonen durk Zusammenschmeigen best gewöhnlichen Stahts mit andern Metallen herzustel ben suche. Die Legirungen waren zwar sehr dicht und in der Masse gleichar tig- allen es fehlte ihnen die harte des Gtahls. Bei Fortsepung seiner Lew suche fand endlich Baller zusäufig, daß der Stahl für fich allest ohne Metallusag zum Schmeizen gebracht werden fonnte und badurch vollsommen decht und gleichformig wurde. Baller selbst zog wenig Rupen von seiner wichtigen Entdeckung, indem sein Zeitgenosse hunt ann, die Bichtigkeit berfelben recht erwesend, das Acheimuis Ballers zu erforschen wuste, eine grote Gussingssahlsabrit anlegte und die neue treffliche Stahlsort wirt seinem Ramen gestempelt in alle Länder verbreitete. So fam zi, das



Der Gußstahl hat zuweilen die merkwürdige und schätzbere Eigenschaft sich durch die Luft allein härten zu lassen. Man braucht ihn zu dem Ende nur roth zu glühen und dann mit Luft in Berührung zu bringen. Eine ähnliche Wirtung wigt sich, wenn man den Stahl falt so start hämmert, daß er sich erhitzt und ihn dann ruhig erkalten läßt. Die Hrn. Pencelet fabriziren schon seit 1819 im Großen diese merkwürdige Stahlsorte.

Es scheint, daß der Stahl beim Umschmelzen viel Riesel und etwas Rohlenstoff verliert, menigstens geht dieß aus
den nachfolgenden Analysen hervor. Zu bemerken ist übrigens, daß die mit Stahlanalysen sich beschäftigenden Chemiier häusig mehr Rohlenstoff fanden als Vauquelin. Die
frühern Analysen verdienen überhaupt kein sonderliches Zutrauen, erst das von Gay-Lussac eingeführte Versahren
giebt zuverläßige Resultate.

Die folgenden Analysen von Gußstahl sind von diesem berühmten Chemifer:

•											ranjölla. Qualität.
Rohlanstoff	•	•	•	•	0,62	٠	0,65	•	0,65	:	0,94
Riesel	•	•	•	•	0,03	•	0,00	•	0,04	•	0,08
Phosphor.	•	•	•	•	0.03	•	0,08		0,07	•	0,11
Eisen	•	•	•	•	99,32	•	99,27	•	99,24	•	98,87
				1	00,00	1	100,00		100,00	1	100,00

Ramen einer Stahlsorte, beren Oberfläche durch eine schwache Saure dergestalt angegriffen wird, daß mohrartige Zeichs nungen auf derselben hervortreten. Die orientalischen Säsbelklingen sind häusig aus damäszirtem Stahl versertigt, dessen Bereitungsart aber noch unbekannt ist. Tavernier sagt hierüber: ", der damaszirte Stahl kommt aus dem Kösnigreich Golkonda; er kommt dort im Handel in kleinen laiben von der Größe eines Soudrodes (freilich eine sehr veränderliche Größe!) vor. Man schneidet ein solches Stück entzwei, um zu sehen, ob der Stahl gut ist und schmiedet dann aus jeder Hälfte eine Säbelklinge.

Es geht hieraus hervor, daß der fragliche Stahl in geschmolzenen Ruchen vorkommt, und wir werden in der

That auch sehen, daß ber bamaszirte Stahl ftets ein Guß: stahl ift.

Breant erhielt einen schönen damaszirten Stahl durch Busammenschmelzen von 100 Thl. weichem Eisen mit 2 Thl. Rienruß. 100 Thl. Feilspäne von grauem Robeisen und 100 Thl. Feilspäne bestelhen Eisens, welche vorher ausges glüht worden, gaben ebenfalls einen schönen damaszirten Stahl. Um besten eigneten sich hierzu die ganz schwarzen Robeisensorten. Breant wieß nach, daß der Stahl nur dann damaszirt wird, wenn er langsam nach dem Guße erstaltet. Gießt man ihn in dunne Barren, so nimmt er keine damaszirte Beschaffenheit an. Diese rührt also von einer regelmäßigen Arystallisation het, welche die verdännte Säure auf der Oberstäche enthüllt, und die durch die zum Schmies den des Stahls erforderliche Hipe nicht zerkört wird.

Der bamaszirte Stahl läßt fich im Allgemeinen nut schwer schmieben, nub bieß rührt von seiner styställinischen. Textur her. Weiß geglüht zerbröckelt er sich unter bem Hammer und in der Ritschrothglühhige bricht er. Um nun die richtige Temperatur zu treffen, bei welcher er sich schmies den läßt, muß man sehr erfahren sepu, weshalb man nur äußerst geschickte Arbeiter hierzu brauchen sannt. Die Art wie er ausgereckt wird, hat übrigens einen wesentlichen Ginstluß auf die Form der Zeichnungen, welche er durch die Bes



der Reduftion des Thons der Tiegel herrühren könnte. Ein damaszirter Stahl von solcher Mischung ist in Ostindien unser dem Ramen Woot bekannt. Er wird in Bombay sabrizirt. Das Aluminium wurde von Faraday darin entseckt. Rach Gay-Lussac enthält der Woot;

roher. geschmiedeter.

Pohlenstoff . . . 1,407 . 0,957
Riesel . . . 0,120 . —
Aluminium . . . 0,948 . —
Eisen 97,525 . 99,043

100,000 100,000

Diese Analysen bestätigen das durch Faraday erhaltene Resultat und stimmen auch ganz mit der von Breant ausgestellten Ansicht überein. Da nun das Aluminium im rehen Stahl eristirt, im geschmiedeten aber nicht mehr gessunden wird, so ist es klar, daß der Damast nicht von diessem Metall herrühren kann. Das Aluminium und Kiesel werden beim Ausschmieden orydirt und ausgeschieden. *)

Faraday ahmte den Wooß nach, indem er aus Eisen und Kohle ein sehr kohlenstoffreiches Kohleneisen darskellte. (2) Dieses wurde mit Thonerbe gemengt und stark geglüht; dadurch entstand eine Legirung von Eisen und Alusminium. Diese Legirung wurde nun mit gewöhnlichem Stahl in angemessenm Berhältniß zusammengeschmolzen. Eine selche Behandlung scheint jedoch nicht nöthig seyn, denn der Boot ist nur ein sehr reiner, langsam erkalteter Gußstahl. Hier folgen die Analysen desselben von Faraday

Rohleneisen. Aluminiumeisen. Eisen . . 94,37 . . 96,6
Rohlenstoff . 5,64 nicht bestimmt . 9,00 . . 3,4
100,00 100,0

^{*)} Die Offindier bereiten Woop durch's Zusammenschmelzen von Stabeisen mit Rohle, oder durch Glühen mit Pflanzen, die sich dabei vertohlen. Höchstens 2 Pfund Gisen werden einmal eingeschmolzen; das Vrodust läßt man im Tiegel erkalten, und zerschlägt dann denselben. U. u. E.

³erhadtes Sifen wird mit Kohlenpulver geschmolzen. Ift die erhaltene Maffe hammerbar, so wird fie zerstüdelt und aufs Neue mit Rohle geschmolzen, diese Maffe int dann jo fprode, daß man fie im Morfer zeritogen tann. Das Pul-


Man mengt bas Aluminium mit wenigstens bem Bfachen und höchstens bem 20fachen Gewichte guten Stahles, und erhalt hierburch einen bem Woot ahnlichen Stahl. *)

Faraday und Stodart machten viele Bersuche, noch andere Stahllegirungen barzustellen, woraus sich ergab, daß man burch Zusat verschiedener Metalle die Qualität des Stahls verbessern kann. 350 Silber giebt eine Legirung, welche härter als der beste Gußftahl ist. Sest man mehr Silber zu, so verbindet sich dieses Wetall nicht mehr chemisch, sondern bildet Fasern, welche durch Säureneinwirkung sichte bar werden.

Stahl, welcher mit 180 Ridel legirt ift, liefert ein außerst hartes, fehr politurfähiges Produkt, auf welchem durch Saueren ein schöner Damast erzeugt werden kann. Der Erfinder dieses Stahls ist Fischer in Schaffhausen, der denselben als Meteorstahl in den handel liefert.

Ift der Stahl mit 1-3 Proz. Chrom verbunden, so ift er sehr hart und läßt sich gleich dem Gifen hämmern, und zeigt Damast. Berthier erfand biese Berbindung, welche seit Aurzem bei lattich schon im Großen fabrizirt wird.

Ahnliche Produtte find die Berbindungen des Stahls mit 1-5 Proz. Platin. Breant stellte daraus schöne bar madzirte Säbelklingen bar. Diese Legirungen laffen fich auf manchfaltige Weise abandern, und einige bavon nehmen eine fo berriiche Politur an, daß Faraday und Stodart sie



				doop										•	7,665
Roher	r 280	ЮŞ	non	Boml	day	.•	•	•	•	•	•	•	•	•	7,670
þ	egl.		in S	tuchen	80	n	Be	nga	ler	1	•	•	•	•	7,730
gefchn	solzer	ier i	und g	eschm	iede	tei	r W	Boo	ş t	on	B	eng	ale	m	7,787
gęþām	ımert	es :	Mete	oreise	ŋ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7,965
Eisen	mit	3 7	broz.	Nice	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7,804
••	,, 1	0	"	"		•	•	•	•	•	•	٠	•	•	7,849
Stabl												•		•	8,100
Stahl	mit	10	Proz	. Nid	el	(©	pic	gel)	•	•	•	•	•	7,684
Stabl	mit	1 9	droz.	Gold	ge	Īф	mic	det	•	•	•	•	•	•	7,870
Gtabl	mit	2]	droz.	Gilbe	r	•	,,			•	•		•	•	7,808
Stahl			•			l	*			•	•	•	•		7,732
Stahl			•	-			"					٠		•	7,795
Stabl	mit	3 7	droz.	Nicte	ĺ		,,					•			7,450
Platin	1 T	bl.	und	Eisen	1			ung	eb			•		•	9,862
Platin						•		1	•					•	15,880

Eisensalze. (Sels de fer.)

1701. Die beiden einfachen Eisenornde sind Salzbasen und bilden Salze, welche mit sehr verschiedenen Eigenschaften begabt sind. Sie zeichnen sich alle durch einen süßlichensammenziehenden Geschmack aus. Gelbes Syaneisenkalium fället dieselben entweder blau (Eisenoryd) oder weiß (Eisenorydul) und im letztern Falle färbt sich der Niederschlag an der Luft allmählig blau. Schwefelwasserstoff fället die Eisenssalze nicht, aber schwefelwasserstoffsaures Schwefelkalium erstengt einen schwefelwasserschlag von Schwefeleisen.

Es scheinen die beiden Eisenoryde leicht Doppelsalze bilden zu können, welche hausig in Verbindungen vorhanden sud, die in der Natur vorkommen. Das Eisenorydul ist eine sehr kräftige, das Eisenoryd dagegen nur eine schwache Basis.

1702. Eisenorydulsalze. Die Orydulsalze reagiren sets sauer; sie sind bläulich grün gefärbt und werden nach und nach smaragdgrün, wenn sie sauer sind. Die meisten dieser Salze sind im Wasser loslich, und wenn dies nicht der Fall ist, so lösen sie sich wenigstens leicht in Salzsäure auf. Die wäßerigen Auslösungen derselben absorbiren das Sticksofforydgas sehr begierig und färben sich dann dunkelbraun oder schwarz. Durch Gallustinktur werden sie nicht verändert, wenn die

Luft bavon ausgeschlossen wird. Das gelbe Cyaneisenkalium fället sie weiß, der Niederschlag wird aber an der Luft blan; das gegen erzeugt das rothe Cyaneisenkalium sogleich einen dum felblauen Niederschlag. Die Auflösung der Orybulsalze trübt ich an der Luft und sett einen ochergelben Niederschlag won basischen Gisenorydsalzen ab. Die darüberstehende Flüßseit ist gelblich grün und enthält nun ein Doppelsalz von Gisenoryduls und Oryd, welche unnmehr der Einwirkung der Luft besser als das einfache Orydulsalz widersteht.

Bu ben charafteristischen Eigenschaften ber Orybulfalze gehören noch folgende: Üpfali und Ratron geben damit einen schmußig weißen Niederschlag von Orybulhydrat, der an der Luft zuerst schmußig grün und nachher gelb wird, indem er allmählig in Orybhydrat übergeht. Auf gleiche Weise reae girt das Ammoniaf, zersett aber diese Salze nur theilweise, indem Orybul noch als Doppelsalz oder mit Ammoniat versunden in der Austösung bleibt. Durch kohlensaure Alkaliem werden die Orybulsalze als kohlensaures Sisenorydul gefällt. Letteres verändert sich an der Luft auf gleiche Weise wie das Gisenorydulhydrat, und verliert, in Gisenoryd überger hend, seine Kohlensäure. Das phosphorsaure Natron fällt das Orybul weiß.

Chlor und Brom manbeln die Drybulfalze in Orphfalze' um, indem bas Maffer zerfest wird. Salpeterfaure und andere, leicht Sauerftoff abgebenbe Sauren wirfen auf bie-



inden nur die Auflösung dunkler färbt. Schwefelchankas im färbt dieselben blutroth. Bernsteinsaures und benzoes innes Ammoniak fällen diese Salze und zwar als bräunsielbes bernsteinsaures oder benzoesaures Eisenoryd. Die beitebtinctur färbt die Eisenorydsalze dunkel blauschwarz.

Die Auflösungen neutraler Orybsalze sind rothbraun, weben aber durch einen Säureüberschuß hellgelb. Durch ie Alfalien werden sie vollkommen zersetzt, indem ein röthe gelbes Hydrat niederfällt. Die Reutralsalze zersetzen sichen, wenn sie als verdünnte Auflösungen gekocht wersetzt fällt dann ein Salz mit überschüssiger Basis nieder, wird die Flüssigfeit viel Säureüberschuß enthält.

Anch durch kohlensaures Kali, Natron und Ammoniak went diese Salze vollkommen zersetzt, indem Eisenorydhys ut niederfällt und kohlensaures Gas fortgeht. Durch in derstelltesserfteffgas werden sie in Orydulsalze verwaus indem Schwefel niederfällt. Das Zinnchlorür wirkt sigleiche Weise darauf ein, wird aber selbst in Chlorid ums ündert. Die Eisenorydsalze bilden gerne Doppelsalze.

hwefelsaure Gisensalze. (Sulfates de fer.)

Man kennt jett ein neutrales schwefelsaures Gisenory= 1, und ein neutrales nebst mehreren basischen Orybsalzen.

1704. Schweselsaures Eisenorydul. (Sulfato protoxide de fer.) Es ist gewöhnlich unter dem Ramen uner Vitriol, Eisenvitriol, Kupferwasser besmt. Sehr leicht und einfach läßt es sich bereiten, wenn überschüssiges Eisen mit verdünnter und erwärmter ihmeselsäure zusammenbringt. *) Die Austösung krystallisteim Erkalten. 100 Thl. Eisen erfordern zur Austösung Thl. Schweselsäure von 66°; Vitalis empsichlt, nur 11–160 Thl. Säure anzuwenden und diese mit dem 3fasm Gewichte Wassers zu verdünnen. Unter gewissen Ums

Die Auflösung ift anfänglich blaulich grun, wird aber durch die Einwirtung ber Lust buntler grun. Der jo bereitete Eisenvitriol eignet sich vorzüglich für die Indigdruckfarbe der Favencetüpe und jur Anstellung einer guten talten Aure. 1. Baneroft's Maisiches Wert über Farbefunit aus dem Engelichen von Dingler und v. Rurrer. Rürnberg 1-171. A. u. E.

ftanben tann biefe Bereitungsart vortheilhaft fenn, man murbe bann bie fdmache Schwefelfaure, wie aus ben Bleitammern tommt, am beften bagu anw fonnen. Das erhaltene Galg fruftallifirt in fchiefen un ichobenen Gaulen von blagblauer Karbe; in troduer gerfällt es anfange ju einem weißen Pulver, fpater wird biefes gelblich, inbem es Cauerftoff abforbirt unt wandelt fich in bafifches Drybfalz. Erhipt ichmelzt feinem Rroftallmaffer und wird, biefes allmählig verlie weißes pulveriges mafferfreies Salg. Diefes loft fid langfam wieber im Baffer auf, erhalt aber nach und feine ursprünglichen Gigenschaften mieber. Dit tonge ter Schwefelfaure in Berührung gebracht, wird bas fr liffrte Galg fogleich weiß, inbem es ebenfalls fein Rry fationsmaffer verliert; auch ber Alfohol wirft auf g Beife barauf ein, inbem er aus tongentrirten Muftofi bas Salz ale fcmupig weißes Pulver fället, weil es u lich barin ift. Das mafferfreie Galz besteht aus 1 At. 6 orpbul = 439,21 und 1 At. Schwefelfaure = 501,16; ftallifirt enthält es noch 12 At. Waffer und in 100 Thl. bann 27,13 E., 31,01 G. unb 41,86 W. vorhanden.

Das troftallifirte Salz enthält fast immer etwas Maffer. Berzelius fant 45 und Mitscherlich 43 6 barin. Wahrscheinlich rührt biefer Unterschied von m



mperatur 10° 15° 25° 35° 46° 60° 84° 90° 100° **muitriol** 60 96 114 151 227 263 270 370 (?) 333

Das speziksche Gewicht des krystallisirten Salzes ist bes wasserfreien aber 2,64. Die Austösungen desselben ordiren gleich allen Eisenorydulsalzen viel Stickstossoryd; bei se dunkelbraun werden, wenn man nämlich bei gespulicher Temperatur operirt. Wird diese Stickstossoryd paltende Austösung der Luft ausgesetzt, so bildet sich Salzsaure. Man wollte dieselbe früher zur Analyse der atsphärischen Luft benüßen, allein sie gewährt nur ein unzes Resultat, weil während des Schüttelns damit, immer as Sticksoff sich entbindet und die schon vorhandene Menge elben vermehrt.

Davy fand, daß eine Auflösung des Eisenvitriols von spec Gew. 0,068 ihres Stickstofforyd absorbirt; durch den können davon wieder ausgetrieben werden, mähet das noch übrige Viertel mit etwas Wasser zugleich zere wird, wodurch sich dann Ammoniak nebst unlöslichem baschassesselsaurem Eisenoryd bildet.

Die Schwefelsäure bildet mit dem Eisenorydul nicht icht basische und saure Salze, denn fügt man konzentrirte ichwefelsäure zu einer gesättigten Bitriolaustösung, so ersitt man als Niederschlag ein wasserfreies neutrales Salz; uch Apkali wird dagegen aus derselben Austösung das Erzbulhydrat gefällt, und nur wenn man von dieser Basis ine zur vollständigen Sättigung der Säuren unzureichende Renge zugiebt, entsteht ein basisches Salz.

1705. Man gewinnt den Eisenvitriol im Großen aus Schwefelkies, oder aus schwefelkieshaltiger erdiger Braunskle. *) Gewöhnlich verbindet man die Bereitung des Eisenstiels mit der Alaunfabrikation. Das Fossil wird in viereckige


Nuch Magnetlies, Baserties ober Strahlties wird baju verwendet. Da diese Riese jum Theil nicht von selbst an der Euft vermittern, theils aber auch megen reichen Schweselschalt saure Salze bilden würden, so röstet man sie vorher, um den Schweselüberschuß abzutreiben und sie zum Berwittern geneigter zu machen. Geschicht das Abtreiben in verschlossenen Räumen z. B, in irdenen Röhren, so gewinnt man hierbei Schwesel als Rebenprodukt (128); oft aber werden die Riese nur in Sausen an der Luft geroftet, wobei ban Schwesel als schwestichte Säure sortgeht, während eine niedri-

haufen auf luftige Bühnen aufgeschichtet, beren Grundflacht gegen ben horizont geneigt und mit Thon ausgeschlage ober gebretert find. Das Regenwasser ober bas absichtik barauf gegoffene fenkt sich in benselben und fließt dur kleine hölzerne Rinnen in die Laugenbehälter.

Mindestens sechs Monate sind erforderlich ehe die Kis verwittern. Anfangs begießt man die Masse alle acht Las zuletzt aber nur alle vierzehen Lage, und zwar immer wedem nämlichen Wasser, so lange dieses nicht 20—25° i hat. Hat die Lauge diese Stärke erreicht, so wird sie zu Abdampsen ausbewahrt und der Hausen wieder mit frischen Wasser begossen. Sehr vortheilhaft ist das öftere Umsteche der verwitternden Masse; man nimmt diese Arbeit gewöhn lich alle Monate einmal vor, wodurch dann die innern Theil wieder aufs Neue mit der Luft in Berührung sommen.

Rach sechs Monaten schafft man die verwitterte Raf in Raften ober Gruben zum Auslaugen und behandelt fi hierin wie die Salpetererbe, b. h. man gießt anfangs Laug von 15°, dann von 8° und endlich reines Waffer barüber.

Die ausgetaugte Maffe wird wieder auf die Buhne ge worfen, wie zuvor behandelt und nach 4—6 Monaten wie berum ausgelaugt. Oft wird sie zum brittenmal noch be nut und wieder auf die Haufen gegeben. Giebt bieselb keinen Eisenvitriol mehr her, so wird sie geröstet und au



icht abgedampft werden, indem sich sonst wasserfreier Vitriol mi den Boden absetzen würde. Sollte die Lauge zu sauer in, so wirst man altes Eisen während des Siedens in die Plane.

Rach vollendeter Konzentration läßt man die Lauge in tim Behälter laufen und daselbst 12 Stunden lang ruhig schen; hierauf wird sie dann in die Wachsfästen (Arystallis spisse) gegossen. Die rücktändige Mutterlauge enthält wöhnlich schwefelsaure Thonerde und wird durch Zufügung in schwefelsaurem Kali in Alaun verwandelt.

Mm unterscheidet auf deutschen Bitrolhütten den Roh. oder Lanter-Gud und Gaarsud. Der erstere bezweckt eine Konzentration der schwachen Roh. dage, die gewöhnlich nur 7—8 Prozent Bitriol enthält, dedurch aber bis unf 20 Proz. gebracht wird. Man kann die Rohlauge auch durch Dornen-gendixmeg verstärken, wie dieß z. B. in Falun geschieht. Während des Roh-fiedes oxpbirt sich ein Theil des Eisenorpduls höher und bildet basisch schweistlaures Eisenorpd, welches die Lauge trübt. Da sich andererseits zugleich und ein sanres Galz erzeugt, so sucht man dieses durch Zugeben von metallischem Eisen wieder in neutrales Oxpobulsal; zu verwandeln. Würde man im Brosen zweckmäßige Vorrichtungen anwenden können, um beim Abdampsen die Lust von der Lauze ganz entsernt zu halten, so wäre die Bildung eines dassignen! Oxposalzes nicht möglich, und nich hätte dann nicht nöthig Eisen zumisten, wenn anders die Rohlage bloß neutrales Oxpoulsalz enthalt, was aber häusg nicht der Fall ist, da sie Gaurenberschuß hat.

Rach vollendetem Rohiud last man die heiße Lauge in Sumpfe hinablaufen, woselbst fie ruhig ftehen und den gelben Schmand oder Schwand abfegen ber nebst basischem Eisenorndsalz auch viel Enps enthält. Dieset Salamm wird getrodnet, falzinirt und geschlämmt und tomut bann als fcinet Englischroth in den Sandel. Die flare, einmal gesottene Lauge aber wird nun aus den Gümpfen in die Pfannen gepumpt und durch ben Gaar-Ind freitallisationsfahig gemacht. Die bei der erften Rrustallisation erhaltene Mutterlauge wird noch nicht auf Alaun verarbeitet, sondern noch auf Bitrol benügt, denn erft durch wiederhohlte Konzentration beim Gaarjude werden fie fett genng, d. h. fo reich an schwefelsaurer Thontrde, daß fie jue unfabrifation vortheilhaft verwendet werden können. Herr Puttnes mf der goldnen Adlerhütte (Fichtelgebirge) beobachtete die merkwürdige Thatfacte, das aus diefen Mutterlaugen bei hohen Raltegraden die schwefele feure Thomerde in mafferhellen flaren Rhomboedern heraustrustallifirt, welche ich aber in marmerer Temperatur nicht fonferviren, fondern durch Berluft ines Rroftalimaffere verwittern und eine trübe Maffe bilden. Unfern ande buifden Untersachungen jufolge find diese Arpstalle reine schweselsaure Thone sede mit einem bebentenden Walfergebalt.


Enthalten bie angewendeten Riese Aupfer, so find and Laugen fupferhaltig; diese werden burch hineingeworfen Sifen bavon gereinigt, indem biefes bas Rupfer niederfold welches bann als Camentfupfer in den Handel tommt-

Der kaufliche Eisenvitriol ift nicht rein, fonbern ihalt gewöhnlich Rupfer, Bint, Mangan, Thonerbe, Mintella ober Kalt. Er ist schwierig von folchen Salzen

und bem Bitriol und Alaunwert ju hurlet bei Paislen in Ge land wird die auf befannte Beife aus Rohlenschrefer erhaltene Laugeauf Band Alaun benügt und in einem besondern Ofen versotten. Das dampfen geschieht hier, indem die durch ben Roft mit ber Flamme entweiße noch ungeriete heiße Luft (auch bei ben bestonstrutrten Beigapparatung größtentheils von der zum Brennen herbeigeführten Luft 1/3 bis die all ungerfest in die Cffe) über die abzudampfende Finffigleit himmerig wird. Die Flüffigleit muß man im Ofen während der Arbeit wo mit auf der konstanten Temperatur von 85 – 850 ja erhalten inchen, ben bann findet eine rasche Berdampfung und eine bedeutende Eriparus Brennftoff Gratt, vorausgesest daß die Rollgröße, die Enchöstung, heerdlänge und der Durchmeffer, so wie die höhe der Efe im richtigen Lhältniß zu einander flehen.

Sig. 1 m. 2 Enfel 38 a jeigt ben bangen. und Ducerbmaffi, eines folden Dfens.

Innerlich ift der Ofen mit Gandfteinen, welche mit maferbit Cament gefest find, eingefaßt. Das Gandfteinintter ift sowohl auf ben, des auf den Gelten mit einer Thonfchicht in von 9" Stärfe ung welche vorber, ehr das gutter gefest wird, tächtig jusammengerammelt. den mint. Der außere Mantel bes Ofens, so wie ber übrige Green fie



Maigen, welche mit ihm zugleich frystallisten. Einem noch icht genau untersuchten Doppelsalz von Eisenorydul und Erzb muß seine grüne Farbe zugeschrieben werden. Man but im Handel gewöhnlich zwei Vitriolsorten; die eine ist migrun in großen Arnstallen und überzieht sich leicht mit tiemher; die zweite Sorte ist hellgrun und gewöhnlich it terwittertem basisch=schwefelsaurem Gisenoxyb überzogen. La erfte enthält Orydul und Oryd zugleich, der lette das yen ift einfaches Drydulsalz, welches sich aber auch an a kuft zum Theil höher orydirt und bann ein Doppelsalz det. Der dunkelfarbigere ist gewöhnlich minder sauer als m bellere. Um lettern buntler zu befommen, begießt man be zuweilen mit einer Rochsalzauflösung ober mit einem kerbstoffaufguß; durch biese Mittel verändert er zwar die inte, allein der Säureüberschuß wird baburch nicht wegrichafft.

bellate neutre de peroxide de fer.) Um bieses Salz zu neiten, mischt man ben grünen Bitriol mit so viel Schwestsure als schon darin enthalten ist, löst ihn in Wasser auf, hist dis zum Sieden und fügt dann nach und nach kleine kingen Salpetersäure hinzu, wobei sich Sticktofforyd entsidet und die Flüssigkeit dunkelbraun wird. Man kann sich ises Salz auch bereiten, wenn man Eisenoryd in konzensiner Schweselsäure auslöst und den Überschuß der letztern uch starkes Erhitzen zuletzt verjagt. Diese Berbindung ist Wasser leicht löslich, färbt es roth und hinterläßt beim kampfen eine zersließliche hellgelbe Salzmasse. Auch im kohel ist das Salz löslich und wird durch Schweselwasser. In ein saures Orydnlfalz verwandelt, indem sich zusich Schwesel absett. *)

Saures schwefelsaures Eisenoryb. (Sulfate de de peroxide de fer.) Man stellt es leicht durch Verschen von 4 Thl. Reutralsalz mit 1 Thl. konzentrirter Schwes fürte dar; das Salz fällt als weißes Pulver nieder und

٠:,

Die Bereitung biefes Saljes nerd am beilen in gußeisernen Reffeln vorgenom. men. Angewendet wird es bei der Berlinerblaufabrikation. 21. u. E.

frystalliste nach einiger Zeit in regelmäßig geformten farl lofen Krystallen, wenn anbers bie angewandte Gaure hir reichend mit Waffer verbunnt war.

Bafifch ichwefelfautes Gifenerub. Man fem mehrere bafifche Galge bicfer Urt. Gines berfelben wirb i ber Porzellan. und Glasmalerei angewendet. es, indem man eine Auflofung bes neutralen Gifenorybfalge mit foviel Agalfali fallt, bag bas Galg nicht volltomme gerfett wird. Daffelbe erzeugt fich auch, wenn man ein Auflosung von neutralem schwefelfaurem Gifenorydul be Luft aussett. Es fallt bann als gelbes Pulver nieber, we ches im Feuer leicht zersetbar ist und anfänglich fein Wa fer, gulogt aber feine Gaure verliert. Daffeibe Galg erha man auch burch Erhiten bes Gifenvitriole, ber, nachbem t fein Rryftallmaffer verloren hat, fich in bafifches Salg ve wandelt. Endlich erzeugt fich biefelbe Berbindung burch b freiwillige Zersetung einer mäßrigen Auflösung bes bafiche Eifenalauns. In allen biefen Fallen wird brittelichwefe faures Gifenoryd gebilbet, welches aus 1 At. Schwefelfam = 501, 1 At. Eisenoryb = 978 und 6 At. Baffer = 53 besteht ober in 100 Thl. 27,8 G., 53,5 E. und 18,7 M enthält.

Soubeixan untersuchte in ber neuften Beit bas Be halten ber fohlenfauren Alfalien gegen bas neutrale fom



Fügt man endlich zu einer ziemlich verdünnten Auflössung des neutralen schweselsauren Eisenorydes kohlensauren eter gelöschten ätenden Kalk die ein bleibender Niederschlag sich zeigt, so enthält die Flüssigkeit ein anderes basischsschwesselsaures Eisenoryd, welches aus 2 Ut. Schweselsaure = 50,65 und 1 Ut. Eisenoryd = 49,35 besteht. Es zersetzt dasselse aber schnell, indem ein mehr basisches Salz niesbersällt und Reutralsalz aufs Neue in der Auflösung bleibt.

Eisenalaun. (Alun de fer.)

1707. Der Eisenalaun ist ein Doppelsalz von schwefelsaurem Eisenoryd und einem Alkali, welches mit dem gewöhnlichen Alaun isomorph ist. Der Kalieisenalaun besteht
aus

1 At. Rali . . . 587 9,1
1 At. Eisenored . 978 15,2
4 At. Schwefelsaure 2004 32,2
48 At. Wasser . . 2688 43,5
6257 10\$\dots\$.0

Dieser ist im Wasser sehr, im Alfohol aber gar nicht auslöslich. Er frystallistet in durchsichtigen röthlich gelben Ditaebern. Er bildet sich zuweilen bei Analysen eisenhaltis ger Stoffe, welche mit Kali gefällt werden; in Zukunft aber durste er vielleicht in der Färberei als ein äußerst nühliches Beismittel angewendet werden.

Basischer Alaun. Fügt man zu einer Kalieisenstannauflösung so viel Kali, daß sich ein bleibender Riederschlag erzeugt, so wird die Flüssigkeit ganz dunkel und lies int bei freiwilliger Verdunstung durchscheinende, gelblich kaune regulärsechsseitige Saulen, welche aus 1 At. = 20,2 kiseneryd, 1 At. = 24,3 Kali, 3 At. = 41,4 Schweselsäure und 6 At. = 14,1 Wasser bestehen. Das Wasser zersett tieselben, indem sich drittel schweselsaures Eisenoryd niederschlagt, wahrend gewöhnlicher Eisenalaun aufgelöst bleibt. Diese Krystalle losen sich dagegen in einer konzentrirten Aufslösung von neutralem Eisenalaun unverändert auf.

Versetzt man Ammoniakcisenalaun mit Ammoniak bis ein bleibender Niederschlag in der Auflöhung entsteht, so ers halt man eine buntle Fluffigfelt, welche burch freiwilliges Berbunften Arpftalle liefert, die bestehen aus

Eisenoryb . . . 23.75 == 1 At. Ammonial . . . 10,30 == 2 At. ober 8 Bol. Schwefelsäure . . . 49,20 == 4 At. Baffer 16,75 == 6 At.

Feber elaun ober Feberfalg. (Alun de plume)

1708. Mit diesem Ramen belegt man seit langer Zeit schon ein faseriges seibeglänzendes weißes Mineral. Die Fasern desselben sind haarformig, gerade oder gebogen, lang und diegsam. Es schmedt sehr styptisch und die geringke Dipe vermag es schon zu schmelzen; dadurch verliert es aw fangs sein Wasser, zulest aber bei fortgesetzer Erhipung geht selbst die Schwefelfaure als schweftichte Saure und Sauerstoffgas fort, und es bleibt ein rother Rucktand begitehend aus Gisenoryd und Thonerde. Das Salz enthält:

		-	Derech ie			-	unalyje,	Malufe,			
1 At. Thonerde	٠		11,2	.`			15,25	٠			8.8
1 At. Gifenorybul	•		7,7		4		7,50	à	A	4	12,0
4 Mt. Comefelfaut	t		35,2	>							31,4
4 Mt. Baffer .	à		45,9	3	*	١,	77,25	4	•		44,0
_			100,0				100,00				99,2

Die Graebnisse beiber Analmien biskeriren, obaleich sie

beaunlich im konzentrirten Zustand und wird burch Alkohok gefällt.

Unterschweflichtsaures Eisenorndul. (Hyposulfite de protoxide de fer.)

1710. Dieses Salz wird durch Auflösen des metallischen Eisens in liquider schwestichter Säure bereitet. Die Austösung geht ohne Gasentbindung vor sich und die erhaltene Flüssseit ist anfänglich braun, wird aber später grün. Sie kann nicht zum Krystallistren gebracht werden, sondern liesert beim Abdampsen nur eine schwutzig weiße gummiähnliche Rasse. Der Luft ausgesetzt verwandelt sie sich in rothen Eisenocher und frystallistrbaren Eisenvitriol. Durch längere Berührung mit der Luft geht das Salz endlich in schweselzsaures Eisenoryd über. Die Säuren entbinden aus dem unterschweslichten Salze schweslichte Säure, während zugleich Schwesel niederfällt.

Gelenichtsaures Eisenvrydul. (Sélénite de ' protoxide de fer.)

1711. Man erhält es durch doppelte Wahlverwandts schaft aus einem auflöslichen Eisenorydulsalz und aus seles nichtsaurem Alkali: das Salz ist ein weißer Riederschlag. An der Luft verändert es seine Farbe und wird anfangs gran und endlich gelb. Gießt man Salzsäure auf frisch gestültes selenichtsaures Eisen, so wird es zersetz und es scheis det sich Selen daraus ab.

Es existirt auch ein doppelt-selenichtsaures Eisenorys bul, welches ebenfalls burch doppelte Wahlanziehung dargekeut werden kann; man erhält es aber auch, wenn man bas einfache Salz in selenichter Säure auflöst.

Selenichtsaures Eisenvryd. (Sélénite de peroxide de fer.)

1712. Es läßt sich durch doppelte Wahlverwandtschaft barstellen, und erscheint als ein weißes, beim Trocknen gelblich werdendes Pulver Erhipt verliert es seinen Wasfergehalt und wird roth, gulett aber zerfest es fich gang

und bie Gaure geht weg.

Röft man metallisches Eisen in einem tochenden Gemisch von selenichter Säure und Rönigswasser auf, in welchem aber die Salpetersüure noch nicht gänzlich zersetzt seyn
darf, so setzen sich beim Erfalten an den Gefaßwänden pistaziengrune blättrige Salzfrystalle ab, welche ein doppelselenichtsaures Eisenoryd zu seyn scheinen. Dieses Salz löst
sich nicht im Wasser, wohl aber in Salzsäure auf; erhitzt
man es start, so verliert es sein Wasser und wird anfangs
schwarz, zulest aber beim Erfalten roth. In noch höherer Temperatur verliert es endlich seine Säure und hinterläßt
reines Eisenoryd.

Digerirt man biese selenichtsauren Salze mit Ammoniat, so bildet sich selenichtsaures Ammoniat und ein rothes basisch= selenichtsaures Eisensalz. Auch dieses zersetzt sich im

Reuer und hinterläßt rothes Ornb.

Galpeterfaures Gifen. (Nitrates de fer.)

1713. Die salpetersauren Eisensalze werden gewöhnlich burch Auflösen bes Eisens in verbünnter kalter Salpetersäure bereitet; die erhaltene Auflösung ist anfangs schmutzig braun, weil das erzeugte Salz, ahnlich bem schwefelsauren das Sticksftofforpd absorbirt. Diese Auflösung zersetzt sich aber allmähe

lia non felbst and feat ein hassaiced Condials as

bereiten, sowie auch durch Auflösen des wasserhaltigen Schwesesteisens in verdünnter Salpetersäure. Es entbindet sich bierbei Schweselwasserstoff und man erhält eine hellgrüne Auflösung. Es ist dieses Salz nicht sehr beständig, denn durch die geringste Temperaturerhöhung verwandelt es sich in eine basisches Oxydsalz. *)

Wird das salpetersaure Gisenoryd abgedampft, so erhalt man eine rothbraune Salzmaffe, die im Wasser oder Alfohol fehr auflöslich ift und leicht an der Luft zerfließt. Stark erhitt vermandelt sie sich in basisches Salz und auch bieses mird burche Feuer zulest gerftort, indem nur Gisenoryb gus rudbleibt. Bauquelin stellte bieses Salz in vierseitigen farblosen Säulen frystallisirt dar; diese Krystalle sind sehr zerfließlich und verwandeln sich an der Luft in eine braunrethe Flüssigkeit. Will man bafisches salpetersaures Orph bereiten, fo fällt man bas Reutralfalz unvollständig burch ein Alfali, ober läßt eine ziemlich verdünnte Auflösung befselben fochen; es läßt sich auch barstellen, indem man bas Rentralfalz mit Gifen bigerirt. Dieses basische Salz ift gallercartig, zum Theil in Wasser auflöslich, und läßt sich desbalb nicht auf einem Filter auswaschen, weil sich zugleich auch eine rothe Flüssigkeit bildet, die außerordentlich langsam fil= trirt. Es existirt noch ein anderes basisches Galz, welches aber noch nicht näher untersucht worden ift.

Fället man eine Auflösung von salpetersaurem Eisenernd durch überschüssiges kohlensaures Rali, so löst sich der Liederschlag wieder auf und man erhält eine blutrothe Flüssigkeit: Stahls alkalinische Eisentinetur.

Dingler und Bauquelin haben das salpetersaure Eisenorschil juerft in frestallinischer Form barfiellen gelehrt. Als handelsprodukt wurde biesch. Eisensalz von Dingler in großen Massen bereitet und an Geidenfärber und Kattundrucker abgesetzt. Man trägt metallisches Eisen in meglichst kleis neu Mengen, höchstens ein Duentchen auf einmal in ein Duantum von mehveren Pfunden reiner Salpetersqure, welche sich an einem kuhlen Orte befindet. Reues Zusegen von Eisen darf nur alle 12—24 Stunden einmal gesichen, und so erhalt man dann ein neutrales salpetersaures Gijenorrbul, welches im Winter vit sichon mahrend der Arbeit zur halfte herauslerstallt. Phil. LBanksofis Barbelunk Bo. 1. S. 110.) A. U.

Phosphorfaures Gifenorybul. (Phosphate de protoxide de fer.)

1714. Das phosphorsaure Ornbul ist im Waffer unaufloslich, bagegen loft es fich leicht in fongentrirten Gauren auf; verbunnt man aber biefe Auflofungen ftart mit Baffer,. fo fallt es wieber nach einiger Zeit nieber. Die Alfalien fallen, felbft im Überschuffe angemenbet, aus biefen fauren Anflofungen fogleich wieber bas phosphorfaure Gifen, ent weber unverandert ober ale graulichgrunes baffches Salg. Das . Reutralfalz wirb burch boppelte Dahlvermanbtichaft aus ichmefelfaurem Gifenorphul und einem neutralen phop phorfauren Alfali bereitet. Der erhaltene Rieberschlag ift weiß, wird aber an ber Luft buntelblau, indem fich bas Cals jum Theil in phosphorfaures Gifenorph vermanbelt, welches bafifcher Matur ift.

Man findet bas blaue phosphorfaure Gifenfalg haufig in ber Natur. *) Das Drudulfalz schmilgt leicht vor bem Löthrohr und bilbet nach bem Erfalten eine troftallinische Maffe.

-Nachfolgende Analysen find mit tryftallinischen natürlichen phosphorfauren Gifenfalzen angestellt worben.

Bon St. Mgues in Corm. Bon Anglar (2) Bon Bobenmais (hante . Bienne) (j) billaq

Gifenoxpoul . . . 41 41,23 56,0 . .

Phosphorsaures Gisenoxydul und Manganoxydul. 103

Folgende Analysen sind von erdigem Eisenblau:

Bon Anegras (2) Bon Ise de France Bon Ederts Bon Sinen

(Haute-Loire (4) berga (5) trup (6)

Cisenorydul . . . 43,0 . . . 41,25 47,5 43,7

Manganerveul. 0.3 . . 0,00 0.0 0.0 **Meerhorfaure** 23,1 19,25 82.0 30.0 Befer 32,4 . . 31,25 . 20.0 . 25.0 Monerde . 0,6 5,00 . 0,0 0.7 Argelerde . 1,00 0,0 . . 0,0 ., 0.3

99,4 97,75 99,5 100,0

Dbgleich sich mehrere dieser Analysen burch stöchiomes trifche Formeln darstellen laffen, so muß man dabei boch auch Rucksicht nehmen auf die gewöhnliche Phosphorsaure und die Pprophosphorsaure, sowie auf Eisenorydul und Eisenoryd, wenn dieselben auf Genauigkeit Unspruch haben follen. Man analysirt diefe Mineralien gewöhnlich fo, baß man fie zuerft in Ronigswaffer auflöft, ben Gäurenberfchuß durch Ummoniat fättigt und die Flussigkeit mit überschüssigem schwefelmafferstofffaurem Ammoniat fället. Das Gifen und Mangan vermandeln fich in unauflösliches Schwefelmetall und die Phosphorsäure bleibt nun aufgeloft. Gie fann burch ein Bleisalz ale phosphorsaures Blei gefällt und quantitativ burch Rechnung baraus bestimmt werben. Die gefällten Schwefelmetalle werben in Rönigswaffer wieber aufgelöft und dann auf gewöhnliche Weise geschieden. Um den Basfergehalt zu bestimmen, erhitt man bas Mineral tuchtig und sammelt bas sich entbindende Wasser nebst dem zugleich sich burch die Einwirkung des Gisenoryduls erzeugenden Wassers peffgase.

Phosphorsaures Eisenorybul und Mangans orybul. (Phosphates de protoxide de fer et de manganèse.)

1715. Da das Manganorydul und Eisenorydul isomorph sind, so können mannigfaltige Abänderungen dieses Poppelsalzes vorkommen. Man findet in der Natur mehrere, von welchen Berthier eine analysitte:

^{*, (1)} Stromever (2) Berthier (3) Bogel (4) Laugier (5) Alaproth (6) Brandes.

andern aus phosphorsaurem Sisen und Mangan bestehenden Mineral, welches in kleinen gangartigen Trümmern im Granit von Limoges vorkommt. Es hat eine schiefe geschobene Säule zur Grundform ähnlich dem Augit, deren einer Seitenwinkel 62° 30' mißt. Die gesundenen Arystalle sind klein, röthlich gelb, durchsichtig und nicht sonderlich hart. Das spez. Gew. ist 2,27. Der Hurautit ist leicht schmelzbar und enthält nach Dufresnon:

1717. Detepozit. Auch bieses hierher zu stellende Mineral wurde von Alluau entdeckt. Es kommt in blättrisgen Massen por, welche sich leicht in ber Richtung einer schiefen und geschobenen Säulen spalten lassen, deren einer Seitenkantenwinkel 100—101° mißt. Grünlich grau von Vorbe geht es an ber Luft nach und nach in Minlett über

peroxide de ser.)

1718. Man bereitet es durch Fällen einer Eisenorydjaustösung mittelst eines phosphorsauren Alkali's. Der
eterschlag ist weiß, im Wasser unlöslich und 'erändert
i beim Trocknen nicht; rothgeglüht verliert er se .1 Wasser
i wird braun. In Säuren löst sich dieses Salz leicht
s; vor dem Löthrohr schmilzt es zu einer grauen Perle;
karter Hiße aber verwandelt es sich, wenn es mit einem Flußnel behandelt wird, in Phosphoreisen. Die Gegenwart
ses Salzes in den Eisenminern sieht man sehr ungerne,
il es sich im Hohosen leicht in Phosphoreisen verwandelt,
d dieses mit dem Roheisen sich verbindet, welches beim
sichen dann ein kaltbrüchiges Eisen giebt.

Basisch phosphorsaures Eisenoryd erhält man durch igeriren des neutralen Salzes mit Äpfali; es stellt sich als in rothes eisenorydähnliches Pulver dar, welches durch Üß= ui nicht weiter verändert werden kann.

bseniksaures Eisenorydul. (Arseniate de protoxide de fer.)

1719. Es läßt sich dieses Salz durch doppelte Wahlanphung darstellen und fällt dann aus der Flüssigkeit als wifes Pulver nieder, welches an der Luft schmutzig grün wird.

Man fand bei Graul in der Nähe von Schwarzenberg entrales arseniksaures Eisenoxydul mit Arystallwasser. Es ennt in kleinen octaedrischen Arystallen vor und erhielt en Ramen Storodit. Erhitzt man es in verschlossenen desillirgefäßen, so sublimirt sich arsenichte Säure oder Arzuit und es bleibt basisches arseniksaures Eisenoxyd zurück. as Cxydulsalz ist in Apammoniat etwas auslöslich, und ie Auslösung färbt sich an der Luft grün.

lessenitsaures Eisenorydule Oryd. (Arseniate de protoxide et de peroxide de fer.)

1720. Es ist ein ziemlich seltenes Mineral, welches beile berb, theils in Würfeln vorkommt. Man fand es zu-

erst in Rorsta und später in Brastlien. Diefes Mineral Ahnlichkeit mit dem vorigen, ist aber anders gemischt, in es eine Berbindung von neutralem Orydulfalz mit zwei I tel arseniksaurem Eisenoryd ist. Das Berhältniß zwis beiden Salzen ist veränderlich. In nachfolgenden Unal ist das Eisen zwar als Oxyd bestimmt, allein es existirt im hin viel Oxydul dariu.

				illarica Srafilen.)		Boanfa Proving Dopanan.		4
Arfenikfaure	•		4	50,8		45,8		
Gifenoryd ,		•		34.8		31,7		
Bleiogyb	•			0,0	•	0,4	•	
Rupfcrerph .				Spur		Spur		
Thoncrbe	٠		,	0,6	•	2.6		
Phosphorfaure			4		•			
Riefelerbe .				-	•	5,0	•	
Baffer		•	•	15,6	•	15.5	•	
.5				102,7	1	101,1		

Arfeniffaures Gifenorns. (Arsoniate d peroxide de fer.)

1721. Es ift ein weißes unauflösliches Pulver, ches durch Erhigen 17,68 Proz. Wasser verliert und wird. Beim anfangenden Glüben zeigt sich plöglich Lichtentwicklung und das Salz wird bann blaffer und sich nur gelb. Es ist in Säuren und Agammoniat lös



man ein mehr basisches Salz, aus welchem man durch este Behandlung mit größern Mengen Ätfali keine häure weiter abscheiden kann. Im äußern sieht dieses wem durch ein Alkali gefällten Eisenoryd ähnlich. Ersun es, so zeigt sich dieselbe lebhafte Feuerscheinung, unter ähnlichen Umständen am Eisenoryd, Chromst. s. wahrgenommen wird.

1722. In der Natur kommt ein basich arseniksaures als sogenannter Eisensinter por, welches durch Zers des Arsenikkieses entsteht, indem dieser sich in neus arseniksaures Eisenoxydul und in Schwefelsäure versit, in welcher ersteres anfangs aufgelöst ist, später sich bei fortschreitender Oxydation in zwei Orittel arseniks Eisenoxyd verwandelt, und sich nun daraus absett. Solz ist folgendermassen zusammengesetzt:

	St	rg.mener	•	Laugier.
Eisenorpd	•	33,1	•	35m
Manganoryd	•	0,6	•	0
Arfenitfaure .	•	26.0	•	20
Schwefelfäure	•	10,0	•	14
Baffer	•	29,2	•	30
	,	98,9		99


Alle arseniksauren Gisensalze können nur mittelst felwafferstoffsauren Ammoniaks zerlegt werben. rieselben in kochender Salzsäure auf, wobei gewöhnlich Rieselerbe ober Gangmasse zurückbleibt. Die Auflösung neutralisirt durch Ammoniak und nun mit schwefelwas= Maurem Ammoniat zersett. Der erzeugte Rieberschlag filtrirt und mit Wasser ausgesüßt, dem man etwas hy= sionsaures Ammoniaf zugesetzt hat, um beffen Orydation rhuten. Die filtrirte Flussigkeit enthält nun Schwefelif, welches durch Salzfäure gefällt und nach dem Kilund Aussügen burch Königswasser zerlegt wird. Der 196 erhaltene Niederschlag wird mit Salzsäure zusamebracht, welche das Schwefeleisen und die Thonerde ft; zurück bleibt dagegen das Schwefelblei und Schwes ffer, welches man zur nähern Bestimmung mit Galpes ute behandelt. Die Eisenauflösung wird durch Salpeterfaure volltommen orpbirt, bann burch Ammoniat gel und der Nieberschlag mit Aptali bigerirt, um bie Then vom Eisenoryb zu trennen.

Borfaures Gifen. (Borate de fer.) .

1724. Das borfaure Eisenoryd ist ein gelbliches mit liches Pulver, bas sich im Feuer braun farbt und zulest einem gelbbraunen Glas schmilzt. Das borfaure Drybnl unauflöslich; man stellt es leicht aus schwesclsaurem Eisens dul und Borar bar. Durch's Aussüßen geht schon ziemlicht Borfaure weg, ba überhaupt biese Säure eine schwa Verwandtschaft zu ben Eisenoryben hat.

Roblenfaures Gifen. (Carbonates de fer,

1725. Die Kohlenfäure verbindet sich mit dem Eist orydul und bildet ein unlösliches Salz, welches häufig der Ratur sich findet, so wie auch ein saures Salz, welt in vielen Mineralquellen vorfommt. Dagegen geht den vielen Mineralquellen vorfommt. Dagegen geht denn solche, welche serbindung mit dem Eisenoryd idenn solche, welche sich oft auf Augenblicke erzeugen, net den leicht schon durch Wasser zersett. Lange hat man de Eristenz ganz geläugnet, allein es scheint, daß kohlensa Orydsalze mit viel überschüssiger Basis sich wirklich bist können.



tibet sich nämlich ein basisches Salz, welches sich aber ich und nach doch zersetzt und nur reines Oxydhydrat zus beläßt.

1727. Kohlensaures Eistnorybul. (Carbonate de peroxide de fer.) Mit dem Eisenorybul bildet die Kohlenstem eine ziemlich beständige Verbindung. Es ist dieselbe kin Kentralsalz, welches man häusig in der Natur sindet der kergmännisch gewinnt. Im reinen Zustand besteht es 1 At. Eisenorybul = 439,21 und 2 At. Kohlensäure 2.5,53 oder in 100 Thl. aus 61,47 E. und 58,53 K.

Es hat ein ähnliches Rhomboeder wie der köhlensaure full zur Gründform. Im reinen Wasser löst es sich nicht is, dagegen im kohlensauren. Erhitzt man es in verschlossem Gefäßen, so entbindet sich ein Gemenge von Rohlenschaft und Kohlensaure und es bleibt schwarzes Eisenoryd ich. In keuchter Luft verwandelt es sich in basisch kohlensche Eisenoryd, indem es Sauerstoff aus der Luft anzieht, viel Rohlensaure abgiebt.

Das frystallisite kohlensaure Eisenorydul kommt meiste im Urgebirge vor. *) Gewöhnlich ist es mit kohlensurer Magnessa, kohlensaurem Manganorydul und Kalk gesagt, ohne daß seine Krystallsorm dadurch verändert würde, in diese vier kohlensauren Salze sind isomorph. Es ist seiedem fast immer mit Quarz und Kalk mechanisch gesagt. Je nach der Beschaffenheit des beigemengten Minesals sügt man ein verschiedenes Flusmittel hinzu, und es änsensich hiernach gewöhnlich die Behandlung im Großen. Entsals die Miner Magnessa in beträchtlicher Menge, so ist die Lie mengstüssig, vorzüglich wenn sie nicht manganhaltig wodurch der Fluss immer besördert wird. Zuweilen kommt die Jink im Spatheisenstein vor. Wir lassen hier einige kalpsen folgen, welche einen Begriff von der Mischung dies Minerals geben.

et ift unter bem Ramen Spatheifenftein (Gifenfrath) befannt; man bedient fich befelben vorjugeiveife jur Gewinnung bes Robitable. A. u. E.

		-	Mesari	•		Watus.			Giegest	•		Dårer.
Gifenorydul	٠		42,8			45,2			50,7		•	59,6
Eifenorpb .						0,6			7,6			1,9
Ralf	٠								0,4			0.2
Magnesia .			15,4			12,2		•	1,5	•		0,1
Roblenfäure			41,8		à	40,4	•	•	38.9	è		38,0
			100,0			98,4			99,1			99,8 -

Die Analyse ist leicht; man glubt bas Mineral u loft es in Cauren auf, worans man bie einzelnen Befta

theile nach und nach fället.

1728. Nicht felten hat bet Spatheifenftein burch Luft fcon eine Beranberung erlitten, indem er feine Rohl faure verloren und in eine murbe fcmargbraune Gifenor maffe vermanbelt morben; in biefem Buftanb ift er ba viel feichtfluffiger. In ber Dauphine heißt er bann Wei eifeners (mine douce). And nachfolgenben Anglyfen erfichtlich, bag er gröftentheils ans gewöhnlichem Gifenon hybrat besteht.

				•	telerina	rŁ.			Micbar		Rubé,		
Eifenorpb .					78,5				79,6	+	1		82,7
Manganoryi			٠,		2,0				3,5	÷			3,6
lohlenfaurer	35	ary	t.		4,5	4	ě	•	1,4			ā	0.0
"	R	ale			5,0				. 0,0		•	è	1,2
Riefelerbe .	i				0.8	•		å	4.8	à	•	å	3.2
Baffer		, i			9,2			•	10,7	٠	•	2.	9,3
					100,0	Т	_		100,0				100,0

Der Spatheisenstein tommt immer in Bangen i

gent Bruch und kommt gewöhnlich in isolirten nierenförsen Anollen und kleinen Trümmern im Rohlengebirge vor. n bedeutendes spezif. Gew. ist fast das einzige charaktes sche Merkmal, wodurch man es von dem die Kohlen bestenden Schieferthon unterscheiden kann. Zuweilen geht in Thon oder Sandstein über, welcher kohlensaures Eisensenl enthält, weshalb auch der Eisengehalt sehr verschiest ist. Es giebt dergleichen Eisensteine, welche 30 Proz. in enthalten, allein bei einem Gehalt von 24 Proz. könste noch mit Vortheil verschmolzen werden.

Das kohlensaure Eisen kommt zwar in allen Kohlensten vor, allein nicht immer in solcher Menge, daß es tzebeutet zu werden verdient. Das so reiche Kohlenslößt Rewcastle liefert z. B. nur sehr wenig von diesem ineral, während das Steinkohlen führende Becken von ublep, welches kaum eine Meile im Durchmesser hat, buig Hohöfen mit Eisensteinen reichlich versieht.

kange Zeit glaubte man dieses Sisenvorkommen in den thlenstößen sey ein ausschließliches Sigenthum Englands it einiger Punkte Deutschlands, dis endlich Berthier Wallois zeigten, daß auch die Kohlengruben in Franksich diese kostdaren Niederlagen aufzuweisen hatten. *) e Gallois fand bedeutende Massen dieses Minerals an threren Orten; Berthier untersuchte deren Gehalt und lere und Tournelle stellten im Großen erfolgreiche rsuche damit an.

Reistens enthalten die Kohlenflöße das Eisen als tohfaures Oxydul, es findet sich aber auch als Eisenorydhyu darin. Das erstere ist gewöhnlich ein Gemenge von
kensaurem Eisenorydul, Manganorydul, Magnesia und
mehst Thon und Sand und immer auch etwas Bitumen
er Kohle. Man fand darin zuweilen phosphorsaures Eisen,
bie Bildung des faltbrüchigen Eisens veranlaßt. Auch
it Schweselsies ist es häusig gemengt, welcher aber schwer
von zu sondern ist. Die vier kohlensauren Salze sind innig
it einander verbunden, während der Thon und Sand nur

⁴⁾ Annales des mines T. III. pag. 517 et T. IV. pag. 345.

mechanisch eingemengt find und leicht barin erkannt we Dieser gemengte Zustand giebt ihm ein eigenthümliches sehen, wodurch es leicht von dem Gisenspath bes Urs Uberganggebirges fich unterscheiben läßt.

Gemengtheil des Kohlensandsteins, der bann schwerer härtet als der gewöhnliche ist. Sein spez. Gew. v. zwischen 2,7 bis 3. Er besteht aus Quarz, kohlensa Kalk, Eisen und Glimmer. Durch Glühen nimmt er ziegelrothe Farbe an, die um so dunkler erscheint, je eise tiger er ist. Schmelzt man diesen Sandstein in einen Kohlen gesütterten Liegel mit einem Drittel oder V kohlensauren Kalks, so erhält man an 8 bis 22 Proz. eisen. Folgende Analysen wurden von Berthier mit steinen aus den Kohlengruben von Rivesdes Giel gestellt.

							Ď	iat	igh	it == 2,0	8 6	e641. == 3,1	ð
	tobienfe	urts	Œ	ifer	lor	pbı	ıſ			49,2		21.9	
	**	,,	D	lan	gel	I				2,4		0,4	
		**	3	alf	•					3,7		13,3	
	Baffer	and	Bi	tur	net	ŧ	į.		á	11,5	ı	9,2	
P Since	4 Riefeler	od:								27,5		47,1	
Thon	{ Ehoner	èc .								6,2		6,3	
										100,5		98,2	

Nu Stellen ma der Saudikin zu Tage aukankt.

		•										alen, welche diesen. 1 spec. Gew. 2,65
Eisenornd	-	•										
Manganoryl												
Magnesia												3,6
Berluft durc	þ	ଞା	ūþ	en	14,6	•	•	•	•	•	•	9,1
Rieselerde	•	•	•	•	35,7	•	•	•	•	•	•	44,4
Thonerde	•	•	•_	•	5,5	•	•	•	•	•	•	4,4
					100,3	·				•		100,9

Auch Spuren von Phosphorsäure wurden darin ges

Steinkohlenformation in derber Form vor, und bann findet man es in fortlaufenden Trümmern oder in nierenförmigen Massen, welche im Schieferthon zerstreut liegen und ge-wöhnlich parallel mit der Hauptstreichungslinie des Gebirgs entweder über oder unter den Kohlenschichten fortsehen. Das dichte Mineral wiegt 3,0 bis 3,4 oder 3,5. Es ist hellgrau, ranchgrau, bläulich oder bräunlich von Farbe. Un der Luft sarbt es sich dunkler und angehaucht riecht es thonig. Im Fener wird es dunkelroth. Berthier analysiste davon mehrere Barietäten, von denen hier einige folgen:

										Fins				
		,											ti. Gem.	3.52
Roblen	aures	Eisen	•	•	•	•	52,0	•	•	55,3	•	•	80.0	
,,	,,	Mang	gan		•	•	0.4	•	•	2,2	•	•	1,6	
"	**	Stalk	•	•	•	•	0,0	•	•	11,0	•	•	0.5	
,,	"	Magr	renia	1	•	•	3,8	•	•	4,0	•	•	2,0	
Baffer	und!	Bitum	en	•	•	•	6.2.	•	•	2,1	•	•	1,3	
Rieseler	rde .		•	•	•	•	26,5	•	•	25,0	•	•	12,8	
Thoner	de .	• •	•	•	•	•	11,8	•	•	0,9	•	•	1,9	
							100,7			100,5			100.0	


Richt selten enthalten diese Eisenminern Steinkohle und war 10—12 Proz. Sie sind bann schwarz und glänzend, aber ihr seines Korn, ihre Dichtigkeit und bas Verhalten im Feuer lassen sie leicht erkennen. Auf gleiche Weise versbalten sich diesenigen Minern, welche sich an der Stelle ehes mahliger Gewächse gebildet, und deren Form angenommen baben. Sie haben ungefähr benselben Eisengehalt und lies fern im Durchschnitt 20—30 Proz. Eisen. In der Eisens

grube von Craut bei Saint-Stienne findet fich ein Eisenftein diefer Art, der 6 Proz. Phosphossäure enthält und ein
fo sehr phosphorhaltiges Eisen liefert, daß es sich im Mörfer zu Pulver zerstofen läßt. Man hat 7 Proz. Phosphor
darin gefunden. Wenige Eisensteine zeigten einen so starten
Phosphorgehalt.

Riefelfaures Gifen. (Silicates de fer.)

1752. Es giebt viele Abanberungen bes nathrlichen tiefelsauren Eisens, allein diese bilden bann mit andern Silifaten zusammengesetzte Mineralien. Man kann die eigents fichen Silikate leicht von den aus Eisen und Thon bestehem den Gemengen unterscheiden. Die mit Eisenoryd chemisch ver bundene Rieselerde sondert sich bei Behandlung mit Gauren als Gallerte ab; der mit Eisenoryd gemengte Thon bildet dagegen keine gallertsörmige Rieselerde, sondern dieser scheidet sich als Pulver ab, wenn man das Eisenoryd durch Säuren auflöst.

Es existiren in der Ratur mehtere Barietaten tiefels sauren Gisens, die auch fünstlich bargestellt werben können, aber eigentliche Eisenorydsülikate kommen wenige vor. Diese Erscheinung ist leicht erklärlich: das Gisenoryd ist eine schwache Bass, welche ihren Sauerstoff abgeben kann; um in Orydul überzugehen, wenn man sie bei Anwesenheit einer feuers beständigen Saure erhiet. Es zeigt sich biese Erscheinung



wenn man Eisenorybsilifat stark gluht; es verwandelt sich bann immer in kieselsaures Orydul.

Die basichen Eisenorydulstitate sind immer magnetisch; die fauren Salze dieser Urt dagegen besitzen diese Eisenschaft entweder gar nicht oder nur in ganz schwachem Grade. Un Tenerydslukaten zeigt sich nie magnetisches Verhalten.

Gewöhnlich wirft die Rohle nicht auf die Gisenstlikate, eter bochstens werben sie nur in neutrale Oxydulfalze vers mandelt.

ueine im Hobosen werden leichtstüssige Schlacken erzeugt, welche viel kieselsaures Gisenorydul enthalten. Man untersscheitet zweierlei Schlackenarten: erstens Gaarschlacken oder seilens Mohichlacken oder seilens Rohlschlacken oder saure Etitate (Scories crues). Die Ersteren können Sauerstoff an ben Kohlenstoff bes Nohseisens abgeben und befördern das Frischen besselben. *) Die Rehiblacken dagegen erleichtern die theilweise Orydation bes Eisens auf eine sehr nachtheilige Weise durch das Stresten sich in neutrale Silikate zu verwandeln. Eine neutras les Silikat aber wirkt weder auf das Sisen noch auf die Relle des Noheisens ein.

Die Rohschlacken erzeugen sich anfangs beim Frischen, tie Gaarschlacken gegen bas Ende bicfes Prozesses. Wir Lifen hier einige Unalpsen von Rohschlacken folgen:

patterns sames Ale	14 0015	Statistics and and	10.23.11.1
	Stebo.	Das.	Rubnit,
Riefelerbe	39,5 .	. 33.0	28,0
Eifenorebul	44,5 .	. 62,2	61,2
Manganorphul .	11.0 .	. 1.3	6,7
Magnesia	0.0 .	. 1,9	2,4
Raft	3,1 .	. 0,0	0,9
Thonerbe	3.1 .	. 1,5	0.2
Rali	- ,	. 0.2	Spur
_	100,2	100,1	99.4

Die Schladen von Rybnick bieten ein Beispiel von ges wehnlichen Rohschladen bar, indem bie Sauerstoffmenge ber Lieseleterde ungefahr bem Sauerstoffgehalt ber Basen gleich

Muf biefe Eigenschaft geundet fic bie Anmendung ber Gnarichlade als Bu-

£1


ift. In benen von Dax und Stebo verhält fich bie Sanerftoffmenge ber Riefelerbe und ber Basen wie in einem Anberthalbflifat.

Rolgende Analyfen find von Gaarfchladen:

	Ťť	ettevalle		្ទ	Rébaid,		Guerigus.		
Riefelerbe .		16,4	'n.	•	11,1			8,8	
Eifenorpbul .		79,0		•	84,3	,		84.0	
Manganorphi	ď.	0,6			2,8			2,5	
Magnefia .							,	•	
Ralt		3,0			0,1			2,2	
Thonerbe		1.2	٠	•	0,1			2.0	
		100,2			99,4			100.5	

Diese brei Schlacken entsprechen ungefähr halb. Dribtel, und Biertel. Silitaten. Es ist übrigens tlar, daß die Schlacken Gemische verschiedener Silitate sind, allein sie bes spen ein großes Streben zu trostallistren und bilden dann Berbindungen, welche in bestimmten Berhältnissen zusams mengesetz sind. Mitscherlich analysitte Schlackenfrystalle, welche sich zuweilen in Frischschlacken während ihres Ertalstens bilden und fand

mitbin wur biefe Schlade ein neutrales Gifenfilitat. *)



1734. Rontronit. Dieses Mineral ift ein doppelt kieselsaures Eisenoryd nebst etwas doppeltkieselsaurer Magnesia und Kalk. Lanone entdeckte es im Dordognedepartement, Bezirk Nontron. Es sindet sich in den dortigen Braunsteingruben in nierenformigen Anollen, die gewöhnlich kaum faustgroß sind. Diese Nieren zerfallen leicht in kleinere unregelmäßige Stücke, welche mit einem Überzug von Manganüberoryd versehen sind.

Der Rontronit ift dicht, strohgelb, zuweilen ins Grunliche spielend. Der Bruch ist uneben und matt; es ist undurchsichtig, fettig anzusühlen und hat Thonkonsstenz. Bom Ragel wird er leicht geritt, allein durch Reiben mit einem harten Körper nimmt er doch eine schöne Politur an. Er ist nicht magnetisch, wird es aber durch Glühen, indem das Oryd durch Einwirkung der Rieselerde zum Theil in Orydul übergeht. Bon der Salzsäure wird der Rontronit nicht angegriffen. Er enthält: ")

Rieselerde	•	•	•	•	44,0	Sauer foff	22,6	_
Eisenorpd	•	•	•	•	29,0	"	8,9	
Thonerde	•	•	٠	•	3,6	**	1,7	(
Magnesia	•	•	•	•	2,1	"	1,7 0,8	11,4
Wasser .	•	•	•	•	18,7	"	16,8	
Thon	•	•	•	•	1,2			•
			-		99,6			

Much im Spharosiderit und Raseneisenstein befindet fich juweilen tiefelfaures Gisenorvoul. M. u. G.

In der Gegend von Suhl wird ein Granateisenstein verschmolzen, welcher aus 26,9 Eisenornd, 37,4 Riefelerde, 33,2 Ralterde und 2,5 Mangan. ornd besteht. (S. Rarstens Metallurgie Bd. 4) Er giebt sehr gutes Eisen.

Angerdem fommt das Eisenopud als Drittel-Gilifat verbunden mit Drittel kieselsaurem Oppdul und brittel kieselsaurer Magnesia und Thonerde

Sierner gehört der sogenannte Spharofiderit, welchen die Hrn. Sosch in Lendersdorf bei Duren verschmelzen. Dieser Eisenkein, theils von braunseither, theils aber auch von gelblichweißer Farbe kommt im bunten rothen Gandiein knollenförmig mit Letten unweit der Hütte vor und enthalt: (f. 30 hne Schriften VI, pag. 299) ite Baristat 52,5 Eisenorvd, 12,5 Kieselerde, 3,5 Thonerde, 3,75 Manganorvd, 1 Kalterde und 26 Wasier. Die Le Baristat 37 Eisenorvd, 26,5 Rieselerde, 6,5 Thonerde, 3,75 Manganorvd 1 Kalterde und 22 Wasser.

1735. Riefelfaures Eifenoxyb. Nach v. Ros bell ift bas Eifenstifat von Bodenmais (Thraulit) ein neutrales kiefelfaures Eifenoxyb und enthält nach feiner Analyse

Riefelerbe . . . 31,3 = 16,2 Sauerstoff Eisenorph 50,9 = 15,6 " Baffer 19,1 = 16,9 "

Unalpfe eifenhaltiger Rorper.

1736. Da bie Gisenorybe in ber Ratur fo hankg und in so mancherlei Berbindungen, entweder als wesentlicher Bestandtheil ober nur als zufällige Beimengung vorkommen, so halten wir es für sehr nothig, diesen Gegenstand ziemlich ansführlich abzuhandeln.

Das Eisen wird in ben Analysen behufs genauer quaneitativer Bestimmung stets als Oryd abgeschieden, weil dieses bei mäßigem Ausglühen unverändert bleibt. Sollte zufällig durch tohlige Stoffe ein Theil desselben zu Orydul
reduzirt werden, so bemerkt man dieß leicht an der schwarzen Farbe und der retractorisch magnetischen Eigenschaft des
abgeschiedenen Orydes. Um es in diesem Falle wieder vollkommen zu orydiren, läßt man nur einige Tropfen Salpetersäure darauf sallen und glüht ihn bann wiederhohlt.

Das Gifenoryb ift leicht in Galgfaure und Ronigsmaf.



Enfenorybes burch Alfalien verbindern. hat man baber eine febr zusammengesetzte, organische Stoffe euthaltende Subspanz zu analysten, so muß man stets einen Theil berselben enaschern, um über bie Gegenwart des Eisens entscheiden zu tennen.

Man zicht gewöhnlich zur Fällung bes Gisenorpbes bas Upammoniat ben andern Alkalien vor; anch das tohlens some Ammoniat wird zuweilen hierzu angewendet. Das Katron und Kali oder deren kohlensaure Salze lassen sich lu manchen Fällen sehr zweckmäßig zur Scheidung des Gisenserzbes gebrauchen, allein zu Analysen selbst eignen sie sich, werig. Wenn sich Verbindungen aus Eisenoryd und diesen Alkalien bilden, so kassen sich diese burch Glüben nicht zerstösten, wie dies im Gegentheil beim Ammoniak der Fall ift.

1737. Aus biefen vorläufigen Bemerkungen läßt fich ebnehmen, welchen Weg man in ben befondern Fällen ber , Analyse einzuschlagen hat.

Die Eisenoryde werden gewöhnlich mit Wasserstoff bestandelt, um sie zu reduziren. Welche Methode man zur gesnamen Scheidung des Oryduls vom Oryde anwendet, ist iten eben gezeigt worden. Wenn die Chloride, Bromide und Jodide des Eisens im Wasser löslich sind, so werden se gerade, wie auslösliche Eisensalze behandelt. Sind sie einem Orydsalze entsprechend zusammengesest, so werden sie tuch Ammoutaf gefallet. Wan erhalt dann Eisenorydhydrat, welches siltrict, ausgesast und nachher im Platintiegel gestatt wird. Die siltrirte Flussigkeit wird dann konzentrirt u.d wirt salpetersaurem Silber niedergeschlagen Aus dem erzeugten Shlore Iods und BromsSilber last sich dann das tas Gewicht des Chlors, Iods und Broms bestimmen

Entfprechen diese Berbindungen bem Eisenorydul, so iellet man durch hydrothionsaures Ammoniak und loft bann ban bas erhaltene Schwefeleisen wieder in Salpetersaure auf, ober vermandelt es sogleich burch heftiges Glüben in Irpd. Das erstere Verfahren ist seboch vorzuziehen, indem man bas aufgelöste Dind sodann durch Ammoniak wie in ten vorerwahnten Fallen präzipitirt.

1738. Die verschiebenen Arten von Schwefeleisen lasfen fich fehr leicht gerlegen. Diejenigen, welche von verbunnter Schwefelfaure angegriffen werben, erzeugen jugleich entweber reinen ober mit Bafferftoff gemengten Ochmefelmas ferftoff. Dan pruft bas erhaltene Gas mit Anfali und fann aus feiner Bufammenfegung bas Schwefeleifen berechnen. Birb bagegen bas Schmefeleisen burch verbannte Schmefel faure nicht angegriffen, fo behandelt man es mit Ronigs. maffer wie früher beim Schwefellies ermahnt morben.

3ft bas Gifen mit ben verschiebenen Gauren bes Gomes fels verbunden, fo muß man biefe Berbindungen in auflosliche Galze und die Gaure felbft in volltommne Schwefels faure vermanbein. Dann forgt man nur bafur, bag bas Eifen burch Salveterfaure ins Maximum ber Drudation as bracht wird und fället bann burch Ammoniat, mahrend man

bie Schwefelfaure burch ein Barptfalg nieberfchlägt.

hat man ein unlösliches bafifthes Gifenorybfalz, fo focht man es mit einer Unflojung von fohlenfaurem Ratron, filtrirt und gluht ben Rudftaub, ber nun reines Gifenoxob ift.

hat man es mit fdimefelfauren ober unterfdmeflichts fauren Gifenfalgen gn thun, fo vermandelt man burch bineingeleitetes Chlor bas Gifen in Drob und bie Saure in Schwefelfaure. Das Chlor reagirt nicht nur auf aufgelofte Salze, fondern auch auf folche, welche im Waffer blof aufgeschlämmt find. Dan fället bann burch Ummoniat und Infrende Salz wird mit überschüssigem hydrothionsaurem Ammoniat einen Tag lang zusammengelassen; hierauf filtrirt wan und süßt den Riederschlag mit Wasser aus, welches ermat schwefelwasserstoffsaures Ammoniat enthält. Das erbaltene Schwefeleisen wird nun im Königswasser aufgelöst. hat man ein arsenitsaures Salz also behandelt, so fällt men das noch aufgelöste Schwefelarsenit durch Salzsäure und zerlegt es nun wie gewöhnlich. Hat man es dagegen mit einem phosphorsauren Salz zu thun, so versetzt man die vom Schwefeleisen absiltrirte Flüssigkeit mit etwas Salzenen, um den überschüssigen Schwefelwassertoff zu zerssieren. Die Flüssigkeit wird dann durch essigsaures Blei niedergeschlagen, wodurch unaustösliches phosphorsaures dlei zu Boden fällt.

Mittelst kochender Salpetersäure oder Königswasser verrandelt man außerdem das Phosphoreisen, Arsenikeisen, die
rhosphorichtsauren, unterphosphorichtsauren und arsenichtsausauren Eisensalze, in phosphorsaures oder arsenichtsaures
Eiseneryd.

17-40. Bereits oben wurde das Nöthige über die Analese des Rohleneisens gesagt; wir verweisen also darauf. Foreisen, so wie borsaure Eisensalze sind leicht zu analystren, man darf nur das bei Siliciumeisen und kieselsaurem Eisen übliche Bersahren anwenden. **) Die Verbindungen des Kiesels mit Eisen müssen behufs der Analyse in Rieselerde und Eiseneryd verwandelt werden. Man behandelt sie zu dem Ende mit Salpetersäure oder Königswasser. Der unaustösliche

³⁾ Mis melentlich muß bierbei bemerkt werden, daß die Flülfigkeit vollfommen neutral fenn muß, ehr man mit Bleifalz fället. Ware noch Saureüberschuß ba, fo konnte leicht der Riederschlag zum Theil fich wieder barin auflejen. Man neutralifiet also zuvor mit Ummeniak. M. u. E.

Die Borjaure tann gmar leicht burch ftartere Cauren gleich ber Riefelerbe aus ihren Berbindungen geschieden merben, allein fie ift nicht gleich Dieter im Baber unaufloelich, wesbalb ihre genaue quantitative Bestimmung große Comierigfeiten barbietet. Wir muffen in diefer hinficht aus Rofe's treff, liches Sandbuch ber analetiichen Grenife, Berlin 1811, verweifen, welches bem mit Analeien fich beichaftigenben ansehenden Chemiter unentbehrlich in

Rudftand wird bann gerade wie ein burch Gauren augreif bares tiefelfaures Salz analyfirt.

1741. Die Eisenstlikate werben zum Behufe ber Ana lose in zwei Klaffen eingetheilt, nämlich in Gilikate, welch burch Säuren angegriffen werben, und in solche, welche ent weber burch diese nur unvolktommen ober gar nicht zerset werben. Wir handeln erstere zuvörderst ab.

Die burch Sauren angreifbaren Silikate werben zuers mit kochender Salzsaure behandelt, und sollte das Eisen all Orydul darin vorhanden seyn, so wendet man kochenden Rönigswaffer an. hierauf wird die Auflösung zur Trocke abgedampft, der Rückstand mit konzentrirter Salzsaure be befeuchtet, um die durchs Abdampfen erzeugten basischer Salze wieder in neutrale, auflösbare zu verwandeln und dann nach einigen Stunden mit Wasser verdünnt und filtrint. Die Rieselerde bleibt nun rein auf dem Filter. Die durch gelaufene Flüssigteit wird mit Ammoniak übersättigt, wo durch das Eisenoryd niederfällt und dann getrocknet und gewogen, auf Orydul berechnet werden kann, da es als sol ches in der Berbindung existirte.

Werden bie Sitifate burch Gauren nicht angegriffen, so schmelzt man fie mit bem fünf bis sechsfachen Gewichte tohlenfauren Natrons. Die geschmolzene Masse wird hier auf mit Salzsäure im Überschuß versetzt und zur Trocker abgedamntt. Die trocker rucktanbige Masse mirb bierout



irungen zu thum hat, nur diese Metalle durch Königsjer orydiren. Hat man schon Oryde oder deren kohlenre Salze, so löst man sie ebenfalls in Königswasser auf.
welt es sich um Salzaustösungen, so kann man sogleich
t Malyse schreiten. Man verdünnt dann die Flüssigkeit
it Wasser, gießt überschüssiges doppeltkohlensaures Ammoiat dem und filtrirt dann das gefällte Eisenorydhydrat.
ber kali, Ratron oder Lithion mit dem Eisen verbunden,
1 giebt man zur siltrirten Austösung Schweselsaure bis zur
wen Reaction, dampst zur Trockne ab und glüht den Rückind roth. Die Oryde bleiben nun als schweselsaure Salze
mid und können aus deren Gewicht leicht berechnet werden.

hatte man Barium, Strontium ober Calcium zu bestenen, so ist die Operation noch einfacher. Ist das Eisen beschieden, so neutralisirt man die Flüssigkeit genau und ist ein schwefelsaures Salz hinzu, wenn Baryt vorhanden i ein kohlensaures Alkali, wenn Strontian zugegen, ein thaures Salz aber, wenn Kalk in der Austösung sich bes det. Der erzeugte schwefelsaure Baryt wird geglüht und wegen. Der oralsaure Kalk muß auch geglüht werden d wird dann durch Schwefelsäure in Inps verwandelt als solcher quantitativ bestimmt. Mit dem kohlensauren kontian versährt man auf gleiche Weise.

1743. Bon ben Metallen ber zweiten Abtheilung kommt Alluminium am häusigsten mit bem Eisen vor. Zuweisteint es auch im Stahl, wie oben angezeigt worden; kin vorzüglich als Oryde bilden beide Metalle mannigstige und wichtige Berbindungen. Die Eisenminern entsten gewöhnlich auch Thonerde. Die Trennung beider wer ist leicht durch Ützfali zu bewerkstelligen, welches Thonerde auslöst, während es das Eisenoryd zurückläßt. imagen von Eisen und Aluminium müssen in Königster aufgelöst werden. Ebenso oder mit Salzsäure wers die Oryde behandelt, wenn sie darin auslöslich sind. Letteres nicht der Fall, so glüht man den Körper mit 4 bis 5fachen Menge kohlensauren Ratrone und löst die geschwolzene Masse in Salzsäure auf.

In diesem Falle hat man sodann Eisenchlorid und Shaluminium, welche man durch überschussig zugesetzes And niak niederschlägt. Die gefällte Thonerde und das Eisende werden filtrirt, sorgfältig ausgesüßt und dann noch sem versichtig vom Filter abgenommen und mit Ahkali gelod wodurch die Thonerde aufgelöst wird. Man läßt das Eise veryd sich absehen und gießt dann die klare Flüssisteit a Run wird der Rückland mit Wasser verdünnt, das Eise veryd auf ein Filter gebracht und ausgesüßt. Die thonerd haltige Flüssisseit übersättigt man mit Salzsäure und su sauf ein Filter gebracht, sorgfältig ausgewaschen, getroch und geglüht.

rungsarten läßt fich die Methode abnehmen, welche man ber Analyse eisenhaltiger Mineralien zu befolgen hat, wie diese nämlich aus Eisenoryd, Rieselerde, Thonerde, Kall is Magnesta bestehen, wie dieß gewöhnlich der Fall ift. Beden die Mineralien schon durch Säuren angegriffen, so to man sie mit Essigsäure kochen und bann zur Trockne abei sen. Der Rückstand wird wieder in Wasser aufgelöß; b Auslösung enthält bann essigsauren Kalf und Magnesia. DRalf wird durch vralsaures Ammonial und die Magneburch Kali gefället.



Die hier beschriebene analytische Methode ist besonders kehrend hinsichtlich der Natur der Berbindungen, in welsen die verschiedenen Substanzen vorkommen; will man aber is Bestandtheile quantitativ möglichst scharf bestimmen, so te einfacher folgenden Weg einzuschlagen.

Das Mineral wird fein pulveristrt, bann mit der fief bis sechsfachen Menge kohlensauren Ratrons gebeigt und eine Stunde lang in einem Platintiegel tüchtig Mik. Die geglühte Masse wird hierauf mit Wasser aufweicht und mit reiner Salzfäure verfett. Die Masse mest auf und so bald diese Erscheinung aufhört, fügt man be Sanre hinzu. Nachdem die Auflösung beendigt ift, bit man den Tiegel und Deckel fanber ab und dampft bie beinigte Flussigkeit zur Trodne ab. Gegen bas Ende ber peration muß man beständig rühren, um das Emporschleus m der dicken Masse durch die sich bistenden Dampfe zu minbern, wodurch leicht ein Berluft entstehen fonnte. Die bampfschaale wird nun vom Feuer genommen und mit res Calgfaure übergoffen, bie man einige Stunden lang hig barauf einwirken läßt.

hierauf wird die Masse mit Wasser verdünnt und silen. Die Rieselerde bleibt nun auf dem Filter, wird aussist, getrocknet und geglüht. Man kann das Filter mit rerennen und dann dessen Asche, die vorher schon durch mascherungsversuche mit gleich großen Filtern quantitativ ügemittelt senn muß, vom Gewicht der Rieselerde abziehen.

Die von der Kieselerde absiltrirte Flüssigkeit wird durch ammoniak oder besser noch durch doppeltkohlensaures Imswiak gefället, um die Alaunerde und das Eisenoryd dars abzuscheiden, welche beiden dann wiederum durch Ammos gebranut werden. Guthielte die Miner auch Manganst, so fände man dieß beim Eisenoryd, und es müßte diesem Falle das Gemenge durch ein weiter unten ansbendes Verfahren geschieden werden.

Die nach dem Fällen des Eisenorydes erhaltene Flüsseit enthält nun Agammoniak oder doppeltkehlensaures moniak im Uberschuß. Wan neutralisiet durch Salpeters

faure und fallet ben Ralt burch oralfaures Ammoniat. Z

gefällte oralfaure Ralt wirb filtrirt.

Die durchgelaufene Kilissigfeit wird mit etwas Ams niak versest und nun durch phosphorsaures Ratron l Magnesia niedergeschlagen. Der aus phosphorfaurer De neffa und Ammoniat bestehende Riederschlag wird wiet filtrirt, getrodnet und geglüht.

Bill man mit außerster Genauigleit arbeiten, fo m man bie verschiedenen Rieberschläge auf Riefelerbe m fen, welche, obgleich fehr wenig loblich, boch zuweilen namhafter Menge im Waffer bleibt und bann bie verichiel nen Rieberschläge begleitet. Diese Riefelerbemengen find boch gewöhnlich fo unbebeutend, bag fie bei ben Analul gang überschen werden burfen, ohne baburch einen bebenti ben Rebler gu begeben.

1746. Kommt bas Eisen mit Mangan verbunden 3d fo orvbirt man bie Legirung und hat min ein Gemenge w ben Galzen beiber Metalle. Enthält eine Gifenminer De gan, fo lagt fich bieg fcon beim Gluben mit Altalien tennen, benn die geglühte Maffe erscheint dann gran, inbe fich ein manganfaures Galg gebildet hat. Bird biefelbe Galgfaure aufgeloft, fo nimmt fie eine rosenrothe Rad Beide Erscheinungen verfünden bie Anwesenheit bi Mangans.



tralisationspunft eingetreten ist. Nach einiger Zeit trübt die Flüssseit und das Eisenoryd fällt als Hybrat nies Wan beschleunigt die Fällung, wenn man die Flüssigs tocht.

Roch hat man den Vorgang bei dieser sonderbaren Resim nicht genauer untersucht. Die gesättigte Flüssigkeit ist nier, behält ihre Durchsichtigkeit und nichts desto weniger tich endlich alles Eisen ab. Sollte sich hierbei für kurze i ein doppeltkohlensaures Salz bilden, welches seine Rohsaure nachher abgäbe, oder bildet sich etwa ein basiches welfalz, welches auslöslich ist und sich gleich dem Eisensmut überschüssiger Basis von selbst zersett? Wir wüßsdrauf jest noch keine befriedigende Antwort zu geben. 3 Bersahren selbst aber ist wenigstens ganz genau.


Zu bemerken ist hierbei noch, daß, wenn die Flüssigfire Säuren z. B. Phosphors ober Arseniksäure entste, ber Riederschlag ein im Feuer unzersetbares basisches
is seyn wurde. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der diese Weise erzeugte Riederschlag gewöhnlich ein basis Salz ist, allein wenn die Säure nicht feuerbeständig so schadet es nichts, indem sie durch Glühen verjagt werstann. Ist aber die Phosphorsäure oder Arseniksäure vanden, so muß man den erhaltenen Riederschlag auf geeignete Weise zerlegen.

1747. Berthier scheibet beibe Metalle nach der von ssart erfundenen Methode. Diese gründet sich auf die enschaft gewisser essigsaurer Salze sich beim Abdampsen persepen. Das essigsaure Eisenoryd gehört hierher, wosen das essigsaure Manganorydul sich, ohne zersett zu den, abdampsen läßt. Sind beibe Metalle in Salzsäure izelöst und die Austösung zum Rochen gebracht, so bringt a durch Salpetersäure das Eisen ins Maximum der Orysion. Beide Oryde werden sodann durch kohlensaures won gefällt; der Riederschlag wird ausgesüßt in Essigste aufgelöst und die erhaltene Austösung zur Trockne pedampst. Der Rückland wird nun mit Wasser behans, welcher das essigsaure Manganorydul auslöst und das woryd ungelöst zurückläßt.

Zuweilen ift bei ber erften Behandlung bie Trennung nicht vollständig, bann bampft man die Auflösung zum zweitenmal ab und nimmt ben Rückftand wieder in Waffer auf. Sollten auch jest noch Spuren von Gifen in ber Auflösung vorhanden seyn, so mendet man folgendes Berfahren au.

1748. Dieses gründet sich auf die Eigenschaft ber Eisenorphfalze, durch benzoes oder bernsteinsaures Ammoniak gefällt zu werden, während die Mangansalze aufgelöst bleiben. Man gießt beshalb in die vollkommene neutrale Austosung beider bernsteinsaures oder benzoesaures Ammoniak, wodurch ein gelber Niederschlag entsteht, der bernsteinsober benzoesaures Eisenorph ist. Alles Mangan bleibt der gegen in der Flüssigkeit.

Dieses Berfahren ift unstreitig bas genauste von allen. Man zieht bas berufteinsaure Salz gewöhnlich bem benzes sauren vor; bamit aber bieses Berfahren gelinge, muffen bie Auflösungen ganz neutral seyn, benn bas berufteinsaure und benzoesaure Eisen löst sich in Sauren leicht auf. Aus bies sem Grunde und um bas theure benzoesaure Salz zu sparen, fängt man gewöhnlich damit an, Ammoniat tropfenmeise unter beständigem Umrühren so lange zuzugeben, bis die ersten Flocken von niedergeschlagenem Eisen erscheinen. Das Sisenoryd als die schwächere von beiden Basen wird zuerst gefällt und kann selbst durch Ammoniat größentheils nieden gefällt und kann selbst durch Ammoniat größentheils nieden geschlagen werben, che man das berusteinsaure Salz binzu



1, so ist die erstere der oben beschriebenen Methoden die 13ig aussührtbare. In geübten Händen gewährt sie genaue 1alptische Resultate. Auf jeden Fall aber muß man nach 12 Sonderung des Eisens das Mangan durch hydrothion 12 ures Ammoniak fällen. Das niedergeschlagene hydratische 12 und wird ausgesüßt, sorgfältig geglüht und das zu ischeibende Oryd Drydul gewogen.

1749. Der Eisengehalt der Eisenminern kann behufs ittenmännischer Zwecke auch auf trocknem Wege quantitas bestimmt werden; man nennt diese Operation Probien. Ein Beispiel mag genügen, um die hierbei zu befolmde Methode im Allgemeinen kennen zu lehren. Nehmen ir ap, man habe ein Mineral, welches aus Rieselerde, houerde und Kalk in solchem Verhältniß zusammengesetzt, daß sie ein schmelzbares Gemisch bilden, so wird die daße in der geeigneten Temperatur schmelzen, ohne daß 28 Eisenoryd in die Mischung eingeht. Dieses wird im begentheil, wenn man die Operation in einem mit Kohlen efütterten Tiegel varnimmt, reduzirt und bildet Roheisen. Rau erhält dann ein Eisenkorn und eine leicht davon zu wennende glasige Schlacke.

Die Probe ist nicht schwierig anzustellen. Man nimmt euerfeste Tiegel, füttert sie mit Kohlenpulver, welches mit twas Rleister zu einer zusammenhängenden Menge angenacht worden, drückt biese fest hincin und läßt sie bann Hierauf höhlt man bas Rohlenfutter aus, um bas n probirende Gisenerz hineinlegen zu können. Dieses wird enlverifirt und rothgeglüht, um das Waffer und die Rohlens faure zu verjagen. Man mägt 10 bis 20 Grammen bavon und drückt fie fest in den gefütterten ausgehöhlten Tiegel. Oben darauf schüttet man etwas Kohlenpulver um das Loch m füllen und legt ben Deckel barüber, ber mit etwas magetem Kitt verschmiert wird. Ift der Tiegel auf einem Rase n die Esse gesetzt, so glüht man ihn drei viertel Stunden with und eine halbe Stunde lang weiß. hierauf läßt man hn erfalten und nimmt die Schlacken und bas Robeisenkorn Bugleich muß man nachsehen, ob die Schlacken ober as Rohlenfutter nicht einzelne kleine Körnchen Gisens enthals

ten. Bu bem Ende wirft man letteres ins Waffer und gießt bas leichte Rohlenpulver ab, mahrend man die auf den Boden fich fentenden Gisenkörner mit dem Magnet herausziehen kann.

Abbirt man nun das Gewicht des Eisenforns und det Schlade, und zieht es von dem Gewichte des angewendeten Eisenerzes ab, so giebt der Unterschied den Berluft an Sauers ftoff, welchen das Eisenoryd burch die Reduktion erlitten hat. Das Gewicht des Korns giebt die Eisenmenge unmittelbar. Beide zusammen muffen der bekannten Zusammen

fennng bes Gifenorybes entfprechen.

Tritt der Fall ein, daß die Miner teinen Ralt, sondern nur Rieselerde und Thonerde enthält, so verfährt man folgendermassen. Man gluht dieselbe, wägt 10—15 Grammen und behandelt sie mit tochendem Königswasser. Der Thon bleibt zurück und tann nun gewogen werden. Man fügt dann dem Erze behufs der trocknen Probe so viel gestosenen Marmor hinzu, daß dessen Menge drei Viertheile des gestundenen Thonquantums beträgt. Das Gemenge wird nun im Tiegel wie oben behandelt. Bei der Berechnung hat man sodann auch die Kohlensäure des tohlensauren Kalles zu beachten, welche beim Glühen mit dem Sauerstoffe des Eisenorpdes sortgeht.

Buweilen, jedoch felten, fann es auch ber Fall fepn, bag ber Thon zu reich an Thonerde ift und bann giebt man außer Ralf noch Riefelerde jur Probe, ober mas noch beffet



denische hüttenleute bedienen fich fur Untersuchung des Eisenkeins auf tredmem Wege noch fünftlicher Finsmittel und namentlich find die von Lampadins empfohlenen Borgrelasor (S. Erdmanus Journal für technische
mud ötopomische Shemie und Laurpadins hüttenkunde) häusig mit dem
besten Erfolge angewendet worden. Neuerdings ift man iedach tehr davon
swädzelommen, und sucht blog durch Mengung der verichtedenen Erdarten,
wie auch unser Berfager angieht, eine leichtstüsige Beschiefung zu erzeugen.

3A die Effensteinprobe blog controllirend, d. h. will man sehen, ob aus der Beschickung, welche so eben verschmolzen wird, alles Sifen gewonnen murd, so macht man auch im Aleinen die Probe mit dieser Beschickung am Beiten ohne weitern Zuschlag blos für fich in gut ziehenden Windösen.

Das fein pulverifirte En bringt man in Probirtuten (fleine Schmelptiegel), die vorder mit in Tragantschleim eingerührten Rohlenstand sorgfaltig ausgeschlagen sind, bedeckt das Erz mit Rohlenstand und lutirt den Tiegel met einem Thondeckel. Gewöhnlich sept man 6 bis 8 Tiegel zugleich auf einen Thonziegel und sept diese in Windösen ein. Anfangs giebt man wenig, nach 1/2 Stunde aber vollfommnen Jug. Nach 1 1/2 Etunde füßt man das Feuer abgeben. Die Tiegel werden zerschlagen und bei gut gelungenen Proben sindet sin regulinsiches Karn (der König) auf dem Boden, umgeben von einer wasserheiten vollsommen glafigen Schlacke.

Ju den Jerncontorets Annaler 12ter Jahrgang 28d. 1. C. 139 befchreibt Seffte om das Berfahren Probirtuten anzusertigen, ferner ieine Methode. dieselben auszusättern, und theilt die Zeichnung eines portativen Prodiresens mit. Die Ansertigung der Prodiretten in, da man diese in Dentschland sehr dillig beziehen kann, für uns weniger wichtig, wir theilen daber dies von den, was er über die andern Gegenstände sast, einen Anser dies mit.

Unftatt die Tiegel auf die oden angezeigte Weise auszuschlagen, fütstert er fie mit einem Kohlenkegel, am besten aus Birkenholzkohle; zu diesen dohrt man die Spur (B) jur Aufpahme des sein gepulverten Erzes, (wobei Borsiche nothig ist, damit die Kohle nicht zerbricht) bedeckt die Spur mit dem Kohlendeckel (C) und den Tiegel mit dem Kohlendeckel (d); man lutier leptern ein wenig mit Thon und sept dann höchsens 3 Tiegel auf einmal in den weiter unten beschriebenen Ofen. Die Tiegel können auf diese Weise vorgerichtet mehrmals gebraucht werden; springt der Tiegel beim Schmelzen, so ist deshalb die Brobe nicht iedesmal nerdorden, auch erzeugt sich dasein ein höherer Higgrab; Bartheile, von denen wir Sclegenheit hatten, uns selbst zu überzeugen,

Der Ofen selbit ift nach dem befannten Ofen Bralings construirt; er besteht aus zwei Gisenblechzulindern (A) und (B) Fig. 5 und 6, die in einander so gefügt find, daß sie überall gleichweit abstehen. Der Durchmesser des außern Zulinders beträgt 22 Zoll, die Höhe 16 Zoll, der innere Zulinder ist 16" weit und ebenfalls 16 1/2" hoch; der Raum zwischen beiden Zulindern rund herum ist 3" weit; mit einem Kranz aus Gisenblech sind sie oben luftdicht verbunden. In dem äußern Zulinder befindet sich eine 2" weite und 4' lange blecherne Rohre mit einer 2 3/4" stanten Schicht seuerschlen Zbons ausgerammelt, ober mit einer Nasse aus 3 Magastheilen Kieselgraupen

bon 1f4 bis 1/2" Durchmeffer u. 1 Mangtht. frifcen Thon, bie man unr mit fo wiel Baffer befruchtet, bağ fie eben jufammenbangent wirb. Man ftellt und einen gut geolten holgenlinder and hartem Solje von 10 1/2" Starte und 18" bobe in ben Ofen auf ben neu gefchlagenen Boben fo, bas er in ber gamen Perlpherie 2 3/4" weft pon bem außern Gledinlinder abftebt. 32 ben ringformigen Zwifchenraum werb ebenfalls feuerfefter Thon ober Dage gut eingeftampft, fodann ber holgulinber berausgenommen. An bem isnern Blediplinder befinden fich 1" bon bem funftlichen Boben in ber Rreisperfpherie 6 goder; 3 1/4" barüber wieber 8; unb 3" barüber weeber 6. melde auch burch ben Daffebefchlag bindurch geben. Goll gefchmoljen merben, fo lutiet man die beichieften Thontiegel auf einen fenerfeften Biegel, ftrent auf ben Boben bee Dfene etwas holjufche, und fest ben Biegel fammt ben Tiegeln barauf. Den gangen Apparat belegt man in bie Rabe einer Binbleitungeröhre vom hobenofen ober Geifchfenergeblafe, bobet in bie Bindleitungerobre eine Offnung jur Aufnahme bes blodernen baburebre aue anfern Blechinlinder und befeftigt in blefe permittelft eines Spundes bas blecherne Robr. Der Dien wird vonber mit glimmenben Bolgtoblen von gleicher Große angefullt. Die jum Rachtragen bestimmten Avblen werbes durch Sieben in 2 beionbere haufen gefonbort. Die Robien in bem einen find 1/2 Duabratjoll, bie im zweiten 1 Rubifzoll groß. Run brebt man ben habn am bledernen Robre anfanglich uur jur Salfte (8 Meinuten lang) gib bann aber vollftandig auf, woburch ber Deoberofen mit bem porhandenen Geblafe in Berbindung gefest wird. Rach 20 Minuten find Die Effenprobes gröftentheils vollfommen geichmoljen. Gefftrom bat in bergleichen Diet felbit Stabeifen in einer halben Stunbe (verfteht fich in Thontregeln) in Blug gebracht. Da bie Mufchaffung bergleichen portativer Probirofen fo menig foffet, in benfelben bas Drobiren felbft für Eifenbuttentente, melden it bod gewöhnlich binlanglich ftert mietenbe Gebiafe ju Dlenften fteben. febr einfach und wenig jeitraubend ift, fo rathen wir allen huttenleuten. melde bie Bichtegleit bes Probirens ber Gifenerge und Bufchlage für ben



- 1.) In den Gisenkeinen tommt gewöhnlich Riefel., Rall., Thon und Talterbe vor. Diese Erden für sich sind selbst in den höchsten Temperaturen eines hohofens nicht schmelzbar; die Gisenoryde aber schmelzen in dieser hine.
- 2.) Rur wenig zweisache Berbindungen, tommen bei der gewöhnlichen Temperatur eines Sohosens in Fluß. Gleiche Theile Riesel und Ralterde schweizen in dieser Dise zu einem Email, auch tommt Rieselerde mit gleichen Theilen Giserornd (lesteres reichlich) eben so mit gleichen Theilen Mangansproduct in Fluß.
- 3.) Eine große Anjahl dreifacher Erd. und Metalloxudmischungen und eine noch größere Menge von den viersachen Erd. und Metalloxudmissangen schweizen bei der gewöhnlichen Temperatur im Sohofen, wenn die Talkerbe darin nicht vorwattet. Ein Überschuß von Gisen. oder Mangansord in diesen Mischungen macht das Ganze um so leichtfüssiger.

Einfachere Berbindungen als ternare muß man fonach von den verfeiebenen Erdarten und Metalloruden nicht erzeugen wollen, wenn man eine leichtfluffige Schlade ju haben beabsichtiget.

Rach Rirman ift von folgenden Mischungen das Berhalten im Fener befannt

1.) Ralt, Magnesia und Mlaunerde.

Ein Gemenge aus 3 Thl. Ralt, 2 Bittererbe und 1 Alaunerde verglaft im gewöhnlichen Ofen. Sit Magnessa vorwaltend, jo schmilt das Ermisch nicht unter 160° Wedgwood.

Bei vorwaltender Mannerde erjeugt fich bei 1500 Bedgm. Porjellan.

2.) Ralt, Magnefig und Riefelerde.

3ft der Kalt vorherrschend, so erzeugen sich, auf verschiedene Werse mit ben ubrigen Erden verset, schmelibare Berbindungen, waltet die Kieselerevor, so find die Gemische weniger schmelibar und bei größerem Bittererdegehalt ift die Mischung unschmelibar.

3.) Mlaunerde, Magnesia und Riefelerde.

Serrichen Riefel- und Thonerde vor, so erhält man porzellanähnliche Schlacken, macht aber die Bittererde den Sauptbestandtheil aus, so ist die Rafe hochit ibrengflussig.

4.) Thonerde, Rait und Riefelerde

Geben, wenn Ralt oder Riefelerbe vorwalten, leicht fcmelibare Glafer.

Diefem fügen wir noch, die von Gefftrom und Starbed über benfelben Gegenstand gemachten Erfahrungen bei.

Rach ihnen weiß man, daß alle einfachen Silitate hochft strengflussig, bas mehrsache Silitate j. B. Thon . und Ralterde . Silitate leichtstussig, daß mehrsachgemengte Bisilitate, wenn auch nicht zu leichtstussig, doch aber, wenn einmal in Zluß, hochst dunnflussig sind; daß die Trisilitate (der Sauerstoff der Rieselerde beträgt darin dreimal mehr als der Sauerstoff der sämmtlichen Basen) eine höhere Temperatur zum Schmelzen erfordern als Bistlitate; daß sie so wie die übrigen Silitate leichtstussiger werden bei Aufnahme irgend eines Metalloryds; daß alle thonsauren Berbindungen, (in denen Alaunerde die Stelle der Rieselerde vertritt) nur in den höchsten Temperaturen schmelzen, daß Thon . und Magnesia . Silitate ebenfalls außerst schwer schmelzbar sind; daß in thouhaltigen Gesäsen die Sub . und einsachen Silitate der

Ralterbe fich größtentheils ju volltommen glafigen Schladen verbind welche aber aus ben Tiegeln Alaunerbe aufgeloft haben; viele Schladen febergeit Bifilifate ber Ralterbe mit einfachem Alaunerveftliftat. Die 3 erbebifilifate verandern fich beim Umfchmeizen im Thontiegel nicht, soni vereinigen fich blos wit einem einfachen Thontevbestitet, welches aus ber gelmaffe aufgenommen wird, ju valltommen en gefchmolzenen if einen einfachen aufgenommen wird, ju valltommen gefchmolzenen if

Bit Berüdlichtigung biefer und ber Riemanfchen Erfahrur (queb bie Arbeiten von Gabelin, Befden und Lampabine find bam vergleichen) tann ber Ptobirer leicht bie für fein Erz erforberlichen gluß: tel beflimmen; voransgefest, bag bie im Erz vorwaltenben Erden befannt f

Um beiten ift es, wenn bie ju fcmeljende Maffe bem Gewicht i 1 Tht. Rall., 1 Thone und 1 Riefelerbe enthalt.

50 Riefelerbe worin Squerftoff 25 alfo ein Bifilitat

Thousebe . . . 7.6 25 Raiferbe mit einfad 25 Kalterbe . . . 6,98 3 Ehonerbefflifat.

Dabei ift ein vollfommenes Glas und reines Ausbriggen ju erwart Sind die Erze aber ju arm, fo ift es nicht rathfam noch Erden bei fügen, indem dann im Berhältnif jum Metall ju niel Schladen erzeugt ne den mußen; in diefem Balle find fraftigere Flufmittet nämlich Sinfre oder falzinirter Borar anzuwenden, etwa 12 bis 25 Proz. vom Gewicht des Critter auch nur unter diefen besondern Umiftanden darf man fich biefes erkiben; im Allgemeinen muß fich der Probirer vielmehr bestreben, die Gempfe einzurichten, wie fie hernach beim Schmelzen im hohenofen durch Gattun und Beschiefung der Erze erhalten merben fönnen.

Die Erze merben gröftentheile im natürlichen Buftanbe ber Game probe unterworfen; jmeduchigig ift es aber fie vorber ju roften.

100 Gran bes fein gepulverten Erjes bringt man beshalb in ein Platintiegel, 5 Minuten lang wird ber Tiegel in bunfler Rothglubtipe, & bann aber 25 bis 30 Minuten in hoberer Temperatur erhalten. Rontenian



einem Thondedel versehen und Intirt, an einer Stelle aber eine liebne Offnung gelaffen, damit die fich vor dem Schmelzen im Liegel noch erzeugenden Gasarten entweichen tonnen. Der Bindofen muß so eingerichtet jenn, daß er wenigkens 3 bis 4 Liegel faffen kann.

Es wird bei Role geschwolzen, mo dann der Zug natürlich noch lebbafter senn muß, als bei Holztohlen. Es ist rathsam eine halbe Stunde langsam zu fenern, damit sich alle Gase entwickeln können; die nächke halbe Etwide giebt man volles Feuer und läßt es dann langsam abgehen und die Tiegel im Ofen abfühlen.

If die Schwelzung vollsommen gelungen, so findet man das Pulver in zwei verschiedene Körper umgeandert; der eine, das Detall, liegt auf dem Boden des Tiegels in Augelform, der andere, bestehend aus den verschiedenen Orpden der Erdmetalle ze. oder die Schlacke umhült das Metallson; deide werden aufs forgsältigste getrennt und näher untersucht. Zuerft erfolgt die Gewichtsbestimmung des Ganzen sowohl, wie jedes einzelnen Körpers. Im Fall die Schlacke Metallörnchen enthalten sollte, so ist sie aufs Beinste zu pulveristren; mit einem Magnet werden die Metallförnchen aus dem Schlackenpulver gezogen. Das Gewicht dieser Körnchen wird von dem Gewicht der Schlacke abgerechnet und zu dem gefnudenen Gewicht des Metallforns addirt.

Mus diefer Gewichtebeftimmung allein ergiebt fich:

- 1.) der Metaligehalt Des Eries,
- 2.) Wenn bas Sewicht bes jugesepten Fluffes von dem gefindenen Gewicht der Schlade abgerechnet wird, der Sehalt der erdigen Bestand theile bes Erzes, (und zwar ganz richtig in den nach Sefftröms Wethode ausgefütterten Thontiegeln.)
- 3), Das summarische Gewicht der Schlade und des Metalls vom Gewicht des angewendeten Erzes und Flusses abgerechnet, giebt das Gewicht der flüchtigen Substanzen im Erze. War das Erz vorher schon geröstet, so ist dieser Berlust den bei der Reduktion des Eisens aus dem Eisenoryd entwickelten Sauerstoffgas zuzuschreiben, war es aber nicht geröstet, so besteht der Berlust aus Rohlenfaure, Wasserstoff und Sauerstoffgas (da das Metallorn oft Erdmetalle und jederzeit Kohlenstoff beim Schmelzen aufnimmt, Colquboun dieses aber nicht berücksichtiget, so ist das angegebene Berkahren zur vorläusigen Bestimmung der flüchtigen Bestande theile böchst unzwerläsig.)

Gine genaue Prufung der erhaltenen Produtte, in Rudficht auf die übrigen außern Rennicichen ift für den practischen huttenbetrieb noch nöthig.

Ift die Schlade volllommen durchsichtig, leicht zerbrechlich, im Bruch wuschlich und scharsedig, glasglänzend ze., so war in der Beschickung Rieselerde vorwaltend. Ein Übermaaß von Rieselerde enthält unter diesen Umständen aber sederzeit Sienorvd aufgelöft, es wird daher die Schlade auch mehr oder weniger gefärbt sevn.

Sat die Schlade das Anschen eines volltommen geschmolzenen, aber etwas emailähnlichen, lichtgrau gefarbten Glases, so war Ralterde im richtisen Berhältniß zu den übrigen Bestandtheilen angewendet.

Lichtgrun gefarbte Schladen laffen Mangan vermuthen. — Findet man beim Offnen des Platintiegels die Mage blos zusammengefintert, ober

gefdmoljen ju einer bichten und undurchfichtigen Daffe, fo war, wenn bei Schmeliprojes in hinfichti jur Erreichung bes nothigen hipgrades richtig ge führt wurde, eine Erbart im Ubermant vorbanben.

Aus bem angern Charafter bes Robeifens faffen fich weniger juner läßige Refultate gieben.

3ft indes die Probe langfain erfattet. hat man fcwefele, phosphorend med metallhaltige Inschläge j. B. Gopt, Anochenasche, Anochenschwarz, Gias (bieset enthalt gröftentheils Giel und Arfenst) vermieden, so muß das, Kornetwas geschweidig und grau im Bruche seine. Erhält man flatt eines Kornetwerter fleine Körnchen so ift die eingesetzte Mage zu ftrengfüssig geweien Es folgen hier nachträglich noch einige Zufäge zu dem Capite Eifen.

Bu f. 1641 3. 7. Es wird dazu ein einfacher Apparat angewendet; (A die Entbindungeflasche. Das darin erzengte Wassersloffgas wird durch die mi Shlorcaleium geführe Röhre (d) in den Meduetionsapparat, welcher am einer in der Mitte zu einer dunnen Angel (6) ausgeblasenen Glastöhre den Reht, geleitet. In der Augel (6) befindet sich gang reines Elsenoppd. Swald das Bassersloffgas durch den Apparat geströmt ift und alle atmosphariste Luft ausgetrieben hat (in den Augeln (c) sammelt sich ein Theil der übere gehenden Feuchtigfeit) wird die Augel mit einer Spieltustampe bald mitt bald weniger erhigt jund dadurch eine Wasserbildung befördert, indem die Fisenopol seinen Gauerstoff an das Wasserstoffgas abtritt. Das so reducett Eisen erscheint als ein schwarzeraues sehr feines Pulver und entgündet fie beim Ausschäften an der Luft von selbst. Rach Lassas ein dieses reine Sien nicht schweiß- und hämmerdar.

Das Rabere hierüber fiebe Sandbuch ber unalntifchen Chemie sen D. Rofe. 20. 24.

Das fpegififde Gewicht bes gewöhnlichen im Sandel vortommenten Stadeifens ift von 7.361 bis ju 7.84 veranderlich gefunden worden, im Bieb tel tang man 7.6 bis 7.7 annehmen, wornach 1 Rubiffus Mheint. 501,6 bit



eine flachtornige ichuppige Tertur des Gifens deutet auf Raltbruch; bergleiden Gifen zeigt auch in den feinften Dimensionen noch ein forniges Gefüge.

Bu f. 1643. Telford fagt: es ift eine außerft furiose, die Ausmertfamteit der Raturforscher verdienende Thatsache, daß häufig im Moment des
Berreitens die Eisenstange in dem zerriffenen Theil einen solchen Grad von
hise erhält, daß man kaum im Stande ift, sie ohne schmerzliches Gefühl von
Breunen in der hand zu halten.

Bon zwei Eisenarten a und b wurde die absolute Festiskeit bestimmt. a war hart, im Bruch zadig, törnig; b war sehnig und sehr weich; beide Stabe streckte man zu gleichstarten Quadratstäben aus, erhielt fie eine Zeit lang in dunkter Rothglühpige und ließ sie dann langsam abkühlen. Die Lustetemperatur bei den Versuchen waren + 120 C.

Bon dem Eisen a erfordert 1 engl. Quadratzon 51 Tonnen = 51. 2171,26 = 110934 Pfd. preuß. che es zerriß, und zwar riß dieses Eisen ohne Berminsterung des Queerschnitts und ohne sich vorher zu ftreden ab; ein Beweis von der durchgängig gleichguten Beschaffenheit des der Probe unterworsenen Stades. Bor dem Bersuche konnte das Eisen um einen Eplinder von 5/3" Ourchmesser gedogen und wieder gerade gerichtet werden, ohne das mindesse Beichen eines Risses. Auch nach dem Bersuche riß es nicht beim Biegen und konnte noch falt geschmiedet werden.

Der Stab b behnte fich vor dem Zerreißen um 176 der ganzen Länge und zwar in der Mitte zwischen dem Aufhängepuntte und der Last am meten. Das zerreißende Sewicht entsprach auf 1 engl. Duadratzon 20,4 Konnen = 20.4. 2171,26 = 44293,7 Pfd. preuß.

Im Allgemeinen fand Lagerhielm im schwedischen Stangeneisen, welches er in hartes und weiches eintheilt, folgende Unterschiede:

Das harte, feinkörnige, ahnlich bem Stahl und weiß im Bruch trägt eirea 50 Tonnen = 108563 Bfd. prenß, auf 1 engl. Quadration, jerreißt aber, ohne im Quecrichnitt sich zusammenzuziehen und folglich ohne Streckung, indem die Bruchstache feinkörnig und dicht erscheint.

Das weiche, frustallinische, (?) wie Robeisen grau im Bruche trägt ungefähr 20 Connen = 43425 Pfd. preuß. auf 1 engl. Quadratioll, verlangert sich höchstens um 3" auf einen Fuß und reißt in einer jackigen, grauen und in Fäden getheilten Fläche.

Mach Rarften toll man annehmen tonnen, das gutes Stabeisen in Quabratstaben und auf die ursprüngliche Queerschnittsfläche bezogen in Staben von 1 Rheinl. Boll im Quadrat . . . 58000 Pfd. preus.


und darüber, auf eine Queerschnittsfläche von einem rheinländischen Boll berechnet, tragen kann, ehe es zerreißt. (Rarftens Metallurgie Band IV
pag. 13.) Eisendraht trägt über 130000 Pfd. preuß. auf 1 Mheint. Quadratzen berechnet, ehe er reißt.

3m gemeinen Leben untersucht man das Eilen vor dem Gebrauch nicht auf deffen abstlute, sondern auf beffen relative Festigkeit und zwar auf verschiedene Weise. Reisen von 2 bis 3" Breite, 1/2 bis 1 Boll Gtarte,

6 bis 8 Bus Lange merden is hoch als möglich aufgehoben unb 1 Bus von Ende smal auf bie icharfe Rante eines Umboffes mit der Bonteaft eines Mannes geschlagen und zwar zedesmal auf eine andere Seite, so bas bei Stad auf beiden flachen und ben beiden hohrn Ranten aufgeschlagen wird; bann wird ber Reifen umgebreht und auf dem andern Ende auf biefelbe Weise probiet, Reifen, welche diese Probe aushalten, find weder roth ned talbenichig. Die Artillerie-Behörden verordnen indes fcharfere Droben.

Das Erfen werd mit einem 30 bis 50 Pfb. feweren Somiebehammet, beffen Bahn i" breit ift, probirt. Die Stelle ber Gifenstange, welche rom hammergetroffen wird, muß bobt liegen; man benüht baju alte Ambose vom 6 bis 8 Boll Bwifdenraum. Der Schlag muß in die Mitte des Zwisdenraums treffen. Glabe von eiren 6 Buß Lange erhalten 3 fraftige Schlage mit bem hammer, der von einem flarten Arbeiter gesuhrt wird und zwar 15 bis 15 Joll von ledem Ende einen Schlag und den driften in der Mitte, Gifen, was diese Probe aushalt, hat einen boben Grad von Zähigteit. Ben ben noch schäfern Proben, Gewichte in Fallmerfen 60 bis 70 Fuß boch auf unten hoht liegende Eisenstabe herabsallen ju laffen, kommt man almähig wieder zuruch, da man sich überzeugt hat, daß durch biese zu heftigen kofchutterungen die ursprüngliche Zestigkeit des Eisens geschwacht wird.

Bu f. 1644. Beile 21. Dum as nemmt an, daß bas in die Gifenneft eindrengenbe Etfenorud bie Uriache bes verbrannten Stabeifens fen, burch bit ehemische Maalufe ift aber Etfenorud im verbrannten Stabeifen noch auch nachgewiesen worden. Berbranutes Stabeifen entsteht gewöhnlich, wenn man weiches sehniges Stabeifen schnell einer in hoben Temperatur antiett; es scheint als wenn badurch ber lette Antheil Rableniloff zerfiort und bie Atome bes Sifens durch bie bobe hipe aus ihrer natürlichen Schichtung gebracht und baburch ber ursprungliche Zusammenhang ber Theilchen aufgebeben wurde. Das Berbrennen muß baber wehl niehr einer gleichzeitig flattindenben chemischen und mechanischen Einwerfung zugeschrieben werben. Berbranntes Eisen enthalt feine Spur von Rohleniloff, wahrend sich bavon in bem weichen sahen Stabeisen O.24 und zu bem harten bis Q5 Proj. finden.



Geringe Mengen von Aluminium machen das Sifen faulbrüchig. Db Gold dem Gifen nachtheilige Gigenschaften ertheilt, ift noch nicht bestannt. Bon Gilber können schon 0,034 Proz. daffelbe im hohen Grade ungang und rothbrüchig machen.

Ridel verbindet fich leicht mit dem Gifen. Diese Legirung ift ge-

Stadeisen mit nur 0,2% Proz. Rupfer ift rothbrüchig. Zinn vermindert die Festigkeit des Gisens in hohem Grade, denn schon 0,19 Proz. machen es sehr kaltbrüchig. Im weißglühenden Zustande ftößt zinnhaltiges Gisen weiße Dampse aus. Zint verdindet fich schwer mit dem Eisen, weil es sich schon verflüchtigt, ehe aur das Eisen schmilzt; es zeigt deshalb auch keine beiondern nachtheiligen Einwirfungen. Rach Molquin kann man Eisenbleche mit Zink überziehen, wenn sie eine Beit lang in ein mit. gesschwolzenem Zink gefülltes Gefäß gehalten werden.

Geringe Mengen Antimone, nämlich schon 0,114 Proj. wiefen nachtheilig und verursachen außer Rothbruch auch Raltbruch. Dieses Metall zerftort auch bie magnetischen Eigenschaften des Eisens.

1,6 Proj. Arfenit zerftort die Geschmeidigkeit und Dehnbarkeit des Eisens gänzlich; in großerer Wenge dem Eisen beigemischt, macht es dieses ebenfalls unmagnetisch. Titan verbindet sich leicht mit dem Eisen. Bau- quelin und hecht haben eine hellgraue, mit gelben Punkten eingesprengte Mage erhalten, welche sie als eine Verbindung von Eisen mit Titan ansahen.

Mangan ertheilt dem Eisen mehr harte ohne seiner Festigkeit nachtheilig zu senn. Der größte bis jest bekannte Mangangehalt des Stabeisens beträgt 1,85 Proz., und dabei ist das Eisen ganz tadellos. Mit Blei scheint das Eisen sich nicht zu verbinden.

Banadium wurde als ein bisher unbefanntes Metall von Geffrom in einem sehr weichen und jähen Stabeisen von Taberg in Smaland (Schweden) aufgefunden; in geringer Menge kann dassebe also dem Eisen nicht nachtheilig senn. Chrom macht das Eisen fahlartig.

Der feuchten Luft ausgesett roftet alles Eisen. Gine gute Bolitur verhindert Das Roften. Feine Eisenarbeiten z. B. Schlösser ze. schüpt man auch durch Uberfirniffen mit Ropal- und Bernsteinlack. Folgender Firnis aus SO Thl. fein gesiebtem Ziegelmehl und 20 Bleiglätte mit Leinöl zusammensgerieben und mit Terpentinöl verdünnt schüpt auch gegen das Rosten. Ordinare Eisenarbeiten, welche der Luft ausgesett sind, werden gewöhnlich nur mit Schiffpech überzogen. Wickelt man feine Stahlwaaren in leinene und und wollene Lappen ein, welche mit einer Auslösung von Glaubersalz und gebranntem Ralt getrankt und dann scharf getrocknet werden, so rosten sie and nicht.

Waffer gebracht, so orge diet es sich nicht, von welcher Eigenschaft in der Technik Anwendung gemacht wird; nur unter Meitwirfung der Kohlensaure oder der im Waser enthaltenen atmospharischen Luft wird das Eisen oppdirt, und dann entweder durch den Sauerstoff des Waser: oder der Luft. (S. §. 753—756.)

Stabeifen wird leichter magnetisch und auch leichter vom Magnet auseiogen als Stahl, verliert aber auch diese Eigenschaft schneller als Dieser:

es wird beim Berreifen und zwar in der Rieffacht felbft (Cagerhrelm) hoben Grabe magnetifch, und zwar bas weichere Gifen in weit boberm Gre gle bas barte. -

Der Einfluß ber Warme auf bas Stabelfen ift ebenfans ju berudlitigen, und giebt fich ichen in nicht bedeutend erhöhten Temperaturen ju fennen; denn Stabeifen, welches fich in ber gewöhnliten Sommertempertur juemlich fest jeigt, balt Werfen und Biegen bei flarter Ralte nicht a Ju erhöhten Temperaturen behnt die Warme bas Eifen nach Dann's Binchen vom Gefrier. Die jum Siedennutt bes Waffers um 0.00126, bie Lan bei Gifenstabes als Ginheit angenommen, and.

Rad Sanftrom betragt Die Ausbrhnung von 0 bis 100 0 == 0,0014460

" Dulong und Petit " " " " " " 0,001142
0 bis 3000 0,004405


" Smeaton », " " "1000 , 0.0012983

alfe ungefähr 1/500

Eine bee merkwürdigften Beranberungen, welche bas Elfen in t Temperatur von 4000 f. an erleidet, ift die Farbenveränderung feiner Obiffache; fie ift bleibend und erscheint um so schöner, je volltommner die Obiffache bes Ersens poliet ift. Man nennt diese Erscheinung bas Anlaufe bes Ersens. Die Antauffachen kommen in fehr bestimmten Wärmegratium Borfcheit. Juerft eine hellgelbe Farbe, bei 4000 wird die Farbe but telgelb, demnächt bei 4500 tarmoifinroth, alsbann violett, welches burch b Burvonrfardene ins Dunkelblane bei 5400 übergeht. Lettere Farbe pieht fins Grune und bei 7000 tritt völlige Farbenlosigfelt ein. Bei noch höher Temperatur wiederhohlt sich basselbe Farbenlosigfelt ein. Die Ursache ter Erscheinung liegt in der Orwbation des Eisens, aber welcher Justand te Orwbation des Eisens, aber welcher Justand te

In einet Temperatur von etwa 1900 &. leuchtet und gfüht bas Gif bei hellem Angeblicht.

Ber verftarter Dist erfalt bas Eifen eine blenbenbiwtige Barbe, wird meifiglubent; bie Temperatur bes meificlubenben Giens mirb



Kahlgran, fpezif. Gewicht 5,21. Findet fich im Gneis, Granit, Glimmer, und Thonichiefer, auch in Granwade, feltener in jungern Gebirgen; auf Lagern und Sangen mit Hornflein ze. in der Schweiß, auf der Insel Elba, Danstine, Lothringen, den Purenaen, Galiburg, Torol, Stenermart, am Obersten, im sachsischen Erzgebirge, im Siegenschen, in der Segend von Suhl ze.

b.) Rotheisenstein. Rommt vor: als faseriger Rotheisen. Bein (rother Glastopf, Blutitein) in Afterfrufiglen nach Raltspathformen nierenformig, tropfileinartig, traubig, als rother Eifenrahm, mit faferiger, meift auseinander laufender Certur, wenig glanzend; derb, mit mufchlichem ind Grob. und Rleinförnige übergebenden Bruch, braunlichroth und blutroth; fouppig, meist zerreiblich, start abfarbend, metallich glanzend; als Rotheifenoder, angeflogen oder ju feften Partien mehr oder meniger feit verbundene flaubartige Theilden, flart abfarhend, matt, mit erdigem Bruch. Dan findet ihn auf Gangen im Ur., haufiger im Uberganatgebirge (Graumade, Thonimiefer, Ralf) begleitet mit Quari, Ralf- und Braunfpath, Barnt, Gifenties ic.; in Baden auf dem Schwarzmalde, im Burtembergifoen, am harz, im jachflichen Erigebirge, in England in Lançabbire, auf Sangen in granitactigen Sanditein, in Sibirien, in Stepermart ic. Beide Eifenerge geben gutes Gifen. Der mit Barnt gemengte Gifenftein, wie er am Sary ohnweit der Ronigehutte und in Sachfen bei Berggieghübel vorfommt, ift aber nur, wenn er bochit vorsichtig geschieden und in fleinen Mengen bee Befdidung beigegeben wird, jum Berfdmeljen ju gebrauchen.

Der Blutstein wird auch jum Poliren der Silber-, Gold- und Stahls waaren benütt. Siseuornd mit Quart oder hornstein gemenat giebt den rothen Rieseleisenstein, der derb, blut-, auch braunlichroth auf dem harze bei berbach, Ileseld ze. vorkommt und auf Gisen benutt wird. Er geht für sich ihrenge im Sohosen,

Erfenored mit Thon oder thonigen Folilien gemengt giebt rothen Thoneifenftein.

- Ralt faltigen giebt rothen Ralfenendein.
- Mergel ober mergelartigen Fossilten gemengt, giebt rothen Wergeleisenstein.

Der rothe Thoneisenstein tommt dicht siabrisartiger Thoneisenstein) und flanglich, letterer in der Nahe von Erdbranden und in teinformig rund abgesonderten Stücken, auf Lagern und Gangen in Flötigebirgen vor, auf dem Sarg, in Bohmen ohnweit Beraun; eben 10 der Ralf. und Mergel. Rotherisenstein, ersterer vorzuglich im Kaltgebirge ohnweit Wasseralfingen im Wurtembergischen, er wird wegen seiner Leichtstungsteit von den Suttenleuten gern gesehen, und giebt sehr gutes Stabeisen, wenn er nicht mit Eitenstes verunreinigt ift. Man muß ihn wohl von dem körnigen Thoneisenstein (siehe unten) unterscheiten.

Bu f. 1652. Sausmann unterscheidet (Gilberts neue Unnalen ber Phufit 8. 1 - 40.)

a.) Eisenorydhydrat mit dem Minimum } von Waffer

In dem gewohnlichen Gifenorndhudrat enthalt das Gifenornd zweimal fo viel Saueriloff als das Waffer. a.) 3ft der Brauneifenftein; er femmt ver als Rubinglimmer (Gothit, Pprofiderit, Irvitatiufich in fart gestreif-

ten Blattden, angeflogen, von blattriger Tertur, burchideinend, ftart und bie mantartigglangenb, rothlich brann, bei burchfallenbem Bichte bengintrath; ale fonppigfaferiger Branneifenftein (Lepidokrokit) fagetig. mierenformig, tranbig. Tertur aus einander laufend, fomppig, faferig. als faferiger Branneifenftein (bennner und fcmarger Glastopf) in Mf. terfruftanen nach Ralt und Gluffpath, ale bichter Branneifenftein Coladiger Brauncifenftein, Stilpnosiderit) nieren- und röhrenformig, als Brauneifened der (oderiger Branneifenftein) erbig, uneben, etwas abfam bent; ale branner Eboneifenftein berb, jum Ebeit in frummichaglie gen Mofonberungen, wacheartig fchimmerub, haufig matt; ale Umbra berb. Brud muldlich, burd ben Strich Bachtglang erlangend, leber- und faffanien. braun, fart an ber Bunge hangenb. Dan finbet Branneifenftein auf Camgen im altern Gebirge, noch banfiger in liegenden Stoden ber Flotgebirge gle im Burtenbergifchen, im Giegenfchen, im fachflichen Erzgebirge, am barg in Dberfdleffen, in England ic. Brannerfenftein und branner Thonerfendefis tommen unter biefen Arten am baufigften bor und werben von ben Guttem leuten wegen ihred Mangangehaltes, auch weil fie felten bem Gifen nachtheu lige Beftanbibeile mit fich führen, gern verfchmoljen.

b.) 3ft der Gelbeifen fielm. Faferig, bicht, ocherich, foladig. (gelber Ocher) von ochergelber garbe, bricht auf gagern und Restern im Steme tobien. Duadersandftein und Muscheltatt, bann im Glögtrapp Gebilde, ju Raffan, am hart, in den Riederlanden obnweit Ramur. Gelber Thom eisen fie fin, ein Gemenge mehr und weniger janig von Gelbeisenocher und Thon, oft auch von Gand. Ghal ig (Eisenniere, Ablere ober Riapperficia) in Lehm und Thonlagern meift an der Oberftache ber Berge; Körnig (Babnener; und Linfeners) in mächtigen Lugern und Pupen, im Liabsandstein unter bem Jurafalt, vorzüglich ber Wasern im Würtenbergtichen, bei Eich stäht in Barben is.

Rlaproth fand im Bohnener; aus bem Soggut



Und da beim Auflosen des Minerals in Salzsaure der größte Antheil Aleunorde sich mit aufgelöst hatte, glaubt B., daß die Alaunerde im Zustande des hudrats darin vorhanden gewesen senn muß. Das von Walchner uustersuchte Bohnenerz bestand aus tieselsaurem Eisenorndul und Alaunerde, erde hudrat nud enthielt 20,85 Rieselerde, 61,61 Eisenorndul, 8,58 Alaunerde, 8.13 Wasser (f. Karstens Archiv für Bergban zc. 18.) und gehört zu den sieselsauren Eisenverbindungen.

Bon dem jum Eisenorndhudrat gehärigen Rasen eisen ftein, der lades nicht felten eine dreifache Berbindung von Eisenornd, Kieselsäure und Waser ift, die außerdem mit Kalf, Thon, Sand und andern Stoffen mechanisch gemengt senn fann, unterscheidet man 3 Arten, als Murasterz, Sumpferz und Wiesenerz. An das Wiesenerz schließt sich das Phosphorerz (Limanit) an. Die ganze Sattung des Raseneisensteins ist ein Produkt der aufgeschwemmten Gebirge; die Vildung desselben danert deshalb noch immer fort.

Das Morafters von getblich brauner, ziemlich lichter Farbe kommt gerreiblich vor, in durchlöcherten mit Wurzeln durchwachsenen Maffen, sehr ocherartig und ift die niedrigste Stufe (neueste Formation) dieses Erzeugnisses.

Das Sumpferz von ziemlich dunkler, gelblich brauner Farbe in fleinen unbestimmt edigen Studen ift schwerer als das Morasterz, in welches es einerseits, so wie anderseits in das Wiesenerz übergeht.

Wiesenerz. Bon duntler gelblichbrauner ins braunlich Schwarze übergehender Farbe, bricht derb, in rundlichen Körnern; sein Bruch ist musch-lich und wenig glänzend (Wachszlanz); es scheint die älteste Art dieser Sattung zu senn.

Der Raseriseustein kammt im aufgeschwemmten Lande, im Thon und Sand mit Blaucisenerde ze. vor, vorzüglich in der Mark Brandenburg, der Lausig, in Polen, Schweden ze. Er wird hausig benutt. Das daraus erzeuste Reheisen enthält aber Phosphoreisen, aus welchem nur ganz eingesübte Frischer ein tadelloses Stabeisen bereiten können. Metallurgen, welche behaupten, daß es unmöglich sen, aus blokem Wiesenerzroheisen gutes Stabeien zu erzeugen, kann man vom Gegentheil auf mehrern gut eingerichteten hutten Deutschlands, wo dergleichen Roheisen verfrischt wird, übersuhren.

Pfaff giebt folgende Unalpse von 2 Raseneiseusteinen (Schweigs. Journal 28d. 27 S. 49).

Bu 4. 1660. Der Magneteisenstein kommt außerdem im Rönigreich Gardinien, auf Rorstla, in Eprol, Galiburg, Stevermark, Ungarn, im Riestergebirge, in Niederschlessen, ju Bergaichnubel im Konigreich Sachten iba zuweilen mit Aetheisenstein gemistet im juchsischen Erzgebirge ze. vor.

Rach Bergelins besteht ber Dagneteijengiein aus

1 Miom Ornbut | er miste fonach aus 69,01 Ornbut | jufammengefest feva.

Unch giebt es, wie Berthier zeigte, magnetifde Robuquerje. 34 bem gemöhnlichen Bohnenerze von Gaint. Digier, (Mofil-Departementy fand berfelbe 10-Drog, magnetifche Körner, welche außerlich vom Bohneners fich nicht unterscheiden. Bei ber ehemischen Untersuchung fand man der in Eifenorob gemengt mit thon- und lieselsaurem Eisenorobul und zwar in folgenden Berhältniffen:

Bohnenerje	Bot	ē	Þ	a t	illbi	•	- 5	Bol	puerte abe	e Mançų,
Cufenorybul		•			15,3		4		15.7	
Riefelerde .					2,0				4,6	
Mannerbe .			4		7,0			4	5,9	
Thon und O	narı	1		,	2,0		1		2,4	
Eifenored			•		67,3		٠		70.0	
Baffer				٠	6.4	+			1.6	
				_	100,00				99,3	

Dit 3 Proj. toblenfaurem Ralf im Rleinen

gefchmolgen gaben biefe Robeifen 60.4 59.0

Bird biefes Bohneners in verfchloffenen Gefägen geglüht, fo verlientes feine magnetifden Sigenfchaften. Es glebt indes auch magnetifde Bobnen . erze, die felbit nach bem Glüben noch magnetifch find; erftere enthalten größe tentheils eine anschnliche Menge Manganorob.

Gelbit Litan fand Berthier im magnetifchen Bobneners von Cha-

Rach Roch (fiebe beffen Beobachtungen über fruftallinifche hatten probutte) verwandeln fich Giscoplatten, welche über 6 bis 10 Jahre nater bem Sohlftein bes hohofens jur Abhaltung ber Feuchtigfeit gelegen haben, vollig in truffallinisches Magneteifen um; ebenso findet biese Umanberung an ber untern Sette ber Feischboben, die nitt Wasserdampfen in Berührung tommt, statt.

E 1779 The Manuau Mila A De 1 Wiles I with To Americal will an under which are the second and th

6. 1686. Bar Bestimmung des Rohlengehaltes des Robeisens bat Berthier (Karftens Metallurgie 28d. 4) vorgeschlagen bas Robeisen in Teilfpane ju vermandeln, eine bestimmte Menge davon in eine flache Vorzellanfchale ju bringen und mit reiner febr verdunnter Effiglaure ju übergief. fen. Es entiteht jogleich eine Entwickelung von Wafferstoffgas, die aber aufbort, wenn man die Gaure in ein anderes Gefaß abgießt, weil fich bas Sifen dann auf Roiten der Luft weiter orydirt, besonders wenn es immer mit Waffer feucht erhalten wird. Die Feilipane roften bald fo fest jufammen. daß fie mit einer Reibfeule gerrieben werden muffen. Bann fcuttet man bre jurudgefeste Effigiaure mieber auf, rubrt bas Bemenge um, giest bie Saure wieder ab, und lagt die Spane abermals 2 Tage lang ruhig an der kuft stehen. Diese Operation wird so oft wiederholt, bis fich alles Gifen polisandig crudirt hat. Vertyier glaubt, da die Orndation weder durch Die Saure noch burche Baffer, fondern durch den Sauerfloff der guft bewirtt wird, das fin nur wenig Bafferfloff entwidelt, und daher der Roblengehalt des Cifens ziemlich genau gefunden werden muffe. Rach Berlauf von 8 Tagen ift die Oxytation erfolgt; wenn man nicht mehr als 10 Grammen Robeisen jur Untersuchung anmendet. Es wird bann der Inhalt beider Schaglen jusammengegossen und etwas reine Salifaure hinjugefügt, welche nur Dann noch etwas Bafferftoffgas entwickelt, wenn die Oredation bes Gifens nicht vollftandig erfolgt fenn follte. Das orvbirte Eifen wird mit ber Gaure digerirt und bis zur Trodnig abgedampft, der Racftand nitt gang biluirter Salifaure verfest, welche Rohle und Riefelerde jurudlagt. Das Berhaltnis beider findet fich, wenn man das Gemenge fart troduct, das Gewicht deffel-Den bestimmt, aledann bie Roble verbrennt und aus dem Gewicht der erhaltenen Rieselerde das der verbrannten Rohle berechnet.

In dem Edinburgh, philos. Journal Mro. 14 wurde dieselbe Methode icon fruber vorgeschlagen, um den aus Gufeisen abgeschiedenen Graphit ju zerlegen.

Bauquelin behandelte bas Robeifen, um deffen Rohlengehalt ju bestimmen, mit frifcher ichwefelfaurefreier, konzentrirter ich meflichter Saure; hierbei bildet fich unterschweflichtsaures Gifen, und die Rohle bleibt, ba die schweflichte Saure kein Rohlenwasserftoffgas bildet, vollständig jurud.

Bu S. 63 Zeile 5. Das weiße Roheisen enthält, wie Rarften juerft zeigte, die größte Menge Rohlenstoff, indes niemals über 5,3 Proz. Dieses Roheisen enthält gerade 1 At. Rohle auf 2 At. Gisen.

In S. 63 Beile 7. Das fohlenstoffreiche Gifen nennt Karsten Poletarburet und nimmt an, das weißes Robeisen davon mehr als graues enthalte; glaubt auch, daß viele graue Robeisenarten fein Polysarburet führen
und die Roble sich darin blos in zwei Zustanden, nämlich gleichmäßig mit der
ganzen Masse verbunden und in ungebundenem Zustande (als Graphit) mechanisch beigemengt besinde. Die Untersuchungen zur Bestimmung des Roblengehaltes gaben solgende Resultate:

• ,	befinden fich									
In 100 Theilen granem Rob- erfen.	gebundene Roble.	ungebundene Rohle, sder Graphit.	Gefammte Rohlengeha							
Bon der Sannerhütte bei Rob- leng, bei Solgloblen aus Brauneifenstein erblafen . Rus dem Siegenschen bei Solg- fohlen aus Brauneisenstein mit einem Zusap von Spath-	0,89	3,71	4,6							
eifenstein erblafen Bon Malapane (Oberschlesien) aus Spharosiderit bei holz-	1,03	3,62	4,65							
tohlen erblafen	0,75	3,15	3.9							
erblafen	0.58	2,57	3.45							
hisigen Gange bes Dfens	0.95	2.70	3,65							

%, 16,



>>>>>>

Capitel III.

Zinn; binare Vexbindungen und Salze dieses Metalls.

Binn,

(Lat. Stannum. Franz. Etain.)

1750. Das Zinn war schon in den frühesten Zeiten klannt; es erklärt sich dieses auch aus der Beschaffenheit mer Minern, welche, da sie gewöhnlich reines Zinnoxyd. W, äußerst leicht mittelst Kohle bei etwas höherer Tempes mur reduzirbar sind. Das Zinn wurde von den alten Chemism Jupiter genannt und seine Eigenschaften, sowie seine ühtigsten Verbindungen schon ziemlich genau von ihnen uns sücht. Das chemische Verhalten des Zinns hat große Ühnsteit mit dem des Titans, übrigens aber unterscheiden beide im reinen Zustande wesentlich von einander. Alle inverbindungen sind mit den entsprechenden Titanverbinzigen isomorph.

Das Metall ist weißer als Silber, aber bei restectirtem ne erscheint es etwas gelblich; zerstört man vollends das se größtentheils von seiner Oberstäche restectirte Licht, so heint es messinggelb. Das Zinn hat etwas Geruch und schmack, vorzüglich wenn man es reibt; es wiegt nach isson und Kupfer 7,291 und gewalzt steigt das spezif. wicht auf 7,299. Es ist sehr hämmerbar und kann unter n Hammer zu sehr dünnen Blättern (Zinnfolie) ausgesint werden. Zähigkeit besitzt es wenig und läßt sich des hicht in Draht ziehen; auch ist es sehr weich und gar ht elastisch.

Dieses Metall schmilzt nach Gunton-Morveau bei 70, nach kampadius bei 2190 und nach Erighton

bei 228°; die lette Angabe ist wohl die richtigste. Wird es in verschlossenen Gefäßen erhitzt, so erscheint es burchaus feuerbeständig; geht aber ein Luftstrom über bas geschmob

gene Dletall hinmeg, fo verbampft es etwas.

Beim langsamen Erfalten froftallifirt bas Binn i Rhomboebern, welche befonbere ichon hervortreten, wenn man bas geschmolzene und nur zur Hälfte bereits wieder erfaltete Metall ausgießt, wie bieß beim Wismuth gefchieht. eine Binuftange gebogen, fo hort man ein eigenthumliches Geräuch, bas Rnirschen oder Schreien; je reiner und froftallinischer bas Metall ift, befto mehr tritt biefe Gigen fchaft hervor, verliert fid, aber nach und nach burch wieber hohltes Biegen faft ganglich. Bermoge ber fruftallinifden Structur bes Binne eignet fich baffelbe befonbere gur ber vorbringung bes Metallmors (moire metallique); man ber handelt namlich die Dberfläche mit einer Gaure, woburch bas froftallinische Gefüge bes Metalle fichtbar wirb. Proud: ber biefe Thatfache zuerft beobachtete, überzeugte fich aber, bag icon bie Unwesenheit einiger Prozente Blei biefe Gigene Schaft gerftort, ober bag wenigftene nur fleine froftallinifde Rnotchen ftatt ichonem Mor ericheinen.

Das täufliche Binn tann mehrere frembartige Metalls enthalten, nämlich Arfenik, Antimon, Wismuth, Rupfer, Gifer, Blei und Bint, und bann ift es spezifisch schwerer als bes



<u>.</u>.

ch andern Farben mit dem Pinsel aufgetragen. Wenn rocken ist, hat es das Ansehen einer gewöhnlichen grünen serfarbe, allein durch Politen mit dem Achat nimmt es nen Metallglanz an, und verliert diesen Stich ins Grüne. rzieht man es nachher mit einem farblosen oder durchsigen gelben Firniß, so gleicht es einem Silbers oder Goldsrzug. Man verzinnt gewöhnlich das Eisen auf diese ise, welches eine schöne Politur annimmt, wenn das Zinn zubereitet worden; sind aber die Zinnkörnchen etwas zu sig Vogelleim genommen, so bröselt sich die Masse ab. is überzogenen Gegenstände widerstehen sehr gut der wirkung der Luft.

pdul ift eine schwache Basis und das Dryd eine schwache iure. In gewöhnlicher Temperatur wirkt die atmosphäsche Luft nicht auf das Zinn, dagegen orydirt es sich schnell erhipten Zustande und bildet Drydul, so lange nämlich s Metall noch nicht gänzlich verbrannt ist; ist alles Mestlaber verschwunden, so verwandelt sich das Drydul allebig in Oryd bei fortgesetzter Erhitzung.

Das Zinn zersetzt das Wasser nur in der Rothglühhitze verwandelt sich dann in Oryd. Es zersetzt auch unter twirfung mehrerer Säuren das Wasser, wobei sich dann vonl bildet und Wasserstoff entweicht. Das sich entbinzide Wasserstoffgas hat einen eigenthümlichen Geruch, der bl von etwas Arsenifwasserstoffgas herrühren mag. Die Apetersäure wirft, je nach ihrer Ronzentration, sehr verziedenartig auf das Zinn. Sehr schwache Säure löst dies Metall auf und bildet damit Oryduls und Orydsalz.

die Säure dagegen konzentrirt, so bildet sich nur Zinnste, wobei sich Stickstofforyd und Orydul oder Stickstoffschaft; zugleich wird das Wasser zersest und Ammoniak eugt, indem der Stickstoff mit dem Wasserstoff desselben sich reinigt. Die verdünnte Schwefelsäure wirkt sehr schwach f das Zinn ein; konzentrirt aber äußert sie nur eine Wirzng unter Beihilse der Wärme; sie zersest sich dann zum heil und es bildet sich schweselsaures Zinnoryd. Die liquide

schwestichte Saure bildet mit Zinn unterschwestlichtfaures Zin orydul. Die Salzsäure löst bieses Metall vorzüglich in b Wärme schnell auf und bildet Chlorür bamit. Sehr träft wirft das Königswasser barauf ein und bildet Chlorid. DErfolge dieser Reaktion sind verschieden. Herrscht die Sal fäure vor, so erzeugen sich bloß Chloride, ist aber die Sa petersänre vorherrschend, so ethält man neben den Chloride auch Oryd. Die Phosphore und Arseniksäure wird dun das Zinn zersett. Begetabilische Säuren wirken nur schichwach darauf ein.

Die Alkalien bewirken vermöge ihres Strebens, sich war Binnoryd zu verbinden, die Orydation dieses Metalls. 3 Luft zugleich anwesend, so geschieht die Orydation auf Risten des Sauerstoffs derselben; sindet dagegen die Sinwikung bei Ausschluß derselben Statt, so wird das Wasser ze sest und man erhalt Wasserstoffgas. Die orydirenden Salzeisen das Zinnhestig an. Salvetersaures Aupfer bei gewöhrlicher Temperatur mit einem Zinnblättchen in Berührung gebracht, orydirt dieses schnell selbst unter Lichtentwicklung Man nimmt das Salz als Pulver, streut es auf die Folibeseuchtet durch einige Tropfen Wassers und wickelt dassell ein; die Reaction beginnt nun sogleich. Salzsaures Amminak wird in der Wärme durch das Zinn ebenfalls zerses Proust, der diese merkwürdige Reaction beobachtete, sand das Wasserstoff und Ammonial sich dabei entbindet; dah



absorbirt, an der Luft erhitt Sauerstoff und glimmt gleich einem Schwamm. Es besteht aus 1 At. Zinn = 739,29 und 1 At. Sauerstoff = 100 und enthält in 100 Thl. 88,06 3. und 11,94 S.

In Agkali und Agnatron löst es sich leicht auf. Wird bie Austösung zwölf bis vierzehen Tage sich selbst überlassen, so sett sich baraus nach Proust krystallinisches Zinn ab und es bleibt zinnsaure Pottasche in ber Austösung. Die Säusren lösen das Zinnorydul auf, vorzüglich leicht aber dessen hydrat. Man stellt das Orydul rein dar, indem man das hydrat rothglüht. Das Orydulhydrat ist weiß; getrocknet erhält es sich an der Luft unverändert, seucht aber absorbirt es deren Sauerstoff. Man bereitet es durch Fällen des Zinnschlorürs mittelst kohlensauren Kalis oder Natrons. Die Kohlensaure entweicht und das Hydrat des Oryduls fällt nieder. Bei 80° kann es getrocknet werden, ohne sich zu verändern; allein bei 100° zersett es sich. Glüht man es in einer Kohlensaureatwosphäre roth, so verwandelt es sich in reines Orydul.

Das Zinnorydul für sich wird nicht angewendet, wohl wer bessen Salze.

Zinnornd ober Zinnsäure.

(Synon. Zinnasche. Lat. Stannum oxydatum, Acidum stannicum. Franz. Deutoxide ou peroxide d'étain, Acide stannique.)

1753. Das reine geglühte Zinneryd ist weiß, zuweilen erscheint es auch gelblich, dann enthält es aber Eisenoryd. Durch Erhipen wird es dunkler und färbt sich allmählig gelb und zulest sogar braun; beim Erkalten jedoch verliert es diese Farbe wieder und wird weiß. Es ist unschmelzbar; sein spez. Gew. ist nach Boulay 6,78 bis 6,9.

Dieses Oxyd verbindet sich leicht mit den Basen und spielt sonach die Rolle einer Säure; sehr schwierig geht es tagegen Verbindungen mit den Säuren ein, namentlich wenn es zuvor geglüht worden. Auf trocknem Wege verbindet es sich stets mit den Alkalien. Wir stellen es deshalb zu den

schwachen Sauren. Es ist zusammengesetzt aus 1 At. Zinn = 735,29 und 2 At. Sauerstoff = 200, somit enthalten 100 - Thi. 78,62 3. und 21,38 S.

Man erhält bas Zinnoryd am wohlfeilsten burch Glu hen bes Binne an offner Luft, und bann beißt es Binn afche. Bill man bicfes Drybenoch reiner barftellen, fo en hipt man ein Gemenge von Quedfilberoryb und Binnamal gam bis jur Rothglut; hierbei verflüchtigt fich bas Qued filber und bie Binnfaure bleibt rein jurud. Auch burch Er hipen bes Zinnorybhydrates läßt fich bas Dryb barfteffen. Diefes Sybrat enthält 2 2t. Waffer und besteht in 100 aus 89,3 Binneryb und 10,7 IB. Es ift gang weiß und feicht gerfetbar in ber Sige. Man bereitet es, inbem man, Binn burch überschuffige verbunnte Calpeterfaure behandelt und bann abbunftet, mobei es ale ein weißer forniger Rudftanb bleibt. Much burch Fallung bes Binnchlorites vermittelft Mind moniat ober überschüssigen tohlenfaurem Ratron läßt fich bies fes Sybrat barftellen. Jebe biefer Bereitungsarten liefert aber ein mit verschiebenen Gigenschaften begabtes Drob. . Bergeline ftellte hierüber genaue Untersuchungen an, welche viel Licht über fehr wichtige Puntte ber chemischen Befchichte bes Binns, fo wie über bie Bereitung ber in ber Farberei angewendeten Binnauflofungen verbreiten.

1754. Das burd Galpeterfaure bargeftellte Binnored,



gebildete zinnsaure Salz durch überschüssig zugefügte Salz- faure zersett.

Das durch Ammoniak gefällte Oryd löst sich leicht in Salpetersäure auf, aber die erhaltene Auslösung trübt sich schon bei 50°; sie trübt sich jedoch nicht so leicht durch Erwärmung, wenn sie salpetersaures Ammoniak enthält. Sich selbst überslassen, wird sie auch bei gewöhnlicher Temperatur nach einiger Zeit trübe; doch auch in diesem Falle verhindert die Anwessenheit des salpetersauren Ammoniaks die Trübung. Dieses Oryd löst sich leicht in Salzsäure auf und die Auslösung trübt sich beim Erhitzen nicht, so wie auch ein Säureüberschuß nun keine Fällung erzeugt.

und als ein Doppelsulphurid von Zinn und Kupfer vor, und war immer in den ältesten Gebirgsformationen. Theils zeis gen sich die Zinnerze in Gängen und stockförmigen Massen angehäuft, theils auch im Gebirge selbst zerstreut; man sins det dieselben vorzugsweise in England, Sachsen, Böhmen und Ostindien. In Meriko sindet man auch sehr reines Zinnoryd und zwar im aufgeschwemmten Lande. Frankreich hat gleichfalls Zinnminern aufzuweisen, allein sie sind nicht geswinnungsfähig; man fand deren in Piriac in der Brestagne, und Seisenzinn im aufgeschwemmten Lande an der Reeresküste. Auch im Departement Hautes Bienne hat man mehrere Zinngänge entdeckt.

Das Zinnoryd kommt als Zinnstein in Gesellschaft mit arsenishaltigem Schwefeleisen und Schwefelkupfer, mit Wolfram und Molyddän vor. Es ist rothbraun oder grünslich und hat bisweilen das Unsehen des Rutiles oder Titansprydes, welches isomorph mit ihm frystallistet. Um häusigsten ist es undurchsichtig, zuweilen aber auch durchscheinend. Im reinen Zustand würde es farblos seyn, allein etwas Eisen surbt es. Glüht man es mit Üpfali, so verwandelt es sich in zinnsaures auslösliches Kali. Die Säuren greisen es nicht an, wodurch man in den Stand gesetzt wird, es von Subskanzen zu scheiden, welche dadurch ausgelöst werden.

Es folgen hier Analysen von einigen Zinnsteinvarietäten: Dumes pandbuch III. 11

	Miterrax wallık (•				
Binnorpb .	99,00		99,5	٠	95,0			91			93,6
Gifenorpb .	•										
Manganorpi										-	
Riefelerbe .											
Tantaloppb											
	100,0			 				100	_		_

Binneblorar.

(Spnon. Chlorginnn im Minimum, falgfaures Zinnorpbul (mit Waffer), Zinnbutter. gat. Stannum chloratum. Frang. Protochlorure d'étain.)

belt, so zersett fich biese Saure und verwandelt sich in Chler rur, indem sich stinkendes Wasserstoffgas entbindet. Die sow zentrirte Austölung liefert schöne nadelförmige Arnstalle, welche Arnstallwasser enthalten. Erhitzt man diese Arnstalle in ver schlossenen Gefäßen, so verlieren sie ihr Wasser und verwandeln sich größtentheils in wasserfreies Chlorur; hierbei zen seht sich aber stets etwas Wasser und Chlorur, weshalb etwas Salzsäure und Zinnoryd gebildet wird. Der größte Theil des Shlorurs verslüchtigt sich jedoch unverändert, wenn man die Retorte bis zur Rothglut erhist.

Dieses Chlorix schniecks Anntick ist Comelekas und im

bung von Chlorib und Dryd dieses Metalls. Diese Beranderung findet so rasch statt, daß wenn man Zinnehlorur in lusthattigem Wasser auszulösen versucht, sich die Flussgleit augenblicklich trubt. Man muß deshalb das Chlorur gegen den Zutritt der Luft möglichst zu verwahren suchen. Das Innehlorur kann in ziemlich großen Detaedern frystallisten; allein im Handel sindet man es nur nadelförmig, weil die Austojungen so start eingedampst werden, daß sie beim Eretalten ganz erstarren und somit nur undeutlich frystallisten. Es riecht eigenthumlich.

Im Handel ift diese Berbindung als Zinnfalz bestannt. In der Färberei wird es als Beigmittel fur die vivsteten Farben angewendet, beren Glanz es sehr erhöht. Zur Bereitung des kassius'schen Goldpurpurs ist es ebenfalls erstereich. Es besteht auß i At. Zinn = 735 und 2 At. Eler = 442, ober es enthalt in 100 Thl. 62,5 Z. und 57,5 Ch.

Diejes Chlorut absorbirt febr leicht noch mehr Chlor und wird badurch in Chlorid vermandelt. Gine Menge Rors per verwandeln es ebenfalls in Chlorid ober in Drnb, entmeber ichon burch ben einfachen Romaft ober unter Ditte wirfung ber Barme. 3. B. bie Gifenorybfalze merben for gleich in Drybuljalge verwandelt, wenn man fie mit Zunnchlos rur jufammenbringt. Die blauen Rupferorydfalze verwans telt es in Rupferchtorur; bie Ornbe, Chtoride und fast alle Calze bes Quedfilbers verwandelt es in metallisches Quede fiber; mit Golbauflofung erzengt es ben Golbpurpur, bet mabricheinlich febr fein gertheiltes Gold enthalt. Die Urfes nitjaure wird badurch in arfenichte Caure und endlich fogat in Arfenit vermandelt. Die Chromfaure wird in grunes Ernd redugirt; die Manganfaure und alle Manganoryde vers mandelt bas Zinuchlorur in Drobul. Die Molybban - und Dotframfaure werden in blaue molybbanige Caure und Bolfs camunterornd vermandelt. Das Gilberornd, die Antimonornde und bas Binforyb merben baburch ju Dietall redugirt. Erhitt man bad Zinnchlorur mit Galpeterfaure, fo findet eine außerft befrige Meatrion ftatt. Bei allen diefen Ginwirfungen wird tas Chlorar felbit in Chlorid vermandelt, indem es bie Saifte feines Binngehaltes abgiebt, der felbft Chlorid bildet, wenn bie barauf reagirende Substanz Chlor enthält, ober ber auch in Binnoryd übergeht, wenn ber damit in Berührung gesbrachte Rörper Sauerstoff einschließt. Der Schwefel zersest bieses Chlorür, indem sich Doppelschwefelzinn und Zinnchlos rid bildet.

Um bas Zinnehlorur gu bereiten, fest man ein Steine geuggefäß mit granulirtem Binn in ein Sanbbab; man gießt etwas Salgfaure barauf und ruhrt bie Binnforner um. bamit fle möglichft mit ber Gaure und Luft in Berührung tom Rach einigen Stunden gießt man fo viel Galgfaure nach, bag bie gange Menge vier Theile gegen 1 Thi: Binn beträgt. 3) Es entsteht eine lebhafte Bafferftoffgasentwick lung, bie man burch allmähliges Erwarmen zu unterhalten Inbem man nach und nach ftarfer erhipt, bilbet fich endlich eine tongentrirte, gang gefattigte Muftofung von umgefahr 450. Diefe lagt man einige Stunden ruhig fteben, gieht bie flare Fluffigfeit bavon ab und lagt fie fruftallifiren. Rach ein paar Tagen wird bie Mutterlange abgegoffen und aufe Reue burch Abbampfen fongentrirt; liefert biefelbe burch wieberholtes Abbunften feine Rrpftalle mehr, fo verwendet man fle gur Darftellung bes Chloribes. Bu welchem Enb. amede man einen Strom von Chlor bis jur vollstänbigen . Gattigung burchleitet.

Das Zinnehlorur fpielt die Rolle einer Gaure. Mp



Binnchlorib.

(Synon. Salzsaures Zinnoryd. Libavis rauchender Geist. Lat. Stannum perchloratum. Franz. Bichlorure d'étain. Liqueur fumante de Libavius.)

1757. Das wasserfreie Zinnehlorid ist eine an der Luft weiße Dämpfe ausstoßende Flüssigkeit. Es ist farblos, durche sichtig und schwerer als Wasser, siedet bei 120° und läßt sich unverändert destilliren. Nach angestellten Versuchen ist die Dichtigkeit des Dampfes 9,2; der Rechnung zufolge wäre sie aber 8,99.

Das Zinnehlorib ist im Wasser vollkommen auflöslich und verbindet fich auch leicht damit, indem es ein Sydrat bildet, woraus sich die Entstehung der dicken Dampfe erklas ren läßt. Diefer Umftand erflart auch genügend, marum es beim Hinzufügen von etwas Waffer plöplich erstarrt unb tryftallinische Form annimmt. Man vernimmt im Vereinis gungemoment beiber Körper eine Art Knistern; fügt man mehr Wasser hinzu, so löst sich die Masse auf. Dampft man bas Zinnehloridhydrat ab, so verliert es ansangs einen Theil feines Baffers, später aber wird bas noch rudständige Baffer zersett; es entbindet sich Wasserstoffgas und Zinnoryd bleibt zurück. Außerdem aber erzeugt sich wieder viel Zinns chlorid. Diese Berbindung besitzt nicht die Eigenschaft Körper zu reduziren wie bas Zinnchlorür, es reagirt beshalb nicht auf die Gisenoryd = und Quecksilbersalze ic.; ebensomes nig färbt ober fället es die Goldauflösung purpurn. Es besteht aus 1 At. Zinn = 735 und 4 At. Chlor = 884 ober enthält in 100 Thl. 45,5 Zinn und 54,5 Ch.

Ehedem stellte man es durch Destillation eines Gemensges von 2 Thl. pulverisirtem Zinnamalgam und 4 Thl. Quecksslbersublimatpulver dar. Ein Antheil Zinn legirt sich mit dem Queckslber und bleibt in der Retorte, während ein ansterer Antheil sich mit Chlor vereinigt und in die Borlage übergeht.

Jest bereitet man es, indem man trocknes Chlor über fast rothglühendes Zinn streichen läßt. Zu diesem Endzweck

richtet man eine mit Chlorcalcium gefüllte Röhre ober einen tubulirten Ballon vor und läßt bas Chlorgas durchgehen, um es zu trocknen. Bon ba aus leitet man es über bas er histe Zinn, welches sich nach und nach bamit verbindet und Zinnchlorid bildet, das in die an die Retorte angelegte tudulirte Borlage geht und sich daselbst verdichtet. Das so bereitete Zinnchlorid ist stets gelb und enthält Chlor aufgelöst. Wan digerirt es einige Tage lang mit Zinnfeilspähnen und bestillirt nachher vorsichtig, um das möglicherweise darin vorhandene Chloreisen nicht auch zu verstüchtigen.

Das aufgelöfte Binnchlorib ift leichter zu bereiten. Dan läßt einen Strom Chlor in eine Binnchlorursolution streichen und fahrt bamit so lange fort, bis die Auflösung eine Goldsolution nicht mehr farbt; hierauf wird bie Masse hinreichend

fongentrirt. *)

1758. Man stellt bas Zinnehlorib noch einfacher und seichter burch Königsmaffer bar, allein ba biefes Berfahren gewöhnlich nur zu technischem Behufe angewendet wird, so soll später bavon bie Rebe sepu.

Lange ichon ehe man mußte, auf welche Weise bas Rie nigewasser auf bas Binn einwirft, bereitete man in ben Farbereien Binnaustösungen jum Scharlachfarben mittelft ver schiedener Gemenge, die als eine Urt von Königswasser am zusehen find. Diese Gemenge können füglich in vier Abtheie lungen gebracht werben.



- 1.) Gemenge von Salpeterfäure und Salgfäure,
- 2.) Gemenge von Salpetersäure und Salmiat,
- 5.) Gemenge von Salpetersäure und Rochsalz.
- 4.) Gemenge von Salzsäure und Salpeter,

Zuweilen pereinigt man biese Gemenge mit einanber. Das Produkt murde stets Zinnchlorid seyn, wenn man bie Stoffe im erforderlichen Berhältniß nähme. Dieses Chlorid aber kann eine Berbindung entweder mit dem Rochsalz ober bem Salmia! bilben, mas bei ber Anwendung einen Unterschied macht und weshalb auch bie Vorschriften mit reiner Saure ober mit beigemengtem Salze scharf von einander zu trennen find. In einigen Gemischen findet sich ein Uberschuß von Salpetersäure und bann bilbet sich auch salpetersaures Meistens aber ist zu wenig Salpetersäure porhanden Zinn. und bann erhält man immer Zinnchlorur. Der eigentliche Charafter ber Zinnkomposition ift bas gleichzeitige Borhandenseyn von Zinnchlorür und Chlorid. Diese fann also enthalten

Zinnchlorib,

Doppelchloride von Zinn und Natrium ober

Zinnehloride mit Salmiak perhunden,

Salpetersaures Zinnorydul,

Zinnchlorür.

Für die verschiedenen Fälle, in welchen die Zinnkoms position angewendet wird, hat man die Vorschriften dazu näher anzugeben, denn zu jedem besondern Zweck hat man eigene Kompositionen nöthig.

Wir sind überzeugt, daß man statt der gewöhnlichen Zinnkomposition ein Gemenge nehmen könnte, welches sich immer auf dieselbe Weise bereiten ließe und mithin immer gleiche Beschaffenheit haben müßte. Man würde zu dem Ende eine bestimmte Menge Zinn in Salzsäure auflösen und nachher ein berechnetes Quantum Chlor hinein streichen lasen, welches einen Theil des Chlorürs in Chlorid verwanzbelte. Damit diese Auslösung unveränderlich bliebe, würde man sodann nur Salmiak hinzusügen dürsen.

Das Zinnchlorid kann viele Doppelchloride bilden. Rur eines derselben ist näher untersucht worden. Upjon fand bei einem Farber Arnstalle aus Zinnchlorid und Salmiat pu gleichen Atomen mit einander verbunden Es waren regwläre Octaeber, welche an der Luft sich nicht veränderten und im falten Wasser sich auflösten. Die Auflösung röthete bas Lafmus und trübte sich beim Rochen. Mit Cochenille giebt sie ein schönes Scharlachroth.

Bromginn. (Bromures d'etain.)

1759. Rommt bas Zinn mit Brom in Berührung, so verbrennt es und bildet bamit Zinnbromid. Dieses ist weiß, leicht schmelzbar, stüchtig und raucht an der Lust etwas. Im Wasser lost es sich ohne merkliche Erwärmung auf. Bon der Schweselsäure wird es selbst in der Wärme nicht auge griffen, sondern schmilzt nur und sinkt darin unter. Die Salpetersäure zersetzt es und macht das Brom daraus frei. Es besteht aus 1 At. Zinn = 735 und 4 At. Brom = 1956.

Löft man Zinn in Brommafferftofffaure auf, so entbindet sich Wasserstoff und Zinnbromur wird gebildet. Dieses ift ausselich und tann durch Abdampfen in starrer Form erhalten werden. Es besteht aus 1 At. Zinn = 735 und 2 At. Brom = 978.

Jodginn. (Jodures d'étain.)

1760. Läßt man Jodbampfe über erhittes Binn ftrei chen, fo erhalt man Binniobib, eine schmelzbare, im Striche



ppirten Nabeln. Boulay fand barin 1 At. Zinn = 735 > 2 At. Job = 1566.

In fenchter Luft verwandelt sich das Zinniodür in moryd und Jodwasserstoffsäure. Es spielt die Rolle einer iure und vereinigt sich mit basischen Jodiden zu eigenthümshen Salzen, welche Boulay untersucht hat. Diese Dopsliodide bilden sich entweder durch direkte Vereinigung des nniodürs mit Jodalkalimetallen, oder indem man Zinniodür it überschässigem alkalischen Jodid behandelt.

Einfache Schwefelzinn. (Protosulfure d'étain.)

1761. Es ist grau metallisch glänzend und erscheint in ahligen, nadelförmigen Arystallen. In der Rothglut schmilzt. Man bereitet es durch direkte Bereinigung der Bestandseile, allein da es sich leicht mit Überschuß von Zinn versudet, so läßt es sich bei der ersten Operation nur schwieszein darstellen. Erhist man ein Gemenge von Zinn und dwefel, so erglüht die Masse und ein Theil Schwefel verschtigt sich, indem ein Gemenge von Schwefelzinn und nu zurückleibt. Dieser Rücktand wird pulveristrt mit iem Überschuß von Schwefel gemengt und aufs Reue ersit, die das Schwefelzinn vollsommen schwist. Nun ist Berbindung reink Auch durch Rothglühen des Doppeltsweselzinns läßt sich das Einfachschweselzinn darstellen.

Diese Berbindung wird im Feuer nicht weiter zersett; ber Luft erhitt verwandelt sie sich in schweslichte Säure d Zinnorydul oder Dryd. Durch Behandlung mit Schwes in der Rothglühhitze wird es Anderthalbschwefelzinn. er Quecksibersublimat verwandelt es in Zinnchlorür und uswgold, indem das Quecksiber frei wird. Die Salzsäure dasselbe auf und bildet Schwefelwasserstoff und Zinnslorür. Daraus ergiebt sich, daß das Schwefelzinn aus At. Zinn = 735 und 1 At. Schwefel = 201 besteht.

Dieses Schweselmetall ist nicht sauer, wenigstens geht keine bemerkenswerthe Verbindung mit den alkalischen chweselmetallen ein. Das hydratische Schweselzinn erhält

man burch Bermischen eines einfachen Schwefelattalimetalls wit einer Auflösung von Zinnchlorür. Der Niederschlag ift chotoladebraun und sehr charafteristisch für alle Zinnorydubsalze.

Anberthalb.Schwefelzinn (Sequisulfure d'étain.)

1762. Bergelius machte zuerst auf dieses Gulfurih aufmerksam, welches bisber die Chemiter immer mit bem Doppelsulfurib verwechselten. Es ist buntelgrau, metallisch glänzend. Im starten Feuer entbindet sich Schwesel daraus und es bleibt bann Einfachschweselzinn zurück. Durch Salpsäure wird es angegriffen und es bildet sich damit Schweselwasserstoff und Zinnchlorür, während zugleich viel Doppelschweselzinn zurückleibt. Es verhält sich demnach wie das Anderthalbschweseleisen und besteht aus 2 At. Zinn = 1470 und 5 At. Schwesel = 603.

Bergelius bereitet es, indem er bas Einfachschweiselnn mit bem Drittel seines Gewichtes Schwefel mengt und so lange rothglutt, bis tein Schwefel mehr fortgeht. De bas Gemenge Schwefelüberschuß enthält, so ist klar, daß Doppeltschwefelzinn entsteht, wenn es sich anders unter die sen Umständen bilben kann.



beiliches schwefelsaures Zinnoryd verwandelt. Mird es dem doppelten Gewichte Salpeter gemengt und rothge, ht, so ist die Zersetzung von einer gewaltsamen Erplosion leitet.

Das Musivgold löst sich in Schwefelaltalimetallen auf, em sich ein Schwefelsalz bildet. Man benütt dieses Berhal, um bei Analysen das Zinn vom Eisen, vom Mangan, wie überhaupt von denjenigen Metallen zu scheiden, welche ne in Schwefelalkalimetallen auflöslichen Sulfuride bil. Man bringt die Orydgemenge mit einem Überschuß a Schwefelalkalimetall zusammen, welches alle Oryde in ilsuride verwandelt und das Zinnfulfurid dann auflöst, ne auf die übrigen zu reagiren. Das Musivgold ist socht in diesen Sulfuriden auflöslich, daß es sich in schwese wasserstoffsauen Schwefelverbindungen unter Schwefelsisserstoffsauen Schwefelverbindungen unter Schwefelsisserstoffsauen Schwefelverbindungen unter Schwefelsisserstoffsauen Schwefelverbindungen unter

Das flüssige Üttali wirkt auf das Mussold wie auf hwefelantimon; es löst nämlich in der Wärme diesen Körst ruhig auf und färbt sich grünlich, indem sich ein Doppelssurid von Kalium und Zinn nebst zinnsaurem Kali bildet. est man nun Salzsäure hinzu, so erscheint das Musivgold eder, aber als Hydrat. Das Musivgold ist zusammengest aus 1 At. Zinn = 735,29 und 2 At. Schwefel = 402,32 d enthält sonach in 100 Thl. 64,63 Z. und 35,37 S.

1764. Pelletier stellte viele Bersuche über die Bestung dieses Schwefelzinns an und zeigte, daß man es auf ichiedene Weise erhalten kann. Die alten Chemiker besteten es mit Hilfe des Queckslbers, indem sie davon, so e von Zinn, Schwefel und Salmiak gleiche Theile anwensen. Man bildet zuerst aus Queckslber und Zinn ein Amalsm, pulverist dieses und mengt es nun mit dem Schwesel d Salmiak; das Gemenge wird in einen Schwelztiegel gesacht und mit einem durchlöcherten Deckel bedeckt. Diesen egel sest man nun sechs die acht Stunden einem mäßigem uer aus, so daß sich der Salmiak gänzlich verstüchtigen kann. ich Verlauf dieser Zeit sindet man den Tiegel mit schönem, stallinischeschuppigem Musivgold angefüllt. Sollte die Temetatur etwas zu hoch gewesen seyn, so würde sich etwas Musive

gold zersett haben und man hatte bann Einfachschwefelzinn als Rucktanb. Ware bagegen die Temperatur zu niebrig ge-wesen, so bliebe Schwesel und Salmiat mit dem Musingolde gemengt. Fast immer enthält die obere Schicht des Produktes biese beiben Substanzen in merklicher Menge; man hebt sie bann nur ab und wendet sie bei der nächsten Operation wieder an.

Die Theorie dieser Reaktion ift zwar etwas verwidelt, aber boch flar. Das Binn gerfett ben Galmiat und bilbet Chlorginn, Wafferftoff und Ammoniat. Der Wafferftoff verbindet fich mit bem Schwefel und erzeugt Schwefelmafferftoff. welcher' fich wieberum mit bem frei geworbenen Ammonia? vereinigt. Es bildet fich alfo fcmefelmafferftofffaures am monial und biefes reagirt auf bas Chlorginn, indem es wieber Gafmiat erzeugt und Schwefelginn bilbet. Da bas lete tere fein gertheilt ift und mit überfchuffigem Schwefel gufammentommt, fo geht es in Doppelfulfurib über. Es ift felbft nicht unwahrscheinlich, bag bas hybrothionfaure Ammoniat fich mit Schwefel vereinigt, um ein gefchwefeltes hybrothionfaures Ammoniaf zu bilben, welches unmittelbar in Folge feiner Reaftion auf bas Chiorginn bas Doppeltichmefelginn erzeugen tann. Das Quedfilber verflüchtigt fich als Zinnober, aber ohne bei biefer Reaftion befonbers wirtfam ju fenn; gang unnut ift es jeboch nicht, benn ba es fich fcmefelt, fo fant es feinerfeits wieder Schwefel an bas Binn abgeben, und aus

sin Gemenge von gleichen Theilen Zinnfeile, Schwefel and Salmiak sehr schönes Musivgold, wodurch bewiesen ist, daß das Quecksiber nicht so wesentlich ist, als man früher stets glaubte. Die aufgefangenen stücktigen Produkte waren Sakmiak, geschwefeltes hydrothionsaures Ammoniak, Schwefelt waserstoff und Schwefel. Es geht daraus die Richtigkeit der oben aufgestellten Theorie hervor.

Ein Gemenge von gleichen Theilen Einfachschwefelzinn, Salmiaf und Schwefel giebt dieselben flüchtigen Produtte und Musivgold. Berzelins behauptet, das Musivgold könne sich nur bei Anwesenheit von Salmiak bilden, welcher in det That auch immer ein Bestandtheil des Gemenges ist, das pur Bereitung des Musivgoldes angewendet wird. Um hierz ihr entscheiden zu können, müßte man die hier folgenden Verzsche wiederholen, und untersuchen, ob sie Doppeltschwefelzinn, oder wie behauptet wird, nur Anderthalbschwefelzinn geben.

Destissirt man nach Proust ein Gemenge von Zinnschlorür und Schwefel, so verstüchtigt sich viel Zinnchlorid. Der Schwefelüberschuß sublimirt sich und man sindet am Boden der Retorte eine sockere und glänzende Masse von Musivgold, wovon ein Theil selbst oben in Form von golzdenen Blumen sich angelegt hat. Proust versichert, daß es wahres Musivgold gewesen, und doch befand sich in dem angewendeten Gemenge kein Salmiak. Dieses Verfahren würde sehr ökonomisch seyn. Der nämliche Chemiker fand, daß 100 Zinnorydul und 50 Thl. Schwefel zusammen destiblirt, schwessichtsaures Gas und einen Rückstand von 120 Thl. Anderthalbschweselzinn liesern. Die Reaktion sindet unter Erglühen statt.

Nach Pelletier giebt die Destillation eines Gemenges von gleichen Theilen Einfachschwefelzinn und Zinnober metallisches Quecksiber und Musivgold. Letteres zeigt sich freilich nur in kleiner Menge und mit viel Einfachschwefelzinn gemengt. Dieses vorgebliche Musivgold könnte aber auch Anderthalbschwefelzinn seyn.

Pelletier arbeitete auch nach Bullions Vorschrift und wandte die Rückstände fehlgeschlagener Operationen an, indem er sie wie Einfachschwefelzinn behandelte, welches wirklich bas hauptprobntt folcher Arbeiten ift, bei welchen gu ftartes Feuer gegeben murbe. Er brachte bas Gemenge in einen weiten Schmelttiegel und füllte biefen nur jum brib ten Theil bamit. In ben Tiegel murbe ein an mehrern Stellen ausgeschnittener Dedel fo eingefest, baß er noch einen Boll von ber Daffe entfernt mar. Bulegt murbe ber Tiegel noch mit einem gewöhnlichen Dedel verschloffen und mit etwas Thon lutirt. Zwischen beiben Dedeln befant fich nun ein Raum, in welchem fich bie Galmiatbampfe verbichten tonnten. Um nun eine mäßige und gleichförmige Temperatur in erhalten, murbe biefer Tiegel in einen großern gefest und ber Zwischenraum mit Canb gefüllt. Der alfo vorgeriche tete Apparat tam unmittelbar auf ben Roft eines Dfens an fteben und murbe barin acht bis geben Stunden rothglubenb erhalten. Glaubt man, bag bie Operation beendigt fent fonnte, fo nimme man bie Dedel ab und unterfucht bas Dufive golb. Sollte bas Feuer noch nicht fart genug gewesen fenn, fo legt man bie Dedel wieberum barauf und fahrt fort git feuern.1

Man wendet bas Mustogold jum Bestreichen der Reibzenge der Elektristrmaschienen und bei ber Dekorationsmer lerei an, um die Bronze nachzuahmen. *)

Richt zu verwechseln mit bem Musingold ift das hybratische Doppeltschwefelzinn, welches gang andere Eigenschaft ten besitzt. Es ift blaggelb, zersetzt fich im Feuer und lie-



Chlorid keinen Säureüberschußhat, so bildet sich reines Dops pelschwefelzinnhydrat. Auch durch Fällung des Zinnchloris des mit aufgelösten Schwefelakkalien erhält man diese Berstündung.

Selenzinn. (Séléniure d'étain.)

1756. Selen und Zinn verbinden sich unter Märmeents wicklung mit einander. Das Zinn schwillt auf, wird aber nicht flüssig, und man erhält eine graue metallisch glänzende Berbindung. Dieses Selenzinn entläßt sein Selen, in der hitze leichter als irgend ein anderes Selenid. Die Verbindung schmilzt dabei nicht, das Selen verflüchtigt sich und das Zinn bleibt als Oryd zurück, wenn man das Selenid an der Luft erhitzt hat.

Phosphorzinn. (Phosphure d'étain.)

1766. Schmelzt man ein Gemenge von gleichen Theislen feinen Zinnfeilspänen und saurem phosphorsaurem Kalk so lange in einem Tiegel bis die Masse volltommen sließt, so erhält man nach Pelletier Phosphorzinn. Das Zinn erybirt sich zum Theil auf Kosten der Phosphorsäure und der Phosphor verbindet sich dann mit dem andern Antheil des Zinns.


Das Phosphorzinn läßt sich hämmern, blättert sich aber leicht. Im frischen Schnitt hat es Silberglanz. Vor dem köthrohr erhitt verbrennt der Phosphor, und das geschmolzene Kügelchen überzieht sich mit glassger Phosphorsäure. Rach Pelletier enthält diese Verbindung 12 Proz. Phosphor und ist sonach gebildet aus 2 At. 3. = 1470 und 1 At. Phosphor = 192.

Man fann dieselbe auch darstellen: 1.) wenn man Phosphorstücken auf geschmolzenes Zinn wirft; 2.) indem man ein Gemenge von gleichen Theilen Zinnfeile und phosphorssaurem Ammoniak zusammenschmelzt; 3.) oder durch Schmelzen des Zinns mit mitrokosmischem Salz (Doppelsalz von phosphorsaurem Natron und Ammoniak). Die Temperatur darf bis zur ansangenden Rothglut, nicht aber darüber gehen.

Arfenikinn. (Arseniure d'étain.)

in einem Tiegel, rührt bann wohl um und gießt die Laus. Die Legirung hat einen sehr starten Metallglan sehr spröbe und läßt sich folglich seicht pulvern. In hö Temperatur verliert sie ohne Zweisel einen Theil ihres nits, weshalb ihre Zusammensezung sehr veränderlich Es schien mir sehr schwierig zu seyn, das Arsenis mit Zinn gerade in solchem Berhältniß zu verbinden, daß neutrale Berbindung erzeugt wird. Nur basische Be dungen gelang es mir zu erhalten. Die am besten frys stre gab mit Salzsäure behandelt 2 & Volume Wassergts und 1 Vol. Arseniswasserstoff; sie enthielt demnach 4 Zinn = 2940 und 1 At. Arsenis = 470 ober in 100 86,2 Z. und 13,8 A.

Ehebem wandte man bas Arfenikzinn zur Berei bes Arfenikwasserstoffgases an, allein es ist fast unmö eine Berbindung von Arsenik und Zinn darzustellen, wreines Arsenikwasserstoffgas lieferte. Ubrigens lösen sich Legirungen bes Zinns mit Arsenik in kochender Galzsauf und geben veränderliche Gemenge von Wasserstoff Arsenikwasserstoff, deren Zusammensepung mit der Wisch der Legirung selbst im Berhältnis steht.



Molybbansaure blau farben. Die einfachen Schwefelalfalis metalle fällen die Zunnorndulfalze buntel chosoladebraun, ins bem fich hydratisches Einfachschwefelzinn absett. Die Zinnserndulfalze absorbiren den Sauerstoff der Luft sehr leicht und es bilben sich dann weiße basische Drydsalze. Das gelbe Spaneisenkalium fallet sie weiß.

Die Zinnorydsalze wirken nicht reduzirend; durch bie einfachen Schweselalkimetalle werden sie schwuhig orangegelb und durch gelbes Cyancisenkalium weiß gefällt. Diese Salze sind übrigens farblos und frystallistren sehr schwierig. Kali und Natron bilden einen weißen Niederschlag von Zinnsaure, welcher sich in einem Überschuß bes Alfalis wieder auflost.

Da man bie Zinnfalze noch nicht naher ftubirte, fo ift bier noch eine Lude in ber unorganischen Chemie auszufullen.

Schwefelfaures Binn. (Sulfate d'étain.)

1769. Um fcmefelfaures Binnorybul barguftellen, gießt Berthollet konzentrirte Schwefelfaure auf fonzentrirte Bianchtorurauftofungen; es bilbet fich ein weißer Dieberfolag und Galgfaure geht als Bas fort. Diefer weiße Dice beridiag fann in Baffer aufgeloft und bann burd gelinbes Abdampfen jum Rroftalliffren gebracht werben. Die langen fäulenformigen Kroftalle find ichmefelfaures Binnorvoul. Diefes Calg ift weiß, wenig auflöstich und gerfest fich leicht in Jeger, indem fich fdweflichte Saure und Binnornd bil tet. Es lagt fich auch bereiten, wenn man verbunnte Comes febaure mit einem Uberfchug von metallifchem Binn erhist. Es entbindet fich fchmeftichte Gaure und jugleich wird immet and etwas Edwefel abgeschieden, woraus man auf gleiche jeitige Berfegung bes Baffere und ber Schwefelfaure feblicfe fen barf. Der Wafferftoff und bie fdweflichte Caure reagis ren auf einander und bitben Baffer und Schmefel.

Erbist man Zinn mit einem Uberschusse von fonzentrirs ter Schweselsaure; so entbindet fich schweslichte Caure und man erhält schweselsaures Zinnoryd; daffelbe Salz bildet fich auch, wenn man schweselsaures Zunnorydul mit konzentrirter Echweselsaure erhitt; dabei wird schwestichte Caure frei. Endlich kann bieß Orybfalz auch burch birekte Bereinigung ber Schwefelfaure mit Zinnoryd bereitet werden. Es trpfallistet nicht und erscheint, nachdem es bis zur Sprupsbicke eingedampft worden, beim Erfalten als glasartige, gelbe, zerfließliche Masse, welche burch Wasser in basisches und saures Orybsalz zerfällt. Bielleicht könnte man aus biesen beiben Salzen und aus schwefelsauren Alkalien beständigere Doppelsalze erzeugen, welche leichter als die einfachen Zinnssalze zu studiren seyn dürften.

Unterschweflichtsaures Binn. (Hyposulfite d'étain.)

2770. Bringt man wäßrige schwestichte Gaure und Zinn zusammen, so wird die erstere zersest, es scheidet fich Schwefel ab, und dieser verbindet fich zum Theil mit dem Metall und bildet Schwefelzinn. Das erzeugte Zinnorph, ein anderer Antheil Schwefel und eine Portion schweslichte Saure vereinigen sich zusammen zu unterschweslichtsaurem Zinnorphul, welches in der Flüssigkeit aufgelöst bleibt. Roch hat man dieses Salz nicht naher untersucht.

Gelenichtfaures Binn. (Selenites d'étain.)

1771. Das felenichtsaure Zinnoryd ift ein weißes Dulver, welches unlöslich im Baffer, aber auflöslich in tongen-



seitig. Der Stickstoff und der Wasserstoff werden sich gleiche vereinigen sich nun mit einander zu Ammoniak, welches mit der Salpetersäure ein Salz bildet. Zugleich bildet sich salpes tersaures Zinnorydul. Da bei dieser Reaktion kein Gas frei wird, so läßt sich leicht nachweisen, in welchem Berhälts niß diese Produkte sich erzeugt haben müssen, nämlich:

Asservendete Atome.

Erzeugte Atome.

8 Mt. Zinn

8 At. salpeterfaures Zinnorydul.

10 At. Galpeterfäure

1 At. falpeterfaures Ammoniat.

6 At. Baffer

Es geht baraus hervor, daß ein Atom zersette Salpeterfaure fünf Atome Sauerstoff zur Drydulbildung und zwei Atome Stickstoff liefert. Lettere vereinigen sich mit seche Atomen Basserstoff zu Ammoniak, mahrend die aus dem Basser frei gewordenen drei Atome Sauerstoff ebenfalle Zinnoxydul bilden. Die acht Atome Drydul haben acht Atome Salpeterfäure zur Bildung des salpetersauren Zinnvryduls nöthig. Die vier Bo-Inme Ammoniaf aber geben ein Atom salpetersaures Ammoniat, indem fie fich mit einem Atom Salpeterfaure vereinigen. Diese beiden Galze find mahrscheinlich nicht mit einander themisch verbunden, sondern nur gemengt. Die Flüffigkeit ift gelb, besitt alle Eigenschaften eines Zinnorydulfalzes, zerset sich aber schnill, indem sich schon nach 24 Std. weißes Zinnorydulhydrat absett. Die Märme befördert diese Zersetzung besonders, indem Orydulhydrat niederfällt, sich aber kein Gas entbindet. Das salpetersaure Zinnorydul besteht aus 1 At. Zinnorydul = 835 und 1 At. Salpes tersäure = 677 oder enthält in 100 Thl. 55,3 S. und 44,7 3.

Das salpetersaure Zinnoryd läßt sich leicht durch direkte Bereinigung seiner beiden nähern Bestandtheile darstellen. Am besten eignet sich dazu das durch Fällung des Zinnchlos rick mittelst kohlensauren Alkalien erhaltene Zinnoryd. Die Auflösung dieses Salzes ist farblos, und krystallisirt nicht; durch Wsaer wird es zersetzt, auch trübt es sich von selbst und vorzüglich durch Erwärmung. Dieses Salz kann Dops

pelfalze bilben, ber Beständigkeit nach zu schließen, welche es zeigt, wenn man es mit salpetersaurem Ammonial mischt. Durch Waffer wird es bann in ber Kälte nicht mehr zersett; in ber Wärme sindet zwar noch eine Zersesung statt, allein schon minder leicht. Es fällt durch die Einwirkung bes Wafe

fere ftete Binnoxybhydrat baraus nieber.

Einige Chemiter behaupten, man tonne dieses Salz auch erzeugen, wenn man das Metall mit hinreichend ftarter Salpetersäure behandle. Man nehme Säure von 20°, werfe von Zeit zu Zeit dunne Zinnblättchen hinein und warte mit dem Hinzuthun einer neuen Portion, bis sich die vorige immer wieder aufgelöst hat. Das so erzeugte Salz kann jes boch zugleich Orybul enthalten, so wie es auch immer mit salpetersaurem Ammonial gemengt ist; übrigens ist der Abs son Zinnoryd hierbet schwer zu verhindern.

Benbet man Gaure von 15 bis 306 B. an, fo erhalt man nur Binnoryb, welches fich vollständig barans abfest.

Die darüber stehende Flüssseit enthält wur salpeters saures Ammonial, ohne eine Spur von Zinn. Bei dieset heftigen Reaktion erzeugt sich Sticktofforpbgas, Sticktoffs orpbul und freier Sticktoff, während sich die Masse zugleich fart erhibt.

Salpetetfaute von 1,43 fpej. Gew. wirft bei gewohn

licher Tempetur auf Binn gar nicht ein (325).



Mitatien bilden mit Zinnornbulfalzen einen weißen Riederfchlag. Die Arfeniksaure vermag bagegen biezemgen Zinns
falze nicht zu fallen, welche eine Mineralfaure enthalten;
ringfaures Zinnornbulfalz wird aber von ihr gefallt.

Boraxfaure Zinnfalge. (Borates d'étain.)

1775. Sie werden durch doppelte Wahlvermandtschaft eigeugt und verhalten sich wie die phosphorsauren Zinnsalze.

Kohlenfaure Binnfalge. (Carbonates d'étain.)

17.6. Diese eristiren nicht, benn wenn die Zinnehles nde mit kohlensauren Alkalien gefällt werden, so erhält man nur Sudrate der betden Zinnerydationsstusen. Bergelius sand jedoch, daß wenn man die Zinnsäure mit einer Auslössung von kohlensaurem Kali übergießt, sie beim Auswaschent mit Wasser eine milchige Flussigkeit bildet, die durchs Filter lagt. Dieses Berhalten erschwert die Zinnanalysen, wenn man nämtich die Fallung mit kohlensauren Alkalien vornimmt, dena sugt man von diesen einen Uberschuß hinzu, so erlangt ab Zinnorydhydrat die Eigenschaft mit dem Waschwasser burchs Ficter zu lausen.

Diese Erscheinung ist zwar nicht von ber Bilbung eines toblensauren Zinnsalzes abhängig, allein sie rührt boch von ter Gegenwart bes Alfali's her, welches sich mit dem Zinnserpt verbindet und ein auflösliches zinnsaures Salz bildet. Die dem so verbrauchten Alfali entsprechende Rohlensaure bildet dann mit einem andern Antheil kohlensauren Alfali em Doppeltskohlensaures Salz. Das erhaltene zinnsaure Mali giebt nur mit bestillirtem Wasser eine milchige Flussigelich; ist aber ein Salz oder auch nur kohlensaures Kali zue sezen, so fallt es sogleich zu Boben.

Binnfaure Galge. (Stannates.)

1777. Gunton Morveau, ber bie Reaftionen bes Innorphes untersuchte, und bie Schwierigkeit kennen lernte, wit welcher es fich in Sauren auftost, mahrend es fich fo leicht mit Rali zu einem austöslichen Salze verbindet, schling schon im Jahre 1797 vor, diesen Körper Zinnsäure und bessen Berbindungen mit Oryden zinnsaure Salze zu nennen. Wenn seine Ansichten und diese vorgeschlagene Benennung noch nicht allgemein angenommen worden sind, so muß man dies der Ungemisheit zuschreiben, welche noch him sichtlich des Verhaltens des Zinnoxydes als Salzbasis herrscht. Die zinnsauren Salze wurden nur von Berzelius näher untersucht. Die beiden Varietäten der Zinusäure können sich mit den Basen verbinden, behalten aber ihre Eigenschaften unverändert bei. Sie lassen sich leicht von einander unterscheiden, wenn man Schweselsäure, Zinusäure oder Salpestersäure im Überschus darauf einwirten läßt; es löst sich dann die Zinusäure entweder in dem Säureüberschust auf, oder bleibt darin unausgelöst.

Die zinnsauren Alkalien find im reinen Wasser aufloslich, fallen aber nieber, wenn man ein im Wasser auflosliches Salz binzufügt. Konzentrirte Auflösungen berselben gelatiniren nach einiger Zeit.

Die durch Salpeterfaute zubereitete Zinnsaure loft fich fin Agfali auf und bistet ein in weißen Körnern trystalliste bares Salz. Der Alfohol zersetzt basselbe in zwei Salze, wovon bas eine unlöslich ift und als weißes Pulver zu Bo- ben fallt, mahrend bas andere aufgelöft bleibt. Ersteres ift

erhaltene Zinnfaure eine viel großere Sattigungecapazitat befigt, als die mittelft Salpeterfaure bereitete.

Das Natron wirtt wie das Kali auf die Zinnfäure. Ummoniat bildet dagegen minder lostiche Verbindungen das wit. Es fallt deshalb auch zinnfaures Ammoniat nieder, menn man Salmiat in eine Austösung von zinnsaurem Kali trugt; Chtorfalium bleibt dann aufgelost. Destillirtes Wasser lost zwar das zinnsaure Ammoniat auf, aber die Gegenswart eines Salzes verhindert die Austösung. Sogar das Ammoniat salct dieses zinnsaure Salz aus seinen Austosungen.

Zinnsaurer Barnt, Strontian, Kalk und bie zinnsauren Satze ber Oryde der funf lettern Abtheilungen sind unlößelich. Man erhalt sie durch boppelte Wahlverwandtschaft. Barnts Etrontians und Kalkwasser erzeugen im zinnsauren Kalt weiße Niederschlage, welche zinnsaure Satze dieser Bassen sind.

Legirungen von Binn und Gifen.

nit dem Eisen; die Legirungen sind sprode und nach der Gisenmenge mehr oder minder schmelzbar. In großer hiße schmelzen sie, in maßiger hiße aber saigert das Zinn zum Theil aus, und es bleibt eine strengstussigere Masse zuruck, in welcher bas Gifen porherrscht.

e) Mach Bergmann erhalt man, wenn Eifen und Zinn miammengefchmolien wird, woel getrennte Lagen von Metalltegirungen. Die erfte aus i Ent Eifen und 21 Thi Zinn ift geschweidig, etwas bartre als Zinn und quit buntlee als dirtes, die andere besticht aus 2 Thi. Eifen und t Thi. Zinn und ift etwas geschweidig, aber fo bart, daß das Meffer sie nicht e gen tann. Loiche Gergelrus Lehebuch).

Rab Rinmang verbindet fich des Robeifen in verichtebenen Bees baitniffen mit Zinn; auf diefe Eigenichalt geundet fich bas Berginnen des gubeifeenen Geibiere, mas namentlich in England abgemein eingeführt ift, und woruber im 4. Bante bas Nabere mitgetheilt werden foll. Enffargne erbrieft durch Bestilliten von Jinnamalaam in einte gubeifernen Retorie eine Jinnlenzung mit Eifen, welche wie Gubitahl ausjah, glangte, fehr iprode war in der Lichtsamme verbrannte, von Galpeternante nicht aniegeiffen wurde und aus 57,9 Circu und 42 1 Jinn bestand (G. Schubaribs Alte weute Sb. 1, 216th, 2, G, 259) N. p. G.

Das verzinnte Eisenblech ist eine Legirung son Binn und Eisen, in welcher nämlich eine Zinnschicht wirklich ches misch mit dem Eisen verdunden ist, die andern aber nur eine fach daran adhäriren; noch aber herrscht einige Ungewischeit über diesen Punkt. Einige wollen in dem Weißblech nur eine einsache Anhastung des Zinns an der Eisentasel er blicken; andere dagegen, deren Meinung wir selbst zugethan sind, nehmen an, daß wenigstens die erste mit dem Eisen in unmittelbarer Berührung stehende Zinnschicht chemisch mit demselben verbunden sey. Wie dem auch sey, so kommen die Eigenschaften des Weißbleches denen der Zinns und Eisens legirungen so nahe, daß wir hier davon sprechen müssen.

Die einzige, technisch angewendete Zinnlegirung ift die jenige, welche Biberel statt bedreinen Zinns zur Berzinnung bes Anpfere empfohlen hat. Sie besteht aus 6 Thl. Zinn und 1 Thl. Eisen. Ihr spez. Gem. ist 7,247. Kalt läßt es sich etwas hämmern, in der hise aber ist es spröde; es läßt sich schneiden, und im Bruch ist, es grau und stahlähnlich. Um zu schmelzen, braucht es Rothglut. Man erhält diese Legirung durch Zusammenschmelzen des Zinns mit Weiß- blechschnißeln; die Masse wird eine Zeit lang rothglüchend

erhalten.

Das Beigblech ift ein mit einer Zinnschicht abergogenes Gifenblech. Die Fabritation besselben besteht ber hauptsache nach barin, bag man gut gereinigte Schwarzbleche eine Zeit lang in geschmolzenes Zinn taucht. Es bil-



e, wodurch jenes negativ wird. Sobald sich aber das afte Rischen zeigt, wodurch das Eisen entblößt wird, so teht ein Rostsischen, weil gerade durch die galvanische Thäzeit beider Metalle das Eisen positiver mird, als es geshulich ist.

England produzirte lange Zeit das gefchätzteste Weiß, gegenwärtig aber hat Frankreich Fabriken, welche noch sere Waare liefern können. Das sehr umständliche Verren bei der Verzinnung des Eisenblechs sall später in der entlichen Metallurgie beschrieben werden.

1779. Der Metallmorist Weißblech, hoffen Oberstäche ch Saure angegriffen ist. Nachbem die zarten Krystalle obersten Schicht baburch aufgelöst worden, so treten die zweite Schicht bisvenden hervor, und da sie größer und elmäßiger find, so erscheinen sie als schöne schillernde chnungen.

Proust hatte schon früher die Arpstallisationen bez est, welche durch die Einwirkung einer Säure auf ein verutes Blech sichtbar werden, allein erst 1816 benützte Alard se Eigenschaft um einen neuen Industriezweig zu schaffen.

Proust fand schon, daß das reinste Zinn die schönsten nstallisationen liefert, und Robiquet bestätigte diese ebachtung durch zahlreiche Versuche. Um besten eignet also zur Erzeugung des Metallmord das mit reinstem in sabrizirte Weißblech. Die Zinnschicht muß ziemlich rt senn, denn außerdem werden die Arnstalle zu flein, il das Metall zu schnell abfühlt beim Verzinnen. Man iste also eigentlich zum Metallmor ein Blech nehmen, wels dicker als das gewöhnliche verzinnt ist. In Eugland rd ein Weißblech sabrizirt, welches in dieser Beziehung e wünschenswerthen Eigenschaften in sich vereinigt.

Die zur Erzeugung bes Mors angemendete Sapre ist ne Art Königswasser. Baget rath folgende Gemenge an:

- 1.) 8 Thl. Passer, 4 Thl. Kochsalz, 2 Thl. Schpeters ure.
- 2.) 8 Thi, Wasser, 2 Thi. Salpetersäure, 3 Thi. Salz-

3.) 8 Thl. Waffer, 1 Thl. Schwefelsaure, 2 Thl. Salp

faure,

Menn bie angewandten Sauren fich mahrend ber Dperntien burchaus nicht fättigen, so hat man auch verschiedene Gemenge von Salpeterfäure und Salzsäure vorgeschrieden, in welchen man-bald die eine, hald die andere vorwalten läßt, allein es soll dieß keinen besondern Einfluß auf bas Resultat gehabt haben. Man bediente sich beshalb folgender Gemenge;

4.) 2 Thl. Salpeterfäure, 2 Thl. Salzfäure und 4 Thl.

Waffer.

5.) 2 Thi. Salveterfäure, 1 Thi. Salzfäure und 3 Thi. Waffer.

6.) 1 Thl. Salgfäure, 2 Thl. Salveterfaure und 3 Thl.

Paffer.

Um das Weißblech zu moriren, erwärmt man die Lafel gelinde und bestreicht sie dann mit der Säure, welche man mittelst eines Schwammes gleichförmig ausbreitet. Der Mor erscheint bald und stellt die Arystallisationszeichnungen dar. Sobald diese rein und schön sind, taucht man die Lafel in frisches Wasser und wischt sie dann vorsichtig ab, damit die Oberstäche und die Arystalle nicht gerist werden. Soll die Operation gelingen, so hat man auf zwei Dinge zu achten. Erstens darf die Säure nicht zu lange auf dem Blech bleiben, sonst würde am Ende das Zinn zum Theil



Blech langsam frystallisirt und die Krystalle stellen sich als wenige große und faserige Blätter von ziemlicher Gleichförs migkeit dar. Man kann dieses Aussehen durch einfache Mitztel abandern.

Nachdem die Weißblechtafel so start erhipt worden, daß das Zinn schon zu schweizen beginne, hestreut man es mit Schwiak, um das gebildete Oryd wegzuschassen, und taucht es dann schnell in kaltes Wasser. Die schnelle Abkühlung erzengt eine Menge sehr kleiner Krystalle und der Mor hat dann das Ansehen eines volirten Granits.

Wird die Blechtasel bagegen, nachdem sie bis zum Schmelzen des Zinns erhitt worden, mittelst eines benetzen Besens bespritzt, so fühlen die Wassertropfen nur stellenweise schnell ab und bilden dann Arnstallisations-Mittelpunkte. Die Arnstalle sind nun größer und haben das Ansehen eines knotenförmig in einander verwachsenen krystallisiten Malachits.

Mit Hilfe eines heißen Eisens (z. B. eines Löthkolbens), welchen man an mehreren Stellen der Blechtafel hinhält, kann man Figuren zeichnen, welche, wegen der verschiedenartigen Arpstallisation, bei Einwirkung der Sänre sogleich hervorstreten. Derselbe Erfolg zeigt sich, wenn man die Spike einer Löthrohrstamme auf der Blechtafel herumführt. *)

Analyse und Probe zinnhaltiger Körper.

1780. Die zu probirenden zinnhaltigen Stoffe sind nicht sehr verschieden. Die Zinnminern, die Schlacken von Ziun-

Darftellung des Metalmors beschäftigt; es find dabet vielfältige Bersuche über den Einfluß fremder mit dem Zinn verbundener Metalle auf das Moiré angestellt werden. 1/500 Eilber oder 1/200 Rupfer bewirkte im Zinn ausgeloft eine vorzügliche Reigung zur Arnstallisation, ebenso Wismuth und Spießslanz, nur schwächer; letztere vermehren zugleich den Glanz des Zinns. Blei im Zinn macht den Mor sehr matt. Selbst die Berschiedenheit der Unterlage der Berzinnung bedingt abgeanderte Resultate. Reines Bankazinu giebt auf gutem weichem Eisenblech andere Tiguren als auf grobem Blech; andere sallen sie auf Rupfer, Zinf und Eilberblech aus. Die beste Metallegirung sein nach Wasen mann 100 Thl. Bankazinn, 1 bis 1 1/2 Thl. Aupfer und 1/1 Thl. Arzenit sein. (G. Schubarth a. a. O. Bb. 1 Abthl. 2 G. 244).

hutten, bas taufliche Binn und bie Binnlegirungen find se porzüglich, welche man gewöhnlich zu untersuchen hat.

Das reinste Zinn erhalten wir aus Oftindien; die Gruben pon Banfa und Malabla liefern bas beste, welches besombers zu feinerem Gehrauche, wie z. B. zum kaffindschen Goldpurvur und zu der Scharlachfärberei sich eignet. Zu dies sen Zwecken hat man Zinn näthig, welches frei von Arsenll und Anpfer ist. Das böhmische, sächsische und englische Zinn ist minder geschätzt als das oftindische; dagegen sell das mexikanische sehr rein seyn. Die verschiedenen Zinnsorten sassen, um ihre relative Reinheit auszudrücken, in solgende Reihe bringen:

Malattaginn, bas reinfte

Banfaginn

Mexifanisches Bing

Englisches .

Böhmifches

Bachfliches

Die häufig im Jinn vorkommenden Metalle find Anpfer, Eisen, Arsenit, Blei und felbst Wismuth, benn sie erifis ren schon in den Zinnerzen. D

Das Blei, Aupfer und Gifen ertheilen bem Binn einen Stich ins Graue. Som Blei und Aupfer reicht 1 Prog. und vom Gifen ichon 1 Prog. bin, um bem Binn ein mattes Ans

ber Bruch Eigenschaften, woraus auf die Güte des Zinns geschlossen werden kann. Feines Zinn bricht erst dann, wenn der Stad mehrere Male gebogen worden. Das Metall verslängert sich und endigt sich zulest an beiden abgebrochenen knden in eine Spize, welche ganz weich erscheint; die Farbe der Bruchstäche ist weiß und matt. Ist Blei oder sogar kisen vorhanden, so bricht das Zinn leichter; der Bruch ist dann körnig, grau und hat durchaus nicht jene teigartige Beschaffenheit, welche man im Bruche des reinen Zinns wahrs nimmt. Durch Arsenik wird das Zinn sehr spröde; the Aressenik macht es schon minder hämmerdar und viel härter als das reine Zinn; tho macht es ganz spröde, ja sogar 1 kg

Geschmolzenes und in Scheiben gegossenes Zinn bat, wenn es rein ist, eine glanzende und polirte Oberstäche. Die Gegenwart von Arsenik ändert diese Beschaffenheit nichtz ist aber Blei, Aupser oder Eisen vorhanden, so erscheint es mattweiß mit dunklern Flecken, welche auf Arystallisation hindeuten. Seit langer Zeit hat man das im Handel vorstommende Zinn der sogenannten Augelprobe unterworssen, wodurch das spez. Gewicht ziemlich roh bestimmt wird. Man gießt das Zinn in eine Augelsorm und wiegt nun die erbattene Augel vergleichsweise mit einer Augel reinen Zinns. Die Gegenwart des Bleies macht das Zinn dichter; diese-Rethode zeigt also höchstens die Berunreinigung mit Blei un.

1782. Mit solchen, nur unsichere Resultate gewährens im Bersuchen darf sich der Chemiker jedoch nicht begnügen. Ran löst das Zinn in kochender Salzsäure auf, sammelt das bas und neutralisiet die Austösung mittelst kohlensaurem Latron. Enthält diese nur reines Zinn, so wird sie durch zelbes Chaneisenkalium weiß gefällt, ist dagegen Eisen vorslanden, so wird sie bläulich und wenn Rupfer zugegen ist, ros

^{*)} Oft ift bas Binn auch mit Binnorpbul vermischt. Man befreit baffelbe bavon burch bas Schaumen, wodurch fich bas leichtere Oppdul auf die Oberfläche beseiebt und abgenommen werden fann. (Karftens Metallurgie Bb. 5. C. 12.)

fenfarb niebergeschlagen. Ginen purpurfarbigen Rieberfc erhält man bagegen, wenn beide Metalle zugleich in ber 3 auffofung vorhanden finb. Berbrennt man bas erhaltene in einem gylinderformigen Probirglas, fo übergiehen fich Glaswande mit einer braunen Arfenifhaut, wenn jenes ? nitmafferftoffgas enthielt. Um nun biefe verschiebenen G quantitativ genau ju bestimmen, nimmt man 5 Gram getorntes Binn und bringt es mit Galpeterfaure bon 15' ausammen. Die Ginwirtung biefer Gaure findet ichon ir Ralte fatt und bas Binn loft fich größtentheils auf; ermarmt hierauf, giebt wieber etwas Galpeterfaure gu bampft bann bis jur Trodne ab. Das Binn fest fich als Binnfaure ab und wird mit tochenbem Waffer ausge ichen. Die Baschmaffer werden hierauf mit schwefelfau Ratron verfett, um das Blei gut fallen. 3ft biefes fil worden, fo wird aus ber rudftanbigen Fluffigfeit bas C ale Drybhybrat burch Agammoniat gefällt, welches, Uberichuf jugefügt, bas Rupferoryb aufgeloft erhalt. Inpferhaltige Fluffigfeit wird nun mit Galgfaure neutral und burch Agtali wird bas Rupferoryb baraus gefällt, n folches vorhanden ift. Diefe Analyfe bietet feine Schwie Leit bar, wenn man bas Binn fo langfam aufloft, bag ni bavon aus bem Gefäße gefchleubert wirb, und wenn ar bem alles Binn in Binnfaure umgewanbelt worben; let Madingung mird bann immer erfüllt, wenn man einen U

n das Zink daraus als kohlensaures Oryd niederschlagen

Das Arsenik aufzusinden ist, wie bereits gezeigt wor, nicht schwierig, allein weniger leicht ist es, dasselbe antitativ zu bestimmen. Bauquelin beobachtete die sons ebare Thatsache, daß bei Auslösung des arsenikhaltigen ens das Arsenik nicht gänzlich in Arsenikwasserstoff umgesndelt wird; ein Theil desselben sest sich nämlich in braus Kloden aus der erhaltenen Zinnchlorüraustösung ab. ese Methode ist also nicht zur quantitativen Bestimmung Arseniks brauchbar. Am einfachsten ist es, das Zinn in Ipetersalzsäure aufzulösen. Die Auslösung sättigt man rauf genau mit kohlensaurem Natron und fügt essigsaures ei hinzu, wodurch das Arsenik als arseniksaures Blei gestt wird.

Beinahe alle Zinnlegirungen werden auf ähnliche Weise alpsirt, wie in der Folge noch näher angegeben werden

1783. Probiren ber Zinnminern. Man kennt werlei Bersahrungsarten, um die immer aus Zinnoryd gesteten Zinnerze zu probiren: nämlich das Waschen, den chnen und nassen Weg. Durch Waschen sindet man in Bruben sogleich, ob die sich zeigenden erzhaltigen Masse ausgebeutet zu werden verdienen. Die Probe auf trocks m Wege ist genauer: man wendet sie in den Zinnhütten, um die Schmelzbarkeit theils hiernach einzurichten, theils ch um dieselbe gehörig beurtheilen zu können. Endlich ist Analyse auf nassem Wege die einzige, ein genaues Restat gewährende Methode, zu welcher man in wichtigen Ien jedesmal seine Zuslucht nehmen muß.


Rlaproth zeigte zuerst wie die Zinnerze auf nassem ege leicht zu analysten sind. Man mengt 1 Gramm fein riebenes Zinnerz mit 6 Grammen Atfali und glüht das menge im Silbertiegel roth. Die geglühte Masse wird nin einem Überschuß von verdünnter Salzfäure aufgelöst, ein da die Austösung gewöhnlich aufs erste Mal nicht vollendig erfolgt, so glüht man den Rückstand zum zweiten 21 mit Atfali, wodurch er dann vollsommen auslöslich wird.

Die Auftösung wird langsam bis jur gallettartigen Rom
fiftenz abgedampft, und dann mit Wasser verdünnt und filtrirt.
Die Rieselerde bleibt nun auf dem Filter. Aus ber filtrirten Flussigfeit wird hierauf das Binn, Blei und Rupfer burch einen Zinkftab gefällt, und biese drei Metalle nach bem bben angegebenen Berfahren geschieben. Aus ber rudständigen Flussigfeit kann nun das Eisen durch Apammoniak nier bergeschlagen werden, sollte aber auch Thonerde vorhanden senn, so muß diese, da sie zugleich mit dem Eisen niederfällt, durch Abfali davon geschieben werden.

Will man nur bas Zinn auf naffem Wege bestimmen, so schafft man alle im Ronigswaffer austöslichen Stoffe weg woburch bann nur Zinnorpb und einige Stlikate zurüchtebei ben. Das feine pulveristte Erz wird mit Königswaffer go tocht; badurch lösen sich ber Rupferlies, Arsenikties und das Wolfram auf, während das Zinnoryd gar nicht augegriffen wird. Man behandelt dieses dann burch Astali und fagt hierauf zur geglühten Masse Wasser und Salzsaure. Aus

bet Auflösung wirb bas Binn burch Bint gefallt.

1784. Die Probe auf trocknem Wege kann man nut felten mit dem gang roben Zinnerg vornehmen; wenigstens muß man ichon gewaschenes oder noch besser mit Königswaß fer behandeltes Erz nehmen. Im ersten Fall erhält man eine ziemlich zusammengesetzte Legirung; im zweiten Falle aber



Stunde lang, um das Oryd vollständig zu reduziren, we jedoch die Erdmasse zu schmelzen. Rach Berlauf dieser t feuert man stärker, um die Tiegel weißglühend zu erhals und hat dann die Probe nach 1 Stunde fertig. Im gel sindet man nun einen Zinnkönig und eine Schlacke, iche gewöhnlich noch einige Zinnkörner enthält. Da das altene Zinn gewöhnlich etwas Eisen enthält, so muß man auf nassem Wege weiter untersuchen.

Um die Schmelzung der Schlacken zu befördern und werfuch bei niedriger Temperatur anstellen zu können, man mehrere Flußmittel vorgeschlagen. Ziemlich gut nilzt die Masse schon, wenn man ein gleiches Gewicht i kohlensaurem Natron zugiedt. Auch von kohlensaurem lit wird 10 bis 12 Proz. angewendet. Lampadius ngt das Mineral mit & Borax und & Akfalt und erhält ein hi vereinigtes Innkorn nebst einer durchsichtigen Schlacke. Dah des schwarzen Flusses kann man sich bedienen und nimmt un gewöhnlich z oder z vom Gewichte des zu probirent Erzes.

Man darf überhaupt annehmen, daß die Zinnprobe auf Enem Wege mit 'einer Eisenprobe viel Ahnlichkeit hat, zleich das Zinn sehr leichtflüssig gegen das Eisen ist. Es hrt dieß davon her, daß beide Metalle Oxydulstlikate bile können, welche durch Kohle sehr schwer reduzirbar sind. 1 bei den Zinnproben zu verhüten, daß kein Oxydul in Schlacke gehe, muß so viel Bast vorhanden seyn, daß

Binnerze mit gutem Erfolg durch 6 bis 10 Proz. Buschlag von Quarimehl mit Dl angefeuchtet.

Berthier schlägt vor (S. Annales de mines t. 13 p. 466), das jum seinsten Pulver jerriebene Erz mit 10 Proz. Rohlenstaub zu mengen. 300 Grammen von diesem Gemenge werden in einem Thontiegel 2 bis 3 Stunden im gut ziehenden Osen erhipt; es bildet sich ein am Boden des Tiegels jusammengenntertes Pulver, welches mit 20 bis 36 Proz. Pottasche, oder sohlensaurem Natron gemengt und in Fluß gebracht wird. Das Metall scheis det sich regulinisch ab und wird von einer dichten olivengrunen Schlade bedeckt.

Reuerdings hat Plattner in Freiberg mit hilfe des Löthrohrs mehrere Zinnerje probirt. (S. Erdmanas Journ. d. techn. Chemie.) A. u. E.

tie Riefelerbe bavon gesättigt werden fann. Ift aber bagegen die Basis wieder zu mächtig, so tounen sich zinnfaure
Salze bilden. Der Kall und die Thonerde eignen sich sehr gut bazu, um aber das rechte Berhältnis bavon zusesen zu können, muß man den Riefelerbegehalt des Erzes kennen. Nimmt man die gewöhnlichen Flusmittel, so bleibt fast immer etwas Jinn in der Schlade, und zwar um so mehr, je ärmer das Erz ist. Man vermeidet also lieber diesen Fluszusas und thut besser sich auf den Gebrauch des Kalkes, der Thonund Rieselerde zu beschränken, wenn das Erz Mangel daran hat, indem man dann in starkem Feuer schmelzt. Es wird dadurch alles Zinn reduzirt, allein man bekommt nur eine Itnnlegirung mit Eisen, welche man weiter auf nassem Wege zerlegen muß.

Sat man arme Zinnerze, so kann es sogar vortheilhaft fenn, fie mit Gisenfeilspänen in einem nicht gefütterten Tie gel zu schmelzen. Ein Theil bes Eisens geht in die Schlade als Eisenorybul und vertritt so die Stelle des Zinns; ber andere Antheil bildet mit bem Zinn eine Legirung, welche

man auf naffem Bege weiter unterfucht.

Die in ben Zinnhütten abfallenden Schladen werden auf dieselbe Weise und vorzüglich nach ber lettern Methode probirt; fle geben Legirungen, welche gewöhnlich etwas Wolfe ram enthalten, das fich in der Schlade als wolftamfaures Salz fonzentrirt hat. Die tochende Salpetersäure greift



fich auf das bedeutende spezisische Gewicht des Zinnorydes von 6,9, während die damit vorkommenden Bergarten nur ungefähr 2,6 wiegen.

Man pulverisirt bas Erz fein, bringt es in eine Mulde und gießt Waffer zu. Der Probirer nimmt nun bie Mulbe mit ber linken Sand und hält fie mit gestrecktem Urm etwas geneigt feche Boll von seinem Rörper entfernt. Run bewegt er dieselbe nach bem Körper hin und stößt sie start gegen ben Ballen ber rechten Sand, welche er fest gegen ben leib drudt. Bon dieser Hand wird die Mulde wieder in ihre ursprüngliche Lage zurückgeführt und zugleich hinten etwas in bie Bohe gehoben. Das Zinnoryd sett sich schnell wieder, um der Bewegung bes Wassers gegen ben untern Theil Mulde folgen zu können, wogegen die erdigen Theile sich hier erst absetzen. Der Probirer wirft nun diese Theile mit ber rechten Sand wieder zurud und wiederhohlt diese Bemegung fo lange, bis er einen gelben ober braunen mit Bolf. ram ober Arsenitfies gemengten Rückstand von Zinnoryd erhält. . .

Eine Hand voll auf diese Weise behandeltes Erz giebt ein Häufchen Zinnoryd, von dem Umfang eines Stückes von zehen Sous, einen oder zwei Franken. Je nachdem es nun, der einen oder andern dieser Münzen an Größe gleichkommt, ist es entweder nicht des Gewinnens werth, oder lohnt gestade die Kosten, oder verspricht endlich sogar Ausbeute. Diese Probirmethode ist zwar nichts weniger als genau, allein durch die Schnelligkeit, mit welcher sie geschickte Bergleute aussühren, erhält sie besonders practischen Werth. Manie, von dem wir diese Beschreibung entlehnen, und der dieses Versahren bei den sächsischen Zinngruben zu Altenberg kennen lernte, versichert, daß die sächsischen Bergleute eine solche Geschicklichteit in der Muldenwäscherei besigen, daß sie aus den rohen Erzen fast alles Zinnoryd ohne merklichen Berlusk scheiden.

Weitere Bufate zu dem Capitel Binn.

Bu S. 147. 3. 5 v. u. Ein Zinnbraht von 2 Millimeter Dide jerrif burch ein angehängtes Gewicht von 15,75 Rilogr. Einmal geschmolzen läßt fich bas Zinn bis auf 225 1/20 abtühlen, ebe es zu erftarren anfängt, in welchem Salle est auf einmal auf 2280 fteint und unter laugfamer Abfühlung unregelmäßig aufchieft. In flarter hipe wird es laugfam verflüchtigt. Es behnt fich von 00 bis 1000 um 1/160 aus und ift ein schlechterer Wärmeleister als bas Eisen.

Bu f. 1750 am Ende. John Bates in der Graffcinft Chefier ertheilt Bammwolle, Geibe, Leinen und andern Sabrifaten einen metalifchen Glant, indem er jureft bas anzuwendende Betall in pulverformigen Ankand bringt, bas Pulver fodann mit Kleifter und Gummi vermiftht, fo das es au bem Zenge, worauf es angebracht werden foll hängen bleiben muß, nad das Luch bann einer fineten Reibung unterwirft. Es wird dazu gewöhnlich Zinn angewendet, weil biefes Metall mobileit und glanzend ift. Es wird zu dem Ende in reine Salifanre von 1,16 aufgeloft, mit-Zint niedergeschingen und der Reibersching gut ausgewaschen. (Das Rähere barüber fiebe Dinglers politech. Zournal Co. 38 heit 2.)

Das Jind wird ju Geldirten jum Tilagebrauch, fo wie auch ju anbern Zweiten, als Refitt und Rodgefaße für Apotheter, und Robren ju De-Aintrapparaten benupt; es muß baju befonders rein febn; allein man findet nicht feiten mehr potr minder Blet, and Spiestlant jugefest, wohnech undtheiltige Bolgen entfleben, theils in Bejug auf die Gelundeil, ba fich jent Wetalle leichter in Pflanjenfauren auflösen, theils in Bejug auf die Särderei, weil flotten in solchen Reffeln bereitet flumpfe Farbenund unerwünschte Ründen berbingen. (Schubarth Geinente G. 237), Außerdem dient es jum Berginnen der Gifenbieche und gufeiferner Geschirre ze. worüber in dem practischen Theile ber Metalungse das Rabere mitgetheilt werden foft,

And wird bas Binn ju Blech verarbeitet, und zwar theits gewall, theits geichlagen. Die bidern gewalten Bleche finden Anwendung zu Reffeln für Farbereien und Apothefen, zu Bachlen, Taffen, Robendruchlatten te. Die bunnern, Stanniol, Binnfalle werben jum Belegen ber Spiegel und zu einigen andern Zweden benügt. Man unterfcheibet die bunnere Tifchterfolie, welche zum Ausfüttern von Raften, Buchfen, zum Beleg



in Calficiefer und ift grun gefartt. Fremde Mineralien finden fich im Innern der Gebirge nicht; auf der Scheide derselben kommen aber häufig Sänge
vor, welche beide Gebirge durchsesen und metallhaltig find. Die mächtigsten
find die erwähnten Porphyrgange, auf welchen sich das Jinn in Restern und
Schwärmern findet. Diese Porphyrmasien treten oft mit vielem Duarz und
Chlorit vermischt auf, durchdrungen von einer unfähligen Menge zinnhaltigee
Abern und Trümmer. Weil das Zinnerz in der ganzen Wasse verbreitet ift,
muß diese Gebirgsmasse, Stockwert genannt, im Großen abgebaut werden.

Aufordem findet sich das Zinn im ausgeschwemmten Lande, in der Räbe reicher Zinnbergwerke, indes kommt das Zinn darin nur sparsam vor. In Cornwallis sind bloß die Seisenwerke zu Pentowan bei St. Nuskel noch daywürdig. (S. Voyage metallurgique par Dusrenoy et Elie de Beaumont.

Auf dem Granitstode des Fichtelgebirges fand man an mehreren Puntten im Granitgrus Zinngraupen und in früherer Zeit waren viele Zinn-wäschen daselbst vorhanden. Neuerdings werden diese nicht mehr betrieben, da sie wenig Ansbeute gaben, obschon das dort ausgeschmolzene Zinn von vorspällicher Gute war.

Bufas ju. §: 1756. Rach Berard wird behufs der Zinnsalzgewinnung getörntes Zinn in mehreren Schuffeln vertheilt und mit Salzsanre übergeffen. Alle Stunden wird diese Saure wieder abgegoffen und auf das Zinn
einer andern Schüffel gegeben, mährend das mit Saure beneste Zinn der Luft
ausgeiest bleibt und sich rasch prodirt, so'das, wenn nach 10—12 Stunden
die Saure wieder von der lesten Schüffel in die erste geschüttet wird, das
gebildete Zinnorudul sich schuen auslöft. A. u. C.

Capitel IV.

Bint. Binare Berbinbungen und Galge biefes Metalls.

1786. Das Bink kannten bie Alten nicht, benn weber die Griechen noch die Römer, ober die Araber erwähnten basselbe, obgleich sie das Messing kannten, in welchem das Bink einen wesentlichen Bestandtheil ausmacht. Die ersten Rotigen über das Bink findet man in der Geschichte des zwölften Jahrhunderts. Man nannte es Speltrum, Spianter, indisches Binn. *)

Die Gewinnung bes Zinks in China ober in Indien scheint auch wirklich schon in sehr früher Zeit ftatt gefunden zu haben. Durch ben handel kommt bas indische Zink seit ungefähr zweihundert Jahren nach Europa, wo es zur Dessingfabrikation gebraucht wird. Erft gegen die Mitte bes vorigen Jahrhunderts beschäftigten sich Swab, Margraf, Eroustedt und Rinman mit der Untersuchung dieses Westalls und zeigten wie man dasselbe aus seinen Minern hate



tenmannisch gewinnen kann. Gegenwärtig wird auch bas Zink noch burch aufsteigende Destillation in Schlessen und an andern Orten dargestellt.

Die Chinesen wandten dagegen ein anderes Berfahren, die niedergehende Destillation an. Im Jahr 1779 wurde dieses Berfahren in England durch einen Fabrikanten eingessührt, der besonders deshalb nach China gegangen war, um diesen Hüttenprozeß kennen zu kernen. Dieses chinesische, nun in England allgemein angenommene Verfahren sindet allmählig auch Eingang auf dem Kontinent.

1787. Das Zink ist bläulich weiß und nähert sich hins sichtlich seiner Farbe dem Blei; es ist ziemlich glänzend. Die Kertur ist meist großblättrig. Es ist kalt ctwas hämmers bar und läßt sich in Platten ausdehnen oder in ziemlich seis nen Draht ziehen; in einer Temperatur, die über 100° steigt, ist es weniger dehnbar. Dein Draht von 2 Millimeter Durchmesser trägt 12 Kilogr. ehe er zerreißt. Das spezis. Bewicht variirt zwischen 6,8 und 7,20. Das Zink riecht

Bie fedes Metall fo bekommt auch das Bint beim Auswahen einen gewiffen Grad von Sprodigfeit, diese last sich aber anch, ebenso wie bei den andern Metalle, durch Erwarmen und freiwilliges Erkalten an der Luft, wieder entfernen.

Reines Bint, welches fich in der gewöhnlichen Lufttemperatur ju bun. nen Blechen ausschnieden lagt, wird babei nm 1/20 Thl. bichter. (Berjelfus)

Unter allen Metallen dehnt fich das Bint am flärkften aus, und zwae von Obis 1000 im Längendurchmeffer um 1/340 nach Smeaton. Gefchmologenes Bint zieht fich baber beim Erftarren fehr flart zusammen. Bint, welches zum Bergießen bestimmt ift, darf beim Schmelzen eine nicht zu große hipe erhalten, damit das Metall beim Ertalten in der Form nicht zu sehr fällt.

Das Zink hat eine eigene Weichbeit, es bleibt an den Feilen und an der Schneide der Meisel, womit es gearbeitet wird, sigen, welches bei dem weit weichern Blei nicht statt findet. Aupfer bat auch diese Cigenschaft, aber in geringerem Grade. Messing, welches aus Zink und Aupfer besicht, hat sie nicht (Berzelius). Zu den andern, länger bekannten Metallen verhalt sich die Link rolltiv elektrisch.

Die Dehnbarkett des Zinkes wird innerhalb 100 und 1500 des hunderttheftisen Thermometers sehr erhöhet, es laßt sich dann auswalzen, streden, auch au Dratt ziehen. Bei 2000 C ist es eben so spröde, als in der Kälte. Die Sprödigkeit ist dann so groß, daß sich das Zink im Mörser zu Pulner zerschofen laßt. Sind beim Anwärmen die Zinkplatten bis auf 2050 und darwäher erwärmt worden, so läßt man sie die auf 120 abkühlen ehe man die Bearbeitung derselben unter dem Walzwert vornimmt.

eigenthumlich; es schmelzt bei 374° C nach Gupton. Morveau. In der Rothglut wird es leichtfluffig, verflüchtigt sich endlich und fann in der hellrothglühhige bestillirt werben. Beim langsamen Erkalten oder indem sich die Dampfe verdichten, frystallisit es.

In gewöhnlicher Temperatur wird es burch bie trodue Luft nicht angegriffen, besto schneller aber burch feuchte Luft. Es übergieht fich mit einer bunnen Schicht von Unterorpb. und wird baburch auf ber Oberfläche gang matt. Puft erhigt orybirt es fich ichnell, und wenn es ben Gomele puntt erreicht hat, übergieht es fich mit einer Drybhaut. Erhipt man endlich noch ftarter, fo entgundet es fich und brennt außerft lebhaft mit blaulich weißer glangenber Flamme, indem fich weiße Drybfloden bilben, bie fich theils an ben Tiegel hangen, theils in ber Luft umherfliegen. Das Zink gerfest bas Baffer in ber Rothglut; bei Anmefenheit von Gaure aber ichon in gewöhnlicher Temperatur, und gwar mit ftarter Gaure außerst fraftig und rafch. Das reine Bint loft fich viel langfamer in Gauren auf ale bas taufliche De tall. Erfteres bebarf acht Tage Beit um Diefelbe Wirfung bervorzubringen, welche fich bei Letterem in einer Stunbe zeigt.

Diese zuerst von Proust beobachtete Thatsache fesselte nenerbings die Aufmerksamkeit bes befannten Physikers Aug. de la Rive, der durch genaue Versuche bewieß, daß bie traftige Mirkung bes konflichen Links auf die Gauren ber Man braucht das Zink nicht mit zu Gisen zu verbinden, damit es eben so kräftig wirke wie das käusliche Zink; zzo reichen schon hin, um den nämlichen Effekt hervorzubringen. Nuch kann man einen äußerst heftigen Angriff der Säure bes wirken, wenn man das Zinkstück mit einer Platinspirale umwickelt.

De la Rive suchte andrerseits auch zu erforschen, welche Säure die schnellste Auflösung bedingt, und fand, daß 53 — 50 Thl. Schwefelsäure mit 100 Thl. Wasser gemengt am fräftigsten wirken.

Betrachtet man nun einerseits, daß diese sauren Gcsmenge gerade solche sind, welche zugleich die beste Leitungssfähigkeit für Elektrizität zeigen, und andererseits, daß das käusliche Zink sich in demselben Zustand besindet, wie das Element einer galvanischen Säule, so nimmt in Folge seiner Berbindung mit ungleichartigen Metallen de la Nive an, daß dieses mehr oder minder kräftige Streben, womit das Jink das Wasser zu zersesen sucht, von einer galvanischen Thätigkeit abhängt. Es ist nur zu erklären übrig, warum die Anwesenheit des schwefelsauren Zinks die Wirkung schwächt.

Das Zink entzieht vielen Säuren den Sauerstoff. Unster Einwirkung der Luft oder des Wassers orydiren auch die starken Alkalien wie Kali, Natron und Ammoniak das Zink. Geschieht dieses auf Kosten des Wassers, so entbindet sich Wasserstoffgas. Salze, welche ihren Sauerstoff leicht an das Zink abgeben, wie z. B. die salpetersauren und chlorzauren Salze, detoniren damit schon bei mäßiger Temperaturerhöhung.

1788. Das käusliche Zink ist stets mit frembartigen Stoffen gemengt. Vogel fand 380 Roblenstoff ober Blei im lutticher Zink. Außerdem können Arsenik, Rupfer und Kad-mium barin vorkommen; stets aber enthält es etwas Eisen

^{*)} Rach Bergelius erhalt alles im handel vorsommende Bint Roble, Rach ihm wird Roblenstofffint iden unfer Berfasser gar nicht erwähnt hat) erhalten, wenn Enangint erhipt wird. Es ift ein schwarzes Pulver, welches, auf glübende Roblen geworfen, sich entjündet, mit Flamme brennt und Zinnoxud jurucläßt. (E. Bergelius Lehrbuch Bd. 2. Pag. 313). Rarsten (Metallurgie Bd. 4) bezweifelt das Portommen des Roblengintes im lauflichen

und Mangan. Löft man das Zint in Salzsaure ober Schwesfelsaure auf, so geht das Arsenit als Arsenitwasserstoffgas fort und das Mangan nebst dem Eisen lösen sich auf, während das Blei und das Rupfer als ein schwarzes, nicht mes

tallifch glangenbes Pulver gurudbleibt. *)

Um bas Bint ju analpfiren, loft man es in verbannter Schwefelfaure auf und leitet bas fich entbindenbe Bas in eine Auflofung von ichwefelfaurem Rupfer. Es bilbet fich, wenn bas Bint arfenithaltig mar, ein Rieberfchlag von Arfenitfupfer, beffen Arfenitgehalt man nun naber bestimmt. Der ichwarze Rudftand, ber nach geschehener Auflofung vorhanden ift, besteht aus Rupfer und Blei. Die Muflofung wird mit Schwefelmafferftoff behandelt, um bas Rabmium im geschwefelten Buftand zu fällen. hierauf bringt man bas Eifen ins Maximum ber Orybation mittelft Chlor ober Salpeterfaure, und icheibet bann bas Gifenoryd burch überfcuffig jugefügtes Ammoniat, welches bas Gifen fallt und bas Bint aufgeloft erhalt. Gollte Binn vorhanden fenn, fo behandelt man anfangs bas Bint mit Galpeterfaure, welche alle übrigen Metalle aufloft und bas Binn als Dryd jurad. läßt. Die fremdartigen Beimischungen find im Bint gewöhnlich nur in fehr geringer Menge vorhauben. Um ben Robe lenftoff genan ju bestimmen, mußte man bas jur Analyse des Robeisens von Gay-Lussac empfohiene Berfahren am menben.



Das Zink wird in dieser Hike flüchtig und fließt durch die !letortemündung in eine Schussel mit Wasser, die man barnater hinstellt. *)

Zinkornb. (**)

(Syn. Zinkblumen, weißes Nichts. Lat. Zincum exydetum, flores zinci, Lana philosophica, Nihilum album, Pompholix. Franz. Protoxide de zinc.)

1789. Das durch Verbrennung des Metalls bereitete Zinkoryd stellt eine wasserfreie, weiße, lockere und flockige Rasse dar, welches die Alten Zinkblumen nannten. Stellt man dagegen das Oryd durch Glühen des kohlensauren Zinksalzes dar, so ist es ein feines unzusammenhängendes Pulver, welches die leichte, lockere Beschaffenheit des erstern entbehrt.

Dieses Dryd ist geschmacks und geruchlos und unschmelzs bar. In der Hiße verändert es seine natürliche weiße Farbe und wird zitronengelb. Beim Abkühlen wird es wieder weiß, wenn es kein Eisenoryd enthält. Durch Rohle wird es leicht in der Rothglühhiße reduzirt, indem Kohlenorydgas erzeugt wird; auch durch Wasserstoffgas kann es leicht in der Hiße reduzirt werden. Im Wasser ist es unlöslich. Mit Säuren

Das Bint wird Angewendet: jur Bereitung von Meffing, Semilor, Tomback, Mannheimer Gold und bes Roseichen Metalls, sowie des Packfongs oder Argentans, ju Bronze, als Blech zum Dachdecken, wo es sich aber nicht sonderlich bewährte, weshalb man Berluche machte, um es zu verzinnen; zu Walfergefäßen, in welchen das Masier nicht zum Trinten ausbewahrt wird z. B. zu Badewannen; zur Konstruktion voltaischer Säulen, zum Zinkbruck (Zinkographie), zur Fenerwerkerei, zur Bereitung des Zinkvitriols und des Wasserioffgases im Großen für Luftballons zc. Versuche mit Rochgesaßen und andern Küchengeräthen aus Zink find nicht zum Vortheile des Zinks ausgessahen, weil es zu leicht von freien Sauren angegriffen wird und die Zinkssalle sehr nachtheilig auf den Organismus wirken, A. u. E.

Bergelius und andere Chemiter nehmen noch ein Unterornd ober Subornd des Zinks an, welches fich bildet, wenn das Metall langere Zeit der Luft oder dem Waser ausgesest ift. Es ift ein hellgraues, erdiges Pulver, das fich in Sauren nur ichwieria auflöft und dabei in Ored und Metall zerlegt wird. Es foll aus 1 21. Sauerftoff und 2 At. Zink bestehen. A. n. E.


Binfüberornd. (Peroxide de Zinc.)

1791. Mahrscheinlich ist es ein Biorpt b. h. es ent halt 2 At. Sauerstoff gegen 1 At. Metall. Man erhalt es wenn man zu einer Austösung von schweselsaurem Zint ory birtes Wasser giebt und sie unn burch Aptali fallet. Dat frei werdende Oxyd verwandelt sich sogleich in Überoryd. Es ist weiß und verliert seinen Sauerstoff von selbst, besow bers aber, wenn man es bis auf 100° erhist.

Chlorzint.

(Spnon. Zinfbutter. Lat. Zincum chloratum, Butyrum Zinci. Franj. Chlorure de zinc.)

1792. Diese Berbindung ist weiß, schmedt sehr zu sammenziehend und erregt schon in sehr kleinen Gaben En brechen. Es ist im Wasser sehr löstich und nur schwierig wegen dieser großen Löstichkeit krystallistrbar. In der hips schwelzt es sehr leicht und in der Rothglut verstüchtigt et sich; die Dämpse verdichten sich beim Erkalten wieder und krystallistren in Nadeln. Wird die wäßrige Austösung abge dampst, so zersetzt sie sich zum Theil und liefert etwas Salpsäure und Zintoryd; aber der größere Theil des Chloride verstüchtigt sich unverändert. Es besteht aus 1 At. Zint werflüchtigt sich unverändert. Es besteht aus 1 At. Zint 203,32 und 2 At. Chlor = 442,64:



Dieses Bromid schmedt süßlich zusammenziehend, wie die auslöslichen Zinksalze. Es ist sehr zersließlich, krystallisket äußerst schwierig. In der Nothglut schmilzt es, und ist dann ein farbloses Liquidum, welches in stärkerer Site als weiße Dämpfe sich sublimirt. Der Alkohol und Ather lösen es auf, ebenso die Essigsäure, Salzsäure und das Amus, miak. Es besteht aus 1 At. Zink = 403,32 und 2 At. Brom = 978,30.

Jodgint. (lodure de Zinc.

1?94. Bringt man Zink mit Wasser und Jod zusammen, so bildet sich diese Berbindung sehr leicht, vorzüglich wenn man etwas erwärmt. Die Reaktion der Stoffe ist vollendet, wenn die Flüssigkeit farblos erscheint. Man dampst dieselbe in einer Retorte ab und wenn alles Wasser sich verslüchtigt hat, so schwelzt das Jodid und subsimirt zulest in schönen, priss matischen Arystallen. Un der Luft zersest sich die Auslösung bes Jodzinks, das Metall orydirt sich und das Jod wird frei. Diese Aussösung kann gleich den alkalischen Jodiden noch eine namhafte Menge Jod aufnehmen. Das Zinkiodid besteht aus 1 At. Zink = 403,32 und 2 At. Jod = 1562,32.

Schwefelzink. (Sulfure de Zinc.)

schwierig darstellen. In der Natur kommt es dagegen sehr häufig als Blende vor. Betrachtet man die Leichtigkeit, mit welcher sich das Zink mit dem Sauerstoff, Chlor und andern elektronegativen Körpern verbindet, so ist die Schwiestigkeit, mit welcher es sich mit dem Schwesel vereinigt, wahrs haft merkwürdig. Erhist man Zink und Schwesel zusams men, so erhält man meistens unverändertes Zinkmetall als Rückstand, welches mit einer pulverigen Kruste bedeckt ist, die wahrscheinlich Schweselzinkoryd ist. Das Schweselantis mon, welches fast alle Metalle mit Ausnahme des Goldes schweselt, wirkt auch nicht auf das Zink ein; selbst die Schwesselleber, welche sogar das Gold leicht schweselt, kann das Zink nicht schweseln.

Die Blende kommt unter ben Zinkminern am häufigften vor; sie ist ganz dem kunftlichen Schwefelzink gleich. Man findet sie sehr häufig in Gesellschaft mit Schwefelblei (Bleiglanz). Ihre Farbe ist sehr verschieden: bald ift sie gelb und durchscheinend, bald roth, bald braun, oder auch grun oder schwarz. Sie ist oft krystallisert, zuweilen aber auch dicht oder blätterig. Ihre Structur ist entweder strablig, saferig oder blätterig. Sie krystallisert in mannigfaltigen Abanderungen bes Würfelspstems z. B. in Tetraedern und Rhombendodekaedern. Ihr spezif. Gew. ist = 4,07,; etwärmt oder gerieben phosphoreszirt sie.

Wird die Blende an der Luft fehr start geglüht, so lies fert sie schwestichte Säure und Zintoryd, In der gewöhm lichen Glühhige bildet sie schwefelsaures Zint. Durch Salp säure wird sie nur wenig angegriffen, wenn sie rein ist; enthält sie dagegen Schwefeleisen, so erfolgt weit leichter ein Augriff und es entbindet sich dann Schweselwasserstoffgas. Durch Salpetersäure und Königswasser wird sie leicht angegriffen.

Rohle zersett bie Blende in der Weißglut und erzeugt bas mit Schwefeltohlenstoff und metallisches Zint. Auch der Wassserftoff wirft zersetzend auf fie ein und giebt bamit Zintmetall und Schwefelwasserstoff, obschon andrerseits dieses Sas auch burch Zinf leicht zersetzt wird. Das reine Eisen wirft auch auf das Schwefelzint in höherer Temperatur ein; es bildet fich



eisens; zuweilen enthält sie auch Schwefeltupfer ober Schwesfelblei. Häufig findet man auch etwas Schwefelkabmium barin. Es folgen hier einige Analysen von Zinkblenbe.

	Æ	raune A	Dun	telgra	HC	Braune	Q	Franc	20	ranne	•	Schwarze v.
	v.	Luchon	v. 6	nglan	D	v. Chero-	ø.	Mrgen-	v.	Cogo.	,	Marmato
		(1)		(2)		mics (2)	*	iere (1)	li	H (1)		(3)
Somefelzint	•	94,6	•	93	•	86,2	•	84.5	•	82	•	77
Einfachschwefeleiser	t.	5,4	•	7	•	13,8	•	15,5	•	18	•	23
		100		100		100	_	100		100		100

Die schwarze Blende von Marmato enthält nach Boufssing ault 1 At. Schweseleisen und 3 At. Schweselzink. Die übrigen Varietäten scheinen nur Gemenge dieser beiden Schwesselmetalle zu seyn. Gewöhnlich entspricht die Zusammenssehung der Blende fast ganz dem Einfachschweselzink, welches aus 1 At. Zink = 403,32 und 1 At. Schwesel = 201,16 besteht.

Fället man Zinkaustösungen durch ein schwefelwassersstoffaures Salz, so erhält man wasserhaltiges Schwefelzink von schweseg weißer Farbe. Dieses Hydrat löst sich leicht in Säuren unter Entbindung von Schwefelwasserstoff auf. Es enthält gerade so viel Wasser, daß das Zink in Oryd und der Schwefel in Schwefelwasserstoff verwandelt wersden kann.

Schwefelzinkornbe. (Oxisulfures de Zinc.)

Freiberger Hüttenschlacken, welches aus 4 At. Schwefelzinkt und 1 At. Zinkoryd besteht. Man schmelzt dort im halben Pohosen mehrere Schwefelmetalle, besonders Schweselezink und Schweseleisen mit ihrer Bergart, um das darin enthaltene Silber in dem sogenannten Stein zu konzentrizen. Bei dieser Schmelzarbeit seßen sich an den Wänden des Ofens bei der Blasbalgröhre schlackenähnliche, spröde, blättrige Massen an, welche zuweilen sechsseitige, durchscheinende, ziemlich große Krystalle einschließen. Diese Krystalle wurden von Kersten analysiert. Zersetzt man das schweselsauere Zink durch Wasserstoffgas, so erhält man auch

⁽¹⁾ Berthier. (2) Lecanu. (3) Bouffingault.

ein pulveriges Schwefelgintoryt, welches nach Arfwebfon aus 1 At. Oryd und 1 At. Schwefelgint besteht.

Gelengint. (Séléniure de Zinc.)

1797. Eben so schwierig wie sich bas Schweselzink bilbet, läßt sich auch Selenzink barftellen. Erhist man Zink
mit Selen, so schmilt bas lettere auf ber Oberstäche bes
Zinks, welches bann wie ein Amalgam erscheint; giebt man
stärkeres Fener, so verstüchtigt sich bas gebildete Selenzink
und bas Zink bleibt mit einer zitronengelben haut bebeckt
zurud. Läßt man Selendämpse über rothglühendes Zink
streichen, so entzündet sich basselbe, explodirt und die innern
Mände des Gefäßes werden plößlich mit einer pulverigen,
zitronengelben Aruste überzogen. Dieses Pulver ist Selenzink, das sich unter Entbindung salpetrichter Dämpse in Salpetersäure auslöst.

Arfenitzint. (Arseniure de Zinc.)

5dwefel, Selen und Phosphor verbindet, kann fich leicht mit dem Arfenik verbinden. Malouin ftellte Bersuche bariber an und erzeugte Arsenikzink, indem er ein Gemenge von Zink, arsenichter Säure und Talg destillirte. Sous beiran bereitet es dagegen, indem 1 Thl. Arsenik unten in



weilen röthliches Produkt entsteht, welches in Radeln krystallifert. Pelletier hält diese von Margraf entdeckte Berbindung für Phosphorzinkoryb.

Erhist man Zink und Phosphor in einer Retorte und bestillirt das Produkt wiederholt, so erhält man Phosphorzink und die bereits erwähnte Verbindung Margrafs, welche sraniengelb erscheint. Glüht man 6 Thl. Zinkoryd, 6 Thl. sauren phosphorsauren Kalk und 1 Thl. Kohle in einer Thonzetorte, so sublimiren sich weiße Blumen und Phosphorzink bleibt als Rücktand. Es wäre zu wünschen, daß dieses slücktige Produkt genau untersucht würde. Das Phosphorzink ist sehr wenig dehnbar und riecht unter dem Hammer oder der Feile nach Phosphor; es ist bleigrau, metallisch glänzend und ziemlich leichtsüssig.

Zinksalze. (Sels de Zinc.)

1800. Das Zinkoryd ist eine Salzbasis, tritt aber zusweilen auch als eine schwache Säure auf. Es bildet alle Zinksalze ausschließlich und zuweilen auch zinksaure Sakze. Das Überoryd dagegen verbindet sich weder mit einer Säure noch mit einer Basis. Die Zinksalze zeichnen sich durch solgende Eigenschaften aus.

Sie sind farblos, häusig auslöslich und schmecken styptisch und zusammenziehend. Die auslöslichen erregen schon bei schwachen Gaben Erbrechen. Sie reagiren immer sauer gleich vielen andern neutralen Metallsalzen. Man kennt kein Reagens, welches auf die Zinksalze auf eine besonders ausgezeichnete Weise reagirte, und da das Zink durch ein anderes Metall nicht gefällt wird, so ist seine Anwesenheit, wenn man nur mit kleinen Mengen arbeitet, auch nicht immer mit Sicherheit zu bestimmen.

Kali und Natron fällen die Zinksalze weiß; der Niesberschlag ist aber in einem Überschuß des Alkalis wieder auslöslich. Gerade so reagirt auch das Ammoniak darauf, wodurch die Zinksalze sich von den Thonerdesalzen unterscheisden. Kohlensaures Kali und Natron fällen kohlensaures Zink, dieses löst sich aber nicht mehr in einem Überschusse des Fällungsmittels auf. Das gelbe Cyancisenkalium und die

einfachen Schwefelaltalimetalle fallen bie Bintfalze weiß. Schwefelmafferftoff ichlägt nur bie ganz neutralen Auflösungen weiß nieber.

Die Eigenschaft, daß es nicht aus sauren Solutionen badurch gefällt wird, giebt ein Mittel an die hand, es von

vielen aubern Metallen ju fcheiben. *)

Schwefelfaures Bint.

(Synon. Meißer Bitriol, Zintvitriol, Galligenftein. gat. Zincum sulphuricum, Vitrio-

lum album, Frang. Sulfate de "Zinc, Vitriol blanc.)

1801. Die Alten hielten den Zinkvitriol lange für eine Abanderung des schwefelsauren Eisens. Er krystallistet in masserhellen Säulen, welche viel Krystallwasser enthalten. Sein spez. Gew. ist 1,912; bei gewöhnlicher Temperatur tosen 100 Thl. Wasser 140 Thl. dieses Salzes auf. Die spezistsch sehr schwere Auflösung wird zu den hydrostatischen Lampen gebraucht.

Im Feuer schmilt ber Zinkvitriol, verliert anfangs fein Renstallwaffer und endlich zum Theil seine Gaure, die entsweber als wasserfreie Schwefelsaure, ober als schweflichte Soure und Sauerstoff fortgeht. Übrigens geht, selbst wenn die Hibe bis aufs Höchste gesteigert wird, doch die Säure nicht gänzlich weg und es bleibt ein basisches Salz als Rude



einem mit Rohlen gefütterten Tiegel geglüht wird, zu Schweselzink. Erhält man die Masse hierbei lange weißglühend, so verstüchtigt sich viel Zink, indem das Schwefelzink unter Bildung von Schwefelkohlenstoff zersett wird.

Das neutrale schwefelsaure Zink besteht aus 1 At. Zink vryd = 503 und 1 At. Schwefelsäure = 501 ober in 100 Thl. aus 50,1 3. und 49,9 S.

Das frystallisirte Salz kann verschiedene Mengen von Arystalwasser enthalten. Berzelius und Tromsdorf sanden 36 Proz. oder 10 Atome darin; Kirwan und Bergmann dagegen 40 Proz. oder 12 Atome, und endlich Mitscherlich 44 Proz. oder 14 Atome. Es geht daraus hervor, daß die Wassermenge wahrscheinlich nach der Temperatur, bei welcher das Salz frystallisirt, verschieden ist.

1802. Der fäusliche weiße Vitriol hat einen verschiedenen Wassergehalt; er enthält gewöhnlich basisch-schwefelsaures Bint, Kupfer= und Gisenvitriol, so wie anch Alaun und Spuren von schwefelsaurem Radmium. Diese Berunreinis gungen lassen sich leicht aus der verschiedenartigen Zusammensetzung ber roben Binterze erflären, woraus ber meifte fäufliche Bitriol bereitet wird. Es ist berselbe nämlich ein Rebenproduft bei der Bleigewinnung aus den Rammelsberger Erzen am Unterharz. Diese enthalten geschwefeltes Blei, Rupfer, Gilber, Binf und Gifen. Aus den gerofteten gints reichen Erzen erhält man burch Auslaugen ein Gemenge von Zinks und Eisenvitriol. Dieses giebt kalzinirt und in Thonretorien geglüht rauchende Schwefelfaure, und als Rudstand bleibt Kolfothar und Zinkbitriol. Letterer wird nun aus diesem Rückstande ansgewaschen und fann durch gehöris ges Abdampfen zum Rrystallistren gebracht werden. Es erklärt sich beshalb leicht, warum Gisen, Rupfer, Radmium und sogar Alaun in diesem Bitriol porkommen. Da übris gens nur bas Gifen in namhafter Menge barin existirt, fo sucht man es auf eine leichte Weise bavon zu scheiben. Man ornbirt bas Gisenorybul burch Chlorgas vollkommen, welches in die Zinkvitriolauflösung geleitet wird. Ift Chlorüberschuß vorhanden, fo focht man die Flüffigfeit mit Zinkernd, weldes bas Gifenoryd fallet. Man erhalt auf biefe Beife gang eifenfreien Bintvitriol. "

Das schwefelsaure Bint wird nicht fehr häufig anges wendet. In der heilfunde wird es als Angenmittel gehraucht; man mengt es mit effigsaurem Blei und verbünnt burch viel Waffer, wodurch sich schwefelsaures Blei und effigsaures Zint bilbet. 34)

1803. Schwefelsaures Zint und Rali. Das schwefelsaure Zint scheint viele Doppelfalze bilben zu tonnen. Das genannte ift in ber fünffachen Menge talten Wassers auflöslich und ift mit bem schwefelsauren Talterbeammoniat isomorph. Es besteht nach Mitscherlich aus

1 At. Zinkorph . . 503 ober 18,2 1 At. Kali . . . 589 21,3 2 At. Schwefelfäure 1002 36,1 12 At. Basser . . 672 24,4 2766 100,0

1804. Schwefelsaures Zint'Ammoniat. Diefes Salz ift mit bem vorigen isomorph. Es ist leicht löslich und enthält nach Mitscherlich und Tassart:

4 Bol. Ammoniaf ... 214 .. 8,1
. 1 At. Zinkorph ... 503 .. 19,2
. 2 At. Schwefelsaure .. 1002 .. 38,3
16 At. Wasser ... 896 .. 34,4
... 2615 ... 100,0



1805. Basisch=schwefelsaures Zink. Kocht man eine Austösung von Zinkvitriol mit metallischem Zink oder Zinkoryd, so bildet sich ein basisches Salz. Dasselbe Salz bleibt als Rückstand, wenn man das neutrale Salz rothglüht. Der käusliche Zinkvitriol enthält häusig das basische Salz, wenn derselbe aus den Rückständen der zur Bereitung der ranchenden Schwefelsaure angewendeten schwefelsauren Salze gewonnen wurde.

Dieses basische Salz ist sehr leicht. Es stellt sich als weiße perlmutterähnliche, trübe Schuppen dar, die das Ansehen des Talkes oder der Borsäure haben. Im kalten Wasser ist es wenig auslöslich, etwas mehr dagegen im kochens den. In der Kirschrothglühhitze schmilzt es, ohne jedoch zersseht zu werden. Nach Hellots Versuchen geben 100 Thl. metallisches Zink, welche in Schweselsäure aufgelöst werden, 169 Thl. geglühtes Salz; demnach enthielte es dreimal mehr Basis als das neutrale Salz.

Unterschweselsaures Zink. (Hyposulfate de Zinc.)

1806. Man stellt es durch Zersetzung des schweselsaus ten Zinks mittelst unterschweselsauren Baryt dar. Die silstricte Flüssigkeit liefert abgedampft dieses Salz, welches nach Deeren besteht aus 1 At. Zinkoryd = 503, 1 At. Untersschweselsäure = 902 und 12 At. Wasser = 672.

Schweflichtsaures Zink. (Sulfite de Zinc.)

1807. Rady Fourcroy lok die fluffige schwestichte Sanre das Zinkoryd auf und bildet ein krystallistrbares, schwerlösliches Salz, welches an der Luft in schweselsaures Zink sich verwandelt.

Unterschweflichtsaures Zink. (Hyposulfite de Zinc.)

1808. Die schwestichte Säure löst das Zink leicht auf und bildet bamit unterschwestichtsaures Zink. Die Reaktion

ist so träftig, daß sich sogar Schwefelmasserstoff babei entbindet. Die Auflösung schmedt scharf, abstringirend und nach schwestichter Säure. Abgedampft bis zur Sprupsdicke trystallistrt sie in vierseitigen Säulen. Dieses Salz ist im Wasser und Alfohol löslich, verändert sich an der Luft und en hist entläßt es Wasser und schwestichte Säure, während Schwefelzink und schwefelsaures Zink zurüchleibt.

Selenichtfaures Bink (Selenite de Zinc.)

1809. Es ist ein tryftallinisches, im Wasser unlösliches Pulver. Erhitt giebt es sein chemisch gebundenes Wasser ab und schmilzt zulett. Die geschmolzene Masse ist gelb und durchscheinend; beim Erfalten wird es wieder weiß und fryskallistet. In der Weißglühhitze verliert bieses Salz einen Theil seiner Saure, und es bleibt eine basische, feuerbestambige Verbindung zurück.

Das doppelt-felenichtfaure Bint ift im Daffer febr

auflöslich.

Galpeterfaures Bint.

(Spuon. Zintsalpeter. Lat. Zincum nitricum. Franz. Nitrate de Zinc.)

1810. Die Salpeterfaure wirkt fo fraftig auf bas Bint ein, baß es zuweilen erglühen foll, wenn es mit tonzentrite



lz geworfen, färben sie die Flamme grünlich blau. Dieses iz besteht aus 1 At. Zinkoryd = 503 und 1 At. Ealersaure = 677 ober enthält in 100 Thl. 42,63 Z. und 57 S.

1811. Sießt man in salvetersaures Zink eine zur volls ndigen Fällung unzureichende Menge Ammoniak, so erhält in nach Grouvelle ein weißes, pulveriges, basisches alz, welches 81,7 Zinkoryb, 13,7 Salpetersäure und 4,6 affer enthält.

Irseniksaures Bink. (Arseniate de Zinc.)

1812. Löst man Zink in Salpetersäure auf, so entbinstsch Arsenikwasserstoffgas, während sich zugleich auch Arseit absett. Das sich hierbei bildende Zinksalz ist noch nicht her untersucht worden. Die Arseniksäure wirkt so hef auf das Zink, daß im Augenblick des Einwirkens des uwirkens beider Körper eine Detonation erfolgt, und zwar un man ein Gemenge von Zink mit trockner Arseniksäuze destilliren versucht.

Man erhält zwei Drittel-arseniksaures Zink, wenn ein kliches arseniksaures Salz in eine Zinkauslösung gegeben ind. Das Salz ist weiß, unlöslich und leicht durch Wasstoff reduzirbar, indem es dadurch bei etwas erhöhter Temtatur in Arsenikzink verwandelt wird.

hosphorsaures Zink. (Phosphate de Zinc.)

1813. Löst man Zink in Phosphorsäure auf, so entsibet sich Wasserstoff und man erhält doppeltsphosphorsaus 3 Zink. Dieses Salz hat eine gummiähnliche Konsskenz b krystallisitt nicht.

Gießt man phosphorsaures Natron in ein neutrales nksalz, so erhält man zwei Drittelsphosphorsaures Zink, elches weiß und unlöslich ist und vor dem Löthrohr ein uchscheinendes ungefärbtes Glas giebt.

Borsaures Bink. (Borates de Zinc.)

1814. Es ist ein weißes, unlösliches und schmelzbares dalz. Im Feuer wird es bleibend gelb. Man erhält es durch

Doppelzersetzung aus boraxsaurem Natron und ichwefelfaurem Bint.

Roblenfaures Bint. (Carbonate de Zinc.)

i815. Es läßt fich leicht barftellen, wenn man auflösliche Zintfalze burch tohlensaures Ratron zersest. Es ift ein
weißes, unlösliches Pulver, welches in ber Hise fich zersest
und in Gäuren leicht auflöst. Dieses Salz ist bafich und
enthält

4	At.	Bintory6	2012		72,8
3	,	Robienfaure	411		15,0
6	a	Waffer	336	•	12,2
			2759		100

Es ergiebt fich baraus, bag im Moment ber Bilbung beffelben & Roblenfaure entweichen.

1816. Es giebt anch ein natürliches bafifches tohlen , faures Bint, welches nach Smith fon enthält:

3 At.	Zinkoryd	1509	•	71,1
2 .	Roblenfäure	275		13,0
6 *	2Basser	336		15,9
		2120		100,0

1817. Auch ein neutrales tohlensaures Bint findet fich in ber Ratur, *) theile mafferfrei, theile hydratisch, bis-



					Bon Toula in	
	Tr	estig (i)	'Arvflauistet (1)	derb (2)	Gibirlen (2)	Sibirien (2)
ferod.	•	64,8	65,2	64,6	62,7	62,2
chothp.	•	<u>.</u>	-		1,3	0,9
inganory				;	1,0	1,9
hlenfaur	.	35,2	34,8	35,4	35,0	35,0
		100,0	100	100	100	100

Rieselsaures Binf. (Silicate de Zinc.)

In der Natur findet sich ein wasserfreies und ein wasmakiges Silikat.

1818. Wasserfreies Zinksilikat. Es wurde erst it Aurzem in New-Jersen (vereinigte Staaten) gefunden. It krykallisert in regulären sechsseitigen Säulen, ist grünlich in durchscheinend. Im Feuer ist es unschmelzbar und wird in sehr hoher Temperatur nicht zersest. Der Hauptsie nach besteht es aus 1 At. Zinkornd und 1 At. Rieselsen, enthält aber noch fremdartige Substanzen beigemengt. In sand darin Zinkornd 71,32, Bleiornd 2,66, Eisenornd 67, Rieselerde 25,35.

1819. Wasserhaltiges Zinksilikat (Zinkglastz oder Rieselzinkspath.) Diese Berbindung wurde
ich von den Mineralogen elektrischer Galmey genannt.
tift weiß, gelb oder bläulich, krystallistet in 4 oder Geitis
n Sänlen, ist unschwelzbar und wiegt 3,43. Durch Erwärs
m wird er elektrisch. Bon Säuren wird der Kieselgalmey
icht angegriffen und hinterläßt dann eine Rieselgallerte.
ach den damit angestellten Analysen enthält er:

	D	n Enrol.		von Sibirien.			Limburg.
nterpd.	•	66,8	:	64,7	-		66,8
erclerde.	•	24,1		25,3		•	24,9
laffer .	•	7,4	•	9,5			7,5
urfer .	•	0,3			Blei	und Zinn	0,3
ohlenfäure	•					•	0,4
		98,6		99,5			99,9

Nimmt man an, daß der Gehalt an kohlensaurem Salz mr zufällig ist, so würde der Kieselgalmen aus 1 At. Zinkirod, 1 At. Kieselerde und 1 At. Wasser zusammengesetzt seyn.

il) Emithfon. (2) Berthier.

Galmen. (Calamines.)

1820. Das Bint wird theils aus ben natürlichen lenfauren ober auch aus ben tiefelfauren Berbindungen felben gewonnen. Erft Smith fon wieß nach, bag bie ; minern, welche man ehebem ale Galmen aufführte, in Sauptarten zerfallen, nämlich in bas mafferfreie ober ferhaltige toblenfaure Bint und in bas fieselfaure Bint und ohne Baffergehalt. Bir führten bereits oben bie ti Arten biefes Minerale auf, allein felten tommen fie gen von einander vor. Die Metallurgen unterscheiben biefe ten nicht und gahlen bagu noch bie Bemenge, welche fie t unter fich, theils mit toblenfaurem Gifen und Mangan ben. Es giebt fehr viele Gemenge biefer Art, bie man : haupt in zwei Abtheilungen bringt und theils als wei Balmen aufführt, ber entweder fohlenfaures ober fiefe res Bint ift nebft wenig Gifen, ober gu bem rothen & men gablt, welcher ebenfalls eine toblenfaure ober fiefelf Berbinbung ift, aber ftete Gifenorydhybrat enthält.

1821. Weißer Galmen. Er ift graulich ober g lichweiß und bicht; im Bruche eben, glanglos und m 5,5-4. Rath John enthielten zwei Barietäten bavon



1822. Rother Galmen. Dieser ift ziegelroth, braunroth ober odergelb, bicht ober erdig, eben im Bruche, glangund wiegt 4 bis 4,33. John fand in wei Barietäten

•	Rudipitar.	Beathen.
Binterph	39,00	35.0
		24,37
Rohlenfaure	. } 15,00	10,63
Unaufgelöfter Rückftand aus		
felerbe, Ralt, Eisen und	Man:	•
gan bestehend		30,0
• •	100,0	100,0
Rad Rarften enthalte	en zwei andere	Narietäten

						OGATICY.	. Archomis.
Roblenfäure	•	•	•	•	•	27,41	OF 40
Baffer .	•	•	•	•	•	3,61}	25,10
Zinfored.	•	•	•	•	•	44,50	37,30
Manganerpe	ul	•	•	•	•	1,66	
Manganerud		•	•	•	•	0.00	1,75
Eisenorntut	•	•	•	•	•	3,27	•
Eisenorpd	•	•	•	•	•	13,25	34. 56
Rieselerde	٠	•	•	•	•	0.66	0,83
Thonerbe	•	•	•	•	•	3,58	0,40
						97,97	99,94

Die erstere von Rarsten analyfirte Barietät mar gelb. h reth und späthig. Gie besteht aus tohlensaurem Bint, sen und Mangan nebst beigemengtem Eisenoryd. eite Barietät mar roth und glich einem bichten Thoneisenin; sie ist ein Gemenge von tohlensaurem Bint und Gisen-10. *)

ihonsaures Bink ober Gahnit, Automolith. (Aluminate de Zinc.)

1823. Dieses Mineral ist selten; man fand es zu Fahm in fleinen regulären Octaebern von bunkelgruner Farbe. kin spez. Gem. ift 4,261. Vor dem löthrohr ist es für sich

1

^{*)} Der Galmen findet fich befondere im Ubergange- und felbft im jungern Ralt. meift in regellofen Blogen und in liegenden Stoden mit Blei. Rupferund Gifenerg. Der Ralt ift in der Rabe des Galmens ju Dolomit umgeanbert. Die Orte diefes Bortommens find Oberschleffen, Richen, Bolen, Rarntheu ze. M. u. E.


unschmelzbar, mit Borar aber schmilzt es zu einem grüne in der Kälte farblos erscheinenden Glase. Es besteht at 24,25 Zinkoryd, 9,25 Eisenoryd, 60 Thonerde und 4, Rieselerde.

Betrachtet man bie Lettere, so wie bas Eisenorph a zufällige Gemengtheile, so bleibt noch eine Berbindung vi Thonerbe und Zintorph, in welcher ber Sauerstoff ber erste sechsmal mehr beträgt als ber bes Zintorphes, was an t Zusammensetzung bes Pleonasts erinnert.

Rothes Zinkornd (Brucite) und Franklinit oder Zinkeisenerz.

1824. Mit diesem Namen bezeichnet man zwei, b hauptmasse eines sehr machtigen und ausgedehnten Erzlage in New-Jersey bildenbe Zinkminern, welche, obgleich sie meinander vorkommen, sich doch sowohl durch ihre Farbe al ihre Mischung leicht von einander unterscheiden lassen.

Rothes Zinkoryb. Es ift bunkel vranienfarb, fil bem blutrothen nähernd als unregelmäßige Körner un Mineralmassen eingewachsen. Spez. Gew. = 622; im Bruch glänzend, in einer Richtung blätterig, in der andern must sich. In dannen Blättern durchscheinend. Bom Stahl wir es gerist. Es läßt sich leicht pulvern und giebt ein oranie



icht auf. Es enthält 66 Eisenoryd, 16 rothes Mansanoryd und 18 Zinkoryd. Die magnetische Eigenschaft dies Brinerals zeigt jedoch, daß die Analyse nicht ganz riche ig seyn kann.

Binklegirungen.

Das Zink kann mit Eisen und Zinn legirt werben; war wendet diese Legirung zwar nicht an, allein sie kommen boch bisweilen bei technischen Arbeiten vor.

1826. Legirung von Zink und Eisen. Schon m Jahre 1742 fand Malonin, daß man mit Zink eine Irt von Weißblech herstellen kann. Taucht man nämlich ine wohl gereinigte Zinktafel in eine Salmiakauslösung, ann in geschmolzenes Zink und zieht sie schnell wieder hersus, so sinder man sie mit einer gleichmäßigen fest anhaftensen Zinkruste überzogen. Es ist übrigens nicht sehr wahrscheinlich, daß diese Urt Weißblech noch eine nügliche Unsvendung sinden wird. Vielleicht aber dürfte statt des reisen Zinks eine Legirung von Zink und Zinn vortheilhaft ansuwenden seyn.

Das Zink läßt sich mit dem Eisen nur schwierig verbinen, denn in der Schmelzhiße des Eisens verstüchtigt sich das
zink und das erstere Metall bleibt rein zurück. Daraus ertart sich auch, warum zinkhaltige Eisensteine kein zinkhaltijes Roheisen geben. Dagegen ist eine niedrigere Temperaur weit geeigneter zur Vildung dieser Legirung; Rothglut
eicht dazu hin, wenn man zu geschmolzenem Zink Eisenseile
ziebt; es verbinden sich dann einige Prozente Zink damit.
kuch das käusliche Zink enthält 1—2 Proz. Eisen.


Die Gegenwart des Eisens im Zink muß dem beim Reisnigen des rohen Zinks üblichen Versahren zugeschrieben wersben; man schmelzt es nämlich in gußeisernen Kesseln, läßt es darin ruhig stehen und gießt es dann in Taseln. Durch längere Berührung mit dem Eisen wird dieses nach und nach angegriffen, und man kann sogar nach Verlauf einer gewissen Zeit vom Boden des Kessels eine Zinkeisenlegirung absnehmen, aus welcher man durch Destillation Zink abscheiden

legt. Der Blende wird gewöhnlich burch Säuren jerlegt. Den behandelt einen Theil Blendepulver mit 3—4
Thl. Salpeterfäure und erwärmt das Gemenge almähig. Die Auflösung wird abgegoffen und der Rückfand mit 1 Thl. Königswasser gesocht. Bleibt nun wieder ein Rückfand, so siltrirt man benselben und sußt ihn wohl aus. Gewöhnlich besteht derselbe aus schweselsaurem Blei und Rieselerde. Ist derselbe trocken gewogen worden, so glüht man ihn, um den Schweselgehalt kennen zu lernen, der aus dem Gewichtsversluste gefunden wird. Das rückftändige Gemenge wird durch tohlensaures Ratron zerlegt, wie dieß später bei der Bleiptobe gezeigt werden wird.

Die faure Fluffigleit enthält Schwefelfaure, Bint, Ruspfer, Binn, Gifen und Mangan. Will man vermeiben, daß auch Erdbafen bamit gemengt find, so behandelt man die Blende, ehe man folche zerlegt, mit verdunnter Salzfäure. Die Schwefelfäure ausgenommen, welche man durch Chlorbarium bestimmt, so wird die Blende bei ber Analyse gerade

fo behandelt wie ber Balmey.

de wegen ber Schnelligkeit, mit ber fie ausgeführt werden kann, Bortheile barbieten durfte. Das Zink verbindet fich leicht mit bem Rupfer und bildet bamit eine, selbst in der Weißglübhige sich nicht verändernde Legirung, wenn bas Link barin nicht über 10 Broz. beträgt. Man kann also bas



1832. Die Legirungen von Eisen und Zink lassen sich leicht zerlegen; man löst sie in Salpetersäure auf und fället das Eisenoxyd daraus mittelst überschüssigem Ammoniak, welches das Zinkoxyd auslöst.

Legirungen von Zint und Zinn werden gleichfalls mit Salpetersäure behandelt, welche Ersteres auflöst und das' Zinn in unlösliche Zinnsäure verwandelt.

Das Zint, seine Minern und die Hüttenprodukte aus benselben, enthalten oft Kabmium; wie dieses aufgefunden und quantitativ bestimmt wird, soll im folgenden Kapitel gezeigt werben.


Angfabrifation anwendett, gedräuchlich. Bu dem Ende werden 100 Thl. Ampferblech oder Aupferfeilspäne mit 25 Thl. geröftetem Zinkerz und mit 12 1/2 Thl. Roblenstaub vermengt und in einem Thontiegel geschmolzen. Der Zinkerhalt wird aus der Gewichtszunahme des Anpfers gesanden. A. n. C.

Capitel V.

Radmium. Binare Berbindungen und Galge biefes Metalls.

herrmann in Zinkblumen entbeckt, welche man mit Arfenik verunreinigt glaubte. Gleich diesem besitt nämlich bas Rabmium die Eigenschaft, sich leicht zu verstüchtigen und auch ein gelbes Sulphurid zu bilben. Ubrigens lassen sich beibe Metalle in anderer Beziehung leicht von einander unterscheis den und das Radmium hat dagegen wieder sehr viel Ahmlichkeit mit dem Zink, mit welchem es auch gewöhnlich in der Ratur vorkommt. Eine genaue Beschreitung dieses Mestalles und eine gründliche Untersuchung seiner wichtigsten Verbindungen verbanken wir Stromeyer.

Bereits wendet man das Radminm mit Schwefel verbunden als eine sehr haltbare gelbe Farbe in der Olmalerei an, und ohne Zweifel wurde man schon viel häufiger Gebrauch davon machen, wenn es wohlfeiler ware.



rothglübt und verflüchtigt sich nur etwas später als bas Quecksiber. Der fast geruchlose Dampf verbichtet sich eben so leicht als bie Quecksiberdampse zu Tropfen, welche auf ihrer Oberfläche frystallistren.

In gewöhnlicher Temperatur orybirt sich bas Rabmium nicht stärker als das Zinn; erhist man es dagegen an ber Luft, so verbreunt es ebenso leicht als dieses und verwandelt sich in ein bräuntich-gelbes, senerbeständiges Oryd. Die Salvetersaure löst es seicht auf. Bon verdünnter Schwefelssaure, Salzsäure und segar von Esfigsaure wird es unter Masserstossenbindung angegriffen, aber dieser Angriss ist nur schwach, besonders von der Essigsaure, selbst wenn Warme angewendet wird. Die Austösungen sind sarblos und werden durch Wasser nicht gefällt.

Die Alfalien probiren biefes Metall unter Mitwirfung ter Warme. Mit falpetersaurem und chlorfaurem Rali be-

touirt es gleich bem Binn.

1835. Mit den meisten Metallen verbindet sich das Kadmium, wenn es, um die Orydbildung zu verhindern, unter Ausschluß der Luft damit erhist wird. Die erzeugten Legirungen sind meist spröde und farblos; übrigens hat man

tieber nur wenige genau unterfucht.

Die Aupferlegirung ist weiß, ins Gelbliche spielend und im Innern kleinblattrig. Sie ist sehr sprote, denn schon proz. Radmium ertheilt dem Aupfer eine bedeutende Sprödigleit. Erhipt man diese bis zum Schmelzen des Aupfers, so verstächtigt sich das Zink vollständig darans. Man hat demnach bei der Messingfabrikation nicht zu befürchten, daß Radmium in dieser Legirung bleiben und schaden könnte. Es ist deshalb auch erklärlich warum die Antia gewöhnlich Radmium enthält.

Die Legirung von Platin und Radmium gleicht äußerlich dem Arsenikkobakt sehr; sie ist silberweiß, sehr sein blätzterig, sprode und schwer schwelzbar. 100 Thl. Platin mit Kadmium so lange erhist bis der Uberschuß bes Letteren sich vollständig verflüchtigt hat, behalten 117,5 davon zurück.

Auch mit Quedfilber vereinigt fich bas Rabminm ichon in der Ralte fehr leicht. Das erzeugte Amalgam ift filberweiß, hat ein torniges Gefüge und frystallifirt in Detaebern. Es ift hart und sprobe und schwerer als das Quecksiber. Ein aus 100 Quecksiber und 27,78 Radmium bestehendes Amalgam schwelzt schon bei 75°.

1836. Das Kadmium wird immer aus Zinkminern ges wonnen. Da es noch flüchtiger als biefes Metall ift, so fängt man bie kadmiumreichen ersten Produkte ber Destillation auf. Um beide Metalle aber volltommen von einander abzuscheiden, loft man die kadmiumhaltigen Substanzen in Schwefelsäure auf.

Man leitet durch die noch saure Auflösung einen Strom von Schwefelmasserstoffgas, wodurch das Kadmium als gelbes Schwefelmetall gefällt wird. Der Riederschlag, der häufig auch Schwefelsupfer und Schwefelzink enthält, wird siltritt und ausgesüßt; hierauf löft man ihn in konzentrirter Sulpsaure auf und verjagt durch Abdampsen die Aberschussig angewendete Säure. Der Rücktand wird nun in Wasser aufgelöst und mit kohlensaurem Anmoniak im überschuss verzieht, und als gebildete kohlensaure Jink und Rupfer wieder aufzulösen. Dat man den Riederschlag von kohlensaurem Radmium gut ausgesüßt und getrockner, so glüht man ihn, um die Kohlensäure zu verjagen; das eucksändige Oryd kann sodann in mäßiger Rothzlühhise in einer Glass oder Theureterte vielbem est mit Kienrus gemenet warden vedur

Thenretorie nadidom of mit Kienrus gemenat marken reduc

Rabmiumoryb. (Oxide de Cadmium.)

mium, bessen Farbe nach Umständen wechselt; es ist bräunuch gelb, hellbraun und dunkelbraun, oder selbst schwärzuch. Dieses Oryd ist sehr feuerbeständig und verliert selbst
in der größten hitze seinen Sauerstoff nicht. Wird es mit
Achte gemengt, so reduzirt es sich schon ehe es rothglühend
wurd, äußerst schnell. Im schmelzenden Borar löst es sich
leicht auf und giebt eine durchsichtige Glasperle. Im Wasser ist es unlöstich, bildet aber damit ein farbloses Sydrat,
welches allmählig Kohlensaure aus der Luft anzieht, und sein Wasser in der Hitze leicht verliert.

Die firen Alfalien lösen vom Rabmium nur wenig auf, begünstigen aber bessen Berbindung mit Wasser; bagegen wird es vom Ammoniak aufgetost. Wird diese Austösung abgedampst, so verstuchtigt sich das Ammoniak wieder und bas Kadmiumoryd bilbet eine gallertartige Sybratmasse.

Mit den Säuren verbindet sich dieses Oryd zu Salzen und zeigt sich als eine ziemlich starte Basis, indem es sehr bestandige und bestimmt charakteristrte Berbindungen bildet. Man stellt das Oryd gewöhnlich dar, indem man seine Salze eurch Rali oder Natron fället; der Niederschlag ist ein Systrat, kann aber durch Rothgluhen seines Wassers beraubt werden. Es besteht aus 1.21t. Radmium = 696,77 und 1.21t. Sauerstoff = 100.

Chloriadmium. (Chlorure de Cadmium.)

1833. Das Chterkadmium krystallistet in kleinen, rechts winklichen Sanlen, die leicht in der Wärme auswittern und sehr auslöslich sind. Es kommt noch unterhalb der Rothiglut in den feurigen Fluß, nachdem es sein Krystallwasset verloren bat, und erstarrt beim Erfalten zu einer blättrigen turchsichtigen, etwas metallisch glänzenden Masse, die an der Luft bald wieder zu Stanb zerfallt. In höhern Dissgraden sublimirt sich das Eblorkadmium. Es enthält 1 Ut. Radmium = 696,77 und 2 Ut. Ohlor = 442,64.

Man bereitet es burch Auflojen bes Radmiummetalls eder feines Orybes in Salzfaure.

Bramtadmium. (Bromure de Cadmium.)

wenn man es in Dampfen über das fast rothglühende Der tall leitet. Das sich bildende Bromfadmium kondensirt sich an den Mänden der Röhre. Auch wenn man Brom, Waffer und Kedmium zusammen erhitt, bildet sich diese Berbindung. Sie ist sehr löslich im Wasser und krystallisirt aus konzentrirter Anstösung beim Erkalten in langen, weißen, nabelförmigen Säulen, Es verhält sich übrigens dem Chlor, kadmium sehr ähnlich und löst sich im Alkohol, Ather, in konzentrirter Esigsäure, so wie in Salzsäure unverändert auf. Es besteht aus 1 At. Radmium = 696,7 und 2 At. Brom = 978,3.

Jobiahmium. (Iodure de Cadmium.)

1840. Das Job vereinigt sich sowohl auf nassem als auf trocknem Wege mit dem Kadmium und die Berbindung trystallistet in schonen sechsseitigen Tafeln. Diese Krystalle sind farblos, durchsichtig und an der Luft unveränderlich. Sie schmelzen außerst leicht durch Erwärmung, zersegen sich aber in höhern Higgraden und entlassen Jod. Im Wasser und Altohol sind solche leicht auflöslich. Sie bestehen aus 1 At. Radmium = 696,7 und 2 At. Jod = 1566,0.

Schwefelfabmium. (Sulfure de Cadmium.)



lung, wenn man ein Gemenge von Schwesel und Rahmiumeryd erhitt. Am leichtesten bereitet man sich dasselbe, wenn entweder Schweselwasserstoff oder ein aufgelöstes Schweselwastall mit einer Kadmiumaustösung zusammenzehracht wird.

Dieses Schweselmetall läßt sich wegen seiner Schönheit und Beständigkeit, und weil es sich äußerst leicht mit audern Farben vorzüglich mit Blau mischen läßt, sehr vortheilhaft in der Malcrei anwenden. Schon bereitet man es sowohl in Deutschland als in Paris zu diesem Zwecke im Großen. Des Es besteht aus 1 At. Kadmium = 696,7 und 1 At. Schwes sel = 201,1, oder enthält in 100 Thl. 77,6 R. und 22,4 S.

Phosphortadmium. (Phosphure de Cadmium.)

1842. Das durch direkte Bereinigung seiner Bestandstheile bereitete Phosphorfadmium ist grau, schwach metallisch glänzend und ziemlich spröde. Auf glühende Kohlen geworfen brennt es mit schöner Phosphorstamme und verwandelt sich in phosphorsaures Salz. Die Salzsäure zersetzt es untek Entbindung von Phosphorwasserstoff.

Radmiumfalze.

1843. Die Kadmiumsalze sind noch nicht alle speziell untersucht worden, aber Stromener lehrte und ihre Eigensschaften im Allgemeinen sehr genau kennen. Das Kadmiumseryd ist eine starke Basis, die fast nur farblose Salze bildet. Die im Wasser auslöslichen schmecken sehr herb, metallisch, sind krystalliserbar und zeichnen sich durch folgende Eigensschaft aus:

Die stren Apalkalien fällen das Radmiumoryd als weißes, im Überschuß des Fällungsmittels nicht austösliches hydrat, wodurch es sich vom Zinkoryd unterscheidet. Durch

^{*)} Schlefiches Radminmgelb foll nach den vom Gewerbsverein in Berlin ange-Rellen Berfuchen dem Chromgelb im Zeuer des Tons nicht nachftehen; mit Aremferweiß, Reapelgelb, Ocher, Zinnober, Rrapplack, Robaltbian fand es gut, aber nicht mit Aupferfarden. N. n. E.


, ,we ta a

Smenial wird es ebenfaff meiß gefällt, im Aberfchuß Bemental wird en gereichte gieberschlag auf. Die tohlenfaus seffetben loft fich atre ren Alfalien funen unter gleichen Umftanben ein hybramabrent and Diete wirt. Durch tohlenfaures Ammonial niches Sall geführfie beffelben nicht auflöslicher Rieberfchlag mirt em meter es fich wefentlich bom Bint unterscheibet. per, Freferfaures Ratron fället die Radmiumsalze weiße pareris, mittent es in Bintfalgen einen fchuppig stryftab finifden Rieberfchlag erzeugt. Schwefelmafferftoff und bie fonefelmefferftofffauren Salze prazipitiren bas Rabmium praniengelb; ber Rieberichlag hat Ahnlichfeit mit Schwefel erienit, und fann deshalb wohl dafür angesehen werben; er ift abrigens mehr pulverig und fällt schneller nieber, loft fich and leichter in konzentrirter Galgfaure auf und unterscheit bet fic befondere burch feine Feuerbeständigfeit vom Schmes

Turch bas gelbe Chancisentalium werben bie Radpiemanflösungen weiß gefällt. Gallustinftur verandert sie pich. Durch Zint wird bas Rommium metallisch niederge-

falagen.

Somefelsaures Radmium. (Sulfate de Cadmium.)



Man bereitet biefes Salz, indem man entweder bas tallische Kadmium oder beffen Oxyd in Schweselfünre löft.

alpetersaures Radmium. (Nitrate de Cade mium.)

1845. Et frystalliste taffelbe in Säulen ober Rabeln, in strahlenförmigen Massen zusammengehäuft sind, und cht an der Lust zersließen. Das Salz besteht aus 1 At. 30 und 1 At. Säure und nimmt beim Arpstallisten 8 At, affer auf.

hvsphorsaures Ratmium. (Phosphate de Cadmium.)

1846. Es ist pulverförmig, im Wasser untbelich und milst in starter Rothglut zu einem durchscheinenden Glase: 100 Thl. enthält es 64 Basis und 36 Säure.

orsaures Radmium. (Borate de Cadmium.)

1847. Man erhält es, indem man neutrales schwefelires Kadmium durch Borax fället. Der Niederschlag ist Wasser fast unlöslich und besteht im wasserfreien Zustand I 72,12 Oryb und 27,88 Säure.

Rohlensaures Rabmium. (Carbonate de Cadmium.)

1848. Das tohlensaure Kadmium ist pnlverförmig und löstlich im Wasser. In der hitz verliert es seine Säute d besteht ans 25,68 Kohlensäure und 74,32 Oryd.

Analyse kadmiumhaltiger Körper.


1849. Bisher fand man bas Rabmium nur in den Zinknern, so wie in den Produkten der Zinkhütten und zwar
vöhnlich nur in sehr geringer Menge. Es kommt z. B. in
braunen ungarischen Blende, die sehr schwefeleisenhaltig
viel Schwefelkadmium vor. Das käusliche Zink enthält

gewöhnlich nur fehr wenig Radmium, theits weil diefes Detall so flüchtig ift, theils weil es nur in geringer Quantität in den Zinkerzen sich findet; die Ofenbrüche haben jedoch gerade wegen ihrer Flüchtigkeit noch am meisten davon aufweisen und zwar gewöhnlich 1 bis 2 Prozente:

Selten hat man etwas anderes zu analysten als Gesmenge von Zint und Radmium ober Rupfer und Radmium. Die beiden ersteren sind leicht von einander zu trennen. Das Ink fället das Radmium aus seinen Auflösungen, ober das kohlensaure Ammoniak löst non den zugleich gefällten zwei kohlensauren Salzen das kohlensaure Zink wieder auf, so dalb es im Uberschuß zugegeben wird; damit aber die Einwirkung vollständig erfolge, digerirt man das Gemenge einige Zeit lang.

Rupfer und Rabmium tonnen ebenfalls burch tohlenfaures Ammoniat von einander getrennt werden. Auch Schweiselwafferstoff läßt sich zu dem Ende vortheilhaft anwenden, weil bas Rupfer zuerft danon gefällt wird. Verfährt man nur einigermaffen vorsichtig babei, so läßt sich alles Aupfer scheiben und man hat zulest bas Rabmium noch fehr rein.

Satte man ein Gemenge von ben brei erwähnten Mestallen, so ließe fich bas Rabmium wieberum querft burch tobs lenfaures Ammoniat bavon abscheiben und bie Lupfers und ginthaltige Auflösung murbe baun behandelt werben wie eine Auflösung von Messing.



Capitel VI.

del. Binare Verbindungen und Salze dieses Metalls.

250. Seit langer Zeit schon kennt man ein Mineelches die Alten Rupfernickel ober falsches Runannten. Hierne erwähnt desselben bereits 1694.
tellte es stets zu den Aupfer- ober Robaltminern, bis enden ste bt 1751 ein neues Metall, das Nickel barin ent-

Lange war die Eristenz des Rickels zweifelhaft, weil ieses Metall nur äußerst schwierig von den letzten Ant des gewöhnlich damit verbundenen Arseniks, Kobalts Fisens scheiden konnte *); jest aber waltet darüber mehr der geringste Zweifel ob.

1851. Das Rickel ist dem Kobalt sehr ähnlich. Man es ganz rein darstellen, wenn man seine Oryde durch erstoff reduzirt. Zum Schwelzen bedarf es einer sehr

Temperatur. Wird die Reduktion besselben durch bewirkt, so schmilzt es bei 150° Wedgw!, allein nach puti enthält es dann Rohlenstoff, und hinterläßt auch einer Austösung in Säuren gleich dem Stahl einen en Rückstand. Nach Noß und Nrwing erhält man ein kohlenreiches Rickel, wenn man Rickeloryd mit Rohe ub oder Harz mäßig erhitzt und die Wasse nachher mit etersäure behandelt, welche das reine Nickel auslöst und kohlennickel zurückläßt. Es ist dieses dem Graphit ähnend ohne Zweisel auch wirklicher Graphit, d. h. schup. Kohlenstoff ohne Nickel.

Das Nickel ist grauweiß und steht hinsichtlich seiner : zwischen Silber und Stahl. Im Bruche ist es hacig

Durch die vielen und forgfältig angestetten Berfuche Bergmans wurde Diefe Entdedung befätigt. A. u. E.

und ale fehr gabes Metall auch ziemlich behnbar. Geine Dichtigkeit murbe verschieden gefunden, je nachbem man geischmolzenes ober geschmiedetes Metall nahm und zwar bon Geschmolzenes Ridel. geschmiedetes best.

Richter 8,279 . . . 8.696 Enpputi 8,380 . . . 8,820 Tourte 8,402 . . . 8,932 Baugnelin und Haup . 8,402 . . . 9,000

Es ift magnetisch, gleich bem Robalt und Gifen, jeboch schwächer als biefes, indem nach Wollaston bie magnetische Rraft bes Gifens zu ber bes Nickels wie a: 1 verhält.

In trockner Luft orybirt es fich bei gewöhnlicher Temperatur nicht, wohl aber in feuchter. In der Rothglübbige verwandelt es sich durch den Kontakt mit der Luft in Orph, allein man ist fast nie im Stande das Metall auf diesem Wege vollständig zu orydiren, denn nach Lupput i nimmt es nur 4—5 Proz. Sauerstoff auf. Diese Erscheinung er Nart sich ohne Zweisel aus der galvanischen Einwirkung des Metalls gegen das Orph. Das Arsenik und mehrere andere Wetalls zeigen ein ähnliches Verhalten.

Das Wasser wird bei gewöhnlicher Temperatur unter Mitwirkung von Sauren durch das Nickel zersetzt und nach Despretz zersetzt es das reine Wasser in der Nothglut, Ronzentrirte Salpetersaure löst es unter Enthindung von Sticklossoph auf; außerst leicht ist es in Königswasser



Ben Mineralsäuren und selbst von einigen Pstanzensäuwird es aufgelöst; ebenso von Ammoniak, allein schwache uren greifen es nicht an. Nach Tupputi löst auch das isser etwas davon auf. Den Borax färbt es vor dem hrohr hyanzinthroth. Es besteht aus 1At. Nickel = 369,75 d 1 At. Sauerstoff = 100 oder in 100 Thl. sind enthalten ,71 R. und 21,29 S.

Wird dieses Oryd aus seinen Austösungen gefällt, so biltes ein apfelgrünes Hydrat. Getrocknet ist dieses pulversörg. Es läßt sich auch frystallinisch darstellen, wenn man eine moniakalische Austösung des kohlensauren Rickels kocht. ipputi räth dieses Versahren zur Bereitung des reinen drats an. Es löst sich leicht in Säuren auf; in der Rothit verliert es sein Wasser, an der Lust aber mäßig geglühte des Überoryd. Es besteht dieses Hydrat aus 2 At.
ind und 3 At. Wasser und enthält demnach 26 Proz. vom stern.

Man bereitet das Nickelorydhydrat burch Zerfetung e Rickelsalze mittelst Apfali ober Natron.

Ridelüberornb. (Peroxide de Nickel.)

1853. Das Überoryd ist schwarz und als Hydrat schwarzsunn. Schon bei gelinder Hitze entbindet sich aus Letterem & Wasser und endlich auch Sauerstoff. In der Weißglut rwandelt es sich gänzlich in Oryd. In Säuren löst es sich if und bildet damit Orydsalze, während Sauerstoff sich thindet. Mit Salzsäure bildet es ein Rickelchlorid, und slor wird frei. Im Ammoniak löst es sich unter Entbinsung von Stickgas auf, wobei dann Rickelorydammoniak ersugt wird. Das Kobaltüberoryd besitzt diese Eigenschaft cht. Es besteht das Rickelüberoryd aus 2 At. Rickel = 739,41 id 5 At. Sauerstoff = 300.

Man bereitet es, indem man salpetersaures Rickel in äßiger hitze glüht, oder noch leichter, wenn man Chlor in isch gefälltes Nickelorybhydrat leitet. Thénard wendet dem Ende eine Chlorkalkauslösung an.

Die Glasflüffe hvazinthroth; in der hipe ift die Faede dunkel, beim Abtühlen aber wird fie beller. A. n. C.

Chlornidel. (Chlorure de Nickel.)

erhält man ganz einfach durch Auflösen des ersteren in Salzfaure. Auch das Rickelmetall löst sich in Salzsaure auf, wobei sich Wasserstoffgas entbindet, und ebenfalls Chlornickel
gebildet wird. Dampft man die Flüssgfeit ab, so erhält
man apfelgrune Arpstalle oder wasserhaltiges Rickelchlorid.
Es löst sich basselbe in 1 ½ Thl. Wasser von 10° C auf,
schmeckt wie die Rickelsalze und zersließt an der Luft. Auch
im Alfohol löst es sich auf und färbt dessen Flamme blagblan.

In ber hiße verliert es fein Wasser und verwandelt sich in eine gelbe ocherige Dasse, welche masserfreies Chlorib ift. Rommt diese jedoch wieder mit Wasser zusammen, so wird sie aufs Reue grun. Aus der gelben Farbe des masserfreien Nicelchlorides läßt sich die grune Farbe der aus einem Gemenge von Chlorsobalt und Chlornickel bestehenden sympathetischen Linte erklaren.

Das Nidelchlorid enthält

1	at.	Nicel		•		٠	٠		369,7	•		45,5 1	400
2	at.	Chlor	•	•	•	•	•		442,6	•		45,5 } 54,5 }	100
20	At.	Waffer				٠		+	896,0			48 } 52 }	100
		Prpstalli								_			

Rach Zupputi scheint bas Chornicel fich mit falgfau-



1855. Erhitt man Chlornickel sehr stark, so erleibet es eine merkwürdige Veränderung. Nach Proust bildet es gelbe Dämpfe, welche sich in schönen, goldähnlichen Schuppen ober Blättchen kondenstren. Einige Tage der Luft ausgesetz ziehen diese Arpstalle wieder Feuchtigkeit an und wers den grün. In Salzsäure lösen sie sich, selbst bei Erwärmung, nur schwierig auf. Proust betrachtet sie als einfaches sublismirtes Nickelchlorid, wogegen Lassaigne sie für ein besonderes Chlorid hält, welches 66 Proz. Chlor enthält und sos nach dem Nickelüberoryd entsprechen würde.

Die Natur dieser Berbindung, welche von konzentrirs ter Schwefelsäure nicht angegriffen wird, ist übrigens noch nicht genau erforscht; sie bildet sich auch, wenn man Chlor. dirette auf Nickel einwirken läßt.

Bromnidel. (Bromure de Nickel.)

1856. Läßt man über dunkelrothglühende Nickelfeils spähne Bromdämpfe streichen, so werden diese absorbirt und das Nickel färbt sich bräunlich. Stark geglüht wird diese Berbindung dem Musingolde ähnlich und sublimirt sich endslich theilweise, indem zugleich eine Zersezung beginnt. Wassier, Brom und Nickel wirken in der Siedhise dergestalt, auf einander ein, daß sich Bromnickel bildet. Die Flüssisteit ist grün, wird durch Konzentriren bräunlich, und giebt endlich beim Erkalten schmuzig weiße, zersießliche Arystalle. Läßt man eine Auslösung von Bromnickel an der Luft stehen, so setzt sich etwas Nickeloryd daraus ab; dampst man hierauf die Solution zur Trockne ab, so bleibt ein röthliches Bromid, welches leicht an der Luft zersließt und in Alkohol, Ather, Salzsäure und Ummoniak auslöslich ist.

Das sublimirte Bromnickel löst sich langsamer in Basser auf als das andere.

Jodnickel. (Iodure de Nickel.)

1857. Es ist braun, schmelzbar, im Wasser löslich und färbt dieses grün; es bildet sich sowohl durch direkte Einwirg kung des Jods auf Rickel, als auch wenn man Nickeloxyg in Salzsäure auflöst.

"Chlornide"

stosulfure de

1851. Das

erhält man gan: fäure. Auch ? bei fich Wai gebilbet wi man apfe Es löft schweck im U'

arich barftellen, wenn man achteff reduzirt. Sehr wohle ammenschmelzen bes Arsenite. Das fich bilbende Schwere Edwereltalium und das Schwere Mittelft dieses Berfahrens, das

Rickeloryd mit überschüssigem Schwesen Bablers Berfahren barerzeugte Schwefelnickel schmilzt zu einem Das nach Wöhlers Verfahren barzuren. Das nach Wöhlers Verfahren barzurid ist bronzegelb ins stahlgraue spielend und
nut in Form glänzenber Blättchen ober Schüppnicht magnetisch, sprobe und ziemlich hart.

Man findet es als Haarties in der Natur; es ist wienes Mineral, kommt auf dem Harze und im Sieschen vor und enthält i Ut. Rickel = 369,75 und i Ut. Pickel = 201,16 oder in 100 Thl. 64,58 N. und 55,42 C. 1859. Das Schwefelnickel kann auch ein Hydrat bile und dieses entsteht, wenn man Nickelsalze durch Schwefe



in effigsaurem Nickel weit leichter Schwefelnickel als in schwefelsauren und salpetersauren Salze. Das aus saurem Nickel erhaltene Sulphurib stellt sich in gelben, metallisch glänzenden Blättchen dar, ganz dem geschwolzenen Schwefelnickel ähnlich.

Die einfachen Schwefelalkalimetalle und das schwefels wasserstoffsaure Ammoniak zersetzen äußerst leicht alle Nickels salze, und sind deshalb auch sehr empsindliche Reagenzien für Rickel. Aus konzentrirteren Austösungen fällen sie diesses in Form bräunlich schwarzer Flocken, sehr verdünnte Soslutionen werden dagegen nur grün gefärbt und erst bei längerem Stehen setzt sich auch ein schwarzbrauner Niedersschlag daraus ab. Wendet man Schwefelkalium oder Nastrium besonders aber Schwefelwasserstoffammoniak an, so bleibt in der Austösung eine noch merkliche Spur von Nickel.

Wird das gefällte hydratische Schwefelnickel bei 100° getrocknet, so behält es sein Wasser, in der Rothglut aber verliert es dasselbe und entbindet schweslichte Säure, indem Einfach Schwefelnickel mit Unter Schwefelnickel zurückleibt.

Unter: Schwefelnickel. (Sous-Sulfure de Nickel.)

1860. Läßt man nach Arfwedson Wasserstoff über rothglühendes schweselsaures Nickel streichen, so entbindet sich schweslichte Säure und Wasser, und es bleibt ein Sulphurid als Rücktand, welches genau halb so viel Schwesel als das vorige enthält. Es ist schwelzbar und magnetisch. Berthier erhielt eine ähnliche Verbindung, als er schwesselsaures Nickel im kohlengefütterten Tiegel bei 150° Wedgw. reduzirte.

Phosphornidel. (Phosphure de Nickel.)

1861. Es ist weiß, sehr spröde, nicht magnetisch und enthält nach Pelletier 16 Proz. Phosphor. Man bereitet es, indem man ein Gemenge von Nickeloryd, Kohle und sausrem phosphorsaurem Kall glüht. Noch leichter läßt es sich darkellen, wenn Phosphorstücke auf rothglühendes Rickel

geworfen werden. Dieses Phosphormetall und bas Phosphorsiber haben die merkwürdige Eigenschaft, in der hibe mehr Phosphor aufzunehmen, als sie in der Rälte zurüchabten können.

Arfenifnidel. (Arseniure de Nickel.)

Man tennt beren brei: ein fünstliches und zwei naturliche.

1862. Halb - Arfeniknidel. Berthier bereitet es durch heftiges Glühen bes arfeniksauren Rickels in einem Kohlentiegel. Die Saure und die Basis werden reduzirt und ein Theil Arsenik verflüchtigt sich, während das Arseniknickel als geschmolzene Masse zurückleibt. Diese enthält 1 At. Arsenik = 470 und 2 At. Rickel = 738.

1863. Einfach-Arfeniknickel ober Aupfernickel. Diefes sehr häusig vorkommende Nickelerz findet fich in Gängen mit Silber, Robalt und Aupfer. Man fand es bis jest vorzüglich in Sachsen, heffen und Böhmen. Auch zu Allemont in Frankreich kommt es vor.

Dieses Erz ift blaß rothlich gelb, metallisch glänzend, im Bruche uneben und körnig und riecht, mit dem Stahl gesichlagen, nach Anoblauch. Arpstallisirter Aupfernickel ift außerst selten; man fand ihn bis jest nur in Riechelsborf in heffen. In starter Rothglut schmilzt bieses Mineral ohne

der Kupfernickel. In der Rothglut verliert sie Arsenik und wird Einfach = Schweselnickel. Sie ist als Mineral unter dem Namen Arseniknickel bekannt und enthält 1 At. Nickel und 2 At. Arsenik.

Schwefel, Arfenifnidel.

1865. Eine solche Berbindung findet sich in der Natur als Rickelglanz, aber anch die Hütten liefern ein hierher gehöriges Produkt, die Kobaltspeise.

Der Nickelglanz ist nicht frystallinksch, theils feinstörnig, theils dicht. Im Feuer verknistert er; durch Destillastion erhält man aus ihm Schwefelarsenik. Berzelius sand im Nickelglanz von Loos:

Rickel 29,94 Robalt 0,92	der Theorie nach
Eisen 4,11	1 At. Nickel 369 35.5
Arsenik 45,37	1 At. Schwefel . 201 19,3
Schwefel ,19,34	1 At. Arsenik . 470 45,2
Rieselerde 0.90	1010 100,0
100,58	

Bauquelin untersuchte ein Schwefel-Arseniknickel, welches viel Schwefelantimon enthielt.

1867. Kobaltspeise. Sie ist ein Gemenge von versschiedenen Schwesels und Arsenit Derbindungen, welche sich bei der Smaltebereitung absondern. Die Smalte ist ein blaues Glas, welches man erhält, wenn Rieselsand, Pottasche und geröstetes Robalterz zusammengeschmolzen werden. Da die Röstung nie ganz vollstandig geschieht, so entreißt das noch nicht orydirte Robalt dem bereits orydirten Nickel und Aupser Sauerstoff und reduzirt solche. Durch diese vortheilhafte Reduktion wird das blaue Robaltglas viel reiner und das Nickel ist nicht verloren, indem es sich sammt dem Rupser mit dem vorhandenen Schwesel und Arsenis verbindet und als ein König auf dem Boden der Schwelztiegel sich sammelt. Rach Berthier enthält die Robaltspeise:

Midel .					49,0	
Robalt .					3,2	
Rupfer					1,6	
Spieggla:						ĦF
Arfenit						
Schwefel						
mechanifd						•
		•	-	-	100.0	_

Die Robaltspeise fommt in ben Sandel und wird gur Darftellung bes Midels und feiner verschiedenen Berbinbungen angewenbet. Mus biefem Buttenprobutt gewinnt man jest bas Nickelmetall ziemlich wohlfeil burch ein erst weiter unten gu beschreibenbes Berfahren. ")

Ridelfalge.

1868. Alle Nickelfalze find grun, wenn nämlich bie Gaure nicht felbst eine charafteristische Farbe befigt, wie bieß bei ber Chromfaure ber Fall ift. Die ihrer Bufammenfegung nach neutralen Galge reagiren ftete fauer auf Latmuspapier, wenn fie auflöslich finb. Gie fcmeden anfange füßlich abftringirend, bann herb metallifch; felbft bie unfoslichen ergeugen endlich einen mertlich metallifchen Befchmad auf ber Bunge. Gind die Ridelfalze auflöslich, fo erregen fie, innerlich genommen, gewaltfames Erbrechen, ohne jeboch tob-

Werb bie feinaepniverte Greife

lich auf Thiere zu wirken, mit welchen man ben Bersuch anstellt.

Durch Erhißen merben bie meisten gelb, besonders wenn alles Baffer aus ihnen verfluchtigt ift. Schreibt man mit ganz neutralen Auflosungen auf Papier, so erscheinen bei

gelinder Erhibung gelbe Striche.

Das gelbe Cyaneisenkalium erzeugt in den Nickelsalzen einen geldlich weißen, nur schwach ins apfelgrüne spielenden Riederschlag, der in Ammoniak auslöslich ist. Die Austosung int schmuzig rosenroth und wenn sie abgedampst wird, so badet sich aufs Reue ein flockiger Niederschlag von sahlresther Farbe und krykallinischem, glänzendem Ansehen. Saure Ricklauskosungen werden weder durch Eisen noch durch Zinkzeriest. Das letztere Metall kann neutrale Auslösungen theils neuezersetzen, ohne sedoch das Nickel daraus zu sallen. Es reagust nur vermöge seines Strebens Doppelsalze mit dem Nickelzund die diedelwes die Riseleryd theilweise. Auslosungen von Nickelsalzen, die etwas angesauert worden, werden nicht durch Schweselwassserfoss gefallt. Durch Ammoniak werden sie blan gefarbt, ehne daß hierdurch ein Niederschlag entsieht.

Gallustinktur fallet die verdünnten Anflösungen weißlich, allein der flockige Niederschlag lost sich in einem Uberschusse des Fallungsmittels oder der Salzanstopung wieder auf. In diesem Falle aber erzeugt ein zugesetzter Ammo-

mat iberichuß einen bunkelfarbigen Nieberfchlag.

Die Ruselsatze baben eine Reigung Doppelsatze zu bitden. Die Schweselatkaltmetalle fallen Schweselnickelhydrat aus den Rickelaustössungen, welches in einem Uberschusse des Kallaugsmittels eiwas auftoplich ift. Itali und Natron zerssehn die Rickelsatze und sallen Rickeloppel idrat daraus; dazegen werden die Doppelsatze des Nickels barch diese Alle talen nur theilweise zersebt.

Schwefelfaures Didel ober Didelvitriol. (Sulfate de Nickel.)

1369. Ronzentrirte fochente Schweselsaure wirft faum

in ber Marme an und es entbindet sich Wasserstoffgas. Rach vollendeter Auflösung des Metalls bleibt ein tohliger Rücktand, wenn nämlich das angewendete Rickel mittelft Kohle reduzirt war.

· Der Rickelvitriol ift smaragbgrun, schmedt anfangs fußlich abstringirend, bann berb metallisch. Er loft fich in 5 Thi. Baffer von 180 auf, ift aber weber in Ather noch in Alfohol auflöslich, weshalb er burch letteren fogar aus waffrigen Auflosungen gefallt wird. Es frystallifirt biefes Salg in gefchobenen vierfeitigen, wolltommen burchfichtigen Saulen, welche ber Gonne ausgesett trube werben. Berbrechen finbet man fie aus vielen fleinen Octaebern gus fammengefest. Bei 15-20° Barme fryftallifirt nämlich bas fdmefelfaure Ricel in Octdebern, woraus fich bann biefe Formveranderung erklärt. An ber Luft verwittert es und wird weiß. In der Rothglühhige verliert es fein Waffer, und es bleibt ein mafferfreies ichmefelfaures Galg gurud, welches endlich bei noch ftarterem Glüben fich volltommen gerfest und Dryb hinterläßt. Es wird leicht burch Roble reduzirt und bildet ein bafifches Galz. Das fruftallifirte Salg besteht aus 1 At. Rideloryd = 469,75, 1 At. Schwes felfaure = 501,16 und 14 At. Waffer = 787,50; es enthalt in 100 Thl. 26,7 R. 28,5 S. und 44,8 B.

Das einfachste Berfahren zur Darftellung bes Ridels witriols ift bie Auflösung bes tohlensauren Nichels in Schwe-



i Kali gemischt wird. Die Auslösung liesert Arystalle Iche mit dem schweselsauren Magnesia-Ammoniat isomorph etwas heller smaragdgrün als der Rickelvitriol sind. Sie necken herb und metallisch und lösen sich in acht oder neun eiten Wasser von 10° auf. Erhist bis zum Rothglühen rden sie gelb, braun und endlich schwarz und zersetzen sich nzlich, so daß der Rückstand nur aus schweselsaurem Kali d Rickeloryd besteht. Dieses Doppelsalz enthält 1 At. weselsaures Kali, 1 At. schweselsaures Rickel und 12 At. ister oder in 100 Thl. 39,8 vom erstern, 35,5 vom zweis und 24,7 Wasser.

1871. Schwefelsaures Rickeloryd-Ammoniak. in erhält es wie das vorige, mit welchem es auch isorph ist. Es ist hellgrün, schweckt herb und kühlend zusich. In 4 Thl. Wasser löst es sich auf und zersett sich der Rothglut so vollskändig, daß nur Rickeloryd als Rücknich bleibt. Es enthält 1 At. schwefelsaures Rickel, 1 At. wefelsaures Ammoniak und 1 At. Wasser oder in 100 Thl. so des ersteren, 27,7 vom zweiten und 34,7 Wasser.

1872. Schwefelsaures Zinkoryd und Ricklyd. Tupputi erhielt dieses Doppelsalz, indem er Zinksaurem schwefelsaurem Nickeloryd auslöste; einfacher wäre jedoch, dasselbe durch Vermengen der beiden schwefelsause Salze darzustellen. Das Doppelsalz krystallisiert wie der kelvitriol, ist hellgrün, in 3—4 Thl. kalten Wassers aufslich und verwittert an der Luft. Dieses schwefelsaure pressalz ist wahrscheinlich nur ein bloßes Gemenge, ähns den verschiedenen Gemengen von Eisens und Kupferstiol.

elenichtsaures Midel. (Sélénite de Nickel.)

Das noch feuchte Salz ist ein weißes unlösliches Pul-, welches getrocknet blaß-apfelgrün wird. Das doppelts nichtsaure Nickel ist eine auflösliche gummiähnliche Masse.

5alpetersaures Nickel oder Nickelsalpeter.
(Nitrate de Nickel.)

1873. Das Nickel löst sich sowohl in konzentrirter als' bunnter Salpetersaure unter Entbindung von Stickstoff= oryd auf, und es bildet fich salpetersaures Rickeloryd. Bohls feiler jedoch erhält man dieses Salz durch birekte Behands lung der Rickelminern oder der Robaltspeise durch Salpetersaure. Das Salz ist grün, schmeckt wie der Rickelvitriol und loft sich in 2 Thl. Wasser von 10° auf. In trockner Luft verwittert es und in feuchter zersließt es. In Alfohol löst es sich auf, krystallisiert aber daraus minder schön als aus wässeigen Austösungen.

Erhist verliert es anfangs fein Arpstallmaffer und bann einen Theil seiner Saure, indem es fich in olivengrunes, um lösliches basisches Salz verwandelt. Noch starter erhist zersest sich auch dieses und hinterläßt reines Rickeloryb, bas

jumeilen noch mit Uberornd gemengt ift.

Das neutrale falpeterfaure Riceloryb enthalt

11	Mt.	Nicelorph	. 469,75	40,95}
1		Salpeterfaure	677,02	40,95 59,05 100
1		trodines Galg	. 1146,77	62,97 }
12		Baffer	. 675,00	$\frac{62,97}{37,03}$ } 100
1		tropallifirtes Galg	. 1821,77	

Das bafifche Nickelfalz enthält nach Prouft 88 Proz. Bafis und 12 Proz. Gaute.

Der Nidelfalpeter bilbet mit falpetersaurem Ammonial auch ein frystallisirbares Doppelfalz von grüner Farbe.

Arfeniffaures Didel. (Arseniate de Nickel.)



lichen Rickelfalze zusammenbringt. Kocht man das arseniks saure Rickel anhaltend mit Apfali oder Ratron, so wird es dadurch vollständig zersett.

Löst man arseniksaures Nickel in einer Säure auf und sättigt diese Auflösung burch kohlensaures Natron, so fällt kets zweidrittel-arseniksaures Nickel nieder.

Das arseniksaure Rickel begleitet als Nickelblüthe saft immer ben Aupsernickel und ist ein Produkt seiner langs samen Orydation an der Luft. Diese, ist gerade so zusams mengesett wie das durch doppelte Wahlverwandtschaft besteitete arseniksaure Salz und enthält 1 At. Arseniksaure = 1440 und 3 At. Nickeloryd = 1407. Berthiers Analyse einer Rickelblüthe aus Allemont gab

Nictelor	pd	•	•	•	•	•	35,2
Robaltoryd .			•	•	•	•	2,5
Arfenits	äur	3	•	•	•	•	36,8
Wasser	•	•	•	•	•	•	25,5
	•						100,0

Alle arseniksauren Nickelsalze lösen sich in Ammoniak auf. Gießt man in die Auflösung Kali, so fällt nickelsaures Kali nieder, und aufgelöst bleibt arseniksaures Kali. Zur Analyse nickelhaltiger Verbindungen läßt sich das schweselwasserstoffsaure Ammoniak nicht anwenden, weil das Schwesselnickel darin auflöslich ist.

Arsenichtsaures Nickel. (Arsenite de Nickel.)

1875. Dieses Salz ist in seinen Verhalten dem vorisgen sehr ähnlich, entbindet aber in der Hitze arsenichte Säure. Man sindet in der Natur ein zweidrittel-arsenichtsaures Nickel mit 18 At. Wasser. Wahrscheinlich ist das fünstlich targestellte Salz auf gleiche Weise zusammengesetzt.

Phosphorsaures Nickel. (Phosphate de Nickel.)

1876. Das durch doppelte Wahlverwandtschaft darges stellte Salz ist weißlich, flockig, oder sogar krystallinisch, wenn et aus heißen Flüssigkeiten gefällt worden, denn dann ersscheint es als glänzende, schön grüne Körner. Im Wasser

ift es unlöslich, bagegen auflöslich in Sauren und felbst in Phosphorsaure. Durch Kohle wird es zersett. Ronzentrirte Phosphorsaure wirkt nur schwach auf bas Nickel, dagegen löst es die verdünnte Saure unter Wasserstoffentwicklung auf. Das phosphorsaure Nickel löst sich in Ammonial auf. Rocht man diese Auflösung, so verslüchtigt sich bas Alfali theilweise, die Flüssigkeit trübt sich und es fallen weißelich grüne Flocken nieder, die ein Doppelsalz von basisch phosphorsaurem Rickel und Ammoniat sind.

Aptali und Ratron, felbst wenn fie im Uberschusse ans gewendet werden, tonnen diefes phosphorfaure Sals nur

theilmeife gerfegen.

Riefelfaures Ridel. (Silicate de Nickel.)

1877. Das ficselsaure Rickel begleitet gewöhnlich ben Chrysopras und wird Pimelit genannt. Es ist apfelgrun und erdig. Bon Sauren wird es leicht angegriffen, gewöhnlich tommt es aber nur unrein vor. Rlaproth fand im Pimelit von Rosemüs in Schlessen Rieselerde 35,0, Rickel 15,6, Thouerde 5,0, Eisenoryb 4,7 und Wasser 38,1, nebst Ralt und Magnesia 1,6.

Borfaures Ridel. (Borate de Nickel)

1878. Die Borfäure reagirt nicht auf Rickelmetall,

ein schöner apfelgrüner Niederschlag, der auch nach dem Trocknen noch grün bleibt. Berthier fand in demselben: 1 At. Rickelornd, 1 At. Kohlensäure und 7 At. Wasser oder in 100 Thl. 47,5 N. 14,0 K. und 38,5 Wasser.

1880. Zwei Drittel kohlensaures Nickel. Es bildet sich, wenn eine Rickelauslösung mit doppeltkohlensaus rem Ratron zusammengebracht wird. Man erhält einen grünlich weißen, sehr seichten Riederschlag, der durch Trocknen sich wicht verändert. Berthier fand darin 2 At. Nickeloryd, 3 At. Kohlensäure und 10 At. Wasser-oder in 100 Thl. 48,3 R. 21,0 R. und 30,7 W.

Gewinnung bes Ridels.

Man stellt das Rickel immer entweder aus Kupfernickel oder aus Speise dar. In beiden ist es mit Arsenik, Schwessel, Kobalt und Eisen verbunden, welchen Substanzen sich oft andere Metalle, besonders Rupfer, Antimon und Mangan beigesellen. Die vollständige Trennung des Kobalts und Arseniks erfordert besondere Ausmerksamkeit. Man stellte darüber zahlreiche Bersuche an und erreichte endlich diesen Zweck besonders durch Bert hiers Bemühungen, der eine Menge interessanter Thatsachen über das Verhalten des Rickels bekannt machte. Wir wollen nun die verschiedenen zur Darstellung des Nickels angewandten Methoden bes schreiben.

1881. Tupputi's Verfahren. Man pulverisitt die Robaltspeise und bringt sie mit 2½ Thl. Salpetersäure von 32° zusammen, die vorher mit ihrem gleichen Volumen Wasser verdünnt worden. Das Pulver löst sich nach und nach vollständig auf, indem sich viel Stickstofforydgas ente bindet, und es setzen sich bei ruhigem Stehen Flocken von erdigen Stoffen und von Schwesel aus der Auslösung ab, welche nun alle Metalle als schweselsaure, arseniksaure und salpetersaure Salze enthält.

Man filtrirt jett die Auflösung und dampft sie bis zum vierten Theil ihres Volums ab, wodurch sich viel arsenichte Säure in Arystallen absetzt, die man durch Filtriren von der Flüssigkeit trenut.

Man bampft nun anfe Neue ab, um noch Baffer und Salpeterfäure zu verjagen, und mahrend die Solntion noch beiß ist, gießt man kohlensaures Natron tropfenweise unter beständigem Umrühren hinzu, um die Entbindung der Roblensaure zu befördern. Sobald nun der vorhandene Sauresüberschuß neutralisitt ist, fallen die vorhandenen arseniksauren Salze nach Maßgabe ihrer mindern köslichkeit nieder. Zuerst fällt arseniksaures Eisenoryd, dann das Robalt und Rupfer und zulest arseniksaures Nickel nieder.

Wenn es nicht schwierig ift bas arseniksaure Gifen wegzuschaffen, so ift bies auch beim Robalt nicht ber Fall, benn
sobald ber größere Theil besselben gefällt ift, so fallt endlich arseniksaures Robalt und Nickel gleichzeitig nieder. Der Niederschlag wird blaßgrün, und je nachdem man biese Fallung weit treibt ist die Trennung bes Robalts mehr ober

minder vollständig.

Es bleibt in ber Fluffigkeit schwefelsaures und salpeter. saures Rickel, nebst Spuren von Robalt. Man verdunt nun mit Wasser und leitet Schwefelwasserstoff hindurch. Dieses Gas wirlt nicht auf Rickel und Robalt, fället aber die Arseniksaure als flodigen Arsenikschwefel. (370) Sobald die Flüffigkeit anhaltend nach Schwefelwasserstoff riecht, auch nachdem kein Gas mehr hineinströmt und sie filtrirt worden ist, kann man überzeugt senn, daß alles Arsenik abgeschieden ist. Man dampft nun die Rluffigkeit aufs Mene ab, um ben

The Bound of the Constitution of the Constitut

m Bersuch im Rleinen ließe sich das erforderliche Eisennantum leicht ausmitteln. Es würde dann die saure Aufsung keine freie arsenichte Säure, sondern nur arseniksauis Eisen enthalten, und daraus dann durch kohlensaures
atron nach und nach arseniksaures Eisenoryd, Eisenorydydrat, kohlensaures Rupfer, kohlensaures Robalt und endch ein Gemenge von kohlensaurem Robalt und Nickel gefällt
verden können. Die so gereinigte Austösung gäbe zuletzt
in fast eben so reines kohlensaures Nickel als die vorige.

1882. Erstes Verfahren von Berthier. Man alverisitt den Kupfernickel und schlämmt ihn, um alle erzgen Stoffe davon abzusondern. Hierauf röstet man den chlich, indem man anfangs, um das Schmelzen zu verhinstn, nur schwaches Feuer giebt und beständig umrührt. Man nert nach und nach stärter, bis endlich die Masse rothslüht. Sobald sich keine arsenichtsauren Dämpfe mehr entsickeln giebt man Kohlenstaub hinzu; dadurch wird viel arsniksaures Salz zersest und es erscheinen aufs Reue arseichte Dämpfe. Diese Kohlenzugabe wiederhohlt man mehrtemal.

Wurde auf diese Weise so viel als möglich Arsenit ertgeschafft, so kocht man das geröstete Erz mit Königswaser die zur vollständigen Austösung. Die Flüssigkeit wird un bei gelinder Hiße die zur Trockne eingedampst und dann er Rücktand wiederum in Wasser aufgelöst. Nun bleibt iel arseniksaures Antimon zurück. Man fügt jetzt kohlenmes Natron hinzu, so lange sich noch ein weißer Niedershlag bildet. Auch dieser ist noch arseniksaures Antimon, was zuletzt etwas arseniksaures Robalt und Nickel enthält; a jedoch diese beiden sich durch ihre Farbe unterscheiden, so ist sich leicht wahrnehmen, wenn diese in merklicher Menge it niederfallen.

Die Flüssigkeit enthält nun noch Kobalt, Nickel und bfeniksäure. Man giebt beshalb Eisenchlorid und hierauf hlensaures Natron hinzu. Sogleich fällt nun gelblich= eißes arseniksaures Eisenoryd nieder, und wenn ein Über= juß von Eisenchlorid zugegossen wurde, so präzipitirt sich zulest gelblich braunes Gifenorydhydrat, und man tann nu verfichert feyn, daß teine Arfenitfaure mehr aufgelöft ift.

Wan fügt tohlensaures Natron allmählig binzu und hie bamit auf, sobald der rosenfarbige Niederschlag grünlich werden, beginnt. Die Flüssigleit wird siltrirt und nachhaufs Neue tohlensaures Natron zugegeben; wodurch e Niederschlag entsteht, der noch einen Nest Robalt enthäl größtentheils aber aus kohlensaurem Niedel besteht. M. probirt nun von Zeit zu Zeit die Flüssigkeit und sobald i tein Robalt mehr enthält hört man auf kohlensaures Natrozuzugseßen; der Niederschlag wird siltrirt und das erhalter Gemenge von Kobalt und Niedel zur weitern Behandlun ausbewahrt. Die Flüssigkeit aber wird mit überschüssige kohlensauren Natron gekocht, wodurch man sehr reines hal kohlensaures Niedel erhält.

1883. Zweites Berfahren von Berthier. De Speife wird fein pulverifirt und so lange geröster bis tein Arfenitdämpfe mehr fortgehen, wobei man barauf zu achte hat, daß anfangs das Feuer, wegen der Leichtflüssigfeit bi Masse, nicht zu start wird. Dem gerösteten Pulver für man eine hinlängliche Menge metallischen Gisens binzu, malles vorhandene Arsenit in arsenitsaures Gisenoryd babure verwandeln zu können. Um bas Gisenquantum aber zu be



piete früher die Scheidung des Nickels vom Arsenit für sehr schwierig, allein seit dem man das Berhalten des Leutern abber kemnt, ist es leicht sich das reinste Nickel aus Arsenits aucht darzustellen. Berthier suchte deshalb die Nickelerze von allen fremden Beimengungen zu sondern und erst ein reisnes Arseminickel darzustellen.

Man bewirft dieß, wenn man die Speise mit einer binreichenden Menge Bleigtatte, salpetersauren Blei's, schwestelsauren Blei's oder Salpeters schmelzt. Diese Körper reasgiren auf die in der Speise enthaltenen Metalle, und oryditen solchs nach einander nach Maaßgabe ihrer leichtern Orydickarfeit. Das Eisen, Rupfer und Robalt orydiren sich vor dem Nickel; dieser dagegen konzentrirt sich verbunden mit Aesenik, im Tiegel als ein Metallklumpen.

Bill man die Speife mit Bleiglatte behandeln, fo wirb fle querft in feines Dulver verwandelt und mit ber boppele ten Gewichtsmenge Glatte gemengt. Die Maffe wird hiercuf in einen Tiegel gethan und ichnell bis gur farfen Rothe glat erhipt. Rach bem Erfalten findet man im Tiegel einen Bleis und Speifes König, nebst einer schwarzgrauen ober blautiden Schlade, welche bie Orpbe ber frembartigen De: talle und etwas Ridelornb enthalt. Gollte biefe neue Greife noch tobatthaltig fenn, fo mußte man fie aufe Deue mit ein ober zwei Theilen Bleiglatte fcmelgen; man murbe bann jolegt einen Ronig von reinem Arfeniknidel erhalten. 100 Itt. Epeife, wie fie gewöhnlich im Sandel vorfommt, geben 50-60 Thl. Arfenifnidel. Die erhaltenen Schladen, vorjuglich die von ber zweiten Behandlung burfen nicht mege geworfen werben. Dan menge fie mit 5 bis 6 Prog. Roble und erhipt fie in einem Tiegel, woburch man bann einen Bleitonig und neue Speife erhalt, welche aufe Reue mit Glatte behandelt wird.

Wendet man falpetersaures Blei an, so schmelzt man tie Speise zweimal nach einander mit einem gleichen Gewichte besselben. Man erhalt dann fein metallisches Blet, sondern nur Arseniknickel und eine Schlacke. Auf gleiche Weise wirten bas schwefelsaure Blei und ber Salpeter auf die Speise, die Reaktion ist aber minder gesregelt und ber Abgang dabei größer. Am besten scheint immer die Glätte sich dazu zu eignen. Hat man reines Arsfeultnickel bargestellt, so behandelt man dieses am zwed-

maßigften auf folgende Weife.

1885. Berfahren von Wöhler. Es ift bas einfachste von Allen. Es beruht auf ber befannten Eigenschaft bes
Arfenits, Schwefelverbindungen zu bilden, welche gegen altalische Schwefelmetalle die Rolle einer Säure spielen und
bamit im Wasser auflösliche Berbindungen erzeugen. Um
bas Arsenit zu schwefeln, wendet man über. Schwefeltalinm
ober Natrium an, welche diejenigen Körper, die saure Schwefelmetalle bilden können, äußerft leicht schwefeln.

Man bringt in einen hessischen Schmelztiegel ein Gomenge von einem Theil fehr fein pulverisitem Aupfcruidel,
3 Thl. Pottasche und 3 Thl. Schwesel. Der Schmelztiegel
wird nun bedeckt und das Gewenge ansangs ganz langsom
erhitt, um das durch zu rasche Entbindung der Kohlensaure
veranlaste Aufbrausen zu verhüten. Später wird die hise
bis zur Nothglut gesteigert, um die Masse in Fluß zu bringen. Ist diese wieder erkaltet, so zerschlägt man sie und wirst
se ins Wasser. Es löst sich nun das Doppelsulphurid von
Schweselarsenit und Schmeselsalium auf, während sich unauflösliches Schweselnickel in krystallinischen Schüppelsen von

tron, bas zweite burch Schwefelwasserstoff und bas britte endlich burch ein fpater naber zu beschreibendes Verfahren.

Berthier bediente fich dieses Verfahrens mit Außen selbst zur Zerlegung bes reinen Arfeniknickels. Er schmelzt nämlich i Thl. Arseniknickel, i & Thl. kohlensaures Natron, und 2 Thl. Schwefel zusammen, um die Trennung des Arsseniks sogleich aufs Erstemal vollständig zu bewirken.

Für sickerer halt er sedoch bas Berfahren, wenn man biese Operation in zwei Abtheilungen bringt. Er wendet zu bem Ende einen Theil Arsenisnickel, & Thl. tohlensaures Natron und 1 Schwesel an, und schwelzt die Masse zusams men. Diese Behandlung wird nach der ersten Schwelzung mit der rein ausgewaschenen, rückständigen Metallmasse wiesderhohlt. Löst man sodann das erhaltene reine Schwesels nickel in Schweselsaure auf, dampst die Austosung zur Trockne ab und glubt sie, so erhält man reines Nickeloryd.

1826. Verfahren von Liebig. Man röstet die vickethaltige Substanz, sey es nun Rupsernickel oder Speise, recht sorgfaltig, und vermengt sie dann mit der Hälfte ihres Gewichtes Iluorcalcium. Das Gemenge wird in eine Bleistsanne mit 3 ½ Thl. Schwefelsäure gethan und gelinde erzhipt. Uberschreitet die Temperatur des Gemenges 1000, so verdielt sich die Masse und seht sich leicht an den Voden der Pfanne an, weshalb man beständig umrühren muß. Es entbinden sich nun viele Dämpse von Fluorarsenik, die sehr gistig sind, weshalb auch diese Operation unter einer gut ziehenden Esse vorgenommen werden muß.

Ift die Masse trocken geworden, so nimmt man sie beraus, zerschlägt sie in Stücke und kalzinirt sie vorsichtig in einem Reverberirofen, um die überschussige Schweselsäure fortzuzagen. Hierauf wird sie im warmen Wasser aufzelöst und nachdem man den Gyps abzesondert hat, schafft man die fremden Metalle auf die oben beschriebene Weise weg. Die Auslosung enthält nun keine Spur von Arsenik.

Man fann auch bas geröftete Mineral in Schwefelfaure auflosen, ber man ein Fünftel Salpeter jugefügt hat und nachher ben Flußspath bamit vermengen, ubrigens aber auf die beschriebene Weise verfahren. Die Auftösung enthält bann bas Gifen als Oryb und baburch wird beffen Abscheidung febr erleichtert.

ober Packfong-Fabrikation bar, so braucht man nur die Anflosing bes schweselsauren Nickels zur Trockne abzuranchen, fie hierauf burch Glüben zu zersetzen und bas eisenhaltige Rickeloryd bann burch Roble zu reduziren. Das barin enthaltene Minimum von schwefelsauren Kalt ist nicht nachtheilig. Diese Methobe gründet sich barauf, daß die Schweselsture das Arsenif nur in arsenichte Saure verwandelt, und daß diese dann, mit Fluorwasserkofffäure zusammentommend, sich in Wasser und sehr flüchtiges Fluorarsenif verwandelt.

Reduttion bes Midelorpbs.

bene Weise Nickeloryd bereitet, so kann bas Metall baraus leicht reduzirt werden. Man kann bann entweder Wafferseicht gelinder hitze darüber streichen laffen, und erhält es bann vollfommen rein in Pulverform; oder man verwandelt es in sauerkleesaures Salz, das man nachher in verschlossenen Befägen erhitt, wobei bann Kohlensaure fortgebt und pulveriges Nickelmetall zurückbleibt.

Das fo erhaltene Rickel schmelzt man im guten Effen-



2890. Das Nickel läßt sich sehr nublich anwenden. Schon wird der Gebrauch des Argentans oder Packsongs, der schon seit langer Zeit in China eingeführt ist, auch in Europa allgemeiner, weil diese aus Kupfer, Nickel und Zink bestehende Legirung somohl hinsichtlich ihrer Farbe, als ihrer physischen Eigenschaften dem Silber sehr nahe sieht. Das Nähere über diese Legirung solgt später im Kapitel Aupser.

Auch zur Fabrifation bes sogenannten Meteorstahls, einer schönen bamaszirten Stahlforte, wird bas Nickel anges

menbet. (1700).

Unalpfe nidelhaltiger Rörper.

1891. Bergelius, welcher alle bisher behufs ber Unalpse nickelhaltiger Minern angewendeten Methoden prüfte, schlägt folgendes Berfahren vor, bei welchem zugleich auch die hierbei vorkommenden besondern Fälle berücksichtigt sind. Es ist dieß die Analyse eines Minerals, welches Schwefel, Eisen, Rupfer, Arsenik, Kobalt, Blei, Antimon, Nickel und Silber enthält.

Berzelius läßt zuerst Chlor barauf einwirken. Man bringt bas Mineral in eine spitig ausgezogene Glastohre, die man in ein Gefäß mit Wasser ausmünden läßt. Gewehnlich nimmt man eine mit zwei Rugeln verschene Nöhre; die eine ist zur Aufnahme des Minerals bestimmt und in der andern sollen sich die erzeugten und nicht sehr fluchtigen Chlo-

ribe verdichten.

Das Chtor wird aus Rochfalz, Braunstein und vertunnter Schwefelfaure erzeugt, ohne daß man die Gasentbind ungöstasche erwarmt; dadurch bleibt das Chlor trosner.
Da es aber absolut wasserfrei senn muß, so läßt man es zuvor
durch eine mit Chloreateium gefüllte Röhre streichen. Da
die Operation ganz langsam gehen muß, so dauert sie 6—8
Etunden. Oft ist das Mineral auch dann noch nicht vollsandig zersett, allein der vom Chlor noch nicht angegriffene
Theil ist dann wenigstens äußerst unbedeutend. Die Chlorite von Antimon, Arsenis und Schwesel gehen in die vorgelegte Wasserstasche; das minder fluchtige Eisenehlorid sam-

melt fich bagegen in ber zweiten Angel ber Röhre an. Da es etwas von ben flüchtigern Chloriden enthalten tann, so erhist man biese Angel und die Röhre der ganzen Länge nach gelinde, um fie ins Wasser zu treiben.

halt noch nicht angegriffenes Mineral, Chlornickel, Eisenchlorur, Chlorstiber, Chlorblei, Chlorkobalt und Chlorkupfer. Die zweite Augel und der übrige Theil der Röhre enthalten Senchlorid. Dan steckt nun die Röhre in ein mit etwas etwas Salpeterfäure versetztes Wasser, theils um das Chloriblei aufzulösen, theils um das Eisen vollständig in Chlorid zu verwandeln. Hierauf erhitzt man und sittrirt. Das vom Wasser nicht aufgelöste ist Chlorstiber und unzersetztes Mineral. Das erstere wird durch Ahammoniak vom Lettern gesichieben.

Die saure Austosung enthält nun bie Chloribe von Gifen, Rickel, Aupfer, Blei und Robalt. Man schlägt bas Blei burch Schwefelsaure nieber, bampft zur Trockne ab, um ben Saureüberschuß zu verjagen und trennt nun bas schwesels saure Blei burch Filtriren, indem man den Rücktand wiesder in Wasser aufnimmt. Jest wird bas Eisen durch tropfenweise zugefügtes Ammoniat abgeschieden. hierauf fäuert man die Flüssigkeit durch Schweselsaure etwas an und fällt bas Aupfer daraus burch Schweselwasserstoff. Die rück-



1895. Die saure Flüssigkeit der Borlage enthält die Rüchtigen Chloride. Ift die Operation langsam und vorsichetig vorgenommen worden, so ist diese Austösung ganz eisensfrei; im entgegengesehten Falle aber enthält sie etwas Eisen. Rehmen wir an, sie sep eisenfrei, so erhist man sie, um den Chlorüberschuß zu verjagen, wobei sie aber durch nies derfallende antimonichte Säure und Schwesel getrübt wird. Man siltrirt sie nun, nm diese abzuscheiben. Wird der Ries derschlag hieraus mit Salpetersäure gelocht, so erhält man reine unlösliche antimonichte Saure und in der Flüssigseit Schweselsfäure, die man durch Barytsalz quantitativ bestimmt.

Die vom erften Rieberfchlag getrennte Fluffigfeit enthalt Salgfaure, Schwefelfaure und Arfenitfaure. Man fatngt Diefelbe mit Ummoniaf, um fich gu überzeugen, baß fie teine anderen Stoffe aufgeloft enthalt. hierauf giebt man Calpeterfaure im Überfchuß hingu, fallet die Schwefelfaure burch Chlorbarium und fonbert bann ben gefällten ichmefelfauren Barnt. Es bleibt nun arfeniffaurer Barnt in ber überichuffigen Caure aufgeloft. Aller Barnt wird jest burch Schwefelfaure gefällt und bie Fluffigfeit hat bann nur noch Arfenitfaure. Dan bestimmt biefe ungefahr burch bie Gumme ber übrigen im Mineral aufgefundenen Gubftangen und fügt nun ber Aluffigfeit foviel falpeterfaures Gifenornd bingu, daß bas barin enthaltene Gifenorb bas Doppelte ber angenommenen Arfenifmenge beträgt. Durch Ammoniat fallet man bas arfeuitfaure Gifen fo wie ben Uberfchuf bes Gifenorp. bes. Rachbem ber Rieberschlag getrocfnet und gewogen ift, gieht man bas Gewicht bes Gifenorybe ab und erhalt bann bas ber Urfeniffaure.

Im folgenden Rapitel findet man das Verfahren befebrieben, wodurch man in allen vorkommenden Fallen das Rickel vom Kobalt scheiben kann; bas in diesem Kapitel angegebene Verfahren paßt nur dann, wenn man es mit Gemengen zu thun hat, welche viel Rickel und wenig Kobalt enthalten.

1894. Das Rickel tann vermöge folgender Eigenschaften von den meiften ubrigen Metallen geschieden werden. Der Schwefelwafferftoff fället es nicht ans fauren Auflösungen, und baburch tann es vom Aupfer, Blei, Gilber,

Bismuth, Antimon ze. gefchieben werben.

Uberschüffiges Ammoniat löft ben anfangs burch bieses Fällungsmittel erzeugten Riederschlag wieder auf. Dieses Berhalten tann bisweilen vortheilhaft benützt werden, man wuß sich aber hüten, daß sich nicht unlösliche nickelsaure Berbindungen erzeugen, welche vom Ammoniat nicht aufgenmmen werden.

Die tohlensauren Altalien, tropfenweise zugegeben, fallen ftete bie indifferenten Orybe vor bem Rickeloryb.

Das Chlor vermandelt das Nickeloryd in unauflösliches Rickelüberoryd. Diese Reaktion läßt sich vortheilhaft anwerben, um bas Nickel von Metallen zu trennen, deren Orybe wit Chlor auflösliche Berbindungen eingehen, mahrend ber

Sauerftoff bann an bas Rictel geht.

Die Effigfaure laßt fich vom Nickel nicht fo feicht wie von ben indifferenten Oryben scheiben; man barf beshalb nur Nickelauflösungen, welche eines biefer Orybe enthält, jur Trockne abbampfen und bann wieber in Wasser aufligfen, so erhält man effigsaures Nickel, während bas beige mengte Oryb zurückbleibi.

Das Beitere aber Ridel aud vertäglich über feine Darftettung im Grafin findes man in: D. C. Codmung, aber bas Ridel, feine Gewienung im Großen und tochnifche Benugung, vorzüglich ju **}**

Capitel VII.

Robalt. Binare Verbindungen und Salze dieses Metalls.

1895. Das Robalt kommt in der Natur in verschiedes n Berbindungen vor. Es sindet sich in fast allen Meteoren, allein noch hat man es in der Erde bis jest nie metals hoder als Legirung gefunden.

hwefeltobalt vor; ferner als Arseniktobalt und in mehre1 Arten; als Arsenikschwefeltobalt und als arseniksanres
11. Zuweilen findet man noch Kobaltüberorydhydrat mit
anganoryd verbunden, so wie endlich auch schwefelsaures
16. balt.

Die kobalthaltigen Runstprodukte sind bas Robaltorph, & Königsblau, Thenardsblau, die Smalte, so mie-endlicht blauen Malereien auf Porzellan, Töpfergeschirr, Glas demail. Das Kobalt wurde zuerst im Jahre 1540 zur weu Färbung des Glases angewendet, welche Anwendung auf den heutigen Tag fortdauert, und besonders auch die Malerei sämmtlicher Töpferwaaren ausgedehnt irde. Diese schöne blaue Farbe wurde sedoch lange Zeit ben Kobalterzen dargestellt, ohne daß man die Ratur letztern näher kannte. Erst im Jahre 1733 wurde das ibaltmetall von Brandt entdeckt.

Dieses Metall hat die größte Ahnlichkeit mit dem Rickel, b fast immer kommen beibe auch mit einander vor. Die ennung beider Metalle ist nicht leicht, jedoch kann sie auf uständlichem Wege aufs genauste geschehen.

Das reine Robalt ist weiß und nimmt eine schöne Polis ran; es riecht ziemlich merkbar. Sein spezif. Gew. ist ch Tassaert und Haüp 8,538 und nach lampabius


8,7. Das reine Metall ift ziemlich behnbar, gewöhnlich aber erhält man es mit etwas Rohlenstoff verunreinigt, und bann entbehrt es diese Eigenschaft. Im Bruche ist es uneben und hacig. Sein Schmelzpunft im reinen Zustand ist nicht ber tannt, das tohlenhaltige dagegen schmilzt ungefähr mit dem Eisen zugleich. Das Robalt ist ganz seuerbeständig; es ist magnetisch, jedoch in schwächerem Grade als das Eisen, zu dem es sich in dieser Hinsicht nach Wollaston wie 5:0 ober wie 6:9 verhält.

Trodne Luft wirft nicht auf Robalt, ein, feuchte Luft aber verwandelt seine Oberfläche in Überornbhybrat. In ber Hige orydirt sich bas Robalt leicht. Bei gewöhnlicher Temperatur zersetzt es das Wasser nicht, wohl aber in ber

Rothglühhite.

Unter Mitwirfung der Sauren kann es das Waffer bei gewöhnlicher Temperatur zersesen und entbindet daraus Wafferftoffgas. Bon Sauren wird dieses Metall leicht aufgelöst. Die Oryde des Robalts werden durch Wasserstoff in der Rothglübhige reduzirt und das Metall erscheint dann als granes Pulver. Auch Rohle reduzirt dieselben leicht, allein es verbindet sich dann, gleich dem Eisen, mit einigen Prozenten Rohlenstoff. *)

Robaltoryb. (Protoxide de Cobalt.)



niak löft nur Spuren bavon auf, wenn man die Luft nicht bit in Berührung bringt; es färbt sich babei blaß rosens b. An der Luft aber und vorzüglich, wenn Rohlensäure wgen ist, so geht die Auflösung rasch vor sich und es ers gt sich ein boppeltkohlensaures Salz.

Das Robaltornd bildet ein Ondrat, welches im Augens fe ber falten Fällung blau ift, aber burch Rochen bald blag enreth wirb. Diefes Sybrat gerfest fich bei 1000 noch nt und ift sonach ziemlich beständig. Un ber Luft verantt es bie Karbe, wird olivengrun und bildet nach und nach Gemenge von fohlensaurem Dryd und Oryd. Drybuldrat. Ift es nicht verandert, fo loft es fich fehr leicht in en Cauren auf. Much bas Ammoniat reagirt barauf. er nur bei Berahrung mit ber Luft, weil es bann Roblens re und Cauerftoff- aus berfelben abforbirt. Bollfommen es fich in toblensaurem Ammoniaf auf, indem fich ein orpelfalz von tohlenfaurem Robaltoryb und Ammoniat bil-In Agtali loft fich biefes Sybrat gur blauen Rluffigauf, allein die Berbindung wird burch vieles Baffer eber gerfest; auch an ber luft wird fie gerftort, inbem & Drud noch mehr Cauerftoff aufnimmt und in Rali bann loslich wird. Auch fohlensaures Rali löft bas Sybrat auf.

Das Robaltorybhydrat beffeht aus ber it bamattar

1	Att.	Rebalt	369	78,095	400
1	2it.	Sauerftoff	100	78,09	100
1	At.	Drud	409	80,73 19,35	100
2	21t.	Baffer	142	19,35	100
п	211.	Subrat	581		

1897. Das Robaltoryd findet sich in ber Natur nicht; n bereitet es durch Erhigen des kohlensauren Salzes. an nimmt diese Zersehung in einer Netorte vor, welche un ver dem Gluben durch kohlensaures Gas von Luft entzit. Ift die Zersehung vollendet, so verkorft man die Rezre um die Luft abzuhalten und läßt sie dann erkalten; ne diese Vorsichtsmaßregel könnte es sich leicht entzünden ad in Uberornd verwandeln.

Das Robaltorybhydrat bereitet man, indem man eine tobalifalzauftofung in kochendes Apfali tropfenweise giebt.

Man fann es in ausgetochtem Wasser in Flaschen feucht auf bewahren. Auch troden läßt es sich konserviren, aber bank muß man es schnell trodnen und die Flaschen wohl verschließen.

Das Kobaltonyd löst sich leicht in Glasstüssen auf und färbt sie blau, und gewiß ist es unter allen Oryden dasser nige, was am meisten färbende Kraft besitt. Aus der Eigenschaft, Borar blau zu färden, lassen sich selbst die geringken Spuren dieses Orydes entbeden.

Dieses Dryd wird, jur Glads und Porzellan. Malerei, sowie jur Bereitung bes von Thenard erfundenen Blau's (Robaltblau) angewendet. Es verbindet sich mit parschiedenen Oryden und spielt bann bald basische, bald

faure Rolle.

Jim das Robaltblan zu bereiten, beffen Grundlage thom saures Robaltoryd ift, mengt man eine eisenfreie Alaunaus Lösung mit einer Robaltaustösung und fällt dieses Gemenge dunch kohlensaures Natron. Der ausgewaschene und getroch nete Riederschlag wird sodann rothgeglüht und verändert seine rosenrothe Farbe in ein sehr reines intensives Blan. Schabe nur, daß diese Farbe beim Kerzenlichte violett en schalt. Diese Neaktion der Thonerbe auf das Robaltoryd läßt, fich auch zur Aussindung der ersteren mittelst Löthrohe versuchen anwenden. Bermuthet man Thonerde in einem körper, so beseuchtet man sie mit salpetersaurem Robalt und erhist sie vor dem Löthrohre. An der mehr ober minder



iges von schwefelsaurem Zint und schwefelsaurem Robalt telft kohlensauren Ratrons. Wird der Riederschlag gesichen und geglüht, so erscheint es grün. Zur Herstellung er dunkelgrünen Rüance nimmt von beiden Salzen gleicht eile, allein man kann auch 2—3 Khl. Zinksalz auf 1 Khl. baltsalz nehmen und erhält dann doch noch eine schöne ibe.

Robaltüberoryd. (Peroxide de Cobalt)

1898. Es ist schwarz, wenn es entweder frystallister boch in Massen von einigem Zusammenhange vorkommt. Iveristrt erscheint es heller und wird umbrabraun. Mit isser bildet es ein schwarzbraunes Hydrat. *) An der t verändert es sich nicht, im Feuer aber geht es in Dryd r, und bedarf dann zur vollständigen Zersetung fast Weißet. In starten Säuren löst es sich unter Mitwirkung der trme auf und bildet Drydsalze. Salpetersäure und Schwesture wirken so darauf ein. Bringt man es mit Säuren ammen, welche noch Sauerstoff aufnehmen können, so versudelt es sich in Dryd ohne jedoch Sauerstoff zu entbinden. wirken die schwessichte Säure, und die Untersalpetersäure 12). Die Salzsäure bildet ein Chlorid und freies Chlor mit.

Rali und Ammoniak wirken nicht barauf ein; übrigens er scheint das Ammoniak es doch auslösen zu können, ins zes dasselbe in Oryd unter Stickkossentbindung verwanst. Giebt man Zinn hinzu, so wird es schnell vom Ammost aufgelöst, indem seine Reduktion durch das Zinn besustigt wird.

Das Kobaltüberoryd färbt die Flüsse gleich dem Dryd, dem es in der Hiße zuerst in dieses reduzirt wird.

Man bereitet dieses Überoryd, indem man das Dryd ber Luft gelinde erhipt. Zuweilen erhält man dadurch n trystallinisches sammtschwarzes Produkt. In den Blan-

Das Robaltüberorud tommt in der Ratur als Erdfobalt vor, und baju gebören: Robaltmulm, Robaltschwärze, Ruftobalt, Schladenkobalt ze. Es wird gleich den übrigen Robaltminern auf blaue Farbe benutt, ift aber ziemlich felten. A. u. E.

farbenwerken bereitet man basselbe burch lange fortgesehtes Erhipen bes Orybes in Tiegeln. Auch burch Glühen bes salpetersauren Orybes kann es dargestellt werben, so wie endlich durch die Einwirkung des Shlors auf kohlensaures Robaltoryd oder Orydhydrat. Es bildet sich auslösliches Chlorkobalt und ein Riederschlug von hydratischem Uberoryd, den man nur zu erhipen braucht, um das wasserfreie Ubersoryd zu erhalten. Dieses Uberoryd besteht aus 2 At. Kobalt = 755 und 3 At. Sauerstoff = 500 und enthält in 100 Thl. 71,1 R. und 28,9 S. Das Sydrat hat 2 At. Wasseser.

Salzähnliches Robaltoryb.

1899. Es scheint eine Zwischenorybationsstufe zu erb fliren, welche bem Gisenoryb. Orydul entspricht. Es erzenzisich diese Verbindung, wenn man ein Robaltsalz mittelft Kati in Infthaltigem Wasser fället. Der Niederschlag wird schnell vilvengrun und behält diese Farbe.

Wahrscheinlich wird biese Berbindung auch gebilbet, wenn man Robaltoryd in ber Rirschrothglühhitze glüht, woduch es sich blau farbt. Zaffart und Thenard beobachte ten biese Erscheinung, die sich jedoch nicht immer zeigt.

Chloriobalt. (Chlorure de Cobalt.)



Man kennt sonach vier verschiedene Zustände des Chloralts: Ganz wasserfrei oder weiß, als rothes Hydrat, als ne und endlich als rosenrothe Auslösung.

Um wasserfreies Chlorid zu erhalten, leitet man trocks
Chlorgas über das Metall; noch einfacher aber kann
n es darstellen, wenn man einen Strom Chlor über sein
veristrte Robaltminern streichen läßt. Das Chlorarsenik,
Chlorschwefel und das Chloreisen verstüchtigen sich, wähs
d Chlorsobalt zurückleibt, vorausgesett, daß man nur
inde mit einer kleinen Alkohollampe erhitzt.

Man erhält bas blaue Chlorib burch Auflösen bes baltorydes in Salzsäure, die nicht stärker als 150 B. fenn braucht. Dieselbe Saure giebt auch blaues Chlo-, wenn sie mit Robaltüberoryd zusammen kommt, wobei bann Chlor entbindet. So lange die Flüffigkeit Chlor gelöst enthält, ist sie grün, sobald dieses aber fortgeht, rb fie blau. Dampft man biese Auflösung ab, so ert man blaue Krystalle. Giebt man zu bem blauen Chlo-Baffer, so wird es rosenroth, und läßt man biese Aufang freiwillig verdampfen, so liefert sie bunkelrothe rhoms de Arpstalle, welche im ganz reinen Zustand nicht zer-Blich find. Im Waffer und Alkohol ist es auflöelich. Konitrirt man die rothe Auflösung, so wird se blau; erhitt n noch weiter, so entbindet sich Chlor und Salzfäure und Masse bedeckt sich mit grauen Schüppchen von masseriem Chlorid, welche sich verflüchtigen und den Retortenuche erfüllen, wenn man in verschlossenen Gefäßen ope-Auch an offner Luft bedeckt sich die erhipte Maffe mit huppen, allein diese verschwinden bald; es entbindet sich lor dabei und endlich bleibt nur Überoryd zurück. Das lorfobalt besteht aus 1 At. Robalt und 2 At. Chlor und thält in 100 Thl. 45,5 R. und 54,5 Ch.


1901. Man wendet das Chlorkobalt zu sympathetischer inte an. Zeichnet man mit verdünnten Auflösungen auf apier, so sind die Züge nicht sichtbar; erhist man aber das latt, so wird die Auflösung konzentrirt und das Geschriesne erscheint plößlich blau. Die blauen Züge verschwinden

jeboch wieder, sobalb bas Papier ber Luft ausgesest bleibt, weil es nun wieder Feuchtigkeit anzieht. Erhipt man zu ftark, so wird die Schrift schwarz, weil das Chlorid sich zersest und bas frei werdende Chlor das Papier angreift; man kann sie nicht wieder verschwinden machen.

Ein deutscher Chemiter entbedte biese Eigenschaft bes Shlortobalts und hell ot untersuchte fie im Jahre 1237 naher. Er bereitete seine sympatethische Tinte, indem er salpetersaures Robalt burch Rochsalz zersette, und zeichnete bamit auf Ofenschirme, worauf die Zeichnungen erst dann erschienen, went sie bem Feuer genähert wurden. Diese sympathetische Tinte läst sich auch durch folgende Beimengungen abandern.

Mit Nidelchlorid gemischt wird sie durch Erwärung schon grün, verschwindet aber beim Erkalten gänzlich wieden. Mit Eisenchlorib wird die Linte grün in der hipe, beim Ersalten aber erscheint sie blaßgelb. Mit Salmiak giebt sie eine Linte, welche in der Dipe schön smaragdgrün erscheint, beim Erkalten aber gänzlich wieder verschwindet. Mit schwe felsaurem Zink gemischt erscheint die Linte in der Wärme violettrosa, ist aber beim Erkalten nicht mehr sichtbar. Mit Anpferchlorid versetzt wird sie erhipt schön gelb, verschwindet aber allmählig wieder.

Beltot erklatte biefe Reaction fehr genügend burch fob gendes einfaches Erperiment. Rachdem er ein Papier mit blauer Tinte getränkt hatte, brachte er es in eine Glastöbre,



Bromfobalt. (Bromure de Cobalt.)

Hothglut erhitt, so verbindet es sich damit und giebt ein grünes Bromid. Dieses löst sich leicht in Wasser mit rosenrother Farbe auf; die Auslösung färbt sich bläulich roth durch Ronzentration und ganz zur Trockne abgedampst, hinterläßt sie einen grünen Rückstand. Brom, Kobalt und Wasser zussammen erhitt, bilden auch Bromkobalt. Diese Verbindung ist sehr zersließlich. In starker Glühhitze zersetzt sie sich etwas; durch Ammoniak kann sie gefällt werden, allein ein Überschuß davon löst den Riederschlag wieder auf. Diese Vershält 1 At. Robalt und 2 At. Brom.

Schwefelkobalt. (Sulfures de Cobalt.)

Man kennt drei Sulfuride: das Einfach =, Anderthalbs und Doppelschwefelkobalt. Außerdem giebt es auch Unterssulphuride, welche noch nicht genau bestimmt worden.

1903. Einfach. Schwefeltobalt. Es entspricht bem Dryd. Berthier bereitet es wie das Schwefelnickel. Man schwelzt im Tiegel 1 Thl. kohlensaures Natron, 2 Thl. Schwefel und 1 Thl. Robalterz, etwa Robaltglanz oder Speiskobalt zusammen. Es bildet sich Schwefelnatrium, Schwefelarsenit und Schwefeltobalt. Beim Erkalten sondert sich das Letze tere in bronzefarbigen Schuppen aus der geschmolzenen Masse ab, welche nun durch Auswaschen vom auslöslichen Schwefelarsenit Schwefelnatrium befreit werden. Zuweilen entbalt dieses Schwefelmetall auch Schwefeleisen; um es das von zu befreien übergießt man die ausgewaschene Masse mit Salzsäure, welche nur das Schwefeleisen auslöst.

Dieses Schwefelkobalt schmilzt leicht in der Rothglut, gleicht dem Magnetkies, ist aber etwas heller. Die orndirenden Säuren lösen es leicht auf.

Auch durch Behandlung des Kobaltvitriols durch Kohle erhält man das Schweselmetall, allein stets noch mit metalslischem Kobalt gemengt, indem durch die Kohle zugleich ein Theil Schweselkobalt zersett wird. Leitet man Wasserstoff über erhittes schweselsaures Kobalt, so erhält man eine Dops

pelverbindung von 1 At. Oryd und 1 At. Sulphurid. Das Einfach Schwefeltobalt besteht aus 1 At. Robalt und 1 At. Schwefel; in 100 Thl. sind 64,64 R. und 55,36 S.

Anderthalb. Schwefeltobalt. Sesquisulfure de Cobalt.)

1904. Es tommt in ber Ratur ein bem Uberoryd entsprechendes Schwefeltobalt vor, welches man aber bisher noch nicht hat fünstlich darstellen tonnen; es ist selten und findet sich nur in Schweben und Preußen (im Siegenschen). Das natürliche Schwefeltobalt tommt in törnig frystallinischen Massen ober selbst in regelmäßigen Arystallen als Octaeber ober Rubuoctaeder vor. Es enthält

Muffen, (1) Rubbarhutta (2)

 Robalt
 53,35
 43,2

 Eisen
 2,30
 14,4

 Rupfer
 0,17
 3,5

 Schwefel
 44,18
 38,5

 Bergart
 0,3

 100,00
 99,9

Arfwebson bereitet bas Anderthalb. Schwefeltobait, indem er bas ichwefelfaure Robalt burch Schwefelmafferftoff gerfett.

Setterberg fellte es mahricheinlich baburch bar, bag er trodnen Schweselmafferftoff aber Robaltüberoryb leitete.



als es die Schwefeldestillation erfordert. Das Produkt wird mit etwas Salzsäure behandelt, um das vielleicht vorhandene Einfach Schwefelkobalt wegzuschaffen, nachher aber noch mit Ükkali, welches den überschüssigen Schwefel aufnimmt. Das Doppeltschwefelkobalt bleibt als schwarze, pulverige und glanzlose Masse zurück, auf welches die Salzsäure nicht weiter einwirkt. Es enthält 1 At. Robalt und 2 At. Schwesel oder in 100 Thl. 47,9 vom ersteren und 52,1 vom letzern.

Selenfobalt. (Sèlèniure de Cobalt.)

1906. Das Kobalt verbindet sich leicht mit dem Selen. Erhitt man die Masse bis zur Rothglut, so verstüchtigt sich der Selenüberschuß, und das flüchtige Selenkobalt erscheint grau metallisch mit blättrigem Bruch.

Phosphortobalt. (Phosphure de Cobalt.)

1907. Man kennt nur ein Phosphorkobalt. Es ist grauslich weiß, sehr spröde, blättrich, krystallinisch und nicht magenetisch. Pelletier erhielt es, indem er Phosphor auf rothsglühendes Robalt warf, ober indem er sauren phosphorsauren Kalk mit Kobaltoryd und Kohle glühte. Es enthält 20 Proz. Phosphor, was gerade einem Doppelts Phosphorkobalt entspricht.

Arseniures de Cobalt.)

1008. Das Halb-Arsenikkobalt erhält man, wenn arseniksaures Kobaltoxyd mit Kohle geglüht, oder wenn über das erhitte Salz Wasserstoffgas geleitet wird. Es enthält 38,5 Arsenik und 61,5 Kobalt oder 1 At. A. und 2 At. R.

Das Arsenik läßt sich mit dem Kobalt auch verbinden, wenn man beide als Pulver mit einander erhitzt; allein diese Berbindung ist noch nicht genau untersucht. Besser kennt man schon die natürlichen Arseniktobalte, welche sehr ver, schieden und zahlreich sind, und den Chemikern schon viel zu schassen machten.

Man darf wohl dreierlei natürliche Arsenikverbindungen annehmen, nämlich das Auderthalb =, Dreifach = und Biers fach = Arsenikkobalt. Außerdem existirt noch ein Schwefels

Arfenittobalt abnlich bem Arfenitties. Es scheint biefe verfchiebenen Berbindungen können sich wiederum theils unter sich, theils mit bem Arfenitties, Rickelglanz, Schwefelties, Rupferties und anbern Schwefelmetallen verbinden.

Daraus erklaren sich die zahlreichen Abanderungen des Arfeniktobalts, von benen einige in der hipe nichts verlieren, andere Arfenik abgeben und endlich wieder andere Schwesfelarsenik verlieren. Diese Erscheinungen lassen sich nun zwar erklaren, allein sie zeigen auch, wie äußerst schwierig es ift, bestimmte Grenzen zu ziehen zwischen diesen Varietäten und Gemengen, welche fast unwerklich in einander übergeben.

1909. Beißer Speistobalt. (Cobalt areenical.) Dieses Mineral ift startglänzend, spröbe und im Bruche tornig. Es sindet sich in Bürfeln und Octaedern trystallistet, und wiegt 6,45. Man tennt davon mehrere Abanberungen, die erhipt, alle Arsenit in verschlossenen Gefäßen geben.

Roch hat man biefes Arfenittobalt nicht rein gefunden, sondern ftets mit Schwefeleisen gemengt; auch scheint eeffreien Arfenit zu enthalten. Rach Stromeyer enthalt bas von Riechelsborf

Robalt . 20.31 Eifen . . 3,42 Schwefel . 0,80 Arfenit . 74,22



listet nicht, ist auf der Oberstäche graulich schwarz, im Bruche metallisch glänzend, läuft aber an der Enft bald wieder an. Rach Laugier enthält er

Robalt	•	•	12,7	1	At.	Robalt .	•	17
Gisen	•	•	12,5	-1	At.	Gifen .	• `	16
Arsenit	•	•	50.0	3	At.	Arfenit	•	67
Quarz	•	•	25				-	100
			100,0					

1911. Glanzkobalt. Schwefel-Arsenikkobalt. Er ist dem Arsenikkies sehr ähnlich, krystallister wie dieser und kommt häusig mit ihm gemengt vor. Mit starkem Metallsglanz begabt sindet man ihn in Würfeln und Octaedern kryskallister; er wiegt 6,29. In der Rothglut zersett er sich und verliert dann Schwefel und Arsenik. Dieses Mineral sindet sich unr mit Speiskobalt in der ältesten Gebirgsformation und zwar vörzugsweise in Schweden im Gneiß mit Kupferslies zu Tunaberg, Loos und Hacambo. Als Gemengtheile führt es Schweselarseniknickel, Schweselkies, Mageneteisen mit sich. Man sindet im Handel grauen Speiskos dalt als Pulver mit Eisenorydul betrügerischer Weise gesmischt.

Der Glanzkobalt enthält nach Stromeper

Bon Stutterud, Robalt . 33,10 Arfenik . 43,47 Schwefel . 20,08 Eisen . 3,23 99.88

Das analysirte Mineral enthält demnach 9 Proz. Arsenisties und 91 Proz. Schwefelarsenisnickel, welches zusammengesetzt ist aus

1	At.	Robelt	379	٠	•	35,5	
1	At.	Arsenit	470	•	•	45,2	
1	At.	Schwefel	201	•	•	19,3	
			1040			100,0	,

Der Glanzkobalt gleicht hinsichtlich seiner Zusammensetzung dem Nickelglanz und Arsenikties und besteht aus 1 At.
Doppelschwefelkobalt und 1 At. Doppelarseniktobalt. Er ist

bie reichste und geschättefte Robaltminer, bie hauptfächlich in ber Porzellaumalerei angewendet wird. *)

1912. Es tommt endlich noch ein Arfeniktobalt in der Ratur vor. (Dieser ift ziemlich hart, spröde und hat einen körnigen Bruch. Auf frischen Bruchflächen ist er metallisch glänzend, läuft aber bald an. Seine Farbe nähert sich dem Zinnweiß, das aber bald auf den der Luft ausgesetzen Oberstächen gelblich, röthlich oder graulich wird. Selten findet man ihn trystallistet. Laugier fand barin

 Kobalt
 9,6
 1 At, Robalt
 11,3

 Eisen
 9,7
 4 At, Eisen
 10,4

 Schwefel
 7,0
 1 At, Schwefel
 6,1

 Arsenit
 68,5
 5 At, Arsenit
 72,2

 Ouars
 1,0
 100,0

Die einfachste Ansicht über die Natur biefes Minerals ware, wenn man es als ein Gemenge von 1 At. Bierfach- Arsenissobalt mit 1 At. Arsenissies betrachtete, allein dieß sept die Eristenz eines Arsenissobaltes vorans, ber für sich bisher noch nicht vorgetommen ist.

Robaltfalze.

1913. Die Robaltsalze enthalten ftets nur Robattoryd, welches eine ziemlich ftarte Basis ift; bemungeachtet aber reagiren bie magrigen Auflösungen biefer Galze fauer. In



Salze, allein durch mehr Zusat bildet sich zugleich auch ein auslösliches Doppelsalz und die Auflösung erscheint roth. Die schon gefällten blauen Orydstocken bleiben bei abgehaltener Luft unverändert und lösen sich auch nicht in Ammonial auf; kommt dagegen Luft oder Sauerstoff damit in Berührung, so färben sie sich aufänglich grün, und lösen sich dann zu einer braunen Flüssigkeit auf.

Die kohlensauren Alkalien fällen die Kobaltsalze blaß pfirsichroth; vom kohlensauren Ammoniak wird der Riederschlag aber wieder aufgelöst; Schweselwasserstoff fället die sauren Austölungen nicht, dagegen fällen sie die schweselwasserziossensten zundölungen nicht, dagegen fällen sie die schweselwasserziossensten ren Alkalien schwarz; vom gelben Spantisenkalinm werden sie schmuzig grün oder grünlich gran gefällt. Die phosphorssauren Alkalien schlagen sie rosenroth, Gallapfelansguß gelbslich nieder; von gallussauren, benzoesauren und berusteinssauren Salzen werden sie nicht gefällt. Weder Zink, Eisen noch irgend ein Metall der vier letzten Abtheilungen zersezen die Robaltsolutionen.

Es giebt mehrere Doppelsalze von Robalt, da die Rosbaltsalze sich leicht mit Kalis, Eisens, Rupfers und Ammosniaksalzen vereinigen. Das schweselsaure Robaltskali krystalsliftet sehr rein und da es minder löslich ist als das schweselssaure Kali, so hat man es ehedem als Mittel zur Reinigung der Robalterze gebraucht. Es existivt auch ein leicht kryssallisstdares Doppelsalz von schweselsaurem Robalt und Amsmoniak.

Giest man überschässiges Ammoniak in ein hinreichend saures Robaltsalz, so bildet sich kein Niederschlag, sondern es entsteht ein lösliches Doppelsalz. Auch mit neutralen Kobaltsalzen bildet das Ammoniak Doppelsalze, zugleich aber sällt auch Robaltorydhydrat nieder. Diese Doppelsalze sind krystallisationsfähig. Die ätzenden und kohlensauren Alkaslien zersetzen sie nur in der Siedhitze, indem das Ammoniak dann fortgeht; die schwerelwasserstoffsauren Alkaken zersetzen sie im Gegentheil schon in gewöhnlicher Temperatur.

Unter diesen Doppelsalzen ist eines besonders bemertenswerth, nämlich das rothe oralsaure Robaltammoniak, welches im kalten, noch mehr aber in warmem Wasser auflöstich ift und fich auch im Ammoniat aufloft. Da bas Doppelfalz von oralfaurem Rickelammoniat nicht auflöslich ift, fo benütte Laugier diese Gigenschaft zur Trennung beiber Metallorybe.

Schwefelfaures Robalt ober Robaltvitriol. (Sulfate de Cobalt.)

1914. Dieses Salz ist braunroth, schmedt bitter metallisch und löst sich in 24 Thl. kalten Wassers auf. Es trystallistet in schiefen und geschobenen Säulen wie das schwesselsaure Eisen, ist aber schwieriger darzustellen, denn dieses Salz bildet weit leichter frystallinische Krusten als regels mäßige Arystalle. Im Feuer verlieren diese ihr Arystallwassser, werden trübe und rosenroth. Dieses schweselsaure Salz ist übrigens so beständig, daß man es sehr start erhiben kann, ohne daß es zersetzt wird. Im Alsohol ist es unlöstich. Es besteht aus

1 At. Orpb 469 48,34 100
1 At. Caure 501 51,66 100
1 At. trocines Sals 970 59 100
12 At. Wasser 672 41 100

Der natürliche Robaltvitriol ist felten und tommt warzenförmig trystallinisch, burchscheinend und rosenroth vor; er ist gerade so gemischt wie bas fünstlich bargestellte Salz.



ampsen eine röthliche Masse giebt. In starker Hitze verstandelt es sich in neutrales schweselsaures Salz, während ich schwestichte Säure entbindet. Nach Heeren enthält es At. Dryd, 1 At. Säure und 12 At. Wasser und besteht n 100 Thi. ans 23,1 K., 44,4 U. und 32,5 W.

Selenichtsaures Robalt. (Sélénite de Cobalt.)

1917. Das neutrale Salz ist ein rosenrothes unlösliches Pulver. Das doppelselenichtsaure Salz giebt beim Abdampfen eine glänzende strnißähnliche Masse, die nicht trysstalliset.

Salpetersaures Robalt. (Nitrate de Cobalt.)

1918. Es ist im Wasser und Alfohol auslöslich, dunkelroth gefärbt und kann durch Abdampfen zum Krystallisten gebracht werden. Da es sich leicht zersetzt, darf man es nicht über freiem Feuer abdampfen, denn es würden sich dadurch sowarze Krusten von Kobaküberoryd bilden.

Erhitzt man das wasserfreie Salz etwas über 100°, so wird es blau, färbt sich aber beim Wiedererkalten aus Rene roth. Erhitzt man es etwas stärker, so verwandelt es sich ganz in Sauerstoff, salpetrige Säure und Robaltüberoryd. Es enthält Säure und Basis zu gleichen Atomen und bessicht in 100 Thl. aus 40,9 Kobalt und 59,1 Salpetersäure.

Salpetersaures Robalt-Ammoniak. Gießt man Ammoniak im Überschusse in eine Auslösung von salpetersaustem Rebalt, so fällt Oryd nieder und in der Auslösung bleibt dieses Doppelsalz. Es krystallistrt in rosenrothen Würfeln. In der Rothglut fließt es aus einander gleich dem salpeterssairen Kobalt und hinterläßt Robaltüberoryd; die Alkalien wirken nicht darauf ein, dagegen wird es von den schwesels wasserstofffauren Alkalien schwarz gefällt.

Phosphorsaures Kobalt. (Phosphate de Cobalt.)

1919. Man stellt dieses Salz durch doppelte Wahlverwandtschaft aus schwefelsaurem Robalt und phosphorsaurem

Ī

^{*)} Diefes Galz wird als Reagen; jur Entdedung der Thonerde mittelf Lolfrohrproben angewendet. (1998)

Matron bar; est ift anfange violett, wird aber beim Trod. nen an der Luft rofenroth. Es ift unlöslich, für fich in der Dite nicht gersetbar, mohl aber burch Roble, burch die atenben und hydrothionfauren Alfalien. Man wendet biefes Galg jur Bereitung bes Robaltblaus (1898) an; man nimmt namlich bem Bolum nach 1 Thl. feuchtes hydratisches phosphore faures Robalt und 8 Thl. frifch gefälltes und wohl ausgemafchenes Thonerbehnbrat. Beibe Gubftangen merben innig mit einander gemengt, getroduet und bann rothgeglüht, weburch ein fehr schönes Blau erhalten wirb. Ift bas phos phorsaure Salz eisenfrei, bie Thonerbe gang rein, und bas Gemenge möglichst innig, fo bietet bie Bereitung biefer Farbe feine Schwierigfeit bar. Um ben rechten Siggrad zu trefe fen, barf man nur ben Tiegel in einen Ofen fegen, ihn mit Robten umgeben, biefe nun angunden und gang nieberbres nen laffen.

Bisweilen wird biefes Blau etwas grunlich und bief rührt bann von der Reaction einer fohligen Substanz auf bas phosphorsaure Robalt her, indem daburch etwas Phosphor tobalt gebildet wird. Um diesen Abelstand zu beseitigen mengt man die Masse mit einigen Prozenten rothen Qued silberorydes und glüht sie wiederholt, wodurch dann die blaue Farbe wiederhergestellt wird. Enthält aber die Masse Eisen, so fann die dadurch entstehende grüne Farbung nicht wieder werhellert werben.



geleitet worden ift. Üpfali zersett bas arsenitsaure Robalt vollständig.

Man findet dieses Salz in der Natur, wo es sich stets durch Orydation des Arseniksobaltes bildet. Bald ist es duns keiroth, und nadelförmig krystallisirt (Robaltblüthe), bald ersscheint es rosenroth und pfirsichblüthroth, aber dann stets pulsversörmig (Robaltbeschlag); durch Stühen wird es lila. Es int zusammengesetzt wie das künstlich bereitete Salz und entstält nach Bucholz 37,9 Arseniksäure, 59,2 Robaltoryd und 22,9 Wasser.

Es ift zweidrittel arseniksaures Robalt.

Arsenichtsaures Robalt. (Arsenite de Cobalt.)

1921. Man stellt es ganz ähnlich wie das arseniksaure Balz dar. Es ist rosenroth, zersett sich in der hitze und derliert einen Theil seiner Säure. Bon Salzsäure wird es unverändert aufgelöst; die Salpetersäure verwandelt es das gegen in arseniksaures Robalt, indem sie selbst in Sticksoffsorpd übergeht. Die Auflösung dieses Salzes in Salzsäure wird durch Schweselwasserstoff zersett. Ätstali zersett gleichs salzs dieses arsenichtsaure Salz vollständig.

Es sindet sich das arsenichtsaure Kobalt in der Natur nud gleicht dem arseniksauren Salze, von welchem man es jedoch sogleich durch das Verhalten in einer erhisten Glasstöhre unterscheiden kann, weil es weiße Dämpse von arsenichter Säure entbindet, während das arseniksaure Salz une zersett bleibt. Das arsenichtsaure Salz scheint das erste Produkt zu seyn, welches aus dem Arseniksobalt durch Auseisachme von Sauerstoff entsteht; man sindet es auch zuweislen im Innern einer arseniksauren Kobaltmasse, wenn die kuft noch nicht vollständig darauf eingewirkt hat.

Das natürliche arsenichtsaure Robalt enthält 2 At. Säure und 3 At. Basis, und so ist wahrscheinlich auch bas fünstliche zusammengesetzt.

Rohlensaures Robalt. (Carbonate de Gobált.)

1922. Es giebt mehrere Arten von tiesem Salze. Das, jenige, welches man durch Fällung eines auflöslichen Kobalt-

falzes mittelft eines boppelfohlensauren Alfalis erhält, be hält feine Farbe auch nach bem Trodnen bei; es löft sich in Sawren und in tohlensaurem Ammoniat auf. Im lettern Falle bib bet es ein Doppelsalz von tohlensaurem Robalt und Ammoniat. Die boppelttohlensauren Alfalien lösen etwas feuchtes tohlensaures Robalt auf.

Zweidrittelekohlensaures Robalt. Fällt man schweselsaures Robalt mit kohlensaurem Rali, so erhält man dieses Salz als roseurothes Pulver. Ein Uberschuß bes Fablungsmittels löst viel davon auf, weil die frei gewordene Rohlensaure doppeltkohlensaures Rali bildet, und dieses dam eigentlich erft die Auflösung bewirkt. Diese Auflösung ik violett nelkenbraun gefärdt. Will man das Robalt vollstäv dig fällen, so muß man die Flüssigkeit sieden, weil dann das doppeltkohlensaure Rali zerstört wird; auch Berdünuung ut viel kaltem Wasser bewirkt dasselbe. Das Galz enthält 69 Robaltoryd und 51 Kohlensäure.

Behandlung ber Kobaltminern.

1923. Alle Robalterze, welche man gewöhnlich zu bei handeln hat, find entweder mit Arfenit oder Schwefel-Arfo nit verbunden. Sie enthalten außerdem fast immer Eifen, Rupfer, Antimon und zuweilen Wismuth. Beinahe nie aber sehlt das Rickel und zuweilen ist es in bedeutender Menge vor handen. Die Natur dieser Mineralien kommt denen der Rickel



ebenen salpetersauren Salze bewirkt, nach Maaßgabe ber ingern Auslöslichkeit der möglicherweise entstehenden arses auren Salze. Zuerst fällt das arseniksaure Eisen als blich weißer Niederschlag zu Boden. Da das arsenikste Kobalt die meiste köslichkeit besitzt, so bleibt es auch längsten aufgelöst. An seiner Rosensarbe läßt es sich ht erkennen und dann muß man mit der Fällung aushös, wenn es niederzufallen beginnt.

Soll die Trennung gut vor sich gehen, so muß man Auflösung gehörig mit Wasser verdünnen, das kohlensaure ki langsam hinzufügen und beständig dabei umrühren.

Wenn nichts weiter als arseniksaures Robalt in ber issigkeit ist, gießt man Akkali im Überschusse zu und läßt m L Stunde kochen. Die Arseniksäure verbindet sich mit nach und das Kobaltoryd mit etwas Rickeloryd gemengt lt als Hydrat nieder. Wan bringt es nun auf ein Filter d wäscht es sorgfältig aus.

Die Darstellung des Kobaltorydes geschieht fast immer hufd der Bereitung der blauen Farden, welche auf Porzel. nim Scharsseuer oder unter der Muffel eingebrannt weren. Bleibt in diesen Farben noch etwas Arsenik zurück, so det oft beim Einbrennen eine Reduktion Statt, welche zelne Körnchen von Arseniksobalt erzeugt, die durch ihr tallisches Ansehen und ihre Farbe leicht erkannt werden.

Um diesen Übelstand zu vermeiden, braucht man nur & Robalthydrat zwei bis dreimal hintereinander mit neuen lengen Apfalis zu kochen. Man glaubt übrigens fast allgesin, daß etwas Arsenissäure zur Erzeugung eines schönen aus nothig sey. In Folge dessen pstegen die Porzellanbrikanten das arsenissaure Eisen mittelst kohlensauren Kastu scheiben, und nachher auch die Fällung des Robalts t diesem Salze vorzunehmen und zu vollenden. Dadurch halten sie arsenissaures und kohlensaures Robalt zugleich, ie waschen den Niederschlag aus und glühen ihn zur Bergung des Wassers und der Rohlensäure. Es bleibt nun und Semenge von Robaltüberoryd, arsenissaurem Robalt mit was Rickeloryd zurück, je nach der Beschassenheit der angesandten Miner.

Zugegeben, baß die Arseniksaure wirklich nothig sen, so würde es immerhin besser senn, sowohl das Robaltoryd wie das arseniksaure Robalt jedes für sich rein darzustellen und dann ein stets sich gleichbleibendes Gemenge aus beiden zu bilden, denn die Natur der Niederschläge wechselt jedes mal, so oft man wieder neue Robalterze zu behandeln hat

Im Salpeterfäure bei der Drydation der Metalle zu en sparen, röstet man gewöhnlich die Miner zuerst. Man end verifirt sie vorher sein und verjagt dann durch Glühen einen Theil Schwesel und Arsenit daraus, die als schwestichte und arsenichte Säure sich verstüchtigen. Ansangs erhipt man nur gelinde, um das Schwelzen des Erzes zu verhüten, spater erst, wenn die Dämpse abnehmen, kann man stärker seuem. Man giebt auch und und nach etwas Kohlenpulver zu, welches die Entbindung der Arsenikaure wieder in arsenichte Säure reduzirt wird. Nach dem Rösten behandelt man die Masse mit kodender Salpetersäure, um alle Metalle auszu lösen. Die Austölung enthält dann Arsenik, Kupser, Eisen und Rickel und wird wie oben behandelt.

1925. Liebigs Berfahren. Da es schr mobileil ift und man bas Robalt gang frei von Gisen und Arsenit er halt, so ist es sehr wahrscheinlich, daß es bald die alteren, in den Fabriken gebranchlichen Methoden gang verdrangen

Die geschmolzene Masse enthält schweselsaures Kobalt, itrales schweselsaures Kali und endlich arsenissaures Eisenst nebst etwas arsenissaures Kobalt. Man pulverisirt die asse und kocht sie in einem gußeisernen Kessel mit Wasser lange, die sie nicht mehr rauh oder körnig erscheint. Den ißen oder gelblichen Rücktand sondert man durch Abgießen er Filtration von der Flüssigkeit. Zu der rosenrothen Sosion giebt man hierauf eine Austösung von gewöhnlicher itasche, wodurch kohlensaures Kobalt gefällt wird. Der ederschlag wird dann wiederholt recht sorgfältig ausgewasen, und das letzte ablausende Wasser zur Austösung neuer ritionen geschmolzener Masse angewendet.

Die zuerst filtrirte Flüssigkeit ist eine gesättigte Auslösig von schwefelsaurem Kali; diese dampst man zur Trockne und verwandelt sie aufs Neue in saures schwefelsaures ui, indem man es mit der Hälfte seines Gewichtes Schwessäure schwelzt; man kann sich so desselben, einen kleinen Berst abgerechnet, immer bedienen.

Dieses Verfahren grundet sich darauf, daß das schwessaure Kobalt nicht durch die Rothglühhitze zerstört wird, id daß feruer das arseniksaure Eisen und Kobalt in allen utralen Flüssigkeiten unauflöslich ist.

Das auf diese Weise dargestellte Kobaltoryd enthält n Rickel; das Eisen ist in so geringer Menge vorhanden, ß der Gallusaufguß seine Anwesenheit nicht mehr ansgt. Es könnte nun bloß noch Kupferoryd enthalten, wenn ches in der Kobaltminer vorhanden wäre, dann ließe es aber leicht durch Schweselwasserstoff abscheiden. Die posung der geschmolzenen Nasse wird zuweilen gelblich un gefällt, ohne daß man übrigens eine Spur von Arses darin entdecen könnte; dieser Riederschlag ist dann Schwesantimon, gemengt mit etwas Schweselwismuth.

Man kann in dem Falle die von Berthier entdeckte Reisungsmethode sehr vortheilhaft anwenden und mit der Arses säure überschüffiges Eisenoryd zusammenbringen. Man ef dann nur der geschmolzenen Masse rothgeglühtes schwessaures Eisen und is Salpeter zusetzen; als Rücktand erst man jest nur arseniksaures Eisen und kein arseniksaures

die zweite Behandlung bes fobalthaltigen Rückstanbes er

Damit bie Operation aber ein recht gutes Resultat gebe, muß man die überschüssige Schwefelfaure bes fauren schwefelsauren Rali's burch Rothglühen volltommen aus freiben.

Analyse tobalthaltiger Rorper.

1926. Wir wollen hier nur die jur Scheidung bes Res balts aus seinen Minern anwendbaren Methoden kennen leberen, b. h. dassenige Verfahren beschreiben, wodurch man es von ben damit gewöhnlich vorkommenden Metallen sondem kann.

Man bestimmt bas Robalt quantitativ entweder als Orpb oder als schwefelsaures Salz. Im ersten Falle scheibet man bas Orpb durch Kali ab und verwandelt es burch Glahen, oder durch Erhipung mit etwas Salpetersaure in überorpd. Glüht man bas schwefelsaure Robalt roth, so läst es sich sehr genau quantitativ bestimmen.

1927. Das Eisen läßt sich leicht vom Robalt trennen, wenn letteres als Oxyd und ersteres als rothes Oxyd vor handen und beide in einer Saure aufgelöst sind. Da bas Eisenoryd eine sehr schwache Basis ist, so wird es burch die tropfenweise zugefügten kohlensauren Alkalien zuerst gerfällt. Da figert lebrte ein vortreffliches Mittel kennen.



losen im Wasser, welches das Eisenoryd zurückläßt, werben bang beide von einander geschieben.

1928. Das Mangan läßt sich leicht vom Robalt trennen, indem man ersteres in mangansaures Rali verwandelt.
Man glüht beide Metalle als Oryde mit etwas Rali ober Salpeter und laugt dann den Rückstand ans, wobei das mangansaure Rali aufgelöst wird. Behandelt man das rückständige Robaltoryd noch einmal so, so ist es vollsommen rein.

Berthier fand, daß wenn man eine Auflösung beis ber Metalle fällt und die erhaltenen Oryde glüht, so wird das Robalt Überoryd und das Mangan Oryd-Orydul. Behandelt man dieses Orydgemenge durch Salpetersäure, so wird bloß das Robalt unter Sauerstoffentbindung aufgenommen.

Man fann auch beide Metalle als kohlensaure Salze mit Chlor behandeln, welches das Mangan in Überoryd verswandelt und das Kobalt als Chlorid auslöst. Hat man übersschüssiges Shlor angewendet, so löst sich auch etwas Mansgan auf, allein dieses kann durch Kochen wieder niedersgeschlagen werden. Man kann beide Metalle auch auf trocknem Wege von einander scheiden, indem man sie als Oryde mit der fünfs bis sechssachen Gewichtsmenge erdigen Glasses in einem kohlengefütterten Tiegel zusammenschmelzt. Das Kobalt wird reduzirt, während das Mangan in die Schlacken geht.

1929. Das Kupfer scheibet man vom Kobalt, indem man es durch einen blanken Eisenstab oder durch Schwesels wasserstoff fället.

1930. Das Arsenik läßt sich vom Robalt leicht auf folgende Weise trennen. Mittelst Salpetersäure oder Königs wasser verwandelt man das Arsenik in Arseniksäure und fället dann alles Robalt als arseniksaures Salz mittelst eines kohelensauren Alkali's, wenn nämlich das Arsenik vorherrscht; hierauf scheidet man den Rest Arsenik durch Schweselwasserestoff aus der Flüssigkeit.

Herrscht bas Robalt vor, so kann man ein bestimmtes Duantum Arseniksäure zufügen. Um das arseniksaure Ros

^{*)} Lesteres ift offenbar vorzusiehen, weil man badurch das Robalt nicht wieder aufs Reut verunreinigt. A. u. E.

balt zu zerlegen, löst man es in Salpeterfaure auf, giebt in bie Auflösung salpetersaures Blei, dampft zur Trodne ab und nimmt bann den Rücktand wieder in Wasser auf. Das salpetersaure Robalt löst sich auf und das arsenitsaure Blei bleibt zurück.

Ift das Arfenit als arfenichte Säure mit bem Robalt verbunden, so tocht man es mit Königswasser, um es in Arfenitsäure zu verwandeln und scheibet dann beide wie oben beschrieben. Bisweilen wendet man auch folgendes sehr gestaue Berfahren an. Aus einer salpetersauren Auslösung, welche arsenitsaures Robalt enthält, fället man bas Arsenit durch Schweselwasserstoff. Allein da man zugleich mit dem Schweselwasserstoff. Allein da man zugleich mit dem Schweselarsenit auch etwas freien Schwesel erhält, so muß man den Riederschlag aufs Neue wieder zerlegen, woburch die Operation sehr mühsam wird.

Man tann auch bas Arfeniklobalt mit Galpeter in einem Liegel schmelzen. Es bilbet fich arfeniklaures Rali, welches man burch Waffer vom Robaltoryd scheiden kann, indem

Diefes ungelöft jurudbleibt.

Bon allen Scheibungsmethoben ist die beste, wenn man bas Arseniktobalt durch trodnes Chlorgas zersett. Dan bringt zu dem Ende die Berbindung in eine Röhre, und läßt das trockte Chlorgas laugsam in die durch eine Alto-hollampe gelinde erhitte Röhre strömen. Der Chlorüberschuß nimmt die sich bilbenden Chloride mit fort und führt



ver zu Boben. Die Wirfung würde vollständig seyn, wenn man 2 At. Robalt gegen 1 At. Nickel im Gemenge hätte. Ift aber Kobaltüberschuß vorhanden, so bildet sich zwar sehr reines Kobaltüberoryd, aber die Austösung enthält zugleich auch Chlortobalt. Ist dagegen Nickelüberschuß da, so erhält man reine Nickelaustösung, allein der Niederschlag enthält auch Nickelüberoryd. Das Nickelüberoryd kann die neutraslen Kobaltsalze in der Siedhiße zerseßen. Das Kobalt fällt dann als Überoryd nieder, während das Nickel Oryd wird und sich austöst.

Das Nickelüberoryd löst sich leichter als das Robaltüberoryd in der Salzsäure auf, daraus folgt, daß, wenn man Gemenge beider durch genau bestimmte Säuremengen behandelt, man diese zwei Metalle von einander scheiden tann. Wenn auch diese Scheidung einige Schwierigkeiten darbietet, so lassen sich wenigstens dadurch die Stoffe sehr leicht rein darstellen. Wendet man nicht soviel Säure an, daß alles Nickel aufgelöst wird, so erhält man sehr reines Chlornickel. Eine neue Behandlung mit einer etwas zu starten Säuremenge giebt eine gemengte Austösung und reines Kobaltüberoryd als Rückfand.

Hat man ein Gemenge von viel Robalt und wenig Rickel, so läßt sich sehr zwedmäßig bie von Laugier entbectte Methode anwenden. Man löst beibe Metalle in einer Saure auf und fället sie burch ein tohlensaures Alfali. hat man die kohlensauren Riederschläge gehörig ausgesüßt, so übergießt man sie mit Sauerfleesaure im Uberschuß. Es bilden sich nun zwei unlösliche oralsaure Salze, auf welche man verdünntes Ummoniat giebt, bis sie vollständig sich aufgelöst haben. Diese Auflösung wird nun in eine Abdampf. schale gegoffen und ber freiwilligen Berdunftung überlaffen. In dem Mage als Ammoniat verdunstet, fällt das oralfaure Rickel als grunes Pulver zu Boben, indem es etwas oralsaures Robalt mit fället. Die Fluffigkeit wird nun rofenroth und enthält nur noch oralfaures Robalt. Die flare Fluffigfeit wird abgegossen und wenn sie nach Verlauf eines Lages das oralsaure Rickel nicht ganglich abgesetzt hat, so

dampft man fie zur Trodne ab. Man erhäls baburch ein gang reines Robaltfalz.

bat man im Gegentheil ein Gemenge von viel Ridel und wenig Robalt, fo wendet man beffer bas Berfahren von Philips an. Man habe bie beiben Rorper als Galg im Wasser aufgeloft. Es wird nun so viel Ammoniat zugefügt, daß ber Aberichuß ben anfange gebilbeten Rieberichlag wieber aufloft. hierauf man verbunnt man bie Auflosung mit giemlich viel frifch ausgetochtem Baffer und bringt bie Fluffigfeit in eine mit eingeriebenem Stöpfel versebene Glasflasche. * Man fügt nun Agtali hingu, fo lange ale ber Nieberschlag noch apfelgrun erscheint und die Rluffigteit eine blaue Farbe behalt. Bei ruhigem Stehen fest fich bas Ridelorybhybrat ju Boben und es bleibt eine flare mehr ober minber buntelrothe Fluffigfeit darüber fteben. Man befantirt nun diefe, bringt ben Rieberschlag auf ein Filter und mafcht ihn mit beißem Baffer aus. Alles Ridel ift nun im Dieberfchlag und aller Robalt in Auflofung. Diefes Berfahren eignet Ach wohl fur Analysen am besten, und es gelingt immer, wenn man bie Luft recht volltommen von ber Fluffigfeit abbalt. Im entgegengefesten Fall marbe fich Robaltüberoryb Clden, welches mit bem Rickelorybhybrat nieberfiele. Um ficher ju fenn, bag bieg nicht ber Fall ift, muß man bas Lettere in einer ichmachen Gaure auflofen, wobei fich bann bas Robaltüberoryd als ichmarges Pulver absondern marbe.



}

Capitel VIII.

Cerium. Binare Verbindungen und Salze dieses Metalls.

1952. Das Cererium ober Cerium wurde 1804 burch Hisinger und Berzelius im Cerit eutbeckt.

Dieses Metall ist schwierig auf gewöhnlichem Wege darzustellen, da dessen Oryd sich durch Kohle nicht rein reduziren läßt. Man erhält durch Glühen des Orydes mit Rohle
nur ein schwarzes, zuweilen jedoch auch weißes zusammenzedacenes Pulver, welches Kohlencerium zu sevn scheint.
In diesem Zustande wird es von Säuren z. B. von Salze
säure unter Wasserstoffentbindung aufgelöst.

Mosander mählte nun zur Reduktion bas bei Parkellung der Erdmetalle gebräuchliche Verfahren und erhielt sehr fein zertheiltes, allein immer noch nicht ganz reines Cerium.

Man bereitet zu bem Enbe in einer Glastohre Chlorterium und fest biese Rohre in Berbindung mit einem Apparat, welcher trocknes Wasserstoffgas entbindet. Ift die Röhre mit biesem Gase angefüllt, so bringt man ein Stud Ralium. unmittelbar hinter bas Chlormetall und läßt es schmelzen, damit das noch anhängende Steinöl durch das Gas mit forts geführt werden fann. Man erhitt nun bas Chforib bis zum schwachen Glühen, und sodann auch das Kalium mit einer zweiten Alfohollampe, um die Dampfe beffelben mit dem Wasserstoff über bas Chlorid zu treiben. Die Zersetzung findet unter Erglühen und zuweilen mit schwacher Detos nation Statt. Es bleibt in der Röhre: eine braune, harte und zusammengebackene Masse zurück, die man schnell mit Alfohol von 85° ausmäscht, um das Chlorkalium aufzulösen; der Rückftand wird dann zwischen weißem Filtrirpapier ausgepreßt und im luftleeren Raum getrodnet.

Dryb und bisweilen auch basisches Shlorcerium. Es ist ein braunes voer röthliches Pulver, welches durch Reiben etwas metallisch glänzend wird. Dieses Pulver leitet die Elektrizität nicht, riecht an der Luft beständig nach Wasserstoffgas und bleicht nach und nach. Durch Erhisen entzündet es sich, mit Salpeter und chlorsaurem Kali verpufft es; es zersest das Wasser seibst bei Rullgrad und braußt in der Siedhige mit demselben volltommen auf, indem sich viel Wasserstoff entbindet. Mit Säuren liefert es auch Wasserstoffgas, ja selbst mit Alfohol von 0,85 entbindet sich langsam eine Kleine Menge dieses Gases. Das Cerium entzündet sich im Schwesseldampf und im Chlorgas; im Phosphordampf erleidet es keine Beräuderung.

Warden biefe Eigenschaften alle bem Cerium angehören, fo mußte es in die zweite Abtheilung ber Metalle gestellt werden, allein es ist noch ungewiß, ob nicht Kalium bantit gemengt war.

"Ceriumorobal. (Protoxide de Cérium.)

1935. Ale Sybrat ift es weiß, pulverig und im Daffer unlöslich; bisweilen ift es auch gallertförmig und durchscheis nenb. Dieses Sybrat verliert sein Wasser leicht in der Glubhipe, zersett es aber auch theilweise, indem es in Ornd sich



ser, weshalb man eigentlich das masserfreie Drydul noch nicht genau kennt.

Ceriumoryd. (Peroxide de Cérium.)

1936. Es ist ziegelroth und gleicht einem Gemenge . von Gisenoryd und Thonerde.

Es ist in der Hitze weder schmelzbar, noch zersetzt es sich nnd ist auch ganz feuerbeständig. Es verbindet sich mit den Säuren und bildet damit Salze, die aufgelöst immer sauer reagiren. Die Salzsäure verwandelt es unter Shlorbildung in Chlorür. Durch Kohle und andere Sauerstoff anziehende Körper verwandelt es sich in Oxydul. Man erhält das Oxyd durch Glühen des salpetersauren Oxydes ober durch Erhitzen des sohlensauren Oxyduls an der Lust.

Die Ceriumoryde lösen sich, vor dem köthrohr behandelt, in Borar oder Phosphorsalz auf. In der innern Flamme geben sie ein ungefärbtes Glas, in der außern aber ein rothes, welches beim Erkalten blaßgelb wird.

Das Ceriumoryd bildet mit Wasser ein hellgelbes hydrat, welches beim Trocknen dunkler wird und sich im Feuer leicht zersett. Man erhält es durch Fällen eines Oxydsalzes mittelst überschüssigem Üpalkali. Es besteht aus 2 At. Cerium und 3 At. Sauerstoff und hat in 100 Thl. 79,3 C. und 20,7 S.

Weder Kali, Natron noch Ammoniak lösen dieses Oryd auf, allein die kohlensauren Alkalien nehmen etwas davon auf und färben sich gelb.

Salzähnliches Ceriumornt. (Oxide salin de Cérium.)

1937. Es ist dieß das gelbe Pulver, welches man burch sehr starkes Glühen des oralsauren Ceriums in verschlossenen Gefäßen erhält. Das Ceriumorydulhydrat, so wie das tohe lensaure Salz liefern beim Glühen dasselbe Produkt und endlich wird das Oryd in denselben Zustand versetzt, wenn man es in einem Strom von Wasserstoffgas erhitt.

Es löst sich dieses Dryd in Salzsäure unter Chlorentbindung auf.

288 ' Buch VI. Cap. VIII. Cerium.

Chlorcerium. (Chlorure de Cérium.)

1938. Man bringt in eine Gladröhre Schwefelcerium und läßt trocknes Chlorgas barüber streichen, indem man mit der Lampe erhist. Es bildet sich Chlorschwefel und Eblor, cerium; ersteres wird durch das Chlorgas fortgeführt. Das in der Röhre bleibende Chlormetall ist weiß, porös und zusammenhängend. In der Rothglut schmiltt es gleich dem Chlormangan. Löst man Chlorcerium im Wasser auf und dampft es bei gelinder hitze wieder zur Trockne ab, so halt es noch chemisch gehundenes Wasser zur Arockne ab, so halt es noch chemisch gehundenes Wasser zurück. Durch stärker res Erhitzen zersett sich das Chlorid und bildet ein unlöstisches Orydehlorid, während Salzsäure fortgeht. Das Chloricerium muß 1 At. Cerium und 2 At. Chlor enthalten.

Auch durch Auflösen bes Ceriumorydes in Salzfante erhält man Chlorccrium. Dieses tann fich auch mit Waffer verbinden und frystallistrt bann zuweilen in vierseitigen Saulen.

Roch teunt man tein bem Ceriumoryb entsprechenbes Chlorcerium.

Bromcerium. (Bromure de Cerium)

1939. Das Ceriumoryd löft fich in Brommafferstoff. faure auf und bildet damit eine farblofe Fluffigfeit, welche burch Abdampfen nicht jum Arpstalliften gebracht werden



chen läßt; anch läßt es sich darstellen, wenn man das Oryb mit einem Gemenge von Schwefel und kohlensaurem Ratron erhist. Man nimmt 2 Thl. Oryb, 2 Thl. kohlensaures Ratron und & Thl. Schwefel und bringt das Gemisch in einen kohlengefütterten Tiegel. Die geglühte Masse wird bank ausgewaschen und hinterläßt das reine Schwefelmerall in gelblich grünen, durchscheinenden Schuppen. Das mittelst Schwefelkohlenstoss bereitete Schwefelcerium ist zinnoberroth.

Der Schweselwasserstoff reagirt nicht auf Ceriumausse, sungen, dagegen werden diese durch die Schweselastalimes talle als weißes Schweselceriumhydrat gefällt. Mit reinen Ceriumorydsalzen geben diese Reagenzien dagegen einen duns kelgrünen Riederschlag, der ohne Zweisel wasserhaltiges ans derthalb Schweselcerium ist.

Selencerium. (Séléniure de Cérium.)

1942. Läßt man einen Strom Wasserstoffgas über roths glühendes felensaures Ceriumorydul gehen, so erhält man dieses Selenmetall als ein brannrothes Pulver.

Phosphorcerium. (Phosphure de Cérium.)

1943. Leitet man Phosphormasserstoffgas über weißglühendes, in einer Porzellanröhre besindliches Ceriumoryd,
se erhält man ein graues Pulver aus Phosphorcerium und
rhosphorsaurem Cerium bestehend. Letteres kann durch starke Eauren abgeschieden werden, ohne daß badurch das Phosphormetall angegriffen würde.

Rohlencerium. (Carbure de Cérium.)

1944. Erhitt man oralsaures Cerium in verschlosses wen Gefäßen mäßig, so erhält man ein pulveriges Gemenge aus Ceriumoryd und dieser Verbindung. Durch Salzsaure sonnen beide von einander geschieden werden, indem diese das Oryd unted Chlorentbindung auflöst und das Rohlencestium als ein schweres bräunlich schwarzes Pulver zurückläßt. Laugier erhielt dieses Kohlenmetall, indem er das Oryd wit Ol angeseuchtet in einer Retorte glühte.

Ceriumfalge.

1945. Es giebt Ceriumorydule und Orphfalze. Die ersteren find farblos, schmeden etwas suflich und reagiren stets sauer. Die meisten sind im Wasser und einige auch im Altohol austöblich. Durch Schwefelwasserstoff werben ste micht, durch Schwefelaltalimetalle weiß gefällt; auch durch gelbes Cyaneisentalium werben sie weiß niebergeschlagen. Die Altalien fällen sie weiß und lösen blesen Rieberschlag nicht wieber auf. Durch Gallusaufguß erfolgt feine Fallung.

Die kohlensauren Alkalien fällen fie als kohlensaures Gerium. Auch werden die Ceriumorphialze durch schweste saures, weinsteinsaures und sauerkleefaures Rali gefällt.

Die Drybfalze unterscheiben fich von den Drybulfalzer blos durch die Farbe, die gewöhnlich gelblich roth ift. Aow zentrirt werden sie durch schweselsaures Rali als gelbes Dop pelfalz gefällt.

Im Allgemeinen find die Ceriumorydulfalze den Masgans und Eisenorydulfalzen ahnlich; die Orydsalze hingegen haben mehr Ahnlichkeit mit den Eisens und Manganoryd falzen.

Das Cerium wird burch fein anderes Metall gefällt.

Schwefelsaures Ceriumorydus. (Sulfate de protoxide de Cérium.)



Arpstalle verwandeln sich nach und nach in ein Gemenge von saurem schwefelsaurem Orydul und basische schwefelsaurem Oryd. Die Schwefelsäure verbindet sich leicht mit Ceriumsoryd, wenn man sie, mit Wasser verdünnt, in der Siedhitze darauf einwirken läßt. Die oraniengelbe Auflösung liefert durch Abdampfen gelbe Arystalle.

Dieses Salz schmedt süßlich sauer und wird durch Alialien wie das Oxydulsalz auch nur theilweise zersetzt, indem
ebenfalls Doppelsalze entstehen. Mit schweselsaurem Kali
bildet es ein oraniengelbes, im kalten Wasser fast unlösliches,
im kochenden Wasser aber auflösliches Salz In einer gesatigten Solution von schweselsaurem Kali ist dieses ganz
unanstölich.

Selenichtsaures Ceriumoryb. (Sélénite de deutoxide de Cérium.)

1948. Das Reutralsalz gleicht fast ganz dem Uranserybsalz.

Selenichtsaures Ceriumorybul. (Sélenite de protoxide de Cérium.)

Es ist ein weißes unlösliches Pulver, welches sich in selenichter Saure auflöst und bann ein saures Salz bildet.

Salpetersaures Ceriumorydul. (Nitrate de protoxide de Cérium.)

1949. Dieses leichtlösliche Salz verwandelt sich in der hitze in Oryd und salpetrige Säure. Man crhält es durch Auflösen des kohlensauren Ceriums in Salpetersäure. Es krystallistet nur schwierig.

Salpetersaures Ceriumorns. (Nitrate de peroxide de Cérium.)

Das Oryd löst sich nur schwierig in kalter Salpetersaure auf, aber damit erwärmt erhält man eine gelbliche Flüssigkeit, welche nicht krystallisirt, wenn sie gehörig gesättigt ist. Mit Saureüberschuß erhält man durch Abdampsen weiße blatterige und zerfließbare Arpstalle, welche beim Troch nen gelb werben. Fügt man dieser Salzanstofung etwas falpetersaures Eisenoryd hinzu, so wird sie badurch blutroth gefärbt.

Phosphorfaures Cerium. (Phosphate de Cerium.)

1950. Die Phosphorfaure und die auflöslichen phose phorfauren Salze schlagen die Chlorceriumauflösung weiß als phosphorfaures Ceriumorydul nieder. Dieses löft fich in Salpetersaure, Salzfaure, nicht aber in Phosphorfaure auf.

Arfenilfaures Cerium. (Arseniate de

1951. Das neutrale Salz löft fich im Daffer nicht auf, bagegen fehr leicht in Sauren und felbst in Arsenitsaure. Diese Gaure fället die Chlorceriumauftösungen nicht, web halb man durch doppelte Wahlverwandtschaft dieses Sah bereiten muß. Das saure Salz frystallistet nicht, sondert stellt sich nur als eine gallertartige farblose Masse dar.

Roblensaures Ceriumorphul. (Carbonate de protoxide de Cérium.)

1952. Es find weiße, perlmutterglanzenbe Schuppchen,



und entdeckte bei Zerlegung desselben das Cerium. Es vet sich derb in Ryddarhytta (Schweden) und enthält immorydul 68,6, Eisenoryd 2,0, Kalk 1,2, Wasser 9,7, eselerde 18,0 und kann als eine Verbindung von 1 At. Ceridul, 1 At. Rieselerde und 2 At. Wasser betrachtet werden.

Allanit ober Cerin. Dieser ist bei Weitem seltener der vorige und enthält: Ceriumorydul 9,2, Eisenoryd 4,1, ist 25,4, Kieselerde 31,5, Wasser 26,4. Wahrscheinlich ist ein Gemenge von Hornblende und Cerit.

Gabolinit. Kommt wie die beiden vorigen in hweden vor und enthält nach Berzelius: Ceriumorydul 69, Nttererde 45,0, Eisenoryd 10,26, Rieselerde 25,8.

Außerdem kennt man noch zwei andere ceriumhaltige ineralien, welche in Finbo bei Falun vorkommen: den ethit und Pyrorthit.


ehandlung ber ceriumhaltigen Mineralien.

1954. Man stellt zuersentweder bas Oryb, ober bas flensaure Drydul dar. Mittelst dieser beiden kann man i leicht bas Schwefelcerium verschaffen, und aus biesem ederum das Chlorcerium bereiten; letteres aber giebt nach : oben (1934) beschriebenen Weise bas metallische Cerium. it man Ceriumoryd oder kohlensaures Ceriumorydul, so sen sich daraus alle Ceriumsalze darstellen. Gewöhnlich ndet man den Cerit zur Gewinnung aller Ceriumprapas te an. Man löst dieses in Salpetersäure ober Rönigswaffer ber Siedhige auf; der Rückfand ift fast reine Rieselerde. i die Auflösung hängt man Stücke frystallisirten schwefelfau-1 Rali's, welche das Cerium als schwefelsaures Ceriumory= I-Rali fällen. Dieser weiße Niederschlag wird in tochenbem affer aufgelöst und durch Aptali zersett, welches im Überuffe zugegeben und damit digerirt werden muß, damit fich in bafisches Ceriumsalz bilben fann. Man erhält so ein emenge von Ceriumoryduls und Oryds Sydrat, welches an jedoch stete untersuchen muß, um sich zu überzeugen, iß es feine Schwefelfaure mehr enthält.

Unalpfe ceriumhaltiger Rorpen.

1965. Das Cerium kann leicht von anbern Met oryben geschieden werben. Man bestimmt es als Di quantitativ. Es folgt hier die Analyse des Cerits als L spiel.

Man findet benfelben mit Bleiglang, Rupferfies n Schwefelties, und juweifen auch mit tohlenfaurer Re ober Bittererbe gemengt. Da er burch Effigfaure nicht i gegriffen wirb, fo bigerirt man ihn mit biefer Gaure, : ben Ralt und bie Magnefia aufzulofen. Es bleibt bo ber Cerit und bie übrigen metallifchen Mineralien juri Diefen Rudftanb loft man in tochenbem Ronigsmaffer a Die faure Auflofung wird nun abgegoffen, jur Erodne . gebampft und wieber in Waffer aufgeloft. Es bleibt & felerbe gurud. Diefe tann Chlorblei enthalten, meldes m burch Rochen mit Galgfaure abscheibet, welche bas Chl blei aufloft. Die erfte faure Fluffigfeit enthalt Rupf · Gifen, Cerium und Schwefelfaure. Dan fallet lettere bu ein Barptfalz und bann bie brei Orybe burch ein All und loft bas im Rieberfchlage enthaltene Rupfer burch & Das rudftandige Gemenge von Gifen. # monial auf. Geriumoryd wird wieber aufgeloft und gur Auflofung fe lenfaures Ammoniat tropfenweise gegeben; anfänglich få bas Gifenornd, fpater toblenfaures Ceriumornd nieber.



in diesem Zustand kann man es quantitativ bestimmen; nan schweizt es mit der dreifachen Menge kohlensauren tali's, laugt die Masse aus und erhält dann das reine terinmoryd.

Die Pttererde ist nun in der ersten Auslösung nebst chwefelsaurem Kali und etwas Ceriumoxyd geblieben. Man chlägt die Ittererde nieder und glüht sie. Ist sie von Cestumoxyd rein, so ist sie weiß; sollte sie aber gelb erscheinen, so enthält sie dieses Oxyd und muß dann durch kohlensaures Ammoniak davon geschieden werden, welches nur die Erde auslöß.

Das Eisen läßt sich leicht vom Ceriumoryd scheiben, venn es selbst als Oryd vorhanden ist; es kann dann durch ein kohlensaures Alkali vor jenem gefällt werden. Man kinnte auch beide Oryde zugleich fällen und durch Essigs sinte wieder auslösen. Die Auslösung müßte man dann par Trockne abdampsen und durch Wasser wieder aufnehmen. Es würde dann nur das essigsaure Cerium aufgesist und das durch's Abdampsen zersetzte essigsaure Eisensialz bliebe als Eisenoryd zurück. Man kann auch, nachsem beide Oryde gefällt worden, die Masse mit Oralsaure behandeln, welche nur das Eisen auslöst. Die Scheidung kann auch auf trocknem Wege geschehen, indem man die beis den Oryde im kohlengefütterten Tiegel mit einem kieselsaus ren Salze schmelzt. Das Eisenoryd giebt ein Metallforn und das Cerium geht in die Schlacke.

Cerium und Mangan können mittelst schwefelsauren Rali's von einander geschieden werden. Das beste Mittel ist jedoch, die Masse entweder mit Apkali oder mit Salpester rothzuglühen. Es bildet sich dann mangansaures Kali, welches im Wasser auslöslich ist, und Ceriumoryd bleibt prick. Dieses Berfahren ist vorzüglich geeignet, wenn westig Mangan vorhanden ist; ist aber viel davon zugegen, so wendet man Chlor an, welches das Cerium in ein auslösliches Chlorid und das Mangan in ein unauslösliches Überstyd verwandelt. Man zertheilt die Orydhydrate im Wasser und läßt dann einen Strom Chlor durchgehen, die ein merklicher Überschuß davon in der Flüssigkeit vorhanden ist.


..........

Capitel IX.

Bolfram. Binare Berbinbungen und Gi biefes Metalls.

5 deele im Tungstein, einem Mineral entdeckt, we wolframsaurer Kalt ist. Richt lange nachher zeigter Brüder Elhunart bie Gegenwart der Wolframsaur Wolframsaur bei Gegenwart der Wolframsaur Bolfram, in welchem sie mit Eisens und Manganoryd bunden ist. Sie stellten auch aus dieser Säure ein i Wetall dar, welches den Namen Wolfram oder Gi (Tungsteine *) erhielt. Dieses Metall ist dem Moly sehr ähnlich.

Es ist grau, schwammig ober tornig und glat wenn es nicht mit dem Politstahl gerieben wurde, wo es erst einigen Glanz erhält. Es ist fast unschmelzbar, 17,6 und nähert sich baburch ben eblen Metallen; seine ! übertrifft bie bes Molphans.



;

Die Farben ber Metalle werden baburch wenig verändert. Mit Gisen, Rupfer und Zinn giebt es behnbare Legirungen.

Man stellt das Wolfram leicht aus der Wolframsäure durch Glühen im kohlengefütterten Tiegel dar. So leicht aber diese Reduktion selbst ist, so schwierig läßt sich das reduzirte Metall schmelzen. Meistens erhält man nur eine schwammige, harte und sehr sprode Masse, die selbst durch bie besten Feilen kanm angegriffen wird. Die Gegenwart eines kohlensauren Alkalis erleichtert die Reduktion bedeutend. Erhitt man ein Gemenge von Wolframsäure und tohlensaurem Ratron vor dem Löthrohr auf Kohle, so erhält man leicht bas Wolframmetall als ein stahlgraues Pulver. Um reinsten läßt sich bas Wolfram barftellen, weun man die Wolframsaure durch trocknes Wasserstoffgas reduzirt; man muß ftark glühen und erhält bann bas Metall als bunfelgraues Pulver. Nimmt man statt Wolframfäure wolframs faures Rali, so ift das aus bem Gäureüberschuß burch Bafferstoff reduzirte Metall entschieden metallisch glänzend, indem das vorhandene wolframsaure Kali als Flußmittel feine Rohäsion begünstigt.

Bringt man eine Auflösung von wolframsaurem Ammoniak mit Zink in Berührung, so erhält man metallisches Wolfram als braunes Pulver.

Wolframoryd, Scheelvryd. (Protoxide de tungstène.)

1957. Dieses Oryd ist ein braunrothes Pulver, ersscheint aber auch zuweilen in braunen oder röthlichen metablisch glänzenden Schüppchen. An der Luft erhitzt brenut es wie Zunder und verwandelt sich in Wolframsäure. Wurde es auf nassem Wege dargestellt, so ist es kupferroth und giebt mit Natron eine schöne goldfarbige Verbindung. Es enthält 1 At. Wolfram = 1207,6 und 2 At. Sauerstoff = 200 oder in 100 Thl. 85,54 W. und 14,46 S.

Erhitzt man ein Gemenge von wolframsaurem Kali und Salmiak, so wird die Säure durch den Wasserstoff des Amsmoniaks zu Ornd reduzirt, welches sich leicht absondert, wenn man die Rasse mit Wasser behandelt. Wöhler schmelzt

zu dem Ende 1 Thl. pulveristen Molfram mit 2 Thl. tohlensaurem Kali, lost den Rücktand in Wasser auf und fügt
1 † Th. Salmiak hinzu. Die Anstosung wied nun zur Erochne
abgedampst und die trockne Salzmasse in einem hefstichen Tiegel so lange geglüht bis das Ammoniaksalz gänzlich zersetzt oder verstüchtigt ist. Lost man die geschmolzene Masse in warmem Wasser auf, so setzt sich das Wolframoryd als ein schweres schwarzes Pulver zu Boden. Man kocht es nun mit einer schwachen Kaliaussösung, um einen kleinen Antheil von wenig löslichem, saurem wolframsaurem Kali wegzuschaffen und süst zuletzt das Oryd durch reines Wasser gehörig aus. Will man daraus wieder Wolframsaure bereiten, so erhitzt man das Oryd nur in einem offnen Liegel; es entzündet sich bald und brennt sehr lebhast, indem es sich in ein gelbes Pulver umwandelt.

Man erhält bas Wolframoryb auch, indem man Waffer ftoff über erhipte Wolframfäure strömen läßt und die Operation beendigt, wenn die Rothglut eintritt. Die Saure wird anfangs blau und es bildet sich wolframfaures Wolframoryb, welches später in braunes Oryd sich verwandelt, und bei weiter sort gesehter Behandlung selbst in Metall übergeht. Die Operation ist deshalb sehr schwer zu regeln. Glüht man Wolframstaure eine Zeit lang in einem Tiegel, so erhält man auch Wolframoryd; die Reduktion geschieht hier ohne Zweisel durch Kohlenwasserstoff. Die Säure muß hierzu sehr rein

amfaures Ratron und gluht es in einer Atmosphare von Bafferftoffgas, fo bemerkt man feine Ginwirtung. Stellt ian aber biefen Berfuch mit faurem wolframfaurem Das on an, fo wird bas Galg auf feiner Dberflache balb fupfer. oth metallisch glangend, und biese Umwandlung fest fich Umablig burch bie gange Maffe fort. Beim Erfalten geht e Farbe in Goldgelb über. Wird bas Produkt mit Das r behandelt, fo loft fich bas neutrale wolframfaure Ratron uf und läßt ein ichweres fryftallinisches Pulver gurud, was oldahnlich glängt. Rocht man die Maffe mit Baffer, fo ft fid baburd nicht alles wolframfaure Natron abicheiben. Ran bigerirt baber, um bas anhangenbe Caft ju gerfeben, es rudftandige Pulver mit fongentrirter Galgfaure. Der ludftand wird bann mit einer Agfaliauflofung gefocht, um le Wolframfaure wegzuschaffen und zulest mit Waffer ausmaichen. Rur burch Beobachtung biefer Borfdriften fann an biefe Berbindung gang rein erhalten.

Gie ift gelb, metallahnlich und in Burfeln fruftallifirt, . e um fo größer ausfallen, je langfamer die Operation vor h geht. In ber reduzirten-Galgmaffe finden fich zuweilen aume, welche mit fleinen fart glangenden Barfeln ausges eidet find. Wenig chemische Praparate fonnen fich mit efer Berbindung in Abficht auf Glang und Schönheit mefs in. Wird fie als feines Pulver im Baffer aufgeschlämmt, ift fic, bei durchgehendem Connenlichte gefehen, grun burche heinend wie Goldblattchen. Gie wird burch feine Gaure, ibft burch Ronigewaffer nicht gerfest. Rur bie fonzentrirte Juffaure allein loft fie auf. Die Abaltalien wirfen nicht uf fie ein. Un ber Luft erhigt verandert fie ihre Farbe, ird weich, fcmilgt und verwandelt fich gum Theil in wolfs amfaures Matron. Rie gelingt es aber bie gange Daffe biefes Salg zu vermandeln, felbft wenn man im Gaueroffgas operiet.

Das trocine und reine Chlor verwandelt diese Berbinung in Chlorwolfram, Shlornatrium, Wolframfäure und Bolframornd. Auf ähnliche Weise wirft der Schwefel. diese Berbindung enthalt 4 At. Wolframoryd 87,81 und Ut. Natron 12,19.

Bolframfaure ober Scheelfaure. (Acide tungstique.)

ber Nolybbanfaure. Rein ist sie hellgelb, geschmadlos und unaustöblich; als Sydrat ist sie sehr sein im Wasser zertheilt und giht selbst durch die Filter, vorzüglich wenn sie aus wolftamsaurem Ammonial gefällt wird. Diese Gaure ist unschwelzbar, an der Luft unveränderlich und reagirt nicht auf die blauen Pflanzenfarben; sie wiegt 6,16. Durch Wärme und Licht scheint sie in grunliches oder bläuliches Oryd reduzirt zu werden. Sie vereinigt sich mit starten Säuren und dilbet damit unlösliche blasgelbe Verbindungen; auch mit Ammonial verbindet sie sich, wenn sie vorher nicht geglüht worden ist.

Mit Borar vor bem lothrohr geschmolzen giebt fie ein gelbes ober rothliches Glas, je nach ber angewandten Menge. Mit Phosphorsalz verhält sie sich ebenso in ber äußern Flamme, in ber innern aber färbt sie basselbe schon blan gleich dem Robalt, wenn sie nämlich rein ist. Geglüht wird sie von Säuren nicht mehr angegriffen, und löst sich auch in Alfalien auf. Mit den Basen kann sie nur durch Rothglichen verbunden nerden. Diese Säure besteht aus 1 At. Wolfram = 1207,7 und 3 At. Sauerstoff = 300 und in 100 Lht. aus 80,09 B. und 1)(1 S.

bes Pulver ansgeschieden, welches man wohl auswäscht und glüht. Am besten ist es immer, sich des Ammonials zur Auslösung der unreinen Wolframsäure zu bedienen, und nachher das Salz durch Salpetersäure zu zersetzen. Man erhält so ein sehr reines Produkt. Berzelius wendet statt des Ahammonials schweselwasserstoffsaures Ammonial im Überschuß an. Man erhält dann Schweselwolfram, welches sich in schweselwasserstoffsaurem Alfali auslöst. Zersetzt man dieses wieder durch Salpetersäure, so erhält man Schweselwolfram als Niederschlag, der sich durch Rösten in Wolframsäure verwandelt.

Chlorwolfram. (Chlorure de tungsténe.)

tungstene). Wöhler erhielt es fast ganz rein, indem er das schwarze Oryd in Chlor erhiste; es bildet sich zugleich auch Wolframsäure. Man erhält dieses Chlorid in gelblich weißen Blättchen sublimirt, welche sich an der Luft in Wolframsäure und Salzsäure verwandeln. Im Wasser erfolgt diese Umbildung noch schneller, indem sich sehr reine Wolframsäure zu Boden sett. Diese Verbindung ist schon in niedriger Temperatur stüchtig, ohne aber zuvor zu schmelzen. Sie besteht aus 6 At. Chlor und 1 At. Wolfram und in 100 Thl. aus 52,3 Ch. und 47,7 W.

Molframetall in Ehlor erhist. Das Metalf fängt Feuer und verwandelt sich gänzlich in zinnoberrothes Chlorür. Es schmilzt leicht, kocht bald uud verflüchtigt sich dann. Die Dämpfe sind viel dunkler roth als die der salpetrichten Säure. Dieses Chlorür zersest das Wasser und bildet blaues Dryd und Salzsäure. In Kalisolution löst es sich unter Wasser, stoffentbindung auf und bildet damit wolframsaures Kast und Chlorkalium. Auch mit Apammoniak entbindet es Wasserstoffgas; es entsteht eine gelbe Austösung, welche sich beim langsamen Erhiven entfärbt und braupes Wossamoryd abssept. Dieses Chlorür ist ähnlich dem Oxyd zusammengelest

^{*)} Die Bolframfanre wird nicht technisch angewendet; ware fie wohlfeil, fo tonnte fie in der Malerei benupt werden. M. u. E.

und enthätt w.At. Chior und 1 At. Wolfram ober in 100 Thi. 42,4 Ch. und 57,6 W.

möhnlich mit dem Chlorid, allein nur in fehr geringer Menge. In laugen burchscheinenden rothen Arpstallen anschießend, ift es das schönste unter den Chloriden. Es ist sehr leicht schmeizbar und flüchtiger als die beiden andern Chloride. An der Luft verwandelt es sich in Wolframsaure, ebenso im

Waffer unter Bifden gleich bem Agfalt.

Doppel-Schwefelwolfram. (Sulfure de tungstène.)

fammensehung bem Dryd. Es entfteht, wenn man die Posse samsäure mit dem sechsfachen Gewichte Zinnobers erhist; bas graulich schwarze Pulver nimmt unter dem Polirstahl Metallglanz an. Durch Erhiben wird es nicht zerseht, durch Rosten an der Luft aber verwandelt es sich in Wolframfäure und schwestlichte Säure. Es besteht aus 1 At. Molfram und 2 At. Schwefel oder in 100 Thl. aus 74,89 W. und 25,11 S.

Es bildet fich biefe Berbindung auch, wenn man Bolframfaure in Schwefeldampfen ober in Schwefelwafferftoff-

gas weißglüht.



ulide Berbinbungen (bie von Bergelius entbedten Schmeffalge). Es besteht aus 1 Ut. Wolfram und 3 Ut. Schwefel.

Wolframsaure Salze. (Tungstates.)

1966. : Das wolframfaure Rali, Natron und 2mmos at ift löblich; alle übrigen wolframfauren Galze find bas gen unaufloslich. Dieje Galge find fcmelgbar, wenn fie Reuer nicht gerfett werben. Die wolframfauren Alfalien b wenig gefärbt ober nur gelblich; bie ubrigen wolframs tren Galze haben verschiebene Farben. Durch farte Gaus werben fie gerfest; felbit die Molybbanfaure und mehe re Pflanzensauren gersegen bieselben. Dit befteht ber ertene Rieberichlag aus viel Wolframfaure, etwas von bet gewandten Caure und ber Bafis bes wolframfauren Gal-; zuweilen enthalt ber Rieberschlag nur beibe Cauren.

Die Phosphorfaure ift bie einzige, welche mit wolframe bren Calgen feinen Rieberfchlag giebt, weil fie bamit ein

liches Doppelfalz bildet. ...

Rocht man bie wolframfauren Galge mit ftarten Gans , fo werden jene vollfommen zerfett und bie Bolframs re rein ausgeschieben.

Die wolframfauren Galge ber vier letten Abtheilunfind meiftens schmelzbar und geben, durch Rohle reduzirt, pohulich Legirungen. ., .

Die wolframfauren Alfalien reagiren alfalifch. neutral, fo werden fie burch Bafferftoff nicht veranbert.

Das Binnehlerur, bas Bint und bas Gifen fchlagen bie ren wolframfauren Calze blau nieber. Die fdmefelmafe tofffauren Galge truben Diefe nicht, wenigstens wenn man t eine Caure jugiebt. Der Ricberichlag ift Dreifachmefelwolfram. Das Cyaneifentalium fallet biefe Galge fingufugen einer Gaure braun. Der Dieberschlag ift as auflöslich.

1967. Wolframsaures Rali. (Tungstate de lasse.) Es ift zerfließlich, untryffallifirbar und im IRaffebr lodlich. Der Gefchmad beffelbent ist metallifch und nd. Bom Bafferftoff wird es in der Rothglut nur vers ändert, wenn es überschuffige Gaure enthält, welche bann gu Metall reduzirt wird.

1968. Wolframsaures Ratron. (Tungstate de soude.) Es löst fich in 4 Thl. falten und 2 Thl. warmen Waffers auf und frystallistet beim Erfalten aus seinen Auflösungen in sechsseitigen Tafeln. Das doppelt wolframsaure Ratron verwandelt sich, in ber Hise mit Wasserstoff behandelt, in neutrales Salz und in eine Berbindung von Wolframorph und Natron.

1969. Wolframsaurer Kalt. (Tungstate de chaux.) Durch doppelte Wahlverwandtschaft bereitet, erscheint es als ein körniges Pulver. Er findet sich auch in der Ratur als Tungstein, in welchem Scheele zuerst die Wolframsaure auffand. Dieser ist gelblich weiß, fettglaw zend und trystallistet in regulären Octaedern. Spez. Gem. 5,8—6. Die Säure desselben enthält dreimal mehr Sauerstoff als die Basis. Man kann ihn entweder durch kohlens sauer Alkalien zerlegen oder noch besser auf folgende Weise.

Das Mineral wird pulverisitt und einige Zeit lang mit Salpeterfäure getocht. Man verdünnt nun mit Wasser und wäscht den Niederschlag geborig aus, um den salpetersauten Kall wegzuschaffen. hierauf gießt man Ammoniak auf den Rücktand, welches sich mit der Wolframsäure verbindet. Wiederholt man die ganze Operation mit dem nicht ange-



Salz, welches in vierseitigen Säulen trystallisirt. ; 3m Bafe er ist es etwas auflöslich.

Wolfram oder wolframsaures Eisen und Mangan.

1971. Dieses Doppelsalz kommt mit dem Tungstein mb gewöhnlich auch von Schwefelmolybban begleitet im Urzebirge mit den Zinnminern vor. Man sindet es in Sachen, Schweben, Böhmen, Cornwallis und Spatien, so wie endlich auch in Frankreich in der Nähe von dim oges. Es ist schwärzlich braun, schwach metallisch plänzend und wiegt 7,0 bis 7,3. Es giebt davon einige Barietäten, von denen die gewöhnlichste nach Berzelius enthält:

Das Wolfram von Limoges enthält dieselbe Menge Saure, aber gleiche Gewichte von Eisen- und Manganorydul.

Wolframsaures Blei. (Tungstate de plomb.)

1972. Es sindet sich in der Natur ein wolframsaures Blei, welches wie das molybdansaure Blei frystallisirt, da beide Säuren isomorph sing.

Wolframsaures Wolfram oder wolframige Säure. (Acide tungsteux.)

immer erhält, wenn man Wolframsäure mit reduzirenden körpern zusammenbringt. Es bildet sich dann, ehe die Säure zanz in Oryd reduzirt wird, stets wolframsaures Wolframseryd. Diese Verbindung entsteht auch, wenn man Wolfstamoryd mit orydirenden Korpern zusammenbringt, denn the dieses vollständig in Wolframsäure verwandelt ist, erscheint diese intermediäre Verbindung. Sie ist blau und verwandelt sich, an der Luft ethist, schnell in Wolframsäure.

Mit Bafen in Berührung verwandelt fle fich in wolfram- faure Galge.

1974. Das Wolfrem wird als Wolframfäure quantitativ bestimmt, allein es ist dieß eine unvolksommene Methode, weil diese immer in Säuren etwas auslöslich ist. hierzu tommt noch, das die mit einem Alfali verbundene Wolframfäure nur änserst schwierig vollständig davon goschieden werden tann. In fast allen Fällen gründet sich jedoch die Bestimmung des Wolframs auf die Unlöslichteit der Säure in den Säuren und auf ihre Löslichkeit in Ammonial.

Am sichersten mare es, bei Analysen immer wolfram saures Ammoniat zu bilden und dieses bann an freier Luft abzudampfen und zu glüben, wodurch man Wolframfaure als mägbaren Rücktand erhielte.



Capitel X.

Molybban. Binare Verbindungen und Salze dieses Metalls.

Igts. Das Molybban wurde von Scheele im Schwefelmolybdan im Jahre 1778 entdeckt. Man erhält es we als geschwolzenes Metallsorn, sondern nur als körnige perdse Masse, welche dem Platinschwamm sehr abulich ist, aber dunkler erscheint. Die Körner sind deutlich krystallinisch und zuweilen selbst silberweiß. Und Oryd reduzirt hat das Metall wenig Glanz, erhalt solchen aber leicht durch Reiben. Es wiegt 8,6. Un der Lust verändert es sich nach einiger Zeit, allein die Orydation sindet nur auf der Oberstäche statt. Durch Glühen an der Lust verwandelt es sich in braunes Oryd, dann in blane melybbänige Säure und zulest in weiße Molybbänsäure. Diese Orydation ist sedoch nur oberstächsich. Zuweilen entzündet sich das Metall sogar bei der Orystation. Das Molybbän zersett das Wasser nicht.

Die Salpetersaure verwandelt es in Molybbansaure. Die konzentrirte Schweselfaure geht in schweslichte Saure iber und der freiwerdende Sauerstoff tritt an das Molyban, um damit Oxyd und molybdanige Saure zu bilden. Balzsaure und Phosphorsaure wirken nicht auf dieses Mestall ein. Die Arseniksaure erzeugt, in der Hige damit in Bestahrung gebracht, arsenichte und molybdauchte Saure.

Alfalische Auflösungen wirken äußerst schwach auf das Molybdan, dagegen orydiren die Alfalien dasselbe auf trockstem Wege und es bilden sich molybdansaure Salze. Sehr bestig wirkt der Salpeter darauf ein.

Fast alle Metalle können sich mit dem Molybban vers binden und werden badurch harter und schwerer schwelzbar; geringe Mengen veranbern beren Farbe und Debibarfeit nur unbedeutenb.

Man stellt das Molybban burch Reduktion ber Saute mittelft Roble bar. Diese Operation erfordert, wenn bat reduzirte Metall nur zusammenbaden soll, schon eine sett hohe Temperatur. Et ereignet sich dabei leicht der Umstand, daß ein Theil Saure sich verflüchtigt, ehe die Robuktion erfolgt.

Molphdanorybul. (Protoxide de molybdene)

1976. Es ist dunkelbrann, wenig untersucht und sehr undeständig. Man erhält es durch Glühen der Molybdav saure mit einer bestimmten Menge Rohle. In feuchter Lust wird es blau und geht in molybdanige Saure über; es end halt 1 At. Molybdan = 596,8 und 1 At. Sauerstoff = 100 oder in 100 Thl. 85,9 M. und 14,1 S.

Das Sybrat besselben erhält man burch Fällung eints Drybsalzes mittelst Ammoniat. Es ift dunkelbraun, und ge trocknet schwarz. Dieses Sybrat entsteht auch immer, went man die Molybbansaure mit einem berjenigen Metalle zu sammenbringt, welche das Wasser zersehen; hierher gehört z. B. das Zink, welches sedoch das Oryb nicht rein, sondern mit Zinkoryd gemengt niederschlägt. Durch Ummoniak läßt sich dieses wieder bavon trennen. Will man es sehr rein



olyboanoryb. (Deutoxide de molybdène.)

1977. Das Zink verwandelt die Molybbansaure in obul, dagegen das Kupfer reduzirt fie in Oryd. Man 19t zu dem Ende Molybbansaure, Salzsaure und Kupfer 12mmen; die erstere verschwindet und die Flüssigkeit wird ikelroth; sie enthält nun Kupferchlorid und Chlormolybei, welches seiner Zusammensetzung nach dem Molybbaned entspricht. Durch überschüssig zugefügtes Ammoniak den Molybbandryd daraus gefällt und das Kupferoryd ibt aufgelöst. Der Niederschlag wird mit Wasser ausgesichen, dem man etwas Ummoniak zufügt.

Das Molybdänorydhydrat gleicht dem Eisenorydhydrat, der Luft färdt es sich grün und wird molybdänige Säure. ist im Wasser etwas auslöslich und färdt es dann geld; thält das Wasser Salz, so ist es nicht mehr darin auslösse, Ge röthet das Lafmuspigment, verhält sich übrigens er durchaus nicht wie eine Säure. In kaustischen Alkant bist es sich nicht auf; dagegen ist es in den kohlensaus nund besonders in den doppeltkohlensauren Alkalien aufslich.

Im luftleeren Raum erhist, verliert es sein Wasser und dann nicht mehr in diesem auflöslich. Es erscheint dann nz schwarzbraun. Um es in diesem Zustand zu erhalten, ist man ein Gemenge von molybdänsaurem Natron und ilmiak bis zum Nothglühen. Man wäscht dann den Rücknd mit alkalisirtem Wasser aus, um den noch vorhandenen theil von nicht reduzirter Wolybdänsäure zu entsernen, d erhält so ein röthlich braunes Oxyd in krystallinischen ättchen, welches 1 At. Molybdän und 2 At. Sauerstoff hält und in 100 Thl. aus 75 M. und 25 S. besteht.

Rolpbbanige Saure. (Acide molybdeux).

1978. Sie ist blau, in reinem Wasser auslöslich, nicht er in einer Salmiakauslösung. An der Luft absorbirt sie auerstoff und verwandelt sich in Molybdänsäure. Durch alpetersäure, Chlor und Königswasser verwandelt sie sich aus wicklich in Molybdänsäure. Die molybdänige Säure kann ich als molybdänsaures Nolybdänorydul betrachtet werden.

Man bereitet die molybbanige Saure: I.) burch 9 buftion ber Molybbanfaure mittelst Kohle bei niedriger Le ratur, oder noch besser, indem man bestimmte Wengen rechtle anwendet; 2.) wenn man eine Zeit lang im Masser Gemenge von vier Theilen Molybbansaure und brei Thei Wolybbanoxyb zusammenreibt; 3.) wenn man einen Str Wasserstoff über rothglühende Molybbansaure leitet. L' Produkt ist schön blau.

Die Molybdänsaure geht leicht in molybdänige Sai über und umgekehrt diese in jene. Gießt man in eine Auf sung irgend eines molybdänsauren Salzes einen Körper, t eine starke Anziehung zum Sauerstoff besitzt, so entsteht ei blaue Färbung und die Molybdänsäure wird in molybdäni Säure verwandelt. Am besten gelingt dieß, wenn man den molybdänsaure Salz wit Zinnchlorür oder mit einer Zie platte und Salzsäure in Berührung bringt. Der erhalte Riederschlag ist dann wahrscheinlich molybdänsaures Zinnon gemengt mit molybdänsaurem Molybdänsaupb.

Molybbanfaure. (Acide molybdique.)

1979. Ift fie auf nassem Wege bereitet, so erschei fie weiß und wird in ber hipe gelb. Auf trodnem We erhält man fie in gelblichen Schuppen; sie ist schmelzbar ut frystalliftt beim Erfalten. In verschloffenen Gefäßen suit fie fchmierie bareaer vermanbelt fie fich in affine f



start anziehen, wie Eisen, Zink und Zinn färben sie blau, indem sie dieselbe unter Mitwirkung von Säuren in molyddanige Säure umwandeln. Auf gleiche Weise wirken das schweselsaure Eisenorydul und das Zinnchlorür. Auch die konzentrirte Schweselsäure und Salzsäure und särben sie in der hitze blau. Auf gleiche Weise wirkt der Wasserstoff. Der Schwesekvasserstoff färbt sie anfangs auch blau, dann aber bilder sich ein Niederschlag von Schwesel. Diese Säure ents hält

1 At. Molphdan . . 596,8 . 66,6 3 At. Sauerstoff . . 300,0 . 33,4 896,7 100,0

Man bereitet bie Molpbbanfaure aus bem nas turlichen Schwefelmolybban, indem man es pulverifirt und an ber Luft bis zur beginnenben Rothglut röftet, bis endlich bei dieser Temperatur sich keine schweflichte Gäure weiter verflüchtigt und bis das schwarzgraue Pulver gelblich weiß geworden. Um biese Röstung zu beschleunigen, tann man gegen bas Ende von Zeit zu Zeit etwas Quedfilberoryb in ben Tiegel werfen; man glüht bann diesen bunkelroth, um bie Schwefelfaure zu verflüchtigen, die fich hatte bilben tonnen; dieses Glühen darf aber nicht zu lange fortgesett werben, weil die Molybdanfaure flüchtig ift. Um die Berflüchtigung ber Schwefelfäure zu beschleunigen, giebt man etwas tohlensaures Ammoniat in den Tiegel. Behielte die Gaure eine blaue Färbung, so mußte man sie aufs Neue mit etwas Quecksiberoryd erhipen, wodurch sie bann vollkommen weiß wird. Ift bas angewandte Schwefelmolybban rein gewesen, so erhalt man auch reine Molybbansaure; gewöhnlich aber ift jenes mit Bergart gemengt. In diesem Falle behandelt man ben Rückstand mit mäßrigem Ammoniat, welches bie Saure aufnimmt. Das erzengte Salz tann nachher durch gelindes Erhipen im offnen Tiegel zersett werden.

Die Molybdänsäure kann auch dargestellt werden, indem man das geröstete Schwefelmolybdän mit kochender Salpeterssure behandelt, bis die Masse ganz weiß erscheint. Man hat dann in der Auflösung: Salpetersäure, Schwefelsäure und Molybdänsäure. Der Rückand, welcher fast ganz aus

Molybbanfaure besteht, wird mit etwas Waffer ausgesust, welches man zur Auftosung giebt; die Molybbanfaure wird nun von der Bergart auf die oben beschriebene Weise gertrennt. Die saure Fluffigkeit liefert durch Abdampfen noch einen zweiten Antheil Molybbanfaure.

Chlormolybdan. (Chlorures de molybdene)

mit Chlor, welche den drei Berbinoungen des Molybant mit Chlor, welche den drei Orydationsstufen dieses Metalls entsprechen. Das Einfach Shlormolydan ift bunkt blau, leicht auflöslich und wird durch Zusammenbringen von Salzsäure und Orydulhydrat erhalten. Das wasserseie Doppels Chlormolyddanmetall leitet. Es erglüht au schlor über erhistes Molyddanmetall leitet. Es erglüht au sange, dann bilden sich dunkelrothe Dampse, welche sich in schwarzen metallisch glänzenden, jodähnlichen Arystallen verbichten. An der Luft zerstießt dieses Chlormolyddan und wird blau, grün, roth und endlich gelb. Im Wasser löst es sich auf, ohne eine Zersezung zu erleiden.

In einem mit Luft erfüllten Gefäße absorbirt es Santtftoff und überzieht sich mit weißem Dreifach-Chloruslybban. Löst man bieses im Wasser auf, so verwandelt es

fich in Molybbanfaure und Salgfaure.

Das Doppelt-Chlormolybdan verbindet fich mit Salmiat, aber nicht mit Chlorfalium und Chlornatrium.



th färben. Fluorkalium, Fluornatrium und fluorwasserstoffs ures Ammoniak u. a. m., bilden damit Doppelfluorvers ndungen.

Dreifach: Fluormolybdan. (Trifluorure de molybdene.)

1984. Es bildet sich, wenn man Fluorwasserstoffsäure if Molybdänsäure einwirken läßt. Die erhaltene Auslösung hmeckt sauer und widrig metallisch. Durch Abdampfen liert sie eine gelbe, sprupartige Masse, welche nicht krystallischar ist.

)oppelt: Schwefelmolybdan. (Bi-Sulfure de molybdene.)

1985. Es ist bleigrau, fast immer untrystallistet, hat ber ein blättriges Gesuge und ist dem Graphit sehr ähnlich. der dem Löthrohr entwickelt es schwestichte Säure und himerläßt auf der Kohle einen weißeu Rücktand, der Molybansaure ist. Mit Soda erhält man ein rothes Korn von doppelsulphurid.

Die Salpetersäure verwandelt es in Schweselsäure und Molybdänsäure, das Königswasser aber in Chlormolybdän und Schweselsäure. Es besteht aus 1 At. Molybdän und 2 At. Schwesel und enthält in 100 Thl. 60 M. und 40 S. Nan sindet es in der Natur als Molybdän oder Molybdäns glanz. Scheele stellte es auch künstlich dar, indem er Mosybdänsäure mit Schwesel erhiste.

dreifach: Schwefelmolybdan. (Trisulfure de molybdene.)

1986. Es entspricht ber Molybbansaure, indem es At. Schwefel enthält. Es löst sich in den einfachen Schweselastalimetallen auf, ist schwärzlich braun und zersett sich n der Hitze in Doppelt-Schwefelmolybban und Schwefel. Im es zu bereiten, leitet man einen Strom Schwefelwasserstoff über molybbansaures Kali. Es bildet sich ein Doppeltsulphurid von Molybban und Kalium, aus welchem man urch einen Säurezusatz dieses Schwefelmolybban fällen kann.

Man bigerirt es eine Zeit lang mit überschuffiger Gare,

Altrirt und füßt es wohl aus.

Es verbindet fich leicht mit ben einfachen Schweftlat falimetallen, indem es fich gegen diefe wie eine Saure ben halt und bamit auflösliche, rothe, frystallifirbare Berbinden gen bildet.

Molpbbanfalge.

1987. Orybulfalge. Gie find fcwarz ober purpm roth und schmeden zusammenziehend nicht metallisch. Sie verändern fich nicht so leicht ale die Oxybsalze.

Rali und Natron ober beren kohlensaure Salze fallen baraus bas Ornbul als Hydrat, welches sich im Überschuse bes Fällungsmittels nicht wieder auflöst. Dagegen ift ber Niederschlag in kohlensaurem Ammoniak auflöstich.

Das schwefelsaure Molybbanorybul ist schwarz und nicht frostallistrbar. Das falpeterfaure Salz ist schwärzlich purpurroth und verwandelt sich leicht in Molybbanfaure.

Das borfaure, effigsaure, bernsteinsaure, oralfaure und weinsteinsaure Molybdanorydul ift unauflöslich. Dagegen ist bas Doppelsalz von oralfaurem Kali und Molybdanorydul auflöslich. Durch Cyaneisenkalium werden die Molybdanorydulsalze gefällt, allein der Riederschlag ist in Ammeniak auflöslich, sowie auch in einem Überschusse bes Fällungsmittels felbst.

Das borfaure Salz ift rostfarbig, im Wasser unanstösich, löst sich aber in ber Vorfäure auf. Das phosphorsaure
ft flockig, hellroth, etwas auflöslich im Wasser und leichtlösich in einem Säureüberschuß.

Das arfeniksaure Salz ist im Wasser wenig löslich, picht auflöslich in einem Überschusse ber Säure; bie Aufstung wird leicht blan beim Abdampfen. In Ammonial löst, fich auf und liefert eine sehr beständige, rothe Alussigkeit.

Das neutrale und saure chromsaure Galz ift gelb und mitoblich. Durch Ammoniat wird aus ben Auflösungen beis

er ein flodiges bafifch chromfaures Galg gefällt.

Das wolframsaure Molybdan ist löslich und färbt bas Basser dunkel purpurroth; durch eine konzentrirte Salmiaks uplösung wird es daraus niedergeschlagen. Mit Alkohol on 0,80 spez. Gew. kann es ausgesüßt werden, weil es avon nicht aufgelöst wird. Das Ammoniak fallet nach einister Zeit ein weißes Pulver, welches wolframsaures Molybstaneryd Ammoniak ist. Das wolframsaure Molybsanoryd erwandelt sich an der Luft allmahlig in Molframsäure und Rolybdansäure.

Das oralfaure und weinsteinsaure Molybbanoryb ift unftölich; bagegen lösen sich bas effigsaure und bernsteinsaure bryb nur in einem Uberschuß ihrer Säure auf.

Molybbanfaure Galge. (Molybdates).

1989. In ben neutralen molybdänfauren Salzen entstält die Säure dreimal so viel Sauerstoff als die Basis. Die kuren Salze enthalten gewöhnlich noch einmal so viel Säure is die neutralen.

Der Wasserstoff rednzirt wahrscheinlich alle molybbans euren Salze der vier letten Abtheilungen. Auf das neus eale molybbansaure Kali und Natron wirft er nicht, redus et aber den Säurenberschuß ber sauren Salze.

Der Schwesel zersett sowohl bie Saure als bie Basts er molybbanfauren Salze, bilbet schwestichte Saure und wei Sulphuride, welche sich oft mit einander verbinden.

Der Schwefelmafferftoff wirft ebenfo auf molybbanfaure Malien. Diefe find farblos und im Waffer lödlich. Die

übrigen molybdänsauren Salze sind im Waster unlöslich, tosen sich aber leicht in starten Säuren auf. Der Schweselwasserstoff und die schweselwasserstoffsauren Salze trüben biese Austosungen nicht; giebt man aber eine Säure hinzu, so entsteht ein kastanienbrauner Riederschlag. Unter gleichen Umständen erzeugt man darin durch Cyaneisenkalium einen eothlich braunen Riederschlag. Durch Säure werden die molybbansauren Salze gewöhnlich weiß gefällt. Der Riederschlag löst sich in einem Überschuß der Säure wieder aus, ausgewommen, wenn man Salpetersäure angewendet hat.

Fast alle Metalle ber dritten und vierten Abtheilung können unter Mitwirkung von Säuren die Säure ber molybdanfauren Galze in molybdanige Säure reduziren. Die sehr leicht orydirbaren reduziren sie sogar in Molybdan oryd; endlich verwandelt bas Zink und wahrscheinlich alle Metalle, welche bas Basser unter Einfluß ber Säuren zer sehen, diese Säure in Orydul. Diese Salze sind bis jest noch wenig untersucht. Die unauslöslichen stellt man durch doppelte Mahlverwandtschaft dar; die molybdansauren Allasien aber durch direkte Bereinigung der Bestandtheile.

1990. Das molybbanfaure Natron und Rali find im warmen Waffer aufloslicher als im kalten. Sie kryftallifiren leicht und schmelzen im Feuer, ohne jedoch zerfest zu werden.



Analyfe' molybbanhaltiger Rorper.

1991. Das Molybban wird entweder als Molybbans faure, als molybbansaurer Baryt oder Blei und als Schwesfelmolybban quantitativ bestimmt. Fällt man die Molybbanssaure durch ein Barytsalz, so muß die Austösung etwas Ammoniat enthalten. Scharf läßt es sich nicht bestimmen, weil sowohl das molybbansaure Baryts als Bleifalz etwas auslöslich ist. Man kann auch die Flüssigkeit sauer machen und durch ein schweselwasserstoffsaures Salz fällen.

Das Molybban findet fich in zwei ziemlich seltenen Misucralien, dem Schwefelmelybban und molybbanfauren Blei

und zwar ftets nur im Urgebirge."

Bei ber Analyse des Schweselmolybdans besolgt man bie von Buch olz angegebene Methode: man schafft zuerst das Euen durch Salzsäure weg, behandelt dann das Sulphurid durch Salvetersäure oder Königswasser, wodurch ein Gesmenge von Schweselsäure und Molybdänsäure erhalten wird. In die sehr saure Austösung gießt man nun Chlorbarium und erhalt so schweselsauren Baryt, aus welchem man den im Mineral enthaltenen Schwesel bestimmen kann. Der nach der Fällung in der Austösung noch verhandene Baryt wird durch Schweselsäure abgeschieden Man rancht nun die Alassigkeit zur Trockne ab, gluht den Rücksland im verschlosssenen Tiegel roth und erhält so reine Molybdänsäure.

Das molybdänsaure Blei wird zuerst mit schwacher Galpetersaure behandelt, welche bas häusig damit vorkoms mende Eisen und den kohlensauren Kalt aussöst. Das gesteinigte Salz wird nun pulveristet und mit Salzsäure digestert, welche das Blei und die Molybdänsäure auslöst und gewöhnlich einen Rieselrücksand hinterläßt. In die filtritte und mit Passer verdunnte Auslösung giebt man schweselwaßerdesssischen Aumoniat im Überschusse. Es fällt Schweselsbiei nieder und Schweselmolybdan bleibt aufgelöst. Man filtritt nun und kocht die durchgelausene Flussigkeit mit überschüsser Salpetersaure; man tancht dann zur Trockne ab und glaht den Racktand roth, der nunmehr Molybdänsaure ist.

Capitel XI.

Zantal ober Columbium. Binare Berbindungen und Galze diefes Metalls.

1992. Dieses Metall wurde im Jahre 1801 von Hatchett in einem amerikanischen und fast zugleich auch von Edeberg in einem schwedischen Mineral entbedt. Wan erhält es als schwammige, wenig glänzende Masse, die jedoch durch Reiben ziemlich start glänzend wird. Die ses seltene und noch nicht genau gekannte Mineral steht dem Zinn und Titan sehr nahe. Es bildet wie diese eine schwacke Säure.

Es giebt mehrere tantalhaltige Mineralien, die aber fehr selten find. Die bekanntesten sind der in Schweden verstommende Attros Tantalit und der Tantalit, welcher sich in Finnland, in Findo bei Falun, in Bodenmais (Baiern) und in Haddam und New-London (Nordamerika) findet.

Ight. Das Tantal wird nach Berzelius aus ber Tantalfäure dargestellt, indem man das Fluortantalkalium burch Kalium zersett. Dieses Doppelfluorid bereitet man, indem man zuvor Tantalfäure in Fluorwasserstofffäure auf löst. Man sättigt diese Berbindung in der Wärme durch Rali, und erhält dann beim Erkalten aus der Austösung das Doppelfluorid in krystallinischen Schuppen. Man trocknet diese Krystalle und glüht sie bis sie sließen.

Wird die geschmolzene Masse mit Kalium behandelt, so zersetzt sie sich unter Erglühen und liefert Fluorkalium und Kantal. Bringt man nun den Rückstand in Wasser, so ent bindet sich etwas Wasserstoffgas und es setz sich ein schwarzes Pulver baraus ab, welches Kantal ift. Getrocknet nimmt es unter dem Polirstahl Metallglanz an und erscheint dann

eisengran. Die Gleftrigitat leitet es fchlecht.

An ber Luft verandert es fich bei gewöhnlicher Tempes ratur nicht; in der Rothglubhipe aber brennt es gleich ber Rohle mit Flamme und es erzeugt sich dann reine Tantalfaure. Bon Schwefelsaure, Satzeterfaure und Salzsäure wird es nicht angegriffen, und selbst das Königswasser reagirt nur schwierig daranf. In Fluorwasserstoffsaure ist es unter Wasserstoffentwicklung anstostich. Vom Shlor und Schwefel wird es angegriffen. Die Utfalien und der Salzeter wirken auf trocknem Wege sehr frästig darauf ein. Der letztere perpust damit.

1994. Das Tantal kann mit Eisen und Wolfram legirt verden, und giebt mit bem Ersteren eine dem Roheisen ahnsche Berbindung. Glüht man tantalhaltige Mineralien mit tisen oder Mangan im kohlengefütterten Tiegel, so bilden ih Legirungen, welche, burch Gauren behandelt, Mangan der Eisensalze, Wasserstoffgas und als Nuchstand ein schwarses Pulver liefern, welches ein Gemenge von Tantal und ohle ist.

Chlortantal. (Chlorure de tantale).

1995. Erhitt man Tantal in Chlorgas, so verbrennt as Metall lebhaft und es bildet sich ein flüchtiges Chlorid, as sich als gelblich weißes Pulver verdichtet.

Schwefeltantal. (Sulfure de tantale.)

1996. Es entspricht der Tantalfäure. Man erhält es erch Einwirkung des Schweselkohlenstoffs auf Tantalsaure. bist grau, blätterig und glänzend wie Graphit oder Talk. Die alpetersaure und Salzsaure wirken nicht, das Königswaße aber leicht darauf ein. Die Flußsäure für sich wirkt nicht if dasselbe, dagegen greift sie es mit Salpetersäure gemengt, icht an. Durch Rösten an der Lust verwandelt es sich in westichte Säure und Tantalsäure.

Zantalfäure. (Acide tantalique.)

1997. Diese Saure ift farblod, unlödlich in allen Saus, ausgenommen in ber Finßsaure. Auf Pflanzenfarben ngiet sie nicht. Sie verbindet sich mit den Alfalien und fatischen Erden. Auf trochnem Wege wird sie von der Kohle duzirt, allem nur in Oryd. Der Schwesel reduzirt sie

nicht, bas Gifen aber entzieht ihr ben Sauerftoff ganglich und bilbet bann eine Legirung mit bem Tantal.

Das Lantalfaurehybrat ift weiß, flodig und leicht. Es röthet die blanen Pflanzenfarben und löst fich in geringer Wenge in Salzfaure auf. Auf naffem Wege verbindet es fich mit den Alfalien und bem Ammoniat. Anch in tochendem Sauertleefalz löst es fich auf. Es enthält 10 Proz. Wasser,

welches in ber Site fortgeht.

Gleich ber Riefelerbe farbt es die Flusmittel nicht. Durch tohlenfaures Natron unterscheibet man beibe. Die Riefelerbe löst sich leicht barin auf, während sich die Tantalsfäure bamit verbindet, ohne davon aufgelöst zu werden. Wit Borar bildet sie ein farbloses durchscheinendes Glas, welches im Fener leicht wieder trüb wird. Mit Phosphorsalz giebt es gleichfalls ein farbloses Glas.

Die Tantalfaure besteht aus 2 At. Tantal = 2505,75 und 3 At. Sauerstoff = 500 ober enthält in 100 Thl. 88,49 L.

und 17,51 S.

1998. Will man ans ben feltenen tantalhaltigen Mine werallen die Lautalfäure darstellen, so pulverisirt man dieselben und schmelzt sie mit der 5 — bfachen Menge kohlensauren Ratrons. Die geschmolzene Masse wird mit kochendem Wasser behandelt und dadurch das tantalsaure Ratron nebk etwas mangansaurem Ratron aufgelöst. Wan läßt die Anflosung an der Luft stehen, wodurch sich das Mangan allmäh

ummen und verwandelt fich in schwarzgraues Oxpd, welches Ut. Tantal und 2 Ut. Sauerstoff enthält.

Dieses Oryd findet sich in der Natur mit Eisenoryd ma Manganoryd verbunden.

Zantalfaure Galge.

2000. Nur das tantalsaure Rali und Natron ist aufbelich und zwar nur in einem Überschusse der Basis. Aus
liesen farblosen Aussösungen fällen starte Säuren die Tanalsaure, ohne sich mit ihr zu verbinden. Die meisten Reacuzien trüben, allein angewendet, die aufgelösten tantalsauen Alkalien nicht, giebt man aber eine Säure hinzu, so eralt man durch gelbes Spaneisenkalium einen grunen und
aut Galläpselausguß einen schmutzig gelben Niederschlag.

Die tantalsauren Alfalien werben auf trochnem Wege, is übrigen Salze aber burch boppelte Wahlverwandtschaft argestellt. Auch die unlöslichen tantalsauren Salze werden urch die Säuren zersett, und es bleibt Tantalsaure zurück.

Tantalfaures Kali frystallistet in Borfaure-ahnlichen Echuppen, wenn man die Auflösung konzentrirt und langsam rkalten läßt. Das tantalfaure Ammoniak ist unauflöslich, veiß und pulverig. Es zersett die Erdsalze und die der vieresten Abtheilungen, wenn man sie damit digerirt. Man bereist es, wenn man Ammoniak auf hydratische Tantalfäure gießt.

Ittrotantalit.

2001. Dieses Mineral enthält verschiedene, mit einanser nur gemengte ober auch chemisch verbundene Mineralien. Es sindet sich in Ptterby bei Stockholm mit Gadolinit. Nan unterscheidet drei Barietäten: 1.) die schwarze oder antalsauren Kalk und Attererde mit Wolfram gemengt; 2.) die raune, welche aus tantalsaurem Kalk und Attererde besteht, und 3.) die gelbe Abänderung, welche tantalsaures Uran und Ittererde ist; sie enthalten im Durchschnitt 52—60 Proz. Lantalsaure.

Zantalit.

2002. Er kommt in unregelmäßigen Rryftallen vor bon blaulich grauer ober ichwarzer Farbe, ift fehr hart und

trot feines bedentenden Eisengehaltes nicht magnetisch. Der Baierische enthält 75 und ber von Rimito 83 Proz. Tantalfanre.

Analyse tantalhaltiger Rorper.

2005. Das Tantal wird als Gaure quantitativ bestimmt. Man benügt hierbei feine Unlöslichkeit in Gauren und feine Auflöslichkeit in Alkalien, wodurch man Auflösun-

gen barftellt, welche burch Gauren gerfett werben.

Die Analyse ber tantalhaltigen Mineralien ist nicht schwierig, wenn sie nur Gifen, Ittererbe und Ralt enthalten; burch die Gegenwart von Uran, Wolfram und Zinn wird sie etwas verwickelt. Zuerst glüht man bas Mineral entweder mit kohlensauren ober mit äßenden siren Alkalien im Platin- ober Silber-Tiegel. Für die Behandlung mit Atalkalien eignen sich die lettern stets besser. Die geglühte Masse wird hierauf in Wasser aufgelöst, welches die gestäuerten Metalle aufnimmt und die nur einfach orydirten dagegen zurückläßt. Aus der Auslösung wird dann durch eine Säure die Tantalsäure größtentheils gefällt.

Das Zinn wird vom Tantal durch mehrtägige Diges stion mit schweselwasserstoffsaurem Ammoniak geschieden; das Zinn wird badurch geschweselt und lost sich auf. Auf gleiche Weise wird bas Wolfram geschieden. Durch's Lötherabe erkennt man oh Linn ober Wolfram im Wassand in

Capitel XII.

Titan. Binare Berbindungen und Galze biefes Metalls.

2002. Die Titansäure wurde von Klaproth im Jahre 1795 entbeckt. Fruher schon im Jahre 1791 wurde turch Gregor die Existenz dieses Metalls angedeutet und on ihm Menatan genannt. Man bezweiselte lange die Ledustionsfähigseit der Titansäure und kannte das metalssche Titan nur sehr wenig, dis endlich Wollaston daszelbe ganz unvermuthet in englischen Eisenhohösen zwischen Echlacken in kleinen Würseln sand. Diese Krystalle sind ehr glänzend und ihre Farbe steht zwischen Kupferroth und Ressunggeld. Sie rigen den Quarz und leiten die Elektrizisät; ihr spezis. Gew. ist 5,3.

In der hiße veräudert sich bas Titan nur schwierig; wirst die äußere Spitze der Löthrohrstamme barauf ein, so derwandelt es sich in Titansäure. Dom Königswasser wird is kaum angegriffen, und Salpetersäure, Salzsäure und Schwefelsäure wirken gar nicht barauf ein.

Auf trednem Wege erybiren der Borax und das tohtenfaure Natron dieses Metall nur äußerst schwierig. Der Salpeter wirkt bagegen fraftiger barauf ein, am besten aber in Gemenge dieser drei Substanzen. Man erhält bann ntansaure Alkalien.

Das Titanmetall wird am leichtesten bargestellt, wenn ban das Fluortitan-Ralium durch Kaliummetall zersett. h. No se erhickt es neuerdings, indem er in der Glübhitze über Chlortitan Ummoniakgas leitete. Es bilbet sich babei

⁴⁾ And in Deutschland bat man in ben Sobofenichlacken, j. B. von ber Konigsbutte in Derfchieften, Litaulepftalle gefunden.

Stidstoff, Salmiat und Titan, welches fich in tupferfarbigen Schichten ablagert. Laugier hatte schon früher bas Titan tupferroth erhalten, indem er Titanfaure durch Roble im starten Effenfeuer reduzirte.

Durch lettere Methode erhält man bas Titan um schwierig rein, benn es bleibt immer mit Rohle, Titanoryd und mahrscheinlich auch mit Kohlentitan gemengt.

Xitanoryd. (Protoxide de titane.)

2005. Die Eristenz eines Titanorybes tann taum mehr bezweifelt werben, benn bie blaue Färbung titanhaltiger Flusse burch die reduzirende Löthrohrstamme und die Eigewschaften der durch Reduktion der Titanfaure mittelft Rohle erhaltenen Masse beweisen sein Dasen.

Das Dryd ist schwarz glanzend und als Pulver schimmert es blaulich. In der hiße ist es unschmelzbar und verwandelt sich durch Roblen nach und nach in Titansäure. Die Salpsäure löst wenig davon auf und wird dadurch blau. Rowgentrirte, kochende Schweselsaure nimmt viel davon auf. Die saure Austösung ist weinroth, die mit Oryd gesättigte aber dunkelblau. Rur durch Zufügung von Ammoniak läst sich die saure Austösung neutralisten; es bildet sich danz ohne Zweisel dabei ein Doppelsalz. Durch Salpetersäute und Rönigswasser wird das Oryd in Titansäure verwandelt;



Oryb läßt sich leicht burch Umwandlung in Titansanre quantitativ bestimmen.

Hr. Rose fand, daß das Titanorydhydrat das Wasser selbst in der Kälte zersetzen kann. Er erhielt dasselbe, indem er titansaures Kali in Salzsäure auslöste und dam durch Zink zersetze. Die Flüssigkeit wird blau und trübt sich zulezt, indem sich endlich ein blauer Niederschlag bildet, den man schneller hervorrusen kann, wenn Kali oder Ammoniak zugegeben wird. Der Niederschlag färbt sich zulezt weiß, indem sich Wasserstoff entbindet, welcher von der Zerssepung des Wassers herrührt.

2006. Anatas. Es ist ein gelbes, braunes ober zuweis len auch blaues Mineral, welches in Quadratoctaedern tryskallistet. Man sindet es im Thal von Dysons in Granit eingespreugt. Es scheint ganz reines Titanoxyd zu seyn.

Titansaure. (Acide titanique.)

tans, welche die Rolle einer Säure spielt. Im reinen Zustans, welche die Rolle einer Säure spielt. Im reinen Zustand ist es weiß, erhist wird es gelb, bleicht aber wieber beim Erfalten. Sie ist unschwelzbar. Schon durch ein Minimum von Eisen wird sie schwutzig weiß gefärbt. Das spez. Gew. ist = 4,2. Sie ist unauslöslich und geschmacklos; das Lasmuspapier röthet sie nur als Hydrat, nicht aber im wassersien Zustand. Erhist man diese Säure mit Raslium in einer Glasröhre, so wird sie in Oryd umgewandelt; durch Cämentation geschieht dasselbe. Mengt man sie mit Rohle und glüht sie im starten Essenseur, so sindet eine theilweise Reduktion statt. Wassersioss, Schwefelwasserkossund Zink verändern dieselbe nicht. Läßt man Schwefelkohlenstossdampse über rothglühende Titansäure streichen, so verswandelt sie sich in Schwefeltian.

Die als Hydrat im Wasser ausgeschlämmte Säure geht sehr leicht durch die Filtra, und zwar um so leichter, je reiner das Wasser ist. Durch Hinzusügen von etwas Salmiak begegnet man diesem Übelstande. Kalte Salzsäure löst sie auf, kochende aber nicht, weil durch die Hitze die Verbindung beider Säuren ausgehoben und die Titansäure gefällt wird.

In konzentrirter Schwefelfaure ift fie nur als Sybrat, eber nicht im geglühten Buftande auflöslich; schon nach bem Arech nen erfordert fie große Säuremengen zur Auflösung. Mit den Basen bildet sie auf trocknem Wege leicht Berbindungen in bestimmten Proportionen; auf dem naffen Wege geht dieß schwieriger. Ziemlich leicht verbindet sich bas Sydmt mit den Alkalien.

Dieses Sydrat erhält man durch Zersetung eines titen sauren Salzes mittelst einer starten Säure. Es ist weiß und flodig gleich ber Thonerde; beim Trocknen schwindet es sehr, ohne jedoch zu zerreißen. Im Bruche ift es glass, burchsche nend und bem arabischen Gummi ähnlich.

Die Titansaure steht hinsichtlich ber natürlichen Berwandtschaft dem Zinnoryd sehr nahe. Beibe tryftalliften auf gleiche Weise, verbinden sich schwierig mit ben Sauren, viel leichter aber mit den Alfalien. Die Titansaure ist sehr schwierig vom Gisen zu reinigen; burch die später näher zu bezeichnenden Methoden ist diest jedoch möglich. Rach H. Nose enthält diese Säure 61 Titan und 39 Sauerstoff.

2008. Rutil. Es ift bas reichhaltigste und am häusige fien vorfommende Titanmineral. Es findet sich sowohl im Urgebirge in Quary und Granit eingewachsen, als auch im aufgesichwemmten Lande in kurzen, abgeschliffenen stänglichen Rrystallen. In Masse ist es braunroth, als Pulver bräunlichen Recht. Rach Rasse authält ber Nutil von Limaand aus er

tohlenfaurem Rati fortguschaffen. Es bleibt nun ein weißer pus faurem titanfaurem Rali bestehender Rudftand. Diefer wird mit überschüssigem schwefelwasserstofffaurem Ammoniat tigerirt, woburch fich bas Gifenornd in Schwefeleifen um: manbelt. Enthalt die Maffe zugleich Binn, fo wird auch biefes in Schwefelginn umgewandelt und loft fich auf. Man mafcht biefelbe nun wiederholt und erhalt fo ale Rudftand ein Ge menge von faurem titanfaurem Rali und Schwefeleifen. Birb biefes mit Galgfaure bigerirt, fo loft fich letteres nebft febr wenig Titanfaure auf. Die rudftanbige Gaure wird nun mit tongentrirter Galgfaure bei gelinder Barme gang aufgeloft. In biefe Auflöfung lagt man Schwefelmafferftoff ftreichen. um bie noch vorhandenen Spuren von Gifen in Orvbul gu bermanbeln. Das abforbirte Schwefelmafferftoffgas wirb febann burch Rochen ausgetrieben und bie Atuffigfeit mit Ummoniat verfest, welches bie Titanfaure zuerft fallt. Den mlest fich absetzenden Riederschlag sondert man bom erften. weit er ichon eisenhaltig wird. Es mare übrigens einfacher, ie Litanfaure burch Berfetung bes Chlortitans mittelft Bafer bargustellen, wenn nur biefes Chlorib nicht gewöhnlich nit Chlorfilicium verunreinige mare, fo bag hierburch bie Ditanfaure immer fieselerbehaltig wirb.

Chlortitan. (Chlorure de titane.)

Ehlorgas in eine rothglühende Porzellanröhre leitet, in welster fich fein pulverisirter Autil befindet, der vorher mit leichem Gewichte ausgegluhter Kohle gemengt worden. Man verdindet die Röhre mit einem Borstoß und einer Borsage, die man mit Eis umgiebt. Es bildet sich Eisenchlorid, belches im Borstoß sich verdichtet und Chlortitan, das in lie Borlage geht und sich baselbst ebenfalls kondensirt; zus seich entbindet sich viel Kohlenorydgas.

Das erhaltene Chlortitan enthält gewöhnlich Chlorübers muß und etwas Gisenchlorid. Man scheidet beide, indem Dan bas Gemenge in einer fleinen Retorte mit trochnem Luechstber bestillirt. Das Chlortitan laßt sich auch dirette barftellen, wenn man trodnes Chlor mit Titanmetall gu-

fammenbringt.

Enthält biefes Chlorib einen Chlorüberschuß, so ift es gelb; ganz tein aber ist es völlig farblos. Es raucht fart und tocht bei 135°. Im Passer sintt es unter; sein Damps wiegt 6,836. Man tann es über Kalium bestilliren. Ruch D. Rose enthält es 25,5 Titan und 74,5 Chlor.

An der Luft zieht bas Chlortitan allmählig Fenchtigfeit an und bildet dann eine durchsichtige Flüffigkeit. Gießt max es schnell in's Wasser, so entbindet fich eine beträchtliche Menge Wärme, und die Flüssigkeit wird milchig, indem fic


viel Titanfäure abfegt.

Fluortitan. (Fluorure de titane.)

2011. Gießt man Flußsäure entweder auf Titansäutes hybrat ober auf geglühte Titansäure, so findet Erwärmung statt und diese wird aufgelöst, indem sich fluorwasserstoffsaures Fluortitan bildet. Durch Abdampfen der Flüssigkeit er halt man Arystalle. Diese Berbindung ist saurer Natur und kann mit den Fluoralkalimetallen Doppelverbindungen bilden.

Schwefeltitan. (Sulfure de titane.)

2012. S. Rofe bereitet es, indem er Titanfaure in einer Porzellauröhre rothglüht und Schwefellohlenstoffdampfe barüber leitet.



Sauren, da die Titansaure, selbst wenn sie in großem Überschuß vorhanden ist, nie andere Säuren vollkommen zu satztigen vermag. Diese Verbindungen sind farblos oder gelbslich. Sie schimmern fast immer, oder trüben sich wenigstens bei 60°. In der Siedhiße zersetzen sich die meisten und die Titansäure scheidet sich dann ab.

Die äßenden und kohlensauren Alkalien fällen die Anfslösungen dieser Salze weiß; das gelbe Chaneisenkalium das gegen braunroth. Gallusaufguß giebt damit einen hlutros then Niederschlag. Das Zinn färbt dieselben blau oder: vioslett. Diese Reaktion stellt sich besonders schnell ein, wenn man einige Tropfen Salzsäure hinzugiebt. Zink wirkt auf gleiche Weise, und läßt man die Auslösung ruhig damit kehen, so bildet sich ein blauer Niederschlag. Man weiß noch nicht ob dieser ein Titanorydhydrat oder eine Verbins dung dieses Hydrats mit dem fällenden Metall ist.

Auflösungen von titansaurem Kali in Salzsäure wers ben durch Schweselsäure, Arsenitsäure, Phosphorsäure, Dralsäure und Weinsteinsäure weiß gefällt. Diese Riederschläge aber lösen sich in einem Uberschuß ber sällenden Säure sowohl, wie auch in Salzsäure wieder auf.

Die Galpetersaure, Effigfaure und Bernsteinfäure fallen dagegen biese Auflösung in keinem Falle.

2014. Der durch Schweselsaure erzeugte Niederschlägitrocknet schwer, zicht immer Feuchtigkeit aus der Luft an und röthet bas Lakmus stark. Beini Nothglühen entbildel sich Schweselsaure und Wasser daraus.

Die Schweselsäure verbindet sich mit dem Titansäures hydrat, kann aber durch starkes Glühen wieder von der Tistansäure getrenut werden, wobei dann Lettere als sein zeretheiltes Pulvet zurückleidt. Glest man Schweselsäute in eine Austösung von salzsaurem Titan, so erhält man einen Riederschlag, der aus 76,7 Titansäure, 7,6 Schweselsäute und 15,7 Wasser besteht.

Die Verbindungen der Phosphor, und Arsenik-Säure mit Titansäure sind unlöslich im Wasser, lösen, sich aber in einem Überschusse der Säure selbst auf. Sie gleichen der gefällten Thonerde und werden beim Trocknen gummiähnlich.

Die Dralfaure und Weinsteinfaure bilben ühnliche Ber-

bindungen mit ber Titanfaure.

2015. Noch weiß man nicht ob die Riefelerbe fich mit der Titanfäure verbindet, ober ob fie nur Gemenge damit bildet; unbestreitbar aber existiren Doppelstistate. Die lie selfauren Altalien verbinden sich leicht auf trodnem Wege mit der Titanfäure und bilden unlöstiche kiefel-titansaure Salze. Das tiefel-titansaure Rali ober Ratron stellt men burch Insammenschmelzen von Riefelerbe und Titansaure wit den kohlensauren Altalien bar.

Der Sphen ift eine natürlich vortommenbe Berbinbung

biefer Urt.

2016. Sphen. Er findet fich im Urgebirge in granlichen, gelben oder braunen Arpstallen. Die Rieselerde und Titanfäure enthalten gleiche Sauerstoffmengen, während der Kalt als Basis nur den dritten Theil bavon aufzuweisen hat. Corbier fand im Sphen:

2017. Titanorybfalge. Die fauren Titansalze find roth, enthalten sie aber Oryduberschus, fo erscheinen sie blau ober schwarz.

Fället man Titanorybfalge burch tohlenfaure Alfalien,

aures Alfali. Diese titansauren Alfalien sind als Neutrals alze im Wasser unauslöslich; durch kochendes Wasser werden se in saure und basische titansaure Salze zersetzt. Die neutrasen Salze lösen sich in Salzsäure auf. Die Basis läßt sich nur chwer davon trennen: man muß sie zu dem Ende in Salzsäure auflosen und dann entweder mit ähendem oder kohlensaurem Ammonial fallen. Man erhält so Titansäure, oder soch wenigstens saures titansaures Ummonial, welches durch lusglühen reine Titansaure liefert.

In ben neutralen titanfauren Salzen enthält bie Säure weimal mehr Sauerstoff als bie Basis.

2019. Titansaures Rali. (Titanstes de poasse.) Man erhält bas neutrale Salz burch Zusammenschmelzen von 1 Thl. Titansaure mit 3 Thl. sohlensaurem kali. Das Neutralsalz bildet die untere Schicht und der liberschuß des sohlensauren Alfali's die obere. Bringt man las titansaure Salz in Wasser, so wird es zersett. Die zusstigseit geht flar durchs Filter, so lange noch ein Salz m Wasser aufgelost ist; sie wird aber mildig, so bald das Basser aufangt rein zu werden. Der weiße Niederschlag, er nach der Einwirfung des Wassers als Ruchtand bleibt, uthalt Titansäure 82 und Kali 18.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß das analystete einen iberschuß an freier Titansäure enthielt. Bringt man es vit Salzsäure zusammen, so bemächtigt sich diese eines Theils einer Basis und es wird ein titansaures Salz mit noch trößerem Saureüberschuß erzeugt, welches 91,3 Titansaure ind 8,7 Kali enthält.

2020. Titansaures Natron. (Titanate de oude.) Man fennt davon brei Berbindungen, beren Zusammensezung den stochiometrischen Gesetzen mehr entspricht. Das Neutralsalz erhalt man wie das titansaure Rali. Nach Rose besteht es aus 58 Titansaure und 42 Natron.

Zersezt man dieses Salz burch Wasser, so erhält man ein vierfach titansaures Natron, bestehend and Litansaure 75, Natron 15 und Wasser 10. Ein Salz mit noch größerem Saurenberschuß wird etzeugt, wenn man bas vorhererwähnte mit Salzsaure behandelt. Es enthält 96,4 Titansaure und 3,6 Ratron. Die Säure enthält in diesem Salze vierzigmal soviel Sauerstoff als die Bass.

2021. Titansaures Eisen. (Titanate de fer.) Es tommen in der Ratur mehrere hierher zu zählende Berbindungen vor. Die zuerst aufgefundene wurde Menatanit (Eisentitan) genannt, weil sie im Thal Menatan zu Cornwallis vortommt. Man traf dieses Mineral im Sande des aufgeschwemmten Landes als abgerundete Körner mit Korund, Feldspath und hornblende. Es ist glänzend schwarz wie Gagat, wiegt 4,4 und enthält nach

			Яl	aproth.	Lampabins.	Chenevir.
Titanfäure		•	•	45,25	43,5	40
Gifenorod				51.00	50,4	49
Manganor	ψb			0.25	0,9	0
Riefelerbe		•		3.50	3,3	11
Thonerbe		•		_	1,4	_
	_		••	100,00	99,5	100

Der Iserin ist ein ähnlich zusammengeseztes Mineral. Behufs ber Analyse besselben pulverifirt ihn H. Rose und beingt ihn mit konzentrirter Salzsäure zusammen; bas Pulver wird badurch ganz weiß und besteht zulezt nur noch aus reiner Titansäure, während die Auflösung Gisen und Titan



Ik die Titansäure mit Oryden der zwei ersten Abtheisigen verbunden, so wählt man ein Verfahren, welches n bei Zerlegung kieselhaltiger Mineralien ähnlich ist.

Die Scheidung der Titansäure vom Eisenoryd ist sehr wierig. Ik der Körper in Salzsäure austöslich, so behant man ihn damit bei gelinder Wärme. Ift er aber darin löslich, so wird er zuvörderst mit einem Alfali zusammenschmolzen und dann das Schmelzprodukt in Salzsäure aufsöst. Man hat dann in beiden Fällen ein Gemenge von lortitan und Chloreisen, welches man durch Ammoniak let. Der Niederschlag, der aus Titansäure und Eisenoryd teht, wird mit schweselwasserstoffsaurem Ammoniak digest: die Titansäure reagirt darauf nicht, während das Eisensch in Schweseleisen verwandelt wird. Die Nasse wird rauf mit Wasser wohl ausgesüßt und mit kochender Salzste behandelt, welche das Schweseleisen auslöst und die lansäure zurückläßt, die man auf ein Filter bringt und swäscht.

Rose, der dieses Versahren anwandte, änderte es so daß er äußerst genaue Resultate dadurch erhielt. In Austösung beider Chloride gießt er soviel Weinsteinsäure, sie nicht mehr durch Ammoniak gefällt wird; hierauft er einen Aberschuß von Ammoniak hinzu und fället in das Sisen durch schweselwasserstesssaures Ammoniak. wirt man den Niederschlag, dampst die Flüssigkeit zur eine ab und glubt den Rückstand, so erhält man Titansire, welche mit etwas Aschweseleisen wird in Eisenoryd wandelt und so quantitativ bestimmt.

Pluf trocknem Wege laßt fich die Titansaure vom Gisenoryd nach Berthier vellicindig trennen, wenn das titanhaltige Gisener; mit einer angemesenen Menge Erdenglas geschmolzen wird. Berthier schmolz nämlich ein titan-haltiges Gisenerz, besiehend aus 56,2 Gisenoryd Drodul, 41 Titansaure und 2,5 Riefelerde im Roblentiegel zuerst nur mit 13 Proz. Ralf und erhielt ein titanhaltiges Gisensen von 4) Proz. Cewicht. Dasielbe Erz wurde dann mit 200 Proz. eines Riefels Thon- und Ralf haltigen Glases beschicht und geschmolzen, wobei ein gut gestopener Metautömig von 37 Proz. ohne Spuren von Titan erhalten wurde. Der ganze Titanzehalt des Erzes ging also in die Schladen. A. u. E.

Soll bie Mitanfaure von ber Riefelerbe getreunt werben, fo fchmelt man bas Mineral mit Affalien im Tiegel, toft bann bie geschmolzene Daffe in Salffaure auf unb bampft gur Arodne ab. Wirb ber Rudftand hierauf wie ber mit Baffer behanbelt, fo bleiben bie Titanfaure und Riefelerbe ungufgeloft. Durch tongentrirte Galgfaure tann bie Titanfaure bei gelinder Darme aufgeloft und folglich pon der Riefelerde gefchieben merben.

Binn und Titan laffen fich, wenn beibe aufgeloft find, baburch von einander icheiben, bag man beibe burch einen Ammoniafüberschuß fället und nachher ben Nieberschlag mit überichuffigem ichwefelmafferftofffaurem Ammoniat behanbelt, welches auf bie Titanfaure nicht reagirt, bagegen bas Bins-

pryd im Schwefelgiun vermanbelt und aufloft.



Capitel XIII.

Xellur. Binare Berbindungen und Salze dieses Metalls.

13 (aurum problematicum) bezeichneten die Chemiser und Mineralogen eine Berbindung von Gold und Kellur, velche in Siebenhürgen vorkommt. Die wahre Ratur dieses Minerals war lange unbekannt, wie dieß schon der Rame weißt, dis endlich im Jahr 1782 Miller von Reichenstein das Tellur als ein neues Netall darin entdeckte. Dieses Metall hatte disher einen so hohen Preis, daß man wich nicht im Stande war, viele Versuche damit auzukelen, um seine Eigenschaften genauer kennen zu lernen, weshald uch seine Natur noch nicht so genau erforscht ist als es zu sünschen wäre.

Lange Zelt fand man es ausschließlich nur in Siebenürgen, neuerdings aber wurde es auch im Ural entdeckt, as zu der Hoffnung berechtigt, daß es bald wohlfeiler erden wird.

Das Tellnr ist bläulich weiß, und steht seiner Farbe ich zwischen Zink und Blei. Es ist blätterig und auf r Oberstäche sternförmig krystallinisch wie das Antimon, stark gänzend, spröde und wiegt 6,11 bis 6,13.

Dieses Metall schmelzt bei einer etwas böhern Tempestur als das Blei und verflüchtigt sich fast so leicht, wie das idmium.

Bor dem Löthrohre brennt es mit blauer Flamme deren inder grün sind, und verstüchtigt sich als weißer Rauch, e einen Rettiggeruch verbreitet. Es scheint, daß dieser ruch wenigstens theilweise von der Gegenwart einer Spur n Selen herrühre, welches gewöhnlich die Tellurerze begleitet, benn Dagnus fanb, bag gang reines Zellur um einen fauren Geruch hat.

Die Stelle, welche bas Tellur in ber naturlichen Drb nung ber Grundftoffe einnimmt, ift noch nicht genau be ftimmt. Es fteht zwar ben Metallen hinfichtlich feiner phy fffalifchen Gigenschaften und ber Ratur feines Drubes, web ches eine falgfähige Basis ift, fehr nabe, allein es leitet unter allen Metallen die Gleftrigitat am ichlechteften unb nahert fich fonach ben nicht metallifchen Rorpern. Diefen fteht es befonders fehr nahe vermoge ber mertwürdigen Gigen fchaft, eine gasformige und faure Berbindung mit Bafferfteff (wie ber Schwefel und bas Gelen) ju bilben, und weil es ferner gegen andere Detalle fich febr negativ verhalt und Tellurmetalle bilbet, bie ben Gulphuriben vollfommen abnich finb. Es murbe bemnach eben fo richtig und vielleicht noch geeigneter fenn, bad Tellur, fatt es ju ben Detallen ju ftellen, bem Schwefel angureihen, *) indem es biefem Grund ftoffe eben fo ahnlich ift, wie bas Arfenit bem Phosphor und Stidstoff.

2024. Das seltenste Tellurerz ist bas von Klaproth analysiete Weißgolderz ober gediegene Tellur, welches an wenigstens fremde Metalle enthalt. Geine Farbe halt bas Vittel zwischen Bleigrau und Zinnweiß; auf der Oberstäche ist es oft röthlich oder grau. Es findet sich in kleinen Könnern in Quarzgäugen; selten kommt es in größeren Massen

Flüsseit so viel Wassell im Überschuß hinzu, wodurch bas Eisen vollständig und das Gold zum Theil gefällt wird. Die Tellursäure und das noch vorhandene Gold lösen sich auf. Ran sitrirt und löst den Riederschlag wieder in Königswasser auf; in die Austösung gießt man sodann einen schwächen Überschuß von salpetersaurem Quecksiberorydul, wodurch alles Gold gefällt wird, welches man durch Glühen von Quecksiber und Thlorquecksiber reinigen kann. Hierauf gießt man in die Flüssigfeit Ätstali, wodurch das Eisenorydul und das noch vorhandene Quecksiber als Oryd oder Orydul niedergeschlagen wird. Auch dieser Riederschlag wird durch Glühen vom Quecksiber gereinigt und giebt dann Eisenoryd als Rücksand, welches man wiegt.

Das erhaltene tellursaure Kali kann durch eine angesmessene Menge Salzsäure zersett werden, wobei sich dann die Tellursäure niederschlägt. Man trocknet diese und ershist sie, nachdem sie mit dem Zehntel Kohle gemengt worden, in einer kleinen Retorte. Das Produkt ist ein Tellurskönig, der sich am Boden der Retorte nehst einigen im Restortenhalse verdichteten Tropfen dieses Metalls vorsindet. Da die Reduktion fast immer mit einer Art von Explosion begleitet ist, welche die Masse theilweise herausschleudert, so ist es besser das Tellur als Saure quautitativ zu bestimmen, oder auch diese aus ihren Austösungen durch Zink mestallisch zu fällen.

Zellurwasserstoffsäure. (Acide hydrotellurique.)

2025. Das Tellur verbindet sich mit Wasserstoff und bildet damit eine wirkliche Säure, welche dem Schweselwasserstess ähnlich ist. Man erhält dieselbe, wenn man Tellursalfalimetall oder selbst auch Tellurzink oder Tellurzinn (Zinkseder ZinnsTellurid) mit Schwesels oder Salzs Säure beshandelt.

^{*)} Man nennt jest die Berbindungen des Tellurs mit elektropositiven Grundflossen, abnlich den Chloriden und Gulphuriden, Telluri de. A.n. E

Die Tellumpasserstoffläure ift farblos. Ihr Geruch er innert an den des Schwofolwasserstoffgases; sie breunt mit bläulicher Flamme und bildet bann Paffer und Tellunsaure. Das Chlor zersett sie sogleich und bildet bamit Salfaure und Shlortellur. Kommt die Tellurwasserkoffsaure mit Anfelosungen der Metalle der brei letten Abtheilungen in Berührung, so bildet fich Passer und ein unaustösliches Telluste. Die Austösungen der brei ersten Abtheilungen der Aptalle werden durch diese Säure nicht gefällt, tommt sie aber mit ihren Oryden in Berührung, so bilden sich auch Wasser und Telluribe.

Rach Ritter follte man eine feste Berbindung von Tellur und Wasserstoff erhalten, wenn man bei ber galvanbichen Wasserstetzung ben negativen Pol mit einem Studichen Ballerzersetzung ben negativen Pol mit einem Studichen Tellurmetall versieht; allein bas braune vom Tellur fich absorbernbe Pulver ift nur sehr fein zertheiltes Metall.

Lellurfaure ober Lelluroppb. (Acide tellurique.)

2026, Es ift gelblich weiß, in ber Site leicht schmele bar und trystallisert beim Erfalten wieder in sternförmigen Massen. Rur in heftiger Nothglühhitze ist es schmelzbar. Durch Rohle wird es leicht reduzirt. Mit bem Löthrohze auf ber Rohle behandelt, reduzirt sich dieses Oryd schnell



es mit den Sauren sowohl als mit den Basen find ührigens wch sehr wenig untersucht worden.

Chlorure de tellure.)

2027. Man erhält hiese Berhindung, wenn man bes Petak mit Ehlor zusammenbringt. Die Bereinigung geschieht inter kuft und Wärmesentwicklung. Das Produkt ist weiß, wirdscheinend, stüchtig und krystallistrbar. Durch Wasser wird es zersett, indem ein weißes Dryd. Chlorid niederfällt. Das Chlortellur kann auch durch Austösen der Kellursäure in konzentrirter Salzsäure oder durch Austösen des Metalls in königswasser dargestellt werden. Fället man diese Austösuns von Kellur der Flüssigfeit. Man kann auch die Fällung vollständig kwerkstelligen, wenn man Alkohol statt Wasser nimmt,

Per Phosphor zersett die Auflösungen des Chlortellurs; benso das Zinn und Antimon, und noch weit leichter das link und das Eisen. Durch schweslichte Säure und besonders urch schweslichtsaure Salze wird das Tellur aus dem Chlorellur metallisch reduzirt. Gewöhnlich wendet man bei Anassen schweslichtsaures Ammoniak und Salzsäure an. Das blortellur besteht aus 1 At. Tellur und 2 At. Chlor und Lihält in 100 Thl. 47,7 T. und 52,3 Ch.

Jodtellur. (Iodure de tellure.)

Man erhält es durch direkte Vereinigung der Bestandseile. Es löst sich im Wasser auf und färbt es purpurroth. diese Verbindung bildet leicht Doppeliodide.

Schwefeltellur. (Sulfure de tellure,)

ammengeschwolzen, so erhält man eine bleifarbige Masse. Erhitt man diese in einer Retorte, so zersett sie sich wieder, indem der Schwesel mit sehr wenig Tellur in den Hals geht und sich daselbst als braune Substanz verdichtet. Am Boden bingen sindet man fast reines Tellur als poröse, halbzes schwolzene und stahlgraue, metallisch glänzende Masse. Bei songesetzer Erhitung scheint endlich aller Schwesel sich zu berstücktigen und das Tellur rein zurückzubleiben.

Die Tellurmasserstofflaure ist farblos. Ihr Geruch erinnert an den des Schwosolwasserstoffgases; sie brount wit
bläulicher Flamme und bildet hann Wasser und Tellursaure.
Das Chlor zersetzt sie sogleich und bildet hamit Salzsaure
und Shlortellur. Rommt die Tellurwasserstoffsaure mit Anse
tösungen der Metalle der brei letzten Abtheilungen in Berührung, so bildet sich Wasser und ein unaustöbliches Testes
sid. Die Austösungen der brei ersten Abtheilungen der Metalle werden durch diese Säure nicht gefällt, sommt sie aber
mit ihren Oryden in Berührung, so bilden sich auch Wasser
und Telluride.

Rach Ritter follte man eine feste Berbindung von Collur und Wasserstoff erhalten, wenn man bei ber galvanlichen Wassersetzung ben negativen Pol mit einem Studichen Tellurmetall persieht; allein bas braune vom Tellur sich absondernde Pulver ist nur sehr fein zertheiltes Metall.

Zellurfänte ober Tellurorpb. (Acide tellurique.)

2026, Es ift gelblich weiß, in ber hite leicht schnelp bar und kryftallisert beim Erkalten wieder in sternförmigen Maffen. Rur in heftiger Nothglühhitze ist es schmelzbar. Durch Rohle wird es leicht reduzirt. Mit dem Löthrohre auf ber Rohle behandelt, reduzirt sich bieses Orph schnell



ved mit den Cauren sowohl als mit den Basen find ührigens wich sehr wenig untersucht worden.

Chloricilur. (Chlorure de tellure.)

2027. Man erhält hiefe Berhindung, wenn man bes Petalt mit Chlor zusammenbringt. Die Bereinigung geschieht unter Luft; und Wärmeschtwicklung. Das Produkt ist weiß, burchscheinenb, flüchtig und krystallistear. Durch Wasser wird es zersett, indem ein weißes Dryd. Chlorid niederfällt. Das Chloriellur kann auch durch Austösen der Tellursäure in Ingentrirter Salzsäure oder durch Austösen des Metalls in Singswasser dargestellt werden. Fället man diese Austösuns ein durch Wasser so bleiben immer noch Spuren von Tellur der Flüssigkeit. Man kann auch die Fällung vollständig kwerkstelligen, wenn man Alkohol statt Wasser nimmt,

Der Phosphor zersett die Auflösungen des Chlortellurs; thenso das Zinn und Antimon, und noch weit leichter das bink und das Eisen. Durch schweslichte Säure und besonders urch schweslichtsaure Salze wird das Tellur aus dem Chlor-Uur metallisch reduzirt. Gewöhnlich wendet man bei Ana-Ven schweslichtsaures Ammoniak und Salzsäure an. Das hlortellur besteht aus 1 At. Tellur und 2 At. Chlor und uthält in 100 Thl. 47,7 T. und 52,3 Ch.

Jodtellur. (lodure de tellure.)

Man erhält es durch direkte Vereinigung der Bestands zeile. Es löst sich im Wasser auf und färbt es purpurroth. Diese Verbindung bildet leicht Doppeliodide.

Schwefeltellur. (Sulfure de tellure.)

ammengeschmolzen, so erhält man eine bleifarbige Masse. Erhitt man diese in einer Retorte, so zersett sie sich wieder, indem der Schwesel mit sehr wenig Tellur in den Hals geht und sich daselbst als braune Substanz verdichtet. Am Boden bingen sindet man fast reines Tellur als poröse, halbzes schwolzene und stahlgraue, metallisch glänzende Masse. Bei songesetzter Erhitung scheint endlich aller Schwesel sich zu verstüchtigen und das Tellur rein zurückzubleiben.

Dill man Schwefeltellur nach bestimmten Berhält fen zusammengesett erhalten, so muß man Schwefelmastoff auf Telluroryd ober Tellursalze mirten lassen: wan balt dann einen braunen Niederschlag, der sich wie i Saure verhält. Rali, Natron und selbst konzentrirtes Um niak lösen dieses Schwefeltellur auf und bilden damit D pelsusphuribe.


Selentellur. (Seleniure de tellure.)

Es wird burch direfte Bereinigung ber Grundftoffe zeugt. Diese Berbindung ift metallisch glänzend, schwi leicht und verflüchtigt sich in der hipe unverändert. Du Rösten verwandelt es sich in felenichtsaures Tellur.

Tellurmetalle ober Telluribe. (Telluriure

2029. Die Tellurmetalle verbienen genauer unterfin gu werben wegen ihrer Ahnlichkeit mit ben Schwefelmetall

Die Telluride der ersten Abtheilung der Metalle löf sich im Wasser auf und färben es weinroth. Im Fascheinen sie unzersethar zu senn und verwandeln sich du Rösten in tellursaure Salze. Die Säuren zerseten sie sentbinden in Folge der Wasserzerlegung, Tellurwasserk aus deren Auflösungen. An der Luft erleiden sie eine Bänderung, indem sich diese Auflösungen mit einer durch



Die Tellnribe der dritten Abtheilung der Metalle find belich: vom Wasser werden sie nicht zersett, verdünnte uren aber entbinden baraus Tellurwasserstoff.

Die Tellurmetalle der drei letten Abtheilungen sind ufalls im Wasser unlöslich, werden aber nur von den direnden Säuren, z. B. von der Salpetersäure angegrifs 1. Auf alle diese Verbindungen reagirt übrigens das Chlor er entschieden und es ist das beste Mittel zur Analyse ders ben.

Eellurfalium. (Telluriure de potassium.)

2030. Das Tellur verbindet sich mit Kalium umer ht= und Wärme=Entwicklung; auch kann man diese Versidung erzeugen, wenn man 10 Thl. Telluroryd, 2 Ahl. ili und 1 Thl. Kohle zusammen erhitzt. Die Masse erglüht islich noch ehe man die Rothglühhitze erreicht.

Das Tellurkalium ist schmelzbar und löst sich im Wasser t purpurrother Farbe auf.

elluraluminium. (Telluriure d'aluminium.)

2031. Wöhler erhielt es durch direkte Berbindung der Metalle. Das Produkt ist schwarz, metallisch gläns id und spröde. Es zersetzt das Wasser und bildet damit werde und Tellurwasserstoff, welcher sich entbindet.

Tellurblei. (Telluriure de plomb.)

2032. Man fand es in dem am Altai vorkommens n Tellursilber. Es ist eine dichte, zinnweiße und spröde ubstanz von 8,15 spez. Gew. Nach Gustav Rose ents Les 38,37 Tellur, 60,35 Blei und 1,28 Silber und ist ein oppeltellurid.

Tellursilber. (Telluriure d'argent.)

2033. A. von Humboldt fand es auf seiner Reise ich Sibirien, und zwar in zwei Massen von fast einem ubikfuß im Umfange. Es kam dort in den Gruben von awodinski nahe am Flusse Buchtarma vor. Dieses Lineral stellt sich als eine grobkörnige Masse dar, welche

teine Blatterburchgange besitht; sie halt bas Mittel gu bleigran und stahlfarb, hat Metallgianz und ist de Spez. Gew. = 8,4 bis 8,5. Es enthält 56,92 Tellur, Silber und 0,24 Eisen und ist Doppeltellurfilber.

Schrifttellur ober Schrifterz. (Tellure phique.)

2054. Dieses Mineral wurde ehebem Schriftge nannt und tommt in der Grube Franz zu Dfenbai Siebenbürgen vor. Es ist zinnweiß ins Gelbe spielen tallisch glanzend und frystallistet in fleinen abgeple Santen, welche bergestalt an einander gereiht sind, t turische Schriftzuge zu bilden scheinen. Nach Rlaienthalt bas Schrifterz: 60 Tellur, 50 Gold und 10 6

Behufs ber Analyse löst man das Erz in Königs auf. Die erhaltene Auflösung ist Chlorgold und Chlor ber Rücktand dagegen ist Bergart und Chlorsiber. filtrirt und wäscht mit Wasser aus, das durch etwanigswasser angesäuert worden. Aus dem Rücktand das Chlorsiber durch Ammonial geschieden.

Um bas Gold vom Tellur zu trennen, konzentrir Die Auftösung und versetzt fie mit einem Gemenge von den Raumtheilen Alkohol und Wasser, wodurch bas als Oxydehlorid gefällt wird. Man loft biefes wiel Salzsäure auf und fället bas Tellur mittelft Zint dar



Blattertellur. (Telluse feuilleté.)

2036. Es wurde ehedem seiner bleigrauen Farbe wegen. augolderz genannt. Man sindet es in kleinen Blättchen f der Gangmasse aufgewachsen. Es hat metallischen Ganz d färbt ab. Nach Klaproth enthält das Blättertellur siebenbürgen

Lellur . 32.2 **Blei** . 54.0 **Goid** . 9.0 **Gilber** . 0.5 **Rupfer** . 1.3 **Gowefel** . 3.0
100.0

Rellurfalze.

2037. Die Tellursalze sind nicht sehr beständig; sie stallissen nicht und sind nie neutral. Fast alle verwansen sich unter Einfluß des Wassers sehr gerne in saure und unauslösliche basische Salze.

Sie sind farblos. Durch Kali ober Natron werden sie gefällt und der Riederschlag löst sich in einem Überschußt Alfali wieder auf. Die kohlensauren Alkalien fällen biesen Salzen keine kohlensauren Berbindungen sondern Telluroryd; der Niederschlag wird ebenfalls durch einen erschuß des Fällungsmittels wieder aufgelöst.

Das Chaneisenkalium verändert die sauren, sehr mit isser verdünnten Tellurauflösungen nicht; die konzentritz verhalten sich anders, indem Telluroryd daraus nieder tund Blausaure sich entbindet. Gallusaufguß fället diese lie blafgelb.

Die Schweselalkalien fällen die Tellurauslösungen värzlich braun als Schweseltellur. Durch Zink und Eisen ib das Tellur in schwarzen Flocken gefällt, die durch eine hte Reibung schon Metallglanz annehmen.

Das Zinnchlorür reduzirt das Tellur aus seinen Aufingen und fället es als braune Flocken, wenn die Auflisigen konzentrirt sind; dagegen werden verdünnte Goluties
i nur braun gefärbt. Auch das schweselsaure Eisenoxy

dut reduzirt die Tellurauflöhungen, jedoch nur wenn biese wöglichst neutral sind.

Schmefelfaures Tellurornb. (Sulfate de tellure.)

2038. Rommt konzentrirte Schwefelsaure in der Kälte mit Tellur in Berührung, so löst sie ungefähr ein Tausendtel ihres Gewichtes bavon auf und färbt sie schän amethystroth. Durch Wasserzusat fällt dieses Metall wieder in schwarzen Flocken nieder. Fisch er behauptet, daß bei diesser Reaktion sich eine niedrigere Tellurorydationsstufe bilbe, welche unter Einfluß des Wassers sich in Metall und gewöhnliches Oryd zersete.

Erhist man diese Auflösung, so verschwindet die Farbe wieder und das Tellur verwandelt sich in weißes Orgb, bas in der Schwefelfäure aufgelöst bleibt. Um dieses schwefelsaure Salz zu erzeugen, thut man am besten es in Schwefelsaure aufzulösen und nach und nach Salpetersaure tropfer weise zuzusehen, um das Metall zu erndiren. Diese Auflichung ist farbios und wird durch Wasser nicht gefällt.

Rocht man Tellur mit Schwefelfanre, so farbt fich biese anfangs violett, bleicht aber später wieder, sobald sich schweslichte Saure entbindet. Beim Erfalten ber Same frystallistrt bas Salz beraus. hat man einen Tellurüber



Tellursaure Galze.. (Tellurates.)

2040. Die tellursauren Alkalien sind auslöslich; alle igen tellursauren Verbindungen aber sind unauflöslich und den durch doppelte Wahlverwandtschaft dargestellt. Die ursauren Salze haben viele Ähnlichkeit mit den zinnsaus. In den neutralen Salzen enthält die Säure doppelt iel Sauerstoff als die Bass.

Die tellursauren Alkalien und Erden sind farblos, ebens anch das Zinks Mangans, Bleis Quecksibers und Sils Salz.

Tellursaures Kali. Man erhält es durch Glühen Tellurorydes mit Salpeter oder Kali. Das Produkt ist e weiße, emailartige Masse, die man in kochendem Wassaussöft; beim Erkalten sest sich daraus das kellursaure li als unvollkommen kryskallisites Salz ab, welches me, isch schmeckt und alkalisch reagirt.

Die übrigen tellursauren Salze werden entweder burch ette Vereinigung der Bestandtheile oder durch doppelte ahlverwandtschaft dargestellt.

Capitel XIV.

Antimon. Binare Verbindungen und Galge diefes Metalls.

Untimon.

(Synon. Spießglang. gat. Antimonium, Stibium. Frang. Antimoine.)

2041. Dieses Metall wurde im fünfzehnten Jahrhundert schon entbeckt. Basilius Balentinus beschrieb ir seinem Werke "der Triumphwagen des Antimons" zuerst das Versahren, aus dem Schweselantimon das Metal darzustellen. Schon die Römer kannten einige antimonhabtige Mineralien, besonders das Oryd, welches in den Silbergruben vorkommt, und das Plinius unter dem Ramen Stibium aufführt. Auch das Schweselantimon war zu jener Zeit schon bekannt, denn die Frauen schwärzten damit ihre Augenbraunen.



so entzündet es sich und verwandelt sich in Dryd. Das Wasser zersetzt es nicht; von der Salpetersäure wird es stark angegriffen und in antimonige Säure verwandelt.

Berdünnte Schweselsaure wirkt nicht barauf ein, konzentrirte aber verwandelt es in schweselsaures Antimonoryd. Die Salzsäure äußert in der Kälte keine Wirkung barauf, ebenso wenig wenn sie heiß damit in Berührung kommt, es sep denn daß das Antimon nicht ganz rein, sondern durch ein inderes Metall verunreinigt ist, welches von dieser Säure angegriffen wird. Es ist dieses z. B. der Fall, wenn man eine Legirung von Zinn und Antimon mit Salzsäure kocht. Die Auslösung wird dann durch Wasser etwas getrübt; die insgelöste Antimonmenge ist aber äußerst gering und kaum wägbar.

Die schwestichte Säure löst sehr wenig von diesem Metalle auf. Das Königswasser reagirt dagegen schon in der Kälte darauf und bewirft leicht dessen Auflösung. Das salpetersaure, chlorsaure und schweselsaure Kali oxydiren es eicht in der Rothglut.

2043. In den Laboratorien stellt man das Antimon aus dem natürlichen Schwefelmetall (Grauspießglanzerz) dar, indem man 4 Thl. davon mit einem Gemenge von 3 Thl. Weinstein und 1½ Thl. Salpeter schmelzt. Die Masse wird mit einem Lössel in einen rothglühenden Tiegel geworsen und zulett noch eine Zeit lang im Flusse erhalten. Nach dem Erfalten sindet man im Tiegel einen Spießglanzkönig und Schlacke, welche aus Schwefelkalium und Schwefelantimon besteht. Das erhaltene Antimonmetall ist oft mit Kalium legirt und wird dann durch Schmelzen mit Antimonoryd vavon gereinigt.

Auf eine minder kostspielige Weise stellt man das Antis non dar, wenn man das Schweselantimon röstet, (dadurch vird der Schwesel fortgeschafft und das Metall in Or ho verwandelt) und das Produkt mit Kohle reduzirt. Man nuß der Kohle etwas Alkali zusügen, um das zuweilen noch vorhandene Schweselantimon zu entschweseln. 22 Thl. Schweselantimon sollen zwar durchs Rösten 19 Thl. Oryd geben, allein' man erhalt gewöhnlich nur 47 bis 18 Thi. wegen bes burch Berflüchtigung entftebenben unvermeiblichen Berfuftes.

Das fo erhaltene Dryb läßt fich fehr leicht reduziten, wenn es mit schwarzer Seife gemengt und in einem Tiegel roth geglüht wirb. Remmt man 18 Thl. Antimenoryb und mengt folde mit 14 Thl. Seife, fo erhalt man nach ber Schmelzung ungefähr 15 Thl. metallifches, noch nicht gan reines Antimon. Diefes Metall fann Ralium, Gifen and felbft anbere Dictalle in geringer Menge enthalten. ftallifirt ichlecht, felbft bei febr langfamem Erfalten. es ju reinigen, fcmelgt man es mit bem Drittel feines Gemichtes Antimonoryd, ober auch mit geröftetem Cchmefelas timon. Diefes fcmilgt bann und alle verunreinigenden Stoffe geben in bie Schlade. Das Ralium nebft bem Gifen ornob biren fich und es fonnen bann mit bem Untimon hochftens nur folde Metalle verbunden bleiben, welche hinfichtlich ber Bermaubtschaft jum Gauerftoff ihm felbit nachfteben. gereinigte Untimou froftallifirt febr leicht und bat ge wöhnlich nach bem Erfalten auf feinet Dberflache einen Stern. 15 Thl. unreines Untimon geben nach biefer Reinigung 14 Thl. reines Metall. 100 Thl. Schwefelantimen, bie 72,7 Metall enthalten, geben auf biefe Beife redugirt ungefähr vierundsechzig Theile.

Die alten Chemifer nannten bas Antimonmetall, welches



Die Zugabe des Salpeters bei der ersten Schmelzung ist nicht nöthig, und bei der zweiten Operation kann dieses Salz vortheilhaft durch Antimonoxyd er est werden.

2014. Das fäusliche Antimon, selbit menn es schön frystallistet, enthält immer noch fremdartige Bestandtheile. Sexullas fand, daß das Schwefelantimon fast immer durch Arsenik verunreinigt ist, von dem ein Theil stets in das daraus reduzirte Metall übergeht. Der Arsenik wird selbst so hartnäckig zurückgehalten, daß er beinahe in alle pharmazeutische Präparate, welche man aus dem Antimonmetall darsstellt, übergeht. Sexullas fand ihn wieder in deutlich bestimmbaren Mengen in den silberfarbigen Spießglanzblumen, im Rermes, Goldschwefel, Spießglanzglas, in der Spießglanzleber, im Wetallsafran und im nicht ausgewaschenen schweißtreibenden Spießglanz. Höchst ausfallend ist es aber, daß das letztere Präparat sogar noch Arsenik enthält, während doch die Spießglanzbutter ganz frei davon ist.

Der Brechweinstein ist nicht durch Arsenik verunreinigt, wenn er wiederholt krystallisirt worden; dagegen sindet er sich in der Mutterlauge und folglich auch in den letten Ansschüssen des Salzes.

Serullas fand in solgenden Antimonverbindungen an Arsenik ungefähr:

•	Auweilen.	Dft.
Im Schwefelantimon	28	5 ⁷ 0
Im Antimonmetall	310	380
Im Mineralkermes	100	202

2045. Das Antimonmetall kommt auch, jedoch selten in der Natur vor. Man fand es in den Gruben von Sala (Schweden), von Challences bei Allemont (Frankreich) und in ziemlich beträchtlichen Massen in Andreasberg auf dem Harze. Nach Klaproth enthält letteres: Antimon 98, Silber 1 und Eisen 0,25; es ist also fast ganz reines Metall. *)

Mit Geld., Gilber. Blei. und Aupferhaltigen Erzen kommt auch das Antimon banfig in der Natur vor, wovon später bei den treffenden Metallen die Rede senn wird. — Das Antimon wird vorzüglich zur Darstellung pharmazentischer Praparate angewendet und liefert mehr Arzueimissel als sedes an-

Antimonunterorph. (Sous-Oxide d'anti-

2046. Es ift bas graue Pulver, womit fich bas Antimaxmetall überzieht, wenn es langere Zeit feuchter Luft aus gesett wird. Die Salzsäure und die nicht orydirenden Sauren verwandeln es in Metall und Oxyd.

Bergelius, ber die Eriftenz biefes Orpbes zuenk erwähnte, erhielt es, indem er bei der galvanischen Wasser zersehung ein Stud Spießglanzmetall als positiven Pol an wendete. Es seben fich daran graue Floden ab, welche die ses Unteroryd sind.

Mas die Entstehung dieses Unteroxydes durch lang same Oxydation an der Lust betrifft, so hängt die Bildung dieser Art von Verbindungen von einer rein physitalischen Ursache ab. Oxydirt sich nämlich das Metall an der Lust, so tritt ein Moment ein, in welchem das Vorhandenseyn des Oxydes, weil dadurch ein Element der galvanischen Säule gegeben ist, die Oxydation ungemein begünstigt. Es wäre nun möglich, daß durch Vermengen des Oxydes mit Metall in angemessener Menge eine entgegengesetzte Wirkung entstünde. Man vereinige beibe in solchem Verhältnis, daß ihre Elektrizitäten sich vollkommen neutralisten können, so



Antimonoryb. (Protoxide d'antimoine).

2047. Es ist perlweiß, in der Rothglut schmelzbar, sehr fichtig und verdichtet sich in frustallinischen Radeln an kalten Körpern. Dieses Oryd entsteht, obschon unrein und mit antimoniger Säure gemengt, wenn das Metall an der Luft start erhitzt wird. Auch erhält man es durch Erhitzen eines Gemenges von antimoniger Säure mit überschüssigem Antimonmetall in verschlossenen Gefäßen.

Das Antimonoryd ist beinahe so leicht schmelzbar wie bas Bleis und Wismuthoryd. Beim Erkalten bildet es eine metallisch glänzendt, in langen Nadeln krystallisirte Masse. Ist dieses Oryd nicht besonders cohärent, so läßt es sich durch gelindes Erhißen leicht in antimonichte Säure verwandeln, indem es dabei gleich Zunder glimmt.

Das Antimonoxyd wird auf verschiebene Weise bereis Besonders bemerkenswerth ist die Methode, wodurch man fich bie filberähnlichen Spiegglanzblumen ber ältern Chemifer verschafft. Es ift bieß eine langwierige und muhsame Operation. Man tringt das Antimon in einen großen Tiegel; barüber legt man etwas entfernt bavon einen mit einem Loche versehenen Deckel, der den 3weck hat, ben Raum bes Tiegels zu vermindern. Zulezt bedt man den Tiegel mit einem gewöhnlichen Deckel zu, und erhitt hierauf ben untern Theil bes Schmelztiegels, in welchem das Antimon ift. Nach einiger Zeit läßt man ben gangen Apparat wieder erkalten, nimmt die Dedel weg und findet die Oberfläche bes Metalls mit frystallinischem Oryd über-Ein Pfund Antimon liefert höchstens zwei bis drei Oninte, wiederholt man aber biese Operation öfter, so wird sie endlich ergiebiger und jede Schmelzung giebt bann vier bis fünf Quinte. Die Operation gelingt beffer, wenn man statt des Metalls ein Gemenge von Metall und Oryd ober selbst reines Oryd nimmt, in welchem Falle bann nur eine Gublismation erforderlich ift.

Das Antimonoryd kommt in der Natur ganz ähnlich wie die Spießglanzblumen vor, und zwar zu Przibram in Böhmen; man findet es dort in weißen glänzenden Aryftallen. Zuweilen wird es von Antimonoxybfulphurib beigleitet.

Wird das Antimonoryd auf nassem Wege bargestellt, so ift es weiß und sehr leicht, ist aber nicht mit Basser verbunden. Das Kali vereinigt sich damit sehr leicht und bildet sowohl eine auflösliche basische, als auch eine unlöstiche neutrale Verbindung. Ratron und Ammoniak verhabten sich auf ähnliche Weise gegen dieses Oryd. *)

2048. Will man bas Antimonoryd sehr fein zertheilt haben, in welchem Zustaude es sich besonders für diese Realtionen eignet, so läßt man Salpetersäure auf das Metall einwirken, und wäscht nachher das erzeugte Oryd so lange aus, die es nicht mehr sauer reagirt. Gewöhnlich erhält man es in diesem Zustande, wenn man Chlorantimon durch Masser zersett. Es fällt anfangs ein Orydchlorid oder das sogenannte Algarothpulver nieder, welches man dann durch ein kohlensaures Alkali zersett. Die Rohlensaure entbindet sich das Chlor vereinigt sich mit dem Alkali und das Oryd bleibt sehr fein zertheilt zurück.

Roch wohlfeiler kommt biefes Oryb bei folgender Bereitungsart zu ftehen. Man pulveriftet bas Autimon und bringt es in einen weiten Röstscherben, den man nun gelinde beim Zutritt der Luft erhipt, wodurch das Metall sich orybirt. Bei fortschreitender Oxybation fängt die Masse ploplich Feuer und die Verbrennung verbreitet sich burch bie



schmilzt leicht; ist letteres ber Fall, so muß man die Masse erkalten lassen und aufs Reue pulverisiren.

Nach einiger Zeit geht das Rösten leichter, so bald nämlich die Masse in Folge der Bildung von Orph minder schmelzbar geworden ist. In dem Maaße als das Rösten vorwärtsschreitet, bildet sich antimonige Säure. Um diese wieder
wegzuschaffen, schmelzt man die geröstete Masse mit 5 bis 6
Proz. Schweselantimon. Der Schwesel desselben verbrennt
auf Kosten des Sauerstoffs der antimonigen Säure und reduzirt diese in Oryd. Sicherer ist es jedoch zu dieser Redution ein Gemenge von Antimonmetall mit Schweselantismon zu nehmen. Man fügt dann das Metall im Überschusse
und das Sulphurid in unzureichender Menge hinzu, wodurch man vermeidet, daß sich eine Verbindung von Schwesselantimon und Oryd bildet.

Das Antimonoryd enthält:

2 At. Antimon = 1612,9 84,32 3 At. Sauerstoff = 300,0 15,68 1912,9 100,00

Antimonige Säure. (Lat. Acidum stibiosum. Franz. Acide antimonieux.)

2049. Die antimonige Säure ist weiß, unschmelzbar, feuerbeständig und wird durch Hitze allein nicht zersetzt. Mit Antimon zusammen erhitzt verwandelt sie sich in Oryd. Das Sydrat derselben ist weiß und röthet das Lakmus; im Waser ist es unlöslich, ebenso in den Säuren, mit Ausnahme der konzentrirten Salzsäure. Mit den Basen verbindet es sich leicht.

Man bereitet diese Säure, wenn man Antimon mit Salpetersäure zusammenbringt und bas sich bildende weiße Pulver bann gut aussüßt. Das Produkt ist ein Hydrat von antimoniger Säure, welches 5,26 Proz. Wasser enthält. Durch Rothglühen kann es wasserfrei erhalten werden.

An diesen Eigenschaften erkennt man die antimonige Säure immer, allein sobald sie etwas Dryd beigemengt entshält, was gewöhnlich der Fall ist, wenn sie durch Salpeters

faure bargeftellt worden, fo jeigt fich ein abweichenbes Ber-

Nach Proust schmilzt dieses Produkt nicht in der Rothglublige; es verflüchtigt fich aber demungeachtet und kleidet die Retorte mit weißen, nadelförmigen Arpstallen aus. Sogar in der rücktändigen pulverigen Masse sind noch krykallinische Gruppen wahrzunehmen, welche die Form und den Glanz der Antimonbluthe haben.

In der Salpetersanre lost sich diose Saure etwas auf, ebenso in der Salzsaure, aber in so geringer Menge, daß ein Quantum Salzsaure, welches 100 Thl. Antimonoryd austösen kann, nicht mehr als 33 Thl. antimonige Saure aufnimmt. Das Wasser fället es ganz rein aus dieser Anslösung und nicht als Oryd-Chlorid. Auch durch Abdampsen wird die antimonige Saure wieder abgeschieden und krystalistet dann in seinen, weißen und perlmutterglänzenden Madeln.

Da diese Beobachtungen von Proust sehr genau sind, aber weder auf die antimonige Saure noch auf das Antimonoryd passen, so ist wohl anzunehmen, daß die Salpertersaure zuweilen ein antimonigsaures Antimonoryd bei ihrer Einwirkung auf Antimon erzeugt. Man kann also nur dann auf die Bildung von reiner antimoniger Säure rechenen, wenn die Salpetersäure nicht weiter auf diese Masse



Sießt man zu einer Anstösung der Antimonsäure in Salzsäure nur wenig Wasser, so bildet sich ein weißer Riederschlag von wassethaltiger Antimonsäure; wird dagegen auf einmal viel Wasser zugefügt, so sindet keine Fällung statt.

Die Antimonsäure enthält:

2	At.	Antimon .	•	•	1612,9	76,34
5	At.	Sauerfloff	•	•_	500.0	23,66
					2112,9	100,00

Man erhält das Antimonsäurehydrat, wenn man Salpetersalzsäure auf Antimon einwirken läßt. Die Masse wird abgedampst, um den Säureüberschuß zu verjagen und dabei immer von Zeit zu Zeit etwas Salpetersäure zugegeben und zulett der Rücktand mit Wasser verdünnt. Die Antimonssäure scheidet sich nun als weißes Pulver ab, und wird sorgfältig ausgewaschen. Erhitzt man dieses Hydrat, so verzliert es ansangs sein Wasser, später aber in der Rothglut giebt die Säure einen Theil Sauerstoff ab und wird antimonige Säure. Das Hydrat besteht aus 1 At. Säure und 2 At. Wasser und enthält in 100 Thl. 95 der erstern und 5 des Lettern.

Reichter läßt sich die Antimonsäure darstellen, wenn man das antimonsaure Kali durch Salpetersäure zersett. Der entstehende Salpeter wird durch Aussüßen mit Wasser fortgeschafft und die Antimonsäure bleibt als Hydrat zurück. Will man diese Säure wasserfrei haben, so erhitzt man das Hydrat gelinde bis kein Wasser sich mehr entbindet.

Die Antsmonsäure war den Alten unter dem Ramen Mineralbezoar bekannt. Man erhielt dieses Präparat, indem man das Antimonchlorür so lange mit Salpetersäure erhiste, die Lettere keine Wirkung mehr darauf äußerte. Das Produkt wurde dann ausgestst und getrocknet und als schweißtreibendes Mittel angewendet. *)

Die Antimensaure kommt auch in der Ratur als Antimonocher vor, jedoch unr sehr sparsam als Uberzug auf Antimonminern. — Ein Gemenge von Antimonsaure mit antimoniger Saure wird als gelbe Farde in der Glasund Porzellanmalerei benupt. A. n. E.

Antimonehlorib.

(Synon. Galgfaures Antimonoryb. gat. Cblozetum antimonii. Butyrum antimonii. Aran. Protochlorare d'antimoine.)

Es ift weiß, froftallfirbar, fcmilgt leicht un Die butterartige Daffe gerflieft an aft giemlich flüchtig. ber Luft, indem fie nach und nach Feuchtigkeit angieht. Biebt man ploblich Daffer bingu, fo gerfett fie fich und bilbet ein Drybchlorib, welches bie Alten Algarothpulver Mit biefem Probuft entfteht auch Salgfaure, nannten. welche etwas vom Oryb aufgeloft halt. Enthalt bas Baffer Meinfteinfaure, fo finbet biefe Berfegung nicht fatt, fonbern es scheidet fich nur Untimonoryd ab, welches in ber Weinfteinfaure bann aufgeloft bleibt.

Das Chlorantimon loft fich in Galgfäure auf und bib bet bamit ein chlorwafferstofffaures Chlorib, welches von Baffer nicht fo leicht als bas einfache Chlorid gefälle wirb, besonbere wenn man mit bem Wasser zugleich auch etwas

Salzfäure zusest.

Die Auflösung bes Antimonchloribes nannten bie alten Chemiter fluffige Spiefiglangblutter.

Diefes Chlorid besteht ans 1 At. Antimon = 806,4 und 3 At. Chlor = 663,9 und hat in 100 Thl. 54,85 A. und 45,15 Ch.



zehen Theile Salpeter und seche Theile Antimon werben pulverisitt und wohl mit einander gemengt. Das Queds Alberchlorid muß beim Stoßen mit etwas Weingeist befeuchtet werben, bamit es feinen Staub verbreiten fann. Das Ges menge wird hierauf in eine trodne Retorte gebracht unb biefe in ben Dfen gesezt. Man verbindet nun mit bem Balse berselben eine gläserne Borlage, und erhitt langfam. Das Feuer wird allmählig verstärkt bis bie Reaktion zwischen ben gemengten Substanzen beginnt. Diese kundigt sich end's lich durch eine plötsliche Steigerung der Temperatur unb durch Dampfentwicklung an. Die Dampfe reißen oft einen Theil des Gemenges mit fort und bas Produkt wird bann, wenn man die Vorlagen nicht wechselt, verunreinigt. ben Borgang in der Retorte richtig verstehen zu fonnen, muß man die Operation hinsichtlich ihrer Dauer in zwei Zeitraume eintheilen; im ersten findet bie Bildung des Chlos rides statt und mährend des zweiten geschieht die Trennung deffelben von den übrigen Produkten. Das Antimon zerset bas Quecksiberchlorib so bald die Temperatur hinreichenb gesteigert worden und es wird dann Antimonchlorid, Queds filberchlorur und freies Queckfilber ober vielmehr ein Antis monamalgam erzeugt, da von diesem Metall stets ein Ubers schuß vorhanden ist. Sobald die Entwicklung von Dämpfen aufhört, ist die Reaftion beendigt und bann muß man bas Antimonchlorid durch Destillation trennen; gu diesem Ende muß man, so lange die Flüssigkeit noch fließt, gut feuern und selbst die Site noch verstärken, wenn die Tropfen langsamer in die Borlage gehen. Hat man zu schwach gefeuert, so verdichtet sich der Spießglanzbutter schon im Retortenhalse; in diesem Falle läßt man das Feuer ausgehen und schafft die verdichtete Maffe aus dem Retortenhalse, indem man ihn rings herum mit einer glühenden Rohle erwärmt, wodurch das Chlorid fluffig wird und in die Borlage fließen Nachdem auf solche Weise ber Hals gereinigt worden, feuert man aufs Rene, um die Destillation fortzuseten.

Ist die Operation beendigt, so erwärmt man die Borlage um das Chlorid zu schmelzen und gießt es dann in eine Porzellanschale aus. Man bedeckt die Schale mit einer Glasscheibe, um den Luftzutritt zu verhindern und last et darin erstarren. Es wird nun in Stude zerbrochen und in einer Flasche mit Glasstöpsel, ber mit Fett eingerieben wor den, aufbewahrt.

2053. Man wandte ehemals fehr häufig zu diefen Praparate ftatt des Antimons das Schwefelantimon an. Et erzeugte sich in diesem Falle Antimonchlorid und Zinnober; burch Destillation fann das Chlorid vom Zinnober abgeschie, den werden. Enthält das Gemenge überschuffiges Schwefelantimon, so bleibt dieses mit dem Zinnober in der Retorte zurück. Hat man aber einen Überschuß von Dueck filberchlorid angewendet, so wird Duecksliberchlorur erzeugt.

Man sollte eigentlich 12 Thl. Schwefelantimon und 17 Thl. Quedsilbersublimat nehmen, allein um einen kleinen Uberschuß vom erstern zu haben nimmt man nur 16 Thl. davon. Die Operation ist ganz der vorigen gleich und erfordert auch dieselben Borsichtsmaaßregeln. Selten ist je boch das durch die erste Destillation erhaltene Antimonchlerid rein; man bestillirt es deshalb zum zweiten mal. Die alten Chemifer nannten den bei dieser Bereitungsart des Chlorantimons erhaltenen Rücksand Spießglanzzins ober oder Cinnabaris antimonii.

2054. Robiquet untersuchte ein anderes, minder fosts spieliges Berfahren, welches in einigen Fabrifen üblich ift. Man läßt nämlich Königswasser auf Antimon einwirken; es



jeugen; im zweiten Falle bagegen würde ein Punkt einten, wo die Saure nicht fraftig genug mehr wirfte, und nn könnte die Auflösung ohne Erhitzung nicht-mehr Statt den. Sucht man aber bas Gemenge burch wieberholtes igeben von Metall immer warm zu erhalten, fo fattigt h das Chlor vollfommen. Gegen das Ende der Operation uß ein Überschuß von Antimon bleiben und die Flüffigkeit ter umgeschüttelt werben. hat bie Gasentbindung aufgert, so läßt man die Auflösung sich etwas abklären unb ift sie bann in eine tubulirte Retorte. Diese wird in ein andbad gethan und mit einer tubulirten Borlage verbun-Man bestillirt hierauf die Flüffigkeit und hört erst bann mit auf, wenn sie heftig zu stoßen beginnt. In der erfalten n Retorte, welche man verschließen muß, segen fich kleine mftalle ab, die Chlorblei find und von einem Bleigehalt 3 Antimons herrühren. Die Flüssigkeit wird nun von ben wstallen abgegossen und in kleinen Retorten noch so weit nzentrirt, bis bas Chlorantimon in ber Borlage zu erstara anfängt. Diese wird bann gewechselt und die Destillas n weiter fortgesett. Fast immer erhält man einen grauen ichftand, ber aus Algarothpulver und etwas Arfenit beht, wenn nämlich das Antimon von Letterem enthält.

Antimonoryd=Chlorid.

synon. Basisch=salzsaures Antimonoryd. Algarothpulver. Lat. Oxychloretum stibii,
Stibium oxydatum submuriaticum.
Pulvis algarothi. Franz. Oxychlorure d'antimoine.)

2055. Algaroth, früher Arzt und Chemiker, genuchte dieses Präparat als Brechmittel. Man erhält es, vem man zu einem Theil Antimonchlorid acht Theile Wasser ibt. Der Niederschlag wird filtrirt und ausgewaschen; ablausende Flüssigkeit ist sehr sauer und wurde ehedem der Medizin als Vitriolgeist der Philosophen anwendet.

Das Algarothpulver ist im Augenblicke der Fällung :iß, klümperig und gleicht der geronnenen Milch. In der

Muhe seht es sich ab und wird grau und pulverig. Es ift im Wasser unaustöslich, wird aber durch kochendheißes Wasser, wenn man anhaltend damit auswäscht, verändert. In der hitze schmiltt es zu einer milchigen Masse, welche beim Erkalten krystallisert. Dieses Präparat besteht in 100 Th. aus 82 Chlorantimon und 18 Antimonorph.

Untimonüberchlorid. (Perchlorure d'antimoine.)

2056. Das Antimonüberchlorid entspricht ber Anis monfaure. Man bereitet es, indem man trodnes Chlor über rothglühendes Antimon leitet. Das Metall verbrenut in diesem Gase mit Funkenspruhen und bilbet bamit eine sehr flüchtige Flüssigkeit, welche Überchlorib ist. Es gleicht die ses bem Zinnchlorib (§. 1757) sehr. Durch Wasser wird es in Antimonsaure und Salzsaure verwandelt, woraus seine Zusammensehung sich ergiebe.

Dieses Überchlorid ist farblos ober blaßgelb. Aus ber Luft zieht es Wasser an und verwandelt sich in eine frystale linische Masse, welche als Hybrat bieses Chlorides anzuschen ist. Mit viel Wasser erwärmt es sich und wird milchig in Folge der Bildung von Antimonsäure, die sich niederschlägt.

Rach Rofe enthält Diefes Uberchlorib

1 At. Antimon = 806,4 42,15



Das Bromantimon schmilzt ungefähr bei 94° und kocht bei 270°. Es ist sarblos, krykallistrt in Radeln und zieht! ans der Luft Feuchtigseit an. Durch Wasser zersett es sich und bildet ein Oryd-Bromid und reine Hydrobromsäure, wenn die Wassermenge hinreichend ist; im entgegengesetzten Falle hält diese Säure etwas Antimonoryd zurück.

Das Bromantimon entspricht dem Chlorid und entshält 1 At. Antimou und 3 At. Brom ober in 100 Thl. 35,4 A. und 64,6 B.

Jobantimon. (Iodure d'antimoine.)

Erhitt man Jod mit Antimon, so verbinden sich beide und geben ein dunkelrothes Jodid, welches in Berührung mit Wasser sich zersett und Oryd-Jodid nebst Jodwassers stoffäure bildet; bald aber sindet eine politändigere Reabetion statt und man erhält dann nur Jodwasserstoffäure und Antimonoryd.

Anderthalb Schwefelantimon. (Protosulfure d'antimoine.)

nern diejenige, welche in größeren Massen in der Natur vorsommt. Es ist unter dem Namen von Grauspieß glanzerz oder Antimonglanz bekannt und heißt im Handel roher Spießglanz (antimonium crudum); aus ihm wird allein das metallische Antimon dargestellt. Das künstlich bereitete Sulphurid ist wie das natürliche zussammengesetzt, ändert aber sein äußeres Ansehen nach der Bereitungsart. Auf trocknem Wege dargestellt, ist es grau, metallisch und blätterig; auf nassem Wege dagegen dereitet, erscheint es als rothes oder braunes Pulver.

Das Grauspießglanzerz kommt in größern oder kleinern Säulen vor, welche stark metallisch glänzen und sich leicht pulveristren lassen. Das spezisische Gewicht schwankt zwischen 4,1 und 4,5. Oft kommt etwas Gold damit vor.

^{*)} Es findet fich auf Gangen im Ur- und Übergangegebirge meiftene mit andern Schwefelmetallen, fo j. B. bejieht

Seine Reinigung beruht auf der außerst großen Schmelzbarteit. Man erhist bas Erz, baburch schmelzt es und trennt fich von der Bergart, indem es flitsig wird und in biesem Zustand aufgefangen werden fannt. Die ältern Chemiter schemlzten es in Retorten und singen unter dem Ramen von Spießglanzessig etwas Wasser auf, welches entweber burch etwas Schwefelfäure ober schweslichte Saute verunrelnigt war, die durch den Zutritt der Luft in die Apparate gebildet worden.

Das Schwefelantimon ift fehr leicht fluffig und in einem Gasfirem felbst etwas fluchtig. Durch Rohle wird es jere fest und es bilbet fich bann Schwefeltohlenfloff, ber fich

mit etwas Schwefelantimon berflüchtigt.

Durch Mafferstoff wird es vollständig reduzirt. Deb rere Metalle, vorzüglich bas Gifen entschwefeln es. Chlor gerfest es in der Rothglübbige und es bildet fich Antimon

chlorib und Chlorichmefel.

Das Schweselantimon wird burch Säuren leichter als bas Antimonmetall angegriffen; die Salzsäure bildet damit Schweselwasserstoff und loft es volltommen auf. Durch Salpetersäure wird es in schweselsaures Antimonoryd vermanbelt; das Königswasser greift es heftig an und bildet damit Chlorantimon, mährend Schwesel frei wird, wenn nicht ein Überschuß von Salpetersäure vorhanden ist, woburch der Schwesel in Schweselsäure umgewandelt wird,



Mit tiefelsauren Berbindungen schmelzen fle zusammen und farben bas Glas. Durch Rösten werden fle volltommen zersset; die Salzsäure lost schon bei gewöhnlicher Temperatur ben größen Theil des Orybes und etwas Sulphurid auf.

. Diefes Gulphurib enthalt

2 Mt. Antimon . . . 1612,8 72,77 3 Mt. Schwefel . . . 603,3 27,23

Doppelt: Schwefelantimon. (Deutosulfure d'antimoine.)

2059. Dieses entspricht ber antimonichten Saure und gleicht dem Rermes, obschon es etwas heller von Farbe ist. Es täßt sich nicht auf trocknem Wege bereiten, weil es sich im Feuer zersett und Anderthalb. Schweselantimon nebst freiem Schwesel bildet. Man erhält es, indem man antimonichtsaures Rali oder antimonichte Saure durch Schwesels wasserstoff zersett. Das antimonichtsaure Rali wird in verdunter Salzsaure aufgelöst und durch die Flussigkeit Schwesselwasserstoff geleitet, welcher das Doppelt. Sulphurid salelet. Es besteht aus

1 At. Spiefglang . . . 806,4 66,7 2 At. Schwefel . . . 402,2 33,3

Dritthalb. Somefelantimon. (Persulfuro d'antimoine.)

2060. Man bereitet es, indem man bas Antimonüber chlorid durch weinsteinsäurehaltiges Wasser zersetzt und die Flüssigkeit durch Schwefelwasserstoff behandelt. Der oraniengelbe Riederschlag unterscheidet sich vom Rermes durch seine blässere Farbe. In der hipe zersetzt er sich, giebt zuerst hngrometrisches Wasser von sich, dann Schwefel und zuletzt bleibt Anderthalbschweselantimon zurück. Das Dritte halb Schweselantimon enthalt

2 At. Spiefglanz . . 1612.9 61.6 5 At. Schweftl . . 1005.5 38.4 2618.4 100.0

Dryb. Gulphuride bes, Untimons.


2061. Es giebt fehr verschiedene Berbindungen dieser Art. Das Spießglangglas, ber Spießglangrubin, ber Metallsafran, die Spießglangleber und ber Rermes scheinen sämmtlich aus Antimonoryd und Sulphurib zu bestehen.

Diese Drybsulphuribe find schmelzbar, zersegen sich beim Röften und verwandeln sich in antimonichte Gaure, mab rend sich schweslichte Gaure entbindet. Anch durch Schwesfel werden fie zersest und in Schwefelantimon umgewau belt, wobei sich aber gleichermassen schweflichte Saure bildet.

Die Sauren, ja felbst mehrere organische Sauren lofen aus jenen Berbindungen bas Antimonorph auf.

Vore d'antimoine.) Roftet man Schwefelantimon und schweigt bas Probutt in einem Tiegel, so erhält man ein hoa ginthrothes Glas, welches aus Untimonoryd und Sulphurib besteht. Diefes Spießglangglas greift stets bie Tiegel an und enthält baher etwas Rieselerbe, Thonerbe und Eisenoryd.

Die altern Chemiker stellten bieses Praparat auf verschiedene Weise bar. Gewöhnlich rösteten fle bas im Sandel vorkommenbe Spießglanzerz, schmelzten ben Rückfand und goffen ihn aus bem Tiegel. Durch unvolltommenes Mösten blieb im Glase noch Schweselantimon; bas sich ent-



man die Austosung zur Trockne ab und glest nachher mit Salzsäure angesäuertes Wasser darauf, so löst sich alles Chlorantimon auf und 8 bis 10 ja selbst 12 Proz. Rieselerde bleisben zurück. Nach Soubeiran enthält das käusliche Spiessglanzglas: Antimonoryd 91,5, Rieselerde 4,5, Eiseneryd 3,2, Schwefelantimon 1,9; es ist sonach zwar kein eigentliches Orybsulrhurid, allein es reiht sich doch unmittelbar daran.

2062. Spießglanzruhin. So wurde ein Antimonoryd genannt, welches mehr Eulphurld enthält als das
vorige. Sechzehen Theile Antimonoryd und ein Theil Schwefel geben einen etwas trüben aber blutrothen glasgen Rubin. Auch mit einem Achtel ober selbst einem Sechstel Schwefel bekommt man noch gut geschmolzene Rubine, die aber
dunkelfärbiger sind. Alle diese Reaktionen sind einander
gleich. Ein Antheil Oryd wird zersetzt, bistet schwestichtsaures Gas und Schweselautimon, und bieses verbindet sich
bann wieder mit dem unveränderten Oryde. Der Stießglanzrubin enthält gewöhnlich 6-8 Atome Oryd auf 1 Atom
Sulphurib.

2064. 'Metallsafran.' Pleser enthält noch mehr Schwefelantimon als die vorigen. Man erhält ihn als uns durchsichtige, glasse und dunkelrothe Masse durch Zusammenschmeizen von 2—3 Atomen. Antimonoryd mit 1 Utom Sulphurid. Die ältem Chemiker-bereitzten einen Metallsafran, indem sie das Schwefelantimon mit der Pälste Salpeter verpufften und das Produkt-nachher wohl aussußten.

2005. Spießglanzleber. Man bereitet sie durch Zusammenschmelzen ves Schweselantimons mit der Hälste seines Gewichtes Salpeter. Die Schlacken werden abgesendert, ohne aber die Masse anszuwaschen.

Man gab diesen Namen häusig Verbindungen von Autimonoryd mit Eulphurid, welche mehr Schweselautimon end hielten als die Rubine. Schwelzt man ein oder zwei Atome Schweselantimon mit einem Atom Antimonoryd zusammen,

The control of the co

Dariteffang fünklicher Ebelfteine b. W. Des Topafes, des Granates ic. gebrancht.

so erhalt man gleichfalls eine Schießglanzleber, allein bie mit Salpeter bereitete enthält offenbar mehrere Substanzen beigemengt, welche eine traftige medizinische Wirtung haben mussen. Die Spießglanzleber wird als Thierarquei vorziglich angewendet.

2066. Ratürlicher Mineraltermes. Diefen Ramen gab man einem schönen braunrothen Antimonery, welches in hagrformigen, undurchsichtigen, seidenglänzenden Rystallen portommt, und auch Rothspieße fangerz ober Antimondleube heißt. Es wiegt a,09 und ift nach Laproth und D. Rose ein eigentliches wasserfreies Drydsulphurid, indem es aus 2 At. Schweselantimon und 1 At. Antimonoryd besteht und in 100 Ahl. 69,9 vom Erstern und 50,1 vom Lestern enthält.

Mineraltermes und Spiesglanzgolbichmefel. Spueu lat. Rermes minerale und Sulphur auretum antimonit. Fraug. Hermes mineral und Soufre dore d'antimoine.)

2067. Der Minerallermes ift ein pharmazentifchecher mifches Praparat, welches ehrbem febr ftart gebraucht wurde. Son im Johre 1720 wurde beffen Bereitungsart bem frangefichen Wundarzt Ligerte von der frangofischen Regiesung abgefault. Diefer mar iebne nicht ber Gutberfer bie-



mon beschrieben hatte, so erkannte man bald bie Ibentität beider und bereitete es nun nach kemerys Borschrift, der eigentlich den Kermes entdeckt und seine Bereitung genause als Glauber beschrieben hatte.

2068. Rach Glanber kocht man eine Anstösung von kohlensaurem Rali mit Schwefelantimon und giest zur Flüssigkeit Alkohol. Es entstehen baburch zwei gesonderte Flüssigkeitsschichten, wovon die untere das überschüstige kohlenssaure Rali in Wasser aufgelöst ist und die obere, aus Schwesseltalium und Kermes, in Alkohol ausgelöst, besteht. Man zieht die obere Schicht ab und bestillirt sie. Der Rückand ist Kermes, den man wohl answäscht.

Remery digerirte Schweselantimon 24 Stunden lang mit einer Aussching von kohlensaurem Kali und kochte nach Berlauf dieser Zeit bas Gemenge zwei Stunden lang; hier auf sittrirte er und ließ die durchgelausene Flüssigkeit in einer Schale erkalten. Der Mineralkermes setzte sich nun ab. Dieses Verfahren befolgt man noch heute zu Tage.

Bon jener Zeit an war die Ausmerksamkeit vieler Chemiker auf dieses Präparat gerichtet und dennoch ist man die auf den heutigen Tag über seine Natur noch nicht ganz im Reinen. Wir lassen hier die verschiedenen Bereitungsarten folgen und werden zugleich die Resultate angeben, welche die von den Chemikern in dieser Beziehung angestellten Untersuchungen lieferten.

falien. Unter allen Bereitungkarten ist dieses von Eluzel zuerst angegebene Berschren das kostspieligke, liefert aber das schönste Produkt. Man nimmt 1 Thi Schwefelantimon, 20—25 Thl. krystallistres kohlensaures Rutron und 250 Thl. Wasser und kocht das Ganze eine halbe Stunde lang. Hierauf siltrirt man die Flüssigkeit und läßt sie in bedeckten Schalen erkalten, in welchen sich der Kermes nies derschlägt. Dieser wird nun siltrirt, mit ausgekochtem Wasser ausgewaschen und im Schatten getrocknet bei einer-Temperatur, welche 25 ober 30° C nicht übersteigen dars.

Der also-bereitete Rermes ist ein schönes purpurrothes Pulver, von frystallimischem, sammtartigen Ansehen und

außerft leicht. Um es unverändert aufzubewahren, muß man es gegen bas Licht schützen, benn burch beffen Einwirwirtung wird es bald gelblich weiß und mehlartig. Denry ber Sohn fand biefen Metallfermes zusammengefest aus:

Ratron, bie henry nicht genauer bestimmte, was aber gerabe ein ichwierig zu erflärenber Puntt ift.

2070. Es scheint, daß bei dieser Operation ber größte Theit bes toblensauren Ratrons feine besondere Wirlung angert. Der wirksame Antheil giebt seine Kohlensaure an einen andern Antheil dieses Salzes ab und verwandelt es in anderthalbkohlensaures Salz. Es ift nun die Frage was aus dem Natron und dem Schwefelantimon wird?

Das Natron verwandelt fich in Schwefelnatrium und ber Antheil Antimon, welcher feinen Schwefel abgetreten hat, wird Antimonoryd. Das Schwefelnatrium loft nun in ber Marme einen überschuß von Schwefelantimon auf, sowie bas tohlensaure Natron Antimonoryd auflöst. Beim Erfalten fallen bann beibe zum Theil wieder heraus und bioses: Gemenge ist der Mineralfermes.

Die rudftanbige Mutterlange enthalt ben Uberfchuf



mon verkindet, so würde er es in Doppelt- ober Über-Gulphurid verwandeln

Daraus scheint nun zu folgen, daß der Mineraltermes ein wassethaltiges Drydsulphurid ist, welche Annahme aber noch einigem Zweisel unterworsen ist. Man darf keinen bestondern Werth auf das stöchiometrische Verhältniß legen, welches zwischen dem Sulphurid und Dryd statt sindet, denn hier braucht man nur ganz einfach zu berücksichtigen, daß das erzeugte Schwefelnatrium dem Antimonoryd proportios nal ist. Es ist klar, daß zwischen dem aufgelösten Schweselsantimon und dem Schwefelnatrium ein quantitatives Vershältniß eristiren muß. Daraus folgt dann wieder, daß das gefällte Schweselantimon zu dem sich gleichfalls absehenden Autimonoryd im einfachen stöchiometrischen Verhältniß stehen muß.

2071. Man hat gefunden, daß dieser Metallermes, wenn er lange mit kochend heißem Wasser ausgesüßt worden, sein Oxyd verlor und sich in reines Sulphurid verwanzelte. Dieses Ergebniß läßt sich nur erklären, wenn man anzimmt, daß das Oxyd in Berbindung mit Natron niedergesallen ist. Da eine selche Verbindung in kochendem Wasser öslich, im kalten aber unlöslich wäre, so würde sie in der eißen Flüssigkeit aufgelöst seyn und beim Erkalten nieserfallen; es würde sich daburch dieses Verhalten ganz insach erklären, ohne daß man dabei eine Mitwirkung des Schweselantimens anzunehmen gezwungen wäre. Hieraus st dann auch leicht erklärlich, daß die Gegenwart des Nasrons im Kermes durchaus nicht ohne Vedeutung ist.

Aus allem geht hervor, daß diese Art Kermes ein weit räftigeres Arzneimittel senn muß, als die übrigen Varietäen, welche kein Antimonoxyd enthalten, denn die arzneiliche Virkung beruht aller Wahrscheinlichkeit nach hauptsächlich unf der Anwesenheit des mit Natron verbundenen Antimonexydes, welches in warmen Flüssigkeiten etwas auflöslich ist.

Man kann sonach den eigentlichen Rermes als ein waßerhaltiges Orydehlorid betrachten, das etwas Natron enthalt, oder auch als ein Gemenge von sein zertheiltem waß

ferhaltigem Antimonfulphurid und einer Berbinbung von Am

timonorph und Matron.

2072. Der Mineraltermes wird burch bie Sauren au gegriffen; es bilben fich bann Antimonorphfalze, während Schwefelwasserkoff fortgeht. Wendet man schwache Salp fänre ober nur saures weinsteinsaures Ralt an, so bilben sich zwar auch Antimonorphsalze, aber es wird bann au bas schon porhandene Orph allein angegriffen. Das Suphurid wirft hier nicht ein, es sep benn, daß man sehr sich wirdt wirft hier nicht ein, es sep benn, daß man sehr sich Säure anwende, ober solche lange bamit toche; allein such in diesem Falle wird nur sehr menig Sulphurid angegriffen.

Das Apfali wirft lebhaft auf ben Kermes und ver wandelt ihn in eine gelbe Daffe, welche fich bald von felbst

in Antimonorod ober antimonige Gaure permanbelt,

fäßt man tohlensaures Rali auf Schweselantimon wir ten, so erhält man bieselben Resultate, allein die Ausbeute an Rermes ist größer, sowie auch in der Mutterlange meht Schweselantimon zurückgehalten wird. Der erhaltene Rev mes ist minder schön. Man beobachtet hierbei übrigent dasselbe Mengenverhältniß, als wie bei Anwendung des toh sensauren Natrons.

2073. Mineralfermes burch tauftische Allo Lien. Die Ahnlichkeit ber Erscheinungen ließ oft bie Produtte mit einander verwechseln, welche von der Einwirfung ber Analfalien auf Schmeselantimen und ber Wenkrion ber felantimon aufgelöst enthält und endlich Antimonoryd. Da sich viel Schwefeltalium gebildet hat, so fällt beim Ertalten werig, ja oft gar teinkermes nieder. Giebt man Salzsäure oder seibst nur Rohlensäure hinzu, so wird bas Schwefeltalium zersett und badurch bas Schweselantimon frei, welches als braunsrethes termesähnliches Pulver niederfällt. Der entstehende Schweselwasserstoff zersett bas aufgelöste Antimonoryd und erzeugt damit ein neues Quantum Schweselantimon.

Pleibt die Fluffigkeit eine Zeit lang der Luft ausgesset, so verwandelt sich bas verhandene Antimoneryd in antimonige Säure. Diese veransaßt bann wieder durch ihre Reaktion auf den Schweselwasserstoff die Bildung von Dopselt-Schweselantimon, und badurch entsteht dann Goldsich wefel. Ein Theil dieses Produktes bildet sich auch in Folge der Umwandlung des Einfachschweselkaliums in Polys

fulphurib burch bie Buft.

vanntitative Perhältniß der reagirenden Stoffe ändert. Wendet man zuviel Kali an, so erzeugt sich kein Kermes, denn der gelbe Rücksand ist nur Orphsulphurid. Beim Erkalten salt aus der Flüssigkeit zuweilen ein Thell desselben gelben Pulpers nieder. Nur erst wenn man Saure hinzugieht fällt ein braunrothes, wasserhaltiges Sulphurid und dann Goldsschne Zweisel nieder. Bei viel überschussigem Kali erhielte man eine Zweisel auch Untimonoryd und antimonige Säure mit Kali verbunden, und es wurde sich dann nur Schweselfastium austösen, indem das Schweselantimon vollständig zersept werden würde.

Das Abkall eignet sich also nicht zur Bereitung von Rermes, wenigstens muß man nur so viel anwenden, daß Uberschuß von Schweselantimon vorhanden ift, und mit viel Wasser operiren. Gewöhnlich nimmt man 2 Tht. Schwesels

antimon, 1 ThL Apfali und 30 Thi. Baffer.

Das Abnatron verhält fich gang auf biefelbe Beife.

2075. Rermes auf trocknem Wege. Die Alfastien reagiren in hoherer Temperatur wieder anders auf bas Schweselantumon. Es bilbet fich kein Untimonoryb mehr,

wohl aber autimonige Saure. Man barf wohl annehmen, bag bas anfangs erzeugte Orpb, fich bei steigender Temperatur in antimonige Saure verwandelt. Charafteristisch für diese Realtion ist aber, daß ein Theil Schweselantimen in Metall verwandelt wird.

Slüht man kohlensaures Kali und Schwefelantimon in einem Tiegel, so erhält man ein sehr flussiges Produkt, web ches nach dem Erkalten sich als starre grünlich gelbliche Masse darstellt, in der man einen Antimonkönig sindet. Die Masse enthält Schwefelkalium, worin Schwefelantimon, antimonig saures Kali und ein sich nicht immer gleich bleibender Übersschuss von kohlensaurem, Kali aufgelöft ist. Rocht man die selbe mir Wasser, so wird sie davon zum Theil aufgelöst. Die Austösung enthält kohlensaures Kali, Schwefelkalium und einen Theil Schwefelantimon mit basisch antimonigsaurem Kali. Es bleibt ein Nuchftand, aus Schwefelkalium und saurem antimonigsaurem Kali bestehend.

Filtriet man die kochende Auflösung, so erhält mar beim Erkalten bisweilen einen Rermes von sehr schmutiga Farbe. Durch Säuren wird anfangs ein ähnlicher Nieder schlag baraus gefällt, zuletzt aber entsteht Doppelt- oder selbs Dritthalb-Sulphurib, welche sowohl von der verhandena antimonigen Säure als auch von dem Kaliumpolysulphumb herrühren, das durch die Einwirkung der Lust rutstand.



ich Abtreten des Schwesels in Doppelts ober Dritthalbeilphurid umändert. *)

jodschwefelantimon. (lodo-sulfure d'antimoine.)

2077 henry und Garot stellten dieses Produkt r, indem sie gleiche Theile Jod und Schweselantimon zu-

Gon der Goldschwefel auf nahrm Wege bereitet werden, so nehme man gleiche Theile Schwefelantimon und Schwefel und lose fie durch Rochen in einer hinreichenden Menge Stylali. oder Natron. Lauge auf und fätle nachber aus der klaren Auflösung durch verdünnte Säuren den Goldschwefel.. Dieser muß mit reinem Waffer sorgfältig ausgewaschen und dann im Schat, ten bei einer Temperatur von höchstens 250 C getrocknet werden.

Der Goldschwesel muß ein seines, feurig oraniengelbes, gernche und geschmadisses Pulver senn. In einer Gladröhre erhist, zerfällt er in Schwiestel und schwarzes Schweselantimon. An der Eust erhist, verdrenut er und hinterläßt Antimonoryd und antimonige Saure. In Agfali lost er sich auf, ebenso in tochender Salgiaure unter Ausschlichung von Schwesel. In tochen. des Waffer darf dieses Praparat teine salgigen Theile mehr abgeben.

Nach S. Rofe befeht ber reine Goldschwefel aus 2 At. Antimen und 5 At. Schwefel und enthalt in 100 Thl. 61.59 A. und 39.41 G. Ein Praparat von fo bestimmter, fich ficis gleichbleibenter Bufammenfegung erhalt man jedoch nur, wenn man bas von Salippe entdedle femtallifirte Schwes felantimon. Schwefelnatrium (antimonfdimefliches Schwefelnatrium) burd verdunnte Gauren jerfest. Diefes Schwefelfals wird folgendermagen bereitet: Gin Gemenge von 4 Thl. pulverifirtem Schwefelantimon, & Thi mafferfreiem schwefelsaurem Ratron und 2 Thl. fein pulverifirter helitoble wird in einem bedecken beffischen Tiegel anfange idmach, nachher aber fart bie jum Schmeljen erhint und babei aftere umgerührt und fo lange geglüht, bis die Daffe ruhig fliest. Diefe wird nun ausgegoffen, nach dem Erfalten pulveri. firt und in einem eisernen Reffel in der 4-6fachen Gewichtsmenge tochenden Waffers aufgeloft und dann filtrirt. Sollte bie Auflojung noch schwarz erfdeinen und fo felbst durche Filter geben, fo fügt man etwa 1/3 vom G. wichte des angewandten Gdwefelantimons Comefel hinju und focht fie bamit. Rach dem Filteiren wird Die Sluffigfeit eingebampft und latt mabrend Diefer Operation jumeilen etwas Rermes fallen, den man durch Filtriren ab-Die abgegampfte Lauge liefert ungefahr 9 Thl. fruftallifirtes Comefelautimon . Comefelnatrium, meldes, burch Cauren gerfest, den reinen Goldidmefel giebt. (G. Buchol; Theorie und Praris ter pharmajeu tifch ehemischen Arbeiten umgearbeitet von Dobereiner.) I. G.


Dan nehme 2 Thl. Schwefelantimon, 3 Thl. Schwefel und fi Thl. gereiniste Pottaiche und schwelze dieses Cemenge im Tiegel dis es ruhig fließt; hierauf wird es ausgegollen, zerfloßen und mit Waser ausgefocht; aus der Altrieben Lange fällt dann dei Zusap von verdünnter Schweselsauer oder Salzauer der Goldschwesel nieder.

fammenrieben. Die anfangs schwärzliche Farbe bes Gemenges geht balb in Rothbraun über. Beim Erhitzen bildet es rothe Dampfe, welche fich wieber in rothe Blättchen verbichten. Es enthält 2 At. Antimon 23,2, 6 At. Job 67,9 und 3 At. Schwesel 8,9.

Diese ganz eigenthümliche Berbindung ist den Orpochtseiden anzureihen. Man könnte auch annehmen, daß bis Job als Ophriodsaure vorhanden wäre und so ein iodwafserstoffsaures Sulphurid bilde. Der bei der Bereitung er haltene Rücklaud scheint darauf hinzudeuten, daß Wasserzer sett und Jodwasserstoffsäure gebildet wird. Die-Berbindung ist sehr leicht schmelzbar und flüchtig. Sie zersetst schweigt etwas höherer Temperatur und verliert dann ihr Jod. Mit Wasser liefert sie Salzsäure, Antimonorph und Schwesel. Sie schweckt wirden darauf ein, wie auf einsache Gemenge von Jod, Schwessel und Antimon. Durch Ehlor werden sie in Chloride von Jod, von Schwesel und Antimon. Durch Ehlor werden sie in Chloride von Jod, von Schwesel und von Antimon verwandelt.

Selenantimon. (Seleniure d'antimoine)

2078. Das Gelen verbindet sich mit dem Antimon leicht zu einer metallähnlichen im Bruche frystallinischen Masse. Das Autimonoryd verhält sich ju diesem Geleuid wie zu den Gulphurid und bildet damit eine braunlichgelbe, durchschein neude, glasartige Masse, die dem Spießglanzglase sehr abm lich ist.



Das Gisen, Zink und Zinn fällen metallisches Antimon als eines Pulver barque, welches zuweilen sich leicht von selbst mtzünbet.

Die Weinsteinsäure schütt die Antimonorydauflösungen sowohl gegen die Reaction des Wassers, sowie gegen die ber Die letteren fällen die einfachen Auflösungen, Alfalien. machen bas Hybrat frei und losen es bann wieder auf, wenn se im Uberschusse zugefügt werden. Auch die tohlensauren Alfalien fällen Drybhydrat.

2080. Schwefelfaures Antimonoryb. (Bulfate d'antimoine) Man wendet es zuweilen bei ber Bereitung bes Brechweinsteins an. Um es bargustellen erhist man pulverifirtes Antimon mit überschuffiger Schwefelfare. Beibe reagiren hoftig auf einander: es entbinbet fich viel schweflichte Saure und das Antimon verwandelt sich in ein gelblich graues Pulver, welches durch Abmaschen von bet Aberschussigen Gaure befreit merben fann. Rach Coubeiran ift dieses brittel-schwefelsaure Antimonoryd ans 1 At. ber erftern und 1 At. ber lettern jufammengefest und bat in 100 Thl. 20 S. und 80 A.

Arfenikfaures Antimonoryb. (Arséniate d'antimoine.) Die Arfeniffaure verbindet fich mit bem Antimonoryb zu einem weißen unauflöslichen Galz. Auf naffem Wege zubereitet ift es etwas in Salpeterfäure anflöslich, löst sich aber vollkommen in konzentrirter kochens ber Salzfäure auf. Nach bem Glühen ift Lis Salz in bies fen Gauren unauflöslich; burch Rali wird es auf trodnem Bege vollständig zerfest.

Antimonsaure Salze. (Antimoniates.)

2082. Alle sauren antimonsauren Salze sind unlödlich; von den neutralen antimonsauren Galzen sind bas Ralis und Ratronfalz ziemlich auflöslich, dagegen löst sich bas Raltfalz nicht vollständig auf.

Im Feuer verlieren bie antimonsauren Salze anfangs ihr Waffer und erleiben bann eine merfwürdige Beranderung. Bergeline fand nämlich schon im Jahre 1813, daß die Rarl erhitten antimonsauren Salze, selbst bei abgehaltener

Ta XIV. Antimon.

- em Karbe verändern. Ihr Gemedanjun Sa erie roden affinetum r angluben murben fle burch Caly Juden bagegen lofen fie fich umer-Ja Bergelins biefe Erfcheinung . :: Alfalien und Erben, ned in .com Mangan beebachten fonnte, fe bimale, bag biefelbe ihren Grund bar · Se Gemifche feven, mabrent bie übeb ---: barftellten, welche fich erft im Moment . - o mit einanber verbinden. Da manater .: mehrere abnliche Ericheinungen beeb man guleht gezwungen, angunehmen, boj melde bei gleicher quantitativer Bufam erichiebene Gigenschaften befiten, bie Theib in :m Junern ber Maffe verschieben geordna Man nannte folche Berbinbungen ifome

- Si neutralen antimonfauren Salzen enthält bie . mal mehr Canerftoff ale bie Bafie. . . . ::monfauren Salze werden burdy bie fchwachfict en gewegt, benn fogar bie Reblenfaure fallet bie Unib Bringt man mit biefen Auftofungen Ralt. Ba ber Strontianmaffer gufammen, fo bilbet fich ein fiar er Rieberschlag von antimonfauren alfalischen Erben.

Ter.



unfzuweisen hat. Berzelius stellte Untersuchungen bar-

Glüht man 1 Thl. Antimon und 6 Thl. Salpeter so start, daß die Hitze dem Schmelzpunkte des Silbers gleiche kommt, so erhält man einen Rückftand, bestehend aus saus tem antimonsaurem Kali und aus salpetrichtsaurem Kaki. Durch Auswaschen mit kaltem Wusser wird das letztere Salz weggeschafft und das saure antimonsaure Kali bleibt dann als Rückstand. Dieses besteht aus 1 At. Kali und 2 At. Antimonsaure der in 100 Thl: and 12,25 K. und 87,75 A.

Durch kochendes Wasser verwandelt sich biese Berbindung in neutrales auflösliches und sehr saures unauflösliches antimonsaures Salz, welches lettere als weißes Pulver zu Boben fällt.

Das Rentralfalz wird durch Abdampfen in eine halbdurchscheinende Masse verwandelt, die beim Austrocknen berestet und undurchsichtig wird. In kaltem Wasser lößt sich diese schwierig, im heißen dagegen leicht auf. Dieses Salz enthält gleich viel Atome von jedem seiner Bestandtheile und in 100 Thl. 21,8 Kali und 78,2 Antimonsäure.

Ehebem hieß man die durch Berpuffung des Antimond mit Salreter erhaltene Masse: nicht ausgewaschenes schweißtreibendes pießglanz (Antimonium diaphoreticum non ablutum); das weiße ausgesüßte Pulver dagegen erhielt den Namen ausgewaschenes schweißtreibendes Spießglanz (Antimonium diaphoreticum ablutum). Man hat Grund anzunehmen, daß dieses Präparat immer auf gleiche Weise zusammengessest ift. Zwar sollen nach den alten Borschriften 3 Thl. Salveter auf 1 Thl. Antimon genommen werden, allein es ist dieß immer noch mehr Salveter als man braucht. Zwei Theile Salveter würden gewiß hinreichen.

Bringt man antimonsaures Kali mit einer Säure zus sammen, so wird wasserhaltige Antimonsäure daraus abgesschieden; diese hieß ehemals Spießglanzweiß (ceruso d'antimoine) oder Perlmaterie (matière perlèc de Kerkringius).

intimoniate de Luft plöglich ergluben und ihre Farb er unlödliches Pulver, wicht bleibt jedoch baffelbe, indem f Barpt entzogen werben noch abgeben. Bor biefem Erfaure gerfest, nach bem Olab satimoniate de chaux). anbert in berfelben auf. Lali in Chlorcalcium, fo bil weber in ben antimonsa erichläg, ber fich nach einigen bem Blei und antimoni. ftart am Glafe abharirentes glaubte Bay. Luffa. in hatte, bag biefe c' sures Bint (Antimoniate de gen nur bloge Be-. emas im Baffer auflöslich und fest bes Erglühens (' Jafe feft. 3m Reuer verliert es Bab in ber neufte per bem Lothroht auf ber Roble wird es achtete, fo in Berbir , zures Manganotybul (Antimomenfebr . oroxide de manganese). Diefes Galt chen t . ras im Baffer lodlich; an ber lift veranfevn . perer im trodnen noch feuchten Buftanbe. Er rif ... grau, und heftig geglüht gulegt weiß. . . nenfaures Gifenerybul. (Antimoniate ... veide de fer.) Es ift weiß und erhalt fich un Jer jo lang es mit Fluffigfeit bebedt ift. Beim Treds

verd es gelblich gran und durch Glühen entläßt es Waßzie wird zülest roth. Mit dem köthrehre auf Roble bes
ziett, reduzirt sich das Antimon und verflüchtigt sich.

tres Blei (Antimoniate de plomb). lei giebt mit antimonsaurem Kali einen vollfommen löslichen Riederschlag; beim as Salz noch weiß, wird aber burch Ers vor dem Löthrohr auf Kohle zu Bleiantimen

de mercure.) Gießt man antimonsaures Rali ine Ausschung von Allssublimat, so erhält man anfänge ich keinen Riederschlag, allein nach einiger Zeit trübt sich bas Gemenge und es bildet sich ein gelblich graner Präzischiat.

Antimonichtsaure Galze. (Antimopites.) ,

2087. Die Berbindungen der antimonichten Saure mit den Basen haben viele Uhnlichkeit mit den antimonsauren Salzen. Auch sie erglühen plötlich beim Erhiten.

Die meisten erhält man durch doppelte Wahlverwandts schaft, indem man antimonigsaures Kali durch andere Salze zetset. In den neutralen antimonigsauren Salzen enthält die Säure viermal mehr Sauerstoff als die Basis.

2008. Antimonigsautes Kali (Antimonite de potasso.) Um dieses Salz barzustellen, glüht man ein Gemenge von Kali und antimoniger Säure und mäscht dann die Masse mit kaltem Wasser um den Kaliüberschuß zu entsernen. Kocht man den Rücktand mit Wasser, so zersest sich derselbe in unlösliches autimonichtsaures Kali und in ein lösliches Neutralsalz. Letteres ist farblos, schmeckt stypetisch und reagirt alkalisch; es enthält 23 Kali und 27 antie monichte Säure.

Animonichtsaurer Baryt (Antimonite de baryte). Er ist im Wasser wenig löslich und an der Luft unveränderlich. Man erhält ihn durch Vermengen einer kachens den Austösung von antimonichtsaurem Kali mit einer kachens den Chlorbariumaustösung. Der antimonichtsaure Baryt trysstallistet beim Erfalten in kleinen, sitberglänzenden Nadeln.

Antimonsanver Barpt . (Antimoniate de baryte.) Es ift ein weißes im Wasser unlöstiches Pulver, welchem burch Salpeterfaure aller Baryt eutzogen werben tanu.


Antimonsaurer Ralt (Antimoniate de chaux). Tröpfelt man antimonsaures Rali in Chlorcalcium, so bib bet fich ein bleibenber Riederschlag, ber fich nach einigen Stunden in ein fryftallinisches, start am Glase adhärirendes Pulver verwandelt.

2084. Antimonfaures Bint (Antimoniate de Zind.) Es ift weiß, etwas im Wasser auflöslich und sest fich trystallinisch am Glase fest. Im Feuer verliert es Waffer und wirb gelb; vor bem lothroht auf bet Rohle wird es

nicht redugirt.

Antimonfaures Danganese). Diefes Galg niete de protoxide de manganese). Diefes Galg ift weiß und etwas im Baffer löslich; an bet luft veraubert es fich meber im trodnen noch feuchten Buftanbe. Erhist wird es grau, und heftig geglüht julest weiß.

Antimonsaures Eisenokybul. (Antimoniate de protoxide de fer.) Es ift weiß und erhält fich unverändert, so lang es mit Flüssteit bedeckt ift. Beim Trocknen wird es gelblich grau und burch Glühen entläßt es Waßer und wird julest roth. Mit bem Löthrohre auf Rohle bes handelt, reduzirt fich das Antimon und verflüchtigt fich.



Antimonsanres Blei (Antimoniate de plomb). as salpetersaure Blei giebt mit antimonsaurem Kali einen eißen im Wasser vollfommen löslichen Ricderschlag; beim rocknen bleibt bas Salz noch weiß, wird aber burch Ersisen gelb und vor dem köthrohr auf Kohle zu Bleiantiment duzirt.

2086. Antimonsaures Quecksilber (Antimosiate de mercure.) Sießt man antimonsaures Ralit eine Auflösung von Agsublimat, so erhält man anfängech keinen Rieberschlag, allein nach einiger Zeit trübt sicht as Gemenge und es bildet sich ein gelblich graner Präzischiat.

Antimonichtsaure Galze. (Antimonites.) .,

2087. Die Berbindungen der antimonichten Saure mit en Basen haben viele Ahnlichkeit mit den antimonsauren jalzen. Auch sie erglühen plötlich beim Erhiten.

Die meisten erhält man durch doppelte Wahlverwandtschaft, indem man antimonigsaures Kali durch andere Salze ersest. In den neutralen antimonigsauren Salzen enthält ie Säure viermal mehr Sauerstoff als die Bass.

2038. Antimonigfaures Kalt (Antimonite e potasse.) Um dieses Salz barzustellen, glüht man in Gemenge von Kali und antimoniger Säure und mascht ann die Masse mit kaltem Wasser um den Ralisberschuß zu ntfernen. Kocht man den Rückstand mit Wasser, so zersest ch derselbe in unlösliches antimonichtsaures Kali und in in lösliches Neutralsalz. Letteres ist farblos, schmeckt stypsisch und reagirt alkalisch; es enthält 23 Kali und 27 antigonichte Säure.

Animonichtsaurer Baryt (Antimonite de bayte). Er ist im Wasser wenig löslich und an. der Luft
inveränderlich. Man erhält ihn durch Bermengen einer kachenen Austösung von antimonichtsaurem Kali mit einer kachenen Chlorbariumaussösung. Der antimonichtsaure Baryt krytallisit beim Erfalten in kleinen, silberglänzenden Radeln-

Antimonichtsaurer Ralf (Antimonite do ebaun). Er ift ein weißes frystallinisches und im Wager schwer löstiches Pulver.

2089. Antimonichtfaures Mangan, Gifen und Bint (Antimoniates de manganess, de for et de Zine.) Gie find ben antimonsauren Salzen sehr ähnlich, aber im Wasser leichter löstich als biefe.

Antimonicht fanres Robalt. Es ift leichter im Baffer auflöslich als das antimonfaure Galz, allein nicht troftakifirbar; filtrirt und getrodnet erscheint es als eine blaß rothe erbige. Daffe. . Erhist wird es olivengran und entläßt fein Waffet.

2090. Antimonichtfaures Blei (Antimonite de plobib): Eb gleicht gang bem antimonfauren Blei.

Mutimonichtsaures Rupfer (Antimonite de mivre). Es ift graegrün und wird in ber hihe pifte giengrun. Basisches autimonichtsaures Rali hilbet mit new tralen Rupferaustösungen einen Niederschlag, der dem arfenichtsauren Rupfer gang ahnlich ift. Im Feuer farbt sich berselbe dupkelbraun, zerrieben aber erscheint er graulich grun.

Antimonlegirungen.

" 20gt. Das Antimon fain fich mit allen Abrigen Des



ŧ

2092: Eptesglanz und Kalium. Bangelin und zuerst, daß Antimon, welches mit alkalischen Flusmitzien veduzirt worden, die Eigenschaft besit, das Wasser zu swieden und Wasserstoff daraus zu entbinden. Wird Antimon und Kalium Ables Legirung von Antimon und Kalium. Diese Legirung von Antimon und Kalium. Diese Legirung von Antimon und Kalium. Diese Legirung von Eann mehr oder weuiger Kalium enthalten. Zuweilen uthält es so viel, daß es sich von selbst entzündet, wenn ih mit seuchter Luft oder seuchtem Papier in Berührung vonnt. Die entzündliche oder pyrophorische Eigenschaft wird ingemein erhöht, wenn man bei der Reduktion Kohle im Iberschuß nimmt, wodurch dann die Legirung sehr porös pird.

Geoffroy erhielt ein sehr entzündliches Produkt, inem er bei nicht allzuhoher Temperatur 1 Thl. Antimonsäure nit 3 Thl. schwarzer Seise glühte. Man giebt dasselbe nach nd nach in einen rothglühenden Tiegel. Es bläht sich auf nd entzündet sich. Sobald das Gemenge zu brennen aufsört, bedeckt man den Tiegel und verstärkt das Feuer dis exselbe hellroth glüht. Nach dem Erkalten sindet man im liegel eine schwarze, gleichartigs poröse Masse, in der man idoch keine Metallspur entdeckt. Offnet man den Tiegel, wird die Masse in Form einer Feuergarde herausgeworzen indem sie glühende Kügelchen nach allen Seiten hinauschleudert. Tritt diese Erscheinung nicht von selbst ein, sonn sie durch einen Wassertropsen leicht hervorgerusen serden.

Serullas untersuchte diese Legirungen in der letten eit und wändte sehr einsache Methoden zur Darstellung ders lben an. Er stellte so leicht detonirbare Gemische bar, daß an dieselben zur Entzündung des Pulvers unter Wasser iwenden könnte: Die vollkommen geschmolzenen und von ohle ganz besreiten Kaliumlegirungen können das Kalium vielen Fallen ersetzen und perdienen deshalb von den Cheritern beachtet zu werden.

2003. Wird Brechweimtein fart erhipt, so reduzirt bas Untimon, es bildet. fich kohlensaures Rali und Robie

ist im Überschusse vorhanden. Sest man dieses Gemenge nun einer starten Glühhise aus, so bildet sich eine mit Robk gemengte Legirung von Ralium und Antimon. Will man diese Masse zu einem Könige zusammenschmelzen, so zerkön man einen Theil der Rohle durch Rösten an der Luft obn fügt ein Sechstel vom Gewichte des Brechweinsteins Salze ter hinzu; durch Glühen wird das Gemenge dann in ein wohl geschwolzene Legirung von Kalium und Antimon ver wandelt.

Rimmt man Antimonmetall und Weinstein, ber so lange falzinirt worden, bis er die hälfte seines Gewichtes verleren hat, und glüht man beide zu gleichen Theilen gemengt fant roth, so erhält man eine geschmolzene Legirung; diese in dem Antimon ähnlich, ist schwärzlich grau, minder spride und zersett das Wasser unter Entbindung von Wasserfest. In seuchter Luft brennt dieselbe, und sprüht bisweilen zur ken. Das Quecksilber zersett diese Legirung, indem es sich mit dem Ralium verbindet.

2094. Mengt man Kohle mit ber zu glühenden Mass, so wird das Produkt sehr pprophorisch und entzündet sich schon an der Luft mit Detonation. Man muß aus Vorsicht den Tiegel nicht eher öffnen als bis er erkaltet ist, weil sont die Detonation Gefahr bringen könnte.

Um biefes Probutt barguftellen niengt man 75 Thl.



ruß zusammen geglüht, geben ein anperst betonirendes Pro-

Antimon und Ratrium. Diese Legirungen wers den auf ähnliche Weise wie die vorhergehenden bereitet, indem man kohlensaures Natron, Kohle und Antimon zusammen im Feuer behandelt.

2095. Antimon und Eisen. Diese Legirung ift sehr spröde, hart, weiß und etwas magnetisch. Man erhält dieselbe, wenn man Antimon im Überschusse mit Eisen einer hohen Temperatur aussetz; ob bildet sich ein schmelzbares Metallgemisch von 1 At. oder 70 Thl. Antimon und 1 At. oder 30 Thl. Eisen. Nimmt man mehr Eisen, so wird die Legirung dadurch noch härter und zeigt dann eine bemerkense werthe Eigenschaft; sie giebt nämlich Funken, wenn sie stark angeseilt wird. Neaumür, welcher diese sonderbare Thatssache zuerst beobachtete, erzeugte seine Legirung mit zwei Theilen Eisen und einen Theil Antimon.

Die ältern Chemiker reduzirten häusig das Schwefelanstimon durch Eisen; dadurch erhielten sie eisenhaltiges Antismon, welches sie wieder mit Salpeter verpussten und ein Präparat erhielten, welches aus antimonsaurem Kali und Eisenoryd bestaud. Es mar unter dem Ramen von Antihecticum Poterii bekannt,

Antimon und Zink. Diese Legirung ist spröde, stahle grau, hart und sehr brennbar,

2096. Antimon und Zinn. Es ist der zinnhaltige Spießglanzkönig der Alten. Diese Legizung ist silberweiß, sehr spröde und behält ihre Politur in der Lust sehr gut. Enthält sie wenig Antimon, so ist sie noch ziemelich dehnbar und läßt sich in dünne Platten auswalzen. Die zum Notenstich angewendeten sind nugefähr eine Linie dist. Man wendet eine andere Legirung zu Lösseln an, sie ist aber spröder und enthält mehr Antimon. Diese Legirungen sind ganz unschädlich, denn das Antimon kann sich in den Säueren nicht aussichen, so lange Zinn damit verbunden ist. *)

^{*)} Die Zinngießer bedienen fich Des Antiwons, um bas Binn ju harten. M. n. E.

Berpufft man bas Antimonzinn mit Salpeter, fo er halt man ein Gemenge von antimon- und zinnsaurem Rali, welches unter bem Namen von zinnhaltigem,, schweistreiben ben Spiegglanz befannt ift.

Unalpfe antimonhaltiger Rorper.

2097. Man bestimmt bas Antimon bei Analysen quamtitativ theils als antimonige Gaure, selten aber als Schweselantimon. Besser ist es, letteres burch Wasserstoff zu reduziren und bas erhaltene Metall zu mägen. Wägt man das Schweselantimon, so muß es zuvor scharf getrocknet werben, weil es sehr hygrometrisch ist. Auch als Orybehlorid ober Algarothpulver kann man bas Antimon quantitativ bestimmen. Bei genauen Versuchen ist es seboch immer besser diese Antimonverbindungen durch Wasserstoff zu Metall zu reduziren.

Die Unwesenheit bes Antimone macht bie Analpfen teineswege schwierig. Die Oryde und Sulphuribe werden burch Wasserstoff reduzirt und im ersten Falle bas erzeugte Wasser durch Chlorcalcium und im zweiten ber entstehende Schweselwasserstoff durch saures effigsaures Blei absorbirt.

2098. Die Chloride, Bromide und Antimonsalze werben mit weinsteinsaurehaltigem Wasser versetzt, wodurch bie Antimonoxyde auflöslich werden. hierauf läßt man Schweselwasserstoff in die Flüssigkeit streichen, sammelt bas erzeugte Schweselautinion und zerlegt es durch Wasserstoff.



1

früher gezeigt, daß man die Fällbarkeit des Antimonchloris des durch Wasser nicht anwenden kann, weil ein Gemenge von Zinnchlorid und Antimonchlorid durch Wasser dergestalt zersest wird, daß sowohl Orydchlorid von Antimon als auch von Zinn niederfällt, weil die an sich zwar sehr schwache Reaktion des Wassers auf das Zinnchlorid sehr durch die Anwesenheit des Antimonchlorides begünstigt wird.

Chaudet gab ein genaues, obschon etwas langwieriges Verfahren zur Trennung beider Wetalle an. Man schmelzt nämlich die Legirung unter Kohien mit so viel Zinn zusamen, daß wenigstens 20 Thl. Zinn auf 1 Thl. Antimon vorhanden ist. Man verwandelt die erhaltene Legirung durch Walzen oder Schlagen in dünnen Blättern und kocht diese nun ein paar Stunden lang mit überschüssiger Salzsäure. Dadurch wird das Zinn aufgelöst und das Antimon bleibt in Pulverform zurück. Dieses sest sich ab, wird ausgesüst und gewogen. Die Anwesenheit von Blei soll nach Chaus det diese Reaktion nicht ändern; übrigens kann dieses Mestall auch besonders bestimmt werden, weil es sich in der Salpetersäure leicht auslöst, während das Antimon als autsmonige Säure nicht von dieser Säure aufgenommen wird. Die Ausstigung wird dann durch Schwefelsäure gefällt.

Gan=Luffac wendet eine einfachere Methode au. Er löst die Legirung in Salzsäure auf und giebt nach und nach etwas Galpeterfäure hinzu, um bie Auflösung bes Antimons' ju beschleunigen. In die Auflösung, die einen Galgfanres iberschuß haben muß, stellt man ein Zinnblech, welches sich ald mit Antimon bedeckt, weil bieses badurch als schwarzes retallisches Pulver heraus gefällt wird. Die Fällnng wird eschleunigt, wenn man den Kolben im Wasserbade erhitet. Jas gefällte Antimon muß gewaschen, getrochnet und gesogen werben. Satte man fatt einer Legirung eine Auficung beiber Metalle in Salzsäure zu analpstren, so mußte nan mit der Fluffigkeit zwei Operationen vornehmen. Ertens einen Theil derselben burch Binn fällen, um ben Uns imongehalt zu bestimmen, und zweitens aus einem andern theil durch Bink beide Metalle zugleich niedergeschlagen. Bieht man die erhaltene Antimonmenge von dem Gewichte

Capitel XV.


Chrom. Binare Verbindungen und Galge biefes Metalle.

Chrom.

(Spnen gat. Chromium. Frang. Chrame.)

2102. Dieses Metall wurde im Jahre 1797 burd Bauquelin im natürlichen chromsauren Blei ober rathen Bleierz von Sibirien entdeckt. Später fand man es auch im Chromeisenstein aus dem Bardepartement. Da dieser in größern Massen vortommt, so eignet er sich ganz zur technischen Anwendung. Seitdem entdeckte man diese Miner auch in Amerika, Stepermark und Norwegen.

Das Chrom bildet viele gefärbte Berbindungen, von benen mehrere eine äußerft nüpliche Anwendung in den Runften fanden. Das chromfaure Blei liefert ein treffliches Gelb für die Maler und Kattundrucker. Das Chromorod giebt



Säxren im konzentrirtsten Zustand und kochend, wie Salpetersähre., Königswasser und Schwefelsäure greifen es nur schwer an.

Auf trocknem Wege witten dagegen die Alfakien leicht darauf. ein, wenn zugleich Sauerstoff damit in Berührung, ist. Man wendet zu dem Ende gewöhnlich die kohlensauren oder salretersauren Alkalien au; auch die chkorsauren orgdieren es bildet dann Chromsäure und chromsaure Salze, judem es den Sauerstoff der Lust oder den der Säuern aus den angewandten Salzen absorbirt.

Man kann dieses Metall nur schwierig rein barstellen. Erhist wan nämlich Chremoryd, welches sest in einen kohlengefützerten Tiegel gestampst worden, so sindet man nur,
da etwas metallisches Shrom, wo das Oryd die Kohle berührte; um es daher zu reduziren muß man es mit Kohle mengen. Das passendste Verhältniß ist 10—12 Proz. Kohle auf 100 Thl. Oryd. Allein man erhält dann immer nur entweder ein Gemenge von Metall und Kohle ober auch Kohlenchrom.

Das Chrom sindet sich orydirt im Smaragd, Diallag, Gerpenkin, Ruhin und Pyrop. Man kennt ferner zwei natürliche Shromeisenerze, das chromsaure Blei (rothes Bleierz), das Doppelsalz von chromsaurem Aupfer und Blei (Bauqueslinit), und von chromsaurer Magnessa und Thonerde. Auch im Meteoreisen will man Chrom gefunden haben.

Man erkennt dieses Metall leicht an der grünen Farbe, : welche es, vor dem köthrohre behandelt, den Flüssen ertheilt; da aber beigemengte andere Substanzen die schöne Farbe: dieser Glasslüsse verändern können, so ist es besser die Probe mit Akalien vor dem köthrohre oder im Tiegel zu machen. Man erhält dann durch Austösung der geglühten Masse eine skart gelbe Flüssigkeit.

Chromorydul. (Protoxide de Ghrôme.)

2403. Dieses Oxyd ist schön grün und zwar um so bunkler, je stärket es bei seiner Darstellung gestüht worden; zuweilen es ist es auch blaulich. Es kann nur äußerst schwer.

316 Sybrat erfcheint eb 35 wenn man beffen Salge

pon Cauren fast gar nicht oberat sehr leicht löslich. Die anch in Alfalien nicht auf, wah benfalls leicht auflöst.

Chrom. P

megirt es nicht, ber Koblenstoff aber swefel wirft nicht mefeltohlenstoffdampfe bagegen verwammehrom.

(Sp Berbindung ift fo schwach, daß schon Sieb

Ba Rothglut verwandeln die Alfalien und ihre Bl Spromornd in Saure und bilden sonach chromir Beun die alfalischen Salze durch ihre Saure Ore Orydation bewirken, so geschieht sie durch bie allein nur durch Mitwirkung der Luft. Die alles Erden wirken auf gleiche Weise.

Wird bas Oryd mit fieselsauren und borfanren Cabu erbigt, so farbt es biefe smaragdgrun; banfig loft es
aber in jenen gar nicht auf. Es zeigt sich bief oft
ein Einbrennen auf Porzellan, fa felbit im Scharffener.



bas Chromoryd bis zum Rothglühen, so cine Feuerscheinung, ohne daß jedoch eine zische Veränderung damit vorginge. Es wird unlöslich in Säuren. Um ihm diese Röslichkeit geben, muß man es mit konzentrirter Schwesels hißen.

Das Chromotybul spielt sowohl die Rolle einer Basis auch einer Säure, und verhält sich überhaupt in vielen len wie das Eisenoryd. Es enthält 2 At. Chrom = 705,6 3 At. Sauerstoff = 300 ober in 100 Thi. 70,11 Chr. 29,89 S.

Das Chromorydul kann auf mehrfache Weise barges t werden; immerhin aber gründen sich diese Bereitungss n auf die Reduktion der Säure in Orydul.

2101. Glüht man chromsaures Quecksiberorydul, so be als Rückstand schönes Chromorydul und es entbindet Quecksiber und Sauerstoff. Auf diese Weise bereitet mt das Oryd theuer zu stehen, allein in Porzellanfabris zieht man diese Methode doch vor. Man erhält dadurch in nicht immer ein gleiches Produkt, denn bald ist es u grün, bald spielt es mehr oder weniger in's Braune.

Man bereitet das chromsaure Quecksilberorydul durch lent einer Austösung von etwas saurem salpetersaurem ecksilberorydul mittelst einer Lösung von chromsaurem i, welche so weit verdünnt worden, daß sie nur 2—10° tumé zeigt. Man gießt das chromsaure Salz nach und h in den Quecksilbersalpeter und läßt zuletzt einen Ubersis von diesem; dadurch erhält man das chromsaure Queckser ganz rein.

Giebt man bagegen zum Quecksibersalz einen überstis von chromsaurem Rali, so erhält man zugleich auch isch salvetersaures Quecksiber nebst etwas mangansaurem ecksiber. Das erstere rührt von der Reaktion des Wassauf das Quecksibersalz her; das mangansaure Salzer entsteht vom Mangan, welches gewöhnlich in dem Chromsen vorhanden ist und bei der Behandlung desselben mit Salver dessen Bildung veraplaßt. Indem man dem Quecks

geschmolzen und reduzirt werben. Als hybrat erscheint es graulich grau. Dian erhalt baffelbe, wenn man beffen Galze burch Ammoniaf zerfett.

Das geglühte Oryb wird von Canren fast gar nicht angegriffen; bagegen ift bas Opbrat sehr leicht löslich. Das wasserfreie Oryb löst sich auch in Alfalien nicht auf, während bas Opbrat sich barin ebenfalls leicht auslöst.

Der Wasserstoff reduzirt es nicht, ber Rohlenstoff aber mur bei sehr hoher Temperatur. Der Schwefel wirft nicht barauf ein, die Schwefeltohlenstoffdampfe bagegen verwam beln es in Schwefelchrom.

Auf nassem Wege lösen die Alfalien etwas Orydhydrat auf, allein die Berbindung ist so schwach, daß schon Sied hise sie wieder zersest.

In der Rothglut verwandeln die Alkalien und ihre Salze bas Chromoryd in Saure und bilden sonach chromfaure Salze. Wenn die alkalischen Salze durch ihre Saure diese höhere Orybation bewirken, so geschieht sie burch die Alkalien, allein nur durch Mitwirkung der Luft. Die alla lischen Erden wirken auf gleiche Weise.

Wird bas Drub mit fiefelfauren und borfauren Cab gen erhist, so farbt es biefe imatagdgrung häufig lift es sich aber in jenen gar nicht auf. Es zeigt sich dies oft beim Einbrennen auf Porzellan, fa felbst im Scharffener. Erhitt man das Chromoryd bis zum Rothglühen, so zt sich plößlich eine Feuerscheinung, ohne daß jedoch eine ondere chemische Veränderung damit vorginge. Es wird vurch nur unlöslich in Säuren. Um ihm diese Löslichkeit der zu geben, muß man es mit konzentrirter Schwesele re erhißen.

Das Chromotydul spielt sowohl die Rolle einer Basis auch einer Säure, und verhält sich überhaupt in vielen len wie das Eisenoryd. Es enthält 2 At. Chrom = 705,6 3 At. Sauerstoff = 300 oder in 100 Thi. 70,11 Chr. 1 29,89 S.

Das Chromorybul kann auf mehrfache Weise barges It werden; immerhin aber gründen sich diese Bereitungssen auf die Reduktion der Säure in Oxydul.

2104. Glüht man chromsaures Quecksiberorydul, so ibt als Rucksand schönes Chromotydul und es entbindet Quecksiber und Sauerstoff. Auf diese Weise bereitet unt das Oryd theuer zu stehen, allein in Porzellanfabris zieht man diese Methode doch vor. Man erhält dadurch ch nicht immer ein gleiches Produkt, denn bald ist es ön grün, bald spielt es mehr oder weniger in's Braune.

Man bereitet das chromsaure Quecksiberorydul durch Kent einer Auslösung von etwas saurem salpetersaurem zecksiberorydul mittelst einer Lösung von chromsaurem ili, welche so weit verdünnt worden, daß sie nur 2—10° aumé zeigt. Man gießt das chromsaure Salz nach und ch in den Quecksibersalpeter und läßt zuletzt einen Ubersuß von diesem; dadurch erhält man das chromsaure Quecksber ganz rein.

Giebt man dagegen zum Quecksibersalz einen Übersuß von chromsaurem Kali, so erhält man zugleich auch sisch salvetersaures Quecksiber nebst etwas mangansaurem uecksiber. Das erstere rührt von der Reaktion des Wases auf das Quecksibersalz her; das mangansaure Salz er entsteht vom Mangan, welches gewöhnlich in dem Chromssen vorhanden ist und bei der Behandlung desselben mit Salzter dessen Bildung veraplaßt. Indem man dem Quecks

Mberfalge etwas überschäffige Gaure angiebt, verhindert man bie Bildung beider Salze.

Dulong fand, daß die verschiedenen Farbennuancen, welche bas chromsaure Quecksiber zeigt, der Gegenwart bei bassischen Quecksibersalzes ober des mangansauern Quecksibers im Niederschlage zuzuschreiben ift. Ersteres kann zwar keinen Einstuß auf die Reinheit des aus dem Riederschlage dargestellten Chromoryduls äußern, dagegen verunreinigt das Lestere dieses, indem nach dem Glühen Manganoryd zw rücksleidt. Dulong nimmt übrigens an, daß wenn die ses Oryd in geringer Menge vorhanden ist, es wesentich zur Erzengung einer schönen grünen Farbe auf Porzellan beitrage. Wenigstens so viel ist ausgemacht, daß das auf solgende Weise dargestellte Orydul sich für die Porzellan malerei nicht so gut eignet.

Behandelt man chromfaures Rali burch konzentrien und kochende Salzfäure ober mit einem Gemenge von Salzsaure und Alkohol, so erhält man Chlorchrom, aus welchem man burch Ammoniat ober durch kohlensaures Alkali Chromorybul fällen kann. Der Riederschlag, ber im erstern Falle Orybulhybrat, im zweiten kohlensaures Chromorybul ift, wird nachher geglüht.

Ein Gemenge von ichmefelmafferftofffaurem Schwefele talium ober Natrium und Salgfaure reduzirt ebenfalle bie



Es ist leicht begreislich, daß man dasselbe Resultat ereilt, wenn man die Flüssigkeit anwendet, welche man durch uslaugen des mit Salpeter geglühten Chromeisens bekommt. a sie stark alkalisch ist, so kocht man sie mit Schwesel derhält dann Chromorydul.

Glüht man chromsaures Blei im kohlengefütterten Tiest, so erhält man Chromorydul und metallisches Blei, die cht von einander gesondert werden können, wenn man die cktändige Masse im Mörser stößt und siebt. Die Bleisättchen bleiben auf dem Siebe und die kleinen durchgefalsten Bleikörner können durch Salpetersäure vom Chromoryst abgeschieden werden.

Mengt man neutrales chromsaures Kali und Salmiak gleichen Theilen und glüht diese Masse, so erhält man enfalls Chromorydul, welches nur rein ausgewaschen zu erden braucht.

Glüht man nur kleine Mengen von chromsaurem Kali tehlengefütterten Tiegel, so reduzirt sich die Chromsäure Orydul, bei größeren Mengen aber muß man es mit ner angemessenen Quantität Kohle versetzen. Sollte nach im Auswaschen des Glühproduktes noch ein Kohlenüberschuß irhanden seyn, so verbrennt man ihn durch Rösten an der ist. Da aber hierdurch etwas Asche erzeugt wird, so schafft ese durch Digeriren mit verdünnter Salssäure weg.

Sest man das doppelt-chromsaure Kali eine Zeit lang er Weißglühhitze aus, so verwandelt es sich in einfach promsaures Salz und der Säureüberschuß wird zu Orydul

⁹⁾ Frid empfiehlt jur Darstellung des Chromorvouls im Großen folgendes Berfahren. Die durch Aussügen des geglühren Semenges von Chromeisenpulver und Salpeter gewonnenen Laugen, die ust dunkel smaragdgrun gesardt find, werden durch startes Rochen in einem Resel tonjentrut und dann in desondern gläsernen Gesügen getlart. Die klaren Laugen enthalten chromsaures Rali, unzersehen Salpeter und freies Kali. Man kocht diese Laugen in einem eisernen Ressel mit Schwesel so lange, die sich der entstandene Riedersschlag vom Chromorvoul nicht mehr vermehrt. Der grüne Riederschlag wird mit destäutem Wasser sorgfältig ausgesüßt, in verdünnter Schweselsaure in der Wärme ausgelöst, die Auslösung mit Wasser verdünnt, vom rücksandigen Schwesel getrennt und die ganz klare Aussösung mit reinem kohlensauren Matron niedergeschlagen, ausgewaschen und getrocknet. (Poggendorsis Unnalen Bo. 13. S. 494.) A. u. E.

reduzirt, welches in Form fleiner Blattchen erfcheint. Diefe Dethobe liefert bas schönfte Orybul. *)

2105. Dieses Chromorybul findet fich auch in der Ratur als ein grunes Pulver im granitähnlichen Sandstein zu Ecouchets bei Chalons sur Saone. Das natürlich vorstommende wird von Sauren nicht angegriffen. Es hat einen variirenden Gehalt von 2,5 bis 15 Proz. Chromorybul und besteht übrigens größtentheils aus Rieselerbe.

Chromorph. (Deutoxide de Chrôme.)

2106. Es ist braun und nicht fehr beständig, benn in der Rothglühhige verwandelt es sich in Orydul. Auch die Salzsare bewirft diese Umwandlung, indem sich Chlor entbindet. Wenn es Salze bildet, so find solche sehr unbeständig. Es scheint auf gleiche Mengen Chormetall ein Orittel mehr Sauerstoff als das Orydul zu enthalten, d. h. 4 At. Sauerstoff auf 2 At. Chrom.

Erhist man bas salpetersaure Orydul so ftart, daß fich die Salpetersaure gersett, so bleibt bas braune Oryd als Rudftand, allein gewöhnlich mit Orydul vermengt, ba es febr schwer ift, die Temperatur genau zu treffen.

Mauß hat zu zeigen gesucht, baß biefes Oryb gar nicht existire und als chromsaures Chromorybul zu betrachten fep. Er führt nebst mehrern folgende Grunde dafür auf.



Der branne Niederschlag, den man durch Mengen des chromsauren Kali's mit Chlorchrom erhält, wird für Chromsoryd gehalten; allein nach Mauß zersetzt es sich durch wiesderholte Andwaschungen mit kaltem Wasser, und es bleibt Orydul zurück, mährend Chromsäure vom Wasser aufgelöst wird. Rochendes Wasser beschleunigt diese Zersetzung noch mehr. Verdünnter Weingeist oder eine Salmiakaustösung wirken gerade so. Wird das Chromoryd mit essigsaurem Blei digerirt, so erhält man chromsaures Blei und essigsaures Ehromorydul. Das Kali verwandelt dieses Oryd in Chromorydul und chromsaures Kali. Mit Arsenissäure beschandelt, giebt es arsenissaures Orydul und auslösliche Chromssäure.

Aus diesen Beobachtungen geht hervor, daß das Shromoryd noch näher untersucht werden muß, ehe sich etwas Bestimmtes über seine Natur sagen läßt.

Chromfäure. (Ent. Acidum chromicum. Frang. Acide chrômique.)

2107. Sie ist rubinroth und als Austösung dunkel braunlich gelb. Ihr Geschmack ist sauer und zusammenziehend. Bei gelinder Wärme bis zur Trockne abgedampft, hinterläßt sie eine braune Kruste; auf dieselbe Weise verhält sie sich beim Abdampfen unter dem Rezipienten der Luftpumpe mittelst konzentrirter Schweselsäure. Diese Kruste zerslicht wieder an der Luft. Der Alkohol löst die Chromsäure selbst in der Kälte leicht auf. In hoher Temperatur reagiren beide auf einander und es bildet sich Ameisensäure, Ather und Chromoryd.

Durch Eisen, Zink, Zinn, Kupfer und deren Orydule wird sie in Chromorydul verwandelt.

Mit Schweselsäure bildet sie eine krystallistrende Ber, bindung, die an der Luft zerfließt und die Farbe der Chromssäure besit. Erhitt entbindet diese Sauerstoff und verwaus delt sich in schweselsaures Orydul.

Die Chromsäure ist die stärkste unter den Metalläus. ren; sie bildet mit den Alkalien Reutralsalze. Diese Säure besteht and 1 At. Chrom = 352 und 3 At. Sauerstoff = 300 und enthält in 100 Theil. 53,78 Chr., und 46,02 S.

Mauß bereitete sehr reine Shromfäure, indem er bas saure chromfaure Rali mit Fluorfieselsaure behandelte. Es bildet sich fluorfieselsaures Rali, das zu Boden fällt. Man defantirt nun die Flüssigkeit und dampft sie bei gelinder Wärme ab. Der hücktand wird wieder vom Wasser aufs genommen, welches die Chromsaure auslöst und einen under bentenden Rücktand von fluorfieselsaurem Kali zurückläßt. Man defantirt nun aufs Neue, da man nicht filtriren darf, weil die konzentrirte Chromsaure das Papier verkohlt. *)

Chromeblorar. (Protochlorure de chrôme.)

2108. Man erhält es, indem man thromfaures Blei mit Salzfäure behandelt. Die erhaltene Flüfligkeit wird zur Trockne abgedampft und der Rückland wieder in Alfohol aufgelöst, um alles Chlorblei davon abzuscheiben. Das aufgelöste Chlorur ist smaragdgrun und im Masser und Alsohol auslöstich. Abgedampft erscheint es als eine aufgeblähte, leichte Masse von rosenrother Farbe. Im verschlossenen Raum erhist, sublimirt es in psirsichblüthfarbigen Schüppchen. An der Luft verdampft ein Theil, der andere aber vermandelt sich in Oryd, welches als Rückftand bleibt. Es enthält 2 At. Chrom = 352 und 3 At. Chlor = 663 oder in 100 Thl. 34.5 Chr. und 65.5 Chl.



auf Schweselblumen, so entzünden sich diese und es bistet sich Shlorschwesel und Schweselchrom. Es wirft ferner sehr träfstig auf das Quecksilber, löst das Jod auf und zersetzt das Ammoniakgas unter Lichtentwicklung. Man erhält es, indem man chromsaures Blei oder Kali mit Kochsalz und Schwesselsaure in einer Glacketorte erhitt; dabei muß man konzenztrirte Schweselsäure anwenden und den Zutritt von Wasserumöglichst vermeiden.

Sobald man die Schwefelsante auf das Gemenge gießt, entbinden sich Dämpfe von Chlorid, die der salpetrichten Säure an Farbe ähnlich sind. Läßt man diese in eine erfalztete Borlage gehen, so verdichten sie sich zu einer-blutzrothen Flüssigkeit. Außer diesem Uberchlorid bilden sich das bei anch Chlor und Salzsäure, und als Nückstand bleiben schwefelsaure Berbindungen von Blei, Natron und Chrom. Es besteht dieses Chlorchrom aus 1 At. Chrom = 21 und 6 At. Chlor = 79.

. Bromchrom. (Bromure de Chrome.)

2110. Brom löst bas Chrom auf und bildet bantit eine grüne, durch Ronzentration brännlich sich färbende Flüssigkeit. Diese schmeckt süßlich zusammenziehend, zerstieße an der Luft und frystallistet nur schwierig.

Schwefelchrom, (Sulfure de Chrome)

2111. Der Schwesel verbindet sich nicht direkte mit dem Metall, erhitzt man aber bas Chremchlorür mit dem gleichen Gewichte Schwesel, so erhält man etwas Schweselwasserstoff oder Chlorwasserstoff, dann Schwesel und endlich viel Chlorsichwesel. Der Rückstand ist ein schwarzes Pulver und besteht aus Schweselchrom und unzersetztem Chlorür.

Dasselbe Schwefelchrom erhält man, wenn Chromory bul in einer Röhre geglüht und Schwefelkohlenstoffdämpfe barüber geleitet werden. Es-enthält 2 %t. Chrom = 703,6 und 3 At. Schwefel = 603,5 oder in 100 Ahl. '53,3 Chr. und 46,2 Sch.

Man kann es auch bereiten, wenn man in einen kohlens gefütterten Ticgel Chromorntul, kohlensaures Kali und Schwes fel zusammenglüht. Der Ruchtand enthält Schweselchron als grantide Schuppen und Schwefeltalium, welches burch Baffer bavon abgeschieben wirb.

Diefes Gulphurid ist gerreiblich, fettig angufühlen und farbt ab gleich bem Graphit. Gelinde erhist, entzündet es sich und liefert Chromorybul und schwestichte Gaure. Bon ber Galpeterfäure wird es nicht angegriffen, wohl aber vom Rouigswasser.

Chromfalge.

man auch Orybsalze an, allein Mauß konnte keine barftellen. Die Orybulsalze find smaragbgrun ober amethystroth. Beibe Farben ergänzen sich, benn bie eine wird bei zurückgewow fenem, die andere bei burchscheinendem Lichte sichtbar. Diese Salze schmeden sußlich. Sie werden durch die abenden und kohlensauren Alfalien granlich grun, durch Spaneisenkalium und die schweselwasserstoffsauren Salze aber grun gefällt. Durch Schweselwasserkoff allein werden biese Salzanstösungen nicht werbeitet, durch Galäpfelausguß werden sie braun gefällt.

The chweselsauferkoff allein werden diese Salzanstösungen nicht webeitet, durch Galäpfelausguß werden sie braun gefällt.

Schweselsaures Ehromorydul. (Sulfate de ehrome.) Es ist leichtlöslich und gelblich grun. Mehrere Doppetsalze bildend, trystallisten die des Kali's und Ammoniais gleich dem Alaun in regulären Octaedern. Sie sind im ressletzirten Lichte dunkelgrun, und im durchfallenden amethystroth.

Werden diese schwefellauren Salze durch Hise zersest,

msauren Salze der fünf letten Abtheilungen der Metalle sind im neutralen Zustande im Wasser unlöslich; aufeh sind die des Kalis, Ratrons, Kalts, Strontians, der nessa, des Kobalts und Nickels. Alle lösen sich in starsäuren auf; die Austösungen können durch schwestichte re, Schweselwasserstoffsäure und Salzsäure zersetzt werden. Ibersulphuride der Alkalimetalle, der Alkohol, die Weinsäure und wahrscheinlich mehrere andere Körper bewirken ibe; man erhält dann Chromorydulsalze oder selbst Chrometle.

Das chromsaure Kali, sowie die auflöslichen chromsaus dalze überhaupt geben mit Metallaussösungen sehr charistische, gefärbte Niederschläge:

en der Salze.						,				Farbe der Rieberfchläge.
ionorydfal	ze	•	•	•	•	•	•	•	•	perifarb
norybsalze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	schmubigftrphgelb
roryd "	•	•	•	•	•	•	•	•	•	purpurroth
'filberoryd	,,	•	•	•	•	•	٠.	•	•	mennigroth
filberoryby	ılja	lze	•	•	•	•	•	•	•	oranjengelb
rorydsalze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	röthlich braun.
uthorybsal	lze	•	•	•	•	•	•	•	•	zitronengelb
rydsalze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	hochschweselgelb
rydulfalze.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	gelbbraun
rydsalze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	zitronengelb
rydulsalze		•	•	•	•	•	•	•	•	haarbraun
rydsalze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	hochschwefelgelb
fach:Ch	ro	m ſ	a	ur	8	R	a l	i.	(Chrômate de

21.14. Es ist gelb und krystallistet in durchscheinenden n; der Geschmack ist kühlend und widrig bitter. Das r löst davon ungefähr sein doppeltes Gewicht, der Altosagegen löst kaum Spuren davon auf. Siest man säure oder andere starke Säuren auf einfachschroms Kali, so erhält man doppeltschromsaures Kali in kleisthen Krystallen.

potasse.)

In der Luft verändert sich bieses Salz nicht; in der lut schmilzt es und frystallistet wieder beim Erstarren. thält:

		Rali Chromfäure		47,5 } 52.5 }	100
			1241	68.9	400
10	Mt.	Baffer .	562	68.9 } 31,1 }	100
			1803		

Man ftellt biefe Salze aus bem Chromeifen bar, welches gewöhnlich auch Mangan, Thonerde und Riefelerbe enthalt.

Die pulverifirte Miner wird mit gleichen Theilen Galpeter gemengt und in einen Schmelgtiegel gethau; hierauf fenert man und fteigert nach und nach bie bise bis gur Rothglut; bas Bemenge blaht fich auf und erfcheint am Ente ber Operation ale eine porose Maffe. Es entbindet fic Stidftoffornb, mahrenb ber aus ber Galpeterfaure frei merbenbe Sauerftoff bas Chromorybul in Chromfaure ummanmanbelt. Die geglühte Daffe befteht bann aus chromfanrem und fiefelfaurem Rali, bieweilen auch aus manganfauren Ralf und aus Thonerbe und Gifenernd. Es wird biefelbe nun mit tochendem Waffer behandelt, melde bas chromfaure Ralf aufloft. Da nur ein Theil bes behandelten Chromerges gerfest worden, fo übergießt man bie ausgelaugte Daffe mit verbunnter Salgfaure, um bas Gifenoryd und bie Thomerbe aufzulofen; ber unlösliche Rücftanb wird bann aufs Reue mit Galpeter geglüht.

Die gelbe Auflösung enthält nun ein Gemenge von chromfaurem und fieselfaurem Rali nebst thonfaurem Rali.



Man bereitet heut zu Tage das chromsaure Kali im oßen in chemischen Fabriken für den Kattundruck. Das driebene Verfahren wird dann etwas abgeändert, denn die Schmelzung zu vermeiden wendet man auf 2 Thl. comeisen mur 1 Thl. Salpeter an. Das Glühen geschieht einem Flammofen. Das Glühproduft wird mit kochendem affer ausgelaugt und liefert dann sogleich neutrales chromzires Kali, ohne daß man Schweselsäure zuzusügen nöthig tte.

Das beim Anslaugen noch unzersetzt zurückbleibende z sondert man durch Salzsäure vom Eisenoryd und der onerde und behandelt es aufs Neue wieder. *)

Bei der Bereitung des ehromsauren Rali's im Großen hat man mehrere Wege eingeschlagen. Zuvörderst muß das Chromeisen sorgfältig von ber oft noch anhangenden Bergart gereinigt werden. hierauf wird es gepocht, gemalen und geschlämmt. Je seiner das erhaltene Pulver ist, desto vollständiger wird das Erz beim Glüben berjett; deshalb sollte man das Schlämmen mie unterlassen. Die Wenge des Salpeters, womit das Pulver beschickt wird, variirt von 50 die 67 Proz. In manchen Fabrisen nimmt man 25 Proz. Bottasche und 8—10 Proz. Salpeter. Unreines Chromeisen verträgt nicht so viel Salpeter, als das reine, weil dadurch viel Erden ausgelöst werden, welche nachher nur schwer und mit Rossenauswand davon getrennt werden können.

Das Glühen geschieht erftens in thonernen Topfen, die man mit der beschickten Masse füllt und je zwei auf einander flürzt. hat man nicht mehr Salpeter genommen als angezeigt worden, jo darf man die Topfe ganz füllen, weil keine Schnielzung flatt findet. Diese Topfe werden in einem Resterberirs oder Flammofen zusammengestellt und ein paar Tage lang tucktig geglüht. Man fullt die Raume zwischen den Topfen auch wohl mit Robie oder Kote aus, um die Glübbige noch zu fleigern.

Ein zweites Berfahren besieht baren, bag man bas Gemenge von Ehromerz und Salpeter in gußeiserne Zylinder bringt, welche paarweise in Dien eingemauert sind, ahnlich ben Zrlindern, welche man zur Fabrilation der Salpetersaure oder Salzsaure anwendet (J. 57). Diese Zylinder muffen oben eine Offnung haben, damit die bei der Schmelzung sich entbindenden Gase entweichen können, und saffen ungefahr 1 — 11/2 Br. vom Gemenge. Rach 24 — Willudigem Fener ift die Operation vollendet; man nimmt die Masse noch beis heraus und wirft sie in taltes Waser, um sie

Dies lagt fich im Großen nur dann anwenden, wenn der Breis der Salpfaure febr niedrig ift, außerdem thut man beffer, den Rückfaud fogleich bei Seite zu legen, da ja das Chromerz feines geringen Werthes wegen teine toftspielige Behandlung verträgt.

Die chromfauren Salze konnten am billigsten in Ams rita bargestellt werben; man burfte bort nur bas Chromm von Baltimore mit bem falpeterfauren Natron von Pers

audjulaugen. Die erften Laugen werben in eifernen Reffeln abgebingt, bis fie fruftallifationefabig geworben; bie letten fomachen Laugen aber meben bei Gelte geftgut, um bei negen Auslaugungen flatt Waffer benatis werben.

Bit bet der Ralzination gehörige hipe gegeben warben und fat merines Chromeisen genammen, so ift bas Altali volltommen durch Chromium gefärtigt; war aber die hipe nicht hinreichend, so ist noch ungersepter Eupoter vorhanden, welcher mit bem neutralen chromiauren Kali frodutich hat man juviel Galpeter angewendet, so enthält die Lauge viel Kiereick und Thonerve, besonders wenn bas Thromeisen unrein war. Man sing bann ben Kaliuberschuft mit so weng Galpetersaure als möglich, um ber Erden zu fällen, und sondert biese sodann durch filtriren. Aus dieser tam fellt man durch Abbampsen das frostallistere chromiaure Kali dae, ober wiest sie mit Metallansichungen, um die übrigen ehromsauren Galse dur doppelte Bahlverwandtschaft daraus zu bereiten.

Der Ruditand, der beim Auslaugen ber geglühten Dafe bleibt, mehalt außer dem Eisenornd und ber Thonerde immer noch ungerseste firm miner, deren Menge übrigens gering ift, wenn bas Erz geschlammt and in Masse tuchtig geglüht worden. Db biefer Ruditand jum zweiten mal mi Galpeter geglüht zu werden verbient, hangt sowohl vom Gebatte an Steine eisen, als auch vom Preise desielben ab. Bei bem iepigen wohlfeiten brem verlohnt est die Muhr und Roften nicht. Der Behandlung mit Galpian. um bas Eisenornd zu entfernen, ift nur bann praftisch, wenn biese Samt sehr billig zu haben ift.

Das boppele ebromfeure Ralf erhalt man burch Bermifdet einer tomentrieten Bunfaftung best wegtrolen Galest mit Galerterfiere an



behandeln. Das gewonnene chromsaure Natron würde in allen Fällen statt bes chromsauren Ralis angewendet werden können.

Doppelt-Chromsaures Rali. (Bichromate de potasse.)

rothen Taseln oder Säulen. Als Pulver erscheint es oranieusard. Bei der Temperatur von 17° C löst es sich in
10 Thl. Wasser auf. Heißes Wasser aber nimmt mehr davon auf; im Alsohol ist es unlöslich. Es ist wassersei und
ihmilzt, ohne sich zu zersehen. An der Luft verändert es
ich nicht; es schmeckt fühlend, bitter und metallisch. Spez.
Bew. = 1,8. In der Weißglut wird die Hälfte seines
Säuregehalts in Chromoryd reduzirt, während die andere
hälste mit Kali verbunden bleibt. Der Schwesel, die Kohle
und andere leicht orydirbare Körper zersehen dieses Salz
eichter als das neutrale. Sogar die Essigsure bringt diese
Birtung hervor, wenn man es länger damit erhitt.

Das doppeltchromsaure Kali ist wasserfrei und besteht und 1 At. Kuli = 31,16 und 2 At. Chromsäure = 68,84.

Man bereitet es wie das einfache, versett dieses danu is zur sauern Reaktion mit einer Säure und läßt es krystallistren. Wenn man Schwefelsäure anwendet, so erhält nan ein mit schwefelsaurem Kali gemengtes Produkt.

2116. Einfachschromsaures Natron (Chronate de soude.) Es bildet gelbe Krystalle, welche se ustöslich sind, daß die geringste Erwärmung sie schon in hrem Krystallwasser schmelzen macht.

Das doppelt-chromsaure Natron ift dem chrome auren Rali sehr ähnlich, aber löslicher als bieses im Waser.

Ehromsaurer Baryt (Chrômate de baryten in gelbes, im Wasser sehr wenig, dagegen in Salpetersäure uflösliches Pulver. Die Schweselsäuce zersetzt ihn und die Salzsäure verwandelt ihn in Chlorbarium und Chlorchrom. ir enthält: Baryt 59,88 und Chromsäure 40,12. Durch oppelte Wahrverwandtschaft wird es leicht dargestellt.

Chromsaurer Kalt. Er ist im Wasser auflöslich nb frystallistrt in seidenglänzenden Blättchen. Chromfanre Magnesia. Das Neutralfalz ift fdei gelb, leicht löslich und frystallisirt in sechsseitigen Saulen. Das saure Salz ist roth.

Chromsaures Rickel. Das saure Salz ist im Baffer löslich und frystallisirbar; das neutrale aber ist ein Pub ver. In der hiße zersetzen sich beide in Chromorph un

Mideloryd.

Chromfaures Chromorybul. Man erhalt bmi Digeriren ber Chromfäure mit Chromorybulhybrat eine braum Auflösung, welche beim Abbampfen eine sprobe harzähnliche Masse liefert, an der teine Spur von Krystallisation zu be merten ist. Rach Rauß enthält sie 4 Ut. Spromsam = .72,21 und 1 Ut. Chromorybul = 27,79.

Chromsaures Eisenoryd. Dieses verhält sich go nau wie bas Orydulsalz. Es wird vom warmen: Wasin zersett, indem Eisenoryd niederfallt und die Saure nedt etwas Oryd aufgelöst bleibt. Wird die Chromsaure mu Eisenoryd gesättigt, so enthält bas Produkt: Eisenoryd 25,00 und Chromsaure 74,04.

Chromfaures Mangan auf und liefert bamit eine

braune nicht frustalliftrbare Colution.

Chromichtsaure Galge. (Chromites.)
2117. Das geglübte Chromornoul verbindet fich nich



Pas Chromeisen enthält stets Chrom, Eisenoryd, Thons Rieselerde. Es wird von den Säuren sehr schwer andriffen, leichter aber von den Alfalien oder dem Salpeter. E Analyse desselben geschieht auf folgende Weise. Man veristrt und schlämmt das Mineral und mengt das seinste Iver mit dem doppelten Gewichte Salpeter oder mit er gleichen Menge Atfali und glüht das Gemenge zwei unden lang im Silbertiegel. Die Masse wird hierauf aus augt und hinterläßt einen Rücktand von nicht zersetzem Misal, Eisenoryd und kieselsaurer Thonerde und Kali. Die issigseit enthält chromsaures und kieselsaures Kali nebst in li aufgelöste Thonerde, sowie endlich einen Überschuß von li.

Diese Flüssigkeit wird sorgfältig mit Salpctersäure gestigt, wodurch die Thonerde niederfällt. Man dampst nun und löst den Rücktand wieder in Wasser auf. Es bleibt st ein Rücktand von Rieselerde und etwas Thonerde. erauf fügt man zur Flüssigkeit Salzsäure und schweselssserschaftsaures Ummoniat; dadurch wird die Chromsäure Chromorydul verwandelt. Die Auslösung wird nun siltrirt, i den niedergefallenen Schwesel zu sondern und dann das romoryd durch Ammoniat gefällt.

Die bis jest bekannten Chromeisensteine gehören zwe trietäten an, wovon die eine durch das vom Bardertement und die andere durch das amerikanische w Baltimore repräsentirt wird.

2118. Das Chromeisen vom Bardepartement kommt berben Massen vor; das von der Insel Baches bei t. Domingo sindet sich am Meeresuser als Körner im Saude. ich den damit vorgenommenen Analysen enthalten die reis n Chromeisensteine

	Von Var	Bon der Infel Baches	Ben Solesten
Chromorydul.	37	37	32,3
Eisenorpd	35	· 36	41,0
- Thonerde	21	21,5	16,0
Rieselerde	2	5,0	8,0
•	95	99,5	97,3

In diesen Varietäten enthalten das Chromorydul, das isenoryd und die Thonerde gleiche Mengen Sauerstoff.

2119. Die zweite hauptabänderung von Chromeifen findet fich in Baltimore, zu Chestercaut in Penjobvanien und im Ural. *) In Baltimore kommt es nesterweise mit weißen oder grünen Kalk vor. Aus den Analysen ev gab sich, daß diese Barietäten enthalten:

				B	OK	Baltemore.	Bom Ural.	Bon Stevermart,
Chromorpi	dul		2			51,6	53,0	55,5
Cifenoryd			+		+	35,0	34.0	33,0
Thouserbe							11,0	6.0
Riefelerbe	÷	, m	-0			3,0	1,0	2.0
				-		99,6	99,0	96,5

Der Sauerstoffgehalt ber Thonerde, bes Gifenorytes und bes Chromorybule verhält sich wie die Zahlen 1, 2 und 3.

Unalpfe chromhaltiger Rorper.

2120. Die Anwesenheit des Chroms in irgend einen Körper läßt sich leicht durch Behandlung desselben mit Kali oder Salpeter nachweisen. Es erzeugt sich immer chromsawres Kali und dieses erkennt man leicht aus seinen eigenthum lichen Reaktionen.

Man bestimmt bas Chrom quantitativ entweber als Drybul ober als chromsaurer Baryt ober Blei; die erstene Methobe ist den beiden andern vorzuziehen, weil es erstens schwer ist, unlöstiche chromsaure Salze in volltommen gesabtigtem Zustande zu erzeugen, und weil zweitens der chromsaure Baryt erwas austöstich ist. Um das Chrom als Orp

Biederschlag sich nicht weiter vermehrt. Gewöhnlich hat man nicht gan; das Fünftel vom angewandten Chromeisty Schweselblumen nöthig, voransgesett, das man mit reichhaltigem Chromery arbeitet. Man filtrirt nachber das geställte Chromorydul und da es noch Schwesel beigemengt enthält, so löst man es in Schweselsaure in der Wärme, noch besser aber in Salzsaure auf, filtrirt die Aussewaschene und fällt nun dieselbe mit tohlensaurem Natron. Der wohl ausgewaschene Riederschlag wird mäßig rothgeglüht und liefert so ein schönes Chromerün. Im Durchschnitt erhält man von 100 Thl. schwedischem Chromeeisen 20 Thl. Chromorydul. (S. Erdmanns Jontnal f. tech. n. öton. Chem. Bd. 15. S. 98. A. n. E.

Capitel XVI.

Uran. Binare Berbindungen und Galze biefes Metalls.

2102. Das Uran wurde im Jahre 1787 von Klap roth in der Pechblende (Uranpecherz) von Johanngeorgenstadt in Sachsen entheckt. Er erhielt es als Metall, indem er das Ornd in einen mit Kohle gefütterten Tiegel glühte; wahrscheinlich aber war dieß Kohlenuran. Das Produkt wat nicht geschwolzen, sondern nur eine porose eisenähnliche Masse. Buch olz erhielt durch Behandlung des Orndes mu Kohle eine ähnliche Masse, und gewiß erhält man auf dieß Weise immer nur Kohlenuran.

Arfwedson und Lecanu reduzirten das Uranorph durch Wasserstoff in der Rothglut' und erhielten ein dunkel braunes Pulver. Die Reduktion hat unter Erglühen statt. Um zu bestimmen, ob das Produkt metallisches Uran seg, 2123. Das Uran ist äußerst schwer schmelzbar, etwas durchscheinend und sehr brennbar; schon in der Rothglut entzündet es sich und verwandelt sich in Orydul. Bei geswöhnlicher Temperatur wirft die Luft, selbst wenn sie feucht ist, wenig darauf ein. Die Salpetersäure und das Königsswasser orydiren es leicht, während die Schweselsäure und Salzsäure nicht darauf einwirken.

Die Auflösung in Salvetersäure geht sehr rasch, weil dieses Metall unter allen Metallen, seines großen Atomges wichts wegen, am wenigsten Sauerstoff zur Oxydation erfordert. Es zersetzt zwar das reine Wasser nicht, allein unter Mitwirkung einer Säure erfolgt dessen Zersetzung.

2123. Bis jest kennt man wenigstens 5 Uranfosilien:

1.) das schwarze Oryd oder die Pechhlende; 2.) das Orydhydrat (Uranocher); 3.) den gelben Uranglimmer oder das
phoshorsaure Uran mit Kalk; 4.) den Chalkolit oder das
phosphorsaure Uran und Kupfer; 5.) eine Verbindung Uranoryd und Tantalsäure (Ittrotantalit). Man sindet endlich
auch schweselsaures Uranoryd oder Uranvitriol.

Uranorybul. (Protoxide d'urane.)

Trystallinisch. Gewöhnlich pulversörmig, zuweilen aber auch frystallinisch. Gewöhnlich stellt es sich schwarzgrau, metallisch glänzend dar; pulverisittsaber ist es grünlich. Geglüht löst es sich schwierig in verdünnter, leicht aber in konzentrirter Salzsäure und Schweselsäure auf. In den orydirenden Säuren ist es leicht auslöslich. Es ist unschwelzbar; durch Schweselswasserstoff wird es in der Hise reduzirt, das Produkt ist aber kein Schweseluran, sondern Uranmetall, Wasser, schweselichte Säure und etwas Schwesel. Auch durch Kalium wird das Orydul reduzirt. Gegen Säuren und orydirende Körzer verhält sich dieses Orydul fast wie das Uranwetall.

Das Drydulhydrat ift graulich grün und flockig; an der Luft absorbirt es leicht Sauerstoff und wird gelb, indem es sich in Drydhydrat verwandelt. Es zeigt das sonderbare Berhalten, daß es, im ausgekochten und von Luft befreiten Wasser bis zum Sieden erhipt, seinen Wassergehalt verliert und sich kichter dann in orydirenden Säuren auflöst, wähe

rend es baburch fast unlöslich in ben übrigen wird. Dieses Orndul enthält unter allen Metalloryben die geringste Menge Sauerstoff und besteht aus

1 At. Uran . . 2712 96,A2 1 At. Sauerstoff 100 3,58 2812 100,0

Man bereitet es burch Glühen bes fein zertheilten Urans. Arfweb son erhielt es auch, indem er das Orydhydrat obn das toblensaure Oryd durch Erhigung zersetze. Ift aber etwas Alfali zugegen, so verhindert es diese Zersetung. Necht gut gelingt bieselbe mit reinem salpetersaurem Uran, wenn man es start glüht. Am sichersten ist es jedoch das uran saure Ammonial zu diesem Behnse in verschlossenen Gefäßen zu glühen; es bildet sich dann Wasser, Sticksoff und selbkt unzersetzes Ammonial geht noch fort. Der Rücksand ift Uranorydul.

Roch kennt man die Ratur biefes Orydes nicht gan; genau, fo wie' überhaupt mehrere Berbindungen bes Urans noch nicht genügend erforscht find.

Branorph. (Peroxide d'urane.)

2125. Diefes Oryb fpielt nicht nur die Rolle einer Bafis,, sondern verhält fich in vielen Fällen wie eine Gaure, und seine Reigung, fich mit Alfatien zu verbinden, erschwen die reine Darstellung burch Fällung ungemein. Andererseits

Glüht man bas Orydhydrat roth, so erhält man nur Orydul. Das Oryd verbindet sich leicht mit den Säuren und bildet mit den Alfalien schöne Doppelsalze, welche dem äußern Ansehen und der Farbe nach dem Orydhydrat ahnslich sind. Diese lösen sich im reinen Wasser etwas auf und gehen beim Auswaschen durch das Filter; man wendet des halb bei Analysen Salmiakauslösungen zum Aussüßen an, demungeachtet aber verliert man doch noch etwas Uranoryd.

Das Drydhydrat ist in den kohlensauren Alkalien und besonders in den doppelkohlensauren auslöslich. Ans konzentrirten Auslösungen setzen sich dann leicht Krystalle von kohlensauren Doppelsalzen ab, welche sich nicht leicht wieder auslösen; besonders verdient in dieser Hinsicht das Ammosniakdoppelsalz Erwähnung.

2126. Noch ist man über den Sauerstoffgehalt bes Orydes nicht ganz im Reinen. Nach Bucholz Analysen scheint es uns am wahrscheinlichsten zu seyn, daß das Uranpryd enthält

Das Uranoryd verbindet sich mit der Rieselerde und erzengt damit topas oder oraniengelbe Silikate. Man wendet es deshalb in der Porzellanmalerei an; es darf aber unter der Muffel nur mäßiges Feuer erhalten, denn zu start erhipt wird es braun und schwarz. Man wendet es sogar zur schwarzen Porzellanfarbe an, indem man es noch mit Kobaltblau versett. Diese Anwendung des Urans in der Porzellanmalerei fand bisher besonders nur in Deutschland statt, seltener in Frankreich, theils weil ihr Gebrauch besonders vorsichtige Behandlung erfordert, theils weil der Preis desselben etwas hoch ist. Übrigens liefert es ein schösnes Gelb.

Das Drybhydrat kommt in der Natur als Uranocher vor.

2127. Pechblende (Uranpecherz, Pechuran). Man findet dieses Mineral in Johanngeorgenstadt (Sachsen) und im Joachimsthal (Böhmen). Es ist dicht, unkrystallisitt,

glanzend schwarz und hat außerlich viel Ahnlichkeit mit bem Roblenschiefer. Spezif. Gew. = 6,3 bis 7,5. Gewöhnlich fommt es in Begleitung von bitumösen Thon, kohlensauren Ralt und Magnefia, Arfenikties, Aupferkies, Bleiglanz, Blew be, Schwefelst.ver, Statheisenstein und Gisenoryd vor.

Bon der Salfaure wird es faum angegriffen und nur der Ralt, die Magnesia und das Eiseperyd aufgelost. Das gegen löst die Salpetersaure es leicht nebst den übrigen erw dirbaren Metallen auf. Das Königswasser wirst auf gleiche Meise darauf ein. Da die Pechblende nach der Analyse sehr verschieden zusammengeseht gefunden wurde, so dars man wohl annehmen, daß sie mehr ein Gemenge verschieden ner Mineralien, als vielmehr eine chemische Berbindung ist. Klaproth sand darin: Uranorydul 86,5, Eisenervdul 2,5, Schweselblei 6,0 und Rieselerde 5,0. Gewöhnlich enthält aber die Pechlende noch mehr fremdartige Bestandtheile, denn es sindet sich fast immer Kupfer, Arsenit, Silber, Eisen, Zink, Robalt und vielleicht auch Nickel darin. Der Uraus orydusgehalt wechselt, denn bisweilen sindet man keine 50 Proz. davon; Arswedselt, denn bisweilen sindet man keine 50 Proz.

2128. Man benütt jur Darftellung bes Urans und beffen Praparaten immer bie Pechblende. Arfwebfon loft fle jum bem Enbe in Ronigewaffer mit hilfe ber Warme



bas Zink nebst dem Uran gänzlich gefällt wird. Der Nieders schlag wird nun filtrirt, getrocknet und geglüht, hierauf mit verdünnter Salzsäure in der Kälte mehrere Tage stehen geslassen.

Durch bas Glühen wurde bas Uraneryd in Orydul verwandelt und wird dadurch unlöslich in Salzsäure, wäherend Robalt und Zink sich immer darin noch auflösen. Etwas Uran löst sich jedoch immer in Salzsäure auf.

2129. Um vorläufig einige Substanzen wegzuschaffen, welche gewöhnlich in der Pechblende vorkommen, behandelt wan das Pulver mit sehr verdünnter Salzsäure. Diese löst den Kalk, die Magnesia, viel Eisen und etwas Thouerde, ja selbst etwas Ilran auf, welches man jedoch ganz unbeachtet läßt. Man wäscht nun das Pulver wohl aus und behandelt es jest erst mit Königswasser. *).


2130. Die Analyse der Pechblende ist der vielen Besstandtheile wegen sehr umständlich und hat bieher nur beswiesen, daß dieselbe keine konstante Mischung behauptet. Wir verweisen in dieser Beziehung auf Klaproth (S. dessen Beiträge Pd. 2. S. 197.)

^{*)} Das einfachste und wohlfellste Berfahren jur Ausscheidung des Urans aus der Pemblende beileht darin, daß- man das pulverifirte Ers mit Galpeterfaure so lange digeriet als diese noch stras davon auflöit. Die Ruflösung wird fodann, wenn ein bedeutender Ganreuberichus verhanden ift. etmas abge-Dampft, um ienen ju verjagen und bann mittelft Schmefelmafferftoff bie baburd fallbaren Metalle abgeschieden. Man todit bie Auflojung, um ben überfduffigen Comefelmafferftoff ju verjagen und filtrirt tann. Die Glufigfeit wird nun mit toblenfaurem Kali ober Ratron gefallt; indem man aber einen großen Uberichuß beffelben hinjugiebt, loft fich bas Uranoxud, wenn man gelinde Digerirt, mieter auf, bas Gilenorph und der Ralf aber nicht. Dan nitrirt wiederum und neutralifirt bann bie Bluffigfeit mit Galifaure. Pierauf verjagt man bie Roblenfäure durch Rochen und fallt bas aufgelofte Uranored durch Ligfali in der Siedhige. Man erhält zwar auf bicfem Bege das Uranorud nicht rein vom Kali, alkin diese Berupreinigung schadet bei Der Anwendung beffelben ale Malerfarbe nicht. Die oben angeführte Behandlung mit toblenfaurem Ummoniat vertheuert bas Praparat febr. -Rach andern behandelt man die Peciblende juert mit Salpeter in der Glub. hipe, allein bich Berfahren ift nur noch umftaublicher und liefert tein befferes Rejultat. 21. u. E.

glanzenb ichwar; und hat außerlich viel ' Roblenfdiefer. Epezif. Gem. = 6,3 bi fommt es in Begleitung von bitumofen Ralf und Magneffa, Arfeniffied, Rupfer's be, Edwefelfi.ver, Eratheifenftein &

Bon ber Calgfaure mirb ed ber Ralt, die Magnesia und ba; birbaren Metallen auf. Das ! Weife barauf ein. fehr verfdieben gufamme. 3 man wohl anuehmen, bil ner Mineralien, ale r 8 Relaproth fand best Schwefelblei 6,0 aber bie Pedite and tripstal benn es finbet Bint, Robalt acanoxybes in ! orydulgeha! babon; M (Sulfure

S. Rofe erhielt Diefes C beffer eifobienftoffdampfe über rothglub fie ge ift buntel bleigran und wird a's glangent. Durch Glaben an ber gu Drybul.



burib. (Oxisulfure d'urane). wenn man in Wasser, welches Urans nt enthält, Schwefelwasserstoff leitet. nleiten des Gases auf, sobald das 'int,

· lze,

ilze, als auch Orybsalze. au untersucht, wie bie

Thön grün und frys "legt werben sie gelb .. Schneller noch bewirten .. ve Körper, wie Rönigemaffer, . jällen fie grangrün; ber Rieberschlag

uffe bes Källnugemittels nicht auflöslich. -19leur seinen Miederschlag,

iberschier Me bieses Salzes sich wieder auflöst.

Die Eryduisalze können leicht ganz neutral dargestellt etden und real Biren dann nicht auf die Pflanzenfarben. 213? Uranorybfalze. Sie sind gelb und zuweilen Grünliche Spielend; die Auflösungen sind selten neutral. Wegen ihrer Froßen Reigung, Doppelsalze zu bilden, können viele Galze nur allein rein dargestellt werden burch direkte Bereinigung der Sauren mit dem Ornde. Dem Sonnenlichte giere geset entsassen die reinen Erndsalze Sauerstoff und wers grün; die Doppelsalze verändern sich unter gleichen Umständen nicht also.

Die Alfalien fällen aus ben Uranorybsalzen einen gel hen Riederschlag von uransaurem Alfali (Uranoryde Alfali). Die schlensauren Alkalien fällen sie zitronengelb und lösen Julet piesen Riederschlag wieder auf, indem sie Doppelsalze bilden. Der Schweselmasserstoff fällt die Orphsalzauflösungen nicht, reduzirt sie aber in Orybulsalze. Durch Metalle

werben sie gleichfalls nicht gefällt.

Schwefelmafferstofffaure Alfalien fällen biefe Salze schwarz; Cyaneisenkalium fällt fie braunroth. Die phosphore fauren und arseniksauren Alkalien erzeugen in ihnen einen

Uranchlorur. (Protochlorure d'urane.)

2131. Dieses Chloruran frystallisirt nicht und zerfließt an ber Luft, indem es sich zugleich zersetzt und Uranoryd bildet. Man erhält diese Berbindung burch Auflosen bes Orybuls in Salzsäure.

Uranchiorio. (Perchlorure d'urane.)

2132. Wie das vorige ift es untrystallistebar und zerfließlich. Man bereitet es durch Auflösen des Oryduls in Königswaffer. Im Schwefelather ift es auflöslich; die Auflösung verwandelt fich im Lichte in Salzfäure und Uranchlorur.

Das Chlorid spielt bie Rolle einer Ganre und geht

Berbinbungen mit ben Chloralfalimetallen ein.

Uranbromib. (Perbromure d'urane).

2153. Rocht man Brom, Wasser und Uran, so ents steht ein Bromid. Die Auftosung erscheint farblos, wird aber, durch Abdampfen gelb und frystallistet beim Erfalten. Auch durch Auftösen des Uranoxydes in Bromwasserstoffsaute erhält man dieses Bromid.

Schwefeluran. (Sulfure d'urane.)

2134. S. No se erhielt dieses Gulphurid, indem er Schwefeltoblenstoffdampfe über rothglühendes Uranoryd leitete. Es ist buntel bleigrau und wird burch Reiben metab



ranorph. Sulphurid. (Oxisulfure d'urane).

Es bildet sich, wenn man in Wasser, welches Uranstydhydrat aufgeschlämmt enthält, Schwefelwasserstoff leitet. Lan hört mit dem Hineinleiten des Gases auf, sobald das ranoxyd praniensarb erscheint,

Uransalze,

Man kennt sowohl Oxydulsalze, als auch Oxydsalze. ie erstern sind noch nicht so genau untersucht, wie die gtern.

2136. Drybulsalze. Sie sind schön grün und frystlissen schwierig. Der Luft ausgesetzt werden sie gelb id verwandeln sich in Oxybsalze. Schneller noch bewirten ese Umwandlung oxydirende Körper, wie Königswasser, slor ze. Die Alfalien fällen sie grangrün; der Riederschlag in einem überschusse des Fällungsmittels nicht ausschicht.

Das kohlensaure Ammoniak erzeugt einen Niederschlag, r im Uberschusse bieses Salzes sich wieder auflöst.

Die Drydulsalze können leicht ganz neutral dargestellt irden und reagiren bann nicht auf die Pflanzenfarben.

2137. Uranorybfalze. Sie sind gelb und zuweilen Grünliche spielend; die Aussösungen sind selten neutral. egen ihrer großen Reigung, Doppelsalze zu bilden, können se Salze nur allein rein dargestellt werden durch direkte reinigung der Säuren mit dem Ornde. Dem Sonnenlichte sgesetzt entlassen die reinen Orndsalze Sauerstoff und werer grün; die Doppelsalze verändern sich unter gleichen iständen nicht also.

Die Alkalien fällen aus den Uranorydfalzen einen gele Miederschlag von uransaurem Alkali (Uranoryd-Alkali). e kehlensauren Alkalien fällen sie zitronengelb und lösen est diesen Riederschlag wieder auf, indem sie Doppelsalze den. Der Schweselmasserstoff fällt die Orydsalzauslösuns inicht, reduzirt sie aber in Orydulsalze. Durch Metalle rden sie gleichfalls nicht gefällt.

Schweselwasserstoffsaure Alkalien fällen biese Salze varz; Cyaneisenkalium fällt pe braunroth. Die phosphore ren und arseniksauren Alkalien erzeugen in ihnen einen blaggelben, die arfenichtsauren aber einen fehr fcon gelben Rieberschlag.

Die Doppelfalze bes Uranorybes find weit schöner und beständiger als die einfachen Salze, besonders die mit alla lischen Salzen. Die einfachen Salze werden in der Sitze vollkommen, die Doppelsalze dagegen nur zum Theil zersetzt.

Man bereitet bie Uranorydsalze, indem man entweber Uranorydhydrat in ben Cauren auflöst, oder indem man bie Orybulfalze der Luft aussett, oder durch Rochen mit etwas Salpeterfaure höher orybirt.

Schweselsaures Uranorybul. (Sulfate de protoxide d'urane.)

2138. Die Orybul löst sich leicht in konzentrirter Schwefelfäure zu einer grünen, allmählig gelb werbenden Fluffigkeit an. Dampst man bie noch grüne Auflösung schnell ab, so erhält man auch grüne Rryftalle.

Schwefelsaures Uranorno. (Sulfate de deutoxide d'urane.)

2139. Es ift gelb und in der Halfte seines Gewichtes-kalten Wassers löstich. Man erhält es durch Bereinigung bes Orydes mit der Schwefelsaure ober burch Zersepung bes salvetersauren Orndes durch Schwefelfaure. Es kruftale



Feuer verliert es anfänglich sein Krystallwasser, schmilzt in mäßiger Rothglut und färbt sich zuletzt grün, indem sich Orysbul bilbet.

Man bereitet dieses Doppelsalz, indem man schwefelsaures Kali mit schwefelsaurem Uranoryd vereinigt und fryskallisten läßt. Arfwedson sand darin: Uranoryd 58,06, Kali 13,26 und Schwefelsäure 28,63.

Schwefelsaures Uranoryde Ammoniak. Es ift bem vorigen ähnlich. In höherer Temperatur zersetzt es sich und hinterläßt Uranorydul.

Selenichtsaures Uranornb.

2140. Das Neutralsalz ist ein zitrongelbes Pulver, welches im Feuer seine Säure und Sauerstoff verliert und zrünes Dryd hinterläßt.

Salpetersaures Uranoryb. (Nitrate de peroxide d'urane.)

2141. Das einfache Salz krystallistet in langen, rechtspinklichen, gelben Prismen. In trockner Luft wermittern riese, in seuchter Luft zerfließen sie. Das Wasser löst dieses Salz sehr leicht auf, und zwar kochend, in allen Berhältstissen. Es bildet auch mehrere Doppelsalze.

Man bereitet dasselbe durch Auflösen bes Oryduls in Salpetersäure.

Besonders merkwürdig ist dieses Salz wegen seiner zroßen Löslichkeit in Alkohol; kochend löst derselbe es in illen Proportionen auf. Erhitt man die Austosung längere Zeit, so sett sich ein basisches Salz ab, indem wahrscheinlich rgend eine organische Säure entsteht, deun destissirt man zie Flüssigkeit, so erhält man Salpeteräther und Essigäther. Auch der Schweseläther löst den vierten Theil seines Gesvichtes von diesem Salze auf; die Auslösung verändert sich iber noch leichter als die weingeistige. Am Lichte färbt ie sich schnell grün und fängt an nach Salpeteräther zu iechen. Das salpetersaure Uranoryd enthält Uranoryd 61, Zäure und Wasser 39.


Phoéphorsaures Branorps. (Phosphate de peroxide d'urane.)

2112. Durch boppelte Mahlverwandtschaft erhält man ein zwei Drittel phosphorsaures Salz. Es ist unlöslich, blaggetb und färbt, in der innern Löthrohrstamme behaudelt, den Borar grun. In starten Säuren ist es auflöslich. Nach Langier löst es sich gleich dem Uranoryde in kohlensauren Ammeniaf auf, und wird daraus durch Rochen unverändent wieder gefällt.

In der Natur kommen zwei Doppelsalze von phospher faurem Uran vor; das eine mit Ralk, das andere mit Aupfer, Auf trocknem Wege giebt das phosphorsaure Uran mit andem phosphorsauren Salzen bestimmt charakterisirte Doppelsalze; einige derselben find smaragdgrun und es steht zu erwarten, daß bei näherer Untersuchung diese Berbindungen schöne Walerfarben liesern werden.

Gelber Uranglimmer.

2143. Er ist phosphorsaures Uran und Rall, und find bet fich in schönen sechsseitigen Tafeln im Urgebirge zu Saint Spuphorien bei Autun. Laugier zeigte zuerst, daß es ein phosphorsaures Salz sep. Es enthält: Uranoryd 55, Rall 4,6, Phosphorsaure 14,5, Rieselerde und Eisen 3,0 und Wasser 21, was einer Mischung entspricht von 1 Re. zwei



run, fart glanzend und blätterig wie der potige. Spezif. Bew. = 5.

Philips fand barin Uranoryd. 60, Aupferord 9,0, Phosphorfäure 15,3, Riesclerde 0,5 und Wasser 13,8.

Bielleicht findet man noch andere phosphorsaure Uranwppelfalze, in denen Kalk oder Aupfer durch andere Basen
rsett find.

Rohlensaures Uranorphul. (Carbonate de protoxide d'urane.)

2145. Gießt man kohlensaures Alkali in eine Uranstydulaustöslung, so erhält man einen grunen, in kohlensausem Ammoniak löslichen Niederschlag, der ein bassches Salzu seyn scheint, und sehr zur Doppelsalzbildung geneigt ist. In der Luft verwandelt er sich in kohlensaures Uranoxyd.

Rohlensaures Uranorph. (Carbonate de deutoxide d'urane.)

2146. Fället man die Uranoxphschle durch kohlensaure llkalien, so ist der Riederschlag ein Doppelfalz, beim Ausvaschen verliert er seine Kohlensäure und geht zulett durchs jilter. Um dieß zu vermeiden muß man dem Waschwasser Zalmiak zufügen.

Das Uranoryd löst sich in den kohlensauren Alkalien ind besonders in den doppeltkohlensauren auf, und die Aufsösung liefert dann Krystalle, die sich nur sehr schwierig wieser auflösen und deutlich charafterisitte Doppelsalze sind. Wan erhält auf diese Weise ein Doppelsalz von Uran und Immoniak oder von Uran und Kali.

Rieselsaures Uran. (Silicate d'urane.)

2147. Einfache Verbindung der Uranoryde mit Rieselste ich feunt man noch sehr wenig. Wahrschrindig sind sie inschweizber. Mit andern Silikaten schwolzen die Uranoryde eicht zusammen. Das Oryd giebt mit gewöhnlichem weißen Blase ein dunkelbrannes, fast schwarzes Glas. Dünne Blättsen davon sind gelb durchscheinend, und auf weißem Grunde

find fie topasfarb. Das Pulner ist schön gelb, besonder wenn bas Glas Bleioryd enthält. Man wendet Diefes Glus an, um bei schwachem Feuer damit auf Porzellan'gu mala.

Im Scharffener liefert bas tiefelsaure Uranoryd at Schwarz auf Porzellan. Man hiebt gewöhnlich, um er schwerce Schwarz zu erhalten, noch einige Prozente Robald oryd hinzu. Zu dem Ende schmelzt man im starken Jena bie Riefelerde mit dem Robalt und Uranoryde zusammen; baburch verwandelt sich seskeres in Orydul. Ist dieses u ein tieselsaures Salz verwandelt, so reduzirt es sich im Redleutiegel selbst im scharssten Fener nicht, während es für sich schwai in der Rothglut durch Wasser reduzirt wird.

Uranfaure Galge. (Uranates.)

2148. Das Uranoryd verhält sich wie eine schwacht Saure und bildet mit mehreren Basen bestimmt charafterische uransaure Salze, Diese Berhindungen halten ost die Rothzlut aus, während bas Dryd für sich leicht in bieser Temperatur ü Orydul übergeht. Einige üransaure Salze zersetzen sich u der Weißglut; auf die pransauren Alfalien und Erdn wirft diese aber nicht ein. Setrocknet und selbst geglet lösen sich diese Salze noch in starken Sauren auf. In Wasserstoff reduzirt sie, wenn überhanpt die Basis reduzu bar ist: es bildet sich dann ein Uranmetall. Läst sich bu Basis durch Masserstoff nicht reduziren, so wird bas Uran



leicht in höherer Temperatur, man trodnet es beshalb in ber Siedhige des Wassers.

Reduzirt man uransaure Salze, deren Basen durch Wasserstoff leicht zersethar sind, so erhält man Legirungen, zuweilen aber auch nur Metallgemenge in Form grauer pyrophorischer Pulver. Zersett man uransaure Alkalien, so ershält man metallisches Uran mit Alkali gemengt, allein das Pulver entzündet sich sogleich an der Luft.

Uransaures Blei auf gleiche Weise behandelt, liefert eine pyrophorische Legirung.

Analyse uranhaltiger Körper.

pielt, so ist es schwer quantitativ zu bestimmen. Man bestimmt es gegenwärtig als weißgeglühtes Oxydul; vielleicht könnte man hierzu der sehr beständigen Verbindungen des Uranoxyds mit Kali oder Natron sich bedienen, allein noch kennt man die Umstände ihrer Bildung nicht genau genug. Unch als phosphorsaures oder arseniksaures Salz ließe es sich bestimmen.

Durch die schwefelwasserstoffsauren Alkalien trennt mant es von den Alkalien und alkalischen Erden; der Riederschlag muß bei abgehaltener Luft ausgewaschen, dann getrocknet und weiß geglüht werden, wodurch er sich in Uranorydul verwandelt. Durch kohlensaures Ammoniak, im Überschusse zugegeben, scheidet man das Uranoryd von den Erden und Wetalloryden, welche sich nicht darin auslösen.

Da der Schweselwasserstoff das Uran nicht aus seinen Auflösungen fällt, so wendet man ihn an, um alle diesenigen Metalle davon zu trennen, welche durch dieses Gas gefällt werden.

Die Dralsäure bildet mit dem Uranoryd ein lösliches Salz; man kann es deshalb durch diese Säure von allen Metanoryden trennen, welche mit derselben unlöstiche Verbindungen bilden.

Glüht man ein Gemenge von Uranoryd mit irgend einem durch Rohle reduzirbaren Oryde, so läßt sich hierdurch

bie Scheidung auf trocknem Wege vornehmen. Man meng bie Masse mit bem brei bis vierfachen Gewichte Glas un reduzirt bann bas Oryb im kohlengefütterten Tiegel, u welchem bas Uran nur in Orybul verwandelt wird.

Das Uran läßt fich ferner von mehreren Metaller burch bie fohlenfauren Alfalien trennen, indem es babuta

guerft gefällt mirb.

Bergelius trennt das Uranoryd vom Ralt, indem n beide in Salzfäure auflöst und die Lösung in ein Gemenzt von Alfohol und Schwefelfäure gießt. Der Kalt fällt als Gyps nieder und wird bann durch schwachen Weingeist aus gewaschen.

Bon ber Thonerbe läßt sich bas Uranoryd burch trepfev weife zugefügtes tohlensaures Ammoniat scheiden: bas Uran

prob fallt bann querft nieber.

Bom Eisen läßt sich das Uran trennen, indem mat beibe als salpetersanre Salze abdampft und im Wasser wie der auslöst; das Eisenoxyd bleibt dann zurück. Man mus jedoch sehr langsam und unter beständigem Umrühren ab dampfen, und die Operation, wenn es nöthig seyn sollt, selbst mehreremale wiederholen. Sind beide, Uran und Eises, höchst oxydirt, so fällt man darch überschüssiges sehlensaum Altali, welches das Uran wieder auslöst.



Capitel XVII.

Rupfer. Binare Verbindungen und Salze.
dieses Metalls.

Rupfer.

(Synon. Lat. Cuprum, Venus. Franz. Cuivre.)

2150. Das Kupfer war schon den Alten bekannt und wurde lange vor dem Eisen bereits angewendet. Schon in der ältesten geschichtlichen Zeit ist die Rede von Bronze oder son einer Legirung von Kupfer und Zinn, dessen Härte so bedeutend ist, daß man Schneibewerkzeuge und Waffen in einer Zeit schon verfertigen konnte, wo das Eisen entweder noch gar nicht gekannt, oder wenigstens doch sehr selten war.

Das Rupfer ist roth und hat einen deutlich wahrnehmsbaren unangenehmen Geruch und Geschmack. Alle Kupferspräparate sind giftig. Das spezisische Gewicht des geschmolzenen Kupfers ist = 8,788, das des gehämmerten = 8,878.

Man täuschte sich häusig hinsichtlich des spezisischen Gewichtes, weil man Rupfer für rein hielt, welches noch mit Orndul verunreinigt war. Berzelius fand folgende Dichtigkeiten:

geschmolzenes Kupfer 8,83 Rupfer in zwei Linien bicken Zylindern 8,946 " in gewalzten Zylindern 8,958

Das spezifische Gewicht nimmt durch Hämmern ober Walzen zu; das sehr Drydulhaltige Rosettenkupfer wiegt oft nur 8,5.

Das Rupfer ist kalt und warm hämmerbar; nach dem Eisen ist es das zäheste Metall. Es schmelzt bei 27° Wedgw. und krystallisirt beim langsamen Erkalten in Octaedern. Setzt man es in verschlossenen Gefäßen längere Zeit einer sehr

hohen Temperatur aus, so verliert es nicht merklich an Gewicht. Das an der Luft geschmolzene Rupfer überzieht sich
mit einer dunnen Orydhaut, von der ein Theil von Ruxsu
selbst eingesogen werden kann, wodurch dessen Dehnbarku
vermindert wird. Wenn es weißglüht und mit der Luft u
Berührung ist, so bilden sich Dämpfe; diese Dämpse aber
sind kleine Rügelchen von Orydul, welche immer einen metallischen Kern haben. Wahrscheinlich werden dieselben nur
durch den Luftstrem emporgerissen und sind nicht eigentlich
slächtig.

Rupfer und Kohlenstoff; dieses Metall wird zwar etwai fprobe, wenn man es mit Kohle in Berührung schmelzt, allein so bald es an der Luft etwas geglüht wird, so bekemmt es seine vorige Dehnbarkeit wieder. Es scheint also, daß sich etwas Kohlenkupfer bildet, welches im Metall zertheilt, dieselbe Beränderung, wie Spuren von Oryd im Rupfer er zeugt.

Derembarlige Beftandiheile, wenn auch und in geringer Menge bem Ania beigemengt, vermindern bie Festigseit beffelben in boberen Temperaturen in Weitem mehr als in ber gewöhnlichen Temperatur; sie bewirfen namlich ter Ruth beuch. Mur das dem Aupfer beigemengte Aupferorvoul macht hierm eine Austnahme, indem to die Geschmeibigfeit defielben bei gewöhnlicher Irm peratur weit mehr als in der hibe vermindert. Es entsteht badura bei Raltbeuch. Rothbrüchiges Aupfer fann baber durch Zusap einer erserber

Ist das Kupfer lange feuchter Luft ausgesetzt, so orns
dirt es und überzieht sich mit einem grünen Gemenge von Drydhydrat und kohlensaurem Kupfer. An der Luft geglüht, bildet sich auf bessen Oberstäche ein Überzug von Orydul, der sich abschuppt und Kupferhammerschlag genannt wird. Glüht man länger, so verwandelt sich dieser in Oryd. Das Kupfer zersetzt das Wasser weder in gewöhnlicher Temperatur, noch in der Hitze, ja selbst nicht unter Mitwirkung der Säuren wie dieß z. B. das Eisen thut.

Im sein zertheilten Zustande entzündet sich das Kupfer, wenn man es mit glühenden Kohlen berührt und glimmt gleich Zunder; stellt man diesen Versuch im Sauerstoffgase an, so ist die Verbrennung ziemlich lebhaft und das Metall verwandelt sich in Oryd.

Die orydirenden Säuren wirken fräftig auf das Kupfer ein; die Salpetersäure löst es unter Stickstofforydentwicklung auf; ebenso wirkt die salpetrichte Säure. Die konzentrirte Schwefelsäure greift das Kupfer wenig an, selbst beim Ershipen nicht sonderlich; es rührt dieß aber davon her, daß das Kupfer ein schwefelsaures Salz bildet, welches, da es in der Schwefelsäure sehr schwer löslich ist, das Metall mit einer Rinde überzieht und es so gegen die weitere Einwirskung der Säure schüpt. *)

Die verdünnte Salzsäure wirkt nicht auf das Aupfer, selbst im konzentrirten Zustande wirkt sie nur wenig darauf ein, wenn die Luft nicht mit in Berührung ist. Die Alkalien bewirken die Orydation des Aupfers dei Luftanwesenheit sehr keicht, besonders das Ammoniak wirkt sehr kräftig. Das saure weinsteinsaure, das saure schwefelsaure Kali, so wie die versschiedenen fetten Körper wirken ganz ähnlich auf das Aupfer, sobald die Luft zugleich damit in Berührung kommt.

Die Schweselsäure greift bei Siedhige in der That das Rupfer weit farter und leichter an, als der Hr. Berfasser behauptet; es kommt nur darauf and daß es in kleinen Fragmenten, J. B. als Aupferdlechabfalle, der Saure viel Berührungspunkte darbiete. Die Schmeselsäure wird zum Theil, indem sie Sauerstoff an das Metal abgiebt in schweslichte Saure verwandelt, während ein anderer Antheil Schweselsaure mit dem erzeugten Rupferoryd, Kupfervitriol bildet. (G. Anmerkung zu S. 139.) A. n. E.


Auch verdünnte Auflösungen von Altalien tonnen bas Rupfer orydiren, weil fle Sauerstoff aus der Luft enthalten, mahrend gefättigte Lösungen, die nichts bavon enthalten, teine Einwirfung barauf zeigen.

Die beiben Oryde bes Kapfers werben burch Waffers ftoff leicht bei einer bie Rothglut noch nicht erreichenden Temperatur reduzirt. Auf diese Weise läßt fich bas reinfte Rupfer barftellen. Auf nassem Wege wird es burch Gisch

und Bint leicht redugirt.

pevor es durch die Walzen gegangen, immer fremdartige Bei standtheile; reiner aber ist es, nachdem diese mechanische Operation mit ihm vorgenommen worden, weil durch das wiederhohlte Anwärmen die auwesenden Metalle orydirt werben. Fast immer enthält es Blei und oft auch Antimon. Spuren von Blei scheinen seiner Zähigkeit nachtheilig zu sepn; ist das Aupfer schön roth und liefert es ziemlich zähen Oraht, so kann der Bleigehalt kaum bemerkbar seyn. Ges wöhnlich enthält es kaum Towo Blei, zuweilen aber steigt der Bleigehalt bis coo; sehr selten ist es ganz bleifrei.

Man fügt sogar bem Rupfer bisweilen erwas Blei in bem Moment hinzu, wo es in Rosetten gegoffen wirb. Borzüglich geschicht dieß dann, wenn es zu lange in der Luft geglüht worden, wodurch es leicht zu schnell erstarrt, wenn dieser Zusat nicht geschieht. Ein Tausendtel Bleigehalt macht



darin vorhanden waren, sondern das Aupfer muß als eine Legirung von Eisen, Calcium und Kalium in solgenden Berhältnissen angesehen werden:

Rupfer . . 99,12
Ralium . 0,38
Calcium . 0,33
Eisen . . 0,17

Berthier bemerkte übrigens, daß da das Eisen die Quaslität des Rupfers verringert, so müßte die große Dehnbars keit der untersuchten Probe ohne... Zweisel von den Alkalimes tallen und vielleicht nur allein vom Kalium herrühren. Er glaubte auch, daß man diese große Hämmerbarkeit vielleicht nach Belieben erzeugen könnte, wenn man seines Garkupser in Tiegeln mit etwas Weinstein oder mit Kohlen nieders schmelzen würde, die vorher mit einer Auslösung von kohlensaurem Kali besenchtet worden. Berthier führt nämlich zur Unterstützung seiner Behauptung an, daß man bisher schon, um sich sehr weiches Kupfer zu verschaffen, dasselbe zwischen Kohlen im Tiegel schmelzte. *)

man findet es als gediegenes Rupfer, als Schwefelfupfer, als silberhaltiges Schwefelfupfer; ferner im Aupferfiese, der ein Doppelsulphurid von Eisen und Rupfer ist und im Fahlerz, das Antimon, Silber, Wismuth und Arsenik im gesschwefelten Zustand enthält. Es findet sich das Rupfer in der Ratur aber auch als Drydul, als Dryd, als schwesels salz, als Drydchlorid, als phosphorsaures Salz, als grünes und blaues wasserhaltiges und als wassersies tohs lensaures Dryd und endlich als arseniksaures Salz. Seswöhnlich kommt das Kupfer nur im Ur = und Übergangsgesbirge vor, zuweilen aber auch im Flötzgebirge im bitumnösen Wergelschiefer. Das gediegene Kupfer sindet man in mehs reren Gruben krystallistet in Würfeln, in Octaedern, so wie

^{*)} Shubarth sucht die vorzügliche Qualität dieses Aupfers, was wohl aus ber Gegend von Befan gon gewesen senn mag, wo in Frankreich das reinste Aupfer gewonnen wird, nicht im Kalium, sondern in der Abwesenheit fremder schädlicher Bestandtheile. A. n. E.

auch aftig und Saumförmig, ale Blech zc.; es hat bann alle Eigenschaften bes funftlich gewonnenen Aupfere und ift febr rein.

Rupferorybul. (Eat. Cuprum oxydulatum. Franz. Protoxide de cuivre.)

Das Rupferorybul ift roth; man finbet es theils mafferfrei, theils als praniengelbes Sybrat. Es ift leicht fchmelgbar. Un ber Luft erhipt, absorbirt es Gauerftoff und permanbelt fich in Dryd; mit ben Gauren bilbet es wenig beständige Salze, die leicht in Orydfalze und metallifches Rupfer gerfallen. Die Galgfaure toft es auf und bilbet bamit Rupferchlorur. Much bas Ummoniat loft es auf und bilbet eine farblofe Golution bamit, bie an ber Luft fic fcnell lafurblau farbt. Die Schwefelfaure und fogar bie verbunnte Galpeterfaure verwandeln es fogleich in fein ger theiltes Rupfer und in Oxybfalge.

Man erhalt bas Rupferorybul burd Berfepung bes Chlorure mittelft tochender Apalfalilauge; es fallt bann als oraniengelbes Sybrat nieber. Es lagt fich auch burch Roden bes effigfauten Rupferorybs mit Buder barftellen; in diefem Falle wird bas Dryb burch ben Rohleuftoff bes Budere ju Drybul reduzirt, welches fich ale froftallinifches

Bulver aus der Auflofung abfest. *)



und Gibirien. Oft ist es zum Theil schon in kohlensqures Rupser umgewandelt. Spezis. Gew. = 5,6. Es ist in Salzsäure und Salpetersäure anslöslich, wobei lettere Stickskofforyd entbindet. Bisweilen kommt es als Ziegelerz mit Eisenoryd verbunden vor; Fundort: Rheinbreitensbach, Oberharz zc. Das reine Orydul enthält

2 At. Kupfer . . 791,3 88,78 1 At. Sauerstoff . 100,0 11,22 891,0 100,0

Man wendet es in der Glasmalerei zur Erzengung des Rubinglases an. (S. Anmerkung zu S. 1524.)

Rupferorno. (Cuprum oxydatum - Deutoxide de cuivre.)

2154. Das Kupferoryd ist dunkelbraun, fast schwarz, glanzlos und sehr schwer schwelzbar. Durch brennbare Körsper wird es schon in ziemlich niedriger Temperatur entweder zu Drydul oder zu Metall reduzirt. Der Wasserstoff reduzirt es schon weit unter der Rothglühhitze vollständig, wosbei sich Licht entwickelt; auch die Kohle bewirft dasselbe in der Hick, und zwar mit einer Art von Explosion, wenn das Gemenge recht innig gewesen. Die Kohlens und Wasserstoffsreichen organischen Korper reduziren dieses Oxyd gleichsalls. Es zieht an der Luft Feuchtigkeit an.

Das Drydhydrat ist blau und besitzt einen höchst widrisgen Geschmack; es ist sehr wenig beständig und zersetzt sich im heißen Wasser, indem es in braunes Dryd übergeht und seinen Wasserhalt verliert. Da es nur schwer im hydratischen Zustand zu erhalten ist, so vermischt man es bei der Tapetenfabritation, wo es als blaue Farbe dient, mit andern Substanzen, um das Wasser zu siriren. Man bereitet so durch Zusatz von Kalk, Thonerde, Kieselerde, Eiweiß und Leim das falsche Bergblau. Un der Luft zieht das Drydshydrat Kohlensäure an; allein das so bereitete Bergblau wird in kurzer Zeit grün.

Das geglühte Oxyd wird vom Ammoniak nicht aufgelöst, dagegen ist das Oxydhydrat darin etwas löslich und liefert eine blaue Solution. Wäßriges Chlox löst das Hobrat ebenfalls in geringer Menge auf; die Auflösung ist blaz und zerseht fich in der Siedhitze. In saurem oralsauten und saurem weinkeinsaurem Kali ift das Oxpd auflöslich. Durch schweslichte Saure wird es als Hydrat zersett. Ei bildet fich schweslichtsaures Oxpdul und schweselsaures Oxpd.

Das Glas und die Fluffe werden burch Aupferorst grun gefärbt, weshalb man es auch in der Glasmalerei au wendet. Bon den Chemitern wird es bei der Analyse organischer Stoffe benützt, welche in der Glübhitze dadurch in Wasser und Rohlensaure und freien Stickstoff verwandelt werden, wenn Letterer nämlich darin enthalten ist.

Das Rupferoryb besteht aus

1 At. Rupfer 1 4 . 395.6 79.83 1 At. Sauerstoff . 100,0 20,17 495.6 100,0

Das Drybhybrat enthält 2 Ut. Baffer.

Man findet bas Aupferoryd als Aupferschwärze in ber Ratur z. B. in Aupferberg (Schlessen) und in Zellev felb am harz. Diese ist pulverig, schwarz, glanzlos und gewöhnlich ein Begleiter anderer Aupserminern, woraus es durch Orydation hervorging. Bon diesen kann es durch Digeriren mit kohlensaurem Ammoniak geschieden werden, welches das Oryd auflost. Dieses Mineral ist übrigens sehren und scheint secundarer Bilbung zu senn.

Sobald dieser gehörig abgetropft ist, so reibt man ihn mit & Thl. Ütstalt, der zu Brei angemacht worden, und mit & Thl. aufgelöster Pottasche schnell zusammen. Will man die Masse in Flaschen ausbewahren, so fügt man noch & Thl. Salmiat und & Thl. Rupfervitriol hinzu; dadurch wird das Kali gesättigt und etwas Rupferammoniat gebildet, wodurch die Farbe lebhaster erscheint. Zuweilen aber wird dieselbe beim Trocknen grün, weshalb sie nicht mit Zuverläßigseit anzus wenden ist. Die Fabrikanten liesern sie daher auch in nassem Zustand als Brei in den Handel.

Rupferüberornt. (Tritoxide de cuivre.)

2155. Thenard bereitete es mittelst einer verdünnten bis auf O° abgefühlten Ausschlung von salpetersaurem Rupfer, in die er orydirtes Wasser tröpfelte und hierauf gerade so viel Kali zugab, daß die Säure kaum damit gesättigt wurde. Das niederfallende Überoryd enthält noch Wasser, ist braun und giebt sehr leicht Sauerstoff ab, indem es sich in Oryd reduzirt. Es enthält 1 At. Rupfer 66,5 und 2 At. Sauerstoff 33,5.

Rupferchlorür. (Protochlorure de cuivre.)

2156. Proust entdeckte diese merkwürdige Berbins dung, welche sich immer bildet, wenn man ein Rupferoxyds salz mit einer Zinnehlorürauflösung zusammenbringt.

Das wasserfreie Chlorür ist weiß im fein zertheilten Zustand, geschmolzen aber erscheint es hellgelb. Die Hike verändert es nicht, an der Luft wird es schnell grün und verwandelt sich in Chlorid und Orydchlorid. Im Wasser ist es unlöslich, bildet aber mit Salzsäure eine farblose Aufslösung, die durch Wasser leicht zersetzt wird, indem sich viel Chlorür absetzt, das sich an der Luft grün färbt. Verdünnte Schweselsäure wirft nicht auf dieses Chlorür; dagegen reagirt die Salpetersäure augenblicklich darauf, färbt es violett, dann blan und zuletzt grün; man hat dann eine einsache Ausselsung von Aupferoryd.


Das Ammoniak löst es zur farblosen Flüssigkeit auf, welche sich an der Luft dunkelblau farbt.

Man bereitet biefes Chlorur, indem man 1 At. Rupfer feilspäne und 1 At. Kupferoryd zusammen mit Salzsäure ber handelt. Beide lösen sich darin zugleich auf. Man dampft die Auflösung in einer Retorte ab, um die Luft abzuhalten und erhist dann den Rückstand bis er in den fenrigen Fluß kommt.

Es bilbet sich dieses Chlorür ferner, wenn man Salzsaure auf metallisches Rupfer bei Anwesenheit einer bestimmten Menge Luft einwirken läßt, oder auch wenn man Rupfer mit Aupferchlorid zusammenbringt. Geht die Bildung langsam, so trystallistet es oft in kleinen farblosen Tetraebern. End lich entsteht dieses Chlorür noch, wenn man Chlorid wit einer Zuckerauslösung kocht; es sest sich ersteres dann als weißes Pulver ab. Es besteht aus 1 At. Aupfer = 395 und 1 At. Chlor 221,3 oder in 100 Thl. aus 64,1 K. und 35,9 Ch.

Rupferchlorib. (Bichlorure de cuivre.)

2157. Eroden ist es leberbraun, an ber Luft aber wird es burch Wasserabsorbtion blau. Im Wasser und Alfohol ist es leicht löslich und da es sehr zerfließlich ist, so frystal liste es nur schwierig. In der Hise verliert es sein Wasser, kommt in den feurigen Fluß und verwandelt sich unter Chlorentbindung in Chlorür. Wird es mit einer zur voll



Man bereitet das Kupferchlorid direkte, indem man Chlor über erhittes Kupfer hinleitet; einfacher ist es aber, Salzsäure auf Kupferoryd wirken zu lassen. Die wohlseilste Methode ist jedoch unstreitig, wenn man Kupfervitriol-durch Chlorcalcium zersett. Der gefällte Gyps wird absiltrirt, die Austösung bis zur Syrupsdicke abgedampst und dann mit Alsohol versett, welcher das Chlorid, auslöst und den noch vorhandenen schwefelsauren Kalt fället. Nimmt man etwas überschüssigen Kupfervitriol, so erhält man auf diese Weise sehr reines Chlorid. Es besteht aus 1 At. Kupfer = 395,6 und 2 At. Chlor = 442,6 oder in 100 Thl. aus 47,1 K. 52,9 Ch.

Rupferbromur. (Bromure de cuivre.)

wie gegen Chlor. Das Bromür ist in dünnen Blättchen durchscheinend; im Wasser ist es unauslöslich. Die Salz- faure löst es auf, ohne es zu zerseßen, die Essigfaure wirkt gar nicht darauf ein, ebenso wenig die konzentrirte und kochende Schwefelsäure. In einer Röhre kann es stark erzhitzt werden, ohne eine Zersezung zu erleiden, während es an der Luft im Tiegel erhitzt, Dämpse entwickelt, die die Flamme grün färben, und zuletzt Kupseroryd als Rückstand hinterläßt.

Rupferbromib. (Bibromure de cuivre.)

2159. Löst man Kupferornd in Bromwasserstoffsäure auf, so erhält man das Bromid. Die Austösung desselben ist grün, durch Abdampfen aber färbt sie sich kastanienbraun und liefert beim Erkalten Arnstalle. Dieses Bromid krystallslisser übrigens schwierig wegen seiner leichten Zersließbarkeit. Zur Trockniß abgedampft wird es bleigrau metallisch glänzend. In einer die Rothglut noch nicht ganz erreichenden hitz giebt es Brom ab und wird Bromür.

mialauflofung befeuchtet, und bie fich aufegende grune Rrufte immer wieder abfragt; es ift dieg bas achte Brannich weiger. Grun. M. w. E.

Robfupfer. (lodure de cuivre.)

2160. Man kennt biese Verbindung noch wenig. Eie entsteht, wenn man eine Aupferorpdauflösung in eine Influng von Jodalkalimetall gießt. Es bildet sich ein graum Niederschlag, der ein Gemenge von Kupferiodur und Jod zu sehn scheint.

Halbschwefel: Aupfer. (Protosulfure de cuivre.)

2161. Es giebt zwei Kupfersulphuride, wovon bas eine bem Orydnl und das andere bem Oryd entspricht. Die Wichtigste ist das in der Natur vorkommende Halbschweise kupfer oder der Kupferglanz (Kupfergladerz).) Er ist det, matt und hat eine blätterige Struktur; seine Schwelzbacku ist so groß, daß es schon über eine Kerzenstamme gehalte sließt. Das spezifische Gewicht steht zwischen 4,7 und 5,3. Es ist sehr milde, dunkelgrau und wetallisch glänzend Duch Glühen an der Luft wird es zersest; iu den orydirendes Säuren löst es sich leicht auf, dagegen nur sehr schwierig is den übrigen.

Durch Wafferstoff wird es nicht reduzirt. Es verbis bet fich leicht mit andern Sulphuriden, wie mit denen bet Eisens, Blei's und Wismuthe und bildet bamit mehrere febr Man erhält das Halbschwefelkupfer, wenn man ein Gemenge von den drei Theilen Schwefel mit acht Theilen Kupferseilspänen erhitzt. Die Masse erglüht heftig und ents wickelt bei einem Überschusse von Aupfer, Wasserstoffgas; Schwefelwasserstoff aber, wenn ein Schwefelüberschuß vorhauden ist. Selten ist die geschmolzene Masse gleich anfangs reines Schwefelkupfer, denn gewöhnlich enthält sie noch Aupfersüberschuß. Pulveristrt man sie wieder und glüht sie aufs Nene mit der Hälfte ihres Gewichtes Schwefel, so erhält man reines Halbschwefelkupfer. Das Produkt ist eine krystallinische Masse und gleicht dem Kupferglanz. Es besteht aus 2 Ut. Kupfer = 791,4 und 1 Ut. Schwefel = 201,1 oder in 100 Thl. aus 79,73 K. und 20,27 S.

Einfach: Schwefelkupfer. (Bisulfure de cuivre.)

2162. Dieses Sulphurib bildet sich, wenn man Schwefels wasserstoff in eine Aupferorydauslösung leitet; *) es fällt dann als schwarzbrauner Niederschlag zu Boden; dieser orydirt sich sehr leicht an der Luft. Man erhält ihn gewöhnlich bei Analysen, allein wegen seiner Unbeständigkeit ist er nicht geeignet, um den Aupfergehalt daraus direkte zu berechnen; man verwandelt ihn deshalb zuvor durch Glühen an offner Luft in Oryd. Es enthält dieses Sulphurid 1 At. Kupfer = 395,6 und 1 At. Schwesel = 201,1 oder in 100 Thl. 66,3 K. und 33,7 S.

Rupferfies.

phurid von Rupfer und Eisen sehr häusig in der Natur vor, welches für die Aupfergewinnung von großer Wichtigkeit ist. Es bildet diese Miner im Ur. und Übergangsgebirge machtige Gänge. Die Aupfergruben zu St. Bel bei Lyon, zu Derbyshire, Freiberg, am Harz, so wie die in Böhmen, Ungarn und Schweden gehören hierher.

^{*)} Auch in der Ratur tommt es als Rupferindig vor, der nach Malduer aus 64,7 Aupfer. 32,6 Schwefel und etwas Blei und Eijen besteht. A. u. E.

Der Rupferties hat Metallglanz, ist mesinggelb und frystallisert in Tetraedern. Er schmilzt schon bei ziemlich niedriger Temperatur und erleidet dann teine Beränderung. Start in verschlossenen Gefäßen geglüht, verliert er eines Schwefel aus dem Schwefeleisen; an der Luft talzinirt ver wandelt er sich, wenn man schwächeres zeuer giebt, in schwefelsaure Salze, in höherer Temperatur aber bildet sich um schwestichte Saure nebst Rupfers und Eisenoryd. Duch die nicht orydirenden Sauren wird der Rupferties nicht angegriffen, um so leichter dagegen von Salpetersäure und Konigswasser.

Bon bem ihm sehr ahnlichen Schweselkies unterscheitet sich ber Aupferlies durch sein dunkleres Gelb und durch sein geringere harte, da er nicht wie jener am Stahle Funka giebt. Mit Salpetersaure behandelt liefert er sogleich eine blaulich grüne Auflösung, mahrend die Schweselkiesauslösung gelb ist.

S. Rofe fant im Rupfertied:

2 At. Eisen .. . 678 .! 29,8 2 At. Rupfer . 792 34,8 4 At. Schwefel . 804 35,4

Diese Mischung entspricht einer Berbindung von 1 31. Unberthalbschweseleisen und 1 Ut. halbschwefellupfer.

Um den Kunterkied zu anelagren hehandelt man ika

us der exhaltenen Austösung fället man durch Schwefels asserstoff den Kupfergehalt, der dann als Schweselkupfer abgesieden, und durch Glühen in Kupferoryd verwandelt wird.

Es glebt eine andere Berbindung von Schwefeltupfer it Schwefeleisen, das Buntkupfererz, das durch die lanchfaltigkeit seiner Farben sich auszeichnet. Es ist roth, caun, violett, grün und blau, läßt sich durch den Fingerzigel rißen und enthält, verglichen mit dem Kupferkies, für eselbe Quantität Anderthalbs Schwefeleisen, die doppelte lenge Schwefelkupfer. Klaproth analysirte eine schöne arietät von Hitterdahl in Norwegen und fand darin er mal mehr Schwefelkupfer als im Kupferkies.

Fahlerz. (Cuivre gris.)

2164. Das Fahlerz und die verwandten kupferhaltigen lineralien sind Verbindungen von Kapferkies mit Arseniker Antimonmetallen; zuweilen sindet, sich auch Schweselber darin und gewöhnlich ist es mit Schweselblei, Schwesenk und sogar mit Schweselquecksiber gemengt. Diese Erzeiben eine sehr komplizirte Mischung, weshalb es auch zwierig zu bestimmen ist, wie die Elemente derselben mit nander verbunden sind. Verzelius macht aus sämmtschen Verbindungen dieser Art vier Varietäten: 1.) das Vleischlerz, ein Gemenge von Kupferkies und Antimonblei; das Kupferfahlerz, ein Gemenge von Kupferkies mit ntimonkupfer; 3.) das Graugültigerz, ein Gemenge von Kupferkies mit ntimonkupfer; 3.) das Graugültigerz, ein Gemenge von Kupferkies und Schweselantimon; 4.) das Schwarzeültigerz, ein Gemenge von Kupferkies und Schweselber.

Das gewöhnliche Fahlerz ist stahlgrau, oft stark metallisch länzend; als Pulverschwarz, bisweilen ins Röthliche spielend. ipez. Gew. = 4,86, aber auch oft abweichend davon. Es krysalistrt gleich dem Aupferkies in Tetraedern. Die Farbe ariirt sehr, je nachdem es Arsenif oder Spießglauz enthält; n lettern Falle ist es immer dunkler.

Aus nachstehenden Analysen geht hervor, wie schwierig 3 ist, die Zusammensetzung dieser Erze durch eine allgemein ültige stöchiometrische Formel auszudrücken.

438 * Bud VI. Cap. XVII. Rupfer.

Rlaproth fant in mehreren Barietaten bes lichten Fahlerges aus ben Gruben von Freiberg.

		Soho	Biele, 11	Rranet. 1	3onad.
Rupfer &	#	6.4	41,0	48,0 10	42.5
Mrienit .	÷	4 - 4	24.1	14,0	15,6
Eifen		4 .	22,5	25,5	27,5
Schwefel		47.4	10,0 .	10,0	10.0
Gilber .	. 4		0.4	0,5	- 6,9
Sprefglan	3 +	* *	0.0	a doub o	1.5
			98.0	98,0	.98,0

Das buntle Fahlerz, Graus und Schwarzgultigerz ift bem vorigen abnlich, unterscheidet fich aber weiem lich wieder badurch, daß bas Arsenik burch Spießglanz bam ersett wird. *) Rlaproth fand

Erempis.	Rapnid.	Ungarn.	Annabbeg.	Riguethal.	Selfal
Rupfet . 31,36'	- 37,75	39.0,	. 40,25 br	5 37,5	260
Eifen 3,30	-, 3,25	. 7.5	13,50	6.5	24
Arfenit ,			0.75	, m	-
Spießglang 34,09	22,0	19,5	23,00	29,0	27.8
Gilber 14,77	0,25		- 0,30	3,0	13.2
Comefel . 11,50	28,00	26,0	18,50	21,5	25.5
3mt : '-	. 5,0	Table 2 1 1	to make the	1	
Quedfilber	- 17	6,25	3 - 2 - 2	1.5	-
95,02	96,25	98,25	90,30	97,5	957

Selenfupfer. (Seleniure de cuivre.)

2165. Fället man schwefelsaures Rupfer burch Selev

hmelzbar, weiß, spröde, krystallinisch und so hart wie Stahl. dan erhält es, wenn man auf geschmolzenes Kupfer allmähez steine Phosphorstücke wirft, oder über rothglühende Kuserdrähte Phosphordampf leitet. Auch läßt es sich durch eduktion des phosphorsauren Kupfers mittelst Kohle darstelle, oder auch, indem man ein Gemenge von Kupfer, phosphorsurem Kalf und Kohle im Tiegel glüht. Dieses Phosphorspfer enthält 2 At. Rupfer = 80 und 1 At. Phosphor = 20.

Andere Barietäten von Phosphorkupfer entstehen, wenn an Phosphorwasserstoffgas mit Aupfersalzen zusammens ingt, allein diese Produkte sind sehr unbeständig und bils n an der Luft leicht Phosphorsäure. Frisch bereitet sind schwarzbraune Pulver.

Ursenikkupfer. (Arseniure de cuivre.)

2167. Das Arsenikkupfer ist graulich weiß und in Bruche krnig. Man bereitet es wie Phosphorkupfer, indem man kupfer mit einem Arseniküberschuß rothglüht. Das Produkt nthält 2 At. Kupfer = 62,8 und 1 At. Arsenik = 37,2.

Auch wenn man Arsenikvasserstoffgas auf Rupfersalze inwirken läßt, entstehen verschiedene Arten von Arsenikupfer, velche sich dem Phosphorkupser als schwarze Pulver arstellen. Während dieses aber sich im Quecksiber nicht uflöst, verbindet sich das Arsenikkupfer sehr leicht damit ud bildet eine dicke Amalgammasse, die sich vom überschüßigen Quecksiber von selbst abscheidet.

Rupfersalze.

2168. Man kennt Dryduls und Drybsalze des Kupfers; ne erstern sind nicht sehr beständig und noch wenig untersucht; die zweiten aber kennt man ziemlich genau.

Drydulsalze. Löst man sie in viel Wasser auf, po ersetzen sie sich in Orydsalze und metallisches Kupfer. Die uflöslichen Orydulsalze werden oraniengelb durch die ätzenen und kohlensauren siren Alkalien gefällt. Onrch Salpeersäure und Chlor können sie schnell und selbst in der Kälte

⁺⁾ Eine Rerbindung von Rupfer mit weniger als 1/12 Phosphor tann ju Schnetbeinftrumenten gebraucht werden. N. n. €.

in Orphfalze verwandelt werben, weshalb fie leicht zu eilen nen find.

Drybsalze. Die auflöslichen sind blau ober gein, besonders wenn sie im Wasser wirklich aufgelöst sind. In wasserfreien Zustand erscheinen sie entweder blau oder brau. Durch die Alfalien werden sie blau gefällt,, und das über schüssige Ammoniak löst den Niederschlag zur lasurblauen Flussigkeit wieder auf. Die schweselwasserstoffsauren Salze mit die auflöslichen Schweselwasserstoff für sich allein schweselwasserstoff für sich allein schon. Die gelbe Spaneisenkalium erzeugt in den Aupferorydausses einen kastanienbraunen oder blutrothen Niederschlag, und übas empsindlichste Reagens dafür. Galläpselausgus sie grau; durch Eisen, Zink und Blei wird metallisches kaspser baraus reduzirt.


Das metallische Aupfer selbst verwandelt die Orphist in Orndulfalze. Die vralfauren, benzoefauren und bernfice sauren Salze fallen die Aupferorphaustosungen.

Die Rupferorybfalze find giftig und erzeugen fast imma beftige Rolit, die oft schon nach einigen Stunden, aber and erst nach 1-2 Tage eintritt.

ł

15

Da bas Rupfermetall nicht giftig ist und bas Gint bas Rupfer reduzirt, so tann man Gifenfeile als sichent Mittel gegen Rupfervergiftungen geben. Man giebt 15-3 Gran Gisenfeilspäne in Honig und wiederholt die Gabe di



Säulen ober Tafeln. Spez. Gew. = 2,19. Es löst sich in 4 Thl. Wasser von gewöhnlicher Temperatur auf, mähz rend von kochendem Wasserschon 2 Thl. zur Austösung hinzeichen. Es schmeckt herb metallisch, sehr widrig und erregt leicht Erbrechen. Beim Krystallistren nimmt es viel Wasser auf. An der Luft verwittert es an der Oberstäche etwas und wird trübe und weiß. Schon durch mäßiges Erhipen verliert es sein Krystallwasser, ohne jedoch zersetzt zu werden und bildet dann im wasserlosen Zustand ein blaulich weißes Pulver. In hoher Temperatur wird os vollständig zersetz, indem sich die Schwefelsäure verstächtigt und das Kupsersoryd als Rückstand bleibt; erstere zersällt dann zum Theil von selbst wieder in schweflichte Säure und Sauerstoff.

Man bereitet das schweselsaure Rupfer leicht, indem man schwache Schwefelsaure unter dem Zutritt der Luft auf metallisches Rupfer wirken läßt. *)

Im Großen stellt man basseibe burch Rosten bes Ruspfersieses dar; man laugt die geröstete Masse aus und dampft die Lauge ab. Zuweilen behandelt man auch die gerösteten Riese mit Schwefelsäure, um das darin besindliche Aupsersoryd, was sich bei zu heftigen Rösten gebildet hat, wieder aufzulösen.

Man erhält ferner in Paris den Kupfervitriol in großen Massen bei der Zersetzung des schwefelsauren Silbers durch metallisches Kupfer. Diese Arbeit nimmt man beim Affinisten des goldhaltigen Silbers vor.

Auch natürlicher Kupfervitriol kommt vor; es ist ein Produkt der langsamen Verbrennung des Schweselkupfers. Bisweilen findet es sich krystallistet in den Rupfergruben, öfter aber noch in den Grubenwassern derselben. Dieses Salz besteht aus

^{*)} Es ift dieß eine außerft langwierige Operation; weit schneller tann man in den Laboratorien dieses Salz bereiten, wenn man konzentrirte Schwefelsaure mit Rupfer erhipt, dabei geht aber Schwefelsaure verloren, die, tadem sie Sauerstoff zur Orntation hergiebt, als schweflichte Saure fortgeht; im Großen angewendet wurde diese Methode demnach feinen Bortheil bringen, zumal da . man wegen der anzuwendenden Gefäße in Berlegenheit kommen würde.

1 At. Rupferorph 495,6	49,73
1 Mt. Schwefelfaure 501,1	49,73 50,27 } 100
1 At. mafferfreies Gala 996.7	63,94
10 Mt. Baffer 562,5	63,94 36,06 } 100
1 Mt. tryftall. Gals 1559,2	

Das schwefelsaure Rupfer wird in ber Medizin als ein schwaches Amittel angewendet. In technischen Zwecken wird ferner sehr viel gebraucht. Man' fallt bas jum Gaen bestimmte Getraide bamit ein, um es gegen ben Brand ju schüben; man bereitet viele Rupferfarben baraus 3. B. bas Bergblau, bas scheel'sche Grün, Mineralgrün, bas sogenanme Brannschweiger Grun zc. In ber Seibens und Wollfarberei wird zu Schwarz viel gebraucht. *)

Der im Handel vorkommende Aupfervitriol fann mit schweselsaurem Eisen verunreinigt senn, was jedoch leicht zu entdecken ist, wenn man die Auflösung desselben mit Ammer niak übersättigt; das ansangs gefallte Aupferoryd löst sich volltommen darin auf, wahrend das Eisenoryd zurückbleibt. Zuweilen enthält er auch schweselsaures Aupferorydul; die tonzentrirte mäßrige Auflösung trübt sich dann beim Berdum nen mit Wasser, indem ein gelblicher Riederschlag von sehr sein zertheiltem Kupfer sich absetzt.

Drittel ichwefelfaures Rupfer (Sulfate tri-



eine jur ganglichen Zersetzung unzureichende Menge Attali fallet. Bergelius fand bas grune Pulver jusammengesett aus

- 2.) Aus tünstlich dargestelltem Schwefeltubfer. Diese Wethobe liefert ein sehr renies Produkt. Man fertigt querft das Schwefelkupfer an,
 indem man entweder das Rupfer in Flammöfen glüht und dann etma 1/3
 seines Sewichtes grob gestoßenen Schwefel darauf wirft (Ronan und Schreiderhan) oder man schichtet das Rupfer in dünnen Scheiben mit Schwefel;
 letteres geschieht in einem aus Backleinen erbauten Ofenraum, der nach
 vollendeter Schichtung zugebaut und dann von außen beftig geglüht wird.
 Das erzeugte Schwefeltupfer wird in Flammöfen längere Zeit kalzinirt und
 dadurch in schwefelsanres Rupferorvaul und Orad verwandelt. Man laugt
 nun die heiße Masse in Bottichen mit Wasser aus, dem man disweiten noch
 Schwefelsaure zusett, um die Austösung eines dadei sich dildenden dassichen
 Salzes zu dewirten. Der unausgelöste Rücksand wird wlederholt geschwefelt
 und orzobirt; die erhaltene Lauge aber konzentrirt in Länterkästen gestärt und
 in supfernen oder dieiernen Gesäßen der Arvstallisation überlassen. Die
 Mutterlauge kann wiederum der zu versiedenden Lauge zugesept werden.
- 3.) Der Rupfervitriol tann auch aus altem Bruchkupfer ober talismirtem Schwarztupfer (Rohtupfer) durch Rochen mit Schwefelfaure von 1.65 fpez. Gew. bereitet werden. Dieses Versahren tann nur in Schwefelsauresfabriten mit Vortheil betrieben werden, wo man die sich bildende schweflichte Säure in die Bleitammern leitet. Durch diesen Vrozeß erhält man eine schwungig weiße, zähe Masse, die wasserfrei ist und überschüssige Säure enthält. Im Wasser löst sich dieselbe zu einer schönen blauen Flüssigkeit auf, aus der, wenn sie hinlänglich konzentrirt ist, das schweselsaure Rupfer anschießt. 38 überschus von Rupfer vorhanden, so erzeugt sich ein schwarzer Rückfand von wassersteilschweselsaurem Rupferoxud, der aber durch Säurezusau auch in Rupfervitriol verwandelt werden kann.

In den Münzwerklätten beim Weißsieden der ausgeglühten, schwarze angelaufenen tupferhaltigen Silderplatten in verdünnter Schwefelfaure. so wie beim Beigen des geglühten Anpferdlechs erhält man auch Austosungen von schwefelsaurem Aupfer, die zu Bitriol versotten werden können. Wan könnte zu diesem Ende auch des natürlichen Malachits und Lasurerzes fich bestienen, indem diese mit Schwefelsaure zu Bitriol verarbeitet mehr Gewinn brächten, als wenn sie zu Aupfermetall verschwolzen würden. —

Der taufliche Aupfervitriol ift oft mit Gifen oder auch Bint verumreinigt. Man erfährt dies, indem man ihn aufloft, mit etwas Schwefelfaure überfättigt und dann durch Schwefelmasierstoft bas Rupfer baraus fallet.

Man filtrirt das Schwefelfupfer und untersucht unn die absiltrirte Flüffigfeit auf Gifen, Bint, Rickel 2c., welche alle bei Säurenberschust nicht durch Schwefelwasserstoff gefällt werden. Ift das Eisen, welches gewöhnlich als Oxudul im Rupfervitriol ist, durch etwas Chlor oder durch Rochen mit einigen Tropfen Salpetersäure in Oxud verwandelt worden, so tann die Anflösung auch durch Ammonial niedergeschlagen werden; das Eisenorud bleibt dann zuruck, dagegen geht das Zint mit in die Anstofung. Darin tann es


3	Mt.	Rupferorod .			63,9
1	Ut.	Schwefelfäure	٠.		21,6
6	31t.	Baffer			14,5
				_	100.0

erft entbedt werben, wenn man biefelbe mit aberfchuffigem Aptali serfent und tocht; bas Aupferorub fallt nun nieber, mahrend bas Bint aufgelet bleibt und aus ber Sluffigfeit, nachdem fie mit Salzfanre neutralifirt werten, burch toblenfauers Ralt ober Ratron als ein weißer Rieberfchlag gefällt mit.

Doppelials von fowefelfaurem Aupferored und Eifenorndal ger orudul ober gemischter Biterol. Rupferorud und Gifenorndal ger isomorph und tonnen sonach fich einander in einem Salge vertreten, ober bas bie Arnftallform beffelben im Welentlichen abgeandert wird. Beite Salge verbinden fich beshaib in den manchfaltigiten Berhaltniffen mit eines ber und fenftallifiren dann in schiefen und gelicobenen vierzeitigen Sand von mehr oder weniger helblauer, ind Grunliche friefender Farbe ie nebbem Gehalt an Rupfer oder Eifen. Diese Bitriole werden auf den Burndhatten auf verschiedene Weise bereitet und tommen unter nieberrlei Ramei im handel vor. Im eient betreitet und tommen unter nieberrlei Ramei ter und Salgburger Bitriot find bie befanntesten Gorten, in welchen fin pfer und Eisen in fehr verschiedenem Berhaltnif mit einander vereinigt fin.

Dat man Rupfreftes oder fupferhaltigen Schwefelfles, jo werbei Diefe Erze entweder in haufen auf holz oder in Flammofen geroftet und bann ausgelaugt und bie Lange veriotten, aus welcher bann ber gemiant Biterol aufdreft. Um ihn in iconen Arnitalen ju erhalten, fest man in be Wachftalen, gegade wie bei Eifen und Rupfervitriol. halzstabe hinem it welchen fich dann gewohnlich schonere und reinere Renftale als an ben Wieden aufgeben.

Ein zweites Berfahren befteht barin, in Die faute Gijenviterei,auft beim Berfieben Rupfer ju legen, welches allmablig fic aufteit und bann eiere



Selenichtsaures Aupferornd. (Selenite de deutoxide de cuivre.)

2170. Mengt man eine heiße Auflösung von schwefels sauzem Rupfer mit einer Solution von doppeltselenichtsausem Ammoniak, so bildet sich ein gelblicher flockiger Niedersschlag, der sich aber bald als kleine seidenförmige Kryställchen von grünlich blauer Farbe absett. Diese Krystalle sind ueutrasses selenichtsaures Salz. Sie lösen sich weder im Wasser, nich in flüssiger Selensäure auf. Erhitzt zersett sich dieses Salz nach und nach und hinterläßt nur Kupferoryd.

Es giebt auch ein basisches selenichtsaures Rupferoryb.

Salpetersaures Rupferornd ober Rupfersalpes ter. (Nitrate de deutoxide de cuivre.)

in Wasser und Alfohol. Erhitzt zersetzt es sich in grünes basisches Salz und in Salpetersäure, die sich großentheils unverändert entbindet. Das basische Salz aber zersetzt sich bei längerem Erhitzen in salpetrichte Säure, Sauerstoffgab und Rupferoryd. Durch Kohle wird es leicht reduzirt, indem es zuvor mit derselben verpufft. Das Zinn wird durch dassselbe unter Erglühen orydirt. Um dieß zu zeigen pulveristrt man dieses Salz und wickelt es, nachdem es zuvor mit einisgen Tropfen Wassers beseuchtet worden, in Zinnsolie. In wenigen Augenblicken reagiren beide auf einander und es entbindet sich viel Sticksofforyd, während das Kupfer reduzzirt und das Zinn in Zinnsäure verwandelt wird.

lich lasurblauen durchsichtigen Chulen, wird an, der Luft helblau pub uns durchsichtig, indem sie Ammonial verliert. Beim Erhigen liefert sie geines und schwestichtsaures Ammonial und last Rupferorndul nehlt schweselsaurene Rupferornd jurud. In 1/2 kaltem Waser ist es löslich, dagegen ift es. Em Weingeist unlöslich. Nach Trautwein erhält man es in sehr fedonen großen Arnstallen, wenn man 1 Thl. gepulverten Rupfervitriol in ein erwärze tes Glas bringt und mit 3-4 Thl. Agammonial von 0.94-0.936 spez. Gew. ubergießt und schüttelt, die sich das Calz vollsändig darin aufgelöst hat, Man filtrirt hierauf die lanwarme Flüssigkeit in eine Schale und überläst sie, mit einer Glasscheibe bedeck, der Arnstallsfation. Rach 24 Stunden ist das Doppelsalz in schönen vierseitigen Gäulen angeschosen; man nimmt diese aus der Mutterlauge, trocknet sie zwischen Löschpapier und bewahrt sie in


Man bereitet bas falpeterfaure Rupfer, inbem man bas Metall in Salpeterfaure auflöft, abdampft und tryftab liften lagt. *)

Aus dem salpetersauren Rupfer wird burch Gluben bas Rupferoryd bargestellt, welches man zur Analyse organischer Körper anwendet. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß man dieses Salz in England zur Bereitung des schönen englischen Bergblau's gebraucht. Es besteht aus 1 At. Rupferoryd = 495,6 und 1 At. Saure = 677,0 oder in 100 Thl. aus 42,26 R. und 57,74 S.

Fünftel salpetersaures Rupfer (Nitrate quintibasique.) Dampft man eine Auflösung von salpetersaurem Rupfer ab, so entbindet sich Basser und Säure; zulest aber wird die Masse dick und bildet einen grünen Klumpen von blättriger Strucktur, welcher ein basisches Salzisch. Man mäscht dieses mit heißem Wasser, um das noch vicht zerseste neutrale Salz wegzuschaffen. Diese dassiche Berbindung enthält 5 At. Rupferoryd = 65, 1 At. Salpe tersäure = 19 und 10 At. Basser = 16.

Phosphorfaures Rupfer. (Phosphate de cuivre.)

2172. Man kennt mehrere Arten von phosphorsauren Aupferoryd, welche theils natürlich vorkommen, theils Probulte ber chemischen Kunst find.



sclbst nach dem er geglüht worden und durch Kohle leicht zu Phosphortupfer reduzirbar. Auch der Wasserstoff bewirkt dessen Reduktion leicht. Dieses Salz enthält 3 At. Rupferoryd = 52,8, 1 At. Phosphorsaure = 32,0 und 8 At. Wasser = 15,2.

Haben bei basique.) Es kommt zu Liebethen in Ungarn vor und ist selten. Es ist dunkelgrün und krystallisirt. Durch Glüshen verliert es sein Wasser und wird braun. Dieses Mines ral enthält 4 At. Aupseroryd = 63,9, 1 At. Phosphorsaure = 28,7 und 4 At. Wasser = 7,4.

Will man dasselbe analysten, so löst man es in Salpetersäure auf, neutralistrt die Flüssigkeit und fället daraus mittelst essigsaurem Blei die Phospborsäure. Nachdem man das entstandene phosphorsaure Blei siltrirt hat, scheidet man durch schwefelsaures Natron den Bleiüberschuß ab und fällt hierauf durch Uşkali das Kupfer.

Um ein möglichst genaues Resultat zu erhalten, muß man das erhaltene und gewogene phosphorsaure Blei wieder durch Schwefelsäure zerlegen und aus dem gewonnenen schwesfelsauren Blei die Basis berechnen und diese dann vom Geswichte des phosphorsauren Blei's abziehen, um den wahren Gehalt an Phosphorsäure zu erhalten. Dieses umständliche Versahren ist nöthig, weil der Niederschlag von phosphorssaurem Blei nicht immer auf gleiche Weise zusammengessetzt.

Zwei Fünftel phosphorsaures Rupfer (Phosphate & basique.) Es kommt noch ein phosphorsaures Rupfer zu Rheinbreitenbach vor, welches nach Lunn enthält: 5 At, Rupferoxyd = 62,9, 1 At. Phosphorsaure = 22,7 upb 10 At. Waser = 14,4.

Arseniksaures Anpfer. (Arseniate de cuivre.)

2173. Es eristiren mehrere Verbindungen dieser Art, die noch einer genauern Untersuchung bedürfen. Sind die bisherigen Analysen richtig, so kann man sie in drei Abtheis lungen bringen.

Reutrales Galg. Gin neutrales arfeniffaures Ru pferorph tennt man bis jest noch nicht, allein es erifiren viele andere Berbindungen, welche hinsichtlich ihrer Bufam menfehung in einem fehr bestimmten Berhaltnif gu jenen fteben, fo bag, wenn man annimmt die Bafie werbe in aller burch 10 Atome ausgebrückt, bie Gauregtome in bem Ber haltnig ber Bahlen 5, 4, 3, a und 1 abnehmen.

1.) Blattriges. Bauquelin analpfirte biefes Di neral, welches von einer anbern blattrigen, burch Chene

bir analpfirten. Barietat fich wefentlich unterfcheibet.

2.) Kaferiges. Es froftallifirt in vierseitigen Gau len von olivengruner ins leberbraune fich giehenden Farbe. Speg. Gew. = 4,28.

5.) In breiseitigen Gäulen Erystallifirtes. Es ift fcon blaulich grun, bieweilen find bie Rruftalle un burchfichtig und fast ichmarg. Greg, Gem. = 4,28.

4.) In fpigen Detaebern fruftallifirtes. Die Arpstalle find gewöhnlich fetondare Formen und zwar gefcobene vierseitige Gaulen mit zweiflächiger Bufcharfung.

5.) In flumpfen Octaebern frystallifirtes. Karbe himmelblan bis. grasgrun parifrend. Gregif. Gem. = 2,88. Es rist ben Ralffpath, aber nicht ben Fluffpath.

Es folgen hier bie Analyfen biefer arfenitfauren Ru rferfalze: .



halbarseniksaures Rupfer. Es ist nicht unshrscheinlich, daß eine der von Chenevix analysirten Bastäten hierher zu vechnen ist. Merkwürdig ist es, daß diese serfrei ist, mährend alle übrigen natürlich vorkommenden änderungen hydratisch sind. Diese trystallistrt in spigen taedern und ist dunkel bouteillengrün, wenn sie in dunnen ättchen bei durchscheinendem Lichte gesehen wird. Siet den Flußspath, wiegt 4,28 und enthält 4 Ut. Rupferoryd und 1 Ut. Arfeniksäure 42.

Viertel arseniksaures Kupfer. Es Trystallistet bünnen sechsseitigen Tateln, welche wie der Glimmer leicht libar sind. Es ist dunkel smararagdgrün und wiegt 2,54. m Kalkspath wird es geritt, ritt aber den Gyps. Zusumengesetzt ist es aus 8 Ut. Kupferoryd 58,6, 1 Ut. Ursessäure 21,3 und 24 Ut. Wasser 20,1,

Aus dem Vorhergehenden ergieht sich, daß die Verbinsigen der Arseniksaure mit Aupferoryd sehr variiren. Es zt dieß schon die Farbe derselben, welche von dunkelgrün in lgrün, bläulich weiß und endlich in rein weiß übergeht. rzüglich in Cornwallis sinden sich die meisten Varietäs, denn alle diejenigen, deren Analysen oben mitgetheilt rden, sind von dort.

hlensaures Rupferornbul. (Protocarbonate de cuivre.)

2174. Collin und Taillefert erhielten dieses Salz, em sie Kupferchlorür durch kohlensaures Natron zersetzten. in muß bei der Darstellung die Luft davon abhalten. Der derschlag hat sowohl hinsichtlich seiner Farbe als seiner igen Eigenschaften viel Ahnlichkeit mit dem Orydul selbst.

onicum. Franz. Carbonate de deutoxide de cuivre.)

2175. Es giebt mehrere kohlensaure Kupferoxybsalze; wasserfreie ist braun und kommt zuweilen in der Natur. Man erhält es, wenn man das durch doppelte Wahlmandtschaft dargestellte Salz kocht. Gay-Lussaczeigte,


daß bas tohlensaure Rupfer, anhaltend mit heißem Waffer ausgewaschen, nicht nur seinen Wassergehalt, sondern auch feine Rohlensaure verliert, und zuletzt nur schwarzes Rupfer orpb zurückleibt.

Das mafferfreie tohlenfaure Salz erhalt man, went bas hydratische tohlenfaure Salz, im Waffer aufgeschlammt, turze Zeit getocht wird.

Das natürlich vorkommende mafferfreie tohlensam Rupfer ist braun, im Bruche muschlich und leicht löslich is Sauren. Nach Thom son enthält es: Rohlensaure 16,7, Avpferoryd 60,75, Eisenoryd 19,5, Riefelerde 2,10.

Masserhaltiges, zwei brittel tohlensaures Anpferoxpb (Anpferlasur). Dieses Mineral zeichmt sich durch seine schöne blaue Farbe aus. Es ist weich mb läßt sich leicht pulvern. Spez. Gew. = 3,6. Selten tommt die Aupserlasur in solcher Menge vor, daß man daraus einen Grubenbau anlegen könnte. In Cheffy hat man je doch bedeutende Massen davon vorgefunden, allein sie sind schon ziemlich ausgebeutet. Das blaue kohlensaure Aupser tommt viel seltener als das grüne vor, gewöhnlich aber bu gleitet dieses das erstere.

Man analysirt bas tohlensaure Rupfer auf folgende Beise:



	5	114	iprot h .	Benquelin.	5
Rupferoxyd	•	•	70	68,5	
Rohlenfäure	•	•	24	25,0	¥
Wasser	•	•	6	6,5	7
		,	100	100.0	

Es läßt sich dieses Salz auch künstlich barstellen, aber bas Berfahren wird geheim gehalten. In England wird es im Großen bereitet und als Bergblau (cendres bleues) in den Handel gebracht. Dieses Kunstprodukt darf übrigens nicht mit dem unter gleichem Ramen in Frankreich im Handel vorkommenden verwechselt werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß man in England das salpetersaure Kupfer anwendet und der Analogie nach zu schließen, wird dasselbe durch anderts halb oder vielleicht selbst durch doppeltkohlensaures Kali zerstest. Philips fand im Bergblau: Kupferoryd 69,08, Kohlensäure 25,46, Wasser 5,46.

Diese Analyse stimmt ganz mit der des natürlichen kohlensauren Rupfers überein *); beide stellen sich als zweidrittel kohlensaures Salz dar. Dieses aber würde eigentlich bestehen aus

3	At.	Rupferoxyd	•	•	•	1485	69,0
4	At.	Roblenfäure	•	•	•	550	25,5
2	At.	Baffer	•	•	•	112	5,5
				•		2147	100,0

Halbkohlensaures Rupferoryd. Dieses bildet sich, wenn man ein Rupfersalz durch kohlensaures Alkali zerssett. Es ist unlöslich und apfelgrün. Will man es schön darstellen, so muß man die Austösung kochend fällen; man erhält dann ein krystallinisches Pulver. Berzelius fand in diesem Salze 1 At. Kupferoryd 71,84, 1 At. Kohlensaure 19,95 und 2 At. Wasser 8,21.

Die Aupferlasur findet fich theils trystallistet, theils traubig und nierenstrmig, theils derb, erdig und eingesprengt auf Gangen und Lagern in Gueis, Granwacke, Ralt und Sandftein zc. Sie wurde schon seit langer Beit als Malersarbe, ächtes Berg. oder Mineralblan benuft und vorzugsweise aus der jest eingegangenen Fabrit zu Schwaß in Eurol in den Handel gebracht. Der Grünspan, der sich auf tupsernen oder mefingenen Geschieren in senchter Lust bildet, gehört hierher und ift wohl vom efigsanzen Aupservord zu nuterscheiden. A. n. E.

Wir muffen jeboch bemerten, daß Prout, beffen genane Arbeiten hinlanglich bekannt find, diefes Galz gerate
fo wie das zwei Drittel tohlensaure Galz zusammengelest
fand. Das von Berzelius gefundene Resultat stimmt ubrigens mit ber Reaktion ber kohlensauren Salze beffer überein.

Unter Malachit versteht man gewöhnlich reines balt tohlensaures Kupfer; zuweilen jedoch enthält derselbe tient saures Kupfer beigemengt. Der Malachit ist nicht regel mäßig frystallisiert, sondern kommt gewöhnlich in nierensen migen und knolligen Massen vor, die auf dem Bruche sem faserig und seidenglänzend erscheinen. Werden diese Massen zersagt, geschlissen und polirt, so eignen sie sich zu Tischelabten und machen dann wegen des in verschiedenen Richtungen erscheinenden herrlichen Glanzes einen schönen Effett. Der Malachit ist ziemlich selten; die schönsten Stücke kommt vom Uralgebirge. Dier folgen einige Analysen desselben

		_		100,0	100	100,0
Baffer	a.			11,5	. 17	5,2
Riefelerbe .	-			0.0	26	25,3
Roblenfaure		4	n	18,0	7	15,0
Rupferorpd	-	ŧ		70,5	* 50	54.5
	_				-	, .

Riefelfaures Rupfer. (Silicate de cuivre.)

2176. Die Riefelerde verbindet fich mit bem Orndul und Ornd bes Rupfers und bildet mit bem erften ein purrup



estandtheil des herrlichen Rubinglases der alten Glasmas reien.

Blaß gefärbtes Rubinglas ist nur schwierig herzustelen, weil die färbende Kraft des Kupferoryduls so start ist, 18 schon sehr geringe Quantitäten desselben ein dunkelrothes blas geben. Will man noch weniger Orydul zufügen, so cydirt es sich an der Luft höher und man erhält grünes blas. Das Rubinglas wird also zu dunkelfarbig und ist i durchfallendem Lichte nicht schön roth durchscheinend. Es klärt sich daraus leicht, warum die alten Glaskünstler zu nem sehr sinnreichen Versahren ihre Zuflucht nehmen mußen, um schön roth durchscheinende und zugleich doch starte läser zu bekommen. (S. Thl. 2. Anderk. zu §. 1524.)

Um das Rubinglas zu erhalten, schweszt man jetzt gegöhnliches Glas mit Eisenoryd und Schweselstupfer im Uberschuß zusammen; es bildet sich dann wahrscheinlich Schwesleisen und Rupferorydul. Zugleich bleibt aber immer eras Eisenoryd im Glase.

Man darf Diefes Rubinglas nicht mit dem rothen Glafe erwechseln, welches, mittelft bes kassius'schen Goldpurpurs i einer Zeit verfertigt worden, in melder man bas Rupferas, beffen Darftellung erft in ber neneften Zeit wieber gengen ist, nicht mehr bereiten konnte. Das Goldglas ift doch weit weniger durchsichtig, als has Kupferglas, und st sich deshalb sehr leicht von diesem unterscheiden. erwechelung beider Glaser mit einander hatte während er französischen Revolution beinahe sehr traurige Resultate ir die Kunst herbeigeführt. Man glaubte nämlich, daß e rothen Glaser ber gemalten Rirchenfenster Gold. enthieln, und wollte sie deshalb zerstören, um dieses Metall ausischeiden. Glücklicherweise zeigte sich burch wiederholt vor nommene Analysen, daß dieß nicht der Fall war. Es tht daraus für den Künstler die Lehre hervor, daß nur Iche Denkmäler gegen frühzeitige Berftorung gefichert find, elche aus so werthlosem Stoff versertigt worden, daß es icht die Mühe verlohnt, dieselben auf andere Weise zu beägen.

711

Ans bem Rubinglase in Masse verfertigt man gegen wärtig undurchsichtiges Arpstallglas von schmutig ziegelrother Farbe, bas zwar dem rothen Glase ber Glasmalerei nicht ähnlich ift, aber doch auf eine äußerst angenehme Weise geabert erscheint.

Riefelfaures. Rupferoryd. Es ift grun und fis bet fich als Mineral (Dioptas ober Rupfersmaragb.) Diefer enthält nach Smelin 2 At. Rupferoryd, 5 At. Rie felfaure und 2 At. Waffer. Es fommt bloß in der Rirgifes feppe vor. hierher gehört auch der Riefelmalachit obn bas. Rupfergrun.

Rupferlegirungen.

2177. Das Rupfer verbindet fich mit den meiften Rotallen und bildet damit fehr nützliche Legirungen. Wir weblen nun die in technischer hinsicht besonders wichtigen Ber

bindungen forgfältig prufen.

Das Aupfer und die Metalle ber erstern Abtheilung scheinen mit einander Berbindungen einzugehen, allein mat tennt dieselben noch sehr wenig, und wir können deshalb zu bem, was beim Aupfer im Allgemeinen schon erwähnt worden (2151), nichts weiter hinzufügen. Aupfer und Eisen verbinden sich nur schwierig mit einander. Weiter unter son ben bei Darftellung der Legirungen von Bronze und Eisen anzuwendenden Borsichtsmaaßregeln die Rede



ter leicht schmelzbaren Berbindung anwenden. Es eignen h deshalb besonders bas Robeisen oder andere leichtflussige senlegirungen zur Darstellung dieser Art von Berbindungen

Edjon sehr wenig Rupfer reicht hin, um bas Gisen üchig zu machen. Zuweilen findet man diesen Fehler an uflichem Eisen.

, Meffing. (Laiton.)

2178. Unter bem Messing versteht man Legirungen m Aupfer und Zink. Diese Legirungen sind verschieden. beils sucht man badurch eine Metallmasse herzustellen, welche phtfeiler als das Aupfer ist, aber doch die Haupteigenschafen besiehen besitzt, und in diesem Falle seut man viel Zink iheils beabsichtigt man aber auch schönsarbige goldähne be Gemische auf diese Weise zu erzeugen und dann versthrteman den Kunsergehalt.

Das Messing wird haufig im Handel mit ber Bronze kewechselt. Die vergoldeten Bronzewaaren sind fast immer in Messing. Die Alten kannten diese Legirung unter dem amen Aurichaleum, und unterschieden drei Sorten, le Bergkupfer; das korinthische Aupfer, ein Produkt der ich Eroberung dieser Stadt eingeschmolzenen Statuen; und bied das gewohnliche Gelbkupfer, welches durch Schmels des Aupfers mit Galmen gewonnen worden.

In ber neuern Zeit unterschied man viel mehr Legiruns m bieset Urt, beren Namen aber zum Theil wieder außer ubrauch kamen: nämlich Messing; Gelbkupfer; Prinzmes U; Pind. beck; Manheimer Gold; Tomback; Chrysokal; lemilor; Hartmetall (Potin).

Das Meffing wird gewohnlich zu technischen Zwecken tgewendet; bas Hartmetall ift eine sehr grobfornige Legising, die nur für große Gegenstände angewendet werden inn, welche feine seine Ausarbeitung erfordern. Alle übriste Legi. ungen werden dagegen nur zu Bjouterien verartitet.

Dit ist nur ein sehr geringer Unterschied in der Zusamensehung dieser Legirungen und bann unterscheiden sie sich ehr durch die Behandlung des dazu verwendeten Kupfere. Vorzüglich bemerkenswerth ift ed, daß man für Legirungen bie fer Art, welche zu Bjouteriearbeiten bestimmt find, vorschrieb, das Kupfer vorher mit Pottasche zusammen zu schmelzen.

Berthiers Begbachtungen (2151) erklären jest biefe früher so rathselhafte Thatsache, und zeigen, welchen Ginflus


fie auf bie Qualitat ber Legirungen hat.

Das Messing enthält zuweilen Eisentheile, welche es magnetisch machen; bieses Metall ist jedoch nicht eigenthat chemisch damit verbunden, sondern liegt nur in kleinen Keispern darin zerstreut. Es rühren biesethen theils vom eisen haltigen Galmey ber, theils kommt das Eisen zufällig durch altes Aupser hinein, welches man oft zur Messingsabrikaries anwendet. Durch dieses Metall erhalt das Wessing sehr nachtheilige Eigenschaften; es wird hart, verliert an Zabig keit und Dehnbarkeit und wird endlich an der kuft roststedig. Onrch einige leicht zu praktizirende Kunstgriffe kann mat das Messing eisensrei darstellen.

Auch Spuren von Zinn find gewöhnlich im Meffing vorhanden; es rührt ebenfalls vom alten Rupfer her, was oft verzinnt ist. Dadurch wird das Messing harter und spröder; ein halb Prozent Zinn kann schon der Dehnbarkit

ber Legirung nachtheilig fenn.

Auf bieselbe Weise kommt auch Blei in bas Meffing, benn bas verzinnte alte Kupfer ift oft mit einer Legirung von Zinn und Blei verzinnt. Doch erflärt bieser Umftand



Die Dichtigkeit des Messings ist größer als die berechenete mittlere Dichtigkeit seiner Bestandtheile.

Folgende Bersuche beweisen dieß:

	O wn San	9/mf	Witliat	Berechnete
No. 1	Rupfer. 70	∄ inf, 30	Pichtigleit. 8,44	Dichtigkeit. 8,39
,, 2	80	20	8,94	8,56

Wird heißes Messing schnell gekühlt, so verliert es an Dichtigkeit. Die Probe No. 2 hatte nach dem schnellen Kühlen nur 8,92; ein anderes Stück hatte 8,344 und nach dem Ablöschen in Wasser nur 8,25. Durchs schnelle Abkühlen wird auch die Zähigkeit und die Härte des Messings vermins dert, wie Dussausson zeigte.

Bergleicht man die Zusammensetzung der verschiedenen Messingsorten und ihre Dichtigkeit, so sieht man, daß Letzetere mit dem Kupfergehalt zunimmt, und daß sie sogar zuweilen der des Kupfers gleichkommt. Das spez. Gew. des Wessings variirt daher sehr und zwar zwischen 8,2 und 8,95.

pem Behufe eine nicht allzu weiche Kegirung barzustellen, bas mit sich dieselbe beim Arbeiten nicht an die Werkzenge hänge. Reines Kupfer ober eine ganz reine Legirung eignet sich deshalb hierzu nicht. Enthält bas Messing viel Zinn, so wird es zu hart und läßt sich schwer schneiden. Man zieht baher bas bleihaltige Messing vor; es folgen hier bie Mischungen einiger Gorten:

						Meffing in Platten				
				ibekannten Esprungs.	Bon Stollberg.	Bon Stollberg.	Bon Semappes.			
Kupfer	•	•	•	61,6	65,8	64,8	64,6			
Zink .	•	•	•	35,3	31,8	32,8	33,7			
Blei .	٠	•	•	2,9	2,2	2,0	1,4			
Binn	•	٨	•	0,2	0,2	0,4	0,2			
		•		100,0	100,0	100,0	100,0			

Messing zum Bergolden. Die Fabrikation der vergoldeten Bronze ersordert eine nicht allzu strengstüssige Legirung, welche sich leicht gießen, ciseliren und drehen läßt; die ferner aber auch so wenig als möglich Gold zum Bersgolden ersordert. Soll das Bergolden möglichst wohlseil geschehen, so kommt es vorzüglich auf die Feinheit des Korns

wie Diefeigfeit an. D'Arcet halt gu biefem Enbzwed

Dichti	gfe	iŧ		8,395	8,542
Rupfe	r			63,70	64.45
Zinf			٠	33,55	32,44
3inn				2,50	0.25
Blei		٠		0.25	2,500
		_		100,0	100,00

Die nachfolgenben brei Legirungen empfiehlt D'Arcet bemfelben 3wede, obgleich ihre Mifchung fich von ber vorigen unterscheibet.

Rupfer	•			•	82	82	82,3
3int		٠			18	18	17,5
Zinn	•		•		3	1	0,2
Blei .	•		•		1,5	3	
			_		104,5	104	100,0

Messing braht. Weder Zinn noch Blei barf ja biesem Messing genommen werben, weil die Dehnbarten besselben baburch sehr vermindert wird. Nach Berthier enthält ber Messingbraht von Jemappes Rupfer 64,2, Zut 53,1 und Blei nebst Zinn 0,8.

Messing zum Berarbeiten unter bem ham mer. Es muß zäh und behnbar wie das vorige seyn. Man will es sogar noch dehnbarer haben, und dieß erreicht man burch einen größeren Rupferzusaß, so wie durch ganzliche Ausschließung des Zinn's und Blei's. Bielleicht verbessert



der Analyse einer Barietät ergab sich der Gehalt von Kupfer 90, Zink 7,9 und Blei 1,6.

Statuenmessing. Die Bronze ") ber Gebrüder Reller nähert sich nach einer Analyse von D'Arcet bem eigentlichen Messing so sehr, daß man es ganz damit verwechseln kann. Drei Versailler Statuen, welche von diesen geschickten Künstlern gefertigt worden, waren folgendermassen zusammengesett:

Rupfe	r	•	•	•	91,22	91,30	91,68
Zink	•	•	•	•	5,57	6,09	4,93
Zinn	•	•	•	•	1,78	1,00	2,32
Blei	•	•	•	•	1,43	1,61	1,07
		•			100,00	100,00	100,00

hartmetall (Potin). So nennt man ein sehr nereines Messing. Das Gefräte des Messings und das alte Bruchmessing wieder eingeschmolzen liesert eine Art Hartmetall. Jenes ist gewöhnlich mit Eisenstücken gemengt, die beim Schmelzen sich absondern. Die frisch geschmolzene Les girung ist reicher an Zinn und Blei, weil oft verzinntes Messing dazu genommen wird. Nach Berthiers Analyse enthielt das aus Bruchmessing geschmolzene Metall an Rupfer 71,9, Zint 24,9, Blei 2,0, Zinn 1,2.

Diese Legirung ist hart, sprode und gar nicht dehnbar.

Bronze.

2180. Das Erz ober die Bronze ist beinahe immer eine Legirung aus Rupfer und Zinn. Im gemeinen Leben aber verwechselt man damit oft Legirungen, welche eigentlich Messing heißen sollten.

Die Alten kannten schon die Bronze und verfertigten daraus nicht nur eine Menge Denkmäler, sondern vorzüglich auch Wassen und Werkzeuge für den täglichen Gebrauch. In neuerer Zeit wurde es durch das Eisen und den Stahl sehr vortheilhaft ersett; eine beschränkte Anwendung aber wird noch bis auf den heutigen Tag davon gemacht.

Diese sogenannte Bronze der neueren Beit muß mohl unterschieden werden von der antifen eigentlichen Bronze, die im nachfolgenden Kapitel abgehandelt wird. A. n. E.

Die Hauptbronzearten find jest noch: Die Medaillenbronze, die Kanonenbronze (Stüdgut), die Glockenspeise, die der Kongtongs (tamtame), der Uhrglocken, der Zymbeln und endlich das Spiegelmetall.

Die Bronze ist stets harter und leichtfluffiger als bas Anpfer. Sie laßt fich etwas hammern, wenn sie 85 bis 90 Proz. Anpfer enthältz burch schnelles Abfühlen wird sie behnbarer. In ber Luft orydirt sie langsam und tann bes balb auf manchfaltige Weise augewendet werben.

Die Dichtigfeit ber Bronze ift größer als bie mittlere Dichtigfeit ber einzelnen Metalle, woraus fie zusammengesfest ift. Die gegoffene Bronze hat jedoch nicht bas größte spezifische Gewicht, benn bie Krystallisation und die Blajenstaume vergrößern bas Bolumen. Briche stellte mehrere Bersuche über diesen Gegenstand an; hier folgen die Resubtate berseiben:

Begirnny auf 190 Ruyfer und Binn :	Durch Bagung gefun- bene Dichtigfrit.	Berechnete Dichtigfeit.	Unterfchieb.
4	6,79	8,74	0.05
6	8,78	3,71	0,07
8	8.76	8,68	0,08
10	8,76	8.66	0,10
12	8,80	8,63	0.17
14	8.81	8,61	0.20
16	8,87	8,60	0,27
93	8.83	9/1	a fa



2181. Wird die Bronze an offner Luft geschmolzen, so orydirt sie sich und zwar so, daß das Zinn den Sauers stoff schneller anzieht als das Rupser, denn die zurückleis bende Legirung wird stets reicher an Aupser befunden. Dussausson stellte verschiedene Bersuche hierüber an und nahm dazu das gewöhnliche Kanonenmetall, welches aus 100 Rupser und 11 Zinn besteht. Die Platten wurden in Sand gegossen.

					Mischung.		
Anjahl der C				btigfeit der		~	
Comefinuten	•		2	fgirung.	Rupfer,	Zinn,	
1	268 Unze	n 1,2		8,565	100,2	10,7	
2.	236	, 1,6		8,460	100,7	10,3	
3	204	2,1		8,386	101,1	9,2	
4 ·	172	2,5		8,478	103,0	8,0	
5	140	2,6	•	8,529	104.0	7,0	
6	104	3,0		8,500	105,5	5,5	


Abgesehen von dem Rachtheil, welcher aus der durch das Umschmelzen veränderten Mischung der Legirung entsteht, hat man noch einen zweiten Ubelstand bemerkt, der beim vierten Schmelzen zuerst eintrat und nachher immer sich wiederholte, nämlich die Entstehung vieler Blasen und der Zwischeneinlagerung namhafter Mengen von Oryd in der Metallmasse. Hierin gleicht also die Bronze dem reinen Kupfer. Nach Dussausson vermeidet man diesen Ubelstand, wenn man die also veränderte Legirung unter einer Kohlendecke und mit Zugabe des nöthigen Zinns das hei früherem Schmelzen verbrannte wieder umschmelzt; man erhält dann sehr schöne blasenfreie Legirungen.

Dussausson beobachtete ferner, daß wenn man die gewöhnliche Pronze in Sandsormen gießt, zwei die drei Minuten nach dem Guße die Metallmasse ins Rochen geräth, welches um so länger anhält, als die Legirungen vorher stärfer erhißt worden. Die dadurch herqusgetriebene Bronze erstarrt in Form eines Pilzes und enthält dann verhältniße mäßig stets mehr Zinn als die Legirung selbst. Plese intersessante Erscheinung steht mit den wichtigsten Eigenschaften der Bronze im Zusammenhange. Es sindet nämlich eine Treunung der Legirung in eine selchtsüssigere und eine schon

früher erftarrenbe Statt. Wenn nun wegen ber bichten Beschaffenheit ber Form bas Gas nicht burch bie Seitenmanbe entweichen fann, fo burchbricht es bie noch fluffige Metallmaffe und treibt einen Theil berfelben beraus. Die ausgetretene Bronze bietet bann ein Mittel bar, bie leichtfluffigere Legirung, welche fpater erftarrt, tennen ju lernen. Gie besteht gewöhnlich aus 8 21t. Rupfer und 1 At. Binn ober 19 bes Lettern und 100 Rupfer. Bugleich befit

Diefelbe gang verschiebene Gigenschaften.

Man hat fich aufs Bestimmtefte von ber Richtigleit biefer Thatfache überzeugt und baraus erflart fich benn auch, warum man niemale beim Guge großer Daffen von Bronge eine burch und burch gleichartige Legirung befommt. Es Ernftgliffrt nämlich beim anfangenben Erftarren bas minber fcmelzbare Metallgemisch und bie Maffe gieht fich gusammen; balb barauf aber nothigt ber Drud ber Metallfaule bie noch fluffige Legirung in ben leeren Raum zu treten, ber fich an ben Banben ber Form gebilbet hat, ober es fteigt biefelbe wieber in ber Form in bie Bobe. folgt eine Sonberung, fo bag in einiger Entfernung von ber untern Bafis und im Bentrum ber Metallmaffe bas meifte Rupfer fich befindet, mahrend nach außen bin, fowohl unten als oben und an ben Geiten fich bas Maximum von Binn vorfindet. Duffauffon ftellte in biefer Begiehung Bersuche an vieredigen Bronzebarren von 13 Boll Sobe an,



Operation eine solche Dehnbarkeit, daß sie unter dem Hammer bearbeitet werden kann; sie wird sehr biegsam und zusweilen zäher; die Härte und Dichtigkeit vermindert sich das bei. Die Farhe und das Korn der Legirung wird häusig auch dadurch verändert und selbst der Ton oder Klang dersselben erleidet eine Anderung und wird tiefer.

Man benützt die so veränderte Legirung zur Fabrikation der Kongkongs, der Zymbeln, der Medaillen ic. Ist die Legirung durch Ablöschen hämmerbar gemacht und dann besarbeitet worden, so giebt man ihr durch Ausglühen ihre vorige Härte wieder. Dussaufson zeigte, daß eine Legistung von 8 At. Rupfer und 1 At. Zinn sich hierzu am besten eigne, denn so dick die Metallmasse immerhin senn mag, so wird dadurch die Zähigkeit ungemein gesteigert; andere Legistungen werden zwar auch zäher, wenn man das Ablöschen mit dünnen Stücken vornimmt, nehmen aber dagegen au Zähigkeit ab, sobald die Stücke dicker als 4—5 Linien sind. Es solgen hier die Resultate einiger in dieser Beziehung angestellten Bersuche:

Rupfer	• •	• •	• •	٠	•	٠	•	•	•	95	9	_	85	80	
Zinn .	• •	• •	• •	•		٠.	<u>.</u>	•	•	5	1	0	15	20	<u>25</u>
										100	10	0 1	100	100	100
Bor dem	goldk	den	Dicht	igfe	it	•	•	7	,92	: {	80.8	8,4	6	8,67	8,51
Nach "	"		•	•		•	•	7	.89) {	8,00	8,3	5	8,52	8,31
Vor dem	Ablöse	hen	Härte		•	•	•	10	00	1	100	100		100	100
Niach "	•	,	"	•	•	•	•	9	99_		9 8	96	<u> </u>	92	91
Probe voi	n 3/4	por	bem :	API	öfd	gen,	. 3	äþi	gfe	eit	80	66	4	8 50	70
Linien D	ice.	nac	h ,,		,,	,			,,		100	100	10	0 10	100
Probe von		•					13	äþi	gfe	eit	100	100	8	0 80	100
nien Di	đe.	nac	t) ,,		,,	•			"		75	78	10	0 100	35

Diese Resultate beziehen sich auf alle technisch anges wendete Bronzesorten und lehren und die wichtigsten Eigenschaften derselben kennen. Es scheint außer allem Zweisel zu seyn, daß die aus 8 At. Rupser und 1 At. Zinn bestehende Legirung am zähesten wird und diese vortheilhafte Berändes rung bei allen Dimensionen erleidet. Zu bemerken ist jedoch noch, daß die auf die Härte sich beziehenden Zahlen leider nur bei ein und derselben Legirung mit einander vergleichs

enden Analysen hervorgeht, welche mit einem Blerpfünter igestellt worden, der burch Risse, die er durch die Kugeln Innern erhielt, unbrauchbar geworden.

•	•		Bom Bintertbeil.	Bom erften Bruche angen.	Bon ber Mun-		
Rupfer	•	•	101,11	101,42	102,41		
Zinn	•	•	9,66	9,58	8,59		
Blet .	•	•	0,23	Spuren	•		
		-1,-	111,0	111,0	111,0		

2185. Medaillenbronge. Die beträchtliche Barte er nicht abgelöschten Bronze machen sie zur Verfertigung on Medaillen und kleiner Münze gang geeignet; hierzu mmt noch die Feinheit ihres Korns und die ziemlich schwere rydirbarfeit derselben. Ihre Barte ist so bedeutend, daß e gartesten Reliefs ober Stiche in Bronze beinahe zwei ahrtausende fich hielten, ohne ihre ursprüngliche Feinheit Auch in Beziehung auf die Orydirbarkeit irch feuchte Luft hat bie Bronze große Borzüge. illen aus ben frühesten historischen Zeiten findet man genwärtig in feuchter Erbe, in welcher ste wahrscheinlich threre Jahrhunderte lang begraben lagen. Sie sind zwar thr ober weniger verändert, allein doch noch so konservirt, B Antiquare alle Ginzelnheiten barauf erkennen können. t diesen Borgügen der Bronzemedaillen gesellt sich noch ber ringe Werth des Stoffes, woraus fie bestehen. Der haupterth berfelben liegt in ber Form ober bem Geprage, mes-16 man nicht leicht veranlaßt wird sie zu zerstören ober bie rm ju andern. Gold. Platin = und Silbermungen und ledaillen dagegen haben ihren Hauptmerth in der Metallaffe und werden deshalb unaufhörlich wieder umgeformt, ährend man die Bronzemedaillen forgfältig aufbewahrt. tan ift beim Wieberaufleben ber Runft von einem falichen efichtspunkt ausgegangen, wenn man glaubte bas Rupfer nne ju Mebaillen und Münzen von geringem Werthe bie telle ber Bronze vertreten. Die Erfahrung hat bas Goentheil bewiesen, benn burch ben gewöhnlichen Gebrauch urbe in zehen Sahren nicht nur bas feine Gepräge abgeist, sondern, wenn eine Rupfermunge zufällig an einen uchten Ort zu liegen kam, so orydirte sie sich allmählig.

Ungeachtet bieser Nachtheile wurde bas Rupfer boch wegen seiner hämmerbarteit und ber Leichtigkeit, womit es bie Eindrücke des Münzstempels annimmt, der Bronze vorzezogen, als man unter heinrich II. in Frankreich die Medailles einführte. Die harte und wenig dehnbare Bronze bot steilich bamals der Versertigung der Medaillen große Schniv rigkeiten dar. Jest aber sind diese durch die Entdedung D'Arcets glücklich beseitigt. Pupmaurin der Sohn suhm dieselbe auf der Medaillenmünze zu Paris aus. Mau som anfangs die Stücke, loscht sie dann noch heiß im Wasser auch macht sie dadurch hämmerbar; hierauf werden sie unter den Stanzen sein ausgeprägt, dann wieder erhipt und bewartt.

Alle Legirungen, welche auf 100 Aupfer ?—11 3int ober auch Zinn und Zink enthalten, eignen fich zu diese Fabrikation. Nimmt man weniger von den weißen Metak len, so würden jene zu weich werden; ein größeres Quaw tum dagegen würde sie zu spröde machen.

Ranonenmetall. In Frankreich wird bieg flets aus 100 Rupfer und 11 Zinn verfertigt. Man hat viele Bersuche gemacht, um ber so schnellen Zerstörung bes Geschützes zu begegnen, indem man bie Legirung mannigfalig abanderte, allein man erhielt keine gunstigen Resultate.

Die in Frantreich eingeführte Legirung befitt im Allge



Ein Hauptfehler des Geschützes ist die Sonderung versebenartig zusammengesetzter Legirungen während des Erstens. Es bilden sich sehr zinnhaltige Körner, welche im ment des Schusses sogar schwelzen können.

Die Mischung der Bronze, ihre Temperatur im Augenk des Gießens, die zum Erfalten nöthige Zeit, haben imtlich auf die Qualität des Geschüßes Einfluß. Die änderungen, welche oft während des Gusses selbst Statt ven, lassen sich äußerst schwer vermeiden. Oft sindet man schen zwei zu gleicher Zeit aus derselben Bronze gegosses Stücken einen solchen Unterschied, daß das eine kaum ige Schüsse aushält, während das andere erst nach langem brauche schlechter wird.

Abgesehen von diesen verschiedenen Umständen, hat ferner noch aus der Erfahrung ergeben, daß ein und selbe Legirung nicht für alle Kaliber sich eignet. Für itpfünder und darunter scheinen 100 Thl. Kupfer und thl. Zinn am besten zu seyn. Für Zwölfpfünder und ße Stücke muß man die gewöhnliche Legirung von 100 pfer und 11 Zinn anwenden.

Say=Lussac wieß auch ben Grund nach, warum abe diese Legirungen am besten sich zu diesem Zwecke eige. Er fand dieß aus der sorgfältigen Betrachtung der achen, welche gewöhnlich die Geschüße verderben. Diese ren entweder von dem Mangel an Zähigkeit und Härter von der chemischen Einwirkung des im Pulver enthaltes Schwefels her.

Stücke, welche nicht fest genug sind, halten nur wenig üsse aus, und gewöhnlich sind sie, nachdem man 3—500 daraus gefeuert, unbrauchbar, indem sie Risse erhalten. allgemeinen gilt, daß wenn die Legirung dieselbe ist, härte und Zähigkeit mit dem Volum des Stückes abeimt. Es halten sonach die Geschütze vom groben Kaliber aiger als die Kleinen aus.

Die Wirkungen, welche vom Schmelzen einzelner zinnscher Stellen, oder von der Bildung von Schwefelkupfer 3 Zinn herrühren, zeigen sich übrigens ziemlich langsam. in gewahrt sie erst nach vielen Schüssen und selten wird


berturch ein Geschütz eher als nach 3—4000 Schussen warchder. Es bilden sich bann fleine Löcher ober Sobius ver entweder burch bas Ausschmelzen von etwas Zinn ein durch bessen Berbindung mit Schwesel.

trogs ber Chinesen fand man 78 Kupfer und 22 Zinn. Die freg. Gew. ist = 8,815. Die Zymbeln untersuchte D'Arcel sein und sand im Durchschnitt 80 Kupfer und 20 3m

Man versuchte öfter nach biefer Analyfe Kontongs p verfertigen, allein die Legirung zersprang beim Schlager. Erft als man entbedte, baß die Bronze durch schnelles Ib tablen behnbar werbe, sand man auch das Geheimniß die Schallinstrumente zu machen. D'Arcet wandte diese Entedung vorzugsweise zur Fabritation der Lymbeln an, mit gab auch eine Anweisung zur Berfertigung der Konglongs

Man formt zuerst ben barzustellenben Gegenstand und glüht bann bas Stud voth; hierauf schließt man es in zwi Eisenscheiben ein und taucht es in faltes Wasser. Die ein gespannte Legirung kann nun ihre Form beim Abfühlen nicht verändern und wird nun so behnbar, daß sie mit dem ham mer getrieben werden kaun, wie dieß bei ben Konkongs go schieht.

Am mertwürdigften ift unftreitig, bag biefe Gegenftante burch bas fonelle Abfühlen an Debnbarfeit gunehmen. Do



Messer und Gabeln beschädigt worden, sich wiederum von selbst verzinnen. Zu diesem Behuse dürfte man nur einige Prozente Zink unter die Legirung thun. Dieses Metall erseichterte die Verzinnung sehr, indem es die im Wasser besindlichen Zinnsalze zersetzte.

Ift die Legirung der Konkongs nicht abgelöscht, so ist fe graulich weiß, fein körnig, dicht, spröde und viel leichter schwelzbar als das Kanonenmetall.

immer gleich, allein man sollte wo möglich immer hierzu eine Metallgemisch anwenden, welches von dem für die Kongkongs und Zymbeln vorgeschriebenen Verhältniß so wenig als mögstich abweicht. Da die Glocken jedoch fast immer aus alten Metallen gegossen werden, so sindet man auch stets andere Metalle darin. Thomson fand eine englische Glocke zus sammengesett aus Rupfer 80,0, Zinn 10,1, Zink 5,6 und Blei 4,3.

Man darf im Allgemeinen annehmen, daß die Glocken Fast durchgängig 20 — 22 Proz. weiße Metalle enthalten, allein gewöhnlich darf man Zink und Blei darin vermuthen, weil diese Metalle wohlfeiler als Zinn sind. Auch Wismuth und Antimon sinden sich in geringer Menge darin.

Die Glockenspeise muß feinkörnig und dicht auf dem Bruche seyn, muß leicht schwelzen und einen guten Klang has den. Eine reine Legirung von Aupfer und Zinn besitt diese Eigenschaften in hohem Grade; durch die beiden andern Metalle, vorzüglich aber durch Blei verliert sie diese Vorzüge zum Theil wieder.

Während der französischen Revolution war man geidthigt das Rupfer aus der Glodenspeise zu scheiden. Man erfand hierzu höchst einfache Methoden, welche später ermahnt werden sollen. Hierbei fand man, daß die weißen Wetalle wenigstens 15 Proz. und höchstens 25 Proz. betrugen.

Die Stockuhrglocken und die Klingeln sind gewöhnlich wie die Glocken zusammengesett; zuweilen wird auch Zink dazu genommen. Eine ahnliche Legirung wird in England angewende, um Rlingen zu verfertigen, mittelft welchen man von ber zum Cattundruck bestimmten Walzen die überflüffige Fache abstreicht. Sie gleicht dem Messing, ist aber harter unt minder biegsam. Nach Berthier enthält sie Rupfer 80,0, Bint 10,5, Zinn 8,0.

2188. Spiegelmetall zu Telescopen. Es benick aus 33 Zinn und 66 Kupfer, ist stahlfarb, sehr hart, fried und laßt sich gut poliren. Man kann hierzu auch andm

Legirungen anwenben.

2189. Die Analyse ber Bronge und bes Deffinge lift

fich auf zwei Sauptmethoben redugiren.

Die erste und sicherste wird von Berthier gewöhntste angewendet. Man nimmt Messing oder Bronze, die in zich spane verwandelt werden, und behandelt sie mit Salpetersam. Das Kupfer, Zink und Blei werden dadurch aufgelöst, wabrend das Zinn in unlösliche Zinnsaure verwandelt wat. Man bringt diese auf ein Filter und gießt Schwefelsaure ut die durchgelausene Flüssigkeit, um das Blei als schwefelsaures Seiz zu fällen. In die noch saure rückfändige Aufwsung lettet man, nachdem man das schwefelwasserstess, das Kupfer als Schwefelmetall fället. Man kocht hierminachdem dieses absiltrirt worden, die Flüssigkeit, um der schwefelmasserstaß zu versacen und finn der schwefelmasserstaß zu versacen und finn der

ls Oryd bestimmen zu können. In die eisens und zinkalige Flüssigkeit giebt man etwas Salpetersäure und kocht ieselbe, um das Eisen höher zu orydiren. Das Eisenoryd vird dann vom Zink durch kohlensaure-Alkalien oder durch ksigsaure gerade so wie vom Mangan geschieden.

Verzinnung des Rupfers. (Etamage du cuivre.)

2190. Die Verzinnung des Kupfers hat zum Zweck, ieses Metall mit einer dünnen Decke von Zinn ober einer egirung von Zinn und Blei oder von Zinn und Eisen zu berziehen.

Proust verzinnte fünf Rupferplatten von einem Quaratfuß und hat genau bestimmt, wie viel solche an Gewicht urch das Abschaben der Oxydfruste verloren hatten:

> Die erste verlor 288 Gran Die zweite " 350 " Die dritte " 355 " Die vierte " 360 " Die fünfte " 593 "

Es wurden hier die Platten nach dem erlittenen Ges
sichtsverlust geordnet; es zeigt sich daraus, daß es von der
sorgfalt des Arbeiters abhängt, den Gewichtsverlust so ges
ing als möglich zu machen.

Häusig begnügt man sich damit das Aupfer mit salzsausem Ammoniak zu reinigen. Zu dem Ende bestreut man das Retall mit Salmiakpulver, erwärmt es und reibt dieses mit inem Pausch von Werg tüchtig darauf herum. Sobald es lank geworden, gießt man Zinn in hinreichender Menge uf das Aupserstück und hält es während dieser Operation eständig über das Feuer. Ist das Zinn recht flüssig eworden, so reibt man mit einem Wergdüschel, um es über ie ganze Oberstäche auszubreiten; das übrige Zinn wird bgewischt, damit keine erhabene höckerige Stelle bleibe und ie Oberstäche glatt werde. Um die Orydation des Zinns u vermeiden, wirst man auf das Zinn etwas Harz (Kolowhonium), welches schmilzt und die ganze Zinnoberstäche beseckt.

Rach Proust brauchte man zum Berzinnent einer Auspferpfanne von einem Quabratfuß Oberfläche und ber erwähnten fünf Rupferplatten am reinen Zinn folgende Des gent.

Das Minimum hiervon ist 1 Gran auf ben Quadrat toll und das Maximum 1 & Gran. Es scheint als sen tu mit dem Aupfer sich verbindende Zinnmenge sehr verschieden, allein diese Verschiedenheit rührt offenbar von der mehr eter minder vollsommenen Flüssigfeit des geschmolzenen Zinaci her. Das überschüssige Metall adhärirt dann an der eigend lichen Verzinnung und se mehr dieß beträgt, desto muter geschickt ist der Arbeiter. It mehr er mit dem Wergbande auf das Kupfer drück, desto mehr Zinn wird wieder abze wischt werden. Es muß dabei noch bemerkt werden, das dassenige Zinn, welches auf diese Weise abgenommen werden fann, nicht seit genug am Kupfer adhärirt, um auch it statter Hise daran hängen bleiben zu können, denn sobald bas Kupser start erhint wird. so sließe dieses ab möbered

feln oder durch Schenren mit Sand. Beobachtet man die an einem solchen Gefäße vorgehenden Beränderungen, so sindet man, daß beim Erhiten fetter Körper das überschüssige Zinn schmilzt, hinabrinnt und am Boden des Gefäßes sich in kleinen Körnern ansammelt. Die eigentliche Berzinmung bleibt keinen Monat lang undeschädigt, wenn man das Gesschirr täglich gebraucht; denn das meiste Zinn wird durch Scheuern weggenommen. Man hat geglaubt, das durch saure Speisen ausgelöste Zinn sey gefährlich, allein dieß ist in der That nicht der Fall.

2191. Verzinnung durch eine Legirung von Blei und Zinn. Gewöhnlich wendet man zum Verzinnen Zinn an, welches ein Viertel bis ein Drittel Blei enthält; vergleicht man die reine Verzinnung mit dieser, so unterscheidet ein geübtes Auge sogleich beide von einander; die bleihaltige ist bläulich und gleicht dem reinen Quecksiber. Die Arbeit geschicht gerade wie mit reinem Zinn; da aber die Legirung schon bei 170° C fließt, so haftet weniger das von am Kupfer als von reinem Zinn, welches minder leicht füssig ist. Jeder Quadratzoll nimmt nur einen Gran das von an.

Die Nachtheile, welche eine solche Berzinnung in Beziehung auf die Gesundheit äußern kann, haben viele Unterssuchungen veranlaßt, welche durch Proust, der zulest die sorgfältigsten Bersuche hierüber anstellte, geschlossen wurden.

Rehmen wir an, daß die Berginnung aus 2 Thl. Zinn und 1 Thl. Blei besteht und eine Pfanne von einem Quadrats fuß innerer Oberstäche ungefähr 45 Tage dauert, bevor sie wieder neu verzinnt werden muß, so verliert dieß Gefäß im schlimmsten Fall 72 Gran Legirung. Man hatte nun 24 Gran Blei auf 45 Tage zu vertheilen, was ungefähr ½ Gran auf den Tag ausmachen würde. Nun aber ergiebt sich daraus, daß, da eine Psanne von diesem Gehalte Speise für 5 Perssonen faßt, jede derselben täglich nur go Gran metallisches Blei nehmen würde. Diese ohnehin schon sehr geringe Quanstität verschwindet sast ganz, wenn man bedenkt: 1.) daß man nie so lange mit dem frischen Berzinnen wartet, bis die Zinnschicht ganzlich verschwunden ist; 2.) daß der größte

Theil ber Legirung eigentlich durch Scheuren weggenommen wird; 5.) baß man um etwas von ber Legirung abzufrahen eiserne ober metallne Löffel anwenden muß, während man boch gewöhnlich nur hölzerne zum Gebrauche in Rüchen hat; 4.) daß endlich die in den Speisen enthaltenen Säuren immer nur das Zinn auflösen und das Blei ungelöst zuruck lassen.

Die lettere Thatsache, welche aus bem elektrochems schen Berhalten ber Metalle zu einander vorausbestimmt werden konnte, wurde von Proust für diesen besonden Fall auf die befriedigendste Weise bestätigt. Er ließ sieben Pjannen mit verschiedenen Legirungen wie folgt und eine mit reinem Blei und eine mit reinem Zinn verzinnen.

tte reines Binn 2te Binn 95 Blei 5 3te 10 90 4te é 15 85 10 5te 20 08 Ote 🔻 25 00 75 ** Tte -**# 30** # 70 8te 50 55 " Weines Blei ote

Radbem er mit ber neunten Pfanne nicht weitere Betfuche anstellte, weil sie wegen ihrer matten blauen Fathe



Dieje Resultate erflaren fich febr einfach aus bem Berhalten einer Bleiauftofung gegen metallifches Binn, benn biejes bemachtigt fich bes Cauerftoffe bes erftern und wird bann felbit aufgeloft, während bas Blei metallifch ans ber Auflofung gefallt wird. Es ift alfo flar, bag wenn irgend eine Caure mit Blei und Binn zugleich zusammengebracht wirb, uur bas lettere fich aufloft, mahrend bas erftere ftete unangegriffen bleibt, fo lange noch eine Gpur von Binn verhanben ift. Prouft beobachtete bei biefen Berfuchen zugleich eine Erscheinung, welche fpater ein prattifches Jutereffe erhielt. Das erfte mit reinem Binn verginnte Gefäß bot ihm nad ber Behandlung mit Effig ichene fruftallinische Beichnungen auf ber Dberfläche bar; fpater murben biefe Dies rallmer (moire metallique) genannt. Diefer feicht angus ftellende Berjuch giebt auch ein Mittel an bie Band fchnell gu bestimmen, ob ein Gefäß mit reinem Binn ober mit einer bleihaltigen Zinnlegirung verzinnt ift. Prouft fant nams lich, bag ein 5 Prog. Blei enthaltendes Binn biefe Erfcheis nung ichon nicht mehr barbietet.

Wir folgten bei der speziellen Darstellung dieses Gegensstandes der Abhandlung von Proust ganz genan wegen der interessanten Thatsachen, welche diese schathare Arbeit in praktischer Hinsicht darbietet. Alle Bedenklichkeiten scheinen beseitigt zu werden, wenn man nur reines Zinn zum Berzinnen anwendete; allein est treten Umstände ein, unter welchen man sich nicht allein daranf beschränken kann. Reines Zinn läßt sich nur zum Berzinnen großer Gesäße anwenden, in welchen der Arbeiter ganz frei sich bewegen und arbeiten kann; dagegen in allen Fällen, wo es sich barum handelt, enge, lange und mit Ninnen und Binkeln verschene Gesäße zu verzinnen, muß man die leicht flässigere Legirung von Zinn und Blei nehmen, da diese weit leichter in alle Theile des Gesäßes dringt und bieselben überzieht, wodurch die Arbeit sehr erleichtert wird. Übrigens muß man hierbei,

nug folder bleibattiger Speifen gewiß auch nachtheitig wieten muß. Man wird alle am beilen ibun, verginnte Ruvicegefafte bum Rochen gar nicht anzuwenden. In Deutschlaud find biele auch langit, wie biuis, burch emaillirtes Cifengeichter verbrangt worden. M. n. E.

so wie überhaupt bei jeder Berginnung bafür sorgen, bas ber Boden ber häusig gebrauchten Gefäße bicker als bie übrigen Theile verzinnt werde. Proust empfiehlt 3 Thl. Blei als bie passendste Legirung für die stärkere Berginnung.

Berginnung mittelft einer Legirung 2102. von Binn und Gifen. Biberel lehrte guerft eine Beo ginnung fennen, bie allgemein angewenbet git werben ver bient. Er benütt hierzu bie bereits ermabnte Legirung ver 6 Thl. Zinn und 1 Thl. Gifen. Zwar bietet beren Anmen bung einige Schwierigfeiten bar, allein biefe laffen fich leicht befeitigen, wenn man ben Gifengehalt etmas verminbert. Man muß bas Rupfer faft rothgluhenb machen und bann bie eisenhaltige Binnftange feft an baffelbe anbruden und bamit langfam barauf berum fahren, weil biefe Legirung, was gerade ihren Borgug ausmacht, fchwerer fchmelgbar ift. 3ft bas Rupferftud mit Binn überzogen, fo lagt man et ertalten und überfährt bie Dberfläche beffelben gang leicht mit einem Chabeifen. hierauf verginnt man es wie go wöhnlich mit einer bunnen Schicht reinen Binue.

Diese Berginnung ist viel bauerhafter als die gewöhm liche, theils weil sie nicht so leicht schmilzt, theils aber auch weil sie einen ungefahr siebenmal dickeren Uberzug als sene bildet; man ist beshalb nicht genöthigt sie so oft zu erneuern



man zuerst eine Schicht Stecknabeln, barauf eine Schicht geförntes Zinn legt und zulet Weinstein värliber schichtet und so fortfährt, bis ber Kessel voll ist. Hierauf füllt man benselben langfam mit Wasser und tocht bieses eine Stunde lang. Die Stecknabeln sind nun verzinnt.

Hierbei löst ber Weinstein das Zinn unter Wasserstoffsentbindung auf; es bildet sich ein Doppelsalz von weinsteinssaurem Zinn und Kali. Das Zint im Messing zersetzt das Zinnsalz und schlägt das Zinn in Form eines dünnen zusams menhängenden Überzugs an den Stecknadeln nieder, massend das Zink sich auslöst,

Packfong, chinefisches Beißtupfer ober Argentan.

längst von den Chinesen angewendet und erst in der neuften Zeit wird es auch in Europa fabrizirt. Es ist fast Alber- weiß, nimmt eine schöne Politur an und hat einen guten Klang. Es ist sowohl kalt als rothglühend hämmerbar, zer- krümmelt sich aber in der Weißglut. Unter der Walze er- fordert es eine vorsichtige Behandlung; man muß es jedes- mal zuvor rothglühen und wieder ganz erkalten lassen, bes vor man es darunter bringt. Zeigen sich Risse, so können diese unter dem Hammer wieder vertilgt werden.

Die Silberarbeiter wenden ben Bimestein auf das Packfong wie beim Silber an. Man macht es blank, indem man es in ein Gemenge von 100 Thl. Wasser und 14 Thl. Schwefelsäure taucht.

Wir lassen hier die Mischung einiger Packsonsforten

, ,		_		Bu Garnirun- gen auf Meffer p. Lichtpupen.	malzende	Für in löthende Gegenst	Weiser aber spröder und härter.	Chinefides Pationg.
Rupfer Nicel	•	•	5Q	55	60	57	53 .	40,4
	•	•	25	33	20	20	22	31,6
Bint	•	1	25	23	20	20	23	25,4
Blei,	•	•	. —	*****	-	3	جمنا	-
Eisen _	•	٠					2	2,6
	_		100	100	100	100	100	100.0

Die Darstellung des Packfongs ist sehr einfach. Man wendet das reine schwammige Rickelmetall an, wie es in Dentschland gewonnen wird. Ift das Rickel in nußgroße Stäcke gerkleinert, so mengt man es mit klein gertheiltem Ausser und Zink und giebt das Gemenge in den Schmelztiegel, indem man außerdem sowohl unten als ganz oben auf die Masse Aupfer legt. Man bedeckt den Tiegel mit Kohler und setzt ihn in einen Mindosen. Während des Schmelzens muß man öfters umrühren, damit das Rickel mit den übrigen beiden Metallen sich gehörig mischt. Man läßt das Gemisch ziemlich lang im küssigen Zustand, wodurch aber freilich etwas Zink sich verflüchtigen würde. Schmelzt man Abfälle und Zeilspäne von Packfong zusammen, so giebt man 5—4 Proz. Zink zu, um das verstüchtigte wieder zu ersesen.

Denifchiand banfig fabrifiet und augewendet, weil man in Dentichland niel Ridel als Rebenproduft auf den Robalthutten gewinnt. Dr. Geitner in Schner als Rebenproduft auf den Robalthutten gewinnt. Dr. Geitner in Schner berg (Erzgebirge) war der Erife, der eine Fabrif für die Dachtlung reinen Ridels und der verschiedenen Gegenstände, als Löffel, Sporra, Steigbügel, Leuchter, Beschläge aller Art ze. and Renfilder gemudete. Diese Legirung hat Borguge vor dem filberplattirten Anpfer, sie dleide weiß, nich bend leptere burch die Abundung roth werden; auch behalten Baaren auf Apgentan einen bobern Werth, weil sie von den Sabrifanten wieder ausp tauft werden. Eine Legirung von 63,4 Aupfer, 29,1 Zinf und 17,5 Ridel Lommt nach Frief in Farbe und Rlang dem 121öthigen Gilber am Rächten;



Antimon und Rupfer.

2195. Man erhält ans 25 Antimon und 75 Aupfer ne spröde, blättrige, frystallinische, ins Violette spielende girung, welche eine schöne Politur annimmt. Diese Legising verliert ihre violette Farbe, wenn sie beide Metalle zu eichen Theilen enthält; sie wird immer weißer je mehr der utimongehalt wächst.

Unalyse kupferhaltiger Rörper.

2196. Man bestimmt bas Rupfer quantitativ als geühtes Oryd, welches schnell gewogen werden muß, weil aus der Luft leicht wieder Feuchtigkeit anzieht. Aus seis n Auflösungen wird es durch die fixen äßenden oder kohssauren Alkalien gefällt, und hierauf, nachdem es ausge-3t und getrocknet worden, rothgeglüht. Auch kann das ipfer metallisch durch Zink, Eisen und selbst durch Blei fällt werden. Am besten geschieht diefe Fällung aus einer wefelsauren ober salzsauren Auflösung, in welcher stets vas Säureüberschuß vorhanden senn muß. In der hite it die Fällung schnell, in der Kälte langsam vor sich. ällte Rupfer ist sehr fein zertheilt und beshalb leicht orys bar; man muß es baher schnell abwaschen und trocknen. t besten ist es jedoch, wenn man bas gefällte metallische Rus r durch Glühen mit Quecksilberoryd in Oryd verwandelt de folches bann abwägt.

Das Zink fället das Kupfer aus allen Anflösungen; n wendet dazu geschmiedete Zinkstangen an. Das Blei

ner Körner erscheint, die, wenn man daffelbe Berfahren mit ihnen wiederholt, weißer werden. Diese Legirung orndirt sich aber so leicht, das schon
nach 24 Stunden eine braune Orndhaut die Oberfläche bedeckt. — Bon Zernecke und Comp. in Berlin wurde eine Zeit lang Reißkupfer in den Sandel gebracht, das nach Erdmann aus 57,1 Rupfer, 19,7 Mangan und 23,2
Zink besteht. Die Waaren daraus hatten eine schöne weiße Farbe und orudirten sich mit Effig behandelt, nicht stärfer als Wiöthiges Silber. Der
Zinkzusap verhindert also die leichte Orndation des Kupfermangens.

Das Arsenikupser oder das weiße Tomback wird nach Gehlen ets halten, wenn Aupserpfeile mit gleichviel Arsenik erhipt wird. Die Mischung besteht aus 2 At. Aupser und 1 At. Arsenik, ist weiß, spröde und feinkornig. A. u. E.


bagegen tann nicht angewendet werben, wenn bas Rupfer it Schwefelfaure und Galgfaure aufgeloft ift, weil es mit bie fen Sauren unanflosliche Berbinbungen bilbet. Das Bid ift baber in allen gaffen gu biefem 3mede am beften.

Soll bas Rupfer von unbern Metallen gefchieben wer ben, fo wendet man im Allgemeinen diefelben Dittel a, welche für Robalt und Rickel bereits angegeben worben. Außerhem bedient man fich auch bes Schwefelwafferftefft, welcher bas Rupfer aus feinen Muftofungen fallt, ohne bag es auf bie Detalle ber britten und felbft auf mehrere ber plerten Abtheilung einwirft. Es bildet fich bann Ginfad. Schwefelfupfer, welches man burch Gluben in Rupferory permanbelt. Begen Ende ber Gluhoperation fügt man etwas Quedfilberornb hingu und fleigert bie Dige bis gur Rothglut, um ben Schwefel und bad Rupfer volltommen gu verbrennen.

Oftere tommt bas Rupfer mit Chrom por; man ichei bet es bann wie bas Gifen, indem man bie Gubftang mit Rali ober Galpeter fdmelgt. Das Chrom bilbet chromfaures Rali, welches fich in Baffer auflöft, mahrend bas Rupfer

orub gurüdeleibt.

Rupfer und Mangan laffen fich einfach baburch iche ben, bag man bas Rupfer burch Bint ober Schwefelmaffer ftoff fallet; und bas Mangan, fodann burch ein tohlenfanres ober burch ein ichmefelmafferftofffaures Alfali nieber fchlägt.



r Zink fällen, da diese Metalle weder auf Rickel noch auf balt einwirken. Die kohlensauren Alkalien fällen das pfer vor dem Robalt. Endlich kann man die gefällten yde auch mit Sauerkleesäure behandeln, welche nur das pfer auslöst.

Bisweilen probirt man die kupferhaltigen Körper auch ftrocknem Wege. Hat man es mit Oryden oder kohlensten Salzen zu thun, so genügt es schon, diese im kohlensütterten Tiegel mit Hinzusügung von 2—3 Thl. schwars Flusses zu schmelzen. Enthalten die zu probirenden Körseisen, so muß man ein sehr starkes Feuer geben; es rden dann beide Metalle reduzirt, aber sie bleiben gesonst von einander im Tiegel.

Das unreine Aupfer kann durch Aupellation probirt iden, dieses Verfahren hat aber soviel Ahnlichkeit mit dem armachen des Aupfers im Großen, daß erst bei der Mesurgie dieses Metalls desselhen erwähnt werden soll. *)

Schwieriger ift es, ben Rupfergehalt eines Erzes auszumitteln, in welchem bas Rupfer mit Schwefel und andern Metallen perbunden ift. Der größte Cheil des Rupfers wird aber aus dergleichen Erzen gewonnen, westalb win glauben über das Probiren der Erze schon Giniges mittheilen zu muffen.

Direkt kann ohne bedeutenden Berluft aus denfelben das Aupfer nicht dargestellt werden; man muß suchen sammtliche Metalle zu konzentriren, (Schwarzkupfer zu erzeugen) und dieses alsdannzu raffiniren oder Gan-Tupfer baraus darzustellen.

Reiche schwefelhaltige Rupfererze werden zuerft geröftet, diefes gefchieht am bequemften unter der Duffel bei fleigender bipe auf Scherben, und zwar fo lange als durch den Geruch noch Berflüchtigung zu bemerten ift. Die abgeröftete Maffe wird mit gleichen Cheilen Borarglas und 3 Ehl, weißen Fluß (aus gleichen Theilen Salpeter und Weinftein) gemengt, in Thontiegel gebracht, mit einer Schicht von abgefnisterten Rochfals und Robe Jenpulver bedect, in einen andern Thontiegel gestellt und im Schmelgofen einer ftarten Sige 1 Stde. lang ausgesest. Ift die Probe gut ausgefallen, fo findet fich ein vollfommener, von der Schlade leicht fich ablofender Ronig, Das Schwarztupfertorn und gut gefiofiene Schlade auf bem Boben bes Tiegels. Das Korn wird gewogen, das Sewicht angemerkt und dann dem Saarmachen unterworfen. 3ft Die Probe verungludt, fo ertennt man Dies daraus, bag die Schlade ungleich, matt im Bruche, fleinartig (eine flein. reiche Schlade ift jederzeit ein Beweis, das das Erz nicht gut geröffet war), has Rupfertorn aber fehr dehnbar und in feinem Berhalten dem Caartupfen abnlich ift. Bei armeren Erzen fann ebenfo verfahren werden wie oben, boch fucht man bei diefen gern die Rollgebeit in umgeben. Das fein geneble

The VI. Cap. XVII. Rupfer.

杢

In met me bem anterwelbfachen Gewichte bleifreien Glofet, & fin, diener mie in fine, Borerglat (bei mit Gebirgsturten febr vernneinen finer mer me ben Emies and Finfipath und Kalf angewendet) genen, a Immeren geneine, mit abgefniftertem Rochfall bebeeft und verfahrt, wie um undereiten. Rach bem Erfalten wird ber Liegel gerichtegen mit dienen gefangen von ber Geback gesondert. Die Opantien de dienem mater die nach ber Arinheit ber Erge, je weniger fie Cangute annen mit weniger fie Cangute

Em Emmarginpferlänig fann auf mancherlei Beife gemut meten. En derlen bie am mehrften vervollfommnete Methabe, wie fen Genat merendet wird und von Rauften beforrieben worden ift, bit mit und von Bauften auf hollumbere Probiefent. mit nermeien wegen der übrigen auf hollumbere Probiefent. mit nermeien wegen der übrigen auf hollumbere Probiefent.

Date Eiczel gebracht und fobald es in Fluß gefommen, mit weißen fich beimet. And fonzt man wohl etwas abgefnistertes Rochfalz als Orde permitt. And fonzt man wohl etwas abgefnistertes Rochfalz als Orde permitte bereit ein flactes Anfbraufen. Gobald bie Mage undig fiele mit mit in einen metallenen Einguß, der mit einer Jange ans dem Empit wir mit ein weit erflacert, daß sie sich mit einer Jange ans dem Empit wirm. Die im Wasserabgeloscht, um das Aupferform von der Schaft abmitrangen. Man erfennt die Reinheit des Aupferforms daran, das is die some bedeutende Kantenriffe austreiben läßt und daß es auf der Brudfine eine eine Empserrothe Farbe und ein feintörniges Wefüge zeigt. Sied bied Krungeiden nicht verhanden, so muß der Reinigungsproces wiedericht weiden, welches zuweilen wohl zum 3ten oder Atenmal geschießt.

Die Schladen werben fein gerieben, auf Schwarg. und Ganftufer webmals probiet und bas reine Aupfertorn ju ben von der Erzprobe erhalte ben beningefügt, nur ben Gehalt bes Erzes ju erfahren.

Das Anfieden des Aupferforns mit Blei und Boray ift allgemein go brandlicher, aber bei Beitem nicht fo juverläßig wie die engtijde Methot.



Danfig angewendeten Rupferfarben werden theils darans fabrigirt, theils bilden Diese Galje deren Sauptbestandtheile. Die Rupfersalze werden auch in der Wedizin angewendet. Da sie als Gifte wirfen, so ist den damit umgehenden Arbeitern große Borsicht zu empsehlen.

Das reinfte Rupfer tommt aus dem Ural von den Bergwerten des Grafen Demidoff und aus der Gegend von Befan Con in Frankreich.

Roch find bier die Rupferwalzen für Kattundrucker zu erwähnen. Sie werden von vorzüglicher Gute in Paris bei Thibault aine, und in Birmingham bei Cooke (Rupferschmelzer) gefertigt. Thibault aine, der in seiner Fabrit außer reinen Rupferwalzen auch Walzen aus Rupferlegirungen versertigt, härtet oder verdichtet dieselben auf ihrer Oberstäche durch eine besondere Maschiene. Sie ist einzerichtet wie die Beating-Engine der Engländer zur Appretur der Leinwand um Moire zu erzeugen, nämlich nach Art eines vielstemplichen Pochwerts. Die Stempel schlagen hart neben einander auf die Malzen. Damit die gauze Peripherie gleichmäßig, gehämmert wird, ist die Borrichtung der Art, daß der Walze die Längen- und nach und nach die Rundbewegung ertheilt wird. Die dichtgeschlagenen Walzen werden dann abgedreht, polietze. Coote applizirt sogleich beim Gießen auf das flüstige Wetall einen ausehnlichen Druck, mittelst einfacher mechanischer Borrichtungen; wodurch die Walzen ebenfaßt vollsommen dicht werden und beim Absoreben feine Löcher zeigen.

Bu 5. 2179. Meben den dort aufgeführten Legirungen werden noch folgende benügt:

- 1.) Mannheimer Gold ober Similse ans 7 Rupfer, 3 Melling und 0.76 Binn.
- 2.) Vinchbad 3-4 R., 2 M. unter einer Roblendede jufammengefchmolzen.
- 3.) Pringmetall . . . 6 Rupfer, 2 Bint.
- 4.) bestes bartes weißes Anopfmetan 32 Briftol Meffing. 4 Bint. 2 Blockinn.
- 5.) gemeines Ruopfmetan . . . 32 prdinares Meffing, 3 Bint, 1 Blochinn.
- L) Ein weißes Knopfmetall . 16 " " 64 Antiman, 20 Binn.
- 8.) Sartloth 2 Rupfer, 1 Binn.

Die Legieungen 4, 5, 6 und 7 werden außer ju Ruöpfen auch ju Beuch. tern, Theefannen ze. am hanfigsten verarbeitet.

Das geschwolzene Metan wird in eiseune Formen in Stangen gegobsen, diese Stangen durch mehrmaliges Walten in lange Blechitreisen von der Dide eines Kartenblatts verwandelt, dann geglüht, hierauf mehrere derselben auf einen auf einem eisernen Ambos mit kleinen hammern weiter die zur Dide eines schwachen Schreibphniers gestreckt (gezäunt).

Die fo erhaltenen Bander werden, durch Abichleifen mit Glasstand won ihrer Ornddecke befreit, in Stude von der Größe eines Quadrations zerschuitten, und von dem sogenannten Zurichterzwischen Pergamentblattern der Größe von ungefähr & Quadration geschlagen.

Jedes folde Blatt wird nun wieder durch Kreupschnitt in 4 Biertel terlegt, und jedes einzelne zwischen zwei jogenannte Goldschlagerhäutchen gestracht, und jo in ganzen Paqueten (Formen genannt) bis zur verlangten

Dunne, ebenfo wie es von ben Feingolbichlagern gefchieht, orteil mig folagen, bann aus ben Gormen in bie fleinen Bapierbuchten mett burch Abfebren von bem an ben Randern hervorragenben beferit ut is ben handel gebracht.

BOT!

er.

12

S

Diefes abgetehrie Metal, fo wie alle miflungenen Blatter mitte ben Brongefarbenfabriten auf Marmorplatten vermittelft Gummming feinem Schaum jerrieben und diefer bang in elfernen Pfaanen bard fine jum Unlaufen ober jur oberfiechlichen Ornbation gebracht; dadera und burch bie verschiebenartigen Berhaltniffe ber Legieungen felbst und bind perschiebenen higgeade werben alle Rancen der sogenannten Beinricht verzeugt. Diefer Industrieben wird unferes Miffend in Deutschaft unbehalt unbeitelbeite in Fart bei Randere schwunghaft betrieben und wand Produkt nach gang Curopa versendet.

Bu f. 2173. Arfenechtiaures Rupferord, Wan erfat.
wenn toblenfaures Rupferord mit arfenichter Gaure digeret wit in burch Richerschlagen einer Aupfervitrislauftafung mittelft arfenichtem Ratt. Der Rieberschlag ift zeifiggrun. Waltet beim Rieberschlagen bie bor, so wird die Farbe zwar hoben, zerfest fich aber nach einiger geim selbst und wied braun, indem er dann aus arfenitsantem Aupferund arfenichtsausem Aupferordul besteht. Das Agammontal fall diefel Schaptner farblosen Flusseit auf, die wahrlcheinlich gesonitsantes Aupfermet enthält.

Diefes Galg hilbet bis Bafis mehrerer foiner Malerfarten, mi benen bie fconften und befannteften, bas Schrel'iche Grun, Mibenigrun, Papageigrun, Mittigrun, Wicuter Grun and Schweinfurther Grun find.

Sheele's Grun wird folgendermaffen bereitet: man lie 1 fa veines eisenfreies Schwefellaures Rupferornd in 12 Ouart Waffer auf. W man vorber in einem tupfernen Refiel erwärmt hat; in einem prottes List toit man 2 Bid, reine falunirte Pottasche und 22' Coth gefenschie Sont (weißer Acienti) in a Duart reinem Wasser auf. Die Auflösung mirb birt Leinen filtriet und bavon unter Retem Umruhren tiefne Portionen ju bei noch warmen Rupfervitriolaustöfung gegalfen. Sind beibe Austofungen wie



Zufäße zu dem vorhergehenden Kapitel.

485

trüdt, filtriet. Die filtriete Fluffigleit wird nun aufs Rene in einem tupfermen Reffel bis jum Rochen erhipt und nun mit jugesepter sehr fein pulveriger arsenichter Saure so lange getocht, bis die Blasen auf der Oberflache schon grün erscheinen. Filtrirt man nun, so dleibt die Farbe auf dem Filter. Be weniger Arsenis man jusept, desto duntler wird die Farbe; von ju vielem Arfenit besommt sie einen Stich ins Gelbe.

Soweinfurther Grün. Es ift tide Berbindung von efigian, tem und arfenichtsaurem Aupserornd. Die Bereitung deffelben wird später beim Artilel Grünspan beschrieben werden. N. u. G.

Capitel XVIII.

Blei. Binare Berbindungen und Galge biefes Metalls.

Blei.

(Cat. Plumbum. Frang. Plomb.)

2197. Das Blei war ichon in ben altesten Zeiten be fannt, und man findet ichon in den Buchern Mofis deffelber ermahnt. Die alten Chemifer nannten es Saturn.

Dieses Metall kommt ziemtich häufig in der Ratur ver, besonders als Bleiglanz ober Schwefelblei. Man wendet es in sehr verschiedenen Formen technisch an. Es ist bläulich grau; auf dem frischen Schnitt ist es start glauzend, verliert aber diesen Glanz sehr schnell an der Luft; es ist weich und besitzt einen eigenthämlichen Geruch. Spez. Gew. 11,35, wenn man es am fäuslichen Blei bestimmt; das chemisch reine Blei wiegt dagegen 11,44. Wird es zerrisch oder mit dem Hammer geschlagen, so erwärmt es sich sehr be-



h mit kohlensaurem Bleioryd. Das Wasser wird vom lei in keinem Falle zersett.

Glüht man es an der Luft, so bildet es eine kleine, aber ich sicht stämme und das Metall verwandelt sich in ein icht flüssiges Oryd. Im Moment der Orydation entwickelt viel Wärme, denn bringt man Blei und Bleioryd in dens lben Ofen, so wird das schon vorhandene Oryd kaum weich, ährend das durch die Verbrennung sich bildende Oryd wie I fließt. Diese Beobachtung erklärt viele Erscheinungen, elche sich beim Probiren des Silbers oder beim Abtreiben selben im Großen zeigen.

Die orydirenden Säuren lösen es leicht auf. Die versinnte Schwefelsäure greift es nicht an; ist diese aber konsatrirt und kochend, so zersetzt das Blei sie; es entbindet schwestichtsaures Gas und schwefelsaures Blei wird gesdet. Konzentrirte kochende Salzsäure wirkt schwach auf Blei; Königswasser löst es auf. Die Essigsäure löst es enfalls auf, aber nur beim Zutritt der Luft. Die Alkalien eichtern die Orydation des Blei's durch die Luft; es bilsassich dann sogenannte bleisaure Salze oder Berbindungen schlorzydes mit diesen Basen. Das chlorsaure, salpetersure und doppeltschwefelsaure Kali orydiren das Blei ebens 18.

Begen Bildung von feinen Riffen nimmt bas spezifische Sewicht bes Blei's scheinbar ab. Reines Blei farbt auf Leinwand, auf Papier und selbft an den handen ftart ab. Die übrigen phyfitalischen Eigenschaften diefes Metalls find bereits im Rapitel I. des 3ten Buches ermahnt.

Mahe der Schmelzbige wird bas Blei so spröde, das man die Mulden mit einem Schlage in Stücke zerschlagen kann. Bleidampfe wirken höchst
nachtheilig auf die Gesundheit. Reines Wasser, nicht aber Quellwasser wirkt
auf Bleigefäße; es bildet sich Bleiorudhudrat, welches durch die Rohlensaure
des Wassers aufgelöst werden soll (Gunton Worveau). Westar unterwarf diese älteren Beobachtungen neuerdings einer sorgfältigen Prüfung und
fand sie bestätigt. Es gilt dieß vorzügllich von ganz reinem Wasser; ist
dieses aber mit einer etwas bedeutenden Beimischung irgend eines Salzes
versehen, so erleidet das Blei saft keine sichtbare Beranderung, indem sich
höchstens nur ein schwaches Anlausen zeigt. Anein nach Westar ist die
Annahme Eunton - Worveau's, daß dieses Wasser keine Bleitheile aufzulösen vermöge, ungegründet. Neischt man destillirtes Wasser mit kleinen
Antheilen Rochsalz, Galpeter oder schweselsauren Rali's und legt in diese

2198. Das Blei tommt wegen seiner Beimengungen von andern Metallen in sehr verschiedenen Barietäten ver. Gewöhnlich enthalt das täufliche Blei Kupfer, jedoch nu mehr als höchstens 1—2 Prozente. Auch Spießglanz, Arse nit, Jint und Spuren von Silber kommen in demselben vor; setbst etwas Schwesel findet sich zuweilen darin. Man must beshalb, will man reines Blei haben, eine sorgfältige Les wahl treffen.

Es tommt im handel bas fogenannte Golbschmibts blei (Probirblei) vor, welches aus reiner Bleiglätte redw zirt worden und beshalb nur Spuren von Silber und Auffa enthält.

Das Werkblet ift basjenige, welches man burch tie Behandlung bes filberhaltigen Bleiglanzes in ben Bleibums erhält; es enthält gewohnlich Aupfer und Spießglanz, imma aber Gilber.

Man unterscheibet ferner bas Raufblet in verschiete nen Gorten, welches mehr ober weniger Metalle enthalt, bu

Löfungen blante Bleiftude, fo gewahrt man freilich (bas ermähnte Anteid ansgenommen), feine merkliche Orphbeidung, aber bas nach Berlauf end Kages abgegoffene, übrigens klare Baffer wied von Schwefelmafferfisst febr fcwach, jedoch deutlich beaunlich gefardt. In einer folchen Lofun it bas hocht meutze Bleiornd ohne Zweifel nicht im freien Zustand neben in Saljen vorbanden. (G. Schweig gers Journal Bd. 54. S. 324.)

Da alfa feuchte Luft und Baffer auf Die ermahnte Beite ent 26.

heils härten, theils das Arpstallglas färben, wenn man das aus dargestellte Oryd hierzu verwendet. Das tupfersreie is wird deshalb von den Mennigfabrikanten sehr gesucht, für Arystallglasfabriken arbeiten. Das harte Blei entst gewöhnlich 4—6 Proz. Antimon; bisweilen ist statt des Arsenik vorhanden.

Man wendet auch Antimon oder Arsenik an, um das Schrotfabrikation oder zu Buchdruckerlettern bestimmte ei zu härten. Aus diesem Grunde wird das arsenikhaltige ei von den Schrotfabrikanten und das antimonhaltige von Schriftgießern gesucht.

Reines Blei kann man aus essigsaurem Blei und aus lorblei darstellen. Letteres läßt sich sehr leicht durch schwars. Fluß reduziren, enthält aber fast immer noch Spuren von lber. Auch aus schwefelsaurem Blei ließe es sich durch Schmels mit 6 Proz. Rohle ausscheiden. Damit das erhaltene etall aber keinen Schwefel mehr zurückhalte, schmelzt man mit Eisen um; aber freilich ist es dann schwierig das Blei eberum eisenfrei zu erhalten.

Das sicherste Verfahren zur Darstellung eines durchaus nen Blei's besteht unstreitig in der Reduktion des ans igsaurem Blei durch Fällung mit Kohlensäure gewonsnen kohlensauren Blei's durch Kohle. Ist das Bleiweiß ihl ausgesüßt, so kann es kein fremdes Metall mehr zurücklten. *)

Da das im Sandel vorkommende Blei fast immer fremde etalle enthält, die es hart machen, so muß man es zu gewissen vecken wie z. B. für den Gebrauch der Zollbeamten, die zum Plombiren der Waaren anwenden, vorher erst prüsn. Außer dieser, von der Anwesenheit fremder Metalle rrührenden Eigenschaft bieten sich häusig besondere Erscheisingen beim Umschmelzen an der Luft dar. Evrivlist itersuchte diese Erscheinungen näher.

2199. Seine Bersuche hatten den besondern Zwed, is Gewicht der Lastwagen zu finden aus dem Zusammendrücken

⁺⁾ Gang reines Blei erhalt man auch durch Sallung einer gereinigten Bleiguderauflösung mittelft Bint. M. n. C.

eines unter ein Wagenrad gelegten Bleignlinbers. Die Go gebniffe michen je nach ber Berfchiebenheit bes Blei's febr pon einander ab; fie variirten aber and bei ein und berfet ben Bleiforte ichon, indem diefes Metall burch öfteres Um fcmelgen immer harter murbe, wenn man es mahrent tie fer Operation nicht gegen Ornbation fcutte. Das auf ba Dberfläche fich bilbenbe Dryb bringt nämlich jum Theil is bas Metall felbft ein und fo wieberholt fich biefe Drobab forption bei jeder Schmelzung. Um biefen Ubelftanb ju ver meiben, mußte man bas Blei in einem nuten mit einem bab verfehenen Tiegel fdimelgen, es oben mit Rohlen bebedn und es von Beit ju Beit mit einem Bolgftab umrühren. Die geschmolzene murbe bann aus bem Sahn in bie Formen go laffen. Murben biefe Borfichtemaagregeln beobachtet, fe erhielt man mit bem Blei ftete fich gleich bleibenbe Refultate. Offenbar übt hier bas einbringenbe Orpb einen mefentliche Ginfluß auf bie Beichheit bes Metalle; man muß baher, me es barauf antommt, gang weiches Blei gu erhalten, bie Ginwirkung ber Drybation forgfältig vermeiben. Die nach Rebenben Bahlen zeigen gur Genuge bie Wichtigfeit buft Beobachtung.

Pange bes Mittlere gange Angewendetes Brinders vor nach bem Gewicht.
Probirtes Blei. bem Zerdruden. Zerdruden. Anloge, Berbrides.
Raufliches Blei auf gewöhnliche febr Midt.
Weise gegoffen . . . 680 503 1500 ben.

er Zylinder noch n	ach	24	6	štd	en.	nic	cht	be	enb	igt	m	ır.	Œŝ
Igt hier ein Bersu	d):												
inge eines Zylinde	rg .	bei	17	60	Ri	logi	r.	Bel	asti	ung	•	•	680
ach einer Minute	•	•	•	•	•	•	•	•	٠.	•	•	•	317
tach einer Stunde	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	245
ach 24 Stunden	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	223

Das Blei findet sich als Bestandtheil mehrerer Mineralien häufig in der Retur und zwar meist in altern Sedirgen, gediegen und in Berbindung mit andern Metallen; als Schweselblei sowohl für sich als auch mit andern Schwesselmetallen; als Selenblei; als kohlensaures, phosphorsaures, arsenissaures schweselsaures, wolframsaures, molybdänsaures und chromsaures Salz in Lagern und auf Gangen im Ur. Übergangs. und Flöpgebirge. Sediegen son dieses Metall in Böhmen, England, Nordamerika und Madera vorgetommen seyn. Mit andern Metallen verbunden kommt es in den Tellurerzen vor.

Das Blei wird als Metall häufig verarbeitet, weil es theils wohlfest ift und leicht in beliebige Formen gebracht werden tann, theils aber anch, weil es von manchen Gubstanzen schwieriger als andere Metalle angegriffen wird. Die Bleigerathe fleben übrigens ihrer geringen Festigfeit und Leichtschmele barteit wegen denen aus andern Metallen nach. Platten und Bleche aller Art werden daraus gefertigt, woraus man wieder die Giedepfannen für Bitriol und Alaun, sowie die Bleikammern jur Schwefelsäurefabrikation hersteut, sie jum Dachdeden und Einpaden des Tobads verwendet und Fensterblei darans giebt. Gelbgieber und Former benugen es oft ju Modellen. Man gebraucht es ferner jum Plombiren der Waarenjund Wagen auf den Zollamtern; ju Retorten 1.8. behuft der Flußsaurebereitung und in Runstbleichen; jum Rugel- und Schrotgus, jum Bergiegen von haden und Rlammern in Stein; ju Bafferleitungsröhren und Bafferbehältern, (da wo man die Gefundheit nicht berücksichtigt), zu Gasleitungerohren in Saufern (ju Sauptrohrenleitungen eignet fich bas bichtere und festere Gifen weit belfer), jum Ausschlagen höljerner Arnstallifirtaften in Bitriol- und Alaunhütten; ju Berdichtungeringen beim Zusammenstellen von großen Maschienen ic., jum Abscheiden des Gilbers vom Anpfer durch Ges gern und jum Reinigen des Gilbers von fremden Metallen durch's Abtreiben. Bei Diefen Arbeiten werden große Quantitaten von Blei verflüchtigt und gehen ganglich verloren; Rarften behauptet mit Recht, wenn er fagt: "man wurde erstaunen, wenn man die Menge des Blei's in Zahlen ausgedradt fahe, welche jahrlich, fowohl bei der Gewinnung diefes Detans felbft, als bei der Unwendung deffelben ju verschiedenen metallurgischen Prozeffen, als Bleidampf in Die Atmosphäre gesendet wird " (f. Metallurgie Bd.5. G. 47.)

Das Blei wird ferner gebraucht jur Darstellung von Reugelb oder Mafitot, Glatte, Mennige, Kaffelergelb, Reapelgelb, Bleiweiß, Bleizuder, Chromgelb 2c. ju mancherlei Legirungen mit Zinn, Wismuth, Antimon, Arfenit 2c.

In der Medigin werden die Bleipraparate sowohl angerlich als innelich angewendet. Innerlich wirken fie als adstringirende Mittel. In großeBleiornb. (Gelbes Drnb, Massicot). (Plumbum oxydatum. Protoxide de plomb.)

2200. Diefes Oryd bildet größtentheils die im hand vorkommende Bleiglatte (Gilberglätte). Es giebt noch ein Aberoryd, welches auch als flohfarbiges Oryd befannt if und außerdem eines ober mehrere zwischen beide zu ftellente Oryde, die Dennige.


Die Bleioryde werben durch die brennbaren Rorper, wie burch Wafferftoff und Roble leicht reduzirt; auch Bint un

Gifen rebugiren biefelben.

Das Dryd ist als Pulver schmutig gelb; es schmitz leicht und bildet beim Wiedererkalten eine trystallinische Masse, in der man regulär sechsseitige durchscheinende Le feln von röthlich gelber Farbe wahrnimmt. Dieses glimme

artige Dryd wird Bleiglatte genannt.

Das Bleioryd ist nicht ganz unlöslich im Wasser. Es verbindet sich mit den Alfalien und bildet mit Rali und Retron auflösliche Berbindungen. Nach längerer Zeit sonden sich bas Bleioryd wieder aus diesen Berbindungen und tw billardiere erhielt es auf diese Weise in durchaus waser freien dodetaedrischen Arnstallen. Diese Fällung rührt un bezweiselt von der Einwirfung der in der Luft enthaltenen Rohlensäure her, die sich allmählig mit den Alfalien ver bindet.



Das Bleieryd wurde hinsichtlich seiner Zusammensetzung ist genausste untersucht, wegen der wichtigen Rolle, welche bei der Mischungsbestimmung organischer Säuren spielt. erzel ius fand es nach wiederholter Analyse zusammensetzt aus

1 At.	At. Blei	1294.5	92,83
1 At.	Sauerpoff	100.0	7,17
		1394.5	100.0

Mit Wasser bildet es ein Dydrat, welches man bei Uung eines Bleisalzes mittelst Alkali erhält, wenn von hterem nur ein kleiner Überschuß zugefügt wird. Das Hyat zieht aus der Luft Kohlensäure an und hesteht aus 1 At. :pd = 92,5 und 2 At. Wasser = 7,5.

Das Bleioryd bildet mit den Alkalien salzähnliche Berstungen. Das bleisaure Kali ist löslich; ebenso das bleiste Ratron. Die entsprechenden Baryts und Strontiansbindungen sind fast ganz unlöslich und werden durch Saust, ja schon durch Kohlensäure leicht zersett. Der bleisaure It ist etwas auslöslich; man wendet ihn zum Schwarzsätzt der Haare an, indem man sie mit einem auß Bleioryd Kalkmilch bereitete Teige bestreicht. Zu diesem Endsecke sind beinahe alle bleisauren Alkalien anwendbar; ihre sie entsettet die Haare und das Bleioryd bildet mit dem in nselben enthaltenden Schwefel ein schwarzes Sulphurid.

Im Großen wird das Bleioryd entweder als Massicpt r als Glätte bereitet. Das erstere wird nicht unmittelbar zewendet, sondern wird immer anfangs bei der Mennig-rifation erzeugt, wenn das Blei in einem prydirenden istrom einer Hige ausgesetzt wird, welche das sich bildende yd noch nicht zu schmelzen vermag. Das noch damit gesigte metallische Blei wird durch Schlämmen davon gesint und man erhält das Dryd dann als ein blaßgelbes lver. *)

Das Massitet, auch Rengelb und Chemisch elb genannt, wird als Malersarbe jum Lakiren (jest weniger als sonft, da ce durch Chromgelb vers drängt worden) verwendet, und zu diesem Behuse durch Kalciniren des Blei's in desendern Reverberirösen dargestellt. Das Blei wird nämlich geschwolzen und mit einer eisernen Krücke so lange gerührt, die alles Blei in Bleiasche

The first of the control of the cont

inon gewöhnlich noch als Schwefelmetall darin vorhanden in Berthier stellte sogar einen Abstrich dar, indem er isom gewöhnlich noch als Schwefelmetall darin vorhanden is Schwefelspießglanz mit 4—10 Thl. Bleiglätte zusamsenschwolz. Es wird dabei etwas Blei reduzirt und man inditteine dem in den Pleihütten gewonnenen Abstriche ganz inditte Plasse, welche aus Schwefelantimon, Antimonoryd Bleioryd besteht, Aus der Absonderung des Schwefels wähnens während der Aupellation geht hervor, daß das Wertblei immer noch Schwefel in merklicher Menge enthält. Durch Kalziniren verlieren die Abstriche ihre Farbe, wendelt wird,

Dung des Abstrichs viel Aupfer; später während der eigentschen Glättebildung aber oxydirt es sich schwieriger als das Blei. Man erhält sonach eine ziemlich tupferfreie Glätte und erst gegen das Ende der Aupellation erscheint das Rus

pfer wieber.

2202. Die Glätte reagirt gegen die Schweselmetalle auf eine eigenthümliche Weise, die wir hier näher betrachten wolsten, um jene Erscheinungen richtig aufzusassen, welche bei Behandlung vieler metallurgischer Produkte und bei Bersschlackung mehrerer golds und silberhaltiger Sulphuride durch Blei oder Bleiglätte sich darbieten. Fournet stellte in dies ser Beziehung eine Reihe von Versuchen an, deren Resultate pon Berthier bestättigt worden.

Wird die Glätte in hinreichender Menge mit Schwefelmetallen zusammengebracht, so zersetzt sie dieselben; die
hierzu erforderliche Quantität übersteigt jedoch bei Weitem die Menge, welche man durch Rechnung sinden würde,
wenn man nämlich annimmt, daß der Schwefel in schweflichte Säure verwandelt wird und die Metalle frei würden.
Der Unterschied rührt von der Eigenschaft der Glätte her,
sich mit den Metalloryden zu verbinden. Ist eine solche Berbindung einmal gebildet, so kann sie nur durch einen großen Glätteüberschuß wieder zerstört werden. Es wird bleibt jurud, welches man sobann nur wohl auswaschen baf. Die hierzu anzuwendende Salpeterfäure muß aber rein von Salzsaure und Schwefelfäure senn. Man kann dieses über oryd bereiten, wenn man Chlor in Wasser leitet, worin Bleichend oder Bleiweiß aufgeschlämmt ist; es bildet sich Bleichlend und überoryd, das zu Boden fällt, allein hieses Verfahm ist nicht besonders zu empfehlen. *)

Das Bleiüberoryd reagirt auf mehrere Körper auf ein bemerkenswerthe Weise. Das Ammonias wird schnell zersest und es entsteht Wasser und salpetersaures Bleioryd. Durch schwestichte Säure wird es sogleich und zwar unter Erglühn in schweselsaures Blei verwandelt. Diese Reaktion such bei Gasanalysen zur Trennung der Kohlensäure von schwestichter Säure eine vortheilhafte Anwendung.

Das Bleiüberoxyb enthalt;

1 at, Blei . 2 Mt. Gauerfto			4	1394 200	86,62 13,38
A set Cantillo	K -	+	-	1594	100,00

Mennige.

(Rothes Bleinberorph, Bleinberorphul. tat Minium. Frang. Minium.)

2204. Die Mennige ist wahrscheinlich eine Berbindung vom Überoryd und Oryd bes Blei's. Es ist sogar möglich,



stoffentdindung. Durch viele Körper wird sie in Dryd reduzirt; z. B. der Wasserstoff verwandelt sie schon bei gelinder Hitze in Massifot; bei stärkerer Hitze erhält man metallisches Blei. Das Silber wird von ihr auf trocknem Wege angegriffen und orydirt, während sie selbst in Oryd verwandelt wird.

Die Zusammensetzung der Menge ist noch nicht so genan erforscht, um mit Sicherheit annehmen zu können, ob wirklich mehrere Arten derselben existiren. 3)

Rach Bergelius enthält sie anderthalbmal soviel Sauer-Roff als das Oryd und kann als eine Verbindung von einem Atom Überoryd und einem Atom Oryd betrachtet merben. 2 At. Blei . . 2589,2 89,62 1 At. Oryd 1394,6 48,2 3 At. Sauerftof 500.0 10,38 1 At. Uberorpd 1494,6 51,8 2889,2 100,00 2889,2 100.0

nigofens frystallistre Mennige; sie stellte schön orangerothe Blättchen dar. Diese Mennige hinterließ mit Salpetersäure behandelt den vierten Theil ihred Gewichtes braunes Übersoryd, was somit einer Mischung aus 3 At. Oryd und 1 At. Überoryd entspräche. Long champ erhielt weniger Überoryd bei Untersuchung der fäuslichen Mennige, und wahrscheinlich kann die Mischung der Mennige außerordentlich verschieden seyn, wegen des immer beigemengten Massistots, dessen Menge sehr variiren kann.

Will man reine Mennige darstellen, so muß man die gewöhnliche wiederholt mit neutralem essigsaurem Blei digestiren, welches das Massisot aufnimmt; besser noch aber ist es, zu diesem Zwecke sich die Mennige selbst aus reinem Bleis vryd darzustellen. Dieß geschieht am leichtesten mit der in Frankreich fabrizirten Drangemennige, welche durch Glühen des tohlensauren Blei's erhalten wird. Wäscht man diese

pr. Dumus hat neuerlichft selbft die fäusliche Mennige einer genauen Untersuchung unterworfen und gefunden, daß dieselbe fast immer eine Berbindung von 2 At. Bleiorph mit 1 At. Überorph ist; sonach gabe es also dreierlei Arten von Mennige, welche zusammengesett sind:

^{1.)} and 1 At. Oxed — 1 At. Uberoxed (Bergelins)

^{2.)} and 2 Mt. Drrb - 1 Mt. Uberorud (Dumas)

^{3.)} and 3 At. Oxed — 1 At. Uberoxed (Eabillardiere)

noch mit neutralem effigfaurem Blei, fo erhalt man gang reine Mennige.

		_															
												Br.	4.11	Res	Ū	beromb.	CH
Mennige	фац	benr	1ten	Frutt	enthält	is	100	Thi.	•	4			à			17,4	82
10	-	*	2ten	M.	An	pit	14	**		٠			+			18.2	51.
20	pp	ark	3ten	80	**	40	14	40		ď		14				20.3	75
24	20		Aten		be	e.	dy.	100	à							22,4	17.
	46	49	5ten	**	**	ee.	PP	9.0		4	0		.4			23.t	75
**	44	10	8ten	14	46	and the	44	ed		'n		10			4	26,0	- 74
Drangem	enni9	e .	asten.	0.00	**	,,	**	.,		¥			6			33.2	- 0:
Meine De	enuig	e erh	alten	burch 4	Behande	ln l	er L)rang	ė pu	an	ig	e m	11;				
Sigfatt, 2	m da	f no	h bei	gemens	te Mag	ico	t w	rgjufd	eff	en	3.	4				34,9	4
		Rin	nut	man p	un nach	2) te m	46.6	n,	ba	ê	bre	¥6	inf	Lia	e Mes	kigt t
9	Befen	titan	H to	imer c	ine chei	miſ	dit	Berbi	¢n)	ung	1	000	2	1	lt,	Bleut	eb ar
1	9tt,	Uber	dera	nebft	einer pi	g (TI	eent	en E	Rer	ge	b	Log	b	erg	£ 694	engten	Opple
ii.	d, fo	merd	ca 10	ne verf	diebene.	n T	robe	n folg	(сд)	er.	dia	iffer	1 41	ıfa.	itt a	BENGER	81 (m

										T	Çit	tli	φe	Mennige.	Drot.
Mennige	अवक	bem	iten	Beues	beffeht	ans					÷		٠	50	98
88	-		2feit	PP	**	40		4	6	a	4	•	h	52,1	E9
	**	*	3ten	air	play	**	ø	n	* III	п	4	a	П;	58,1	41.9
-	pd	90	4tcg	40	AF.	60	ı	2	4	P	6	40		64.t ·	4.0
pe	44	86	Sten	88	20	**		a	4,	4	ų	9	4	66-2	35.8
AF I	49	**	Bted	**	ef	pe	w	-11	÷	4		ń		74.9	25,2
Drangem	ennig	e na	ф 3 {	-			r			ь	a.			95.3	4,7

Beigemeistel

Diefe Berfuche beweifen fonach, bag die Mennige, wie fie bei bei gabriten in ben handel geliefert wird, durchand teine tonftante ehemidt Berbindung ift, fondern nur ein Gemenge von wirklicher Mennige mit Reib tot und zwar in febr verschiedenen Beibaltniffen, je nachbem fie ein sin mehrere Male im Feuer war. (G. Erb manne Journal Bd. 15, G. F.)

Man bereitet die Mennige, indem man das Oryd als zertheiltes Massifot bei einer Temperatur von ungefähr der Luft aussett. Würde die Temperatur höher seyn, zersetzte sie sich wieder. Das Massifot wird zuerst im oßen bereitet und dann im Reverberirosen in Monnige gewändelt. Da es hierbei vorzüglich darauf ankommt, das Massifot sehr sein zertheilt ist, und da es oft nicht zein ist, so wird es zuvor gemalen und geschlämmt. Eusser schlämmt so das reine Massifot ab und läst e aus Blei und Massifot bestehende zusammengebackene isse zurück. Diese wird aufs Neue kalzinirt und dann der geschlämmt; dieselbe Operation wird fünsmal wies holt und liesert füns verschiedene Qualitäten von Massis und folglich auch füns verschiedene Sorten von Mennige.

Die zuerst erhaltene Mennige enthält alle Metalle, iche leichter oxydirbar sind als das Blei, mithin eine namste Menge Kupferoxyd. Diese Mennige enthält aber weser Silber als das angewandte Blei, weil das Silber ver oxydirbar ist. Die darauf folgenden Mennigsorten halten weniger fremdartige Metalle, namentlich wenig pfer, aber allmählig mehr Silber. Die zulett erhaltene mnige enthält gar keine Metalle mehr, welche leichter oxysbar als das Blei sind, Kupfer aber erscheint wieder in nhafter Menge und von Silber ist darin das Maximum handen.

Die Zwischensorten eignen sich vorzüglich zur Krystalls
kfabrikation. Das erwähnte Verfahren wird in den schole Krystallglashütten zu Baccarat angewendet. In den
vöhnlichen Mennigfabriken sondert man die verschiedenen
odukte nicht von einander und erhält auch minder gute
sultate. Noch sind die verschiedenen Mennigsorten nicht

Farbe lebhafter. Die fertige Mennig wird, um bas der Gefundheit fo nachtheilige Berftauben zu verhüten, in verschloffenen Kaften durch haarstebe gebentelt.

Eisenhaltige Mennige farbt das Arnstanglas gelb, tupferhaltige farbt es grun, enthält fie aber Zinnornd, so wird das Glas milchig.

Sie wird auch ju Glasuren angewendet, wo reines Bleioryd erforderlich ift, wie z. B. bei Steingut oder feinem Favence, defen Glasur möglichft weiß fenn foll. A. u. E.

analystet worden, wodurch man ohne Zweifel viel Auftlib rung über die Fabrikation der Mennige erhalten wurde. Fournet allein stellte einige Versuche an, um den variired den Silbergehalt derfelben zu erforschen. Hier folgen du Resultate dieser Versuche; sie drücken die Silbermengen aus, welche man erhielt, indem man jede Mennigsorte kupellim

Blei. Ite Mennige 2te Blei von Bedrin . . Spuren Spuren 0.0001 Englisches Blei bon Artington - 0,0001 Spuren 0,0(5) Deutsches Blei 0.00060,0001 0,0006 Spanifches Blei 0,0006 0,0011 0,0006 Spuren 0,0001 0.002 Englifches Blei von ber 0,0004 0,0005 Blei - Compagnie . 0,0017

Peutsches Blei mit M 0,0030 0,0030 , 0,0125 , 0,

Die Mennige wird als Farbe jum Malen und Tunder angewendet; auch jur Krystallglasfabrikation wird sie go braucht, wie bereits erwähnt worden.

Die täusliche Mennige fann mit Eisenoryd ober mit Biegelmehl verfälscht seyn, allein man erkennt dieß leicht, wenn man sie rothglüht; ist sie rein, so wird sie gleichmaßig gelb, im entgegengesetzten Falle aber behalten jene Stoffe nach dem Glühen ihre arsprüngliche Farbe und werden der ran leicht erkannt. Auch auf nassem Wege kann man surifen indem won Co mit konnentrieter Solutione bedeut

Blich. Durch starke Säuren wird es zersett. Es ist leicht melzbar und erstarrt nach dem Wiedererkalten zu einer auen, durchscheinenden Masse, die ziemlich geschmeidig ist id sich mit dem Messer schneiden läßt. In der Rothglühsitze ist es flüchtig. Die ätenden Alkalien verwandeln es werst in Orydchlorid, zersetzen es aber bei längerer Einwirsung gänzlich und lösen selbst, wenn sie im Übermauße vorsanden, das ausgeschiedene Bleioryd wieder auf. Die kohrespauren Alkalien zersetzen es ebenfalls.

Das Chlorblei kann durch direktes Zusammentreten er Bestandtheile gebildet werden, allein das Chlor wirkt ur schwach auf das Blei ein; nur in der Hiße sindet diese leaction leichter statt, wird aber leicht wieder unterbrochen, eil das Chlorid ziemlich schwelzbar, aber schwierig zu verzüchtigen ist. Gewöhnlich bereitet man aber das Chlorblef urch Einwirkung der Salzsäure auf Bleioryd oder durch Bechselzersehung eines auslöslichen Chlorides mittelst eines lieisalzes; es fällt dann als weißes krystallinisches Pulver ieder. Soll es krystallisist dargestellt werden, so muß man 3 in heißer Salpetersäure oder Salzsäure auslösen und die lussöfung langsam erkalten lassen. Es besteht aus 1 At. liei = 1394,5 und 2 At. Chlor = 442,6 oder in 100 Thl. us 74,6 B. und 25,4 Ch.

2207. Im Handel kommt ein Bleioryd unter dem Rasten von Kasseler Gelb oder Mineralgelb vor. Man ereitet es, indem man Bleichlorid und Oryd oder auch kohsensaures Blei in der Hitze auf einander wirken läßt; auch us Glätte und Salmiak oder aus Glätte und Rochsalz läßt ich diese Farbe herstellen. Das Präparat ist schön goldgelb, iußerst leicht schmelzbar und fließt dann durch die besten Tiegel, wenn man diese vorher nicht mit Talk ausschlägt. Beim Erkalten bilden sich große Krystalle, welche Octgeder zu seyn scheinen. Diese Berbindung ist sowohl hinsichtlich ihrer Farbe als ihrer Zusammensetzung verschieden. Um die üblis

gelblich weiß, wiegt 7,07 und befist eine kroftallinisch blätterige Certur. Rach Bergelins besicht es aus 34,63 Chlorblei, 55,82 Bleiornd und 7,25 toffen-sarem Bleiornd, 1,4 Kiesel und 0,54 Baffer. Chlorblei fommt auch mis phosphorjaurem Blei oor. (f. §, 2218.) N. n. E.

chen Bereitungsmethoben berfelben gehörig würdigen ju tow nen, mußte man eigentlich die Zusammensepung der schönften Sorten ausmitteln.

Man bereitet ein Drybchlorib, indem man 1 Thl. Chler blei mit 7-8 Thl. Glatte ober Maffifot ober auch mit Den nige ausammenschmelgt. Das Produft aber ift minder ichie als bas auf folgende Beife erhaltene. Bill man es mib telk Salmiat darftellen, so nimmt man 1 Thl. bavon und wenigstens 4 ober hochftens 11 Thl. Mennige. beibe Rorper, giebt fle in einen Tiegel und feuert nun all mablig bis bie Maffe in den Fluß tommt, worin fie 10 Die nuten erhalten und bann ausgegoffen wirb. Statt Mennige tann man auch Glatte ober Bleiweiß anmenbent und muß bann bas Mengenverhaltnif gehörig abanbern. Marbe bet Salmiat vollftanbig jur Reattion vermenbet, ohne bag be von fich etwas verflüchtigte, fo tonnte man bie Bufammen febung ber Probuttes, ba 1 Thi. bavon 2 Thi. Bleiorub in Chlorib verwandeln fann, leicht berechnen. Die Grengen, welche die möglicher Beife fich bilbenben Probufte einschliefen. find ein Drodchlorid bestehend aus 1 At. Chlorid und 1 AL Drub und ein Drubehlorib enthaltenb 1 At. Chlorib auf 8-0 At. Drob. Nimmt man mehr Ammoniaf, fo enthalt ber Mackand mehr Chlorid und bie Farbe ift blaffer. Durch langer fortgefestes Schmelgen wird bas Probutt bunflet.

Dieses Berfahren ist aber weber klonomisch noch ber

Jodblei.

Lat. Plumbum iodatum. Franz. Iodure de plomb.)

2208. Man stellt diese Verbindung durch doppelte Wahls wandtschaft dar, indem salpetersaures Blei mit Jodsam zusammenbringt. Es fällt als gelbes Pulver nieder, 3 dem Lichte ausgesetzt schmutzig welß wird. Nach Bouls fann man jedoch ein beständigeres Jodblei darstellen, nn man den gelben Niederschlag in kochendem Wasserlöft und durch langsames Erfalten krystallisten läßt. Die schönen goldgelben glimmerartigen Schüppchen krystallise Verbindung widersteht sehr gut der Einwirkung des 1tes. Sie besteht aus 1 At. Blei 45,06 und 2 At. Jod 54,94.

Boullay zeigte, daß das Joddlei gegen die Jodalkalistalle die Rolle einer Säure spielt. Bringt man z. B. e konzentrirte Auslösung von Jodkalium mit einem Überstsse von Joddlei zusammen, so erhält man ein Doppelsid, welches beim Abdampfen in seidenförmigen Aryställs nanschießt und aus 2 At. Joddlei 75,6 und 1 At. Jodium 26,4 besteht.

Läßt man im Gegentheil einen Überschuß von Jodkasm auf Jodblei reagiren, so bildet sich nach Boullay e Verbindung von 2 At. des ersteren mit 1 At. des zweiten.

Schwefelblei.

leiglanz. Bleierz. Lat. Plumbum sulphuratum. Franz. Sulfure de plomb.)

fcmelzen beide und vereinigen sich dann plötlich unter haftem Erglühen. Es bildet sich Einfach Schwefelbleiseselbe Verbindung entsteht auch, wenn man Schwefelwasserzest ober Einfach Schwefelfalium mit einem Bleiorydsalz Berührung bringt. Läßt man dagegen eine höhere Schwesungsstufe von Kalium auf ein Bleisalz wirken, so bildet h braunes Schwefelblei mit einem größern Schwefelgehalt. iese Verbindung ist jedoch nicht beständig.

Das natürliche Schwefelblei ober ber Bleiglang ift bleifarbig, glangend und fryftallifirt in Burfeln. Es ift min ber leicht schmelzbar als bas Blei und zersetzt fich theilweik in ber Sige, indem Schwefel fid verflüchtigt und Unterfdme felblei gurudbleibt. Man erhalt biefes Resultat jeboch uur, wenn man über bas ftart erhitte Gulphurid einen Gasftron binftreichen läßt. Durch Roften wird es leicht gerfett; et bilbet fich bann ichmefelfaures Blei und freies Bleioret. mahrend ichweflichte Gaure fich verflüchtigt. Je niebriger bierbei bie Temperatur ift, befto mehr bilbet fich fchmefeb faures Blei. Der Bafferftoff entzieht bem Schwefelblei fei nen Schwefel. Wafferdampfe gerfegen es bei erhöhter Zem peratur; es bilbet fich fchweflichte Gaure, Schwefelmaffen ftoff und Blei bleibt ale Rudftanb. Rongentrirte Galpeter faure verwandelt ben Bleiglang in fdmefelfaures Blei. bunte Galgfaure greift ihn nicht, tongentrirte nur fcmed 3m Ronigswaffer loft er fich auf. Durch fohlenfamt Alfalien wird er redugirt, es bildet fich ein fchmefelfantes Cals, Schwefelfalium ober Ratrium und Blei wird ale De tall ausgeschieben. Giebt man bei biefer Reaftion noch Reble bingu, fo bilbet fich feine Schwefelfaure, fonbern es enthim bet fich Roblenfaure, mabrend Blei redugirt wird und eben falls Schwefeltalium fich erzeugt. Mehrere Drybe redujo ren ben Bleiglang; hierher gehört g. B. bas Bleiornb. Er hipt man Bleiglang mit Blei. fo erhalt man Sathichmeiele

2209. Behufs der Analyse wird der Bleiglang bei gesider Erwärmung mit verdünnter Salpetersäure behandelt; bildet sich dann kein schwefelsaures Salz, sondern der swefel scheidet sich aus. Der Rückstand wird ausgewasen und getrocknet. Man verbrennt hierauf den Schwefel id erhält etwas rückkändiges schwefelsaures Blei. Aus r Anstösung wird das Blei mittelst Schwefelsäure oder rch ein schwefelsaures Salz gefällt.

Enthält der Bleiglanz Blende, so ist die Analyse fast enso einfach; die Gegenwart von Schwefelsies macht se ht verwickelter, denn das Eisen und Zink besinden sich t Blei in der Salpetersäure aufgelöst. Man scheidet nun 8 Blei zuerst durch Schwefelsäure und dann das Eisen d das Zink durch ähnliche Mittel, wie bei Scheidung des ens vom Nickel angewendet werden. Man verwandelt de in essigsaure Salze und zersetzt dann das Eisensalz ich Erhitzung.

Auf ähnliche Weise kann man die rohen ober gerösteten hliche analysten. Der Schlich ist nämlich ein durch chen und Schlämmen gereinigtes Bleierz, welches neben hwefelblei noch Schwefelties, Zinkblende, Kupferkies, Bleieriol, Baryt und kohlensaures Blei enthält. Manche Schliche

variert von 0,03 bis 35 Prps. Der lettere febr flarte Gehalt findet fich im Weißgüldigers. Silberreiche Bleiglause werden zu den Silbererzen gerechnet. Bleiglause von 0,1% bis 0,5 Proj. fonnen schon mit Bortheil entfilbert werden.

Der Bleiglan; findet fich im Ur. Übergange. und Flöggebirge auf Bangen und Lagern; ber legtere ift filberarm.

Die unermestiden Schape von Bleiglanz in Spanien, sollen nach Sausmann (f. besten Wert über den gegenwärtigen Zustand des harzes G. 321) im Gebirge der Alpujarras auf der Sierra de Sador nesser, und pupenartig vortommen. Die mächtigsten Bleiglanzlager sind die zu Deutschlieberg im Raltstein, in Karnthen, in Derhysbire in England und in Stevermartze, Auf Jangen tommt der Bleiglanz in verschiedenen Bergwerfsrevieren von Sachen und Böhmen, am harze im Anhalt'ichen, in Ungarn und Siebenbürgen, Frankerich, Schottland ze, vor. In Nordamerita ift der Misspridiftritt reich an mächtigen Pleiglanz sührenden Gängen, Besonders merkwürdig ist des Bortommen des Bleiglanzes im zerreiblichen Sandstein am Bleiberge des Kommern (Vergamt Düren). Das Bleisandsteingebirge besteht aus Sandstein und Lieseleglameratschichten, welle von verschiedener Mächtigekeit mit eingnder abwechieln. U. u. E.

tommen als Glasurerz (Alquisour) in ben Danbel und wer ben bann zur Töpferglasur angewendet; biese enthalten auch Quarz, Thon und tohlensauren Kall. Man behandelt sie zuerst mit Essigsäure, um die tohlensauren Salze aufzulösen, tocht sie dann mit verdünnter Salpetersäure, welche die Sulphuride zersetzt und deren Metalle austöst und glüht um den Rücksand, um den Schwesel zu verbreunen; es hinten bleiben sodann die quarzigen Substanzen, der Baryt und das schweselsaure Blei, welches letztere man durch kohlensau res Natron zerlegen kann.

Der geröstete Schlich ist ein Gemenge von schweste saurem Blei, Bleioryb und etwas Bleiglanz. Der wohl geröstete Schlich enthält 80 Prozente schwefelsaures Blei. Um ihn zu analystren wird er mit Effigsäure digerm, welche das freie Bleioryd auslöst. Sodann zersett mat das schwefelsaure Salz durch kohlensaures Rali oder Retron und verwandelt es in schweselsaures Alkali und sohlensaures Blei. Der ausgesüßte Niederschlag wird mit tab ter Salpetersäure behandelt, wobei dann der Bleiglanz als Rückland bleibt.

2210. Bisweilen muß ber Bleiglang auch auf Sibn nutersucht werden. Man tann biese Probe auf breierki Art machen: 1.) indem man den Bleiglang mit Glätte verschlackt und bas erhaltene Blet auf der Kapelle abtreibt;



warm, so legt man die Probe darauf und verschließt die Mussel, Die Masse seht sich zusammen und es entsteht ein Untersulphurid von Blei, welches auf dem Bleiüberschusse schwimmt. Man täßt nun vorsichtig etwas luft zutreten, wodurch das Sulphurid sich in schweselsaures und metallisches Blei verwandelt. Anfänglich rancht es stark, zuleht aber verliert sich der Rauch sast ganz und dann senert man starker; die Glätte reißt nun das schweselsaure Salz mit in die Rapelle und sobald alles absorbirt ist, ist auch die Rupelsation wie gewöhnlich beendigt. Es scheint, daß bei diesem Bersahren stets ein Silberverlust statt sinde, der bis zu S Prozenten des erhaltenen Silbertorns steigen kann.

Gelenblei. (Seleniure de plomb,)

aber minder glänzend. Es ist schmelzbar und bei hoher Temperatur selbst flüchtig; beim Rösten entbindet sich Selen und
es bleibt selensaures Blef zurück; von Salpeterfäure wird
es nur schwierig angegriffen, dagegen vom Königswasser
ansgelöst. Bon kohlensauren Alkalien wird es gleich dem
Schweselblet zersett. Man kennt auch ein Unterseleund von
Blei. Bisher fand man das Selenblei hauptsächlich am
Parze; allein auch in den Kupfergruben zu Arwid aberg
und Fahlun in Schweden kam es mit Bleiglanz vor.
Um harze fanden sich mehrere Arten davon: das einsache
Selenblei, dann das Selenbleisilber, das Selenbleisobalt,
das Selenbleikupfer und endlich das Selenbleiquecksiber. Es
solgen hier die Analysen dieser Selenperbindungen:

	Selendiei,	Splenbleis fobalt,	Selenbirie Enpier,	Selendleis gurafilbes.
Selen	. 27,5	- 31.4	30,0	25,0
Plci	. 72.4	.63.9	. 59.7	55,8
Robalt		3.2		_
Rapfer		- 940	. 7,9	-
Gilber		-	-	
Quedilber		-	_	16.9
Eifen		0.5	0.3	
	100.0	99.0	97,9	97,7

Phosphorblei. (Phosphure de plomb.)

2212. Phosphor und Blei verbinden sich birekte mit einander und bilden Phosphorblei, welches auch dargestellt werden kann, wenn man phosphorsaures Blei mit Kolk glüht. Es ist blanlich grau, und wird in höhern higgrades gersett. Reduzirt man das phosphorsaure Salz durch Rehle, so erhält man oft nur Blei, weil bei ber eine ziemliche hise erfordernden Reduktion häusig das Phosphorblei sich schwazersett.

Wird das Phosphorblei mit einem hammer geschlagen, fo fahren Studchen von Phosphor herans, die Fener saw gen; zeigt fich aber biefe Erscheinung nicht, fo leuchtet es doch wenigstens im Finstern und riecht start nach Phospher.

Arfenifblei. (Arseniure de plomb.)

. 2213. Diese Berbindung ist grau, krystallinisch um sprode. Im Feuer wird es nicht vollständig zersetzt. Des Blei halt immer noch den sechsten Theil seines Gewichtes Arsenik zurud, so daß badurch, wie häusig bei andern Metallen der Fall ist, halb Arsenikblei gebildet wird, bestehend and 2 At. Blei 85,5 und 1 At. Arsenik 14,5.

. Man erhält biefe Berbindung von konstanter Insammenfetaug, wenn man Blei in einem Ubermaaße von Arse nik ober arsenichter Gaure erhitt. Im lettern Falle bilbet



Bleilegirungen.

2214. Das Blei verbindet sich mit vielen Metallen ziemlich leicht; allein nur eine kleine Anzahl dieser Legirungen wird technisch angewendet. Es sind dies das Zinnblei, Spießglanzblei, Kupferblei, Silberblei und Goldblei.

Das Blei verbindet sich auch direkte mit Kalium und Natrium; diese Legirungen zersetzen das Wasser, indem das Alkalimetall sich orydirt und das Blei frei wird.

Das Blei verbindet sich sehr schwierig mit dem Eisen, allein demungeachtet kann man kleine Mengen von Eisen mit dem Blei vereinigen, und auch das Eisen bildet Legirungen, welche Blei in geringer Quantität enthalten. Erhist man z. B. ein Gemenge von Eisen und Blei, so erhält man zwei gesonderte Legirungen. Die untere ist sehr bleihaltig und die obere enthält dagegen viel Eisen.

Legirungen von Blei und Zinn kennt man viele, bie sowohl hinsichtlich ihrer physischen und chemischen Eigenschaften als auch in Rückscht auf ihre Anwendung besonders beachtenswerth sind. Sie bestigen weniger Glanz als das Zinn, sind aber härter und leichter schmelzbar. Man wendet sie gewöhnlich zur Versertigung der sogenannten zinnernen Geschirre an. In gleichen Theilen wird das Zinn'und Blei zusammengeschmolzen, um als Loth für bleierne oder kupferne Röhren zu dienen. Man kennt diese Legirung unter dem Namen Schnelloth. Sie ist leichter origites dar als jedes der einzelnen Metalle, weshalb man sie anch zur Darstellung der in den Fayencefabriken zu Glasuren gestrauchten Zinnasche anwendet.

Die aus Zinn oder aus Legirungen von Zinn und Blei verfertigten Gegenstände lassen sich in drei Abtheilungen bringen: 1.) das Zinn wird als reines Metall zur Herstels lung kleiner Kuchgeräthe angewendet. 2.) Eine Legirung von 8 Blei und 92 Zinn wird zur Fabrikation der Waschsbecken, Schüsseln und überhaupt der Tafelgeräthe und ähnlicher Gegenstände gebraucht. 3.) 80 Zinn und 20 Blei dient zur

Berfertigung ber löffel, Leuchter, Schreibzenge, Sten. faffer ic. *)

Rupfer untersuchte bie Legirungen aus Blei und Bim forgfältig, um bas fpezififche Gewicht berfelben mit bem ber einzelnen Metalle zu vergleichen, worans fie befteben. Er fand, baf faft immer eine Musbehnung ftatt finbe. Die to girung von 2 Bol. Binn und 1 Bol. Blei geigt jeboch gerate bas mittlere fpegififche Gewicht und gieht fich fonach weber aufammen, noch behnt fie fich aus. Es folgen bier feine

Beobachtungen in Bahlen ausgebrudt.

				-	·			Berednete Dichtigfeit.	Merbuchtete Dichtigfeit.	Şinirə Şişiri.
					Blei	٠			11,330	-
	•				Bing			-	7,291	-
6	At.	3juu	1	Mt.	Blei			7.933	7,921	0.003
5	Ħt.	**	1	At.	gal			8,037	6.028	0,000
4	Mt.	**	1	Mt.	**		٠	8,183	8,173	0.010
3	110	. "	1	Mt.	W	4		6,398	8.391	0.867
21/4	At.		1	At.	**			8,367	8,367	-
2	at.	PR 2 /	C11	Mt.	er	-		8,752	9,745	0.007
1	att.		1	Mr.	24	de:	4,	9,436	9.426	0.010
1	Mt.	66	2	Hi.	AF	14		10,094	10.078	0.015
1	912.	14	3	Mt.	40		+	10,412	10,387	0,025
1	git.	n ·	4	at.	#	4	4	10,600	10,555	0.045

Untimon und Blei verbinben fich in allen Berbaltniffen mit einauber; Die Legirung ift harter, jeboch minber bebt bar ale Blei. Die wichtigfte Legirung befteht ans 4 2M.



verliert ihren Glanz. Schwache Sauren wirten taum auf tiefe Legirung, dagegen wird sie leicht von Salpeterfaure angegriffen und bann in antimonichtsaures Blei verwandelt.

Das Letternmetall verdiente genauer von den Chemitern untersucht zu werden, denn es ist in der That eine schwierige Aufgabe eine Legirung herzustellen, die alle Eigen-

Schaften befint, welche ber Buchbruder verlangt.

If sie zu weich, so verlieren die Lettern ihre Form und Scharse; ift sie aber zu hart, so wird das Papier häusig beschädigt. Die legirung muß serner leicht schmelzbar sepn, so daß die Form der Appen sich vollkommen ausprägt und daß solche, welche mit einem Bart aus der Form kommen, leicht und schnell wieder hergestellt werden können. Leider ist diese Legirung, so wie vieles andere die Buchdruckerkunst Betressende noch nicht so genau untersucht worden, als es wunsschen ware. Man sindet im Buchhandel nur zu oft Werke, welche sowohl hinsichtlich der Reinheit der Schrift als auch hinsichtlich der Schwärze und des Paspiers sehr mangelhaft ausgestattet sind.

Bleifalge.

2215. Das Blei hat zwar brei verschiedene Dryde, allein nur das erfte ist eine salzsähige Basis. Sie ist ziems lich fräftig und nicht allein fähig, vollkommen neutrale Salze zu bilben, sondern giebt felbst mit einigen Sauren basische Salze, die noch im Wasser auflöslich sind und alkalisch reasgiren.

Cammtliche Bleifalze, welche ungefärbte Cauren ents halten, find felbst farblos, wenn fie neutral find; die basischen bagegen find oft gelblich gefarbt. Die auflöslichen Neutrals

falze reagiren nicht auf die gefarbten Papiere.

Die Bleisalze schmeden sußlich zusammenziehend und sind fehr giftig. Durch folgendes chemische Berhalten sind sie leicht zu erkennen. Das Zink, Gisen und Zinn fällen aus ihnen metallisches Blei. Durch Zufügen von etwas Effigsäure wird im Allgemeinen biese Reaktion begünstigt. Schweselwasserstoff und schweselwasserstoffjaure Alkalien fals len sie als schwarzbraunes Schweselblei. Schweselfaure und

schweselsaure Salze fällen baraus schweselsaures Blei als weißes Pulver, welches leicht vom schweselsauren Bent burch die Realtion des Schweselmasserstoffs unterschieder werden kann. Die Ryalkalien fällen sie weiß als Bleiordhydrat und die kohlensauren Alkalien als weißes kohlensaures Blei. Ourch Chloride werden sie als weißes krystallinisches Chlorblei gefällt, wenn die Austösung nicht zu sehr verdannt ist. Die phosphorsauren und arseniksauren Salz, so wie das gelbe Chancisensalium fällen die Bleisalze eben falls weiß; dagegen werden sie durch chromsaures Kali hell ober oraniengelb gefällt. Der Riederschlag ist chromsaures Blei, welched gelb erscheint, wenn beide fällenden Salze neutral waren; mehr oder weniger orange dagegen ist derselbe, wenn das eine oder beide basisch sind.

Im Daffer unlöbliche Bleifalge tonnen burch Rocher mit tohtenfauren Altalien gerfest werden. Man bringt der Rieberschlag auf ein Filter, löft ihn in Effigfäure oder ver bannter Salpetersaure auf und fann die Auflosung nun wie

ein auflösliches Bleifalg weiter untersuchen.

Schwefelfaures Blei.

(Bleivitriol lat. Plumbum sulphuricum, Frang.



angewandten Menge. Eisen zersett es. Schweselblei und Bleivitriol reagiren auf einander nud wenn das richtige Verstältniß genommen worden, so erhält man Blei. Es enthält dieses Salz 1 Ut. Bleioryd = 73,56 und 1 At. Schwesels säure = 26,44.

Das schwefelsaure Blei kommt in der Ratur als ziemlich seltenes Mineral vor und zwar in Begleitung von Bleiglanz. Es ist in Octaedern krystallisitt oder derb, ist genau wie das künstlich bereitete zusammengesetzt und ist wie dieses wasserfrei. *) Käme dieses Mineral in bedeutenden Massen vor, so müßte man es, um das Blei daraus zu gewinnen, gerade so wie das Schwefelblei behandeln.

Dieses Salz wird in den Rattundruckereien in großer Menge als Nebenprodukt erhalten, wenn man durch die Wechselwirkung des Alauns auf Bleizuder effigsaure Thonerbe erzeugt. Der sich hierbei bildende weiße Niederschlag ift fehr reines schwefelfaures Blei, welches man lange Beit als gang werthlos betrachtete, bis endlich Berthier zeigte, baß es fehr gut verwendet werden fann. Payen fuchte es anfangs in seiner Salmiaffabrit zu benuten, indem er es statt des Gypses anwandte und mit tohlensaurem Ammos niaf zusammenbrachte; die Produtte maren schwefelsaures Ammoniaf und tohlensaures Blei; allein bas lette eignete Ach nicht recht zur Unwendung. Um besten würde es sepu, wenn man daraus Mennige bereiten murde. Berthier zeigte dagegen, daß das schwefelsaure Blei, auf eine äußerst einfache Weise behandelt, sehr nüplich anzuwendende Produtte liefert. Mengt man nämlich 1 At. Rohle damit, so wird es in der Weißglühhiße in Rohlenfäure, schweflichte Gäure und Bleioryd verwandelt. 100 Thl. Bleivitriol erfordern nach

St ist als Bleivitriol oder Bitriolbleispath bekannt und bricht auf Blei- und Kupfergängen im Schiefer und Grauwackengebirge, in England, am Hare de, im Siegen'schen, in Spanien, Sibirien und Rordamerika. Er besigt Demantglant, ist gelblich, graulich und grünlich weiß. Spet. Gew. = 6,29; er enthält nach Stromener 72,46 Bleiornd und 26,09 Cowe-felsaure, 0,12 Wasser, 0,09 Eisenornd, 0,06 Wanganornd und 0,51 Kieselerde. Das schweschlaure Bleiornd wird als Bersamittel des Bleiweißes angewendet. Rach Schubarib wird es alch in der Latundruckerei gebraucht, um mit doppelt chromsaurem Kali Gelb zu erzeugen. H. K. C.

ber Berechnung nur 2 Thl. Rohle zu dieser Reaktion, allein die Erfahrung lehrte, daß 3 Thl. Kohle nöthig sind. Biel leicht dürfte im Großen eine geringere Rohlenmenge schwe hinreichen. 2 At. Rohle auf 1 At. schweselsaures Blei ge nommen, würden Kohlensaure, schwestichte Saure und Biel geben. Der Berechnung nach müßte man also 4 Thl. Rohle auf 100 Thl. Bleisalz nehmen, allein die Erfahrung lehrte aber mals, daß man 6 Thl. Rohle nehmen muß; man erhät dann ein etwas spröbes Blei, welches jedoch mit 2—3 Projection umgeschmolzen, sehr weich wurde.

Steigerte man die Rohlenmenge bis auf 8 — 9 Proj., so erhielt man in der Rothglut Kohlensaure, schwesichte Saure und Bleiuntersulphurib. Die Weißglut verwandelt letteres in Blei und in ein flüchtiges Sulphurid.

Man wurde ohne Zweifel bas Blei aus bem schwesel sauren Salze mit Bortheil gewinnen können, allein wir glauben, daß eine noch weit vortheilhaftere Anwendung von die sem reinen Produkte gemacht werden kann. Berthier machte Bersuche, um es bei der Arystallglassabrikation gebenüten, und wahrscheinlich ist dies die am meisten geeige nete Anwendung.

Die Arpstallglasfabritanten fanben bei Befolgung bes nachstehenben Berfahrens einige Schwierigkeiten. Dan frittete querft ein Gemenge von 100 Thl. schwefelfaurem Blei, 2 Thl.

Galpeterfaures Bleiornt.

Blessalpeter. Plumbum nitricum, Nitrate de plomb.)

Jen des kohlensauren Bleiorydes in Salpetersäure. Hiers u eignet sich vorzüglich daszenige Bleiweiß, welches durch üllen des basisch essigsauren Blei's mittelst Kohlensäure wonnen worden, denn dieses liesert das reinste salpetersure Blei. In Ermanglung desselben löst man Bleiglätte der selbst metallisches Blei in Salpetersäure auf. Besser ist es, wenn man Mennige, die vorher durch Glühent Oryd verwandelt worden, austösen würde, denn man ersilt dann ein reineres Salz, weil die Glätte sowohl, wie is metallische Mei Eisen und Kupfer enthalten, die das lpetersaure Salz vernnreinigen würden.

Das falpetersaure Blei frystallisirt in Ottaebern, ist eiß oder gelblich, bisweilen vollkommen burchsichtig, bisweis aber auch trübe und undurchsichtig. Im Alfohol ift es döstich, lost sich aber in 7 Thl. falten und in viel weniger armen Wassers vollkommen auf. In der hipe zersett es h und entbindet, wenn es in einer Netorte gelinde geglüht

rd, Cauerftoff und mafferfreie falpetrichte Cante.

Das neutrale Salz bildet leicht ein halb salpetersaures alz, welches in kaltem Wasser untöslich, im kochenden das gen austöslich ist. Durch die Anwesenheit dieses Salzes scheint das neutrale oft gelb gefarbt. Will man dieses tsische Salz bereiten, so darf man nur Bleioryd mit neutlem Salze behandeln; auch entsteht es, wenn man zu ner Austösung des Lesteren Ammoniak giebt, wodurch das isische Bleisalz gefallt wird. Man darf übrigens die von Leisalz gefallt wird. Man darf übrigens die von leisalzes sieses herruhrende gelbe Farbe bed leisalpeters nicht mit der durch einen Sisengehalt bewirks u verwechseln.

Das fatpetersanre Blei wurde in ber neusten Zeit von a radan zur Darstellung bes Flintglases angewendet. Er treitete es aus Bleiglatte, nachdem bieselbe zuvor von Beisengungen gereinigt worden, welche wegen ihres geringen

frezinichen Gewichts leicht bavon getrennt werden tounten. Bejonders Eisenoryd und tohlige Stoffe tonnen so bavon abgeschieden werden. Man lost hierauf die Glatte in ben bunuter tochender Salpetersaure auf und läßt aber sies einen Uberschuß von Saure in der Auflösung. Beim Erlaten troftallistet das falpetersaure Salz.

Berthier wendet ben Bleisalpeter zur Analyse wa Mineralien an, welche ein Alfali ale Silitat enthalten. Der ben diese burch Sauren nicht zersetzt, so barf man sie nur mit salpetersaurem Blei schmelzen, um sie in basische Savtate zu verwandeln, die bann leicht von der Salpetersaut aufgelost werden. *)

Das falpeterfaure Blei besteht aus 1 At. Bleioryb 67,5 und 1. At. Salpeterfaure 52,7.

Phosphorfaures Bleiornd.

(Plumbum phosphoricum, Phosphate de plomb.)

1218. Das phosphorsaure Blei ist im Masser unles lich und in Sauren minder löslich als viele andere phosphorsaure Metalloryde. Es löst sich jedoch in Salpetersaut auf und wird aus dieser Austösung durch die Alkalien wir der gefällt. Selbst in den ahenden Alkalien löst es sich auf und wird daraus durch Säuren wieder gefällt. Durch is diende Schwefellinge wird es zersent Das neutrale phosphore

Gießt man die Auflösung eines sauren phosphorsauren Salzes in ein Bleisalz, so erhält man säuerliches phosphorssaures Blei als Riederschlag.

Bringt man essigsaures Blei mit einem phosphorsauren Alkali zusammen, so fällt basisch phosphorsaures Blei nieder. Man wendet dieses Mittel häusig an, um die in einer Flüssigsteit besindliche Phosphorsaure quantitativ zu bestimmen. Das erhaltene phosphorsaure Blei besteht aus 3 At. Bleisoryd 82,4 und 1 At. Phosphorsaure 17,6.

Rarsten nimmt jedoch zufolge seiner hierüber angestellten Versuche an, daß dieses phosphorsaure Salz in 100 Thl. 19,4 Phosphorsaure enthalte. Ist dieß wirklich der Fall, so würde sich bei der Fällung statt eines zwei Drittels phosphorsauren Salzes eine Verbindung von 8 At. Basis und 3 At. Phosphorsäure bilden, was jedoch nicht sehr wahrscheinlich ist. Behufs einer genauen Analyse muß übrisgens immer das erhaltene phosphorsaure Blei durch Schwesselsäure wieder zerlegt und das gewonnene schweselsaure Blei scharf bestimmt werden.

Das erhaltene basisch-phosphorsaure Blei hat eine große Reigung sich in neutrales phosphorsaures Salz zu verwandeln; auch unter dem Einfluß reduzirender Körper, wie z. B. der Kohle und des Wasserstoffs verwandelt es sich in ein Reutralsalz und in metallisches Blei.

Das phosphorsaure Blei ist eine wichtige Mineralsubskanz, da es bergmännisch gewonnen wird. Gewöhnlich ist es in sechsseitigen Säulen frystallisirt, durchscheinend, grün; oft gelblich, braun oder selbst violett. Spez. Gew. = 6,95. Es enthält auch Chlor und Wöhler fand es zusammengessett aus 1 At. Chlorblei und 3 At. phosphorsaurem Blei.

Das natürliche arseniksaure Blei, bestehend aus 1 At. Chlorblei und 3 At. arseniksaurem Blei, ist mit ihm isomorph. Es folgen hier die Analysen einiger Salze dieser Art:

von Lichoppar. Bost Sobentegrane Barietat weiße Barjetat georgenftabt. Bleiored , . 82,3 81.5 75.6 Obosphorfaure 15,7 14.1 1.3 Arfenitfaure . -2.3 21.2 2,0 Salgfäure . . 2.0 7,9 100 99,9 100

Es eristirt noch ein anderes gelbes phosphorsames Blei, welches auch chromfaures Blei enthält. Bernon fant es zusammengesett aus phosphorsaurem Blei 87,7, Chlov blei 10,1 und chromsaurem Blei 1,2. 4)

Arfenitfaures Blei.

(Plumbum arsenicicum. Arséniate de plomh)

2219. Dieses Salz ift weiß, pulverig, leicht fomely bar und löft fich nicht im Waffer, wohl aber in Sauren auf. Man erhalt es durch doppelte Wahlverwandtschaft. Durch Boble wird es in der Glübhige zu Arsenitblei reduzirt.

Das arsenitsaure Blei tommt auch als Mineral ver, ist aber seltener als das ihm ähnliche phosphorsaure Salz obichon beide oft einander begleiten. **) Um es zu analpseten löst man das Mineral in Salpetersäure auf und fället bas Chlor burch salpetersaures Silber. Eine zweite Pornion wird auch in Salpetersaure aufgelöst, aber durch Ammonial gefällt. Der Niederschlag wird dann mit überschüssigen



iure das Schwefelarsenif. Sind beide Schwefelmetalle gesogen und daraus das Bleioryd und die Arseniksäure besichnet worden, so ist das zu dem angewendeten Gewichte es Minerals noch fehlende als Phosphorsäure anzunehmen.

Kohlensaures Bleiornd.

Bleiweiß. Plumbum carbonicum. Carbonate de plomb.)

2220. Das fohlensaure Bleioryd ift ein weißes, im Waffet nlösliches, in Rohlensaure aber etwas lösliches Pulver. Erist zersett es sich in Rohlenfäure und Bleioryb. Wird es lange n ber Luft erhitt, so vermandelt es fich in schöne Mennige, elche als Drangemennige im Handel bekannt ist. Man endet dieses kohlensaure Salz als Malers und Tüncher-Farbe n; es ist im handel unter ben verschiedenen Ramen Bleis eiß, Kremserweiß und Schieferweiß befannt. Das erfahren, welches man in Clichy bet Paris zur Bereitung :felben anwendet, besteht darin, Rohlenfäure in eine Aufsung von basisch essigsaurem Blei strömen zu tassen. olländer bereiten es dagegen nach einer weit ältern Mejode, indem fie Bleiplatten in bedeckten Gefäßen Effigbampfen ei einer Temperatur von 30° aussetzen. 3) Um biese Tems eratur immer hervorzubringen, schließt man die Töpfe, in elchen sich der Essig und das Blei befindet, in eine ges eitte Rammer, oder man umgiebt fie mit Lohe oder Pferdes ift. Die Bleiplatten überziehen sich nach und nach mit tohnsanrem Bleiornd, in dem ohne Zweifel die Essigsäure da. ei zersett wird. **)

Sang einfach laßt fich tohlensaures Blei auch darftellen, wenn man irgend ein auflösliches Bleisalg, g. B. Bleizuder oder salpetersaures Blei durch ein tohlensaures Altali fallet, oder indem man schwefelsaures Blei mit tohlens sarem Altali tocht. A. n. E.

^{##)} Berzelius bemerkt hierüber: (f. deffen Lehrbuch Bd. II. S. 919.) "Bewfuche, die in den lettern Jahren über diesen Gegenstand angestellt worden find, haben gezeigt, daß, je beffer die Luft ausgeschlossen wird, deste schoner fällt das Bleiweiß aus; man hat also Ursache zu vermuthen, daß der Effig sowohl den Gauerstoff als die Rohlensaure für das Bleiweiß liesert, wobei er vermuthlich in dieselbe ätherartige Flüssigkeit verwandelt wird, die man bei der Destillation efigsaurer Weiglale erhält." U. n. E.

Selten ift das tänfliche Bleiweiß rein; es enthält gewöhnlich Schwerspath, schwefelsaures Blei und zuweilen sogar Kreide. Eine Verfälschung mit Kreide wird leicht ausgemittelt, wenn man das Bleiweiß in Essigfäure oder Sabpetersäure austöft und die Austösung durch Schwefelwasserstoff
oder einem Schwefelalkalimetall fället; ist Ralf vorhanden,
so wird dieser nach vollendeter Fällung des Blei's durch
sauerkleesaures Kalt angezeigt. Ist das Bleiweiß mit den
ernahnten schwefelsauren Salzen vermengt, so losen sich
diese nicht in Säuren auf und sind beshalb leicht zu ersen
nen und quantitativ zu bestimmen.

Die Vermengung des Bleiweißes mit Schwerspath ift nicht als Betrug anzusehen, sondern diese Beimengung ift sogar nothig, damit das Bleiweiß mehr decke. Die den in Pandel vorkommenden Bleiweißsorten beigemengten Quantitäten Schwerspath variiren sehr. Wir suchen im Nachsebgenden eine ungefähre Bestimmung derselben zu geben.

1.) Rremfermeiß. Es ift bas reinfte und fchonfte

Bleiweiß und enthalt feine fremden Beimifchungen.

2.) Benetianer Bleiweiß ift gewöhnlich ein Gemenge von gleichen Theilen tohlensaurem Blei und schweste faurem Barpt.

hamburger Beiß besteht aus 2 Thl. Schwerseath und 1 Thl. tohlensaurem Blei.

4.) Sollanber Beig. Es ift ein Gemenge von

Das gewöhnliche Bleiweiß ist fast immer mit etwas Rohlenpulver oder einem Minimum von Judigo gemengt, um ihm einen bläulichen, dem Auge mehr zusagenden Schimmer zu ertheilen. Das auf holländische Art bereitete Bleisweiß ist gewöhnlich durch Schwefelblei gefärbt.

Das neutrale kohlensaure Blei enthält 1 At. Bleioryd' = 85,52 und 2 At. Rohlensaure = 16,48.

Es sindet sich dieses Salz auch als Mineral, theils derb, theils frystallisitt, jedoch nie in namhafter Menge. ") Im reinen Zustand ist es weiß, neutral und wasserfrei. Spez. Gew. = 6,72. In Säuren löst es sich mit Aufbrausen auf und ist daran leicht zu erkennen. Gewöhnlich sindet sich dieses Mineral mit andern Bleiminern vor und scheint überhaupt secundärer Bildung zu seyn.

Rieselsaures Bleiornt. (Silicate de plomb.)

2221. Das kieselsaure Blei spielt eine wichtige Rolle bei der Arystallglassabrikation, bei Verfertigung des Straßes und in der Fayenceglasur; auch hat Faraday diese Bersbindung bei seiner Arbeit, die Darstellung eines sehr dichten Glases zu optischen Zwecken betreffend, näher untersucht.

Sämmtliche Bleisilikate sind in einer mehr oder minder hohen Temperatur schmelzbar, und fließen um so leichter,

lensaures Salz. Repteres becft mehr als erfteres, Bei dem Artifel Effig follen die verschiedenen Methoden, Bleiweiß zu gewinnen, speziell beschrieden werden.

Das Bleiweis wird in großen Quantitaten als weiße Ölfarbe und Ölfirnis von Tünchern und Malern gebraucht, ferner zu Glaser, und anderem Kitt mit Schlammfreide und weißem Ziptorpd vermischt. A. u. F.

gern und Gangen vorzüglich im sachsichen Erzgebirge, am Barze, in Breisgan, in Böhmen, Oberschlessen ze. Nach Alaproth enthält es 82 Bleis
grod, 16 Kohlensaure und 2 Wasser. Das permitterte kohlensaure Blei wird
Bleierde genannt und ist gewöhnlich mit Rieselerde, Thonerde und Cisenord verunreinigt. Gewöhnlich kommt diese mit der krystallisirten Barietät
des Weißbleierzes vor. Das Schwarzbleierz enthält nach Lampadins
P Bleiorze, 18 Kohlensaure und 2 Kohle. Berthier sand in einem französsschaften Weißbleierze auch 1 Proz. Silberorzh.

In England fand man auch ein Doppelfalz von fohlensaurem und schwefelsaurem Bleiornd, welches na.4 Etromener aus 27,3 Bleivitriol und 72,7 fohlensaurem Bleiornd besteht. A. u. C.

je mehr fie Bleioryb enthalten. Herrscht letteres vor, se find fie gelb, ift aber überschüffige Rieselerbe vorhanden, so find dieselben farblod. Diese Silikate verbinden sich leicht mit andern kieselsauren Salzen. Durch Rohle werden sie in hoher Temperatur vollkommen reduzirt, und diese Reduktion wird besonders befördert durch Sisenoryd oder Ralf, was besonders in Beziehung auf den Bleihüttenbetrieb bemerkend werth ist.

Borfaures Bleiernb. (Borate de plomb.)

anwendbares Glas bar, indem er borsaures und kieselsaurei Blei zusammenschmelzte. Fället man eine Bleiauflösung burd ein borsaures Alkali so erhält man leicht einen weißen Rib berschlag, der leicht zu einem farblosen Glase geschwelze werden kann. Es ist dieß borsaures Blei, das bisher nech nicht analysirt worden ist.

Das borfaure Blei läßt fich aber auch burch birete Bereinigung ber Borfaure und bes Bleiorpbes barftellen, benn beibe verbinden fich in ber Glühhige in allen möglichen Berhältniffen.

Das fo bereitete neutrale borfaure Bleioxyb ift fo leicht schmelzbar, baß es schon in tochendem Ol weich wird; burch Bermehrung bes Borfauregehaltes wird es fewerer schmelv



Das erhaltene Pulper wird geschlämmt und die feinsten Theile werden dann zur Bereitung des schweren Glases ingewendet. Dieses ist ein bor-kieselsaures Blei und wird usammengeschmolzen aus

154 falpetersaurem Blei . . = 104 Bleioxpd

24 kieselsaurem " = 1 8 Bleioryd

42 kryffallistrter Borfäure . = 24 trodner Borfäure

152 bor - tiefelfaures Blei.

Das salpetersaure und kieselsaure Blei nebst der Bordure müssen in Porzellanmörsern wohl gemengt und bas Bemenge dann in rothglühende Porzellantiegel eingetragen verden.

Die Borsaure verliert anfangs ihr Wasser und das ilpetersaure Blei zersetzt sich; wird die Hitze verstärkt, so ildet sich die bor-kieselsaure Berbindung, schmilzt und wird ne vollkommen homogene Masse, wenn man sie mit einem latinspatel tüchtig umrührt. Sobald die Schmelzung vollsommen ist, wird das Glas mit einem Platinsössel in ein nderes Platingeschirr geschöpft.

2223. Will man nun die Glasmasse noch feiner und eichartiger haben, so unterwirft man es in einer Platins hale einer neuen anhaltenden Schmelzung. Während dies r zweiten Operation fügt man dem Glase sieben bis acht ran Platinschwamm aufs Pfund Masse hinzu; dagegen thinden sich alle im Glase vorhandenen Luftblasen äußerst icht, und da zulest dieser Schwamm sich zu Boden sett, wird die Glasmasse nicht im Geringsten dadurch veruninigt.

Es muß besonders darauf geachtet werden, daß dieses eireiche Glas in der Platinschale nicht mit wasserstoffs oder hlenhaltigen Körpern zusammenkomme, denn in diesem ille würde sich das Bleioryd reduziren und es bildete sich t dem Platin eine Bleilegirung, wodurch das Platingefäß rchlöchert werden müßte. Diesen Übelstand permeidet man durch, daß man die Platinschale, worin das Glas sich bes, det, unter einer Mussel erhist. Will man jedoch alle nur denkliche Borsicht anwenden, so dürfte man nur zwei in

einander paffende Duffeln anwenden und die heiße Luft zwischen ber außern und ber innern burchstreichen laffen, damit fe nicht einmal birefte mit ber Schaale in Berührung tomme tann.

Eine thonerne Muffel ist als eine Art Filter zu betrachten, burch welches die bei ber Berbrennung erzeugten Gate unaushörlich bringen; wird nun zwischen zwei Muffeln ein Luftstrom erhalten, so müssen die eingedrungenen brennbaren Gase baburch zerstört werden, so daß sie nicht mehr, wenn sie auch dann in den innern Raum dringen sollten, reduziren wirken könnten. Da die in die Muffel einströmende kuft Staubtheile mit sich führen könnte, so ist es rathlich, die in die innere kleine Muffel eindringende Luft zuvor durch eine Rohre gehen zu lassen, welche mit einem feuchten Schwann versehen ist, um den Staub zurückzuhalten.

Die Platinschale wird auf Backteine von Porzellan go sett und ihre Seitenwände werden burch vier andere Backteine zusammengehalten, damit das Platindlech durch bal Gewicht bes Glases nicht aus einander gedrückt werden tam. Das Platingefäß wird mit einer weiten Porzellanschale bedet, die so weit sepu muß, daß ihr Rand auf den Backtivnen ausliegen kann. Eine besondere Röhre muß beständig einen reinen sauerstoffhaltigen Luftstrom darunter hinführt.

Der Platinschwamm reinigt bas Glas gmar vollfommt



Statt finden, und folglich auch keine Streifen fich wieder erzeugen.

Man verschließt nun alle Zugänge, läßt bas Fener ausgehen und sucht eine möglichst langsame Abkühlung zu bewirken. Farabay richtete seinen Ofen so ein; daß er erst nach vier bis fünf Tagen volltommen abkühlen konnte.

Sobald die Platinschale herausgenommen wird, so unsersucht man sie außen genau. Sollte etwas Glas an einis zen Punkten ausgestossen seyn, so ist dieß nun leicht bemerk vat und man bezeichnet die Stellen sogleich, um nachher die Risse leichter wieder sinden und durch Auslöthen von Platinslech mittelst Gold wieder repariren zu können.

Um das Glas aus dem Platingefäß zu nehmen, macht nan die Wände, die nur aus aufgebogenem und über eine under gefalztem Platinblech bestehen, und den Boden von der Glasmasse mit einem stumpfen Messer los; das Platinblech wird hierauf einige Tage lang mit verdünnter Salpestersäure in Berührung gebracht, wodurch vollends alles abshärirende Glas abgelöst wird.

Chromsaures Bleiornd. (Chromgelb.) (Chromate de plomb.)

Daffer unauslöslich und in den Säuren wenig löslich. Durch Rohle wird es leicht reduzirt. Im Feuer verwandelt es sich in Bleioryd und Chromoryd. Die Schwefelsäure zersett es und scheidet die Chromfäure aus; nimmt man konzentrirte Säure, so bildet sich zugleich schwefelsaures Chrom. Digestirt man chromsaures Blei mit etwas Askali, so färbt es ich oraniengelb, indem basisch chromsaures Blei und chromsaures Rali gebildet wird. Das neutrale chromsaures Blei enthält 1 At. Bleioryd 68,15 und 1 At. Chromsaure 31,85.

^{*)} Rach Liebig und Wöhler loft fich bas Chromgelb in bedentender Menge in einer beißen tonzentrirten Auflösung von Aptali auf und trostallifürt daraus nach einigen Tagen als basischehromsaures Bleiorob in rothgelben, aus feinen Blättchen bestehenden Arpstallschüppehen. A. u. C.

Im Handel unterscheidet man mehrere Barletaten mehrene Blei, die allmählige Übergänge vom Zitrombis jum dunkeisten Draniengelb barbieten. Diese Probud enthalten häusig auch schweselsauren Ralt oder schweselspres Blei. 1)

Man bereitet bas chromsaure Blei, indem man est faures Blei burch chromsaures Rali zersett. Da letten Salz gewöhnlich schwefelsaures Kali enthält, so erklärt st leicht, warum dem Chromgelb schweselsaures Blei beige wengt ist. Der Gpps wird wahrscheinlich als feines Pulm gemengt und dann mit dem chromsaurem Blei zusammenge rieben, wie dieß beim Mengen des Bleiweißes mit Schwaspath geschieht.

Unter bem Ramen Rolnischgelb tommt eine Farbe in

Sandel por, welche besteht aus:

chromfaurem Blei . . . 25 fcmefelfaurem Blei . . . 15 fcmefelfaurem Raft . . . 60

Bur Bereitung bes Chromgelbs muß man sehr ber bundunte Auflösungen nehmen, denn außerdem wurde mur eine seibenartig krystallinische Verbindung erhalten, welche ein Doppelsalz zu seyn scheint; giebt man nachher Wasser hinzu, so erhält man zwar chromsanres Blei, allein es wird tann krümelich. Will man zitrenengelbe Rüancen darstellen, so wirden ventrale Salse angewendet werden dar wen der

Diese verschiebenen chromsanren Salze werben gewöhnsch frischer von Farbe, wenn sie mit etwas Gyps gemengt erden; es ist also dieser Zusatz als nützlich zu erachten.

Das chromsaure Blei wird heut zu Tage häufig als lfarbe angewendet, indem es eine sehr schöne und daners fte Farbe ist. Auch in den Kattundruckereien sindet es zwendung, *) denn es haftet gut auf dem Zeuge und leidet der durch Wasser noch durch Seise; von den kohlensauren

einer Auflösung von chromfaurem Rali übergießt. Es erfolgt eine vonttamdige Doppelzersenung und das Ehromgelb faut als schöne Farbe nieder.

Bafifch chromfaures Bleiornd wird nach Badams erhalten, wenn man 3 Ehl, neutrales chromfaures Blei mit Mager und 2 Ehl, geschlämmten Bleiornd digerirt oder wenn salvetersaures Blei mit chromsaurem Kali geställt wird. Dieses basische Salz enthält 81,06 Bleiornd und 18,94 Chromssäure. — Ein prächtig zinnoberrothes, dasisch chromsaures Bleiornd erhält man nach Lie dig und Wöhler auf trocknem Wege durch Schwelzung des neutralen chromsauren Bleiorndes mit Salveter. Man schwelzt nämlich in einem Tiegel dei schwacher Glübbige Salveter und trägt nach und nach reines Chromgeld in kleinen Portionen hinein. Es entsteht jedesmal ein flarkes Ausbrausen und die Wase wird schwarz, weil das Chromroth schwarz erscheint, so lange es heiß ist.

Man fahrt nun mit dem Zuschütten von Chromgelb so lange fort, bis nur noch wenig Galreter unjerfest jurudbleibt, indem man flete darauf ju fehen hat, daß der Tiegel nur gelinde gluhend erhalten wird, weil bei ju flarter Hige die Farbe nicht so schon und mehr braunlich ausfallt. Nachher laßt man den Tiegel einige Minuten lang ruhig fteben, damit das schwere Chromroth sich ju Boden fete, und gießt die noch fluffige, ans chromfaurem Rali und Galpeter bestehende Galimasse davon ab, die man nachher wieder jur Bereitung von Chromgelb benüßen fann. Die Daffe im Tiegel wird mit Maffer ausgewaschen und bas fich abscheidende Chromroth getrodnet. Bei dieser Behandlung mit Baser ift es wesentlich für die Schönheit der Farbe, daß man die Saljaufiösung nicht lange über dem rotben Pulver fieben lake, weil dadurch die Farbe an Sohe verliert und mehr brangeroth wird. Das Pulver fest fich übrigens wegen feiner Schwere und feines trofallinischen Zustandes jedesmal jo schnell ab, daß diese Borficht durch rasch wiederpolice Aufgießen von frischem Wasserschr leicht zu befolgen ift. Das so erhaltene Chromroth stellt ein prachtig jinnoberrothes. Pulver dar und besteht aus lauter glanzenden Rryftallpartifelden. Es unterliegt taum einem Zweifel, das, sobald man es wohlfeiler als den Zinnober wird liefern tonnen, es fatt beffen als rothe Farbe gebraucht werden tann. (Poggendorffe Annalen Bd. 21 **6.** 580.)

*) Das Rabere über deffen Anwendung auf Geide, Leinen, Baumwolle findet fich tu Dinglers polyt, Journal Bd. 27. G. 51. N. C.

Alkalien und von ber Salzfaure aber wird tiefes Gelb po

Das chromsaure Blei sindet sich unter verschieben Barietäten in der Ratur. Es ist die zuorst bekannt gend bene Chromminer und Paugnelin entbeckte bei der Intige desselben bas Chrom barin. Man fand es in Sibmu und nannte es rothen Bleispath ober Aufhbleietz Russische Maler wandten es schon lange anz jest aber um es durch bas kunstlich bereitete ersett. Es kommt in seinen vrangerothen Arystallen vor, die pulveristet heller gelerscheinen. Dieses Mineral ist das neutrale Galz.

Doppelfalz von thromfaurem Blei und Rupfer in Stinis por. Es ift fcmatzlich grun, ins Dliven - Zeifig Grune st Gelbe fich zichend; nach Bergelius enthält es

Molybbanfaures Bleioryb.

(Gelbbieierg. Molybdate de plomb.)

2226. Es ift ein Mineral, fann aber auch burd ben pelte Bahlverwandtichaft bargestellt werben. Als Minul



miegt 5,5. In Salpetersäure ist es auflöslich, und ich kohlensaure Alkalien wird es zersett. Es besteht aus 1t. Bleioryd 60,86 und 1 At. Molybdansäure 39,14. *)

Bleigummi.

2227. Es ist ein seltenes Mineral, das aus Thonerde b Bleioryd nebst etwas schweslichter Säure besteht. Wegen ner Ahnlichfeit mit dem arabischen Gummi erhielt es dies Ramen. Nach Berzelius enthält es Bleioryd 40,14, onerde 37,0 und Wasser 18,8.

Analyse bleihaltiger Körper.

2228. Das Blei kann wegen seines charakteristisen Verhaltens sehr leicht von andern Metallen geschieden rden. Durch Schweselwasserstoff und schweselwasserstoffs re Alkalien wird es als schwarzes Sulphurid vollständig ällt, ohne daß ein Übermaaß der Letteren den Niederschlag der auflöste. Die Schweselsaure und schweselsauren Salze len es weiß als schweselsaures Blei. Das Zink fället

Die Metalle werden zuvor orvdirt, dann alles unter einander gemengt und geschmolzen. Auch sollen 12 Ungen Antimonorud, & Ungen Mennige, 4 Ungen Zintorud, dann 1 Pfd. Mennige, 1 Unge Salmiat und 1 Onentechen Antimonium Diaphoretieum genan mit einander gemengt und in Tiegeln geschmolzen, gutes Reapelgelb geden. (Dinglers polyt. Sournal Bd. 28, G. 226.) N. n. E.

hier ist das ant imonfaure Bleforud einzuschalten, welches zur Bereistung des Reapelgelbs angewendet wird. Man erhält jenes Salz, indem man antimonsaures Rali mittelst salpetersaurem Blei fallet. Es bildet sich auch beim Behandeln des Antimonblei's mit Calpetersaute. Der weiße Nicoberschlag wird durch Erhigen unter Wasserverlust gelb; er ist unschmelzbar und wird auf Rohle vor dem Löthrohr unter schwacher Berpuffung zu Antimonblei reduzirt. — Das Reapelgelb ist eine von den Malern sehr gesschäfte Farde, weil sie zugleich lebhaft, glänzend und satt ist. Man wendet sie nicht allein mit Dlan, sondern bedient sich derselben auch zur Fanences und Porzellanmalerei. Rach Passeri erhält man verschiedene Ruancen des Reapelgelbs aus solgenden Mischungen:

⁶ Vfd. Blei 4 Dfd. Antimon und 1 Dfd. Beinftein

^{3 ., ., 4 ., ., .,} und 6 Unien Rochsalz

^{5 ,, , 4 ,, ,, 7} Unjen Beinftein

^{4 2 6 ..}

¹ $1\sqrt{2}$ 1 1 Pfd. Weinstein und 1 Pfd. Rochfalz

^{3 1/2, ,, ,, 2 ,, ,, ,, 1 ,,}

es aus seinen Auflösungen als Metall in frystallinisin glänzenden Blättchen. Es bildet mit Chlor ein im Bain fast und im Alfohol gänzlich unlösliches Chlorid; und enta ist sein Oxyd in Aptali auflöslich.

Man bestimmt bas Blei gewöhnlich quantitativ & schwefelsaures Salz, ober als Metall, und letteres Bend ren wird bei bem Probiren auf troduem Wege angeweite

Durch Schweselwasserstoff läßt sich das Blei von in Metallen der drei ersten Abtheilungen scheiden. Blei michtom ober vielmehr das chromsaure Bleioryd, denn im Metalle lassen sich leicht in dieses Salz verwandeln, kan auf eine sehr einfache Weise geschieden werden. Man ber das Chromgelb mit konzentrirter Salzsaure und dampst im zur Trockne ab. Der Rücksand wird sodann mit schwade Allsohol behandelt, der das Chlorchrom auslöst und das Einsblei zurückläßt.

Dom Wolfram und Molybban scheibet man bas Ich, wenn die Verbindungen mit Salpetersäure behandelt werde. Das Blei löst sich auf, während die andern Metalle in Suren verwandelt werden. Durch kohlensaure Alkalien im dann die Scheidung aufs vollkommenste bewirkt werden; is bilden sich dann auflöstiche wolframsaure und molybkassum Alkalien, während das Bleioryd zurückleibt. Mas ichnelst das Gemenge im Platintiegel und behandelt die Masse dam mit Masser, wodurch die Scheidung vollkommen erzielt wird

Blei und Antimon lassen sich leicht scheiben. Man bes
ndelt die Verbindung mit nicht allzu konzentrirter Salpes
säure; dadurch wird das Antimon in antimonichte Säure
d das Blei in salpetersaures Salz verwandelt. Gewöhnbildet sich aber hierbei zugleich antimonichtsaures Blei.
ch kann man beide Metalle durch Chlorgas scheiden, indem
i sich bildende Chlorantimon flüchtig ist und das Chlorblei
säcläßt. Sind die Metalle im geschwefelten Zustande,
zenügt diese Methode vollkommen. Auch kann man beide
talle in Königswasser auslösen, durch Wasserzusat aus
Auslösung das Antimon als Orydchlorid fällen und die
weidung durch schwefelwasserstoffsaure Alkalien, die man
Ubermaaße zusügt, vollenden,

Das sicherste und einfachste Mittel besteht barin, bast die Legirung mit Salpetersäure behandelt; es bildet dann salpetersaures, antimonichtsaures.oder autimonsausleioryd. Das Lettere wird nun mit überschüssigem beselwasserstoffsaurem Ammoniat wieder behandelt, wels beide Metalle in Sulphuride verwandelt und das Spiesstulphurid auflöst, während das Schwefelblei ungelöst Echleibt.

Blei und Zinn scheibet man durch Salpetersäure, welche erstere in auflöslichen Bleisalpeter und letteres in uniche Zinnsäure verwandelt. Man siltrirt und fällt dann Austösung durch schwefelsaures Natron. Um die Zinnre auf ihre Reinheit zu prüsen, wird sie mit schwefels
serstoffsaurem Ammoniak übergossen, wodurch sie vollstwen aufgelöst werden muß. Bliebe ein Rücktand, so
re dieß Schwefelblei. Enthält die Legirung sehr viel
in, so kann man sie auch in Salzsäure austösen. Diese fället
blei größtentheils als Chlorid; was davon noch aufges
bleibt, kann vom Zinn gleichfalls durch Schweselwassers
kammoniak vollkommen geschieden werden.

Das trockne Chlorgas eignet sich noch besonders gut die Scheidung dieser Legirung. Man bringt 1 oder 2 ammen von dieser in eine Glasröhre, deren Mitte tugelsig ausgeblasen ist, erhitt dieselbe über der Weingeistspe und läßt nun trocknes Chlorgas darüber streichen.

Das fich bilbenbe Chlorzinn fublimirt und reines C bleibt gurud.

Blei und Wismuth laffen sich trennen, wenn Legirung in Salpetersäure auflöst und die Auflösurd urch Abdampfen konzentrirt; wird diese hierauf ut fer verdünnt, so fällt das Wismuth größtentheils Die Auflösung wird dann filtrirt und das Blei dichwefelsaures Salz daraus niedergeschlagen; hier aber der Rest Wismuth auch nieder. Man behan Niederschlag nun mit Salpetersäure, die das Wismund etwas schweselsaures Blei wieder auflöst. Dies sund wird aufs Rene abgedampst und mit Wasser allein die Scheidung wird auch dadurch noch nicht men bewirkt.

Pach Anguft Stromenen. Die Auflösung beiber Metalle in Ge wied mit überschuffiger Aglange verfest und damit einige Beit im halten. Das Bismuthornb fällt anfangs als weißes saurefreiet i ber, wird aber, sein Mafter verlierend, mährend des Rochens se fich in dem Fällungsmittel durchans nicht auf, mährend dagegen bieder devon aufgenommen wird. Sat man das Wismuthornb beten von der Auflösung geschieden, so wird diese mit Effigiaure bil plauren Menklich versetzt und daraus dann das Blei durch geniste gefällt. Diese Scheidung gelingt aber nur dann volltommen, weinfante in der Metallauftofung vorhanden ist, weil sich in bei baffigiaure in der Metallauftofung vorhanden ist, weil sich in bei baffiges Schievmistmuth viederschlauen minde meines num finde in be

Bleierze und hütten produkte, die fenerbeständige Mineral. fauren enthalten, beschickt man außer mit odigem Flust, auch noch mit 1/4 3r. Ralf auf ben Zentner des zu untersuchenden Körpers.

Bleierze und Produtte, welche Stoffe enthalten, die durch blobes Feuer zeriorbar find, wie z. B. Bleisalden, Bleizuder zc. werden auf einem Scherben unter der Muffel abgebrannt und wie oben beschickt. Rarsten rath, von der durch Ersahrung ausgemittelten Quantität schwarzen Glusses 1 dis 1 1/2 Schweren abzubrechen, und flatt dessen 20 dis 25 vom Gewicht der Erzprobe regulinisches Drahteisen zuzusepen, weil des geringerer Menge schwarzen Flusses das Alkali nicht reduzirt werden und sich nicht mit dem Blei verbinden könne.

Für den hüttenmann sind die geschwefelten Bleierze, aus welchen größtentheils alles Blei gewonnen wird, die wichtigsten. Sie werden im Großen entweder durch Rösten (Röstseigerprozes oder durch Zerlegung mit Eisen (die Niederschlags-Arbeit) zu Gute gemacht. Darnach giebt es auch zwei verschiedene Proben der geschweselten Bleierze.

Die erfte Bleiprobe zerfant a) in das Roften

b) in das Schmeljen der geröfteten Eric.

Das fein geriebene Erz (Bleistein) wird in einem mit Röthel forgfältig ausgestrichenen Thonscherben unter der Muffel so lange geröstet, als
sich noch Schwefelgeruch zeigt. Um allen Schwefel zu verflüchtigen, gießt
man ein Wenig Leinöl oder Talg am Ende des Röstprozesses in den Scherben
und brennt diese ab. Der Higgrad muß bei dem Rösten sehr niedrig gehalten werden, insbesondere wenn Arsenit vorhanden ist, um das Schmelzen der
Masse zu verhindern. Gut geröstetes Erz darf weder Schwefel- noch Arsemilgeruch verbreiten und muß ein mattes erdiges Ansehell haben.

Das geröstete Erz wird sodann mit 3 Thl. schwarzen Zluß und 1 Thl. Borar beschickt, gut gemengt in die Probirtute gebracht, mit einer Rochsalpschicht bedeckt, der Tiegel wit einem lose ausliegenden Deckel versehen und in den Windosen gebracht. In den ersten 15 Minuten wird schwache hiße gegeben, hiernach aber 25 Minuten lang vollsommene Schwelzhige; so daß der ganze Prozeß 40 bis 45 Minuten währt. Man sest 10 bis 12 Proben auf einmal ein. Die Tiegel läst man langsam erkalten. Ist die Schlacke vollsommen glasartig und löst sich der Bleiregulus als ein einziges Korn von der dasselbe bedeckenden Schlacke, so ist die Probe gelungen. Das Korn wird gewogen. Ist der Bleiregulus, dem zinnweißen sich nähernd, metallisch glanzend, so war die Probe zu lange im Feuer. Halt der Bleiregulus Silber, so wird dieses besonders bestimmt. (s. deim Gilber.) Enthielten die Erze Blende und Arsenissies, so sindet sich neben dem Bleisorn noch ein zweites auf demselben, es wird Spießern genannt, besleht aus Zink und Arsenikand ist viel spröder als der Bleiregulus.

Mach der zweiten Art die Schweselbleierze zu prodiren, werden diese ohne vorher geröstet zu senn, sogleich mit 3 bis 4 Schweren schwarzen Elussels, oder auch Pottasche (der schwarze Flus ist vorzuziehen) im Rehlentiegel beschickt und wie oben behandelt. Man kan flatt dieser Flusmittel anch 20

Dis 25 Prog. vom Gewicht bes Erzes reine blanke Eifenbrahtipetwas entrinirtem Borax vermischt anwenden und im Roblentiegel haftem gener fcweigen.

Rann man Bleiglang burch Pochen und Wafchen von den ihr mengten Erg. und Bergarten befreien, fo berechnet fich auch febr li Gehalt bes Blei's im Bleiglang ober reinen Schwefelblei; benn 100 felbiel geben (f. 2208) 86,55 Blei und 13,45 Schwefel.



Capitel XIX.

Wismuth. Binare Verbindungen und Salze dieses Metalls.

Wismuth.

✓ Michblei. Martasit. Lat. Bismuthum. Marcasita. Franz. Bismuth.

Das Wismuth, von den alten Chemifern Stannum glaciale genannt, war schon gegen das 15te Jahrsducht hin bekannt. Es kommt nicht häusig vor, ist aber Lich keines der kostbaren Metalle. Das reine Wismuth röthlich weiß und besitt keinen sonderlich starken Glanz. In dünne Darren gegossen läßt es sich wiederholt biegen, ohne zu drechen, und verursacht dabei ein eigenes Geräusch. Spez. Sew. = 9,95; bei vorsichtigem Hämmern läßt sich dieses die auf 9,88 bringen. Bei 247° schmilzt es und kann dann auf brennbare Körper, wie z. B. auf Papier gegossen werden, ohne diese zu verbrennen. Es ist slüchtig, läßt sich über nur sehr schwierig destilliren.

Das Wismuth kann unter allen Metallen am leichstesten in ausgezeichnet schönen Arystallen bargestellt werden. Sobald es rein ist, krystallistet es in scharf begrenzten, bunt angelausenen Würfeln. Zu dem Ende reinigt man das käufsliche Wismuth zuerst, indem man es schmelzt und Salpeter darauf wirft und umrührt, bis kleine Proben aufangen bunt gefärbt zu krystallisten. So lange die Arystalle noch das Ausehen des gewöhnlichen Wismuths haben, so enthält das Metall noch so viel Arsenik, daß es dadurch gehindert wird in großen Arystallen anzuschießen. Ist endlich das Wismuth durch die Behandlung mit Arsenik hinlänglich gereinigt wors

den, so gießt man es in einen warmen Scherben und täßt es bann an einem ruhigem Orte erfalten. Sobat nun eine feste Kruste sich auf der Oberfläche zu bilden auf fängt, so durchsticht man diese und läßt das innen me flüssige Metall herauslaufen. Man läßt nun das Ment vollends ruhig erfalten und löst dann diese Kruste vorsichzab. Der Boden und die Wände des Gefäßes sinden sit nun mit schönen größen Wismuthkrystallen ausgekleidet, tu

gleich ben Rochfalgtroftallen trichterformig finb.

Man kennt bis jeht nur eine Berbindung des Sand stoffs mit diesem Metalle. ") Un trockner luft bleibt das Damuth unverändert, in feuchter Atmosphäre dagegen verlat es seinen Glanz. In der hise orydirt es schnell, randstart und brennt selbst mit Flamme. Das Wasser vermistes in keiner Temperatur zu zersehen. Bon der Schnest säure wird es nur schwierig angegriffen und bildet dann au untösliches Salz damit. Konzentrirte Salzsäure greift estelnstan und löst eine kleine Menge davon auf; dagegen lest sie die Salpetersäure leicht auf und bildet damit ein sants Salz. Auch vom Salpeter und von chlorfauren Salzs wird es orydirt und verbindet sich direkte mit Sawick, Phosphor, Arsenik und Chlor. Mit anderen Metales bie bet es Legirungen und das Eisen macht es härter und istete.

Das Wismuth fommt in mehreren Dineralien ver;



1

Das fäusliche Wismuth enthält Schwefel, Arsenif und bilber und ist deshalb sproder als das chemisch reine De-Chaubet reinigt es von diesen Beimengungen auf vochnem Wege. Man bringt es zu bem Ende auf eine Raelle unter die Muffel eines Rapellenofens; ber Schwefel nd das Arfenik verflüchtigen fich. Sobald das geschmolzene-Retall nicht mehr raucht, so wird es auf eine andere Ras telle gegoffen und barauf die Rupellation beendigt; es leibt bann ein Gilberforn zurud. Die wismutherybbaltige tapelle wird hierauf mit schwarzem Gluß reduzirt und liert nun fast reines Wismuth. Wiederholt man dieselbe peration mit diesem Metall, so wird das noch barin beidliche Minimum von Silber vollends abgeschieden, und bu erhält bann gang reines Wismuth. Auf naffem Wege nigt man das Wismuth auf folgende Beise: das Metal rd in Salpeterfaure aufgelöst und hinterläßt dann einen ackstand von arseniksaurem Wismuth. Man gießt bie üssigfeit ab und fället daraus das Silber durch Salzsäure. bleibt nun in der Auflösung Schwefel und Arfenik, die in durch überschüssig zugesetztes schwefelmasserstofffaures nmoniat abscheibet, welches nur bas Wismuth allein fal-Das erhaltene reine Schwefelwismuth wird bann mit

Das erhaltene reine Schwefelwismuth wird dann mit em Gemenge von Kohle und kohlensaurem Ratron im egel geschmolzen und giebt fo das reinste Wismuth.

Gewöhnlich schmelzt man nur das Wismuth mit etwas
Ipeter und erhitt bis zum Rothglühen. Arsenif und Schwes
fäuern sich; ein Theil Wismuth orydirt und das Silber bleibt
en mit dem Wismuth verbunden. Man löst nun das Mes
in Salpetersäure auf, fällt durch etwas Salzsäure das
ber und zersetzt endlich das salpetersaure Wismuth durch
isser. Es fällt basisch salpetersaures Wismuthoryd nies

von Altenberg. Es ist unter den Wismutherzen das Einzige, was auf Wismuth benust wird. Meistens ift das Wismuth so mit Sang- und anderen Eri-Arten verunzeinigt, daß diese Wismutherze selten mehr als 10 Proj. Wismuth geben. — Mit andern Metallen verbunden kommt das Wismuth im Tellurwismuth vor; es ist dieß ein selseues, die jest nur in Rorwegen und Ungarn aufgesundenes Wingral, mas unch Berzellus zugleich eiwas Selen enthält.

ber, welches mit Roble reduzirt bas reinste Wismuth fie fert. *)

Wismuthorpb.

(Lat. Bismuthum oxydatum. Franz. Oxide de bismuth.)

2230. a. Das Mismuthoryd ist gelb, leicht schmelst und durchdringt im geschmolzenen Zustand sehr leicht kandellen aus Knochenasche und die irdenen Tiegel. I Wasser ist es unlostich. Durch Kohle, Wasserstoff und wir zere Metalle ist es leicht reduzirbar. Es wird ferner but Chlor, aber nicht durch Jod zersett. Mit Wasser billa dieses Oryd ein weißes pulveriges Sybrat. **)

Es kommt das Wismuthoryd auch im Mineraleile vor und wird bann Wismuthoder genannt; biefer ift mit, gelb ober rothlich, felten aber rein. Das Oryd besieht aus

Das Wismuth findet nur eine fehr beschruntte technische Anwendung. End Begleungen besselben bienen jum Löthen und ju Abdrücken; man beweise Darfledung einer weißen Schminke. In der Meduju gebraut wie einige Salze, j. B. das bafisch-salpetersaure und das tehlensaure Bitund als wurmtreibende und trampffilltende Mittel; auch gegen die Cholen weit es empfohlen. Gereinigtes Wismuth halt Chandet für geeizette wie Geindrennen des Silbers und zu Gilbervroben auf der Aapene als bit bit weil das Mismuth mehr Sauerstoff aufnimmt als das Blet und tim und ringerer Menge angewendet werden fann, well das geschmolzen Ritundungs deichwinder geht. Das Wismuth fieht dagegen weit bober im Frank ist geschwinder geht. Das Wismuth fleht dagegen weit bober im Frank ist

2 At. Wismuth . . 2660,75 oder 89,87 3 At. Sauerstoff . . 300,00 ,, 10,13 2960,75 100,00

Wismuthüberoryb.

eat. Bismuthum hyperoxydatum. Franz. Peroxide de bismuth.)

.2230. b. (Jufag ber Ueberfeger). Bucholy und Branes bemerkten schon früher bie Existenz eines Wismuthüberoxpdes. uguft Stromeper bestätigte, neuerlichst diese Entdedung und nterwarf diefes Überorpd einer sorgfältigen Prüfung. Er bereitet iffelbe, indem er reines durch Glüben des basisch salpetersauren Sal-8 bereitetes Wismuthoryd mit einer Auflösung von chlorigsaurem atron oder Rali (dargestellt durch Zersetzung von chlorigsaurem alf mit bafifch kohlenfauren Alkalien) jum Sieben erhipt, und in dier Temperatur eine Zeit lang erhält. Das Bismuthoppd färbt fich fange schön braungelb, wird aber nach und nach bunkelschwarz. Man ischt es nun pollständig aus und behandelt es in der Kälte mit reiner rdunnter Salpetersäure (1 Thl. konzentrirte Säure und 9 Thl. Baf-), um das vielleicht noch beigemengte Orpd vollends auszuziehen. an muß Säureüberschuß anwenden, um die Bildung von bafischem alz zu verhüten. Der Rückstand wohl ausgesüßt, ift reines Überoryd.

Es ist ein schweres dunkelbraunes, dem Bleiüberoryde ähnliches alver. Erhipt liefert es Sauerstoff und gelbes Oxyd. Mit Kohlenslver gemengt und erhipt verglimmt es lebhaft; ebenso mit Zucker er andern organischen Stoffen. Das Gemenge läßt sich durch eine ihende Kohle entzünden und brennt dann von selbst fort wie Zunder, sem ein Rücktand von Metall und gelbem Oxyd bleibt. Wasserstoff wairt das Überoryd bei gesinder Sipe zu gelbem Oxyd, erst aber in Blühhige vollkommen zu Metall. Mit Schwesel gemengt und erzt verwandelt es sich unter Entbindung von schwessichtsaurem Sas in hweselwismuth.

Salzsäure löst es kalt unter Entwicklung von Chlor auf. Ronitrirte Schwefelsäure zersetzt es schnell und entwickelt Sauerstoff.
en so wirkt Phosphorsäure; mäßrige schwestichte Säure verwandelt Wismuthüberorph langsam in basisch schwefelsaures Orph. Salpejäure löst es in der Siedhitze langsam unter Sauerstoffentbindung f. Organische Säuren dagegen, wie Essigläure, Oralsäure, Weinsteind Zitronensäure greifen es auch beim Sieden nicht an.

Dieses Überoxpb besteht aus:

Bismuth 85,54
Saverstoff . . . 14,46
100,00

Schwefelwismuth. (Sulfure de bismuth.)

2231. Das Schwefelwismuth gleicht bem Schweste antimon. Es ist gran, metallisch glänzend, sprode, leicht schwelzbar und zerseht sich sowohl burch Rösten, als bum Ginwirkung prydirender Sänzen. Es existirt auch ein anteres Schweselwismuth von minderem Schweselgehalt.

Man bereitet bas Wismuthsulphurid birefte burch 30 fammenschmelzen von Schwefel und Wismuth, oder inden man ben aus Wismuthauflösungen mittelft Fällung bach

Schwefelmafferftoff erhaltenen Rieberfchlag erhipt.

Das Schwefelwismuth findet fich auch als Minnal, welches bem tanstlich bereiteten abnlich ift. Spez. Gew. =6,4. Selten ift es rein, fondern fast immer mit andern Sulphui ben gemengt, wie aus folgenden Analysen hervorgeht:

A.S.						ewismut. Fürstenbe			clery won
Wismu	ļķ.					47,2			43,2
Blet .						-			24.3
Rupfer	4					34,7			12,1
Mictel				1	20	-		8 4 94	1,6
Dellyr						-			1,3
Schwef	ef	q	4	d	- li	12,6	•	P &	11,6
						94,5		T U	94,1

Der Berlust rührt wahrscheinlich von der noch emelkommenen Scheidungsmethode des Wismuths her. Das Schwefelwismuth besteht aus 2 At. Wismuth 81.51 und



torte ab, so erhält man Chlorwismuth als Rücktand, hrend sich Salzsäure verflüchtigt. *)

Wismuthsalze,

2233. Die Wismuthorybsalze sind nicht sehr beständig, ie meisten werden durch Wasser in saure und basische Salze rsett. Sie sind als Auslösungen ungefärbt. Durch die enden und kohlensauren Alkalien werden sie weiß gefällt; enso durch phosphorsaure, arseniksaure und blausaure Alkau. Per Schweselwasserstoff schlägt sie weiß nieder. Das ismuth wird metallisch durch Eisen, Zink, Kupser und nn gefällt.

Die Wismuthsalze lassen sich leicht von den Salzen terscheiden, welche die ihm ähnlichen Metalle bilden. Man eidet daraus das Oryd ab, reduzirt es mit Kohle und in es nun vom Blei seiner Sprödigkeit wegen unterscheis und vom Antimon, weil es sich in Salpetersäure austöst d von Schweselwasserstoff schwarz gefällt wird. Vom Tels unterscheidet es sich durch die gelbe Farbe des Oxydes, lches beim Erhigen mit dem Löthrohre entsteht.

Schwefelsaures Wismuth. (Sulfate de bismuth.)

1934. Das schweselsaure Wismuth erhält man durch ihigen des Metalls in konzentrirter Schweselsäure, wobei h schwestichte Säure entwickelt und sogar oft Schweselsäure auflöst ein weißes Pulver, welches sich in Schwestsäure auslöst und daraus in Nadeln krystallisirt. Verdünnt an die Auslösung mit Wasser, so bildet sich ein unauslösthes drittel basisches und ein auslösliches saures Salz. as neutrale Salz kann getrocknet werden, ohne eine Zers

^{*)} Arfenitwismuth. Man erhäll es beim hindurchieiten von Arfenituafferstoff durch Wismuthaustösungen. Diese Berbindung verliert durch die Destillation fast alles Arsenik. Schmelzt man Bismuth mit Arsenik zusammen, so nimmt es nur 1/32 davon auf. — Natürliches Arsenikmismuth findet
sich nach Kersten im sogenannten Wismuthkobalter, von Schneeberg in
Sacien A. n. E.

settung zu erleiben, erhitt man es aber ftarter, so zerfeht it fich vollftanbig.

Es besteht aus:

			bal	neutrale	Das bafifche
Wismuthored .	4	, u	' p	66,4	85,5
Schwefelfaure		4		33,6	14.5
, ,				100,0	100,0

Salpeterfaures Bismuth. (Nitrate de bismuth.)

Wismuth. Ift bas Metall gepulvert, so steigt die Tempers tur bei dieser Reaction oft bis zum Glühen, wenn man les zentrirte Saure anwendet. In verbunnter Saure loft sis das Metall leicht und ruhig auf. Beim Erkalten liefent it Auflösung fäulenförmige leicht zerfließliche Krystalle.

Das trystalliste Salz löst sich in wenig Wasser wi; bei größerem Wasserzusatz zerfällt es in ein löstiches samt und in ein unlöstiches basisches Salz. Letteres ift all Schmintweiß, Perlweiß, Wismuthweiß (magisterium bismuthi) befannt.

Die beiben Salze enthalten:

		bi	is neutrale.	Das Defifce
Wiemuthorpd		×	49,4 4	81,4
Galpeterfäure		à	33,7	13,9
Baffer	4.5	1	169	4.7



Phosphorsaures Wismuth. (Phosphate de bismuth.)

2236. Es bildet sich bei Einwirkung der Phosphorsäure auf Wismuthoryd ein lösliches saures und ein unlösliches basisches Salz. Das Lettere schmilzt beim Erhiten zu einem trüben, milchigen Glas.

Das arseniksaure Wismuth ist minder schmelzbar als das phosphorsaure Salz.

Rohlensaures Wismuth wird durch Fällung des falpestersauren Salzes mittelst eines kohlensauren Alkali's erhalten. Es besteht aus 79,3 Wismuthoryd und 20,7 Kohlenssäure.

Rieselsaures Wismuth. (Silicate de bismuth.)

Das einfach kieselsaure Salz läßt sich leicht darstellen, ist aber noch nicht genauer untersucht worden. Sämmtliche Kieselsaure Wismuthoryde sind leicht schmelzbar, und diese sowohl als das borsaure Wismuthsalz haben große Ahnlichs keit in ihrem Verhalten mit den entsprechenden Bleisalzen. Wan kann sie auch statt dieser als Flußmittel bei Email und in der Porzellans und Glasmalerei anwenden.

Das Wismuthoryd verbindet sich leicht mit der Rieselerde in der Rothglut, weshalb das erstere auch die Thontiegel sehr leicht durchlöchert. Es verbindet sich das kieselsaure Wismuth auch leicht mit andern Silikaten und macht diese leichtstüssiger. Die kieselreichen Wismuthstlikate sind farbstos, gelb aber, wenn sie einen Überschuß an Basis enthalten. Durch Rohle werden sie sehr leicht reduzirt.

Wismuthlegirungen.

2237. Diese Legirungen sind leichtflüffig.

Das Wismuthkalium erhält man durch Zusammenschmelsen eines Gemenges von 120 Wismuth, 60 verkohltem Weinskein und 1 Salpeter. Diese Stoffe werden vorher wohl unter einander gerieben und das Gemenge in einem versschmierten Tiegel geglüht. Die erhaltene Legirung zersetzt das Wasser und zerfällt an der Lust in Stücke. Das Kas

lium orybirt fich bann und entwickelt babei fo viel Barm, bag bie Legirung fcmilgt.

Mit Binn verbindet fich bas Bismuth in allen Ber


haltniffen und macht es etwas harter.

Wetallgemische; das merkwürdigste davon ist das von D'Av cet ober Rose, welches schon im tochenden Waffer schmilp Man wendet diese Legirung zur Versertigung leicht schmilp darer Platten an, welche der Sicherheit wegen in die Damps teffel eingesetzt werden. Die Schmelzbarkeit dieser Legirungen ändert sich nach dem Mengenverhältnist der Metalle; das Gemisch von 1 Blei, 1 Zinn und 2 Wismuth schwitzschaft die Temperatur herabsiehe, wenn man die Legirung ver Blei und Zinn mit dem Wismuth mische. (744).

ermann hat bie aus 2 Wismuth, 1 Blei und 1 3im bestehende Legirung einer Reihe von sehr interessanten Las suchen unterworfen, um das Gefet, nach welchem derm Ausbehnung erfolgt, zu bestimmen, und hat dabei sonberban

Ericheinungen beobachtet.

Erwärmt man die auf 0° abgefühlte Legirung bis auf 55° R., so ist die allmählige Ausdehnung ganz regelmäßig. Erhitt man von 80° auf 160°, so kindet dieselbe regeb mäßige Ausbehnung Statt, so daß wenn man als die Ausdehnung zwischen diesen Wärmegraden untersucht, nan



folgen hier einige der von Ermann gefundenen Zahlen. Die Temperaturen sind nach Reaumürs Thermometer bestimmt, so wie dieß auch bei den obigen der Fall ist.

Temperatar der Legirung.	Bolum berfelben.
0	100000
10	100192
20	100443
· 30	100803
35	100830 Maximum
40	100679
44,4	100000
60	99480
56	99130 Minimum
50 ` ·	99389 .
65	99478
70	99940
75	100830 Schmelzpunkt
80	101792
100	102217
120	102599
140	103072
160	103495


Diese Resultate lassen sich auf eine sehr einfache Weise bestätigen. Füllt man nämlich eine Thermometerkugel mit der flüssigen Legirung, so läßt sich diese ohne zu zerspringen dis gegen 35° abkühlen; ist dieser Punkt aber wirklich ersteicht, so zerspringt sie, weil nun das Maximum des Volums eintritt. *)

*) Tabelle über die Temperaturen, bel welchen verschiedene Legirungen von Wismuth, Zinn und Blei,schmelzen. (Nach Parkes aus Schubarth.)

Erwichtstheile.		Schmilzt bei	Øe	wichtsthe	Schmilzt bei		
Wis-	જીતિં.	Zinn.	Graden, Fahrenheit.	Wis.	Blei.	Zinu.	Graden. Fahrenheit.
8	5	3	202	8	18	24	312
8	6	3	208	8	20	24	310
8	8	3	226	8	22	24	308
8	8	4	236	8	24	24	310

Gemichtetheile.			Samilyt bei	. 60	Somilat in		
Wide muth.	Blei.	Bun.	Graden, Fahrenheit.	2B16- muth.	Biti.	Bian.	Graben. Fahrenhen.
8	18	6	243	8	26	24	320
8	8	8 1	254	8	29	24	330
6	10	. 8	266	8	30	- 24	342
8	12	8	270	8	32	24	352
8	16	8	300	8	- 32	26	343
8	16	10	304	8	32	28	332
8	16	12	294	8	32	30	323
-8	16	14	290	8	32	32	320
8	16	16	292	8	32	34	318
8	16	18	298	8	32	36	320
8	16	20	304	8	32	38	322
8	-16	22	312	8	32	40	324
8	16	. 21	316				

Biet und Beimuth verbinden fich in allen Berhaltniffen, and at tie Besmuth nicht vorwaltend, fo find die Legieungen jaher als eines bat Legieungen von Wismuth. Zinn und Blei werden auch als Schnelich in Riempner gebraucht, bann jur Anfertigung von Metalbadern um Sichen ftrumente angulafien. Auch Stifte werden barans gegoffen, die auf biem steiben, welches juvor mit gedeanntem hieschorn ober Annchemist ausbrieden worden. Man gebraucht ferner ein leichtstüfiges Metall im beliebichen (Altichiren) von Stempeln, um Stercoivpen barjuftelben, un beider men fur Kattundrucker, ju Formen fur Seifenfabrikanten, jur beitreiten feiner Seife mit Bergierungen. Es läst fich diese Legieung fogar is politike



Analyse wismuthhaltiger Rörper.

2238. Das Wismuth läßt sich von vielen andern Mesen durch die schweselwasserstoffsauren Alkalien scheiden. n den edlen Metallen scheidet man es durch Aupellation. Al es von Aupser und Blei getrennt werden, so sällt in es durch Aupser. Man kann es als Metall, als Oryd, basisch schweselsaures und basisch salpetersaures Salzantitativ bestimmen und gewöhnlich zieht man die beiden ten Methoden vor. *)

Probiren ber Wismutherze.

1) Um durch Prodiren den Gehalt der Erze an regulinischem Wismuth zu exfahren, unterwirft man die Erze am zwecknäßigsten einer Ausseigerarbeit. Das gröblich zerstoßene Erz werd in einen mit durchlöchertem Boden versehennen Tiegel gebracht, der Tiegel lutirt und in einem zweiten so eingelassen, daß er noch aus denselben etwas hervorragt. Es wird nun dem obern Tiegel Rothglühhige gegeben, der untere aber fühl gehalten. Das Wismuth tröpfelt dann in den untern Tiegel.

Rommt ce darauf an, den Wismuthgehalt genauer auszumitteln, so wird das Erz in Salpetersaure aufgeloft, der unauflösliche Rücktand durch Filtriren gesondert und die erhaltene Auflösung mit vielem Waffer versett. Nach Rlaproth geben 121,25 dieses Riederschlage 100 Wismuth. A. u. E.

hen. Bei gewöhnlicher Temperatut orybirt es sich nur in seuchter Luft, allein diese Orydation erfolgt nur schwierig und ist unvollständig. Rur durch anhaltendes Schütteln, venn man z. B. ein zum vierten Theile mit diesem Metalle ungefülltes Glas an den Flügel einer Windmühle oder an das Sägengestell einer Sägemühle befestigt, bildet sich nach langer Zeit erst etwas Orybul. An der Luft erhitzt, orybirt es sich langsam und bildet Oryd. Das Wasser wird vom Quecksilber nicht zersetzt.

Die orydirenden Säuren verwandeln es besonders mit Hilfe der Wärme leicht in Oryd. Die verdünnte Salpeters fäure bildet damit salpetersaures Orydul, ist aber die Säure konzentrirt, so entsteht ein Orydsalz. Verdünnte Schwesels fäure zeigt darauf keine Einwirkung, konzentrirte aber bistet damit, unter Entwicklung von schweslichter Säure, schwesels saures Oryd.

Das Quecksiber zertheilt sich sehr fein ober wirdigetöder, wenn man es längere Zeit mit gewissen Körpern susammenreibt. Die Fette z. B. gehören hierher und darauf beruht die Bereitung der Merkurialsulbe, die als ein mitsein zertheiltem Quecksiber gemengtes Fett zu betrachten ist. Man kann auf diese Weise das Metall so sein zertheilen, daß die einzelnen Kügelchen nur noch mit der Lupe zu erennen sind.

Das täusliche Quecksiber enthält gewöhnlich Wismuth, Blei und Zinn. Seine Reinheit läßt sich durch folgenden mechanischen Versuch erkennen: Man zießt es auf eine Tassel und beobachtet, ob es sich in kleine runde Tropfen zerstheilt, ist dieß aber nicht der Fall, sondern diese Tröpschen verlängern sich und bilden einen Schwanz, so deutet dieß auf dessen unreine Veschaffenheit hin. Um den Gehalt an fremden Metallen im unreinen Quecksiber zu bestimmen, des stillirt man ein abzewozenes Quantum und erhist gegen Ende der Arbeit sehr stark, um die Amalgame zu zersezen. Allein bei seiner Versüchtigung reist das Quecksiber oft etwas Wismuth und Blei mit fort. Will man daher in dieser Beziehung einen ganz genauen Versuch austellen, so verwandelt man das fragliche Metall zuerst in ein salpeters

fanres Salz und kalzinirt biefes. Run geht nur bas reint Duecffilber über und Wismuths ober Bleioxyb bleibt jurid

Man findet das Quedfliber nur an wenig Punkn ber Erde; die befannteften find Ibria, Allmaden, Den

Chili, Indien, China und Rheinbaiern.

Die Quecksiberminern find nur wenige Atten. I tommt theils gediegen, theils als Silberamalgam, bann is Zinnober oder Schwefelquecksiber, als Quecksiberhorners obn Shlorquecksiber und als Selenquecksiber vor. Man sichn es im ziemlich alten an die Rohlenformation grenzenden Co birge. Als gediegenes Quecksiber sindet man es in Tropsa vertheilt fast in allen Zinnoberbergwerken; es ist dann en weber rein oder mit Silber amalgamirt. Durch die Destille tion wird es auf einen Silbergehalt untersucht.

Duedfilberornduk

(Schwarzes Oxediiberoryb. Lat. Hydraryyrum oxydulatum. Mercurius cinereus Moscati. Franz. Protoxide de mercure.)

2240. Die beiden Oryde bes Quedfilbere werter leicht und schnell burch Rothglübhige in Sauerftoff und Cued

⁴⁾ Das Duedfilber gebort ju ben fparfam in ber Erbrinde vertheilten Renden und fommt in Europa größtentheils auf Bangen im Sandftein, bet fe ben

ber zerlegt. Rohle, Schwesel, Wasserstoff und mehrere letalle bewirken dasselbe. Das Orydul ist besenders merkstrig wegen seiner Unbeständigkeit. Es ist ein schwarzes utver von widrigem Geschmack, obgleich es im Wasser unststädich ist. Selbst in dunkeln Räumen zersest es sich in ind und und metallisches Quecksiber; schneller aber erfolgt die ersehung im Lichte. Man bereitet es durch auhaltendes abatteln des Quecksibers mit etwas Wasser und viel Lust i gewöhnlicher Temperatur. Dieses Präparat erhielt den umen Aethiops per so. Man kann es anch durch Fallung is salpetersauren Quecksiberoryduss mittelst Apkali bereisn, oder wenn man sehr sein geriebenes Quecksiberehlorür it Apkali behandelt.

Das Quedfilberorybul bilbet viele bestimmt charafterifirte alze, allein fobald man es von ben Gauren gu trennen cht, so verwandelt es sich in metallisches Quedfilber und lryb. Es ift bieß g. B. ber Fall, wenn man Rali in eine uflösung von fatpeterfaurem Quedfilberorybut gießt, benn n Rieberschlag erkennt man leicht mit ber Lupe Quedfilbers igelden. Behandelt man ben Rieberfchlag mit Galgfaure, erhalt man Quedfilberchlorur und Chlorid in manbelbarem erhaltniß mit einander gemengt. Die Bilbung bes erfteren aus ber Reattion bes fein gertheilten Quedfilbers auf as entstehende Chlorib erflärlich. Man hat zwar bisher is Quedfilberorydul ftets als ein febr unbestandiges Dryb ngesehen, allein man glaubte bisher boch immer noch an fe Möglichkeit, es aus feinen Berbindungen gu trennen, is enblich Buibourt feine Berfuche befannt madite. Es t bieg auch leicht begreiflich, benn ber burch Rali erhaltene liederschlag befist alle Eigenschaften bee Orydule; die außerft tine Bertheilung bes Quedfilbers, welches ale Metall bar-

und find für ben ihrerichen Körper bie flatiften Oite. Bor Quedfilberbampfen haben fich biesenigen iehr ju buten, welche in ihren Gemerben Quedfitber anmenben; alle Operationen, wober fich breie Cample bilben, follten unter gut siehenden Gfen vorgenommen werden. Die Direfilberbampfe ichnachen bie Musfellbatigfeit angererbentlichigenbem bie Men bei ein eigenthamliches Bittern befommen, dem nicht wieder ib ehol in neiden tann. U. u. G.

Mit den fixen Apalkalien geht es keine Verbindungen ein, wohl zber mit Ammoniak. Es perbindet sich mit dem Chlorid und Spanid des Quecksibers.

Ist dieses Dryd längere Zeit dem Lichte ausgesetzt, so jersetzt es sich zum Theil.

Wenn gleich nur Spuren von Queckslberoryd im Wasser auslöslich sind, so färbt doch diese Austosung den Beilschensprup grün, und wird durch Schwefelwasserstoff braun zefärbt; durch Ammoniak wird diese schwache Austösung gesrübt, indem sich damit eine Berbindung bildet, die minder öslich ist als das Oxyd. Der Luft ansgesetzt bedeckt sich iese Lösung mit einem glänzenden Häutchen metallischen Quecksilbers.

Das Quedfilberoryd enthält:

1	At.	Sauerfloff	•	<u>.</u>	100,0 1365,8	7,32
		Queckfiber			1265,8	92,68

Se verbindet sich mit Wasser und bildet ein gelbes phrat, welches leicht sein Wasser wieder abgiebt. Man halt dieses, wenn man ein fires Apalkali in eine Austosung on Quecksiberoryd gießt.

Ehedem erhielt man das Quecksilberoxyd, indem man is Metall in einem Glaskolben mit flachem Boden, welcher ich an der Seite eine Öffnung hatte, einer starken hiße issetze. Da dieses Versahren aber viel Zeit erfordert, so it man es heut zu Tage ganz aufgegeben. Das so bereizte Oryd war dunkelroth und in kleinen Nadeln krystallistet. iterscheldet sich dem äußern Ansehen nach wesentlich von m auf folgende Weise bereiteten, und wurde sonst Mercu18 praecipitatus per so genannt.

In neuerer Zeit bereitet man das Quecksiberoryd. Dem man das salpetersaure Quecksiberoryd mittelst gehörist Erhitzung zersetzt. Arbeitet man im Großen, so nimmt in 25 Kilogr. Quecksiber und 35 Kilogr. Salpetersäured thut sie in einen Kolben mit flachem Boden. Die erstene Auslösung wird bei gelinder Wärme abgeraucht und in allmählig die Hitze verstärkt, bis keine Untersalpeters

Quedfilbereblorar.

(Salzfaures Duedfilberorybul. Lat. Hydrargyrum chloratum, Hydrargyrum oxydulatum muriaticum, Hydrargyrum murjaticum mite, Mercurius dulcis, Calomel, Panacea mercurialis. Franz. Protochlorupe de Mercure.)

wird durch Sinwirfung des Lichtest grau, indem es sich in Chlorid und metallisches Quecksiber perwandelt. Im Wasser ist es sehr wenig löslich, denn 1 Thl. desselben erfordert 12000 Thl. kochenden Wassers um sich aufzulösen. Durch konzentrirte Salzsäure wird es zersett und in Quecksiber und Shlorid verwandelt; schwache Salzsäure wirkt dagegen wenigstens bei gewöhnlicher Temperatur nicht auf das Shlos eur ein. Die Aussösungen der salzsauren Alkalien und des Salmiaks verwandeln es beim Rochen gleichfalls in Quecksster und Quecksiberchlorid. In heißer Salzsäure ist es sehr löslich; es bildet sich dann salvetersaures Quecksibers eryd und Quecksliberchlorid,

Dieses Chlorur sublimiet und schmilzt minder leicht als pas Chlorid und frostallisiet wie dieses mahrend der Verdichtung. Beide Quecksilberchloride werden durch ein Menge von Metallen, sowie durch Selen, Phosphor und Schwesel

leicht rebugirt.

Man wendet has Chlorür vielfältig und mit vielem Erfolge in der Medizin an. In seinem Berhalten gegen ben thierischen Organismus unterscheidet es sich wesentlich vom Chlorid, welches ein außerst heftiges Gift ist; wahrscheinlich rührt es von seiner Unlöstichkeit her, daß es in ziemlich beträchtlichen Gaben ohne Nachtheil gereicht werden sann. Seiner medizinischen Wirksamkeit verdankt es eine Wenge Ramen, welche man ihm fruher gab. Außer den


Das Duedfilberarud fommt im Quedfilberbranberg mit bituminojem Schiefes pon grauce ind ichmargliche fich giebenber Farbe in 3brie vor. Es verbrenur untes Berbreitung eines bituminojen Genuches ohne Angeichen eines Schwefelgehnifes. A. u. &

oben bereits angeführten gebräuchlicheren führt es noch bie Benennungen: aquila alba, aquila mitigata, aquila coelectis, aquila mercurii, draco mitigatus, mercurius loticus, mercurius calomelanicus, manna coelestis, manna metallorus manna mercurii etc.

Man findet bas Quedfliberchlorur als Quedfliberten erz in der Natur, jedoch selten. Es ist frystallistet, duch sichtig ober durchscheinend und enthält nach Klaproth aus etwas Schwefelsäure. Das reine Quedfilber besieht auf 1 At. Quedsiberchlorur = 1265,8 und 1 At. Chlor = 21,4 ober in 100 Thl. 85,1 Q. und 14,9 Ch.

Man bereitet es, indem man 13 Thl. Quedfilber mit 17 Thl. Quedfilbersublimat zusammenreibt, wobei man bis Gemenge befeuchten muß, um die giftigen Wirtung bei Staubes zu vermeiben. Sobald bas Quedfilber volltommen getöttet ist, bringt man bas Gemenge in einen Rolben mit fchreitet bann zur Sublimation.

Das gegenwärtig allgemein übliche Verfahren ift elemmischer. Es gründet fich auf die Wechselzerseyung det schweselsauren Quecksilberoryduls durch Rochfalz; es erzeigt sich, wenn man das Gemenge in einem Sublimirgefäß er hist, schweselsaures Natron und Quecksilberchlorur. Die Operation ist ungefähr dieselbe, wie bei der Darstellung bes Quecksilbersublimats.



ich henry bem Sohne (Buchners Repertortium Bb. 15 115) besteht dieses Berfahren barin, daß man bas lorür verflüchtigt und die Dämpfe im Augenblick ihrer rdichtung in viel Wasserdampf leitet, wodurch sie sehr n zertheilt werden. Man bringt zu bem Ende das Chlor in eine Glasretorte und sett diese mit einem breifach bulirten Ballon in Berbindung. Die eine Tubulirung nmunizirt mit einem fleinen Dampftessel und die andere icht man in ein baneben ftehendes Gefäß mit faltem affer. Ift ber Apparat aufgestellt und gut lutirt, so erst man das Wasser und treibt Wasserdampfe in den Bal ı; ist dieser mit Dampfen angefüllt, so erhitt man bie etorte, um bas Chlorur zu verflüchtigen, und forgt bafür, B sich bessen Dämpfe unterwegs nicht im Halse der Retorte edichten können, weshalb man diesen mit brennenden Rob. i umgeben muß. Die Chlorurdampfe gelangen fo in ben t Wasserdämpfen angefüllten Ballon und verdichten sich selbst zum feinsten, unfühlbaren Pulver. Dieses Berfaht ist außerst vortheilhaft, denn außer seinem fein zertheilten stand empfiehlt es sich noch besonders zum medizinischen Ge-Sublimirt man nämlich sehr reinen Ralomel, so det fich stets etwas Apsublimat, ben man burch Aussugen t Wasser ober Alfohol wegschaffen muß. Run aber leuchs ein, daß der in Wasserdampf hineingeleitete Mercurius leis ganz frei von ABsublimat ist. *)

¹⁹ Rach Trantwein (f. a. a. D.) bereitet man bas Queckfilberchlorur auf folgende Art. Aus 48 Quedfilber und 54 fongentrirter englischer Schwefelfaure wird querft in Retorten ichwefelfaures Dueckfiberoryd bargeftellt. Das erhaltene Quantum reibt man nun mit 28 Ehl. Quedfilber und 33 Ehl. trodnem Rochfal; jufammen und untermirft Diefes Gemenge Der Sublimation in einer eifernen Marinite, auf welche eine porzedanene, in ber Mitte burchbohrte Schale gefturit und aufintiet ift. Auf Dieje Schale fürzt man eine am Boden durchlocherte, etwas hope tevene Buchte, varco welche ein Draft in Die Offnung der Schale gebracht werden tann, um bisweilen die Offnung. Die fich leicht verftopft, wieder herftellen ju tonnen. Das Gublimat legt fich in der Wölbung der Schale an und nur wenig gebt bavon durch die Offnung in die irdene Buchfe. Man erspart auf diese Beife glaferne Gublimirgefaße und auch Brennmaterial. — Ein anderes fabritmagiges Berfahren, welches ein febr fcones Braparat liefert, besteht barin, das man ein unter Befeuchten durch Bufammenreiben gefertigtes Gemenge von 10 Ehl. Apfublimat und 7 Thi. Quedfilber nicht fogleich sublimirt, fondern vorerft in schadhaft gewor-

Quedfilberchlorib.

(Salssaures Quedsiberoxpd, abender Ques silbersublimat. Lat. Hydrargyrum perchte ratum. Hydrargyrum oxydatum muriaticum. Hydrargyrum muriaticum corrosiyum. Mercurius aublimatus corrosiyus. Franz. Deutchlorure de mercure. Sublimé corrosiv.)

2243. Das Queckstherchlorid ist glänzend weiß int frystallisirt in breiseitigen abgeplatteten Säulen. Bei nit sehr hoher Temperatur schmitzt es; es ist flüchtig und be sich verdichtenden Dämpfe trystallistren in Nadeln. Es if sich in 16 Thl. kalten und 5 Thl. warmen Wassers auf, m

benen Glasgerathichaften, eima in Retorten ohne Salfe im Genteit im weit erbist, bas die graue Daffe, ohne ju subtimiren, poutommen in gent weißes Rolomel fich vermandelt und blos sebe mentges überschuffiet Ind fiber mit etwas ügindlimgt in dem obern Theil bes Gelaßet fia mid Die Retorten werden dann zerichlagen, Die grave sublimitete Mafe weit gelblich weißen Ruchen vorsichtig getrennt und die lesteren zerrieben, bur in fin Rolben lader eingefüllt und der Gublimation unterworfen. Die nicht fin gewöhnlichen Sandlapellen verrichtet. Die Rolben, deren fentent in in hobbe gerichtete Nündungen mit Areihestopisch leicht bedecht fin wirde nur zuwichtete Nündungen mit Areihestopisch leicht bedecht fin wirde nur zuwichtete. Bur Gublimation ist ein bestiger hisgen wieder sich, wobel man nicht außer Acht laften bart, die sogenannten Kahnachte lich, wobel man nicht außer Acht laften bart, die sogenannten Kahnachte

Ù

enftalliftet baraus beim Wiebererfalten. Die Arnftalle ents alten fein Baffer. Im Alfohol ift es noch löslicher, benn n 7 Thi. beffelben lofen fich 3 Thi. Atfublimat bei gewöhnicher Temperatur und 6 Thl. in ber Giebhige auf. Auch per Edwefelather loft biefes Chlorid leicht auf und entzicht es felbft magrigen Auflojungen. Die Cauren vermehren feine Lodlichfeit im Waffer, ohne bag es babei peranbert vurbe. Die Galgfaure bilbet bamit ein chlormafferftofffaus res Chlorid. Leitet man überschuffigen Schwefelmafferftoff n eine Chloridauflofung, fo bilbet fich Schwefelquedfilber: I bagegen fein Uberfchug biefes Wafes verhanden, fo bil t fich weißes Chlorichwefelquedfilber. Fire Apalfalien Hen aus ben Chloridauftojungen Drybhybrat, wenn fie im Gerschuffe angewendet werden, ift aber fein Uberschuf pornben, fo fallt ein Drybchlorib nieber. Ammoniat bilbet Rien graulich weißen Nieberschlag von Ammoniafchlorib, ber tiberichnifigen Ummoniat wieder auflöslich ift. Die Ringe nontfalze gerfegen ben ABfublimat und fällen metallifches Luccffilber.

Fast alle organischen Substanzen verwandeln ben Agablimat nach und nach in Quedsitberchlorur. Man barf
eshalb Arzneimittel, welche nebst Absublimat auch orgaische Körper enthält, nie lange vor dem Gebrauche bereien. Durch die Gegenwart von Chlorastalimetallen wird
iese Reaction vermieden, denn es bilden sich dann Doppelbloribe, welche den Absublimat beständiger machen.

Der Apsublimat ift, wie schon sein Name andeutet, in sehr heftiges Gift. Schon in Gaben von einigen Grasen tann es den Tod unter den fürchterlichsten Schmerzen erbeisehren. Orfila zeigte, daß das mit Masser eingesuhrte Eiweiß das wirksamste Gegengift ist. Es muß aber o schnell als moglich gegeben werden, wobei man zugleich Febrechen bewirken und den Stuhlgang durch Klystiren besiedern muß.

Der Uhsublimat besteht aus i At. Quecksiber 1265,8 und 2 At. Chlor 442,6 oder in 100 Thl. aus 74,04 Q. und 25,96 Ch.

ď

311

ŝ

h

(til

斷

De.

20

Ĉ.

M

30

Nij.

24

-

4

Man bereitet ihn indem man Rochsalz und sowis saures Queckstberoryd zusammen erhipt. Es bitdet sich twi den Wechselswirfung beider schwefelsaures Natron und Om siberchlorid, welches Lettere durch Sublimation vom in ren Ersteren geschieden wird. Die Operation gelingt w tommen, wenn man reines Orybsalz anwendet, das us durch schweselsaures Orybul verunreinigt ist. Bei u fabrismäßigen Bereitung des Aetssublimats muß man icht einige Borsichtsmaafregeln anwenden; die Robiquet in genau beschrieben hat.

Um schweselsaures Queckstberoryd barzustellen, bing man fünf Theile Queckstber und sechs Theile Schwestlim in einen guheisernen Kessel; man feuert bann langlan win nun zersetzt sich ein Theil der Säure unter Entbindung michwestichter Säure um bas Ducckstber zu oxydiren, der dere verbindet sich mit dem erzeugten Oxyde zu schweschiptem Salze, welches als eine dicke Masse zurückleibt. Lischwestichte Säure erzeugt sich in solcher Masse, das und den Kessel mit einem Deckel verschließen muß, welcher ein mit einer Dessaus verschließen ist, aus der das Gas ninch einer Röhre in den Schornstein abgeseitet wird.

Da das so bereitete Salz nur Duecksilberorydentialen barf, so muß man es so lange erhitzen, bis keine schiedte Säure sich mehr entbindet. Ansangs bildet sich zwu um lichmeselsaures Ornbussalz bieß nerwandelt sich ober netba



Tage lang fiehen, bamit bie Stoffe einstweilen auf ander einwirken können. Nach Ablauf dieser Zeit macht Keuer unter ben Reffel und trocknet nun die Masse bei eiber Sitze aus, wobei man sich gegen Ende der Arbeit ben Lämpfen hüten muß.

Man bringt nun bas Gemenge in glaferne Rolben mit bem Boben und ftellt biefe auf ein Sandbad fo, bag nur Sals jum Theil aus dem Sande hervorragt. Der Dfen gewohnlich bie Form eines langlichen Bierede, und fann ft bis hundert Rolben aufnehmen; bas Canbbad wirb bath durch mehrere Fenerheerbe geheigt, welche fommes ch an ben langeren Geiten bes Dfens angebracht find; bie rbe baben fleine Schurlocher und find mit fußlangen Aftaben verfeben. Man brennt flein gefpaltenes langes 13, welches nur mit bem einen Ende auf bem Roft liegt. in tann beshalb bie Schürlocher nicht mit Thurchen ber-Toffen, weil bie langen holiftabe herandragen. Die Luft alfo freien Butritt, und bas Solg brennt langfam, fo baburch eine weit gelindere und gleichmäßigere Tempes r erzeugt wied, ale wenn ber Bug flarfer mare. Das ern hat noch weniger Schwierigfeiten, wenn man Torf reren fann. Erlaubt es bie Dertlichfeit nicht, biefe Defen r einem luftigen Edjoppen gu erbauen, fo muffen fie mes tens unter einem gut giehenben Rauchfang ober Schlots tel errichtet werben. Man thut wohl, weun man bas abbab burch eine nach oben ppramidal zulaufende und In Rohr fich enbigende Bretterwand einschlieft, um noch liger von ben giftigen Dampfen belaftigt ju merben.

Das Schwierisste bei bieser Operation, so wie übers pt bei allen Sublimationen, ist die Regulirung bes Feuers, man muß schon ziemlich erfahren darin senn, wenn alles ingen soll. Sehr wesentlich ist es, das Feuer nur allmahs zu verstärken; man achtet dabei auf die Zeit, denn bei a geleitetem Feuer läst sich die Stundenzahl bestimmen, Iche zur Sublimation erforderlich ist und zu welcher Zeit in die Hise steigern muß; im entgezengeseizen Fall aber fich beinahe gar keine Regel angeben.

2243. Chtorwafferstoffsaures Chlorquecksiler. (Hydrochlgrate do Chlorure de Mercure). Die Salze ire vereinigt sich mit bem Aessublimat und erzeugt damit hrere Verbindungen. Sie lost schon in der Kalte eine trachtliche Menge davon auf und frystallistet merkwürdiger eise in wenigen Augenblicken in nadelformigen Massen.
18 Wasser zersetzt biese Verbindung zum Theil und macht n Neusublimat wieder frei. Setzt man die frystallistete affe unter eine Glocke mit Aepsalt zugleich, so fann man

Dharmacopoe v. 3ud u. Raab G. 273) in Retorten gang loder, fo bag sin Deittel three inneren Raumes lece bleibt, fest bieie in Rapellen und umfouttet fie, fo weit fie angefullt find, mit Gand. Dun wird anfanglich fcmaches, fpater aber etwat flarteres Teuer gegeben, womit man bis gegen Enbe Der Arbeit, Die in Gabrilen 48 Stunden bauert, anhalt. Der Megfublimat legt fic anfanglich ais lodere Maffe am obern Theil bes Gublimirgefages an, mirb aber nach und nach, wenn ber Fruergrad geborig getreffen, mas niet Ubung verlangt, felt und freitallinifch. Der Fruerfarad mus is geleitet merben, daß der Gublimat beinahr jum Comelien fommt, bom aber nicht ficet. Bon einer gleichiermigen Leitung bes Fruers, von bem erforberlichen Grabe Der Trodne bes Gemenges aus Duedfelberottefol und Rochials, bann post bem Umitand, das biefes Gemenge nur gang toder, nicht gufammengeruttete in Die Retorten ju liegen tomme, bangt bie quantitative Musbeute an Sublimat und bas Belingen bes Projeffes ab. Bei ju fleefem und raffera Bruer femilit bas fublimirte Quedfilberchiorib in ben Rudfland jurud, meldes tufammenbadt, und ift bann mit aller Dube nicht mirber in Die Bobe ju bringen. Das namiliche Bufammenfintern bes Gemenges tann burd farted Rutteln beim Genfuften veranlaft werden, woburch bann ebenfatte bie gegenfeitige Ginmirfung gebemmt wird und ber Gubitmat auf ber infammenhangenben Daffe fich nicht oollfanbig erheben fann. Wenn bie Onblimation regelmäßig verlaufen ift, was geubten Arbeitern wohl immer gelengt, liefern 100 Eb. Duedfilber 134 - 136 Th. Gublimat. Dee Radfianb in ben Retorten bilbes bann eine fcmach jufammenhangenbe faft pulprige Dafe: auferbem ift fle tompatt und tornig.

Das schwefeilaure Duecksiberojob, so wie bas Rochials muß vollemmen troden und von uberfchufiger Schwefeliaure möglicht befreit feun, weit aufoferdem viel Galglaure entwickelt und bie Arbeit baburch beschwerlich wird; boch hat auch bas Austrochnen seine Grengen, ba gleiche Theile alljuheftig geginhter Quecksibervetriol und Romfalt in der Sublimation einen bedeutenben Antbeil Quecksiberchiorar trefern, belien Entstehen man nur barch einen geringen Busan von Galpeter verhüten konnte.


Der Duedfilberfublimat mird vorjüglich in der Rattundruckerei als Reprefervage gebraucht, nub mit Tapp aufgedruckt, um an ben bedrucken Stellen bas Eindeingen bes Indigo's ju verhaten. Man wendet es auferbem in ber Medigin und gegen ladige Infesten mit Bangen, Motien ic. an, allein bei b fien finwendung ift bie großte Borficht ju empfehren. U. u. E.

fie vollkommen rein von freier Salzfäure erhalten. Sie mb halt 1 At. Quecksiberchlorid und 2 Atome Salzfäure, so wi, wenn man fie mit Kali fättigt, man boppelt Chlorquest ber — Chlorfalium erhalt.

Sättigt man die Salzsäure in ber Märme mit Aessis mat, so entsicht ein anderes delorwasserstoffsaures Silv quedsiber, welches i At. Quedsiberchlorid und i At. Sufäure enthält. Wird nun dieses auch mit Kali verset, bentsteht vierfach Chlorquecksiber — Chlorkalium.

2244. Der Aletssublimat verbindet sich leicht mit to Shloralkalimetallen und bildet damit eine Reihe von Dorte chloriden, welche Bonsdorff und Boullay zu gluba Zeit untersuchten, die aber von dem Ersteren spezieller is schrieben worden sind. Wir führen blod diejenigen dur auf, welche wegen ihrer häusigen Entstehung ein besonden Interesse darbieten.

Ehlorquedsilber — Chlorfalium und eines Mem durch Auflösung eines Atoms Chlorfalium und eines Mem Quecksilberchlorid in Wasser. Ueberläßt man die Austenider freiwilligen Verdampfung, so erhält man schöne eine boidale gerade Prismen von gelblich graner Farbe. Ande Luft verändern sie sich nicht, im Feuer aber verlieren sie und Wasser und einen Theil des Aehsublimats, der jede um mit großer Schwierigseit ganzlich ausgetrieben werden laut. Diese Verbindung beiteht aus in Ut Ougseliber bleibe fon



schneeweiß und enthält 4 At. Quecksiberchlorid = 85,2, 1 At. Chlorkalium = 11,5 und 8 At. Wasser = 5,5.

Doppelt Duecksilberchlorid — Chlornatrisum. Zwischen Kochsalz und Aepsublimat ist dieß die einzige Berbindung, die bis jett dargestellt worden. Man fügt zu einer kalt bereiteten gesättigten Kochsalzlösung von Aepsublimat soviel als diese auszunehmen vermag. Läßt man diese Austösung von selbst abdunsten, so erhält man eine nadelförmig krystallisite Masse, die aus 2 Atom Quecksilberchlorid —74,3, 1 At. Chlornatrium — 15,9 und 8 At. Wasser — 9,8 besteht.

Aehnliche Berbindungen liefert das Quecksiberchlorid wit Chlorlithium, Chlorbarium und Chlorstrontium; Chlorscalcium und Chlormagnessum verbinden sich in mehreren Berstältnissen damit, die leicht frystallistren, aber im neutralen Bustande auch sehr leicht wieder zersließen. Auch mit andern Shlormetallen verbindet sich das Quecksiberchlorid.

2245. Quecksilberoxydhlorid. Wenn man eine verdünnte Auflösung eines Alkali in Aepsublimatlösung gießt, To bildet sich ein ziegelfarbiger Niederschlag, der aus Chlorquecksilber und Quecksilberoxyd besteht. In den Apotheken bereitet man auf diese Weise mittelst Kalkwasser die Aqua phagedaenica. Durch einen Alkaliüberschuß wird das ansfangs erzeugte Oxydhlorid in gelbes Oxydhydrat verwandelt.

Die kohlensauren Alkalien reagiren nach Soubeiran auf eine sehr bemerkenswerthe Weise auf bas Quecksiberschlorid. Wird kohlensaures Kali oder Natron im Ueberschusse damit zusammengebracht, so fällt das Quecksiber als Orydchlorid minder; die Flüssigkeit enthält dann doppelt kohlensaures Alkali und es entbindet sich dabei keine Kohlensfäure. Wendet man dagegen überschüssigen Aessublimat an, so fällt zwar auch noch Orydchlorid nieder, es bildet sich aber zugleich doppelt kohlensaures Salz, und ausserdem noch Shlorquecksiber — Chlorkalium.

Man erhält das Orydchlorid anch, wenn man Chlor auf im Wasser aufgeschlämmtes Quedsilberoryd reagiren läßt.

Die auf verschiedene Weise gewonnenen Orychloride sind weder im äussern Ansehen noch ihrer Mischung nach einander ahnlich; theils find fie ziegelroth, theils schwarz zu lettere sind gewöhnlich reiner, während die ziegelrothen bei Oryd zum Theil blos mechanisch beigemengt enthalten. Dis schwarze trystallinische Orydchlorid wird leicht bereitet, indem man das Orydhydrat durch Chlor behandelt, oder indem us den Netzublimat durch einen Ueberschuß von kohlensamm Kali, welches in viel Wasser aufgelöst ist, zersett. Das inn Orydchlorid enthält nach Soubeiran 1 2lt. Quecksibersperid = 29,4 u. 3 Ut. Quecksiberoryd = 70,6.

Einfach Bromquedfilber ober Quedfilberbit mur. (Bromure de mercure.)

2246. Es ist dem Ralomel in vieler Hinsicht sehr its lich und wird auch analog diesem bargestellt, indem was a Bromakalimetall in eine Auslösung von salpetersaurem Dut siberorpdul gießt. Es stellt sich diese Berbindung als wast Niederschlag dar und besteht aus i At. Quecksiber = 1263 und 1 At. Brom = 489,1 oder enthalt in 100 Th. 72,1 O. Ed 27,9 Brom.

Doppelt Bromquedfilber ober Quedfilber bromid. (Bibromure de mercure)

2247. Rommt Quedfilber mit Brom gusammen, felle bet fich unter Erwarmung Quedfilberbromit. Diese Verlie

wöhnlicher Temperatur in Berührung gebracht, sich sogleich in sehr fein zertheiltes metallisches Quecksiber und in Jodid vermandelt, welches lettere sich auflöst. Derselbe Erfolg zeigt sich, jedoch erst bei Erwärmung, mit Chlorwasserstoffsaure und den basischen Chloriden.

Man erhält das grüne Jodür, wenn man eine volltoms men neutrale etwas verdünnte Auflösung von salpetersaurem Quecksiberorydul durch ein Jodalkalimetall fällt. Hierbei bils det sich aber sehr leicht gelbes Jodquecksiber. Besser ist es daher von Quecksiberchlorür und Jodkalium je 1 At. zu nehs men und beide in kochendes Wasser einzurühren und dann bis zum almähligen Erkalten zu digeriren. Man gießt dann die Flüssigkeit ab und wenn diese nur Chlorkalium enthält, so ist das Jodquecksiber rein.

Man erhält dieses Jodür auch durch Wechselzersetzung des essigsauren Quecksiberoryduls und des Jodialiums, wenn man nämlich von jedem 1 Atom anwendet. Es besteht aus 1 At. Quecksiber = 61,6 u. 1 At. Jod = 38,4.

Anderthalb, Jodquedsilber. (Sesqui-iodure de mercure.)

Es ist gelb und wurde mit bem Jodür häufig ver-Nach Boullay besteht es aus 2 At. Quedfilber = 51,9 u. 3 At. Jod = 48,1 ober aus 1 At. Jodur u. 1 At. Es kann sonach als ein salzähnliches Jodmetall betrachtet werden. Man erhält es, wenn Jobkalium in eine faure Auflösung von salpetersaurem Quecksiberorydul gegossen Der Gäureüberschuß macht Jod frei, welches sich mit bem anfänglich bildenden Jodur verbindet und entweder ans berthalb= oder doppel- Jodquedfilber erzeugt, je nachdem meniger ober mehr bavon frei wird. Wendet man also nentrales Salz an, so ist der Niederschlag grun, ist es etwas fauer, so erhält man einen gelben, und ift es bagegen start fauer, fo erscheint sogar ein rother Riederschlag. Fügt man zu diesen Riederschlägen überschüssiges Jodkalium, so löst sich zuerst bas Job, bann bas rothe Jodquedfilber und hierauf bas im Anderthalb = Jodquesilber enthaltene rothe Jodid auf; die

gelbe Berbinbung farbt fich grun und endlich wird auch bis grune Jodur in Jodid und Quedfilber gerfest.

Duecfilberiodid ober Doppelt-Jodquecfilber (Bi-iodure de mercure.)

2250. Diese Berbinbung ift leicht barguftellen, mem man Quedfilber mit überichuffigem Job gufammenreibt, un bie Daffe bann mit Alfohol behandelt, um ben Jobuten fcul wieber wegzuschaffen. Ginfacher noch ift bie Beni tung mittelft Berfegung bes Megfublimate burch Jobfalism Gießt man allmählig Jodfalium in Megfublimat, fo teft fo ber anfange entstehenbe rothe Rieberfdlag wieber auf, val fich bann eine lösliche Berbinbung von Chlor- und 3ch Quedfifber bilbet. Fügt man etwas mehr Jobtalium buju fo erhalt man einen blagrothen, bleibenben Rieberfdlag. ber auch noch eine Berbindung vom Chlorib und Jobid tes Quedfilbere ift, aber mehr Jodquedfilber enthalt und bes halb unauflöslich ift. Erft burch noch weiteres Brathe von Jodfalium entfteht ein prachtig rother Dieberfchlag, ta nun ein reines Jobid ift. Giegt man bagu noch mehr Sebe falium, fo loft fich ber rothe Rieberfchlag aufs Der auf und es entsteht eine falgahnliche Berbindung von Jetquidfilber und Jobfalium.



n, die dem Lichte ausgesett sich weniger als das Pulver erändern.

Das rothe Quecksiberiodid wird in der Kattundruckerei im Scharlachbruck angewendet.

19251. Jodwasserstofssaures Jodquecksilber. Hydriodate d'iodure de mercure.) Das Quecksteriodid löst sich leicht in Chlorwasserstofssaure auf und zeugt damit mehrere Perbindungen. In der Wärme bile it sich damit ein Gemisch von 1 At. Jodquecksiber und At. Jodwasserstofssaure; beim Erfalten sett sich daraus ieder ein Theil Jodquecksiber ab und es bleibt dann eine erbindung von 1 At. Jodquecksiber und 4 At. Jodwassersofsaure in der Auflösung zurück.

2252. Das rothe Quecksiberiodid kann sich mit den isischen Jodmetallen vereinigen, und erzeugt mehrere sehr erkwürdige Verbindungen damit, die durch Boullay den ohn genauer untersucht worden sind. Man kennt bereits ei Verbindungen von Jodkalium mit Quecksiberiodid, in elchen sich die Atome des Ersteren zu dem des Letzteren rhalten wie 1:1, 1:2 und 1:3.

2253. Drei ähnliche Verbindungen kennt wan bereits sischen Jodbarium, Jodkrontium, Jodçalcium, Jodmagnes im, Jodzink zc. und Queckslberiodid.

Das rothe Quecksiberiodid scheint auch mit den Chlorkalimetallen sich verbinden zu können, allein nur in der
kärme, denn die entstandenen Verbindungen zerfallen beim
kalten wieder. Fünf Theile Chlorkalium lösen in der
iedhiße 1 Theil Quecksiberiodid auf.

Der Aehssublimat löst in der Hitze viel rothes Jodquedber auf, und wenn die Flüssigkeit damit gesättigt ist, so It beim Erkalten ein gelber-Niederschlag zu' Boden, der 8 gleichviel Atomen Jodid und Chlorid besteht, der aber 16 wieder in diese beiden Bestandtheile zerfällt.

Salb. Schwefelquedfilber. Duedfilbermoja, (Hydrargyrum sulphuratum, Protosulture de mercure.)

2254. Man fennt zwei Quedfilbersulphuribe. Das erhift nicht beständiger als bas Quedfilberorydul. Man erhäll es, indem man befeuchteten Schwefel mit Quedfilber zusammenreibt. Es entbindet sich babei Schwefelwasserstoff, ber von dem stets im Schwefel befindlichen Wasserstoff herrühn, und welcher, wenn der Schwefel sich mit Metallen nerbindet, frei wird.

Dieses Sulphurib ist schwarz; wird es erhist ober ben Lichte ausgesett, so geht es in Einsach Schwefelqueckiller stein Limsach Schwefelqueckiller, indem Quecksilber frei wird. Um es rein darzustella, fügt man zu einer Quecksilberorydul Auflösung Schweich wasserstoff und erhält dann ein glänzend schwarzes Pulva, welches reines Halbschwefelquecksilber ist. Erhist man et, so verwandelt es sich in Quecksilber und Zinnober, wohisch ebenfalls Spuren von Schwefelwasserstoff zeigen. Prest man das schwarze, durch Zusammenreiben von Schwefel und Quecksilber bereitete Sulphurid start, so entläßt es Quecksilberspelbersügelchen und verhält sich sonach wie das Quecksilberspelbel. Es enthält 2 At. Quecksilber = 92,64 und 1 At. Start sel = 7,36.



rere Körper reduzirt, selbst durch Wasserstoff und Kohle. Auf nassem Wege kann er durch die Alkalien und alkalischen Erden zersetzt werden. Von Säuren wird er nur schwierig angegriffen, denn selbst die Salpetersäure wirkt nicht auf ihn ein; dagegen löst ihn das Königswasser leicht auf. Er entspricht seiner Mischung nach dem Quecksilberoryde und onthält 1 At. Quecksilber = 86,3 und 1 At. Schwefel = 15,7.


Manbereitet dieses Sulphurid direkte auf trocknem Wege, indem man Schwefel und Quecksiber zusammen erhißt. Auch auf nassem Wege läßt es sich darstellen, wenn man die Aufstösung eines Schwefelalkalimetalls mit Schwefel und Queckstelber erwärmt. Die erste Methode liefert den Zinnober, die zweite den sogenannten Vermillon.

2256. In Holland befolgte man ehedem bei Bereitung Des Zinnobers ein Verfahren, welches Ruickert und Papfé genau beschrieben haben. Wahrscheinlich hat daffelbe eine wesentliche Veränderung erlitten.

Man bereitet zuerst ben Mineralmohr, indem man 150 Pfd. Schwefel mit 1030 Pfd. reinem Quedfilber mengt. Früher hat man das Gewichtsverhältniß des Schwefels und Quedfilbers vielfach atgeändert, bevor man die Mischung bes Zinnobers genau kannte. Run aber weiß man, bag auf 150 Th. Schwefel 950 Th. Quecksilber erforderlich sind; folglich war das in Holland übliche Mischungsverhältniß nicht gut, indem zuviel Quecfsiber genommen murde. Man erleichtert die Bildung des Quecksilbermohre fehr, wenn man bas Gemenge in einem eisernen flachen und polirten Reffel. pon einem Fuß Tiefe auf 24 Fuß Weite gelinde erhist. Man muß babei forgfältig vermeiben, daß bie Temperatur richt zu hoch steige, benn es wurde fich bann ber Schwefel ind das Quecksilber so rasch miteinander verbinden, daß wejen der großen Masse eine mahre Explosion erfolgte. Bei näßigem Feuer tritt jedoch dieser nachtheilige Umstand nie in, weil zwischen der die Berbindung befördernden niedrigen, und der die Erplosion hervorrufenden höhern Temperatur ein edeutender Abstand ist. Man reibt das so bereitete Sulhurid und füllt 30-40 irdene Rolben von ungefähr 24 inzen Wassergehalt damit. Die Gublimation geschieht bann

mittelst brei großen Töpfen ober Sublimirgefäßen, wilke aus Thon und reinem Sand versertigt sind; man übenjut diese Gefäße vorher mit einer Schichte Ritt und tredut diesen wohl aus. Hierauf sest man dieselben auf drei m eisernen Ringen versehene Desen, die unter einem seuch sten Gewölbe stehen. Die Sublimirgefäße können versche den groß seyn und die Desen sind so gebaut, daß die zum me frei zirkulirt, und die Sublimirtöpfe die zu Zweibind ihrer Höhe umgiebt. Die Sublimirtgefäße sind zuwilk auch von Gußeisen; gewöhnlich aber bestehen sie aus Thou und der obere aus Gußeisen ist; dieser Aufsah ist zur Ausund des sublimirten Produsted bestimmt und oben mit einer Off nung versehen, die mit einer eisernen Platte bedeckt wenn kann.

Sind die Sublimirgefäße in die Defen eingesett, be macht man Abends mäßiges Feuer darunter und versicht dies allmählig die zum Rothglühen. In Amsterdam von der man Torf als Brennmaterial an. Sobald die Gesche rothglühen, schüttet man schwarzes Sulphurid hinein mit zwar anfangs nur wenig, nachher zwei die dreimal so viel auf einmal; es hangt dieß von der mehr oder minder stween Entzündung beim hineingeben des Schwefelquelstwieden. Zuweilen erhebt sich die Flamme vier oder selbst sicht Ans boch. Sobald sie etwas schwächer erscheint, sest was



Ist das Gemenge eingetragen, so unterhält man das eucr und läßt es erst dann wieder ausgehen, wenn alles iblimirt ist. Die Arbeit dauert im Ganzen 36 Stunden. Ran erkennt leicht an der Flamme ob das Feuer zu stark der zu schwach ist, wenn man nämlich den Deckel abhebt; m ersten Fall erhebt sich die Flamme einige Fuß hoch über vas Gefäß, im zweiten Fall aber erreicht sie kaum dessen Rand. Der hitzgrad ist gerade recht, wenn beim Ausschen des Deckels die Flamme ohngefähr 3—4 Zoll hoch aus der Dessend servortritt. Diese Flamme rührt allein von den Inecksibersulphurid Dämpfen her, die an der Luft sich entsinden; sie darf nicht mit derjenigen verwechselt werden, velche sich im Moment des Einfüllens zeigt.

In den letten 36 Stunden rührt man alle viertel oder halbe Stunden die Masse mit einem eisernen Triangel, um die Sublimation zu beschleunigen, wobei die Arbeiter so dreist sind, daß man glauben sollte, sie biegen sich in die Töpse hinein.

Ist alles erkaltet, so hebt man die Gefäße mit eisernen Bangen heraus. Man sindet in jedem Topfe ungefähr 380 Pfd. sublimirten Zinnober; was einem Verluste von ungefähr 10 Prozent entspricht, der unstreitig dem angewandten Quecksiberüberschuß zuzuschreiben ist. Dhne Zweisel würde man diesen Verlust entweder sehr vermindern oder ganz vermeiden können, wenn man das Schweselquantum etwas steigerte, aber man müßte dann jedenfalls keinen Ueberschuß an Schwesel nehmen, weil dadurch der Schönheit des Zinsnobers Eintrag geschieht.

An die eisernen Platten hängt sich gegen das Ende der Operation etwas Zinnober, sie leiden aber dabei keinen Schaden.

Man kann auch kleinere Töpfe anwenden, in einigen Fabriken fassen diese nicht mehr als 100 Pfd. Zinnober.

Der erhaltene Zinnoberkuchen zeigt so viele verschiedene Schichten, als nach und nach Einfüllungen gemacht worden find. Man sieht gewöhnlich an dem im Handel vorkommensten Auchen drei Schichten, weil drei Hauptfüllungen bei der Sublimation geschehen.

Inweilen fügt man bem Mineralmohr anfänglich bin Insammenreiben 5 Prozent Blei hinzu; es bezwecht bid einen Theil Schwefel zu binden, den man gewöhnlich in Ueberschuß anwendet. Es scheint jedoch diese Zuthat nich

unumganglich nothig ju fenn.

Den fublimirren Zinnober mahlt man mit BBaffer mi Dubliteinen. Es ift reines Baffer 3. B. Regenwaffer bu erforderlich. Man fann burch Schlammen verschiedene Cm litaten, und wie behauptet wird, felbft bis 24 Ruancen m Binnober und Bermillon erhalten. Man bringt ben Binnobera lebernen Beuteln in ben Sandel. Wenn gleich ber fo bereitn Binnober lange und wiederholt gemahlen wird, fo geland bisher boch nicht, ihn fo feurig wie ben Chinefifchen mie reiten. Man behauptete, bag burch Uebergießen und Be fchen mit etwas Galpeterfaure man biefen 3med erreide tonne. Man bediente fich ju diefem 3wede auch bes Urin, ja felbft bes reinen Waffers. Es fcheint, bag, wenn bur Karbe langere Beit bem Ginfluffe bes Baffere ausgefet wird, fie an Glang und Feuer von felbft gewinne. ber versuchten Mittel haben jeboch nur gezeigt, daß ein we fentlicher Unterschied zwischen ben in China angewerder Bereitungsarten und ben feit langer Zeit ausschließich it Europa üblichen Methoden existire. Geit einigen Jahre jeboch hat man angefangen ben Binnober auf naffen Big gu bereiten, und badurch ein Probuft erhalten, welcheb ben



2257. Rirchoff machte zuerst ein Berfahren zur Beung bes Zinnobers auf nassem Wege bekannt D. Es scheint

Feuer verstärft. Rach drei bis vier Stunden schlägt eine Flamme burch bie Belmröhre beraus, melde die demifche Berbindung bes Queckfilbers mit dem Schmefel und jugleich die anfangende Sublimation antundigt. Run - wird die den thonernen helm mit der Borlage verbindende Robre burch ein Anfagrohr verlängert, alle Jugen mit Thon verfittet und bas Sublimiren fo lange fortgefest, bis fein Ende durch ein ununterbrochen ericheinendes, fpiBiges, rothliches Flammchen angezeigt wird. Die thonernen helme were den nun abgenommen, gerichlagen und der Studzinnober mit einem Deffer pon Mohranfluge gereinigt. 600 Pfd. Mohr geben im Durchschnitt 560 reinen Stücklinnober und 17 Pfd. Abfalle, die einer neuen Gublimation unterworfen werden muffen. Diefer Studzinnober wird zerklopft, mit Baffer angemacht und zwischen zwei horijontalen, vom Baffer bewegten, Dublftele nen gemahlen. Man wiederholt das Mahlen öftere und in Idria find bamit 8 Mahlgange und eben fo viele Menschen beschäftigt. Der gemablene Zinnober wird in großen Bottichen fo lange mit Wasser gewaschen, bis dieses ganz rein ablauft. Soll aus dem Zinnober Bermillon werden, so wird er mit Pottaschenlauge entweder in eisernen Resseln getocht oder in Baschhottichen mit der tochenden Lauge übergoffen und 24 Stunden lang damit in Berührung gelaffen. Rach forgfältigem Ausfüßen, Erocinen, Zerreiben und Sieben wird der Zinnober oder Bermillon in ledernen Beuteln ju 25 9fb. in den Sandel gebracht. Der forgfaltig raffinirte idrianer Bermillon ftebt nach Schols in der Farbe dem iconften Chineflichen nicht nach. Um ibm auch die Eigenschaft bee Lettern zu geben, mit Baffer angemacht, beim Gil triren, durch Fliegrapier ju geben, darf man ihn blos mit etwas Gummf. Bucker oder andern schleimigen Gubstanjen versegen. — Rach den neuesten Em fahrungen foll ein dem achten dinesischen gang gleichkommenber Binnober auf trodnem Wege erhalten werden tonnen, wenn man vor der Sublimge tion Desselben etwa höchstens 1 Prozent Schwefelantimon bamit mengt und dann sublimirt. (Ueber die Bereitung des Zinnobers in China s. Buchners Repertorium für die Pharmagie Bd. 37. S. 282.) A. u. E.

Die Darstellung des Zinnobers auf nassem Wege wird nicht allein in Franke reich sondern auch in Deutschland bereits im Großen vorgenommen, und das Produkt ist sehr beliebt, da es ganz dem chinesischen an Schönheit und Fener gleich kommt. Die Vorschriften von Rirchoff und Brunner eignen sich nicht zur sabritmäßigen Vereitung wegen ihrer Umständlichkeit. Eine sehr verbesserte Methode gab Martius (S. Kastners Archiv Bd. 10. S. 497.) an. Man beseitigt nämlich an den obern Balten des Sägengestells in einer Sägemühle mittelst eines eisernen Reises ein Kästchen, in welches ein fiare fes Glas mit einer pasienden Mischung von Schwesel, Durcksiber und Schweselstalium-Unslösung gefüllt, eingepackt ist. Nachdem so W.—36 Stunden lang die Mischung durch die Sägendewegung tüchtig durckeinandergestauteit worden, ist sie in den schwesen zinnen, sogleich sie als seinstellen Zinnober verwandelt, der ausgewa, swen, sogleich sieh als seinstellaute darstelt. Bei diesem Versahren tritt nur seiner zuweilen der Uebelsaut ein, das die Gläser zerspringen,

wohl keinem Zweifel unterworfen zu fenn, bag der fche Zinnober auch auf ahnliche Weise fabricirt wirb. ner stellte neuerdings über die Bereitung bes Bi nach Rirchoffe Wethode eine Reihe intetessanter Bers

Dan erhalt biefen Binnober, inbem man ang Quantitaten von Quecfilber, Rali, Schwefel und auf einander wirfen läßt. Bu bem Enbe reibt u Schwefel mit Quedfilber talt gufammen. Rieine C ten erforbern wenigstens eine breiftundige Arbeit, einigen Pfunden braucht man nicht weniger ale ein gen Tag. Cobald bie Maffe gleichartig erscheint fü Aeplauge bingu und fahrt mit bem Reiben fort. 3 menge wird nun in eifernen Befagen erhitt und ! beständig umgerührt, fpater aber nur von Beit gu 3 Temperatur muß, wo möglich, ohngefähr auf 550 werben; man giebt nach und nach frifches Baffer Berhaltnig bingu, als bas vorhandene verdamrft einigen Stunden beginnt bas anfänglich ichwarze braunroth ju merben, und nun ift befonbere porfich handlung nöthig, indem man die Temperatur jugl 45° herabstimmt. Gollte bie Fluffigfeit eine gallerta Schaffenheit annehmen, fo mußte man Baffer bie Das Gemenge von Schwefel und Quedfilber mußb eine pulverige Form in ber Fluffigfeit beibehalten. 7 be wird nun immer rother und ericheint oft plothi



so muß das Quecksiber, das Kali und der Schwesel n genommen werden. Nach Brunner wurden auf ile Quecksiber 400—450 Theile Wasser genommen; t bei verschiedenen Verhältnissen von Schwesel und Zinnober, wie folgt:

Schwefel.	Rali.	- Crhaltener Zinnober.
114	75	330
115	75	331
120	120	321
150	152	282,5
120	180	245
100	180	241
60	180	142

ie ersten Verhältnisse find die besten; die lettern, von ff angegebenen, find weniger zu empfehlen. ch babei ein noch nicht genau untersuchtes Doppels von Ralium und Quecksilber. Die Theorie biefer rbildung ist noch nicht gang flar. Man fann anneh-B sich Schwefelkalium und Schwefelquecksilber bilben, rach und nach mahrscheinlich wieder zerstört werben, Maaße als der Sauerstoff der Luft auf das Schwes Vielleicht bildet sich unterschwefs n einwirken fann. es Quedfilber, welches unter gleichem Ginfluffe fich vefelquedfilber und schwefelsaures Rali vermandelt. hlen hier noch alle die Raftionen auf, burch welche er gebildet werden fann. Das Schwefelfalium und ber liefern Zinnober, aber nicht schönen. Rothes beroxyd, Ralomel, Mineralturpeth, Hanemanns Mersolubilis mit Schwefelkalium oder schwefelmasserstoff= Ammoniat behandelt, geben gleichfalls Zinnober. Der e Zinnober ist öftere durch Mennig, Gisenoryd, Zie-, Drachenblut und Realgar ober Schwefelarsenif ver-Die brei ersten Körper lassen uch leicht auffinden, fie bei startem Erhigen bes Zinnobers zurückbleiben, b sich dieser verflüchtigt. Die Mennige reagirt jedoch icht auf das Schwefelquedsilber und zersett einen es bleibt dann Schwefelblei zurück. Das Drachen= im Altohol auflöslich und fann vom Zinnober burch en Altehol geschieden werben. Schwieriger ift bic

Erkennung bes Realgars. Man überzeigt fich ver fix Gegenwart am leichtesten burch ben Arfenikgeruch, bu übei Behandlung des Zinnobers auf ber Kohle mit denke rohre, entbindet. Will man aber die Quantität des is mengten Realgars bestimmen, so schmelzt man das Erw mit kohlensaurem Natron und Salpeter in einem Ly. Das Quecksilber verstüchtigt sich, der Schwesel wird in ihr felsaures und das Arsenik in arseniksaures Salz verwate. Man löst den Rückstand im Wasser auf, macht ihn im Salzsäure sauer und fällt dann das Arsenik mittelft Sie sellgaure sauer und fällt dann das Arsenik mittelft Sie sellwasserstoff daraus *).

welche für die Gewinnung dieses Metalls von Mischnift; die übrigen sinden sich immer nur in geringer dur obschon sie denselben gewöhnlich begleiten. In den ligte gen finden sich die Quecksilberminern außerst selten und sehr geringer Menge. Alle Quecksilbergruben sind in kölößgebirgen und zwar im bituminösen Schiefer, im bids

Raltstein und felbft im thonigem Gebirge.

Man findet den Zinnober oft in schönen rothensicht feitigen Säulen krystallisirt; zuweilen aber auch in beita Massen, oder als feiner Staub, womit gangartige Ranne im Gebirge ansgestleidet find. Defters kommt diese Erz in bituminosen und thonigen Massen vor, wie in Idia. Las meilen ist Thougede Aunserfied und Schwaferkied den

edwer, mider, midel

feljourt maar

part

rollar rollar

det si Arbei Nad i

baber ibn c fel,

Teht and

> tenç jeac

20/

hi N

ų

vefel aus der gebildeten Schwefelsäme, die durch Baryt ergeschlagen wird, berechnet. Der unlösliche Rücktand ilt Thon, kohlige Substanzen und Schwefel, welchen durch Verpussen mit überschüssigem Salveter in schwesures Kali verwandelt. Die Auflösung in Königswasser ilt nun Kupfer, Eisen und Queckslber, welche man durch et näher zu bezeichnende Wittel von einander scheidet.

2259. Chlor . Schwefel . Quedsilber. (Chloroire de mercure.) Leitet man einen Strom Schwefel erstoff in eine Auflösung von Quecksilbersublimat, so bilsich anfangs ein weißer Niederschlag. Gest man biese it länger fort, so färbt fich der Riederschlag schwarz, ist doppelt Schwefelquecksiber. Guibourt und Rofe n den weißen Niederschlag untersucht und betrachten ils eine Verbindung von Quecksilber, Chlor und Schwes b. h. als ein Chlorquecksilber - Schwefelquecksilber; er beaus 3 Atomen Quecksilber = 81,80, 2 At. Chlor = 9,53 2 At. Schwefel = 8,67. Man bereitet biese Berbinauch, indem man schwarzes Schwefelquecksilber noch t mit überschüssigem Aetssublimat focht. Die Verwandt= t des Sulfurides jum Chloride ist so start, daß, wenn einen Ueberschuß von Schwefelquechsiber mit einer verten Auflösung von Aetssublimat focht, nichts von lettein ber Fluffigfeit bleibt.

Brom=Schwefel=Qnecksilber. (Bromosulfure de :ure.) Es ist gelblichweiß und zersetzt sich beim Erhitzen in nquecksilber und in Schwefelquecksilber, welche sich nach iber sublimiren.

Iod=Schwefel-Quecksiber. (Jodosulfure de mercu-Wird das Doppel-Jod-Quecksiber mit Schwefelwasserstoff nmen gebracht, so erhält man einen gelben Riederschlag, n der Hiße sich wieder in rothes Jod=Quecksiber und inecksibersulfurid zersetzt.

Eine ähnliche Berbindung existirt auch zwischen Fluors ksilber und Schwefelquecksilber.

Gelenquedfilber. (Seleniure de mercure)

2260. Die Selenverbindungen find den Sulfinden ganz ähnlich. Das Selen verbindet fich leicht mit dem Int filber, und bildet ein metallähnliches, silberweißes Prodet welches leicht sublimirt und sich in weißen Dendriten wichtet. Das Selenquecksilber kommt auch als Mineral miedoch selten und mit Selenblei gemengt.

Phosphorquedfilber. (Phosphure de mercure.)

1de nicht direkte, dagegen wirkt der Phosphor verige sich nicht direkte, dagegen wirkt der Phosphor auf bat ind filberoryd bei Anwesenheit des Wassers und in der Kim. Es erzeugt sich phosphorsaures Quecksiber und Phosphor quecksiber. Lesteres ist eine zähe schwarze Masse, wie sich mit dem Messer schneiden läßt, sehr schmelzbar it misch beim Erhisen wieder in Phosphor und Quecksiber pfest. Noch kennt man diesen Körper zu wenig, sowie mis das Produkt, welches durch Einwirkung des Phosphormisserschlichs auf Aessublimat entsteht. Es ist dieses vranienzu und wahrscheinlich Phosphorquecksiber im Maximum; einer bient noch weiter untersucht zu werden, indem es bei mer veren Gelegenheiten sich bilbet.

Arfenitquedfilber. (Arseniure de mercute)



er Davy fand, daß Kali und Natron einfache Orybe en, die fich durch die voltaische Saule zersetzen ließen. achten Bergelius und Pontin ein Gleiches mit dem roniat, indem sie Ammoniatsalze ber Einwirfung eines. anischen Apparates aussetzten, an beffen negativen Pol Quedfilber brachten. Der Ergolg hätte fast ihre Bore. etung, daß das Ammoniat ebenfalls ein Dryd sey, gee: fertigt, benn fie erhielten ein festes ober butterähnliches ouft, welches frystallisationsfähig war, und begabt mit allglanz ein weit größeres Volum als bas angewandtedsilber hatte. Das Produkt besaß Eigenschaften eines : Igams, allein alle Bersuche, baraus bas vermeintliche, Berzelius Ammonium genannte Metall des Amlafe abzuscheiden, waren vergeblich, benn man erhielt nur Ammoniaf und Wasserstoff. Die Ahnlichkeit Dieses suftes mit einem gewöhnlichen Amalgam ist jedoch fo : , daß selbst die gewagtesten Sppothesen dadurch eine ze finden. Man hat vorzüglich vier Hypothesen über :athselhafte Ratur dieses Körpers aufgestellt.

Gay-Lussac und Thenard betrachten ihn als eine indung von Quecksiber, Wasserstoff und Ammoniak. ist die reine Thatsache ohne Hypothese, denn diese Elese sindet man bei Zerlegung dieses Körpers.

Man kann ferner annehmen, daß es eine Berbindung Stickftoff und Wasserstoff Dueckstler ist. Da der Gesan Stickftoff und Wasserstoff im Verhältniß zum Queckst sehr gering ist, so ist leicht begreislich, daß die Bersung noch metallischen Glanz und andere Eigenschaften Legirungen besißen kann, da ja auch der Stahl und das eisen, die mehr Kohlenstoff und Silicium besißen, noch allglanz haben, gleich dem 8 bis 10 Prozent Stickftoff entsenden Sticksoffeisen oder Sticksofftupser. Seitdem Dess bie interessanten Ersahrungen über die Verbindungen Sticksoffs mit den Metallen gemacht hat und man nun Kohlens und Rieselverbindungen des Eisens damit vers hen kann, so verschwindet das Ansserventliche ganz, sonst die Katur und der metallische Glanz dieser Art Berbindungen darbot.

Ampere betrachtet biefe Amalgame als wirklicht to girungen, allein seiner Ansicht gemäß bilbet bas fich mi Wafferstoff verbindende Ammonial ein Metall. Bu bieje Oppothese würde man burch die phlogistische Theorie geführ

Bergelius neigt fich ju einer anbern Unficht, welche er burch bie Mirfungen ber voltaifchen Caule an bie Drybe geführt mube. Das Baffer gerfest fich, beffa Bafferftoff reduzirt bas Dryd und bas frei gewordene Deu geht an ben negativen Pol. Auf gleiche Weife wird m auch in biefem Falle bas Baffer gerfest, ber Bafferfie rebugirte bann feiner Auficht gufolge ben Stidftoff, ber in als ein Metalloryd gilt, und bas Rabital beffelben vereimen fich bann mit bem Quedfilber und bem Dafferftoffe untie Amaigam gu bilben. Der wefentliche Unterfchieb befente alfo barin, bağ bas Ammonium von Bergelins ein ans bem Rabical bes Stidftoffe und bem Bafferftoffe wir mengefestes Detall marc. Da biefe Sppothefen alle ni ben wenigen Thatfachen, welche man von biefen Berbinten gen fennt, übereinstimmen, fo ift es gleich, welcher man bet Borgug giebt; fehr wichtig aber mare ed, neue und grund liche Untersuchungen über biefen Gegenstanb anzuftellen.

Man erhält bas Ammoniumamalgam, wenn man Cuede Alber in ein Glasschälchen bringt, mit Ammoniaf abergiest und nun ben negativen Pol einer fehr farten velicifen Säule in bas Quecksiber taucht. Balb schwillt bieles auf.

Bolumen um bas zwanzig, bis breißigfache. Die Volumvers.
mehrung ist noch beträchtlicher, wenn man den negativen.
Pol einer starken Säule in Kaliumamalgam taucht, das mit einer Salmiaklösung umgeben ist. In diesem Falle schwillt das Bolum um das hundertsache an, und man erhält eine glänzende dickliche, ziemlich leichte Substanz, die auf dem, Wasser schwimmt und etwas beständiger als die vorige ist, ellein dennoch vom Wasser der Luft, den Säuren und dem Inecksiber, je selbst durch Schütteln allein schon zersett wird Wasserstoff, Ummoniak und Quecksiber.

Quedsilberoxyd: Ammoniak. (Ammoniure de mercure).

2264. Man erhält diese Berbindung indem man QuedIberoryd hydrat mit Ammoniat digerirt. Jenes färbt sich, weiß und bildet ein im Wasser unauslösliches Quecksibermmoniat. Rach Suibonrt enthält das Ammoniat in dies er Berbindung genau so viel Wasserstoff um mit dem Sauertoff des Orydes Wasser zubilden. Ein heftiger Schlag macht biese Berbindung detoniren; diese Eigenschaft verliert sich aber nach und nach. Heftig erhitzt, verknistert sie; bei langiamer Erhitzung zersetzt sie sich geräuschlos. Dieselbe Berindung bildet sich, wenn man Ammoniat in eine Sublimat-

Das Quecksiberammoniak entläßt beim Erhitzen viel **Umm**oniak; ein Theil dieses Alkali's aber zersetzt sich und **bildet** Wasser. 100 Th. Quecksiberoxyd gaben 114,7 Th. **dieser** Berbindung.

Umalgame.

2265. Die Amalgame werden durch die Hiße zersett; mehrere sind bei gewöhnlicher Temperatur stüssig. Im Quecks filber sind sie mehr oder weniger auslöslich; sodald aber dieses damit verunreinigt ist, so zieht es einen Schwanz (2239). Mehrere Amalgame könne krystallisten. Es folgen hier einige Beobachtungen über das spezisische Gewicht des Bleiamalgams von Kupffer. Sie wurden bei 17° augestellt, wobei das Quecksiber 13,5569 und das Blei 11,35

wog. Die Ergebnisse sind auf ben luftleeren Raum be rechnet

•	•							Deregnete Diatigleit.	
1	Bol	ll sit	Blei	4 9	Bot.	Durckfilber	13,158	13,112	1.0035
1			-	3 -	-		13,040	13,000	1,0030
1			_	2 -	-	- .	12,865.	12,815	1,0039

Daraus ergiebt sich, bağ bas Amalgam sich zusamme zieht und das Minimum dieser Rontraktion scheint bei in Legirung von 1 Bol. Blei und 3 Bol. Quecksiber fan p finden. Uebrigens laffen sich aus drei Beobachtungen mi Leine sichern Schluffe in dieser hinsicht ziehen.

Derfelbe Physiter stellte folgende, Beobachtunger in bas Zinnamalgam an. Das spezifische Gewicht det fin wurde bei 17° zu 7,291 und das des Quecksibers zu 13,369 angenommen und die Resultate auf den inftleeren Aus

rebugirt.

3	Mtom	3inn	1	Atom .	Dire	triber	gefundene Dintigleit. 8,822	Deregnete Diatistett. 8,763	Serial per 1,006
2			1	• '	-		9,318	9,266	1,000
1		_	1		-		10,345	10,295	1,0013
1	Bol.	_	1	Bol.	***	_	10,473	10,424	1,0017
1	Atom	***	2	Atom			11,382	11,348	1,0029
1	Bol.	-	2	Bol.	-	-	11,465	11,468	1,60%
1	Bol	**	3	Wol.	-	dends.	12,026	11,990	1029



Duedfilberfalge.

2266. Die Quecksiberfalze find wegen ihres ausgezeicheten Berhaltens leicht zu erkennen. Bringt man ein blau-

Queffilber wird jur festunuten falfden Bergoldung des Aupfers gebraucht; man tocht nämlich lesteres mit diefem Amglgam, Weinstein und Salifante.

Ridel, Robalt und Mangan verbinden fich nicht mit Quedfilber; auch Gifen nicht bei gewöhnlicher Temperatur, weshalb man bas
Quedfilber in Gifen verfendet und aufbewahrt; Zwischen glühendem Gifen
und Questsiberdampfen ift jedoch eine Berbindung möglich.

Blei und Duedfilber. Beide verbinden fich leicht miteinander. besonders wenn das erftere geschmolien angewendet wird. Duedfilber vereinigen fic leicht miteinanbes. 1 Eh. Zinn und 2 Eh. Das Binn-Quedfilber geben ein in Burfeln truftanifirendes Amalgam. amalgam findet eine febr wichtige Anwendung beim Belegen ber Spieges. Es geschicht diefes, indem man Spiegelfolie (ans feinstem Binn burch Balgen ober Schlagen mit dem Sammer dargeftente Stanniol. Blatter) auf einem mit Stein bolegten Tifch ansbreitet und zwar fo, das das Metal über die Spiegelplatte hervorkeht. Rachdem die Stannfoldlätter gang eben Seftrichen worden, reibt man inerft mittelft eines Filjes etwas Quedfilber barguf berum und giest bann diefes Metall in Daffe barüber. wird die vollfommen gereinigte Spiegelplatte fo auf das Amalgam gelegta das die vorangehende Kante der breiten Seite der Platte flets unter die Oberfläche des Queckfibers, aber obne die Spiegelfolie zu berühren. porgeschoben wird, um alles Drud, Stanb und Enft ju entfernen. Platte gehörig aufgelegt. fo wird ein Gewicht aufgesetzt und die Tafel etwas geneigt, damit bas überfluffige Quecffilber ablaufen tann ; bann bedeckt man Die Glasplatte mit Glanga ober Sil, und beichwert fie an allen Duntten geborig mit Gemichten, in welcher Lage man fie 24 Stunden last, indem fie blos von Beit ju Beit noch mehr (8-10 Gr.) geneigt wirb. Dan bringt nache ber die Spiegelplatten auf bolgerne Ablaufgerufte, fo das die belegte Cefte pach oben gelehrt, und fo gelegt wird, bas fie an einer Ede am tiefften liest. Rach und nach werden fie gang fentrecht geftellt, fo das alles Que ffliber ab-Jaufen tann. Für gefrümmte Spiegel wendet man ein Amalgam aus gleiden Theilen Bing, Bief und Mismuth und dem Pfachen Cewichte Duedfile bere an. Glastugeln belegt man innerlich burch herunichmenten eines fluffigen Amalgams von 1 Bien 1 Blei, 2 Wismuth n. 10 Quedfilber. Man pflest auch ein Amalgam von 4 Binn n. 1 Duedfilber in Die Rugel ju tragen, Diefe bis jum Schmelipuntt Des Amalgams ju erwarmen und bann ju ichwenten.

Das Belegen der Spiegel ist ein für die Seinnohett nachtheiliges Seschäft, weshalb die Speiete d'Encouragement etc. in Daris einen Preis auf die Erfindung eines zwesmäßigeren und minder nachtheiligen Berfahrens seste.

Manche belegte Spiegel betommen pach einiger Zeit fegenannte Stod.


n. Stanniolficken, die defendere dann banfiger erscheinen, wenn das Binn nicht rein war, oder die Spiegel fenche hängen. Diese Erscheinung ift einer thellweisen Drubation annichtelben, die man bither noch nicht zu verbindern wurte.

tes Rupferblech bamit in Berührung, so wird metallisches Quecksiber auf ber Oberfläche beffelben abgesett. Diejewigen, welche im Wasser löslich sind, losen sich in Salpem faure auf und durch Aupfer läßt sich bann auch in diese Auftösungen die Gegenwart bes Quecksibers barthun.

Rocht man ein Quedfilberfalz mit Binnchlorur me Salzfäure, fo wird es zerfest und bas Quedfilber wird & Metall frei, indem es in fleinen Rugelchen erfcheint.

Die Orybulfalze laffen sich leicht von den Orybselaunterscheiben. Bon letteren kennt man sehr viele; es git basiche, neutrale und saure, so wie auch ammoniatusche Doppelsalze. Die auflöslichen Quecksiberorybsalze sind jud lod, die unauflöslichen entweder anch farblos, ober ich gelb. Alle können schon in mäßiger Sitze sublimint ku zersett werden. Die siren Letalsalieu fällen diese Eugelb als Orybhydrate, das Ummoniak dagegen weiß. Und schussiges Zinnchlorür fällt baraus metallisches Queckste. Ueberschüssiger Schweselwasserstoff schlägt sie schwarz is der; ebenso die schweselwasserstoff schlägt sie schwarz is der; ebenso die schweselwasserstoffsauren Alkalien, went fe im Ueberschuß genommen werden. Das Cyaneisenkalium silk im Ueberschuß genommen werden. Das Cyaneisenkalium silk

Gin Amalgam von 1 Th. Binn und 1 Th. gereinigtem Bief m! 1 4. Duedfitber wird jum Beftreichen ber Reibjeage von Gleftriffrmelenn poraucht. Rach Rienmawer's Borfcbrift verfertigt man bifelt, ubm man Binn und Bint juerft jusammenschmelzt, bann obe fie wieder nichte mit bem Quedfilber jusammenniicht, und nun bas Gemifch in eine bereiten



fle weiß. Auflösliche Chlormetalle fallen bie Drybfaige nicht, wohl aber die Orybulfaige und zwar weiß.

Jobkalium erzeugt mit ben Orybsalzen einen scharlacherothen Miederschlag, ber in überschüssigem Jodkalium wieder auflöslich ist.

Die Quedfliberorybulfalge werben burch bie firen Agalfalien als schwarzes Drybulhybrat; auch burch Ummoniat werden fie fdiwarz gefällt, aber nicht als Ornbul, fonbern ale eine eigenthumliche Berbindung, bie unter bem Ramen von Sahnemanns auflöstichem Quedfilber betannt ift. Schwefelmafferftoff und fchwefelmafferftofffaure Alfalien bilben ichmarge Rieberfchlage, welche febr fein gers theiltes Einfach . Schwefelquedfilber find. Die Galgfaure und die Chloraltalimetalle fallen die Drybulfalze weiß; ber Miederschlag (Quedfliberchlorftr) ift in Ammoniat unauflöslich und wird schwarg, wenn er bamit in Berührung fommt. Durch Jobtalium werben fie grunlich ober getb gefällt, ber Rieberschlag aber gerset fich, wenn ein Uberfchug bes Fallungemittels hingufommt, und verwandelt fich in ein graues Pulver (fehr fein gertheiltes Quedfiber) unb in rothes Quedfilberjobib, bas fich im . Jodfalium aufloft. Chromfaures Rali fallt die Orybfalze ziegelroth, und zwar besonders feurig, wenn bie Aluffigfeiten fauer flud.

Die Auflösungen bes Quecksibers in Sauerstoffsaurent verhalten sich gegen Schweselwasserstoff gerade wie die Quecksiber-Chloride, Bromibe und Jodibe. Es erzeugen sich nämlich damit weiße Kiederschläge, die Verbindungen von Schweselquecksiber und dem angewandten Salze sind.

Schwefelsaures Quedfilber. (Sulfate de Merçure).

selfäure mit dem Quecksiber. Wird Quecksiber mit Schwefelfäure, die mit ihrem gleichen Cewichte Massers verdunnt werden, behandelt, so tubet sich ein wenig löstiches schwesele saures Quecksibererydul. Erhitt man Quedfilber mit einem Ueberschuß von ter zentrirter Schwefelsaure, so bildet sich bagegen anflöslichet schwefelsaures Quecksilberoryd, welches sich burch kaltes Bai fer in ein basiches fast farbloses Salz zerfest; kochente Wasser bagegen erzeugt einen gelben Riederschlag, ber all Mineralturpeth befannt, ebenfalls ein basisches Salzit

Erhitt man bas schwefelfaure Drybsalz mit Waffe und Queckfilber, so wandelt es fich in Drydulfalz um; wi Ammoniat bildet bas schwefelsaure Dryb ein Doppeffalz.

Salpetersaures Quedsilberornbul. (Protonitrate de Mercure.)

2268. Es frystallistet und wird bereitet, wenn me Onecksiber im Überschusse mit Salpetersäure behandt. Bringt man bas frystallistre Salz mit kaltem Wasser piew men, so fällt ein basisches Salz nieber und es bleibt in sanres Salz in Austösung. Die basische Berbindung ift wist Das neutrale Salz ist sehr unbeständig, denn es verwandt sich leicht in Orybsalz.

Man wendet das falpeterfanre Orybul als Reagen für Salzfäure an, und bestimmt dieselbe fogar quantitatis baburch, indem fich beim Zusammentreten mit salzsmes Salzen ober auflöslichen Chlormetallen ein gang unnfick liches Quecksilberchlorür erzeugt.

Das neutrale Galg enthalt



Donavon will noch zwei andere Berbindungen aufenden haben, von denen er die erste durch Behandlung neutralen Salzes mit kaltem Wasser und die zweite ch Behandlung desselben Salzes mit heißem Wasser ers. Wir halten diese Berbindungen aber nur für Gesige der bereits bekannten basischen Salze.

pnemanns lösliches Quechsilber. (Mercurius solubilis Hahnemanni.)

Mit diesem Namen bezeichnet man in den Apotheken en Riederschlag, der durch Zugießen von Ammoniak in : Austösung von salpetersaurem Quecksiberoxydul entsteht. : graue zu Boden fallende Verbindung ist ein Doppelsalz.

Um besten bereitet man baffelbe, wenn man reines vetersaures Drybul nimmt, es in mit Galpetersaure ans iuertem Waffer auflöst und dazu eine sehr verdünnte moniat - Flüssigfeit gießt; es entsteht bann ein schwarzuer Niederschlag *). Giebt man mehr Ammoniat hingu, zur Bildung dieses Doppelfalzes erforderlich ift, fo verert sich der Niederschlag in ein granes sehr schweres Pul-, in welchem viel metallisches Quecksiber und etwas ecfsiberoryd vorhanden ist. Die Flussigkeit enthält ein sches Salz von Dryd und Ammoniak, welches mitteist vorhandenen Ammoniaküberschusses auflöslich ift. Diese iction ift eine Folge der Einwirfung des Ammoniats, ches bas Drybul frei macht; bieses aber ist sehr unbestäns ,' sucht fich in Quecksiberoryd und Quecksiber zu verman-1, und so entsteht eine in Ammoniat lösliche Berbindung t basischem salpetersaurem Quecksiberoryd und Ammoniat.

;

Rach Stolze nimmt man 8 Th. frystallistetes salpetersaures Quecksibers ornbul, übergießt es im sein zerriebenen Zustand mit 1 Th. Galpetersaure von 1,25 spez. Gew. und 80 Th. siedendem Waser und sest der vollommen klaren Austosung nach dem Ertalten 4 Th. Aesgammonial von 0,96 spec. Gew. zu, die vorher mit 8 Th. destin. Waser verdünnt worden. Der entstehende schwarze Riederschlag beträgt 60 Vrozent des angewandten salpetersauren Quecksiberorvduls; aus der abgegosenen Flüssigkeit schlägt ferner zugesestes Cammonial nach 15 Prozent granes Pulver (Mercurius einereus) nieder.

man einen schwarzgranen Niederschlug, der ein tersaures Quecksiberorydul ist; sobald aber i salpetersaures Ammoniat enthalt, so wird de allmahlig weiß und ist dann ein basschies Ammoniat. Cuecksiber. Sonach enthalt das sche Praparat ein veränderliches Gemenge viden Salzen; das relative Verhältnis beider himehr oder minder sauern Beschaffenheit der Zecheidet man das Ammoniassalz vom basssche salz, so sindet man, das ersteres besteht aus aberorydul = 92,2, 4 Ammonias = 1,9 und 1 saure = 5,9, oder 1 Ut. salpetersaures Ammoniasures Ammo

Salpetersaures Quedsilber. (Deu de mercure.)

2269. Es ist dem Orydulfalz einigerma Abgedampft kenstallisirt es, allein die erhalte sind ein basisches Salz. Dieses Salz wird bei man das Quecksiber mit einem Ueberschusse w fäure kocht. Mit Ammoniak liesert es eine al net weise Verbindung wie das Orydulfalz; dis zum erhist, zersett es sich in salvetrichte Säure stoff, indem rothes Oryd zuruckleibt. eberschlag. Wird das krystallistzte salpetersaure Salz mit chsalz und Wasser zusammen gerieben, so erhält man ein auflösliches rothes Pulver und Quecksilberchlorid in der stösung. Dieser Versuch beweist, daß die Arpstalle ein isches Salz sind.

Mengt man Quecksiberchlorid mit salpetersaurem Sile, so erhält man ein neutrales salpetersaures Quecksibers yd, das jedoch nicht zur Arpstallisation gebracht werden an. Dieses neutrale Salz enthält

1 At. Quecksiberoryd = 1365,8 66,85 1 At. Salpetersaure = 677,0 33,15 2042,8 100,0

Das frystallistrbare Salz dagegen euthält 2 At. Queckberoryd = 75,9 1 At. Salpetersäure = 18,9 und 4 At. lasser = 5,2

Leitet man Schwefelwasserstoff in eine Auslösung von petersaurem Quecksiberoryd, so entsteht ein grauweißer Riestschlag, der endlich schwarz erscheint, wenn das Gas im Uestschusse angewendet wird. Durch lange fortgesetzes Aussüsn wird jener weiße Niederschlag gelb. In der Hitze zerst er sich: man erhält Quecksiber, etwas Sulphurid, salrichte Dämpse und Schweselsaure. Es besteht derselbe 3 2 At. Einsach Schweselsuecksiber = 58,95 und 1 At. salersaures Quecksiberoryd = 41,05.

Diese Verbindung ist besonders deshalb merkwürdig, il sie neutrales wasserfreies salpetersaures Quecksilberoryd halt, was man bis jett noch nicht im isolirken Zustanderstellen konnte.

asisch salpetersaures Quecksilberoxyb und Ummmoniak.

Man erhält dieses Doppelsalz, wenn man das salpeterze Drydsalz durch Ammoniak fället. Mitscherlich d.J. 2d es zusammengesetzt aus 3 At. Quecksiberoryd = '81,53, At. Ammoniak = 4,68 und 2 At. Salpetersaure = 14,33.

Sett man bei der Fällung einen Ammoniaküberschuß, so löst sich ein Theil des Riederschlags wieder auf, und pach einiger Zeit wieder kleine Arpstalle ab. Diese

Völlichkeit wird durch einen Zusat von salpetersauren Emmeniak noch bedeutend vermehrt. Dampft man das Anne niak ab, so segen sich gelbliche Arpstalle ab, welche sehr weig löslich sind; sie enthalten 2 At. Quecksiberoryd = 75,44 At. Ammoniak = 5,80 und 1 At. Salpetersaure = 18,22 oder 1 At. salpetersaures Ammonik u. 2 At. Quecksiberoryk

Chromfaures Quedfilberorybul. (Chromatede protoxide de mercure.)

2270. Man bereitet biesed Salz mittelft Wechselzersenn bes chromsauren Rali's burch salpeters. Quecksilberorytul; be Rieberschlag ist orangeroth und sehr feurig, wenn bit his lösung sauer war, allein in biesem Falle bleibt anch imme etwas chromsaures Quecksilber aufgelöst. Im Waste bieses Salz unaustöstich, austöstich bagegen in Sann. Man bereitet es Behufs ber Darstellung bes reinen Etwa orybuls. (2104).

Į

٩

R

ä

ſŧ

k t

Analpfe Duedfilberhaltiger Rorpen

2271. Das Onechliber läßt fich seiner Flüchrigkeit wo gen und weil es sich leicht aus seinen Berbindungen neue ren läßt, ziemlich einfach quantitativ bestimmen. Et mich tet sich bei ber trocknen Destillation zu einem graum bie

the half half is material at the first of the same of

Misch ans seinen Anstosungen scheibet. Ist ider anecksiber, witige Körper aufgelöst, so kocht man die Austösung mit innchlorür und Salzsäure. Es bildet sich dann ein grauer tiederschlag, der sich zu flüssigem Quecksiber vereinigt.

Sollte man auf diese Weise zugleich anch ein anderes Betall fällen, so darf man nur ben Riederschlag nachher eis

er einfachen Destillation unterwerfen.

Hat man Quecksiberorydulhaltige Körper zu untersusen, so darf man nur die Austösung mittelst Kochsalz fällen, podurch man das Quecksiber als unlösliches Shlorür er Alt. Hierbei muß man aber einen Ueberschuß von; Kochsalz vermeiden, denn es könnte dadurch leicht das Shlorür um Theil wieder zersetzt werden, denn dieses wird durch seichzeitige Einwirkung der Chlorakkalimetalle und der Salzsäure in Quecksiber und Aessublimat verwandelt. Vermeibet nan daher die zu einem solchen Kehler führende Ursache, die das Versahren sehr genau. Das erhaltene Chlorür ist wasserfrei und darf nur bei 100° getrochnet werden, ehe man es wägt.

Die Probe der Quecksiberminern auf trocknem Wege ist nicht der geringsten Schwierigkeit unterworfen. Entweder enthalten diese das Duecksiber metallisch oder als Sulphuid. Im ersten Falle unterwirft man die Mineralien einer infachen Destillation, im zweiten Fall aber fügt man Weselle oder kohlensaure Alkalien hinzu, um das Metall zu eduziren.

Man nimmt die Destillation in einer gläsernen beschlasenen oder auch thönernen Retorte mit langem Halse vor. des zu prüsende Mineral wird gewogen und nun heftig ersist. Ist alles ausgetrieben, so schneidet man den Retortenals ab, wägt ihn und nimmt das Quecksiber heraus. Um Gewicht des Lettern zu erhalten, wägt man den leeren dals zurück. Man kann auch an die Retortenmündung eise Borlage bringen, und jenen ins Wasser tauchen. Besestigt man zugleich an den Hals ein leinenes Säckhen, so sammelt sich das Quecksiber darin.

Han duecksibersulphuride zu probiren, so schlägt man kohlenfaure Alkalien, Aetkalk oder Eisen zu. Auch durch

Rohle läßt fich bas Schwefelquedfilber zersepen; man wir bet dieses Versahren im Großen an. Mit Eisen geht bet Bersehung schon bei mäßiger Erhitung vor fich. Es sie wenigstens 25 Prozent von diesem Metall nöthig, besteit es immerhin die Quantität noch zu erhöhen. Man went am besten feine Eisenfeilspäne an, indem man ausserden plange seuern müßte; es bleibt Schweseleisen als Rüchun und das Quecksilber bestillirt über. Wender man Kall aus nimmt man 25 Th. auf 100 Th. Schweselquecksilber und Nückstand.

Will man ein Mineral auf seinen Zinnobergehalt mit biren, so bestillirt man es ohne Zuschlag in einer thieme Retorte. Wird start geseuert, so sublimirt ber Zinnoband verdichtet sich im Halse, ber bann abgeschnitten und genegn wird. Zuweilen erhält man auch metallisches Quedsitn, wenn das Mineral bituminos war.

Bufas ju Unmert. . G. 579.

ŧ

Prof. 28 eb ele jeigte neuerlichft, baß Binnober, ber mit 1 Prn. Camb antimon vermengt und fublimiet wird, nach dem Berreiben und Schinner bem roth erschent, aber durch forgfältiges Digertren juerft mit Schwefeltelinnung in bann mit Salifaure, bem fconiten dineftichen Binnober nicht nur gleichtenn neten sogar noch an Schönheit ber Farbe übertreffe. Wird ber fo juberetrete inein nit Baffer, das 1/4 Proj. Gallerte aufgeioft enthalt, angemacht und aufgetreint, wit tr guch gile übrigen Eigenschaften bes chinefichen Rinnebert. Im angemit

Capitel XXI.

ilber. Binare Verbindungen und Salze dieses Metalls.

Silber.

5yn. Lat. Argentum; Luna. Franz. Argent.

Das Silber gehört zu ben am längsten beinten Metallen; es ist glanzend weiß und nimmt eine febr ine Politur an. Seiner Barte nach steht es zwischen pfer und Gold; hinfichtlich seiner Dehnbarkeit steht es Bolbe nach. Durch öfter wiederholtes Drücken ober plagen verliert es seine Bahigkeit und muß zur Wiederaugung berselben ausgeglüht werben. Sein spec. Gewicht tirt zwischen 10,4 und 10,61 je nachdem es gegossen oder hlagen ist. Es schmilzt bei ungefähr 200 Wedgw. und flüchtigt sich bei höheren higgraden etwas, jedoch nur serst wenig. Schmilzt man es in offenen Tiegeln, so verhtigt es fich zum Theil, benn man findet nachher im Ruße ias davon. Bor bem Remmann'schen Anallgeblafe ges molzen verbreitet es grune Dampfe, bie, wie es scheint, h Silberoryd enthalten. In verschloffenen Gefäßen sublie et sich das Gilber sehr merklich. Rann es nach bem hmelzen langsam erfalten, so frystallisirt es; gießt man, chbem es halb erstarrt ift, die noch flüssige Masse ab, so bet man im Rudstanbe vierseitige Pyramiben. Das Gil t hat nur eine Oxybationestufe, es scheint aber noch auf bem ein Unteroryd zu existiren. Es orydirt sich nur sehr wierig, und wenn das polirte glänzende Silber, einige it der Luft ausgesetzt, matt und schmutzig wird, so rührt

dieß von einer feinen haut Schwefelsilber her, die fich ib det, wenn Schwefelwasserstoff damit in Beruhrung tonn

Das geschmolzene Silber absorbirt Sauerftoff, giebt in aber beim Erfalten wieber ab. Gießt man noch flaffe Silber ins Wasser, so entbindet sich Sauerstoff. Ift et a etwas Rupfer legirt so verliert es biese Eigenschaft.

In keiner Temperatur zersett das Silber das Mesa Die orydirenden Säuren z. B. die Salpetersäure erstmes; hierbei entbindet sich salpetrichtes Gas. Ist die San konzentrirt, so ist die Reaction ungemein hestig. Ben wo dunnter Schweselsäure wird es nicht angegriffen; da im zentrirte Säure aber löst dieses Metall unter Entbutez von schwessichter Säure auf. Die Phosphorsaure gust die nicht an; dagegen löst es die Arsenissfäure auf, inder uich in arsenichte Saure verwandelt. Die konzentrirte locken Salzsäure greift das Silber etwas an. Das Königswiss verwandelt es schnell, in Chlorsilber. Sin Gemenze ni Salzsäure und Arsenissäure wirft sehr lebhaft auf das Siber ein: es bildet sich Chlorsilber und metallisches Arsel wird frei. Die Pflanzensäuren greifen das Silber nicht m

Die Alfalien wirten nur äusserst schwach auf the Silber ein; schmelzt man aber Aeptali in einem Standsgel, so nimmt es Silberoryd und metallische Silbentules auf, allein nur sehr wenig. Von Bleioryd, Rupserend und Manganeryd wird est angegriffen. Der Schmesel und

Ausser den genannten Silberminern kennt man noch b Silberamalgam, Graugültigerz, Silberhornerz, Tellurer, Jodsiber, Selenfilber, Schrifttellur, das Doppelsul-: wid von Schwefel und Rupfer, ben filberhaltigen Bleiglang, che sammtlich jur Gewinnung bes Gilbers bienen.

Das gediegene Wismuth, Arsenik und Queckfilber find Deilen auch filberhaltig. Man findet oft Gilber in dem mhaltigen Thon, der Robalt und Rickel enthält.

Bufat an 5. 2272.

Bill man demisch reines Gilber darftellen, fo muß man ftets es ausgewaschenes Chlorsilber entweder mit Potasche oder mit Aes-Die Falle, wo man demisch reines Gilber braucht men jedoch selten vor, und man fann fich ju den meiften 3meden, feinem Gilber begnügen, mas man auf naffem ober auf trodnem ge tarftellt. Bir ermähnen bier nur der im Rleinen üblichen Deben, da bas eigentliche metallurgische Berfahren erft im folgenden nde beschrieben wird.

Bur Darstellung eines reinen Gilbers werben gewöhnlich Legigen deffelben mit anderen Metallen, wie 3. B. mit Rupfer ober mit ib angewendet. Man loft biese Legirungen in Salpetersaure auf fällt sie entweder mit Rochsalz oder mit Rupfer. Im ersteren le erhält man Hornfilber, bas auf die unter §. 2274 naber beschriebens ise reduzirt wird und demisch reines Gilber liefert, wenn ber Nies schlag vorher gehörig ausgewaschen worden, so daß er nicht durch pfersalz verunreinigt ift. Fället man mit Rupfer, so kann bas gete metallische Silber Spuren von Rupfer enthalten, die jedoch bei meisten Anwendung des Gilbers nicht in Betracht kommen. Selbft Blattsilber wird tieses von den Goldschlägern verarbeitet. Schmeist 1 das gefällte Gilber mit etwas Galpeter zusammen, so kunn auch i Rupfer weggeschafft werben.

Das Gilber wird zu ben mannigfaltigsten 3weden angewendet. werden daraus Geräthe aller Art, wie Loffel, Meffer- und Gabel te, Schusseln, Teller, Thees und Raffekannen, Becher 2c. verfertigt. wird zu Draht und Blattfilber verarbeitet; kupferne Gerathichaften rden damit verfilbert, die als plattirte Waaren in den Sandel kommen; ner ju Mungen gebraucht. In demischen und pharmaceutischen Laboorien wird es ju Gefäßen verwendet, bie jur Darftellung mancher ärarate 3. B. des Aeptali's unentbehrlich fint. Dierzu ift jedoch chemisch reines Gilber erforderlich. Bu seinen Gewichten wentet un Gilber an, ba Messinggewichte fich zu leicht orydiren und bann und tig werden. Bur Bersilberung von holz und Metallen, zur Porptund und Glasmalerei wird ebenfalls piel Gilber perwendet. Ferne und dieses Metall mit Stahl legirt (h. 1700) und liefert dann Stahl wetrefflicher Qualität; mit Nickel legirt, liefert es ein sehr debnbuch weiche Metallgemisch, welches viel weißer als das mit gleichen Maps Rupfer legirte Silber ist. Die bekanntesten Silberpräparate find is Anallsilber und das salpetersaure Silber.

Bu Dungen und Gerathen wird bas Gilber frets mit Inie und gwar in veranderlichen Berbaltniffen legirt, fo bag in eine Dal bon 16 Loth 1, 2, 3, 4 1c. Loth Rupfer enthalten find; biefe legen gen werben bann mit bem Damen 15, 14, 13, 12 1c. lothiget Car bezeichnet. Diese Berfetung mit Rupfer bat theils ben 3mit me weblfeilere, theils befonders eine bartere, ber Abnugung leichta adm Rebente Legirung berguftellen. Das ju Gerathen verarbeitete Ela Dat gewohnlich nicht unter 12 und nicht über 14 Lote feines Elba b ber Mart. In jedem Lande besteben befondere Berordnungen bild. und ber Staat führt felbft die Rontrolle barüber burch befonbers bije mir geftellte Beamte melde Die Gilberarbeiten, ebe fie in ben Sante im men, auf ihren Feinfilbergehalt probiren, und burch aufgebrudte Bie pel (Gilberprobe) ben vorschriftemäßigen Behalt garantifen. In m fdiebenartigften Gehalt finbet man bagegen in ben Gilbermungn; ma mungt nämlich 2 bis 15lothiges Gilber aus. Das Dannen beraft theif auf demifden, theile auf mechanifden Operationen. Die nfmu bi bier einer befonderen Ermabnung verbienen, find: 1) bas temment mit Runfer. 91 had Mrahiren ber

٠.


Die Versilberung verschiedenartiger Waare aus Metall, Holz ic. ift sehr verschieden. Man unterspeidet che mische und mechanische Bersilberung; erstere beruht auf der chemischen Verbindung des Silbers mit den zu versilbernden Körpern; die zweite besteht nur in der wechanischen Auslegung und blosen Adhäsion des Silbers, und zwar geschnlich nur auf Holz, Papier, Gyps 20.

Die chemische Bersilberung zerfällt wieder in die heiße und Palte, die erftere geschieht meistens nur auf Rupfer, Messing, Tomback und Bronze, und besteht barin: daß man bie chemisch oder mechanisch Forgfältig gereinigte Metalloberfläche mit einem nicht zu weichen Gilberumalgam überzieht, und bann den damit bedeckten Metallgegenstand unter einem gut ziehenden Kamin bis zur vollständigen Berdampfung Des Queckfilbers erhipt. Das so versilberte Metall wird dann in Bein-Reinwaffer weiß gesotten und nöthigenfalls polirt. Ift die Gilberdede nicht ftark genug, so wiederholt man dasselbe Berfahren öfter. Goll der Silberüberzug noch stärker werden, so plattirt man das Metall. Bu dem Ende belegt man 4 Boll dicke, gereinigte und polirte Rupfer-Rabe mit einer ungefähr 1/3 3oll dicken Gilberplatte entweder nur auf einer Geite oder ringsherum, je nachdem das Rupfer nur auf einer oder auf beiden Geiten plattirt werden foll. Im ftarken Seuer schmett man beide Metalle aneinander und malt hierauf die Stabe weiter gu Blech aus, um diesem dann jede beliebige Form geben gu konnen. Gang chnlich werden auch die weißen lyvnischen Waaren versilbert. dieß die rauhe Versilberung und besteht darin, daß man eine runde Rupferstange von 1-11/2 Zoll Dide zuerst reinigt (mit Bimbstein abfcleift) und dann mit einem scharfen sägeförmigen Instrument der . ganzen Oberfläche nach aufreißt. Die rauh geriffene Fläche wird hierauf mit didem Blattsilber belegt, dieses mit dem Polirstahl oder Stein fest angerieben und nun bis jum Aneinanderschmelzen beider Metalle erhist. Der versilberte Rupferdraht, wird dann weiter zu feinerem Draht gezogen oder glatt gewalzt. Eiserne Waaren werden vorher verzinnt, weil fie die Gilberplattirung nicht geradezu annehmen murden. Aus demfelben Grunde muffen Gifenwaaren, die man mit Amalgam verfildern will, vorher mit einer Auflösung von schwefelsaurem Rupfer Der sich bildende mit etwas Säureüberschuß überpinselt werden. Rupferüberzug vermittelt dann die Berbindung bes Gilbers mit bem Eisen. Eine wohlfeilere aber schwächere Versilberung besteht barin, daß man ein Gemenge von 1 Th. durch Rupfer gefälltes Gilber, 1 Th. reinen Salmiak 1 Th. Rochsalz, 1 Th. Zinkvitriol, 1 Th. Glasgalle und 1516 Th. Aegsublimat fein reibt, mit Baffer zu einem Brei anrührt, und bamit bas blante Rupfer übergiebt, ausglüht und bann meif fo bet. Man wiederholt dies Berfahren fo oft bis bie Berfilberung fint genug ift. Die falte Berfilberung ift minber bauerhaft. Dan m seugt fie: 1) wenn man bas gereinigte Rupfer mit einer verbannn Auflofung von falpeterfaurem Quedfilber beftreicht, wodurch biefet it mit einer bunnen Quedfilberhaut übergieht, und bierauf in eine Muß fung von falpeterfaurem Gilber eintaudit. Es bilbet fich nun ein Gibo gmalgam, welches man ausglubt; 2) eine noch minber bauerhefte to filberung erhalt man, wenn man bas gereinigte Rupfer, Deffing ita Bronge bis jum Ericheinen einer iconen Gilberfarbe mit einem Tabe reibt, bas entweder aus 1 Eb. Gilberpulver, 1 Th. Alaun und 621 Meinftein, ober aus 3 Th. gefchlammter Rreibe und 1 Th. falpeterie res Gilber ober aus 1 Th. Chlorfilber, 2 Th. gefchlammter Rreite mit Th. Beinftein jufammengefest ift. Gewöhnlich befeuchtet man bat fom mit etwas Galimaffer. Diefe matte Berfilberung wird gewobnis in phyfifalifden und mathematifden Inftrumenten in Unmenbung getrat.

Der Gilbersub ober bie naffe Berfilberung besteht im. bag man 1 1/4 Th. hornsilber mit 4 Th. gereinigtem Weinften mit 4 Th. Rochsal jusammen mengt, bas ju versilbernde Metall mit & peterfäure rein beist, hierauf in die tochende Auflösung jenes Bo menges bringt, und eine Biertelstunde lang barin läßt. Man tang bierzu emaillirte eiferne Reffel.

Glas und Email verfilbert man burch Auflegen von Blutifter, bas man feft anreibt und bann im Teuer anschmelst und polit.

Porzellan und glaffrte Thonmaare mirb verfilbert, wenn un bo felben mit feinem Gilberpulver, welches mit Gpit a ober Terentuit



wit Baumwolle fest andruckt und bann trodnen last. Diese Bersibeung ist zwar matt, aber ziemlich haltbar; sie widersteht der Einwirung der Bitterung gut und läßt sich dann behutsam waschen.

Die Leims oder Glanzversilberung, welche man gewöhnlich auf Holz, Bappe 2c. anwendet, die aber kein Wasser verträgt und überhaupt sehr immed haftet, allein schön aussieht, ist folgende: man tränkt das Holz kinigemal mit sedendem Pergamentleimwasser, überstreicht es dann mit tinem Gemenge von Kreide oder Spanischweiß und Leimwasser und ihleist diesen Anstrich nach dem Trodnen mit Schachtelhalmen ab. Hiersteff diesen Anstrich nach dem Trodnen mit Schachtelhalmen ab. Hiersteff wird es wiederbolt mit schwachen Leimwasser überpinselt, und nach dem Trodnen mittelst eines mit Leinwand umwsnehenen Holzstächens vollrt und geglättet. Nun wird der sogenannte Grund aufgestrichen, ver aus sein geriebenem weißen Bolus, Bleiweiß, Leimwasser und etwas weißem Wachs besteht. Ist dieser getrocknet, so bestreicht man ihn mit arkem Weingeist, legt nun das Blattsiber darauf und drückt es mit kaumwolle gleichförmig an. Nach 24 Stunden adhärirt das Silber sest ab kann dann mit einem Achatsein polirt werden.

(Ueber Berfilberung f. Schubarthe Clemente Bb. I. 2te Abth. G. 396 und Meigner Danbouch ber alle, u. technichen Chemie Bb a. S, 943.)

Silberoryd.

at. Argentum oxydatum. Frang. Oxide d'argent.

2273. Das Silberoryd ist olivengrün, geschmacklos ud merklich im Wasser auslöslich. Erhitzt man es, so wirds noch vor dem Rothglühen vollkommen reduzirt. Es ist ine starke Basis, welche sich mit allen Säuren verbindet und neutrale, ja selbst basisch reagirende Salze bildet. Das bilberoryd besteht aus

1 At. Gilber	1351,6	93,11
1 At. Sauerstoff	100.0	6,89
•	1451,6	100,0

Wird dieses Oxyd längere Zeit dem Lichte ausgesett, vo wird es schwarz und reduzirt sich. Mit den sixen Aetselfalien verbindet es sich nicht, löst sich aber in Aetsammosiaf auf; durch alle brennbaren Körper und durch die meisten Metalle wird es reduzixt. Da es sich so leicht im Lichte ersett, so läßt es sich unr sehr schwierig rein barstellen. das Silber wird durch gewisse Oxyde oxydirt; besonders

Das Silbereryd bilbet mit Waffer ein ches man bei Källung eines Silbersalzes mittel batt. Es zersest fich baffelbe äusserft leicht und zugleich sein Waffer und seinen Sauerstoff. 2 ber bas reine Drub barstellen, so muß man frerfahren: man wäscht es sorgfältig aus und gelinde, damit sich nur bas Wasser verstüchtige

Chlorfilber. (hornfilber. Chlorure

veiß, flodig und sehr schwer; bem Sonnenlich schon bem gewöhnlichen Tageslichte ausgese violet durch theilweise Reduktion. Es entbink indem fich etwas etwas Unterchlorib bilbet. Bis sehlorib mit Ammoniaf zusammen, so vern in gewöhnliches Chlorsither, welches sich auflöst sein zertheiltes Metall, das als Rack land bleit Insen sollte man glauben, daß diese Berändere rides einen Irrthum bei der antitativen Be Silbers veranlassen könnte, allein man hat staß selbt von start a färbtem Chloride bas äusserk wenig Metall zurückläßt, daß sies bei der Analysen keinen merklichen Eintrag thut.

Das Gilberchlorib ift im Baffer und in mit Augnahme ber Calgfaure unauflöslich

Th schnelden lagt und von ben Alten hornstlber genannt wurde. Es fintert im geschmolzenen Zustande gerne durch Die Thontiegel und verdampft beim Gluben in offenen Gestallen.

Die reine Rohle redugirt bieses Chlorid nicht; dagegen wird es vom Wasserstoff leicht in Metall verwandelt und zwar schon bei gewöhnlicher Temperatur, wenn dieses Gas m Momente, wo es frei wird, damit in Berührung kommt. Die Kohle kann es ebenfalls redugiren, wenn zugleich Wasserdämpse mitwirken; es bildet sich dann Salzsäure und kad Silber bleibt als reduzirtes Metall zurück. Gewohnliche Kohle reduzirt zuweilen auch schon das Chlorid, allein nur wenn sie Wasserstoff enthält.

Biele Metalle reduziren bas Chlorfliber; die firen Agenden und kohlensauren Alkalien zersetzen es auf trodnem

Bege.

Selbst im geschmolzenen Zustande löst sich diesed Chloid noch in Ummoniak auf; besonders schnell aber, wenn es och hydratisch ift. Die Austosung ist farblos und der Lust usgesetzt, krystallister das Chlorsither in farblosen durchsichigen Prismen. Dampst man die Austosung dagegen kochend ib, so bildet sich Anallsther in opalistrenden Schuppen. Sättigt man das Ammoniak durch eine Säure, so fällt Chlorilber wieder nieder.

Das Chlorstber lost sich auch auf nassem Wege in ben nuterschwestichtsauren Salzen auf und bilbet Doppelsalze damit.

Es toft fich ferner in ben Chloratkalimetallen auf und bitbet damit Doppelchloribe, die man aber noch wenig kennt. Man hat bei Analysen darauf Rucksicht zu nehmen; da aber diese Doppelchloride durch Wasser zersetzt werden, besonders aber durch ein mit Salpetersaure angefäuertes Wasser, so muß man das Silber stets aus verdünnten sauren Auflösungen durch Rechsalz sällen. Das Chlorsiber enthält 1 At. Silber = 1351,6 und 2 At. Chlor = 442,6 ober in 100 Th. 15,33 S. u. 24,67 Ch.

Um bas hornsiber ju reduziren, schmelzt man es ges wöhnlich mit fohlensaurem Rali. Borber muß es wohl ge-

ter

Ģ.

ta::

Qtř.

€..

Ωy

£.

m: eka

étt

m:

Ri

ŧ:

¢

t

e

l ti

Ēı

frocknet werden, und dann erft kann man es im Tiegel mi Pottasche schmelzen; es sindet sich nachher theils als Ling theils als feine Körner am Tiegel hangend, reduzirt. Re mischt beide Körper vorher innig, benn unterläßt man but so kann ein Theil des Silberchlorides durch den Tiegel phen. Um jedoch allen möglichen Berlust zu vermeiden nich man die Tiegel vorher mit Del und beständt sie mit sein saurem Natron, bevor man das Gemenge einträgt.

Im Großen reduzirt man bas Chlorfliber burd Ich fall ober burch bie Salfte feines Gewichtes toblenjum

Rait.

Man tann ungefähr 20 Prozent Ralt und 4 prei Rohle anwenden; lettere ist nicht unumgänglich nothweit die Reduction wird nur haburch beschleunigt. Rammt das trodne Chlorsilber mit frischgebranntem Kalle quienen nud schmelzt es bann; das sich bildende Chlorcalcium sock sehr leicht und fliest ohne aufzuschäumen. Es bleibt in diesem Versahren tein Silber weder in der Masse uch weben Tiegel hängen D.

Das Chlorsilber wird auch durch Zink und durch Sofferftoff im Augenblick der Sutbindung besselben redujit. 3 dem Ende bringt man gefälltes Zink mit dem Horniller is schwefelsaures Wasser. Das Zink löft sich auf und eitelbas Silber bann sehr rein metallisch zurück. Statt Zultum man auch Gisen nehmen, und man braucht selbst nicht einst

man auch Eisen nehmen, und man braucht selbst nicht einel

Das Chlorstber kommt häusig in den Silbergruben auch sindet man es im eisenhaltigen Tone eingesprengt. rystallistet in Würfeln und ist als Silberhornerz best. Seine Mischung ist genau wie die des künstlich dars Uten; man analystet es mittelst Ammoniak, das das tid von den erdigen Theilen in der Wärme leicht scheidet. ammoniakalische Auslösung wird dann durch Salpeterste gefällt. Man kann auch das sterhaltige Mineral schwarzem Fluß schmelzen. Der nasse Weg verdient den Vorzug.

Man gebraucht das Chlorsilber zur Darstellung eines isch reinen Silbers und zur kalten Versilberung.

Bromsilber. (Bromure d'argent.)

2275. Es gleicht dem Chlorsilber vollsommen und ist dieses unauslöslich, schwelzbar, zersett sich im Feuer und wird auch von Ammoniak aufgelöst. Es bildet bei der Fällung einen käsigen Niederschlag, der aber ich ist und deshalb leicht vom Chlorsilber unterschieden en kann, wenn wan beide neben einander stellt. Die vefelsäure wirkt selbst in der Siedhise kaum darauf ein; so die Salpetersäure. Dieses Bromid enthält 1 Atom er = 1351,6 u. 2 At. Brom = 978,5 oder in 100 Th. 5. n. 42 Br.

Da das Chlor, Job und Brom öfters miteinander vornen, so wollen wir hier eine bei Analysen anwendbare
idungsmethode beschreiben. Man fällt die Auslösungen,
ielchen sich die Stoffe besinden, mit Silberaussösung,
den Niederschlag, der Chlor- Brom- und Jodsiber entwohl aus und behandelt ihn mit Ammoniak, der die
n beiden auslöst und das letzte zurückläßt. Aus der Ausig fällt man das Chlor- und Bromsiber wieder durch
vetersäure, süßt diese aus, trocknet und wägt sie. Hierwird das Gemenge durch Wasserstoff reduzirt und das
tändige Silber gewogen. Hat man das Gesammtgewicht

Chlorfiber, man nimmt aber gerne etwas mehr von Legterem (f. Berleline Cehrb. Bb. 2. G.381.) El. n. E.

Es läßt sich nicht gleich bem Dryde; durch die Hige n zerseten, durch Rösten an der Luft verwandelt. es sich in schweslichte Säure und reines Silber. Es kann ch mehrere Metalle leicht reduzirt werden; hierher gehös das Eisen, Blei, Kupfer 1c., überhaupt alle Metalle die Silberoryd reduziren. Die Säuren wirken auch auf ses Sulphurid wie auf metallisches Silber; selbst die kontricte kochende Salzsäure zersett es, indem sich Schwesvasserstoff entwickelt, und Chlorsilber bildet. Es verbinssich mit vielen Schweselmetallen, ja selbst mit den Schwesulfalimetallen auf trocknem Wege, und besteht aus 1 At. lber = 87,05 mit 1 At. Schwesel = 12,95.

Da das Silber dem schweselhaltigen schweselwasserstoffe ren Ammoniat den Schwefel entzieht, so schwärzen sich bie crhaltigen Gefäße, wenn fie ben Dampfen biefes Rores ausgesett sind. Silberne Gegenstände, bie in Kloaken len, verwandeln sich in Schwefelsilber. Silberne Löffel, mit man Eper umrührt, bie schon etwas riechen, schwar-: sich ebenfalls. Selbst in ber Luft verliert bas. Silber h und nach seine silberweiße Farbe und Glanz, wird gelbund unter Umständen selbst braun und schwarz . Geihnlich reinigt man filberne Gefäße 2c. vom Schwefelsilber rch rein mechanische Mittel z. B. durch Reiben mit gelämmter Rreide, Ralt ober Anochenasche; bieß geht zwar ir gut bei glatten Gegenständen, hat man aber Gilberhen von erhabener oder vertiefter Arbeit, fo muß man emische Mittel anwenden. Man fann bie zu reinigenden genstände entweder mit tochender Salgfäure behandeln, er sie nach Berzelius mit einer Auflösung von minera hem Chamaleon zusammenbringen.

Das Schweselsilber spielt bei ber Verfertigung der !Airten Arbeiten eine Rolle. Es sind dieß gravirte Sib

Runftlich bereitetes Schwefelsiber erhält man im Großen bei ber früherhin hausiger üblichen Methode das Gold aus dem Silber durch Schweselung det Legteren ju scheiden. Es bildet sich größtentheils Schweselsiber, während ein sehr goldreicher König sich niederschlagt, der auf naßem Wege dann vom Gold geschieden wird. Diese Goldscheidung wird gegenwärtig noch auf den Ockerhütten am Unterhanse und in Sohlun angewendet.

berarbeiten, beren Bertlefungen mit einem Zeig aus Edifel, Blei und Antimon ausgefüllt werben.

Indem man das Stud ins Fener bringt, bilber Sulphuride von Spiefglanz und Blei; zugleich entfichte auch Schwefelflber, das fich fehr dauerhaft in der hille ber gravirten Arbeit befestigt. Dieser Fabrikationszwigl sonft in Italien fehr fart betrieben wurde, kommt neuem in Europa wieder in Aufnahme. Er stammt ursprüglaus dem Orient her.

Rothgaltigery. (Argent rouge.)

2278. Mit biesem Namen bezeichnet man ein the wichtige Silberminer, die gewöhnlich alle Silbererze ich tet. Es ist ein Schwefelsilber, welches mit anderen in felmetallen, am hänfigsten mit Schwefelantimon oder if felarsenif verbunden ist. Das antimonialische Rothguig besteht aus:

3 At. Gilber 58.9 ober 1 At. Schwefelanium 2 At. Spießglanz 23,4 3 At. Schwefelstick 6 At. Schwefel 17,7

Es frostallistet gewöhnlich in Geitigen Side ! Sflächicher Buspitung. Die Grundform ift ein ftumpfel In boeber. Es ift sprobe, hat einen glafigen Bruch unb fo



sättigt und durch ein Barytsalz die vorhandene Schwesure daraus gefällt. Das Gemenge von Schwefel und monoryd wird dunkelrothglühend mit Wasserstoffgas in ihrung gebracht, wodurch der Schwefel sortgeschafft und Antimon zu Metall reduzirt wird. Den sich bildenden wefelwasserstoff leitet man in eine Aupferauslösung, urch Schwefelkupfer erzeugt wird, das den Rest des wefels enthält.

Selensilber. (Séléniure d'argent.)

2279. Das Silber wird durch Selendämpfe geschwärzt; st man aber das Metall mit einem Selenüberschusse, so inigen sich beide unter starter Erhitzung und es bilbet eine leichtstüssige Masse, aus der sich das überschüssige in durch Destillation leicht abscheiden läßt. Das Sesther ist grau und schmelzt schon unterhalb der Rothglut. ist etwas dehnbar; vor dem köthrohr verliert es etwas in und wird schwerer schmelzbar und dehnbarer, indem das Korn leicht platt schlagen läßt.

Leitet man Selenwasserstoffgas in eine Silberanstösung, ällt schwarzes Selensilber nieder, welches beim Trocknen kelgrau wird. Bor dem köthrohr erhitt, verliert diese bindung wenig Selen. Diesem Verhalten nach zu ursen, scheinen zwei Silberselenide zu existiren.

hosphorsilber. (Phosphure d'argent.)

teine scheinbar undankbare Untersuchung zu wissenschaftlich tigen Entdeckungen führen kann, wenn man überhaupt sorgfältig und genau beobachtet. Es giebt vielleicht wes so einförmige Resultate, als diejenigen, welche Pelles te der Bater erhalten hat, als er die Metalle mit Phosphor verbinden suchte, und doch bieten ihm seine Beobachtuns bei Bereinigung des Phosphors mit Silber einen äuse beachtenswerthen Umstand dar.

Glüht man Silber roth und wirft bann Phosphorstucks in den Tiegel, so verbinden sich beide Körper und bas Phosphorsiber ichmitgt. Man glebt nun Phosphor bis p Sattigung hingu, und fobalb bie Daffe gang ruhig fich, nimmt man ben Tiegel vom Reuet. Beobachtet man m bas Phosphormetall beim Erfalten genau, fo entbinbet & im Moment bes Erstarrens eine Menge Phosphor, ber lebhafter Flamme brennt. Die Dberfläche bes Phospher, berd wird margenartig. Es nimmt fonach bas Gubn : ber Dige mehr Phosphor auf, als es bei gewöhnliger Zo peratur behalten fann. Bergleicht man biefe Erfdeite mit ber bes Gpragens, fo barf man baraus mohl fd.at. bag bas Gilber und vielleicht noch andere Metalle it Dige mit eleftrifden ober demifden Gigenfchaften ba werben, welche fie in gewöhnlicher Temperatur nicht Sit. Die Mischung bes in ber bibe fich bilbenben Photicib bere tennt man noch nicht; bas nach bem Erfaltes pad bleibende enthält 2 At. Gilber == 87,3 und 1 At. Philip = 12,7. Die

Diefes Phosphorsilber ist körnig, Ernstallinisch, mit ble sprobe, läßt sich mit dem Meffer rigen, und giebt, und ich auf der Rapelle abgetrieben wird, ein febr reines Schillen

Arfeniffilber. (Arseniure d'argent)

Te M.

tel to

2281. Das Arfenitsilber ift gelblichweiß mb frite. Im Reuer verliert es einen Theil Arfenit, aber d be-

t freiwilligen Berbunftung überläßt. Das Silberornb hwarz, glimmerartig und haftet fest an dem Glase. i das Präparat trocken ift, detonirt es bei der get Berührung mit furchtbarer Gewalt. Gelbst unter detonirt es, jedoch minder leicht, allein immer noch

baß man es vorfichtig behandeln muß.

och schneller kann dieses Anallsilber bereitet werden, an Ammoniak in ein Gilbersalz gießt und dann Kati es bildet fich dann sogleich und fällt als Niedersu Boden. Man füßt diesen Niederschlag aus, versu dann in sehr kleine Poetlonen auf Fliespapier und

t barauf trodnen.

ileses Knallstlber ist eines der am melsten detonirens zwer; man muß es deshalb nur mit äusserster Borshandeln, und darf es, sobald es einmal trocken ist, zin dann berühren, wenn man es detoniren lassen will. ieses Knallstber ist in Ammoniak löstich; stellt man flösung an die kuft, so dunstet sie ab und hinterläßt glänzende Häutchen. Die Säuren verhalten sich ges Knallstber, wie gegen das Knallplatin. Die von über letteres angestellte Bersuche haben die von Sestiber das Knallstber gemachten Beobachtungen men bestatigt. Die Salzsaure verwandelt es plössehlorsilber und Salmiak; der Schweselwasserstoff in felsiber und schweselwasserstoffsaures Ammoniak; die felsaure in schweselsaures Silber und Ammoniak; die felsaure in schweselsaures Silber und Ammoniak; zusentbindet die lettere Säure auch Stickstoff.

ts ist bemnach noch zu entscheiben, ob das Knallsilber hsache oder eine ammoniakalische Sticktoffverbindung te durch Schweselsaure bewirkte Sticktoffentbindung te kurch Schweselsaure bewirkte Sticktoffentbindung te kanm, es als eine Ammoniakverbindung zu betracht im diese Frage zu beantworten, brauchte man nur zu wen, wieviel ein bekanntes Gewicht Knallsilber bei der ung mit Salzsäure, Chlorsilber und Salmiak giebt.


Gilberfalze.

1283. Die Sitberfatze find farbles, wenn fie neutral tre Sauren nicht felbit ichon gefarbt find. Bafifche

Silberfalze find gefärbt, und zwar gelblich. Es giliche Silberfalze, die volltommen neutral find, mas baß bas Silberoryd eine ftarte Basis ist. Bom Lichen steichte reduzirt, und besonders leicht b lichen Salze. Das Dryd reduzirt sich und bas i Silber ist schwarz. Durch hitze und burch brennbari werden alle Silbersalze reduzirt.

Alle Silbersalze werben burch Salzfäure und ! Chloribe, nicht aber durch die chlorsauren Salze Shlor fällt sie nur theilweise. Es bildet sich ein i liches Chlorid, mahrend Sanerstoff sich entbindet, chlorsaures Salz bildet, welches aufgelöst bleibt. A Nehalfalien fällen bas Silber als braunes Orydhyt tohlensauren hingegen fällen weißes tohlensaures Das Ammoniat erzeugt keinen Riederschlag. Die plauren Alkalien fällen das Silber eidottergelb, die sauren Salze rothbraun, die arsenichtsauren aber hells chromsauren schon roth und das Syaneisenkalium wei

Mehrere Metalle reduziren die Silberfalze. T ften fällen es rein als trystallinisches mattweißes ! bas Quecksilber hingegen bildet beim Fällen ein In mit ihm; auch das schweselsaure Gisenorydul fäller is ber aus seinen Auflösungen.



men. Da es sich im schweselsäurehaltigen Wasser leichter auslöst, so bedient man sich dieses Mittels, um es in regelmäßigen Krystallen darzustellen. Ist das schweselsaure Silber mit Kupservitriol gemengt, und wendet man konzentrirte Schweselsäure an, so löst sich das erstere gänzlich auf, während das zweite sich zum Theil absett. Der umgekehrte Fall tritt ein, wenn man verdünnte Schweselsäure anwendet. Das schweselsaure Silber läßt sich leicht zur Trockne abdampsen, allein bei etwas zu starker Hise wird es vollkändig reduzirt.

Das schwefelsaure Silber spielt eine wichtige Rolle beim Feinmachen ober Affiniren der edlen Metalle, da es in Schwefelsäure auflöslich ist, wogegen das Gold dem Anstriffe dieser Säure, selbst wenn sie höchst konzentrirt ist, zänzlich widersieht.

Schweselsaures Silber, Ammoniak. Man erpalt dieses Salz, wenn man Ammoniak wit schweselsaurem
Silber mischt, ober auch, und zwar noch leichter, wenn man
chwesels. Silber in Ammoniak auflößt. Es trystallisirt beim
Erkalten und ist zusammengesetzt aus 1 At. Schweselsäure

21,60,1 At. Silberoryd = 60,65 und 8 At. Ammoniak = 19,40.

Unterschweflichtsaures Silber. (Hyposukphite d'argent.

Faures Silber durch ein auflösliches unterschwestichtsaures Salz fället. Man muß letzteres nur nach und nach hinzuseben und einen Ueberschuß von salpetersaurem Silber in der Flüssigfeit lassen. Det entstehende Niederschlag ist schmutig Brau, flocig und neutrales unterschwestichtsaures Silber. Dieses Salz ist ziemlich wenig löslich; die Auslösung wird weber durch die Chloride noch durch die Salzsäure getrübt. Schweselssilber und in schweselssures Silber und in Schweselssilber.

Es existiren viele unterschweslichtsaure Doppelsalze von Silberoryd mit andern Basen, deren Ratur Ampère al-Tein richtig erkannt hat.

Galpeterfaures Gilber.

(Höllenstein, Gilberfalpeter. Cat. Argening nitrioum. Lapis informalis. Frang. Nitrate d'argent. Pierre informale.)

Das falpeterfaure Gilber murbe unter ta 2286 Gitberfalzen am genaueften unterfucht, fowohl wegen feine baufigen Unwendung als Reageng, ale wegen feines mit ginifden Gebrauchs und weil es fonft beim Scheiben ta Goldes vom Gilber eine wichtige Rolle fpielte. einem gleichen Gewichte falten und in weit weniger foder bem Baffer aufloslich, erfordert aber 10 Th. Allehel pt Auflojung. Es troftallifirt in viers und fechefeitigen Ind Dem Lichte ausgesett fcmargt es fich, und mit brenmit Rorpern in Berührung gebracht, gerfett es fich febr lich Es ast bie Saut und erzeugt fcmarge Fleden barauf, nie de bom reduzirten Gilber herrühren. In ber Sige familt es ohne eine Berfepung gu erleiben und erftarre bein & talten gu einer undurchfichtigen, faferigen und getblidd Maffe, welche in Crangel geformt als Bollenftein befannt il Gewöhnlich ift biefer fcmarg, weil man ibn in eiferne for men gießt, woburch bas fatpeterfaure Galg auf ber Dber flache reduzirt wird und biefe fdmargt. Erhipt mu bofid be, nachbem es jum Bluffe gefommen, noch ftarfer, fo get fest es fich vollftanbig in falpetrichte Gaure, Cauerficfigt



upfer und bildet entweder freies Aupferoryd ober mindens ein unauslösliches basisches Aupfersalz. Man löst nunt e Masse in Wasser auf, und hat dann in der Auslösung oß salpetersaures Silber. Sollte diese noch blau gefärdt yn, so dampst man aufs Neue ab. Man kann diese Operation in einer Phiole mit flachem Boden vornehmen. Das aksändige Aupferoryd wird wiederaufgelöst und auf Siler untersucht, weil es leicht davon enthalten kann . Am nfachsten läßt sich das Silber durch einen hineingestellten upserstad wieder abscheiden. Im Großen hängt man in e Auslösung altes Leinenzeng, in welches sich das Silber iht, und die, nachher verbrannt, in der Asche das Silber iedergeben.

Man kann auch, um bas Silber rein zu erhalten, es 18 der Auflösung durch Salzsäure fällen und das erhaltene hlorid mit kohlensaurem Natron oder Aepkalk reduziren **).

Diefes einfache Berfahren, reines falpeterfaures Gilber aus tupferhaltigem Gilber barinftellen, murbe juerft von Erautmein empfohlen (f. Schweiggers Journ. far Ch. n. Phuf. 280 27. G. 106). Wir ermabnen bier ber babei ju besbachtenden Borfichtsmagregeln etwas ausführlicher. Ift bas Gilber aufgeloft und wieder jur Trodut abgedunftet, fo giebt man die Maffe in einen Porzellantiegel, oder in einen eifernen Löffel und fcmeigt bas grun gefarbte Gals fo lange bei gelinder Sige, als noch ein Aufbraufen und Entweichen von Galpetergas flatt findet, und bis die nach und nach ichmaribraun fich farbende, blog noch einzelne Galpetergasblaschen ausflogende Mage fich mit einem Gilberhautchen bededt; dies ift das Rennzeichen, daß alles salpetersaure Aupfer zersett ift, und fon die Bersegung des Gilbers beginnt. Man entfernt nun den Tiegel schneu vom Feuer, loft bie Daffe, nachdem fie in einen ermärmten Mörfet andgegoffen und wieder erkaltet ift, in destillirtem Wager auf, und icheidet die Auflölung vom Rupfergrude durch Filtriren. Die flare tapferfreie Auflösung wird hierauf entweder jur Rruftallisation oder, wenn Sollenstein bereitet werden foll, jur Erodne abgedampft, und dann in einem porzellanenen oder beffer in rinem platinenen Gefäße fo lange, unter öfterem Umrubren mit einem Glasitabe erhipt, bis die Maffe rubig fließt; fie ift nun entwäßert und wird in mit Del ausge-. ftridene Deffingformen gegoffen. Last man die Daffe langer als bis jum ruhigen Bliegen der hige auszesett, fo reduzet fich Gilber; unterbricht man aber das erfte und zweite Schmeizen zu bald, fo erhalt Der Sollenitein im erften Fall teine weiße Farde, und wird im zweiten gall nicht fo fest und apend als der gehörig geschmolzene. N. u. E.

^{**)} Das falpeterfaute Gilber wird als äußerft empfindliches Reagen; auf Galifaure und auf Chlor überhanpt angewendet, wenn Diefes nicht als Chlorfaure vor-

Galpeterfaures Silberammoniak. Man echilt bieses Salz burch Bereinigung bes Ammoniaks mit salpeter faurem Silber. Es krystallistet ziemlich leicht, ist leicht lieb lich und besteht aus 1 At. Salpetersäure 26,4 1 At. Silber oryd 55,0 und 1 At. Ammoniak 18,0.

Arfeniffaures Gilber. (Arseniate d'argent)

2287. Das arseniksaure Silber ift braun, im Basse unlöstich, auflöstich aber in Arsenik- und Salpetersam. Man' erhält es durch doppelte Wahlverwandtschaft. Es enthält 8 At. Silberoryd == 72,9 und 5 At. Arseniksaun =

banben ift, in welchem gatte es burch Gilberauffolung nicht angezeigt wirt be fo braudt man and biefes Galg jur quantitatioen Beftemmung bef Sient pber bes Chlore. Much um die Anmefenhett febr geringer Dengen gejen, Erb im Bafer ju entbeden, wird biefes Salg als Reagen; angewenbet. Biefrand ne Muftofung in foldes Baffer, fo farbt es fich balb jim Connentiat pure roth ober braunlich ichmars, wenn organifche Gubffangen portanten mit Glegt man bie nach einigen Tagen wieber mafferben geworbene finigit bom Rieberfalage ab, und fest fie aufe Reut bem Sonnentigte tel b bielbt fle aun flac, ein Beichen, bas bie organifchen Groffe bermi wid find. In der Chirurgie wird es als Megmettel angewendet, und mer ei bie fenttein. Es ift auch ein untifertifches Mittel, und eignet fich te bom be ficht, ibm bas Waffer gegen Gaulnif ju foupen. Baffer, bas rioes tern enthalt, gerath nie in Saulnis. Goll es gebraucht merben, ft tuf mit unt bas Gilber burd Rochfals beraubiallen; bas entftebenbe autelin fe peterfaure Ratton ift beim Benuffe gang unichablich. Withen Coming this wife,

72,1. Im Feuer zersett es sich und bildet arsenichte Saure, freien Sauerstoff und Arseniksliber.

Arsenichtsaures Gilber. (Arsenite d'argent)

wenn man salpetersaures Silber durch ein arsenichtsaures Altali zersett. Es ist ein gelbes allmählig gran werdendes Salz. Marcet empfahl diese Reaction als ein charafteristisches Erkenungsmittel der arsenichten Säure; man kann aber nur in wenigen Fällen davon Gebranch machen, weil die Gegenwart von Chloriden und phosphorsauren Salzen die Reaktion fast immer etwas verwickelt macht. Marcet wandte eine salpetersaure Silberaustösung an, die mit etwas Ummoniak versett war, und goß die arsenichte Säure tropsenweise in dieselbe. Es entstand dadurch eine gelbe Trübung, und bald setze sich ein Riederschlag ab.

Phosphorsaures Silber. (Phosphate d'argent.)

2289. Es ist hellgelb und schwärzt sich am Lichte nach und nach. Im Wasser ist es nicht löslich, leicht auslöslich aber in Salpetersäure und Phosphorsäure. Durch Salzsaure wird es zersett. Es kann getrochnet und selbst ziemslich start erhitzt werden, ohne daß sein Oryd sich zersett; allein durch die Einwirkung der Hitz verwandelt es sich in pyrophosphorsaures Silber.

Man erhält dieses gelbe Salz jedesmal, wenn man salpetersaures Silber durch das gewöhnliche phosphorsaure Ratron zersett *). Es besteht aus 8 At. Silberoryd = 82,99 und 3 At. Phosphotsaure = 17,01.

Phrophosphorsaures Silber. (Pyrophospha-

2290. Berzelins zeigte, baß wenigstens drei Arten bieser Berbindung existiren.

⁹⁾ Man benust biese Reaftion jur Entdedung der Phosphorsäure in anköslichen phosphorsauren Galzen. 21. ,u. E.

Doppeltpyrophosphorsaures Gilber. Et bilbet sich, wenn man aufgelöste Pyrophosphorsaure in auf gelöstes salpetersaures Silber gießt. Das erzeugte Salpeterbaured burch Auswaschen mit kaltem Wasser etwas zersest. Es ist leicht schwelzbar, indem es schon bei 100° weich mit halbstüssig wird. Bei höherer Temperatur sommt es velkommen in den Fluß, indem es gleich Wasser sließt und bil det beim Wiedererstarren eine Masse, die krystallähnlich aus sieht und zerspringt. Dieses Salz besteht aus 1 At. Sukword wird = 1451,6 und 1 At. Pyrophosphorsäure = 892,5 ein in 100 Th. aus 61,9 S. und 58,1 P.

Anderthalbpyrophosphorfaures Silber Wird bas noch feuchte saure Salz in fochendes Wassepbracht, so schwilzt es augenblicklich zu einer grauen, tieb gen, terpentinähnlichen Masse zusammen. Durch die Schwelzung verwandelt es sich in ein Salz, welches seize dermassen zusammengesetzt ist. Es enthält nämlich 1 kien Silberoryd = 1451,6 und filt. Pyrophosphorsaure = 60,2 oder in 100 Th. 70,9 S. u. 29,1 P.

Rentrales Salz. Man erhält es durch Zersezug einer Auflösung von neutralem salpetersaurem Silber mittist pprophosphorsaurem Natron. Wird der Niederschlig aus gewaschen, so erhält er durch Schmelzung ein emallanigel Ansehen. Es besteht dieses Salz aus 2 At. Silberered =



Borsaures Gilber. (Borate d'argent.)

2292. Man erhält dieset Salz, wenn eine Boraraufsstung mittelst eines Silbersalzes vermöge doppelter Wahlserwandtschaft zersetzt wird. Das Produkt ist ein bassches salz, das als weißes, im Wasser wenig lösliches Pulvertheint. Dem Lichte ausgesetzt färbt es sich. Nach H. des besteht es aus 76,9 Silberoryd und 23,1 Borsäure.

Rose beobachtete bei Untersuchung dieses Salzes eine merkenswerthe Thatsache. Bringt man nämlich salpetersures Silber mit einer sehr verdünnten Borarlösung zusamen, so erhält man einen Niederschlag von reinem Silber. ieses sonderbare Resultat ist jedoch nicht als eine isolirt hende Thatsache zu betrachten, denn wahrscheinlich würde in ähnliche Erscheinungen bei allen Salzen wahrnehmen nnen, welche gleich diesem durch sehr schwache Säuren oder zsen gebildet werden.

promsaures Silber. (Chromate d'argent.)

2293. Das dromsaure Silber ist roth und stellt sich verschiedenen Nüancen vom schwärzlich Rothen bis zum harlachrothen dar. Im kalten Wasser ist es unauslöslich. zegen etwas löslich in heißem Wasser; von Säuren wird ausgelöst. Mit Salzsäure zusammengebracht verwandelt sich in Silberchlorid. Die Salpetersäure löst etwas von sem Salze auf, das beim Abdampsen der Lösung wieder austrystallistet. Die Krystalle sind stark glänzend und et dunkelfärbig. Im Feuer zersett sich das chromsaure lber in Chromoryd und metallisches Silber.

Indem Mitscherlich dieses Salz in warmem Ammok auflöste, erhielt er gelbe Krystalle, welche ein Doppelt von chromsaurem Silber und Ammoniak waren.

Silberlegirungen.

2294. Zink bildet mit dem Silber eine blaulich weiße öbe Legirung, die im Feuer sich nur äusserst wenig zerst; durch theilweise Verstüchtigung des Zinks wird auch 1988 Silber mit fortgerissen.

Binn und Silber verbinden fich in allen Beifin miteinander und bilden sprode Metallgemische ben Farbe. Schon sehr wenig Zinn kann das Silber spin chen. Man kann beide Metalle wieder von einande den, wenn man sie mit so viel Quecksiberchlorid eine nothig ist, um das Zinn in flüchtiges Chlorid zu w bein. Man raspelt zu dem Ende die Legirung, my mit dem fünfs bis. sechsfachen Gewichte Metsfublimmt hipt nun das Gemenge in einem Tiegel so lange to Dampf mehr fortgeht.

Silber und Antimon vereinigen fich leicht in Berhältniß miteinander. Die Legirung ist weiß, ses und frystallistet. In der hitze gersett fie sich größu indem viel Antimon sich verstüchtigt; zulett bleibt bu sehr beständige Legirung von geringem Antimonger rud. Durch Calciniren an der Luft wird diese te vollständig zersett, ebenso durch Schmelzen mit Et

In beiben Fällen oxybirt fich bas Antimon.

Man findet diese Verbindung als Antimonsik der Ratur. Es ist ein ziemlich seltenes Mineral, i Spanien bei Guadalcanal und in Mürtemberg in der St. Menzelaus vorsommt *). Es ist gelblich weiß, i rig und frystallistet in Würfeln. Spez. Gew. = 94 enthält 2 At. Silber = 2702 und 1 At. Antimon = \$6 in 100 Th. 77 S. u. 23 A.



Durch Calzination erleiben diese Legirungen eine Zerz, indem das Aupfer sich orydirt; zugleich bildet sich unch stets etwas Silberoryd.

Im Allgemeinen behnen sich die Legirungen von Aupfer bilber aus, indem sie sich bilden; wenigstens sindet dieß n Münzlegirungen statt.

Die französschen Silbermünzen, die seit der Einfühdes neuen Münzspstems geprägt werden, enthalten
jängig 1888 Silber und 1880 Aupfer; man drückt dieehalt einfach durch den Bruch 1880 aus. Die kleine
demünze hat nur einen Sehalt von 1880. Von den
rarbeitern wird das silberne Geräthe von zweierlei Gezeliefert und zwar von 1880 die Servicegegenstände
on 1880 die Schmucksachen.

Blei und Silber verbinden sich in allen Berhältnissen lander. Diese Legirungen sind spröde und werden durch upellation vollkommen zersetzt, indem das Blei sich orpnb das Silber metallisch bleibt.

Auch Silber und Quecksilber vereinigen sich in allen ltnissen miteinander und zwar selbst in der Kälte.

bas Quecksilber im Ueberschusse vorhanden ist, so wird malgam stüssig, sondert sich aber in zwei Berbinduns wenn man es durch Gemsleder filtrirt. Es sließt durch aut eine ganz flüssige etwas quecksiberhaltige Berbin, während ein festes Amalgam im Leder zurückbleibt; er ist frystallinisch körnig und weich.

Das Quecksiberamalgam kommt auch als Mineral vor st dann in Octaedern oder Dodekaedern krystallisirt. er hitze zersetzt es sich und es verstüchtigen sich dann Quecksiber daraus.

Analyse silberhaltiger Rörper.

2295. Es giebt wenige Metalle, welche sich so leicht pas Silber erkennen lassen. In Salpetersäure aufgeswird es durch Salzsäure oder durch Rochsalz als weißes is Chlorid gefällt, das im Ammoniak auslöslich ist und Lichte ausgesetz sich schwärzt. Durch Aupser wird es

ansangenden Schmelzen erhist. Silbernatti ben gewöhnlich mit Salpetersäure behandelt fung durch Salzsäure gefällt; auch kann mas Konigswasser behandeln, wobei bann Chlorst stand bleibt. Ein drittes Verfahren besteht i die silberhaltigen Substanzen auf der Kapelleneunt diest vorzugsweise das Probiren des E bedient sich desselben hauptsächlich zur Vestimn gehaltes kupserhaltigen Silbers.

2296. Die Silberprobirkunst beruht au geringen Verwandtschaft dieses Metalls zum auf der Sigenschast ber aus Rnochenasche ve pellen, sich durch Metalloryde durchdringen von dem geschmolzenen Bleis und Wismuthe sind *).

Das Blei, welches man beim Probiren ben Silber beifügt, bient nur zur Auflösung boes, es hängt beshalb bie Menge des zuzufür von der in der Legirung vorhandenen Kupferm Erfahrung lehrte, daß 16 Th. Blei hinreiche Kupfer auf der Kapelle vollkommen abzutreit werden nur drei Zehntel Blei erfordert um 12 zutreiben. Wollte man nun, dies als Norm al

⁴⁾ Muffer ber chemifden Probirmethobe giebt es noch ein eine gulidetbenbed aus medanifdes Rerfabren, bie Wille.

irgend eine Legirung nothige Bleimenge nach ber zu 16 jer und drei Zehntel Silber erforderlichen Quantität bennen, so würde man immer ein falsches Resultat erhab

Es ist dieß eine Erscheinung komplizirterer Art, welche Renntniß mehrerer Ersahrungen voraussetzend, sich nurh eine Kurve anschaulich darstellen läßt, welche durch in der Chemie überhaupt so häusig vortheilhaft anzubenden Interpolationsmethode gefunden werden kann.

Durch die Praxis allein und durch langes Suchen konns die Punkte dieser Kurve, welche deren Natur bestimmen, nden werden. Die von D'arcet in dieser Hinsicht ans Uten Versuche lassen nichts zu wünschen übrig.


Im Jahr 1760 wendete man das Blei nur in zweijiedenen Berhältnissen an: nämlich 8 Th. für Silber
o,50 Gehalt und 16 Th. für Silber von einem niedris
Gehalt. Die Probirer kannten also nur diesenigen Bleis
zen, welche zur Bestimmung einiger Silbergehalte erforsch sind. Ihre Resultate waren richtig, wenn sie es ents
r mit einer Legirung von 0,850, oder mit einer unter
zu thun hatten; sie bekamen dagegen kein richtiges
ktat für Legirungen von anderem Gehalte, denn die ans
andte Bleimenge war zu groß.

Eine zur Untersuchung dieser wichtigen Frage ernannte missson der Afademie der Wissenschaften machte nach in vorausgegangenen Versuchen im Jahre 1765 die Labetannt, deren sich die Prodirer seit langer Zeit bediens Sine neue Reihe von Versuchen stellte D'arcet an, ohl süber die Legirungen des Silbers mit Aupfer, als mit genau bestimmten Mengen dieser Metalle, deren jesür sich besonders auf die Kapelle gebracht wurden, wosch er in den Stand gesett ward, diese Labelle zu versern und zu vervollständigen.

Ich versuchte die Aurve zu zeichnen, welche die wichtis Beobachtungen von D'arcet darstellt, und in der That vet zwischen den darin aufgeführten und denen von D'arst angegebenen Zahlen, mit Ausnahme der Legirung von zie eine volltommene Uebereinstimmung statt. Diese Arst fönnte jest mit Ausen wieder aufgenommen werden,

allein man mußte Legirungen nach genan bestimmten | metrischen Berhältniffen machen und die Bersuche, vor um den Gehalt von 2880 sehr vervielfältigen, bei u das Maximum sich findet. Folgende Tafel enthält u and den Bersuchen sich ergebenden Resultate, nebst den Interpolation durch die Rurve so genan als möglich bei

Legirung burch Berfuche bestimmt		burch bie Rurre tel			
Sibre .	Rupfer	Blei auf 1Eb.	Berhaltnis Des Rupfers jum Biel.	Blet auf 1 Et. ber Stgirung.	Mosel Lavis
1000	0	ŧs	0	fo	. 0
950	50	Š	1:60	3	16
900	100	7	1:70	7	1.7
850	150			8,5	115
800	200	10	1:50	10	1:9
750	250		-	11	114
700	500	12	1:40	12	214
650	550			12,8	1:3
600	400	14	1:35	13,8	1:3
550	450			14.8	1:3
500	500	16 ober 17	1:32	15,1	1:3
450	550			15,6	1:35
400	600	16 ober 17;	1:26,7	15,6	1,35
350	650			15,8	1:34
300	700	16 oder 17	1:22,9	15,7	1:22
250	750			16.2	112



ellen und eine etwas niedrigere Temperatur als beim eiben des Blei's anwenden. Der Blick ist deutlicher und Probe spraßt seltener, allein das Korn ist minder rund bleibt zuweilen an der Kapelle hängen. Berzelius untet dagegen, daß das Wismuth vielmehr die Reigung Spraßen der Probe vermehre. Wie dem auch sey, so doch gewiß der hohe Preis des Wismuths die Anwens desselben wahrscheinlich verhindern. Es dürste daher wissenschaftliches Interesse als praktischen Rußen gesten, wenn wir hier die Kabelle von Chaudet beisügen i den der Eurve entnommenen Zahlen.

e halt bes bers.		Bur Rupellation erforderliches Bismuth.					
		durch die Eu	rve bestimmt	durch den Bersuch bestimmt			
Silber		Für 1 Eh. der Legirung	Für 1 Th. Aupfer.	Für 1 Th. der Legitung	Für 1 Th. Aupfer.		
	1000	0,33	-	0,33			
1	950	2	40	2	40		
	900	3,37	33,?	3	30		
ł	850	4,6	51	-			
I	800	5,9	29,5	6	50		
1	750	7,1	28,5		-		
1	700	7.9	26,5	8	25,6		
ł	650	8,9	25,5		*		
1	600	9,8	24,5	10	25		
l	550	10,3	23		•		
1	500	11	22	11	22		
	450	11,5	21		•		
	400	11,7	19,5	12	20		
	350	12,5	19,3				
	300	11,9	17	12	17		
•	250	12,0	16	-	 `		
	200	11,6	14,5	12	15		
	150	11,7	13,8				
•	100	11,7	13	12	15 13,3		
	50	10,4	11		-		
M	0	8	8	12 8	· 8		

bergehalt bestimmt, ift hinsichtlich ber babei auftretenbab i scheinungen sehr merkwürdig. Man wendet einen Dian den Dom an, in welchem sich eine kleine horizontal stehe Muffel besindet. Die Muffel ist mit Löchern versehen, to welche der zur Orydation der Metalle nothige kart geht, den man durch Deffnen ober Verschließen bal

fel willfürlich reguliren fann.

Sobald bie Muffel fo fart rothglubt, bag bot & barin fdmelgen fann, fo ftellt man bie fleine Aneder tief hinein und legt bie erforberliche Bleimenge bared 3 4 biefes rothglühend, fo bringt man bie probirende tum be in Papier eingewickelt mitten auf bas gefdmelin 5t ti Das Papier entgunbet fich und bie Legirung toft finala auf. Die Orybation beginnt nun balb; bas Blei tunt # Die Rapelle abforbirt alles Dryb, mas nicht als Damitt iti ben Luftstrom fortgeriffen wirb. Dir beständige Sem bi bes geschmolzenen Blei's begünstigt beffen Orndatie in bu befonbere, und bie legirung verminbert ihr Boim um Maage als bas Blei fich probirt; anfangs ift bas germ Be gene Blei auf ber Dberftache gang flach, wird aber ales fe lig conver, und ed zeigen fich eine Menge bewegige cath fi licher Puntte auf beffen Dberfläche. Es find bei geften la gene Orydfügelden, bie fich fortwahrend bilben un us Di fogleich wieber abforbirt werben. Man giebt nin bie 1 2



Die Silberprobe kann aus verschiedenen Ursachen mißzen. Zuweilen sprazt sie im Augenblick des Erstarrens,
z. es tritt eine Art von Begetation aus dem Korn hervor, wodurch oft sehr leicht ein Theil Silber aus der Kale herausgeschleudert wird. Sobald dagegen die Oberhe des Silberforns matt und platt erscheint, so ist die
obe zu heiß gemacht worden und auch dann ist Verlust
zlich.

Ist die Farbe des Korns nicht gleich und seine untere the blass voer hängen Schüppchen von gelbem Bleioryd Boden der Rapelle, so adhärirt das Probekorn stark an elben, was beweist, das die Probe zu kalt gemacht word und das Silber noch Blei zurückält.

Die Probe ist endlich gelungen, wenn bas Korn wohl tudet und seine Oberstäche glänzend, gleichförmig und Lallinisch ist, während die untere Fläche körnig und matteyn muß; in diesem Falle kann es auch sehr leicht der Kapelle genommen werden.

2299. Die meisten bieser Resultate laffen fich genüs Derklären. Wenn man bas Blei auf die Rapelle bringt, ft es schon mit Dryd bededt, und überdies muß man es E erhigen, damit sich die Legirung schnell bilde. Es erat sich also noch mehr Dryd auf der Oberfläche und diese odation würde dann die Vereinigung des zu probirenden talls mit dem Blei verhindern, und es würde sonach die irung sich nicht bilben. Bringt man nämlich ein Stückn Gilber auf so geschmolzenes Blei, so sieht man wirklich 3 Silberfragment lange auf dem Blei herumschwimmen, te daß es sich darin auflöst. Um diesen Umstand zu meiben, hullt man bas zu probirenbe Metall in Papier iz das aus dem verbrennenden Papier fich entwickelnbe blenwasserstoffgas reduzirt bann sogleich das Bleioryb; 8 Blei bekommt nun wieder Metallglanz und bas Gilber t sich jest sehr leicht barin auf.

Die Haupterscheinungen, welche sich später barstellen ngen von der Oxydation des Blei's ab. Die Hitze, welche h mährend der Bleiverbrennung entwickelt, ist anfangs oß genug, um das Bleioxyd zu schwelzen und es selbst Es ist dieß jedoch wenig oder gar nicht merkar, kupfer vorhanden ist und wenn die Quantität dessels vermehrt. Der Silberverlust wird dagegen beträchts wenn die Bleidosis wächst. Deshalb ist es sehr , das Bleigewicht so genau als möglich zu bestimmen. mselben Grunde hat man sogar in der neuesten Zeit ue Probirmethode eingeführt, welche diesen möglichent m gänzlich beseitigt.

dan=Luffac, dem wir biefe neue Methode verdans undete dieselbe auf die vollkommene Unlöslichkeit des lbers; allein um bas Filtriren und Mägen zu ver-, bedient er fich einer Auflösung von genau bestimms ehalte und einer graduirten Röhre. Der bei bieser ion einzuschlagende Weg ist folgender. Nachdem ein n von dem zu probirenden Gilber in Galpetersäure ist worden, bringt man die Auflösung in ein Glas ingeriebenem Glasstöpsel, gießt nun gerade soviel lzauflösung hinzu, als zur Fällung der in der aufges Legirung vorhandenen Silbermenge erforderlich ift. if schüttelt man das Glas einige Minuten lang recht , wodurch das Chlorsilber sich zu einer zusammenhans niederfallenden Masse vereinigt; die darüberstehende feit erscheint nun flar, und wenn sie weder Rochfalz Eilbersalz enthält, so mar ber angegebene Gehalt ber ng genau richtig. Enthält fie bagegen einen Rochsalze juß, so bestimmt man dicsen durch eine Silberauflös von genau befanntem Gehalte. Enthielte aber bie sfeit einen Gilberüberschuß, so ließe fich Diefer leicht t Rochsalzauflösung von befannter Stärfe bestimmen. Rimmt man also eine Silberlegirung, die 0,50 Silber ten soll und fügt man dazu, nachdem fie in Salpeters aufgelöft worden, eine genau gewogene Rochfalzlöfung, 27136 enthält, fo wird, wenn die Legierung ben bes eten Gehalt genau hatte, die Fällung des Silbers vollständigste erfolgen. Herrscht aber Rochsalz vor, st man mittelft einer fehr engen graduirten Röhre fo salpetersaures Gilber von befanntem Behalte hingu, ie Flüssigkeit kein Rochsalz mehr enthält. Man zieht 41 is handbuch III.

nan die hinzugefügte Silbermenge von 0,50 ab, und finte so als Rest ben mahren Silbergehalt ber prodirten kegirung hatte man aber im Gegentheil einen Silberüberschuß in w Flüssigkeit, so müßte man eine sehr schwache, genau bestimmt Kochsalzlösung mittelst einer graduirten Röhre hinzugeta und damit aushören, sobald die Fällung vollständig erzes ist Rechnet man dann zu 0,50 die dem noch weiter wobrauchten Rochsalz entsprechende Silbermenge, so sindet wie den wahren Silbergehalt der Legirung.

Die Probirmethode auf nassem Wege bietet mehm wichtige Bortheile bar, indem man nun für die altere kontrolle hat, und weil man nun kontaupt mehrere dergleichen Methoden erdenken kann, dus weder mehr oder weniger bequem sind. Die Probinmen auf trocknem Wege, die bisher bei ben im Handel und Münzen vorkommenden Legirungen angewendet werden, brund bagegen auf einem festen Grundsate, welcher sein hichtigsplassen auf auf nur auf die Abanderung des Bleispplassen

Bejug habenbe Berbefferungen guläßt.


2301. Dagegen ist die Probe auf trocknem Wege est viele andere Körper anwendbar, welche man auf wien Wege bei weitem nicht so schnell und einfach anderes kann.

ı

M

Ŷ

Um bie Rupellation vornehmen gu tonnen, mit fat



Wan schmelzt mit einem Gemenge von schwarzem lusse und Bleiglätte alle Körper, welche kein Blei enthalen. In diesem Falle wendet man mehr Glätte an, als der hwarze Fluß reduziren kann. Die gewöhnliche Menge des lusses beträgt zwei bis drei Theile; giedt man viel Glätte inzu, so erhält man viel Blei, wodurch die Aupellation ingwieriger wird; diese Vorsichtsmaaßregel ist jedoch besonders nüglich, wenn man strengsüssige Körper probitt. Kan nimmt dann vier die acht Theile Glätte und einen der zwei Theile schwarzen Fluß.

Mit ber Glätte werden übrigens nur folche Substan en geschmolzen, welche fie zu reduziren im Stande find; ierher gehören öftere bie filberhaltigen nicht prybirten Stoffe. Ran nimmt fo viel Glätte, baß bie vom Gilber ju trennenben Stoffe badurch prybirt werben tonnen, und bann verbindet ch das frei gewordene Blei mit dem Gilber. Auf biese Weise robirt man die schwefelhaltigen und schwefelarsenithaltigen Stoffe, weil das Arfenit, ber Schwefel, bas Rupfer und bas ntimon die Glätte reduziren. So vrybirt fich, wenn man B. filberhaltiges Schwefelantimon mit Glätte schmelzt, bas ntimon und bet Schwefel zugleich, wenn überhaupt Glätte enug vorhanden ist. Gewöhnlich ift es gut, wenn man bie Hätte mit einem andern Fluffe, wie 3. B. mit Borat mengt, m die Schlacke leichtfluffig zu machen. Ist bie Masse im vols en Flusse, so läßt man sie etwas abfühlen, und gießt sie in jormen. Die Schläcken werden zerschlagen, um zu sehen, b fie teine Metallförner mehr enthalten, und bann bie ers altene Legirung von Blef und Gilber kupellirt.

Die meisten Silbergegenstände, die ans der Merkstätte ves Silberarbeiters hervorgehen, können mit B. Th. Glätte und inem Theil schwarzen Fluß probirt werden. Ik das Silber ils Metall zugegen und mit nicht vielen Metallen verbuns den, so läßt sich auch die Amalgamation anwenden. Auf diese Weise wird das Gefrähe ber Silberarbeiter behand belt. Man zieht zuvor das Eisen mittelst eines Magnetes und, sondert die größten Kohlen davon und pulveristrt dann: Das Pulver wird nun mit Quecksiber geschüttelt, welches fast alles Silber amalgamirt. Das erzeugte Amalgam wird

Das schon amalgamirte Gefräte enthält immer noch Siber, und wird nun weiter im Schmelztiegel behandelt. Um in Silbergehalt besselben zu sinden probirt man mit Glätte un nimmt auf 2 Th. Gefräte 15 Th. Borar, 15 Th. tautit Pottasche und 15 Theil Glätte. Das Gemenge wird so lag geglüht bis es volltommen fließt, man läßt es dann erlag und zerschlägt den Tiegel, in welchem sich ein silberhamp Bleitonig vorsindet.

Bisweilen wendet man bei Silberminern auch in Salpeter als Orydationsmittel an. Bleiglanz, Bleiden Schwefelantimon können auf diese Weise probirt und denn das Silber orydirt sich auf diese Weise nicht. Muto det 2 Theile kohleusaures Natron und 1 ½ Th. Salpeta if 1 Th. Bleiglanz an; dagegen braucht man 1 Th. its saures Natron und 1 ½ Th. Schume faures Natron und 1 ¼ Th. Salpeter zu 1 Th. Schume timon.

Biele Berbindungen können geradezu auf ber Luck mit ober ohne Bleizuschlag abgetrieben werden. hiechns hört z. B. das Schwefelsiber. Da dieses aber sehr letz flussig ist, so geht immer etwas Silber mit in die Luck wenn man es für sich allein probirt; man muß betall Blei zusügen, wenn kein Silberverlust statt sinden pl



•

Capitel XXII.

dieses Metalls.

Golb.

Syn. Lat. Aurum; Sol. Franz. Or.

2302. Das Gold ist eines der am längsten befammen Metalle, und wahrscheinlich ist es dasjenige, welches die Renschen zuerst anwenden lernten. Es sindet sich in vershiedenen Gebirgs Formationen und ist stets so mit anern Stoffen vermengt, daß es leicht durch rein mechanische Littel davon geschieden werden kann.

Dieses eble Metall ift mit Eigenschaften begabt, veribge welcher es ben ersten Rang unter biefer Klaffe von drpern einnimmt und auch zu bem feinsten und belika-:sten Gebrauche sich eignet. Unter vielen Umftanben ift es ollfommen unveränderlich, und zeichnet sich durch seinen Hanz und seine Geschmeibigkeit ganz befonders aus. einen Zustande ift es schon rothlich gelb, start glanzend, boch minder als Stahl und Platin. In ausserft bunnen Hättchen ist es bläulich grün burchscheinenb. Ift es in einstes Pulver verwandelt, so erscheint es purpurroth, mas ehrere Chemiker auf die Vermuthung führte, daß ein purarrothes Oryd existire. Man erhält das purpurne Pulver, enn man den Funfen einer ftarten elettrischen Batterie bnrch nen Goldbraht schlagen läßt, ober wenn man biesen ber inwirfung bes Anallgeblafes aussett. In beiben Fällen rstiebt sich bas Gold und färbt bie nahe liegenden Gegeninde purpurn. Aller Dahrscheinlichkeit nach wird bei dies

fen Berfuchen bas Golb nur in Pulver verwandelt, ibn nicht orvbiet. Das Golb ift unter allen Metallen bas bei barfte. Die in biefer Begiehung erhaltenen Refultate ibm treffen in ber That alle Erwartung (706). burch Balis


wird beffen fpec. Gewicht gesteigert.

Im Moment bes Erftaprens gieht es fich gujamen Es froftallifirt in vierfeitigen Gaulen, bie fichtbar weite wenn man, nachdem es geschmolzen worben, ben noch fieb gen Antheil im Augenblid bes Reftwerbens andgieft. Iz ftartften Sitgrabe unferer gewöhnlichen Defen vermegerti Gold nicht ju verflüchtigen, bagegen fann bieg burd te Rnallgeblafe, burch ftarte Brennglafer, burch fehr wirfin Boltaifde Gaulen und fraftige eleftrifche Entladungas wirft werben.

Die Cauren wirten nicht auf biefes Metall ein, ich wenn fie tongentrirt und tochent beif mit feinft genham Bolbe gufammentommen. Das Chlor bagegen loft et mi benn bas burch Difchen bon Galpeterfaure und Galfin

erzeugte Goldicheibemaffer enthalt Chlor.

Bewöhnlich loft man bas Golb in Ronigewaffer ei, welches aus 1 Th. Galpeterfaure und 4 Th. Galgfant be reitet wirb. Der Schwefel, bas Schwefelmafferftoffgu in bie einfach ichwefelmafferftofffauren Galze greifen bat &ch nicht an. Dagegen lofen bie ichmefelhaltigen fcmefemin ftofffauren Galge ober bie Polysulphuride biefes Detal ai, makei fich ein Dannelfulnkurib wan Glath



Siswellen eingesprengt in anderen metallischen Mineralien. Sehr viele Mineralkörper enthalten etwas Geld; man findet es in den Silbers und Kupferminern, in den Blenden, dem Edwefeltiese und dem Eisenoryde. Fast immer kommt des Gold in Verbindung mit Silber vor. Vefannte Goldserze sind das Edyrisitellur, das bleibaltige Tellurgeld oder Aberhaupt Berbindungen von Tellurgold und Tellurblei mit Shweselblei.

Das gediegene Gold kommt zuweilen in ziemlich bes Trächtlichen Massen ver, die Goldkorner genaunt werden. Weit haufiger aber ift est in kleinen Schuppchen eingesprengt, Dit aber auch in Octaedern krystallistet. Es ist stets metals Tisch glanzend; oft mit Kupfer und Silber legirt, nicht sels Ten auch ganz rein.

Das am haufigsten vorkommende Gold ist die Sitber, Tegirung. Bouffengault zeigte, daß bei diesen Legirung Ben bestimmte Mischungsverhaltnissen obwalten, unter besten Ag Au², Ag Aus und Ag Au³ haufiger als andere verkomsen. Es solgen hier die Zusammensepungen einiger Bariesten gediegenen Goldes.

Gebiegen Golb	Dich- tizfeit	For-	_	Ich: efunder		funden
Bon Marmato, blaggeit				20,00	73,45	26,48
Bon Maipare, gelb	14,70t	Ag Aus	88,64	11,90	88,24	11,76
Bon Trinibad		Ag Au	82,14	17,86	32,14	17,86
Gieltrum von Steben.		Ag Au2	64,77	35,23	64,00	50,00
Bon Canta Refe be		bergi.	bergi.			
Ben C 15 . Auchos Roth ich . grib		AgAu	84,71	15,29		
Won Bagota		AgAu12	92,00	8,00	91,69	8,53
Enthaltiacs Ge ber von v leungenberg in Gibi-		Ag2 Au	31,00	69,00	28,00	72,00

Und eine natürliche Legirung von Golb und Palla-


2304. Das Gold ift ein ausgezeid,netes Detorations. mittel für Porzellan und andere Topfermaaren. Man wen-

per ne alle Netall me nerdminenenen Zunklustene au, weise bieber werträgert er das Ind Ind Kold explication und in and Collins Herbenburger und de lauren, personalere der nere Angele der Angele aber ner angele Angele aber ner angele Angele aber ner angele Angele aber ner angele aber nere angele aber ner angele aber nere angele angele

Nan unterscheiter ? Anzu wur Feltwerzerunge. ? Num verallissen Bult berburgerrunde verrent ver it Fr die Jerguldung unt Holdputwert. 2) van Konnack Di ver Holdbuiter ven num und den konnen Sonwick Kil Weralls strate.

Im und Sordunkten zu Tonreikunverigendung diem fen, lieft und siedenking und zu eingerichten in finden Sie mest führen die Ausfahren und zu eingerichten in Kunst sieden siede gestellichten und zu dentweiteren, das die Feligsper verbe. Aus anwen ware wene Ausbaum und die Feligsper Bold en Kingsburgfen und presse und und bie Erfensuchallifung berzu. Die Feligsperin und in find fierte fich felwärzung berzu. Die Feligsperin und in fiede fiere fich felwärzung berzus fichen und dem Jugenfen und ein liebenfauß von Jumal von berraufen auf in die fiede felüles Gefälles Gelt zu Sennben lang fich nursy neben

Rach Berlauf biefer Zeu giefe man bie fim fich font ab und erhit de mit Birralaufillung, wie zu wird fe fein Gold webr entialt. Man fammen barer ber fin folgg, maldt ibn neeberbelt mit towendem Saffen



; hierauf wascht man es brei bis viermal mit wars Wasser aus, um bas Honig wegzuschaffen.

Um dieses Goldpulver anzuwenden, muß man es mit Zwölftel basisch salpetersaurem Wismuth oder mit einem nittel vermengen, das man folgendermassen bereitet. nimmt 3 Theile Bleiglätte, 6 Theile Sand, 1 Theil Sound 2 Th. schweißtreibendes Spießglanz. Diese Subzund 2 Th. schweißtreibendes Spießglanz. Diese Subzund werden zusammen geschmolzen, ausgegossen, zerriesnd zu davon mit dem Golde gemengt.

Ist das Gold so zubereitet, so trägt man es mit einem Körper auf und bringt das vergoldete Stück ins

Der Fettzusat verbrennt im Feuer und bas Fluß. befestigt nun, mahrend es schmelzt, bas Gold auf ben ten Gegenstand. Der Firnig, ber als' Abhasionsmittel benbet wird, besteht aus 6 Th. Terpentinol, 3 Th. gem Leinöl und 4 Th. Asphalt. Diese Stoffe werden iner Mörserkeule untereinander gestoßen, und bann rem glasirten Topfe über dem Feuer unter beständis Umrühren, geschmolzen. hierauf giebt man 2 Theile e in ein leinenes Beutelchen, befestigt bieses unten an täbchen und rührt damit nun die Masse, die man eine istunde lang tochen läßt. Der Topf wird bann vom genommen und man läßt ihn erfalten. Dieser Firnig ie rechte Ronsistenz, wenn er nach dem Erfalten bick Jonig oder Gyrup flicft. Collte er zu dicffüssig seyn, dünnt man ihn mit etwas Terpentinol; ift er aber zu , so läßt er sich leicht burch fortgesettes Rochen noch fen.

Soll das Gold aufgetragen werden, so bestreicht man mittelst eines Pinsels das Porzellan mit dem Firnis nn als möglich, und läst diesen etwas trocknen. Hiers vird das zubereitete und mit feinem Flusse abgeriebene mit einem Pinsel aus Dachshaaren auf die bestriches Stellen getragen, auf welchen die nöthige Menge Gole eicht haftet; man erhist nun das Stück gelinde, um Firnis etwas zu erweichen. Es läst sich dieses Gold auf Porzellan mit Terpentinol auftragen, wie die gestlichen Nussels Farben.

Das Mufchelgold ift auch fehr fein gertheiltes Cal bas gewöhnlich gang bunn in Dufcheln gethan wirb. Su ! bereitet es aus reinem Blattgolbe. Die Ubfalle ven pi fi fcblagenen Feingold merben auf einer Glasplatte mit ba | # abgerieben. Gin geübter Arbeiter fann taglich zwei Un i von biefem Golbe fein reiben. Dachbem es fein gend ift, mafdit man es in einem Gladgefaße mit beigem Di mohl aus, um alles Sonig wegzuschaffen. Der grofte 2 bes Goldes ichwimmt auf ber Stuffigfeit, weil bie Burm aufferft fein finb. Man giegt bas Waffer ab, auf weles bas feinfte Gold fdwimmt, und lägt bas auf ben ten bes Glafes liegenbe, minber feine guruct; mit bem 2000 fchen und Abgießen fahrt man fo lange fort bis alle 🎮 weggeschafft worden.

Das Gold fest fich nun allmählig aus bem Baire fer ab und bas flare Waffer wird abgegoffen; man mit. bann bas Golb auf einem Canbbab. Statt bes bengite al man auch andere Berbidungsmittel beim Reinreiben to Die fchelgoldes anwenden. Buweilen nimmt man. eine Milivon arabischem Gummi, bie die Rofifteng eines biden Em | haben muß.

te)

Coll bas Golb in bie Dufchel felbft gethar nerbet, it fo reibt man es aufe Reue mit fprupbidem anbiben Gummi. Bu zwei Grammen Gold giebt man zwei la tid b Travfen von dieser Gummiauffölung

metallisches Gold. Um es darzustellen, zersetzt man das ichlorür durch verdünnte Aestaliauslösung. Das niederste Drydul ist zwar etwas im Rali auflöslich, allein einiger Zeit sett sich metallisches Gold aus der Auflösung nd es bitbet sich goldsaures Kali. Das Orydul besteht aus

2 At. Gold = 2586 ober 96,13 1 At. Sauerstoff = 100 3,87

lbornd oder Goldsäure. (Peroxide d'or; Acide aurique.)

2306. Das Goldoryd ist dunkelbraun. Die Hiße zeres ungemein leicht; auch durchs Licht wird es sehr schnell
zirt. Seine chemischen Eigeschaften sind durch die Unteringen von Pelletier genau erforscht worden. Derselbe
te, daß dieses Dryd sich weit mehr wie eine Säure
wie eine Basis verhält. Es bildet mit Wasser ein röths
gelbes Hydrat.

Die konzentrirte Salpetersäure löst nur Spuren bavon allein diese Austösung wird durch Wasser wieder gezierdünnte Salpetersäure löst daher auch kein Goldons. Die Schweselsäure löst nur wenig davon auf, ein Wasserzusat fällt das ausgelöste wieder als metales Gold.

Die Salzsäure und Jodwasserstoffsäure verwandeln das doryd in Chlorid und Jodid. Pflanzensäuren reduziren elbe. Frisch bereitetes Goldoryd verbindet sich mit den nud Rieselsauren Salzen und färbt sie rubinroth.

Man stellt bieses Oryd bar, indem man bas Goldchlos burch eine stärkere Basis fället, allein es läßt sich nur sehr vierig rein erhalten. Das Chlorid muß durch Magnessa: Zinkoryd zersett werden; man erhält dann goldsaure gnessa oder goldsaures Zinkoryd, die man wohl aus cht; die salzartigen Berbindungen werden dann mit Salzrsäure behandelt, welche das Goldoryd sein macht, währt bie Basen auslöst. Nimmt man schwache Salpeters re, so erhält man Goldorydhydrat, ist sie aber konzentrict,

fo wird bas Golb als mafferfreies Dryb ausgestim

2 At. Gold = 2496,0 89.23 3 At. Sauerstoff = 300.0 10.77 2786,0 100,0

. Das Golboryd vereinigt fich mit allen Bafen, an nommen mit Ammonial, welches eine besondere mix mertwürdige Einwirfung barauf auffert.

Die golbsauren Alkalien sind im Masser austisten & farben sich gelb, wenn man sie durch Salzsaure sauge ber burch sie in Doppelchloribe verwandelt werden. Du sau sauren Satze mit unlöstichen Basen sind im Massen pe falls unlöstich. Man erhält sie, indem man Goldaus ba einem Ueberschusse dieser Basen zersetz; das frei wat zu Goldoryd verbindet sich dann mit der fällenden Bast.

Goldchlorur. (Protochlorure d'on)

9

MI

ju

9

panbig und unlöstich im Wasser. Zersest man et Spige, so verwandelt es sich in reines Gold und ir En gas, welches weggeht; auch bas Licht bewirft ein Jakest dieser Berbindung. Durch warmes Wasser wirde in Gold all Indianisch cheriebet Berbindung. Durch parmes Wasser wirde in Indianisch cheriebet Bleses Menanget liebt Cheron mit Indianischen

hgelb und schmedt bitterlich herb. Dieses Chlorib entst 1 At. Gold 65,1 und 3 At. Chlor 54,9.

Es löst sich leicht in Salzsäure auf und bildet damit Chlorwasserstoffsaures Chlorid. Diese Auslösung ist das Shnliche salzsaure Goldoryd, wie man es durch Auslös; in Königswasser erhält. Wird das salzsaure Goldorid langsam abgedampft, so trystallisirt es beim Erfalsen goldgelben Nadeln. Mäßig erhipt entbindet es die kläure wieder, und hinterläßt das Chlorid; in stärkerer bildet sich Chlorür und metallisches Gold scheidet sich, indem zugleich Chlor frei wird. Steigert man die Temsetur noch höher, so entbindet sich noch mehr Chlor und Gold bleibt als schwammförmige matte Masse zurück. zleich sublimirt sich immer etwas Goldchlorid.

Das Gold wird aus dieser Auflösung durch viele Röt. gefällt, die es reduziren; Wasserstoff, Rohle, Phosphor i die Metalle wirken auf biese Weise. Die Goldauflös g färbt die haut purpurroth, weil sich fein zertheiltes ld darauf absett. Die Drydulsalze des Gisens, Zinns' Duecksilbers zerseten dieselbe vollkommen. Gießt man envitriollösung in aufgelöstes Gold, so wird diese aus glich bunkelgrun, bann blau und zulest farblos, wenn reduzirte Gold sich abgesett hat. . Ift die Goldauflösung verdünnt, so wird sie sogleich blau. Der Riederschlag mattes ocherbraunes Gold. Das salpetersaure Quedfile er ber fällt die Goldauflösungen schwärzlich grau; ber berschlag ist ein Gemenge von Quecksiberchlorur und fein heiltem Golde, wenn überschüssiges salpetersaures Salz emendet worden; ist aber das Chorgold vorherrschend, besteht ber Mieberschlag nur aus reinem Golde. Diese rtung ist leicht erklärlich, benn bas Chlorgold wird durch Quedfilberchlorür reduzirt, welches Lettere fich, indem bem Golde das Chlor entzieht, in Aetssublimat verwans Die Zinnorydulsalze endlich erzeugen einen braunen berschlag in ben Goldsolutionen. Unter gewissen Umstanwird der Rieberschlag violet oder roth und bilbet dann Cassus'schen Goldpurpur.

Gießt man salpetersaures Silber in Chlorgoth, so entein reichlicher gelber Niederschlag und die Flüssigkeit nur noch Salpetersäure. Der Riederschlag ist Chlorsibind Goldoryd; es muß baher gar keine Verwandtschaft hen Salpetersäure und Goldoryd eristiren, weil alles bei dieser Reaktion ganz frei niederfällt.

Proust fand auch, daß, wenn salpetersaures Quecksisch in eine Chlorgoldauslösung gegossen wird, sich Goldniederschlägt. Hierbei bleibt aber der sich bildende ublimat mit der Salpetersäure aufgelöst. Der gelbe erschlag, den man erhält, ist jedoch nicht reines Gold; thält Chlor und Quecksiber, und ist eine noch näher zu suchende Verbindung.

Alle Salze, die ihre Bass an das Chlor abgeben könsreagiren ohne Zweifel ganz ähnlich auf das Goldchlos Es folgt hieraus, daß das salpetersaure Zinnoryd, es in den angewandten Stoffen sich besindet, eine ganz he Rolle bei der Bereitung des Cassius'schen Goldpursselen muß.

Das Goldchlorib ist ein saures Chlorib und verbindet eicht und gerne mit den alkalischen Shloriden, um Dopschindungen zu bilden, die weit beständiger als es selbst Man wendet daher auch das Gold als Arzueimittelsehandlung syphilitischer Kranken als Doppelchlorid von und Natrium an.

2309. Chlorgold — Chlorkalium. Dieses Salz ilistet bald in gestreiften rechtwinklich abgestumpsten en, bald in sechsseitigen gelben Tafeln. Un trockner Luft sie schnell zu Pulver. Bei 100°C verlieren sie alles schgebundene Wasser, ohne daß sich babei jedoch Chlorndet. Das fatiscirte Salz schmilzt in der Hise und Chlor aus; metallisches Gold scheidet sich aber nicht Die Masse bleibt flüssig und bildet nun ein Doppels welches das Gold als Chlorür enthält.

Dieses neue Salz erscheint geschmolzen schwarz, ist aber n Ranten dunkelbraun durchscheinend. Vom Wasser wird: setzt und indem sich gewöhnliches Doppelchlorid von Gold Kalium wieder erzeugt, scheidet sich ein Theil Chlorkalium

Schwefelgold. (Sulphure d'or.)

2311. Dieses Sulphurib ist braun und glanzlos; es st sich leicht in ber Site und läßt bann reines Gold d. Im Momente feines Entstehens tann es fich in ben ischen Sulphuriben auflösen und es bilbet sich ein Dops ilphurid von Schwefelgold und Schwefelalkalimetall, insich zugleich metallisches Golb absett.

Man erhält bas Schwefelgolb auch, inbem man bas bolorib durch Schweselwasserstoff zersett. Erwähntes pelsulphurid läßt sich auch auf trodnem Wege bereiten, m man Schwefel, Gold und Alfali zusammenschmelzt. es Doppelsulphurid ist löslich im Wasser und durch Zuvon Säure scheibet sich Schwefelgold aus ihm ab, infich zugleich Schweselmasserstoff entbindet. Das Goldurid enthält 2 At. Gold = 80,47 und 3At. Schwefel 9,53.

Schon den altern Chemikern war die Auflöslichkeit bes vefelgoldes in ben alkalischen Sulphuriden bekannt; bl erklärte auf diese Weise die Auflösung des golde Ralbes durch Moses. Dieses Sulphurid läßt sich auf fache Weise nüglich anwenden.

Mit dem Schwefelgold erhält man ben Lufter, ber auf hiedene Töpfermaare angebracht wird; hierbei tommt es auf die Bereitung bes Gulphurides an. Man nimmt). Goldpulver, 3 Th. täufliche Potasche und 9 Th. Schwes reibt alles wohl durcheinander und wirft das Gemenge inen rothglühenden Schmelztiegel. Man bedt benselben auf zu, schmelzt bie Masse und gießt sie aus.

Das Produkt wird bann in Wasser aufgelöst; bie Aufng ist grun, und wenn man nun auf der Stelle Galpes, iure oder Effigfäure zugießt, so bildet fich ein gelber derschlag, der aber nicht gut zu gebrauchen ist. Läßt i dagegen die Auflösung an der Luft stehen, so bildet von selbst ein schön grüner Riederschlag und die Flüffige färbt fich gelb. Run erft erzeugen bie Ganren einen inen Niederschlag, ben man auf einem Filter sammelt, fältig auswäscht und mit Terpentinol abreibt, indem der, was vermieden werden kann, wenn man eine sehr dünnte Goldaustösung tropfenweise in eine Austösung von osphorwasserstoff giebt. Es muß immer ein Ueberschußt Phosphorwasserstoff vorhanden seyn, weil sonst das lorgold das Phosphorgold zersett.

Arsenitgold. (Arseniure d'or.)

2313. Das Arsenikgold wird durch gelindes Erhiken des seniks mit Goldblättchen erhalten. Das Produkt ist gran tallisch und sehr spröde; durch Calcination zersetzt es sich r leicht. $\frac{1}{200}$ Arsenik reicht schon hin dem Golde-seine hnbarkeit zu rauben, allein im äusseren Ansehen bleibt es ganz gleich; $\frac{1}{240}$ macht es dagegen grau und spröde.

Anallgold. (Or fulminant.)

2314. Unter diesem Namen kennt man zwei verschies
ne Berbindungen, die erste erhält man durch Digestion bes
ildorydes mit Aesammoniak. Das Produkt ist ein olivens
biges Pulver, welches bei 100° getrocknet eine äusserst
rt explodirende Substanz bildet, die schon durch Hise,
rch Stoß oder durch leichte Reibung detonirt. 100 Th.
ild geben 120 Th. Knallgold. Erhist man dieses Knalls
ld fast bis auf den Punkt, wo es betonirt, so verliert es
mählig die explodirende Eigenschaft. Die Säuren, mit
tonahme der Salzsaure wirken nur schwach darauf ein:
ieser Umstand ertlart, wie das mit Ammoniaksalzen in Behrung gebrachte Goldoryd diesen das Ammoniak entzieht
d ihre Säure frei macht. Uebrigens besitt dieses Knalls
ld die Eigenschaften der folgenden Berbindung. Es beht aus Sticksoffgold, Ammoniak und Wasser und enthält

		berednet.	gefunden.	
itichoffgold:	j 2 At. Gold	77,6	76,1	
	2 At. Stickfoff	11,0	9,0	
mmoniak	2 At. Stickftoff 6 At. Wasserstoff	11,0	370	
	d 8 At. Wasserstoff	2,3)		
Basser	6 At. Wasserstoff 3 At. Sauerstoff	}	14,9	
	3 At. Sauerstoff	9,1		
	•	100,0	100.0	

Die zweite Berbinbung ift allgemein befannt. Ma erhalt fie, inbem man Ummoniat in eine Chlorgolbaufiffen gießt. Es bildet fich ein rothlich gelber Rieberichlag, in man auf ein Filter bringt, mit warmem Baffer auswild, und unbeforgt bei 100° trodnen fann. Diefe Berbinba betonirt burch Ctof ober Reibung, aber minber leicht a Die obenermahnte. Bei 1400 Barme betonirt fie gemalia indem es bie Rupferplattchen gerreißt, auf bie man eig wohnlich Behufe ber Detonation legt. Gin Decigrama be fes Golbes explodirt fo ftart, bag man einen Diftolenfa au boren glaubt. Bringt man es in ein fehr ftarfes Das gefäß und fchließt beffen Deffnung burch eine Schrauk, tann bie Berfegung burch Reuer ohne Explosion fant ten. Es tann höchftens gefchehen, bag bas Gefaf p reift, und bag bas Gas bann burch ben Dig entunk Bringt man Rnallgold in einen Piftolenlauf, fo fchlenbeid taum bie Rugel hinaus und ift fonach in blefer Beuch weit weniger wirffam als bas Pulver. Birb es mit to feterbe, Rail ober irgend einem anbern Pulver gemengt, t gerfest es fich ohne Erplofton, wenn bas Gemenge in war. Es liefert bei ber Berfepung bann BBaffer, Entief und Ammoniat, indem ein purpurfarbiger Rudftand blidt tit fein gertheiltes Gold enthalt. Mit Schwefel gemag por fent es fich ohne Explosion und hinterläßt Golopulen. In gleiche Weife verhalten fich Rupfers und Bleiornb bint



erschlage zu entfernen. Es folgt hier die Zusammensetzung ines Knallgoldes, das ohne Beobachtung dieser Borsichtsetzaspregel bereitet worden. Gold 73,0, Sticksoff 9,8, Chlor,5, Wasserstoff 2,2, Sauerstoff 10,5.

Cassius'scher Goldpurpur.

2515. Cassins Goldpurpur wird ein Riederschlag enannt, der entsteht, wenn man ein Gemenge von Zinnorpul- und Orydsalze mit einer Goldanstösung zusammenbringt. dieser Purpur beschäftigte bereits die andgezeichnetsten Chesiker, die sich die Erforschung seiner Mischung angelegen yn ließen. Man wendet ihn in der Porzellan- und Glasalerei zu Erzeugung des Purpurs, der Rosenfarde und des ioletts an. Er wird folgendermassen bereitet. Man löst ines Gold in einem Königswasser auf, das aus einem heil Salzsäure und 2 Theilen Salpetersäure bereitet worsn. Sobald das Gold aufgelöst ist, wird es mit viel Wast verdünnt.

Zugleich bereitet man eine Zinnaustösung in schwachem snigwasser, das aus 1 Th. Salpetersäure 2 Th. Wasser und Grammen Rochsalz auf jedes Rilogramm verdünnter Saltersäure besteht. In diesem Königswasser löst man reines talastazinn auf, das entweder vorher gekörnt oder in dünne lätter geschlagen worden. Man giebt nach und nach so nge Zinn in die Flüssigkeit, als noch davon aufgelöst wird id die Austösung hellgelb erscheint. Die Operation mußt einem fühlen Orte und sehr langsam geschehen; ist sie einem fühlen Orte und sehr langsam geschehen; ist se stendet, so siltrirt und verdünnt man die Austösung mit dasser und präzipitirt dann die Goldaussösung damit. Das i sind jedoch eine Menge Kunstgriffe anzuwenden.

Man muß die Goldauflösung mit Wasser verdünnen d die fast hundertsach mit Wasser verdünnte Zinnaustöng tropfenweise hineingießen. Alle, die sich mit Bereitung & Goldpurpurs abgeben, sind darüber einig, daß man bei ver Operation die anzuwendende Wassermenge erst durch rläusige Versuche aufsinden müßte; man nimmt dann das

Berhältniß, welches bie schönste Rüance bes Purpurd lo fert. Einige gießen die Goldlösung in die Zinnsolntion, wo dere machen es umgekehrt, aber Alle gießen nur trorfer weise zu und rühren beständig um. Allein aller Sergint ungeachtet liefert doch diese erstere Methode keine so fichen Resultate als die zweite.

Sind die Auflösungen gehörig mit Wasser verdies worden, so giebt man die Goldsolution in ein großes Gris und tröpfelt nun die Zinnaussosung unter beständigen lie rühren hinein, dis endlich die Flüssigkeit weinroth ersonn Man läßt diese dann ruhig stehen und findet, daß sicht große purpurne Floden am Boden des Gefäßes abind Die Fällung des Purpurs hat übrigens nur in dem Kirstatt als das Wasser noch salzig ist. In dem gegeben katt als das Wasser noch salzig ist. In dem gegeben kalle ist salpetersaures Ammoniak und salpetersaures kotron zugegen, die die Fällung bewirken. Sollte das upp wandte Verfahren seine alkalischen Salze in der Auslaug geben, so müßte man um die Fällung zu bewirken mus Kochsalz zusügen.

hat sich aller Purpur abgesetzt, so gießt man tas tar überstehende Wasser ab, wascht ihn wiederholt aus und beingt ihn zulest auf ein Filter. hat er gallertamge Led sistenz angenommen, so reibt man ihn mit seinem zusammel zusammen und läßt bann bas Gemenge trocknen. (1518)



f die Goldsolutionen. Den Cassius'schen Purpur farben violet.

Die Goldaustösungen wirken auf den Purpur nur wenn Säureüberschuß haben. Diese verschiedenen Resultate!lären zur Genüge die bei Bereitung des Purpurs vorgesriebenen Kunstgriffe .

Proust untersuchte diese merkwürdige Verbindung igfältig und zeigte, daß das Gold darin nicht als bloßer emengtheil betrachtet werden kann, denn reibt man den trpur mit Quecksiber zusammen, so erhält man keine Spur n Amalgam. Mit Ammoniak zusammengebracht, löst es sich sleich auf und färbt dieses dunkelpurpurroth. Diese Ansung kann mit Wasser verdünnt und mehrere Male siltrirt rden, ohne sich zu verändern. Durch Kochen kann das imoniak wieder verjagt werden, und der Purpur erscheint in wieder; auch Säuren können, indem sie das Ammost fättigen, den Goldpurpur wieder darausfällen. Diese atsachen entscheiden die Frage und zeigen, daß der Purstuchaus kein sein zertheiltes metallisches Gold enthält.

Das schwache Königswasser greift ben Purpur an, inn es das Gold und das Zinnoryd austöst. Ift aber der
rpur vorher geglüht worden, so löst es nur das Gold

Rach Buiffon gelingt die Darkellung eines schönen Goldpurpurs am beken. wenn nian 1 Eh. Zinnchlorür und 2 Eh. Zinnchlorid mit 1 Th. Goldclorid zusammenmengt. Es entsteht augenblicklich ein schöner unveränderlicher, Goldpurpur, Am besten bereitet man das Zinnchlorür durch Austosen von 1 Gramm Zinnseile in so viel Galisanre, das die Colntion neutral wird. Das Zinnchlorid erhält man durch Aussosen von 2 Grammen Zinnseile in einem Gemenge von 3 Th. Galpetersäure und 1 Th. Calisatre; die Austosung darf kein Chlorür ober Zinnspaul, sondern nur Orud enthalten.

Bom Golde loft man 7 Grammen in Rönigswasser auf, das aus 1 Eh. Galpetersäure und 6 Eh. Galsläure zusammengesett ist; die Bussosung muß möglichst neutral senn, Hierauf wird sie so flart mit reinem Wasser verdünnt, das auf 1 Gramm Gold ein halbes Liter (1 Pfd Rürnd Grw.) tommt Bu dieser verdünnten Goldaustösung giest man die Zinnerudaustöfung und schuttelt das Gemense wohl um, worauf man erst allmählig von der Zinnechloruraustosung so viel zusest, die die verlangte Farbe des Purpurs zum Borschein tommt. Der Niederschlas wird dann so bald als möglich von der Flüssigkeit entsernt.

ję

je

ti

1

1

ŧ

ş

t

Sín:

fi

ķ

1

9

anf, während das Zinnoryd faum bavon angegriffen wird. Kalfaure in Berührung gebracht giebt der Purpur Zinchlorid und Gold bleibt als Rückfand; die Einwirkung gedacht geber sehr langsam vor sich. Salpetersaure entzieht üretwas Zinnoryd, belebt seine Farbe einigermassen, nacher nie bas Gold daraus frei. Die Schwefelsaure mit beinahe, ebenso.

Der Cassius'sche Purpur ist ein Hybrat, bas sein stein Wasser abgeben kann, ohne sonst eine Verändernus seiner Mischung zu erleiben. Mehrere Chemiker analysen ihn, allein sie erhielten wie aus dem Folgenden zu eiste keine übereinstimmenden Resultate.

	Prouft iner Barput.	Dber! Saöner Larp.	fampf jebroioletten	Buiffon Sa. Durp.	Berjuii Cain
Gold	24	79,4	40	28,5	22,3
Binneryt	76	20,6	60	65,9	61,31
Chlor		-		5,2 .	des
Mollet :	James ₂ 1	-	-41	7	7,6
	100	100,0	100	99,6	100/8

Dberkampf kann unmöglich gehörig zubereitetes ?m pur untersucht haben. Buisson bagegen scheint einer felcht ausgewaschenen Purpur analysirt zu haben. Uebrigmid ei jedoch leicht möglich, daß der Purpurniederschlag in No mente seiner Bildung nur Zinnorpochlorid enthält, bas ihn



epurfarbige Goldpräparate barstellten, welche fast nur fein theiltes Gold enthielten, neigt sich zu dieser Ansicht hin, och zugleich annehmend, daß noch ein ungeheurer Untersied Statt sinde zwischen dem durch andere chemische Mitshöchst fein zertheilten Golde und dem im Cassius'schen erpur befindlichen. Er nimmt sonach einen ganz besonsen Verbindungszustand an; allein nach unsern jezigen Bezischen fann das Gold nur als Oryd im Purpur eristiren, wir keinen einzigen Fall kennen, wo sich ein Metall mit vem Oryde verbände. Oberkampf ist so ziemlich ber nsicht von Proust zugethan.

Neuerdings hat Buisson barzuthun gesucht, daß sich is Gold als Metall im Purpur befinde; Robiquet dassen hat die entgegengesette Meinung zu unterstüßen gesicht. Diese abweichenden Ansichten beruhen übrigens aber tr auf einem Misverstande; denn in der That läugnet ja iemand die Möglichkeit, aus sehr sein zertheiltem Golde Purstesarben darstellen zu können. Der durch Knallgold, Schwestgold zo. erzeugte Purpur sind Beweise dafür. Allein es weint, daß diese Arten von Purpur nicht im Ammoniak aufsticht sind, was doch so charakteristisch für den Cassiusischen urpur ist und ihn wesentlich von den übrigen unterscheidet.

Der Cassius'sche Purpur kann auf zweierler Art beschtet werden: entweder als ein Gemenge von zinnsaurem dinnorphul ober als ein zinnsaures Doppels von Zinnorphul und einem besondern Goldorph. Legs unsicht scheint die meiste Wahrscheinlichkeit für sich zu ben. Wir lassen hier die verschiedenen stöchiometrischen ormeln solgen, welche für die eine ober andere Ansicht von zu Zusammensehung des Cassius'schen Purpurs passen.

Gold und Zinnfäure Ste O12+Au2
aunsaures und golds. Zinnorydul St.O., St.O.+Au2O5StO
innsaures Gold und Zinn . St.O., St.O., St.O., Au2O2
der wasserhaltige Purpur enthält ausserbem II. O.

Es geht daraus hervor, daß, wenn man einen fich bets gleich bleibenden Purpur erzeugen will, man 2 Ut. Golds flored, 3 Ut. Zinnchlorftr und 3 Ut. Zinnchlorid anwenden und ie obenbemerkten Versichtsmaaßregeln beobachten muß. Die

Berichfedenhelt in ber Difchung bes bereiteten Purm bangt offenbar von ben quantitativen Berhaltniffen bu a gewandten Stoffe ab. Ein Ueberfchuß von Binnchlerin a zeugt metallisches Gold; bagegen wird burch einen 3io chloribuberfcuft bas Praparat reicher an Binnfaure. Em uberichus marte Gold frei machen.

Exifict noch einige Ungewißheit über bie Natuebeich ervtes im Caffine'ichen Purpur, fo weiß man eigentlich w weit meniger über ben Buftanb, in welchem fich bie & Randtheile im rothgeglühten eingebrannten Purpur beim Dierin liegt eigentlich bas Migverftanbnig aller witme denben Unfichten. Eriftirt ein Golboryd im geweiten ta Purpur, fo fragt fich's ob biefes Dryb ber Rothien berfteht, und bieß lagt fich erft burch genaue hierubn ch ftellende Berfuche enticheiben. Uebrigens fann ma m annehmen, bag bei ber Bufammenfegung bes Purpal, be wirfür bie mahricheinlich ftehalten, berfelbe, bem genem gefest, fich in fehr fein gertheiltes Golb und Binnfamm mandelt. Es murbe bann feine Purpurfarbe endich tel betjenigen ahnlich fenn, welche man auf jebe anbere Die mittelft fehr fein gertheiltem Golbe barftellen fann,

3:

ge.

5.

Ct.

(0)

gir

\$5

Ď.

Goldlegirungen.

Es ift möglich, daß bas. Gold mit Ralimin

i—4 Eisen auf 1 Gold geben eine weißgraue, sehr harte ung. Diese Metallgemische lassen sich härten und dann ichneidewerkzeugen anwenden.

Das Gold scheint auch mit Kobalt und Rickel sich ver-

Spießglanz und Gold verbinden sich leicht und direkte inander; die gelbe Farbe des Goldes wird dadurch er. Die Legirungen sind sehr spröde und können durch nicht allein, wohl aber durch Kalzination an der Luft ommen wieder geschieden werden.

Zinn und Gold verbinden sich leicht; man erhält dehnsblasse oder selbst weiße Legierungen. 10 — 12 Proz. macht das Gold spröde. Mercadieu behandelte diese ungen mit Salpetersäure und fand, daß das Gold als us'scher Purpur zurückleibt; zu diesem Ende muß man sehr Zinnreiche Legirung anwenden. Salzsäure dages Löst das Zinn auf und läßt das Gold im äusserst sein wilten Zustand zurück. Zink und Gold bilden spröde Lestgen miteinander, die sehr hart sind und eine gute Posannehmen.

Auch mit Wismuth bildet Gold sprode Gemische. Schon Wismuth ist hinreichend um das Gold sprode zu maschmelzt man beide Metalle in abgesonderten Tiezugleich in einem Ofen, so wird badurch die Dehnbarzdes Goldes schon vermindert. Acht Prozent Wismutht mit Gold eine sprode blaßgelbe Legierung.

Mit Blei verbindet sich das Gold in allen Berhältnissund bildet nicht sonderlich dehnbare Legirungen. Eine rozent Blei enthaltende Goldlegirung ist noch goldgelb, fehr spröde. Schon 1870 Blei vermindert die Hämmers eit des Goldes etwas.

Kupfer vereinigt sich mit dem Golde in allen Proporen, ohne daß die Farbe dadurch verändert würde. Die higfeit wird geringer, die Härte dagegen wächst. Man det diese Legirungen zur Darstellung der Münzen, mucksachen und zum Fassen der Juwelen an. Ist die der Legirung auch nicht so schön als die des reinen des, so läßt sie sich doch durch mehrere Mittel verbese



Die zu Geschmeibe angewendete Legie ihres starken Rupfergehaltes an der Luft e fann sie burch Aehammoniak leicht wieder

Dueckster und Gold verbinden sich le der Kälte schon miteinander. Steckt man s ber, so bildet sich das Amalgam und zwar se man beide erwärmt. Das Quecksiber kann tosen, ohne sein Flüssigkeit zu verlieren; hi mum von Gold aufgenommen, so ist es w und läßt sich kneten. Man wendet das Ge Vergolden der Bronze an, und bereitet es zwecke aus 8—9 Th. Quecksiber und 1 D Wird das leichtstüssige Goldamalgam durch prest, so bleibt eine teigähnliche Masse zurüd Gold und 2 Th. Quecksiber besteht.

Gold und Silber verbinden sich ohne S geben sehr dehnbare Legirungen. Wenig S um die Farbe bes Goldes zu bleichen, denn ändern dieselbe schon sehr merklich. Das gru Legirung von 29-30 Proz. Silber, welche

ter häufig anwenden.

Unalpfe golbhaltiger Ror

2317. Das chemische Berhalten bes Gimmt und darafteriftisch. baf feine Geom

peration gelinge, giebt man etwas Borar zu. Um bas zu fällen, wendet man gewöhnlich Eisenvitriolan (2304). Riederschlag wird wohl ausgewaschen, dann mit etwas äure digerirt und wiederum ausgesußt; der Rucktand misch reines Gold. Zuweilen fallt man das Gold auch salpetersaures Quecksiberorydul. Wird der Nieders sorfättig ausgewaschen und in einem Porzellantiegel eglüht, so hinterläßt er gleichfalls reines Gold. Auch Schweselwasserstoff kann das Gold aus seinen Auflösn gefällt werden; das erhaltene Schweselgold wird durch Nothglühen zu Metall reduzirt.

Bon vielen Metallen kann das Gold durch Salpeters geschieden werden; dabei ist jedoch zu bemerken, daß ein wenig Gold durch die sich bildende salpetrichte aufgelöst wird. Bon manchen Metallen scheidet das Gold burch konzentrirte Schwefelsäure; diese ation ist etwas schwierig, weil sie Siedhipe erfordert. ch scheidet man das Gold aus seinen Verbindungen auch Königswasser; das Gold löst sich auf und bald bleibt amit legirte Metall als unlösticher Rüchtand, wie dieß Silber der Fall ist, bald wird alles aufgelöst, und fället man das Gold durch Eisenvitriol aus der Aufstället man das Gold durch Eisenvitriol aus der Aufs

2318. Gold wied vom Cisen burch Berschladung mits Bleiglätte geschieden; die Schladen nehmen alles Eisen Man wendet auch ein Gemenge von Bleiglätte und an; auch tann Schwefel und ein Alfali zur Scheibenützt werden, wobei sich bann ein Doppelsulphurid Bold und Alfali bildet, das sich im Wasser auflöß, end das Schweseleisen nicht auslöslich ist.

Gold und Zink können auf trocknem Wege nur geschies verden mittelst Berschlackung durch Glatte oder durch nation mit Quecksibersublimat. Auf nassem Wege bies ese Analyse keine Schwierigkeiten dar. Man lost das Isch in Konigswasser auf, und fället durch salpetersaus Duecksiberorydul. Die sitrirte Flüssigkeit wird hiers urch kohlensaures Natron gefäll't und die beiden erhals tenen Mieberfchlage, Die rothgeglüht werben, find mu. Gold, und reines Zinkornb.

Nicht selten kommt Gold mit Messing verbunten zu Die Legirung kann bann wegen des Zinkes kupelling ben; man verschlackt zuerst mit Glätte und kupelling ber. Die Verschlackung muß langsam geschehen, will Zink bei rascher Orybation Gold mit sich fortreißt.

Gold und Binn fonnen burch Berichladung mus Blatte und Borar gefchieben werben, allein nicht fete: bas Golb etwas Binn gurud. Um eine vollständige II nung gu bemirfen, wendet man Schwefelantimen'en, r ches fdymilgt und fdynell auf bie Legirung einwirft, 22. es bann langfam erfalten. Es bilbet fich eine Calimi und ber Ronig ift Spiefiglanggold. Diefes wird = = Rapelle gebracht, geschmolzen und mit einem Black. auf bas fluffige Metallgemisch geblasen, moburch em Rupellation Statt findet, bie bas Untimon orpbitt it bampft. Gegen bas Enbe ber Operation muß mu feuern und mehr Luft darauf blafen. Cobald bai 🗺 erfaltet, geht bie Scheibung fchlecht; fie ift bagegen ib bet, wenn bie Oxpofrufte, welche bas Metalbab bent & nicht mehr erneuert. Der erftarrte Ronig ift genetat nes Gold. Enthielte er noch Spiegglang, fo erbeine mit Aehfublimat und Galpeter, wodurch bas Gatalia men gereinigt wird. Sft biefes gang rein, fo muite?"

Bt.

to

Bi

Вe

ſŧι

ĬIT

D:

Ì

ter.

Let

16

it; sie kann auf verschiedene Weise geschehen. Wir wers hier nur das Verfahren beschreiben, welches beim Prosm goldhaltiger Erze Anwendung sindet und erst später der Metallurgie des Goldes die eigentliche hüttenmanse Gewinnung des Goldes speziell beschreiben.

Hat man eine Golds und Silberlegirung, welche noch ere Metalle enthält, so lassen sich lettere oft leicht durch Rupellation wegschaffen und die zusammengesetzeren Lesingen dadurch in einfache Golds und Silberlegirungen verstdeln. Diese werden sodann mit Salpetersäure behans, die das Silber auslöst und das Gold zurückläßt. Soll Operation gelingen, so hat man mehrere Borsichtsmaaßeln zu beobachten. Der leichtern Verständlichkeit wegen, len wir nacheinander die verschiedenen Legirungen näher achten, die dem Probiter gewöhnlich vorkommen. Es dieß die Legirungen des Goldes mit Blei, mit Anpfer, Silber, mit Platin voer Gemenge dieser Legirungen selbst ver unter sich.

Die Bleigoldlegirung wird wie die Bleifilberle-2320. rag behandelt. Die Arbeit ist minder schwierig, ba man en Goldverluft babei hat. Die Erscheinungen find übris diefelben, nut muß das Blei bei ber höchst möglichen peratur bes Dfens abgettieben werben, ba-bas Golb wicht verflüchtigt und auch nicht wie das Gilber in die elle dringt. Uebrigens will man doch schon beobachtet n, daß auch zuweilen von Gold Spuren in der Rapelle Das Goldkorn spratt nie; auch braucht vorfinden. t die Karelle nicht vorzuziehen und auffen vor die Muffel ustellen, sondern man fann fie bis zur Beenbigung ber be innen in der Muffel stehen laffen. Gine einfache Rus ation ist also hinreichend um das Gold vom Blei zu scheis ba man aber stets auch wissen muß, ob das Gold fein ber enthält, so muß man gewöhnlich diejenige Probe bas verbinden, welche man bei Ausmittelung bes Gehaltes er Gold = und Gilberlegirung anwendet. Diese Probe d jedesmal nach ber Rupellation mit Blei vorgenommen. 2321. Gold und Rupfer konnen gleichfalls durch bie jandlung mit Blei auf ber Rapelle geschieden werden; allein bas Anpfer wird starter vom Golbe zurückgehalten, it vom Silber. Man braucht 16 Th, Blei auf 1 Th. Ampund im Allgemeinen rechnet man doppelt soviel Blei an the Legirungen von Gold und Rupfer als auf die von Schund Rupfer. Bei jeder Probe bieser. Art, hat man nocht immer noch etwas Silber vom rückftändigen Golde pitt ben, oder man muß wenigstens auf Silber probiren, pu man immer wieder auf die bei Legirungen von Gold, beter und Rupfer übliche Probirmethobe zurücksommt.

Enthalt bas Rupfer nur fehr wenig Gold, fo mit bie Aupellation allein nur ein fehr unficheres Refutt; ben; man muß beshalb auch ben naffen Weg zu hiften men, eber wenigstens bas Gold in ber Legirung vor beb

8

Ži.

31

31

be

le

bi.

pellation tongentriren.

Sen seiner großen Berwandtschaft zum Rupfer, win eine bedeutende Menge Rupfer, die in der Legirung meden ift, sich schweselt, ohne daß bas Gold vom Embangegriffen wird. In dem Ende granulirt man dur rung und mengt die Granalien mit so viel Schwessen zur vollständigen Schweselung des Rupfers nicht zur breichen würde. Man schwelzt nun alles in einem Legip sammen und erhält dann eine Legirung, die reichen sallst ist als die vorige, und ausserbem noch einen Rupfnimere Goldgehalt. Die neuerhaltene, Legirung wird wein gu

3 Silber nicht im Ueberschuffe vorhanden, so hält bas nicht Aösliche Gold etwas davon jurud. hat man en großen Gilberüberschuß, so wird zwar dieser vollstänvom Golde geschieden, allein letteres bleibt als Pulver 'ud und kann nur ausserst schwierig ohne Berlust geschies merden. Eine Legirung von 1 Th. Gold und 3 Th. Sil . eignet sich zur Scheidung burch Salpeterfäure am ben; das Gold bleibt in diesem Falle als porose Masse que 2. Man sucht beshalb stets eine folche Legirung darzus Ten. Um dieß zu bewerkstelligen, macht man eine vorläus = Probe und fügt, wenn bie Legirung nicht biefes Bertniß von Gold und Gilber zeigt, je nach Bedürfniß Gold r Silber zu. Bei einiger Uebung braucht man diese be nicht zu machen, benn man erkennt schon aus der be des Striches auf bem Probirstein ben ungefähren Ge-: bes Metallgemisches.


Muß man noch von bem einen oder andern Metall Egen, so mengt man bie Metalle in Studen miteinander -schmelzt fie in einer Rapelle mit etwas Blei. Man fus tt nun die Legirung und schlägt das erhaltene Korn auf Umbos platt; hierauf glüht man das Plättchen wieder malzt es bis zu einer gewissen Dicke aus, bamit nach Behandlung mit Galpeterfaure bas rucftandige Golds a noch etwas dick bleibt. Gewöhnlich malgt man biefe tter zu einer Dide von & Linie aus, glüht sie nach bem .Izen wieder und rollt sie nun zu sogenannten Probirrolle R zusammen, welche man in Probirtolben mit reiner Sal erfäure behandelt. Ehedem nahm man 37 Th. Salpeters re von 20 Grad und kochte die Legirung 15—20 Minuten mit, befantirte hierauf und gab nun Gaure von 32 Grab mit der man noch acht Minuten tochen ließ, wodurch Probe beendigt murbe.

Dauquelin schrieb vor, daß man 60 Th. Säure von fünf und zwanzig Minuten lang mit dem goldhaltigen ther koche, und diese nachher durch Säure von 32° ersthe, man nur 8 Minuten kochen läßt. Dieß Berfahren ist ch dann noch zuverlässig, wenn man Gold von einer gessen Menge Aupfers zu scheiden hat. Richt so aber ver-

hält es sich mit seinem Golde. Man fand, daß siels a diesem Falle etwas Silber mit dem Golde verbunden dies was ungefähr 2—3 Lausendtel betragen mag. Man sied dieß zu vermeiben, und gelangte auch wirklich dahin, inte man das Berfahren von Shandet anwandte. Man unt zu diesem Behuse 0,500 zu probirendes Feingold und tat lirt es mit 1,50 Silber und 1,00 Blei. Aus dem auf Kapelle bleibenden Korn wird ein brei Zoll breiter Enfen gewalzt, den man nachber zusammenrollt. Das Ritt wird in einen Kolben mit Salpeterfäure von 22° getat und brei bis vier Minuten lang gekocht. Nun ersens diese Säure durch eine stärkere von 32° und läßt bis biese Säure durch eine stärkere von 32° und läßt bis wieder Säure von 32° darauf, welche man abermals in wieder Säure von 32° darauf, welche man abermals in Winuten lang damit kochen läßt.

Das so behandelte Gold ist gang rein; man we bas erhaltene Röllchen und thut es in vinen kleinen La ber Wasser durchläßt; man erhipt diesen unter bet fel roth und enthält so ein metallisch glanzendes festelle röllchen, bas aus dem Tiegel genommen wird.

2323. Die Schridung burch Schwefelfaure tim !
Rleinen Schwierigfeiten bar, allein im Großen mut kogewendet und liefert febr reines Gold. Man quant perft bas Gold, walzt und granulirt es hierauf mit tid belt es mit reiner Schwefelfaure, die burchaus ben to



men, damit man mehrere Proben nacheinander damit behand belu könnte, und nun das Prodirröllchen in einem Platins drahtnet in die kochende Schwefelsäure hineinhängen, bis alles Silber durch die Schwefelsäure daraus geschieden ist. Wan würde dann zwei gleiche Rochgesäse haben mussen, das eine für reine Schwefelsaure und das andere sür Schwefels Täure, die schon schwefelsaures Silber enthielte; im legstern würde man die Scheidung anfangen, und das erstere wäre zur Bollendung derselben bestimmt.

Dann anwendbat, wenn viel Gold in ber Legirung ist. Man verwandeit dadurch bas Gilbet in unlöeliches Chtorib und bas Gold loft sich auf, und kann leicht durch Ersenvistriol aus ber Auflösung wieder gefällt werden. Das gesfallte Gold wird mit Blei kupellirt.

2325. Die Scheidung auf trodnem Wege tann auf zweierlei Urt geschehen, nämlich burch Cementation und durch Nieberschlagen mit Schwefel.

Das Cementirverfahren (depart concentre) wirb mit einem Cementirpulver vorgenommen. Dan vermanbelt que erft bas Gold in bunne Blattchen, und fchichtet es bann in einen Tiegel mit bem Cementirpulver, bas aus a Th. ges Rogenen Badfteinen, 1 Th. falgmirtem fcmefelfaurem Ele Ten und 1 Th. Rochfalt bereitet morten. Auch ein Gemenge von Calmiaf und Rochfalz, wird fatt bes reinen Rochfalzes angewendett allein es leuchtet fogleich ein, bag bas Ummos miatfalg bie Wirfung ber übrigen Gubftangen aufhebt. Durch Die Reaftion ber Bestandtheile bes ersteren Cementes wirb eine gewiffe Menge Chlor frei, welche fich mit bem Gilbet vereinigt, che fie noch aufs Golb mirfen fann. Gewohnlig werben 4 Th. Cement auf 1 Th. ber Legirung genommen. Sat man beibe gehörig geschichtet, fo erhitt man allmählig bis zur bunteln Rothglut. Man lagt ben Tiegel 24 Gtunben lang in biefem Buftanbe; mahrend biefer Beit vermans belt fich bas Gilber in Chlorfilber; allein fast immer werben bie Platichen nur bis zu einer gewiffen Tiefe augegriffen, fo bag im Innern noch Gilber bleibt. Dan muß tiefelben beshalb nach ber erften Behandlung wieder umfdmehm, auswalzen und aufe Reue cementiren. Die Cemente wirte Rarfer auf bas Gilber ale bie Galpeterfaure, und man fin folglich auf biefe Beife fast alles Gilber aus fiberaren Legirungen icheiben, welche von ber Gaure beinabe ge nicht angegriffen werden. Ift bie Operation beendigt, p fcmelst man bas Cement mit Glatte, woburch alles Gibs in ben Bleifonig geht, ber gulest enpellirt wirb.

Diefe, ehebem häufig angewendete Methode ift gega martig nicht mehr im Gebrauche, ba fie gu langwierig m unficher ift. Gie hat viele Achnlichfeit mit bem Berfahm, welches bie Golbarbeiter anwenden, um ben Arbeiteam geringerem Goldgehalt auf ber Dberflache bas Unfehenm feinem Golde gu geben. Gie erhifen es ju bem Behufea Beitlang mit bem ermahnten Cementirpulver, um bas Ron von der Dberfläche wegzunehmen, fo bag biefe bie fall und cen Glang bes reinen Golbes erhalt, wenn fie jun

polirt morben.

Die Jumeliere und Golbarbeiter wenben auch, amm matten Golde ein frischeres Ansehen zu geben, folgendel, 16 vorigen abnliche Berfahren an. Dan nimmt nämlicht ib Alaun, 1 Th. Rochfalz und 2 Th. Galpeter, toft alles und gichft wenig Waffer auf, focht bamit bas Gold bis in Inde ne und mafcht bann bas Stud rein.

2326. Die Congentrirbarbeit, bie man in vielet is



Man beabsichtigt bei bieser Operation besonders, ele men großen Theil des Gilbers zu schwefeln, den Rest aber in eine goldreichere Legirung zu verwandeln, die sich zur Behandlung mit Säuren auf nassem Wege eignet. Die ers. haltene Legirung barf nicht mehr als 12 Prozent enthalten. Rimmt man zu viel Schwefel, so wird die Legirung reich haltiger, allein zuweilen erhält man keinen König, ober bie-Ser hat nicht die erforderliche Größe; es bleibt bann viel Gold im Plachmal. Man verbessert diesen Fehler, indem man bas Gilber zum Theil wieder burch Eisen entschwefelt. Es sammelt sich bieses dann zu einem niedersinkenden Ros nig, ber bas Gold enthält, welches zuvor zerstreut in ber Masse war. Ift der König zu groß, so enthält er zu viel Silber, und bann behandelt man ihn aufs Neue mit Schwes Zulett wird die gewonnene Legirung durch Gäuren geschieden.

2327. Die Probe einer Legirung von Kupfer, Silber und Gold oder bloß einer Verbindung von Kupfer und Gold ist gewöhnlich sehr leicht, wenn man verfährt, wie besteits oben erwähnt worden. Man quartirt die Legirung querst, kupellirt dann und scheidet den erhaltenen König, indem man dabei die oben angegebenen Vorsichtsmaaßregeln befolgt.

Nicht so kann versahren werden, wenn die Legirung Platin enthält. Die Probe ist dann ziemlich schwierig. Im das Platin vom Golde genau zu scheiden benützt man m Allgemeinen ein merkwürdiges Verhalten des Platins. ist es mit Silber verbunden, so wird es dadurch in Salpescrifäure löslich. Daraus ergiebt sich also, daß, wenn man de Legirung gehörig quartirt, kupellirt und den König mit Salpetersäure behandelt, ein Rücktand von reinem Gold leibt. Behandelte man den König mit Schwefelsäure, so zürde im Gegentheil das Silber nur allein aufgelöst wersen. Durch Kupellation aber würde das Kupfer bloß weggeschafft werden.

Gesett man habe eine vierfache Legirung von Rupfer, Silber, Platin und Gold, is kupellirt man bieselbe und

wiegt bas rückftänbige Korn; ber Gewichts Berluft ift glich ber in Legirung vorhandenen Kupfermenge. Behandelt und ben König nun mit Schwefelfäure, so wird bas Silber w von aufgelöst und es bleibt nur noch Platingold jurud, w man quartirt und Salpetersäure barauf einwirken kir Der neue Gewichtsverlust ist gleich dem Platingehalt in Legirung. Der Rest ist reines Gold. Weiter unten in Lipitel Platin werden ausführlichere Erläuterungen über w sen Gegenstand folgen.



Bufage zu bem vorhergehenden Rapitel XXII.

Ju 5. 2304. Bergoldung. Man unterscheitet wie bei ber Bersilberung die chemische und mechanische Bergoldung. Erstere erfällt wieder in die heiße (Feuervergoldung) und kalte.

Die heiße Vergoldung findet vorzugsweise auf Silber, Kupfer, Bronze, Tomback und Messing siatt und geschieht mittelst eines Goldamalgams, das man aus 1 Th. zerkleinertem Golde und 8 Th. Quecksilber durch mäßiges Erhißen und Umrühren in einem Schmelztiegel bereitet. Das Metallgemisch wird noch heiß in Wasser geworfen und gut ausgewaschen.

Mit diesem Amalgam werden die zu vergoldenden Gegenstände, nach dem sie sorgfältig gereinigt worden, überzogen. Bronze oder Messing ic. wird zuvor mit Quickwasser oder verdünntem salpetersaurem Quecksilbersalz bestrichen, wodurch sich auf der Oberstäche eine dünne Quecksilberhaut niederschlägt, welche die Anhastung des auszutragenden Amalgams begünstigt. Das mit Amalgam bestrichene Metall wird pun der Kohlen gehalten, wodurch das Quecksilber sich verstüttigt. Soll ie Bergoldung stärker seyn, so wird dieselbe Operation nach vorangesangener Reinigung des ein mal vergoldeten Stückes nur wiederholt. Lulest wird die Waare, um die Farbe zu erhöhen, mit Glühwachs (aus 6 Th. Wachs, 11/2 Bolus, 1 Grünspan und 1 Alaun) überstrichen ind so lange erhist die dieses verbrannt ist; hierauf in Wasser abgesöscht und mit Weinsteinwasser abgebürstet.

Eisen und Stahl werden zuvor naß verkupfert, b. h. mit einer Rupfervitriollösung bestrichen, und schnell im Wasser abgespült; man iberzieht dann die Rupferdecke mit Goldamalgam und erhipt dieses, im das Quecksiber abzutreiben.

Da die beim Vergolden mit Amalgame fich verflüchtigenden Queckilberdämpfe der Gesundheit der Arbeiter sehr nachtheilig werden, so konstruirte D'arcet einen besondern Ofen für Feuervergolder, dessen Bebrauch die Arbeiter gegen alle Gefahr schützt. (S. D'arcet die Runst Bronze zu vergolden aus dem Französischen von Blumbof 1823.)

Die Vergoldung des Porzellans und Glases geschiebt durch Aufihmelzen theils von gefälltem Golde, theils von Muschels oder Blatts
zolde, wie bereits oben im Originaltext erwähnt ist.

Eine besondere Art der Vergoldung kommt bei der Fabrikation er achten und halbachten gelben Lyonischen Waaren vor; es werden .

Tatte Beegoldung kann auf trocknem und nassenktunk werden. Trocken geschieht sie mit sein zerteiltunk Solde auf Gilber ober Messing u., das turch Bertrum wert n. dargestellt wird. Man reibt bas Gestruktung wert n. dargestellt wird. Man reibt bas Gestruktung wird kieden kortholzes ein, und eine kieden kortholzes ein, und eine ber bergoldete Fläche. Auf nassem Wege vergoldet man kieden werthe einer Auflösung von neutralem salzsaurem Quedibent werdelt einer Auflösung von neutralem salzsaurem Quedibent werdelt in Salvetersäure, in welchem man Gold auslöß; und welche und Stabe eingetaucht. Kupfer, Tomback und Messing taucht man au der in Geldaucht. Kupfer, Tomback und Messing taucht man au der in welchen siederschlich niederschlägt. Eisen und Stahl können ebentul werthatter schwach vergoldet werden.

T

ŧ

8

Ħ

L

Die faliche Bergolbung bes Rupfers besteht barin, bif warferstäbe mit einem Amalgam aus 1 Th. 3int und 12 Th. C.S. der und etwas Weinstein und Salzfaure siedet. Bergelius (l.v. f. Lebebuch Bb. II. S. 315) findet es nicht erklärlich, marnn und balle nach einer entgegengeseten Ordnung das Bint burt kau webergeschlagen wird.

Meffing befommt eine icone golbabnliche, ftarfglangent bet.



Capitel XXIII.

mium. Binare Berbindungen und Galze bieses Metalls.

Die Metalle, welche in den letten Kapiteln dieses des abgehandelt merden, sinden sich alle in dem rohen inerz. Den trefflichen Untersuchungen von Berzelius n wir es zu verdanken, daß jett eine detaillirte und ges nde Geschichte dieser Metalle geliesert werden kann. Wir ven zuerst Osmium betrachten, und dann Iridium, Palim, Rhodium und zuletzt Platin folgen lassen. Diese nung ist vorzüglich geeignet, diese Metalle in analytis hinsicht zu betrachten. Es braucht hier kaum mehr Rede von den Verdindungen derselben mit bereits aus hrten Metallen zu seyn; nur das Platin allein kommt veilen in Verdindung mit einigen vor. Die Trennung r Metalle von einander ist übrigens eine der schwierig- Ausgaben der analytischen Chemie.

2328. Das Dsmium ist eines ber zwitterartigen Mes, welches auch füglich unter die nichtmetallischen Körper in dem Arsenik gestellt werden kann, eben so gut aber unter die Metalle und zwar neben diejenigen, welchen es beigesellten. Es hat äusserst merkwürdige Eigenschafs auszuweisen, und kommt gewöhnlich als Osmium Iris in Begleitung von Platin vor. Seine Entdeckung versit man Tennant.

Weiter unten wird gezeigt werden, wie ans jener bindung die Osmiumsäure gewonnen wird, die wir hier schon vorhanden voraussetzt.

Bergelius stellt bas Dsmium ans ber Osmiwen bar, die er durch Quecksiber reduzirt. Man nimmt pur sem Behuse eine Austösung von Odmiumsanre in Borfügt so viel Salzsäure hinzu, daß alles Quecksiberent ge Chlorid verwandelt wird und ausserdem noch eine me größere Menge Quecksibers als zur Reduktion ersennt ist. Die Osmiumsäure wird durch das Quecksiber interes bildet sich ein Niederschlag, der ein pulveriges wir stüssiges Osmiumamalgam nehst Chlorquecksiber ent sich dieser Niederschlag in einer Röhre erhipt, in was som trocknes Chlorgas leitet, so entbindet sich das Constant bet nehst dem Cholquecksiber und das Osmium blads diesen nehn das Pulver zurück.

Die Flüssigkeit, welche nach ber Zersetung buid biflber zurückleibt, enthält noch Demium. Um biese mit gewinnen, sättigt man bas Ammoniak, bampft much ab und erhist ben Rückland in einem verschlossenen Lie Das Quecksiber und der Salmiak verflüchtigen sie rend das Osmiumoryb burch bas Ammoniak redure und als Metall zurückleibt.

D

ţt.

Rein Berfahren zur Darstellung des Deminst il bequem, als das von Berzelius jüngst beschrichen Aus zerseht nämlich in einem verschlossenen Gefäße dus to bigung das Doppelsalz von salzsaurem Deminment in

n'ungefähr 10; als Pulver aber hat es nur eine Diche it von 7.

Das Dsmium orybirt sich nicht bei gewöhnlicher Temtur; ja selbst bei 160° orybirt es sich noch nicht im
erstoffgas; dagegen entzündet es sich als Pulver bei
höher gesteigerter Temperatur. Im dichten Zustande
irt es sich auch bei hohen Hitzgraden, aber ohne Erglühen.
Die Salvetersänre löst es langsam auf, wenn es noch
im Feuer gewesen ist; es bildet sich dann Dsmiumd. Das Königswasser wirkt noch frästiger, darauf ein
bildet ebenfalls Dsmiumsäure aber kein Chlorid. Ist das
ium einmal start erhitzt worden, so wird es von den
ren nicht mehr angegriffen.

Salpeter und Kali verwandeln dieses Metall unter wirfung der Eust in Osmiumsaure und bieten eigentlich beste Mittel zur Orydation des im Feuer gewesenen, des in natürlich vorsommenden Legirungen vorhaudes Osmiums dar.

2329. Deminmorydul. Als Hybrat ist es dunkels. Es verliert sein Wasser bei beginnender Rothglut, z daß sich dabei auch nur eine Spur von Oryd sublice. Die orydirenden Körper wirken darauf ein, wie auf Osmium selbst; brennbare Körper reduziren es dagegen. n Hydrat löst sich langsam in den Säuren auf und giebt nlich schwarze Solutionen. Diese krystallisten nicht, sonz i hinterlassen beim Abdampsen grüne oder grünlichbraune chscheinende Rückstände.

Man erhält dieses Dryd, indem man das Doppelchlos von Demium und Kalium durch Kali zersett. Einige unden nachdem das Kali zugesügt worden, trübt sich die stösung und sett Demiumorydulhydrat ab, welches noch as Kali enthält. Die Anstösung enthält dagegen noch as Demiumoryd, das sie schmutzig gelbgrün färbt. Sorydul besteht aus

1 At. Osmium = 1244,21 92,5 1 At. Sauerstof = 100,00 7,5 1344,21 100 1

sigkeit in Keinen, dem geschmolzenen Wachse ahns
ifen. Die Auflösung ist farblos und besitt alle
en der Saure.

Auftösungen sind anfangs farblos, allein nach 24 st die Säure reduzirt, indem sich Dsmium als Pulver daraus absett. Der Talg und die Dele selbe Wirtung hervor. Ueberhaupt reduciren alle Körper diese Säure leicht, was manche sich dars Frscheinungen leicht erflärt. So z. B. wenn man are in eine mit eingeriebenem Glasstöpsel versehes bringt, so wird schon der mit Talg geschmierte ch einigen Stunden schwarz, eben so das Papier ift und nach längerer Zeit die den nahe stehen n besindlichen organischen Theile. Es geht dar, wie äusserst füchtig und leicht reduzirbar diese

Masserstoff wird sie bei dunkler Rothglut ohne en, reduzirt; allein sie läßt sich auch in diesem ichtigen, ohne reduzirt zu werden. Bei gewöhnseratur verwandelt sie den Schweselwasserstoff in Schweselosmium.


ere nut unvollfommen reduzirt und blau gefärbt. s betrachtet die durch einen Ueberschuß von schwefere erzeugte blaue Substanz als ein schwefelsaures von Sesquioxydul und Drydui.

Ismiumsäure ist wahrscheinlich die beständigste der istusen des Dsmiums; sie entsteht, wenn man Ossauerstoffgase erhist. Bringt man etwas Osmium nd eines Platinbleches und hält es in eine Wein, so wird diese plöslich, da wo sie das Metall Uglänzend, gleich dem brennenden ölbildenden Gase. s sieht dieses Verhalten als besonders charafteris wodurch man das Osmium am besten erkennen n sindet es im Iridium wieder, wenn dieses u Osmium euthält. Bei diesem Versuche oxydirt

fich das Metall zuerft; das erzengte Dryd verflächtig und wird wieder in der Flamme auf Roften des im ? enthaltenen Wasserstoffs reduzirt; die Flamme enthät in dem helleuchtenden Theile Rohle und sehr sein p tes Osmium, welche ihr als flarre Körper den um henden Glanz ertheilen. Die Osmiumsäure enthält

> 1 At. Deminm 1244,21 75,63 4 At. Sauerftof 400,00 21,32 1644,21 100,00

Man erhält gewöhnlich die Osmiumsaure, um die Racktände des Platinerzes scheidet, die steis wie dinne Domium enthalten. Rach Wollassons Angeliman deri Theile pulveristres Iridiumerz und i Ie. Stausammen und bringt das Gemenge in einen falmts Man erhitzt nun den Tiegel dis er start rothglähimt Masse teigig zu werden beginnt, wo sich dant two dampfe entbinden. Man löst nun das Gemenge ist nig als möglich Wasser auf, gießt dann die erhalten sing in eine Retorte, die Schwefelsaure und Massen dem Im angewandten Salpeter enthaltenen Rassen dem im angewandten Salpeter enthaltenen Rassen still stilliet nun und erhält die sich verstüchtigende Odersin in der Borlage als weiße Rinde, die sich an der Sin ber Borlage als weiße Rinde, die sich an der Sin



in der Flüssigkeit ein alkalisches Chlorid vorhanden, so das Osmiumchlorid nicht zersett. Dieses Chlorür entst 1 At. Osmium = 73,76 und 2 At. Chlor = 26,24. Mit alischen Chloriden bildet es Doppelsalze, die sich leicht stellen lassen, wenn man die aus Osmiumchlorid dargesten in schwachem Weingeist auflöst. Wird diese Flüssige destillirt, so erhält man einen Kückland von Osmium die Doppelchloride des Chlorürs, die an ihrer grünen de erkannt werden.

2333. Demiumsesquichlorür. Für sich kennt biese Verbindung nicht, allein nach Berzelius erhält se, wenn das ammoniakhaltige Sesquioxydul durch säure aufgelöst wird. Durch Abdampfen der Auflösung It man eine schwarzbraune unkrystallistrbare Masse, die ser und Alkohol gelblichschwarz färbt.

Der lösliche Rücktand, welcher bei der Reduktion der miumsäure durch Quecksiber und Salzsäure bleibt, scheint = Verbindung von Quecksiberchlorid Osmiumsesquichlorür seyn. Nicht nur das Quecksiber, sondern selbst das Zink das Eisen reduziren das auf solche Weise verbundene vr. Osmium nicht. Die beiden letztern Metalle fällen das echsiber, indem sie an dessen Stelle treten, ohne auf das vr. Osmium selbst einzuwirken.

2334. Dsmiumchlorid. Es wird auch gebildet, un man Dsmium in Chlor erhitt; da es mehr Chlor entst und flüchtiger ist als das Chlorür, so wird es erst späerzeugt, und kondensirt sich weiter vorne in der Röhre, der der Versuch angestellt wird. Es ist ein dunkelrothes lver. Das Masser löst es anfänglich auf, allein später sett es dasselbe in Osmium und Osmiumchlorür, wodurch Austösung von Gelb in Grün übergeht. Später zerfällt h das Chlorür wieder. Das Chlorid enthält 1 At. Ds. um 58,43 und 4 At. Chlor 41,57. Es bildet mit dem Chlorzium leicht darzustellende Verbindungen. Verzelius ngt gleiche Theile Chlorkalium und metallisches Osmium dicht der Gelinder Märme Chlor darüber streichen. Hierzich entsteht ein Doppelchlorid, das noch heiß schwarz erzeint, aber beim Erkalten die Farbe der Mennige annimmt.

Es enthält 1 At. Denforchlerib 69,35 und 1 At. filet lium 39,55.

2335. Diminmfefquichlorid, Bergelisim bie Grifteng eines Chloribes an, bas bem Cestunnte fpricht; ifelirt ift es noch nicht bargeftellt mertes, elen vermuthet es in gewiffen, befondere merfmurdigen Im chleriben.

2556. Comefelosminm. Die magrige Mill bes Demiumerobes wird burch Schwefelmafferftef uie Stelle gerfest. Es fest fich ein fcmarges Quatrom aus ber Colution ab , wenn man etwas Caure pp Mirb biefer Dieberichtag getrodnet und im luftlenn me erhigt, fo verliert er Schwefel, erglüht, verliers wird grau metallifch glangend, ohne ein Gas ju emm Das rudftanbige Gulphurid ift jufammengefest auf : Trifnlphurid und 1 Atom Bifulphurid.

Der Bafferftoff gerfest in ber bige zwar langin= vollständig bas Demiumfulphurid; es entbindet fia @ felmafferftoff und reines Domium bleibt jurud. Et noch anbere, aber bieber nicht naber untersuchte Guite

Ammoniaf:Deminm. Man erbatel man überschüffiges Ammoniat auf odmiumsaures bemid wirfen lagt. Letteres wird burch birefte Bereing Bestandtheile bargeftellt. Gobald man Megammen =

ĥ

Œ

Ħ

t h

Demiumsalze.

3. Orydulsalze. Sie sind noch nicht näher unzrün gefärbt und gewöhnlich auflöslich. Fast stets sie etwas alkalische Salze, weil im Osmiumorydul vas Alkali noch vorhanden ist.

schwefelsaure Salz bildet eine bendritische, grüns im Wasser auflösliche Masse.

salpetersaure Osmiumorydul ist sirnisartig, durchgrünlich und auflöslich.

phosphorsaure Salz ist dunkelgrün, pulvrig und lich.

andeln sich aber leicht in unlösliche bassche Salze. Iten immer Ammoniaksalze. Das schwefelsaure Salz und glänzend wie ein Firnis und krystallistet nicht. salpetersaure Salz ist pulvrig, braun und wenig hist man es, so zischt es wie feuchtes Schießpulver. dalze. Man kennt nur das schwefelsaure Salz, ian durch Behandlung des Schwefelosmiums durch erschuß von Salpetersäure erhält. Destillirt man ung ab, so bleibt das Salz als syrupartige, dunbraune Masse zurück. Diese löst sich im Wassereckt zusammenziehend, röthet Lakmus und fällt das um gelb. Durch Alkalien wird es nicht getrübe, schwestichte Säure nicht blau gefärbt, wie dieß bei umsäure der Fall ist.

Capitel XIV.

Bridium. Binare Berbindungen und Es, Diefes Metalls.

dium im rohen Platin entdeckt. Dieses Merall ift sie jedoch nicht so sehr wie das Rhodium. Das Iridiunge dem Platin sehr; es ist halb behnbar, sehr hart, aber weniger schmelzbar als das Rhodium, hat auch mehme dationsstufen und orydirt sich im sein zertheiteln Zudutterst leicht. Als dichte Masse ist es sowoht bei gentleicht. Als dichte Masse ist es sowoht bei gentleich. Es zersest das Wasser unter keiner Bedingen lich. Es zersest das Wasser unter keiner Bedingen wirkt, selbst wenn das Metall pulverförmig ist, und wirkt, selbst wenn das Metall pulverförmig ist, und ein; dagegen wird es durch Salpeter oder bei zusch Einwirkung der Luft durch Aegkali angegriffen, wild damit eine Berbindung welche durch Masser in

Das ammoniakhaltige Wasser ist bestimmt, bie Demiumte zu verdichten, welche sich während dieser Reaktion bil und fortgeht. Man zerschlägt bann bie Retorte, löst ben kstand in faltem Wasser auf, welches der basischen os in = und iridiumsauren Berbindungen sich bemächtigt, prend die sauren Salze bes Demiums und Iridiums bei i nicht angegriffenen Erze als unlöslicher Rückstand ver-Man gießt die Flüssigkeit ab, und gießt Salzsäure jemlich viel Salpetersäure zu, um bie Bildung von or Demium zu vermeiden, indem bann dieses Metall Iständig in flüchtige Säure verwandelt wird. Man bringt rauf die Flüssigkeit in eine gläserne Retorte, die in eine altete Borlage mundet und bestillirt. Die Osmiumsäure bindet fich nun mit einem großen Theil des Gaureuberaffes, und es bleibt dann Chloriridium gemengt mit Chlornium nebst einem Untheil Galzjäure zurück.

Auf dieselbe Weise wird das saure osmiums und iris msaure Rali behandelt. Da aber die Anwesenheit von das nicht aufgelöstem Erze während der Destillation durch oßen eine starke Erschütterung der Retorte verursacht, so so man die Auslösung bald abgießen. Die beiden Proste dürsen übrigens nicht miteinander gemengt werden.

Ift die Destillation beendigt, so vereinigt man beide icktände, siltrirt sie, giebt zur siltrirten Flüsigkeit Chlorslium und dampst dann zur Trockne ab; zulett mengt man n trocknen Rücktand mit wasserfreiem kohlensaurem Nasmund erhist die Masse in einer Retorte, indem man das h noch verstüchtigende Osmiumoryd auffängt. Das kohrisaure Natron zersett nun das Chloriridium, so das man kücktand ein Gemenge von Chlorkalium, Chlornatrium, hlensaurem Natron und Iridiumoryd erhält. Im Wasserst sich dieser Rücktand mit Ausnahme des Iridiumorydes inz auf. Dieses Oryd hält jedoch immer noch Osmium rück, zuweilen auch Platin und Rhobium.

Das Platin schafft man durch Königswasser weg, in em man so lange damit behandelt, bis sich nichts mehr das on auflöst. Um das Rhodium abzuscheiden, schmelzt man ie Masse mit saurem schwefelsaurem Kali. Dasjenige Demium, was nun noch hartnädig juich gehalten wird, kann nur durch öfters wiederholte Reduktion nen und Abröftungen weggeschafft werden. Dan erhipt to ber das Iridiumoryd bei gelinder Hipe int einem Strem von Wasserstoffgas dis zur vollständigen Reduktion und glatt dann das reduzirte Metall dis kein Geruch nach Demiad säure mehr wahrzunehmen ist. Diese Operation kann mehm Male wiederholt werden, wobei aber Weißglut sorgiam vermieden werden muß, weil beide Metalle sich dann so unig verbinden würden, daß das Demium sich durch Auf niren nicht mehr orydiren würde.

Bribiumorndul (Protoxide d'Iridium)

2340. Es ift ein fchwarzes ichweres Pulver, bai in nen Sauerftoff nur in ber Rothglut entläßt. Es enthu

1 At. Fridium = 1233,2 92,5 1 At. Sauerstoff = 100.0 7,5

Von Kali wird es aufgelöft und die Auflösigs scheint blau oder purpuru; die Sauren greifen es mas Man bereitet es, indem man Chloriridium mit konjerant Kaliauflösung digerirt, den Niederschlag wohl aussell und bann mit einer Saure behandelt, um das nech und bene Kali wegzuschaffen.

brennbaren Körper zerseten es unter heftiger Detonation. Es enthält

Dieses Dryd ist in den Säuren gänzlich unlöslich, das gegen verbindet es sich aber mit den salzsähigen Basen. Es wird gebildet, wenn man Iridium an offener Luft mit Salpeter und Kalihydrat glüht; die beste Bereitungsart ist jesdoch, wenn man ein Gemenge von einem Theil Chloririsdium Kalium und 2 Th. kohlensaures Kali miteinander glüht. Man erhält so Chlorkalium und Iridiumsesquiorydul, die man durch Wasser voneinander trennt und um das Orydauch von den letzten Antheilen Kali zu scheiden, digerirt man es mit einer Säure.

Hes man aber stets nur mit etwas Alfali verbunden dars tellen kann; es ist ein brauner voluminöser Niederschlag, ver sich in Säuren auslöst und besondere Salze damit liesert, veren Auslösung zuweilen so dunkelbraun ist, daß sie einem Bemenge von Wasser und Benenblut gleicht. Man erhält vieses Hydrat durch Fällung des Iridiumsesquichlorürs durch ein Alkali; wendet man Ammoniak zur Fällung an, so explodict das Produkt leicht durch Erwärmung.

Bribiumoryb. (Bioxide d'Iridium.)

2342. Dieses Oryd ist noch nie im isolirten Zustand dargestellt worden. Es besteht aus

1 At. Iridium	1233,2	8 6,05
2 At. Sauerstoff	200,0	13,95
	1433,2	100,00

Es scheint sowohl in den kohlensauren Alkalien als in den letzalkalien auflöslich zu seyn und bildet mit den Sauren igenthümliche Salze.

.686 Buch VI. Cap. XXIV. Fribium.

Bribiumfesquiornb. (Tritoxyde d'Iridian

2543. Man fennt biefes Dryd auch nur im vein benen Zustande. Es enthalt

1 9t. Fribium	1233,2	80,435
3 At. Sauerftoff	300.0	19,565
	1533,2	100,0

Das Hydrat bestelben ift braunlich ober grunlich gund enthält immer etwas Alfali, ba biefes bei seiner Entung angewendet wird. Erhist man es, nachdem eigtrocknet worden, so verfnistert es. Noch seucht wird eis ber Salzsäure aufgelöst. Man erhält es, wenn mane wäßrige Auflösung bes Doppelsalzes von Anderthalb-Intu-chlorid und Shlorialium mit kohlensaurem Rali fall, i gelinde erhist.

Es eristirt noch eine andere Orydationsstufe bei dinms, die eine Berbindung des Iridiumorydes mit Sa oryd zu seyn scheint; es ist dieses das blaue Iridium mehrerer Chemiter. Man stellt es dar, indem man bu. bindungen des Iridiumchlorides mit andern Shlorus mit überschüssigem Ammoniak behandelt. Man dauri Flüssigkeit ab, und wenn sich kein Ammoniak mehrn det, so sest sich das blaue Oryd ab. Es ist in sie mit dunkelblauer Farbe auslöstich.



Inlöslichkeit des Lettern nur von der Bereitungsart abs
gt. Dieses Chlorür enthält 1 At. Iridium 73,59 und 2 At.
or 26,41 und verbindet sich leicht mit andern Chloriden.

Fridiumsesquichlorure d'Iridium.)

2345. Wird Iridium mit Kali und Salpeter geglüht, nachher mit Salpetersäure übersättigt, so setzt sich ein 3d baraus ab, welches, nachdem es wohlausgewaschen in Salzsäure aufgelöst worden, Chlorür und Sesquirür bildet. Letzteres löst sich auf und färbt die Flüssigsschwarzbraun. Man dampft zur Trockne ab, löst die se wieder in Altohol auf, der das Sesquichlorür aufsmt, und erhält dann noch einen Rückstand von etwas diumchlorür — Chlorkalium.

Das Fridiumsesquichlorür krystallisit nicht, bildet eine ärzliche zersliche Masse, die das Wasser gelbbraun t. Es besteht aus 1 Ut. Fridium 65,0 u. 3 Ut. Chlor 35,0. den alkalischen Chloriden bildet es Doppelverbindungen, aber durch einen Ueberschuß von aufgelösten kochenden ralkalimetallen vollständig wieder zersetzt werden kön-

Es zerfällt dann das Sesquichlorür in Chlorür und rid, welche beide wiederum ihrerseits Doppelchloride Thlorfalium oder Chlornatrium bilden.

ridium chlorid. (Bichlorure diridium.)

2346. Wird Iribium mit Kali und Salpeter geglüht, rydirt es sich und das erhaltene wohlausgewaschene Orysöst sich in Königswasser auf, und wird dadurch in Chloserwandelt. Da die Austösung stets etwas Chlorkaliumsium enthält, so muß man sie abdampfen, um es wegzussen. Die abgedampste schwarze Wasse ist fast reines ridhydrat. Es verträgt eine hohe Temperatur, ohne sich erseu. Im Wasser ist es aussöslich und färbt dasselbe dunkelroth; auch vom Alsohol wird es ausgelöst, vers



man eine Auftösung von Iridium mit aufgei so erhält man ein ähnliches Doppelchlorid, unlöblich, aber im Wasser dagegen leicht au sich in der Hibe gänzlich zersetzt, indem Iris stand bleibt. Diese Berbindung enthalt 1 stid = 76 und 1 Ut. Salmiat = 24. Sie ist und die kleinsten Mengen können schon das tin-Ammoniak roth farben. Bauquelin bavon 40,000 Th. Wasser merklich farben kön moniak entfärbt sehr schnell die Austösung die einen Niederschlag zu erzeugen; auch das so seinen Niederschlag zu erzeugen; auch das so seinen Niederschlag zu erzeugen; auch das so seinen Ross, das Jink, das Eisen thun dasselbe, wäh die Farbe wiederherstellt.

Schwefeliribium. (Sulfure d'i

2347. Das Iribium verbindet sich nich dem Schwesel, allein man erhält ein Iridiums gleiche Theile Schwesel und salzsaures Iridium Destillation unterworsen werden. Dieses Er 1 Ut. Iridium = 75,4 und 2 Ut. Schwesel = Schwesel schwesel schwesel schwesel schwesel schwesel schwesel schwesel state bas Iridium sich in eben siffen als mit dem Sauerstoff verbinden zu to hält diese verschiedenen Sulphuride, wenn michenden Chloride durch Schweselwasserstoff fe

glut nicht abgiebt. Diese Sulphuride lösen sich entwest tohlensaurem oder ätzendem Kali, so wie in den Schwestalien auf; fällt man sie aus diesen Auslösungen durch Säure, so sind sie im Wasser auslöslich, es sey denn freie Säure zugleich vorhanden ist.

Die auf nassem Wege bereiteten und nicht ausgetrocks Sulphuride lösen sich schon in der Kälte ohne Rücks in Salpetersäure auf und verwandeln sich in schwefels Salze, deren Natur nach der Beschaffenheit des and ndeten Sulphurides variirt; die erhaltene Ausschung ilt bald dunkelgrünes schwefelsaures Iridiumorydul, bald tes schwefelsaures Sesquiorydul, oder auch oraniensars schwefelsaures Oryd.

hosphoriridium. Phosphure d'Iridium.


2348. Es hat diese Berbindung viel Ahnlichkeit mit Iridiummetall; wird es an offener Luft bis zum Rothen erhitzt, so verbrennt es langsam, und verwandelt sich osphorsaures Iridiumoryd und Iridiummetall. Mant es, indem man das Metall in Phosphordampf erhitzt.

tohleniridium. (Carbone d'Iridium.)

2349. Hält man ein Stück Iridium in eine Weingeistne, so daß sie von allen Seiten umgeben ist, so bilden uf dessen Oberstäche schwarze blumenkohlähnliche Wärze von Kohlenstoffiridium, die aus 1 At. Iridium 80,17 i At. Kohlenstoff = 19,85 bestehen. Diese Verbindung ist irz und glanzlos wie Rienruß; sie verbrennt sehr leicht hinterläßt metallisches Iridium, weshalb man bei der itung, nachdem sie sich angesetzt hat, sie beim Herause en aus der Flamme sogleich in kaltes Wasser tauchen

Gribiumlegirungen.

2350. Das Iridium verbindet sich in starker Hitze mit 1 Metallen; die dehnbaren können viel Iridium aufen, ohne dadurch ihre Duktilität zu verlieren. Behaw



Capitel XXV.

adium; binare Verbindungen und Salze dieses Metalls.


2352. Das Palladium gehört zu den edlen Metalb wurde im Jahre 1803 von Wollaston im rohen
entdeckt. Es ist grauweiß und etwas heller als PlaEs steht in dieser Beziehung zwischen Platin und Silist sehr dehnbar und nicht sonderlich elastisch. Sein
Gewicht ist 11,3 im geschmolzenen Zustand, gewalzt
en wiegt es 11,86.

Es ift unschmelzbar, selbst bei ber hochsten Temperatur r Defen, schmitzt aber vor bem Anallgeblase. Sobalb Rluß fommt, focht es, bildet Dämpfe und brennt bann ankensprühen. Es bildet fich Orydul bei einfacher Ralin des Metalls, erhitzt man aber stärker, so reduzirt sich wieder. Durch Gäuren wird es leicht angegriffen; nzentrirte Salpeterfäure löst es langsam ohne Gasentng auf, wenn man nämlich die Fluffigfeit nicht erhipt, rch bann die falpetrichte Saure fich zerseten wurde. onzentrirte Schwefelsäure löst es unter Mitwirkung der ne auf. Bom Königswasser wird es sehr leicht aufge-Von Salpeter und Rali wird es angegriffen. Es vert sich mit dem Schwefel direfte unter Lichts und Wars twickelung. Läßt man eine geistige Jodauflösung auf dium verdampfen, so schwärzt sich dieses; diese Erjung aber zeigt sich nicht auf Platin. Das Pallabium ndet sich direkte mit Phosphor und Arsenif und bildet ungen mit ben Metallen. Gegen Cyan außert es eine : Berwandtschaft.

Die Entbedung bes Pallabium begleiteten bi berbare Umftanbe. Rachbem Wollast on eine Menge bicses Metalls bargestellt hatte, stellte er e nem konboner Kausmann Namens Forster zum! aus, indem er zugleich eine kurze anonyme Ankanbig fügte, in welcher bie Eigenschaften des veuen Meia ständig und richtig angegeben waren. Diese unger Weise der Bekanntmachung erregte einigen Zweisel Richtigkelt der Entbedung und Chenevix such Zeit nachher in einer Denkschrift zu beweisen, das bilche Metall nichts weiter als ein Platinamalgam ser, machte Wollaston sein Berfahren, das Palladiz zustellen, bekannt und allem Zweisel wurde nunk vorgebengt.

Wollaston erhielt das Palladium indem er binerz in Rönigswasser auflöste, die Auflösung zu gung des Säureüberschusses abdampfte, das rick Chlorid wieder in Wasser auflöste und nun zur Schlorid wieder tropfenweise zusetze; es fiel dans Pladium als ein blaßgelblich-weißes Pulver nieder.

Man tann auch bas Palladium aus bem 30 abicheiden, ber beim Fällen ber Platinauftosungermit miat bleibt. Dan fällt alle Metalle burch Binimit bann ben Mieberschlag burch Salzfäure und Bafin. if



opeschloride zu schelben, mischt man es mit dem dreis Bewichte Salmiak, glüht das Gemenge roth, und n Rücktand aus. Es bleibt dann pulverförmiges im zurück.

1 das Palladium hämmerbar zu erhalten, muß das estellte Metall mit Schwefel verbunden, und bas ib, nachdem es geschwolzen worden, durch Umschmels Borar und etwas Salpeter gereinigt werben. Das lpalladium wird bann bei schwacher Rothglut auf eis hen Ziegel geröftet; hat es die Konsistenz eines Teinommen, so prest man es zu einem länglich vieraber volltommen flachen Ruchen zusammen. nun aufs Neue langsam und bei gelinder Rothglut bis es schwammig erscheint; es entbindet fich mahs fer Operation der Schwefel als schweflichte Säure, 3 bann, wenn bie hite fich vermindert. Sobald ber erfaltet ift, schlägt man ihn mit einem leichten Sams die porose schwammartige Beschaffenheit ber Obers vernichten. Dabei muß es wiederholt erhitt werbas hämmern gang gelinde und mit äußerster Borjehen, bis es endlich stärkere Hammerschläge vertra-Nach und nach wird es auf diese Weise so dicht , daß es durch bie Walze gehen kann, um in Blatbeliebiger Dunne ausgestrect werben zu fonnen. . s so dargestellte Metall ift aber, wenn es erbist mer fprobe, mahricheinlich weil es noch etwas Schwes Wollaston schmolz öfter bas Palladium wefel für fich allein, fand es aber bann so hart und 1 bearbeiten, bag er immer wieder das erfte Berrziehen mußte.

diumorndul. (Oxide de palladium.)

3. Das Palladiumorydul ist schwarz, metallisch= und gleicht dem Manganüberoryd. Es besteht aus

1 At. Palladium = 665,89 86,94 1 At. Sauerstoff = 100,00 13,06 765,89 100,0 Durch starkes Glühen wird es reduzirt und to haltene Metall ist grauglänzend. Das Orydul löst fic fam in den Säuren auf, geht aber mit den Alfalund Berbindungen ein. Man erhält es, indem man bei tersaure Palladium durch Erhipen zersest und den Aufgelinde glüht. Das Hydrat wird dargestellt, wenn auf sohlensaures Alfali zu einer Auslösung desselben Suglut giebt es sein Wasser ab und bildet mit der Lieglut giebt es sein Wasser ab und bildet mit der Lieglut giebt es sein Wasser ab und bildet mit der Lieglut Goliche Salze.

Pallabiumorno. (Bioxide de palladiu

2554. Diefes Dryd, das man bisher nur in bung mit andern Rorpern erhielt, befieht aus

 1 Ar. Palladium 665,89
 76,9

 1 Ar. Caucrfroff 200.0
 23 1

 565,89
 100.0

Es wird basselbe erzeugt, wenn man entwittentres ober ätzendes Rali nach und nach zu tredtit palladium. Ralium gießt; es scheibet sich dann entwittentre von Palladiumoryd mit Rali und Wassen in einem Kaliüberschusse löstich ist. Diese Auflows in bald gallertartig und setz viel mit Rali verbundentres Wässcht man dieses mit kochendem Wasser, so verme

vet sich Salzsaure, und es bleibt dunkelgelber, in Wasser unlöslicher Rückkand, ber wahrscheinlich ein Orydchlorid länger fortgesetztes Erhitzen liefert zuletzt einen Metallskand. Das Oryd enthält

1 At. Palladium	665,89	60,03
2 At. Chlor	442,64	39,97
	1108,53	100,0

Das Palladium - Chlorür bildet Doppelchloride, z. B. Chlor-Palladium - Kalium, welches in vierseitigen Säuftrystallisitt. Es ist in Wasser auslöslich und in Alfohol istlich, weshalb letterer es aus wäßrigen Auslösungen in won frystallinischen, goldgelben glänzenden Blättchen erschlägt. Es besteht aus 1 At. Palladiumchlorür = 1 und 1 At. Chlorfalium = 45 69.

Das Chlor-Palladium = Natrium ist dem vorigen ähnaber in Alkohol auslöslich und zieht aus der Luft Wasan.

Auch ein Chlor=Palladium=Ammoniak existirk. Es löst in Wasser und sehr wenig in Alkohol auf und bildet ein Hsarbiges Pulver.

Hadiumchlorid. (Bichlorure de palladium.)

2356. Das Palladiumchlorid bildet sich, wenn man Enes Palladiumchlorür in Königswasser auslöst und die Sigfeit gelinde erhist. Es existirt nur im aufgelösten Land und erscheint dann ganz schwärzbraun. Man fand Lusammengesett aus

1 At. Palladium	665,89	42,9	
4 At. Chlor	885,28	57,1	
-	1551,17	100,0	

Mit Wasser verdünnt, entbindet es Chlor und wird vurch in Chlorür verwandelt. Durch Chlorür unterschieden h gefällt, wodurch es leicht vom Chlorür unterschieden rden kann. Das hierdurch erzeugte Doppelchlorid ist im ten Wasser wenig löslich, durch warmes Wasser aber rd es zum Theil zersetzt und es scheidet sich Salzsäure ab, ihrend Palladium als Oryd niedersällt. Erhitzt man das

Chlorid bis jum Schmelzpuntt, fo glebt es Chler an verwandelt fich in Chlorur.

Schwefelpallabium. (Sulfure de palladium.)

235?. Diese Berbindung ift graulich meiß, meill: glänzend, schmelzbar und zersett sich durch Rösten alluit, man erhält dann ein bräunlich rothes Pulver, nie schwefelsaures Palladiumoryd zu sepu scheint, und stische gesteigerter Temperatur reduzirt. Wollasten wird Schmelzen desselben mit Borax sehr coharentes pas das gehämmert, geschmiedet und gewalzt werden semt

Diefes Sulphurid enthält 23,2 Schwefel. Muite tet es, indem man entweder pulverförmiges Palladings Schwefel erhitt ober eine Palladiumauflosung burdett felwasserftoff fallet.

Gelenpalladium. (Seleniure de palledis)

2358. Das Pallabium verbindet fich leicht um Gelen unter Wärmeentbindung. Die Berbindung ischt kohärent, schmilzt aber nicht. Vor dem Löthrohr vermit Selen und bei sehr hohen Hibgraden schmelzt sie paten weißlichgrauen spröden Metallforn zusammen, dat ma du len enthält.

lieberschlag; enthält es Kupfer, so reißt ber Rieberschlag: twas davon nieder und färbt sich dadurch grünlich. Es ann dann nur durch die oben bezeichneten Mittel wieder eschieden werden.

Palladium chanib. (Bicyanure de palladium.)

2360. Es ist blaßroth, nicht fehr beständig, und wird greitet, indem man das früher erwähnte Palladiumchloride Shlorfalium durch eine Austösung von Cyanquecksiber fället.

Rohlenpalladium. (Carbure de palladium.)

2361. Diese Berbindung erhält man, wenn man Paladiumblech in eine Weingeiststamme hält; sie ist schwarz und leicht reduzirbar.

Palladium legirungen.

2362. Mit Eisen, Zinn, Blei, Wismuth und Kupfer bil det das Palladium harte und spröde Legirungen. Das Palladium ist minster ist hart, aber nicht spröde; Goldpalladium ist whabar und härter als das Gold. Etwas Palladium zereicht schnell die Farbe des Goldes. Auch mit Rickel bildet seine dehnbare Legirung.

platin und Palladium vereinigen sich in allen Verhälts: isen, bas Platin wird aber dadurch minder dehnbar und Erter.

Palladium und Quecksilber bilben zwei Amalgame: bas ine ist flussig und wird durch Schütteln einer bedeutenden Denge Quecksibers mit einer Palladiumaustösung erhalten; bas andere stellt sich als schwarzes Pulver dar und wird bereitet, wenn man Palladium durch Quecksiber fället, und exsteres im Ueberschusse vorhanden ist. In der Weißglütz hitze zersetzt es sich.

Man fand das Palladium sowohl mit Platin als auch wit Gold verbunden in der Ratur.

Palladiumfalze.


Drydsalze sind noch wenig untersucht. Die Orydulsalze sind Dund Dunds handbuch III.

tensto gelblich roth. Durch Rati wird bas Orydul bam als oraniensarbiges Apdrat-gefällt. Der Schweselmasseif schlägt sie dunkelbraun nieder. Die das Platin sallen Metalle, so wie auch das schweselsaure Eisenerphal bien ebenfalls das Palladium als Metall. Diese Eise werden auch durch schwestichte Säure reduzirt, wenn wargleich Wärme anwendet. Auf gleiche Weise wirft das tohol reduzirend, wenn man ihn, mit Palladiumsalzen mengt, bestillirt. Spaneisenkalium fällt das Palladiums seinen Ausställer werden die Palladiumsalzen feinen Ausstäungen gelb als Spaneisenpalladium. Durch anguecksilber werden die Palladiumsalze farblos gesalle

Die alkalischen Sulphuribe erzeugen einen schweite nen Riederschlag. Das Zinnchlorür triebt bie Palladiens lösungen und fällt sie zuletzt braun; bei hintanglichn ke dünnung erscheinen sie aber schön smaragbgrun.

Schweselsaures Pallabium erhält man burch 8000 lung bes Metalls mit Schweselsaure, ober indem must diese Säure das salpetersaure Palladium zersest. Ei roth, auslöslich, übrigens aber noch nicht genau und In der Rothglühhige wird das Palladium burch und schweselsaures Rali angegriffen. Durch Ralzinetz is Schweselsalladiums erhält man ein unlösliches basium felsaures Salz.

Das falpeterfaure Pallabium ift leicht burd ?**



Capitel XXVI.

podium; binare Verbindungen und Salze dieses Metalls.

Das Rhobium wurde im Jahr 1804 im rot Platinerz entdeckt; es ift fehr felten, benn es finben böchstens bavon nur Biertausendtel in demselben, und Trennung ist sehr schwierig zu bewerkstelligen. rbe ähnelt der des Platins. Es ift behnbar, jedoch min-: als das Platin und sehr hart. Nach dem Iridium ist das schwerschmelzbarfte Metall, benn felbst vor dem ne we innischen Rnallgebläse läßt es fich nur aufferst schwer melzen; es erweicht eigentlich nur in dieser ungeheuer hos t Temperatur.' Spez. Gew. = 10,6. Un der Luft bei geihnlicher Temperatur erleidet es feine Beränderung; glüht in es aber als Pulver roth, so verwandelt es sich in ein inmediares Oryd, das aus Orydul und Oryd zusammengest ist. Dieses Oryd reduzirt sich wiederum bei höherer Bon Säuren wird das Rhodium nicht angemperatur. iffen, selbst nicht von konzentrirter Salpetersäure. Im insten Zustande greift auch das konzentrirte kochende Ros gswaffer es nicht an; bagegen wirb es als Legirung von mselben aufgelöst. Der Galpeter greift es auf trochnem Bege an, am leichtesten aber wird es von einem Gemenge 18 Salpeter und Rali in Dryb verwandelt. Mit Schwefel, hosphor und Arfenik verbindet fich das Rhodium directe, id mit mehreren Metallen bildet es meistens harte, sprobe, Iten hämmerbare Legirungen.

Behandelt man das Platinerz mit Königswasser und heibet aus der Auflösung das Platin burch Salmiat und

das Palladium burch Cyanqueckfilber, fo tann aus ber ub fländigen Fluffigfeit das Rhobium gewonnen werben.

In bem Behuse fügt man zur Flüssigkeit Salism, um bas überschüssige Spanquecksiber und Rochsalz zu zu sepen. Man bampft bann zur Trockne ab, und waschte Masse mit Alfohol and. Es löst sich unn alles auf wandnahme bes Doppelchloribes von Rhobium und Rampt bas als schönes bunkelrothes Pulver zurückleibt. Butbe ses getrocknet und in einem Strome von Wasserstessiges bist, so verwandelt es sich in Rhobiummetall und Redig welches lettere burch Auslaugen bavon getrennt werbenter Man hat bann Rhobium volltommen rein.

Eine ber charakteristischsten Eigeschaften bes Abetwist die Wirfung, welche bas boppelschwefelsaure Ralitus ausübt. Diese von Berzelius gemachte Berbitistann vortheilhaft bei ber Behandlung ber Platinistischaft Ralitation angewendet werden. Erhöht man nämbes Ihodium mit dem fünffachen Gewichte boppelschwesses Kalits, so wird es bavon angegriffen, und es bildet is schwefelsaures Doppelsalz von Kali und Rhodium. Les das Rhodium eine große Menge von boppelschwesses Kalitau seiner vollständigen Drydation bedarf, so wieder Liegel von Zeit zu Zeit aus dem Feuer nehmen, dem felsäure Linzugeben, um wieder doppeltschwefelsaum Liegelsungeben, um wieder doppeltschwefelsaum



Slühen erhaltene Masse mit Salpetersäure behandelt, welche bas Kali auflöst und das erzeugte Rhodium . Sesquioryd gurückläßt und zwar als ein grünlich graues Hydrat. Es besteht aus

=,

2 At. Rhodium	1302,8	81,28
3 At. Sauerstoff	300.0	18.72
•	1602,8	100,0

Die übrigen Orydationsstufen des Rhodiums sind salzThnliche Verbindungen, die aus veränderlichen Proportionen
Dryd und Sesquioryd zusammengesetz sind.

Das erste dieser salzähnlichen Oryde bildet sich, wenn man pulversörmiges Rhodium rothglüht; es vermehrt dann ein Gewicht um 15 4 Prozent und verwandelt sich in ein chwarzes Pulver, welches Oryd zu seyn scheint. Fährt man nit dem Glühen noch fort, so vermehrt sich das Gewicht benfalls noch weiter, und zwar um 3 Prozent; indem sich zin neues Produkt bildet, das aus 3. At. Oryd und 1 At. Sesquioryd (R³O³+R²O³) zusammengesetzt zu seyn scheint.

Ein zweites salzähnliches Oryd, bestehend ans 2 At.

Dryd und 1 At. Sesquioryd (R2O2+R2O3) entsteht, wenn

nan das rosenfarbige Rhodiumchlorid durch eine kochende

Raliaustösung zersett. Es stellt sich als eine gallertähnliche,

vasserhaltige, bräunlichgelbe ins Graue sich ziehende Wasse

var. Bringt man dieses Oryd mit Salzsäure zusammen, so

erhält man ein auslösliches und unlösliches Chlorid.

Slüht man endlich ein Gemenge von Chlorrhodium.
—Ralium und kohlensaurem Natron, so verliert das Rhodium.
oryd, welches sich eigentlich bilden sollte, einen Antheil Sauer,
poff und wird ein salzähnliches Oryd, welches aus 1 At.
Nhodiumoryd und 3 At. Sesquioryd (RO+3R2O3) oder aus
1At. Oryd u. 4 At. Sesquioryd zusammengesetzt zu seyn scheint.

2366. Rhobiumchloribe. Das Rhobiumsesquichlostib ist eine schwarzbraune nicht krystallinische Masse, die, ohne zersetzt zu werden, eine ziemlich starke hitze verträgt; in sehr hoher Temperatur verwandelt ste sich in Metall und Shlor, ohne erst eine Zwischenverbindungsstuse zu bilden. In der Luft zersließt sie zu einer braunen, sprupähnlichen

Flüffigkeit, bie in Wasser aufgeloft schön roth erscheint, m metallisch adstringirend schmedt. Dieses Gesquicklend be-steht aus 2 Ut. Rhodium = 651,4 und 3 Ut. Chlor663,9.

Man bereitet es, wenn man aufgelöste Fiufliestin nach und nach einer Auflösung von Chlorebobium-Ralm zusetht; man hört mit dem Zusepen auf, sobald sich nach ferner Fluor-Silicium-Ralium bildet. Die Auflösungun dann siltrirt, zur Trockne abgedampft, mit Salzsauren sett und aufs Neue zur Trocknis abgedampft.


Ein anderes Chlorid erhalt man burch Erbiten to feinpulverisirten Metalls in einem Strom von Chlorgas. it ift ein rosenrothes Pulver, das sich weder in Wasser nob: Säuren auflößt, und aus RCh2-RCh3 zusammengestes sehn scheint.

Das Rhobiumsesquichsorib bildet mit bem Chlonikametallen salzartige Berbindungen.

2367. Schwefelrhobium. Es ift blaulidet metallisch glänzend, schmelzbar und zerset fich beide fes Erhitzen nicht, wohl aber durch Ralziniren an bit und verwandelt sich in diesem Falle in Ornd. Es mit 1 21t. Rhodium 76,4 und 1 21t Schwefel 23,6.

Phosphor- und Arfenit. Rhobium find fehr fiche mit leicht zersesbar burch Ralzination.

2368. Mhodiumlegirungen. Dieles meinen



Mande dunkelroth, dagegen verdünnt erscheinen sie gelb, deann oder rosenfarb. Die Aehalkalien bilden damit einen grünlischen, gelben Riederschlag von Sesquiorydhydrat; durch kohstensquie Alkalien werden sie nicht gefällt. Zink und Eisen Schlagen das Rhodium metallisch nieder; schwestichte Säure trübt dagegen die Auskösungen gar nicht. Schweselwasserstöff fällt aus den Anstösungen unter Erwärmung nach einischer Zeit Schweselrhodium. Gelbes Cyaneisenkalium erzeugt teinen Niederschlag, eben so wenig, Schweselwassenkhisausred Kali und Ammoniak.

Schwefelsaures Rhodium bereitet man durch Auflösen des auf nassem Wege dargestellten Schwefelthodiums in Salpetersäure. Es ist im Wasser löstich, krystallistet aber nicht, gleichwie die Doppelsalze von schwefelsaurem Rhodium-Rasi, von denen man zwei Barietäten kennt.

Salpetersaures Rhodium erhält man durch Auflösen des Orydes in Salpetersäure; es ist dunkelroth und unkrystallise firbar. Dagegen krystallistet das salpetersaure Rhodium, Rastron, welches im Wasser leichtlöslich, unlößlich aber im Alstron ist.



Platin. Binare Berbindungen biefes Metalls.

Metallurgen als eine werthlose Masse ganz lassen. Da indessem seine große Dichtigkeit fallenden Eigenschaften nach und nach die der Chemiker erregten, so untersuchte es Schierszanalytisch und erkannte darin ein neues Weißgold nannte, dem aber der Name Plati vom spanischen Wort plata (Silber) abgeten

Sehr große Mengen von Platin gienzei Gewinnung bes Golbes zu Grunde, da man baß bad Gold damit verfalicht werden fon schaffte. Nun aber sammelt man es sorgfalt fähr 40 Jahren wird bas Platin technich an fanglich hatte man mit großen Schwierigkeit um es als schmiedbare Barren herzustellen; aber ist dieß nicht mehr schwierig.

Die Einführung ber Platingerathschafte ratorien brachte eine gänzliche Umgestaltung tischen Chemie hervor Die fostbaren Platin nun die Anwendung sicherer und leichter Die hr zäh und unter allen Metallen wird es durch die Wärım wenigsten ausgedehnt. Sein spezif. Gewicht variirt;
eschmolzenen Zustand hat es 19,5, gewalzt oder gehämaber geht dasselbe bis zu 21,4 oder 21,5.

Im stärksten Fener eines Ofens ist es unschwelzbar, ch fann es vor dem Rnallgeblase ohne Schwierigfeit jum ie gebracht werden. Sobald es geschmolzen ist, sprüht es allen Seiten Funken, die in der Luft brennen, als n sich Dryd dabei bildete. Man fann es felbst zu eis Rorn in einem tohlengefütterten Tiegel zusammen-:lzen, es ist aber dann spröde und brüchig, mas von etgeringen Gehalt an Riesel herrührt. Das Platin ist verflüchtigbar. Es orydirt sich in der Luft weder bei ihnlicher Temperatur, noch in hohen Higgraden. Das er zersett es unter keiner Bedingung. Bon Salpeter-= wird das reine Platin nicht angegriffen, dagegen löst h darin auf, wenn es mit andern in dieser Gaure los, Metallen, wie z. B. mit Gilber legirt ift. Die Schweare und Salgfäure greifen es nicht an; konzentrirtes gemaffer wirlt bagegen fehr fraftig barauf ein; man tet dieses zu dem Behufe aus 1 Th. Salpeterfäure und _ Salzsäure.

Bon den Alkalien wird es in der Glühhitze angegriffen, Matron jedoch schwächer als vom Kali und von diesem erum minder stark als vom Lithion. Der Salpeter zeigt Einwirkung darauf, noch stärker aber ein Gemenge Salpeter und Kali; ebenso die höheren Schweselungs, n der Alkalimetalle.

Der Schwefel wirkt nicht auf Platin in Masse, wohl auf das sein zertheilte Metall. Phosphor und Arsenik inden sich leicht damit. Mit Chlorgas vereinigt es sich lte ohne Wärmeentwickelung. Mit mehreren Metallen et es Legirungen.

Man erhält das Platin in verschiedenen Kohäsionszusten, und dann zeigt es so besondere und veränderliche enschaften, daß dieselben hier eine nähere Betrachtung vienen. Man unterscheidet in dieser Beziehung das Plasien, dichte Rasse, den Platinschwamm, das gefällte Plas



macht basselbe explodiren. Diese Wirkung rer, wenn man die zusammengerollten konzentrieter Salpetersaure erwarmt unt Idachdem es wiederum erkaltet ist, wirkt als vor dieser Behandlung.

Das schwammartige Platin ruhrt to bes salzsauren Platin Ammomats mittels stellt sich als sehr pordse, wenig zusammenh me dar. In einem Gaszemenge von Sa serios ergluht es plötlich und bewirft ui chemische Bereinigung desselben. Ein noch des Produkt erhält man durch Berbrennen saure Platinauslosung getauchten Papiers Asche enthalt sehr seinzertheiltes Platin, da die Berbindung beider Gase zu bewirken, besitzt.

Fallt man eine fehr faure Platinaufl fo erhalt man fehr feines Platinpulver, bi dige Eigenschaft in einem mahrhaft außers besit. Die fleinste Menge bavon reicht sa gemenge zur Erptoston zu bringen.

Unter allen Platinarten zeigt jeboch nanntes Platinich warz Eigenschaften, besonderen Aufmerksamkeit werth find. W zu erhalten, muß man reines Chlorolatin das man noch mit etwas Altohol tocht, um die Reatzu beendigen, und hierauf nun abwechselnd mit Salze behandelt, um das Kali wegzuschaffen,-und-mit Kali
die Salzsäure fortzubringen; zuletzt wird es mit Wasser
zefocht, um es von Chlorfalium zu reinigen. Das Andn mit Wasser wird 4—5 mal wiederholt, und zuletzt der
itand in Platinschälchen getrocknet, so daß der Kontakt
inem Filter-oder irgend einem andern organischen Stoffe
ieden wird.

Das erhaltene schwarze Pulver ist körnig und ranh; er Lust ober im Sauerstoffgase entzündet es sich nicht, mit Wasserstoff in Berührung, vermag es kein Wasser zu m; stark an der Lust geglüht, verliert es nicht an Sewicht. er Kali noch Salzsäure bewirken eine Beränderung an elben; mit Hilse der Wärme kann es leicht in Königser aufgelöst werden, und verwandelt sich dann in Chloren. Mit etwas Alsohol besenchtet; zeigt es kein Ausbraussbald man aber den Bersuch an offener Lust oder noch im Sauerstoffgase anstellt, so erglüht es lebhaft und t glühend so lange noch Alsohol vorhanden ist, und dies verwandelt sich in Essigsäure. Diese Erscheinung ist zus h von Sauerstoffabsorption begleitet.

Läßt man an offener Luft einen Strom Wasserstoff auf syulver gehen, so entzündet sich das Gas augenblicklich; kleinste Körnchen von Platinschwarz bewirkt schon dasselbe. Tes Platinpraparat absorbirt die Gase im hohen Grade; Wasserstoff absorbirt es z. B. das 745fache seines ums.

Platinerz kommt an verschiebenen Punkten ber Erde, immer aber in demselben Sande, der zugleich Gold Diamanten führt. Man sindet es in Choco, in Peru, in tstien nahe bei Santa se de Bagota. Boussingault fand ibst erst vor Aurzem einen Platingang auf. Jüngst erst den zwei andere Orte des Vorkommens von Platin in irien am Fuße des Uralgebirges entdeckt; es sindet sich ibst auch wie in Amerika im goldführenden Sande.

Alle amerikanischen Platinerze find fich gleich, und bie ischen unterscheiben sich nur wenig davon. Die erstern



Diese bas auf der Dberftache fich befindliche

Die Mischung bieser Erze ist sehri Zuweilen sindet man etwas hammerbare zwiegen. Sie enthalten noch Palladium, Immum. Es giebt auch Korner, welche aus dum und Platin bestehen und das Pallseie sind mit andern gemengt, lassen sich sichen bavon sondern; ihre Struktur ist sa det sie nur selten und zemitch stein. In wiederum herrscht das Iridium vor; sie em bloß noch Osmium, gleichen den Platink sprode. Sie wiegen 19,5. Man sindet en blatten, sowie Goldamalgam, welches von des Erzes herruhrt. Und endlich ist das seinglimmer, Chromeisen, Titaneisen, Schwessestupser gemengt.

Platinorpdul. (Protoxide de

2371. Das Drydul ist schwarz, sebr gleicht der Rohle. Es zersest sich leicht, n hend wird und zwar mit einer Art von T Schweselsäure und Salzsäure losen es anf-Pslauzensauren im Augenblicke seiner Ent brennbare Korper wird es leicht reduzirt. Das Orydul kann nur schwierig rein dargestellt wer-Um besten gelingt die Bereitung, wenn man Platinür durch überschüssiges Alkali zersett. Das Orydul löst n dem Alkaliüberschusse auf und färbt ihn grün. Durch vefelsäure wird es wieder aus dieser Auslösung als erzes Hydrat gefällt.

Platinorno. (Peroxide de platine.)


2372. Das Platinoryd ist schwarz. Es bildet mit Ter ein röthlichbraunes Hydrat, das dem Eisenoryd ähnsist, verliert aber diesen Wassergehalt sehr leicht durch Hung. Es verbindet sich sowohl mit Alkalien als mit ren, selbst mit den alkalischen Erden, so wie überhaupt den basischen Oryden. Es ist demnach leicht begreislich, man es nur schwierig rein erhalten kann. Um es zu ten, zersest man das salpetersaure Oryd durch Natron, man von diesem Alkali nach und nach so viel zugießt, as Salz zur Hälfte zersest ist. Das Platinhydrat fällt e, und die Flüssigkeit enthält nun ein Doppelsalz. De man einen Ucberschuß anwenden, so erhielte man H salpetersaures Platin als Niederschlag. Dieses Oryd

1 At. Platin	1233,2	86,05
2 At. Sauerstoff	200,0	13,95
	1433,2	100,00

Rach Ebmund Davy soll auch ein zwischen beiben Inten Oryden stehendes Platinoryd existiren, das sich em Rückstande sindet, der nach der Einwirkung der Salstäure auf Ammoniumplatin bleibt. Berzelius glaubt, daß sich dasselbe bilde, wenn man Platin mit Alkaliene, allein die Eigenschaften dieses Orydes sind so verstich, daß man es eher als ein bloßes Gemenge aus beiden vorerwähnten Oryden annehmen darf.

Platinchlorur. (Chlorure de platine.)

2373. Man bereitet bieses Chlorplatin indem man eine tinauflösung in Königswasser zur Trochne abdampft.



trium was unfrystallistebar und fehr tosti

Platindslorur - Galmiaf wird ebe es fryftallifirt febr fcon. Gine Berbi platin und Ammoniat ift im Waffer und Alfohol und felbst in Galifaure; sie bild überschüffiges Ammoniak einer Auflösung in Calgfaure gugiebt. Diefes Galg ift g unfruftallifirbar; es enthalt 1 It. Platindi 4 21t. Ammoniaf == 11,34.

Platindlorid.

Hibe verwandelt es sich in ein salzartiges Chlorib, inses Chlor verliert; burch stärkere Hiße wird es Chlorüx. Rothglut verjagt alles Chlor darans, so daß zulest nur in als schwammförmige Masse zurückleidt. Das Chlosst als eine Säure zu betrachten und bildet sehr bestimmt ikteristrte Doppelchloride mit den basischen Chloriden. inthält 1 At. Platin = 58,22 und 4 At. Chlor = 41,78.

In konzentrirten Auflösungen ist das Platinchlorid elroth, gelb aber in sehr verdünnten Solutionen. Es Wasser sehr auflöslich und krystallistet beim Erkalten ist in Säulen. Ganz säurefrei ist dieses Chorid sehr rig darzustellen. Gießt man konzentrirte Schweselsäure e konzentrirte Platinlösung, so erhält man wasserfreies id als Riederschlag.

Giebt man salpetersaures Silber zur Anstosung so fällt Platin nieder, und man hat ein Gemenge von Chlorsilend Chlorplatin. Behandelt man diesen Niederschlag Salzsäure, so löst sich alles Chlorplatin wieder auf. salpetersaure Quecksilberoxydul bringt dieselbe Wirshervor.

Das Platinchlorid ist im Alkohol auflöslich.

Man bereitet es, indem man das Platin in Königsrauslöst und zur Trockne abdampft. Es verbindet sich em Chloriden der Askali - und Erdmetalle. Diese Beringen werden durch Hitze nur dann zerstört, wenn die veratur höher ist, als die, welche zur Zersetzung der chen Chloride erforderlich ist; es verwandelt sich dann khlorplatin in metallisches Platin.

Platin — Ralium «Chlorid. (Chloroplatinate de sium). Es ist pulverig, zitrongelb, im Wasser wenig löß» nd unaussöslich im Altohol. Ungefänertes Wasser löst wesavon auf. Durch Schwefelwasserstoff und schwefelwassers nure Salze wird es zersett, und durch Wasserstoff in der reduzirt. Man erhält es durch Vermischen konzentrirter ssungen beider Chloride als körniges gelbes Pulver, krystals haber läßt es sich darstellen, wenn man es in viel kochendem ser aussöst, und die Aussösung sehr langsam wieder erkalten



im Attebol auflöslich. Sie ist ganz abnti zusammengesest, enthalt aber ausserdem 100 Th. finden sich Chlornatrium, 20,8. und Passer 19,2. Sie frystallistet in du ben Saulen, verliert in höherer Tempe zieht es aber bei gewöhnlicher Tempera wieder an.

Galzsaures Platin-Ummonia Aus dieser Verbindung wird das metallissen dargestellt. Es ist em dem Platin ahnliches geldes Pulver, das im Wasser als dieses. Im Alfobol ist es gleich dem lich. In der Rothglut wird es zersett reines schwammiges Platin. Es entdundsschießen nicht zersett, wohl aber Königswasser nicht zersett, wohl aber Se bildet sich Chlersticktess; man muß dit zu Werte geben, um alle Gesahr zu Verbindung besieht aus 1 At. Salmias Platinchlerid = 75,9 und enthalt 44,32 Penthalt kein Wasser und krystallistet in O

Platin-Barium-Chlorib. (barium). Dieses Salz sest fich in Ferm givenn man ein Gemenze von maßtiger Sund überichnuterm aufaelniem Sblerber

ene Masse ihr Arhstallwasser und wird zerset in Platin blorbarium, welche als Rückstand bleiben.

Platin. Strontium. Chlorid. (Chloroplatinate strontium.) Mar bereitet es auf gleiche Weise. Es ist sehr ich im Wasser und nimmt schwierig eine regelmäßige Arysform an.

Platin-Ealcium-Chlorib. (Chloroplatinate de zium.) Auch dieses wird auf vorbesagte Weise bereitet, es aber frystallistet zu erhalten, muß man Chlorcalcium Ueberschusse anwenden, die Flüssigkeit bei gelinder Wärsabdunsten und die erhaltene Krystallmasse auf Fließpastiegen, um das adhärirende und beliquescirende Chlorsinm davon absorbiren zu lassen. Die Krystalle haben schiedene Form. Gelinde erhist zerfallen sie, an der Lust ziehen sie von selbst wieder Krystallwasser an.


Platin-Magnesium.). Es wird wie die vorigen bereitet, ist dgelb und verschieden trystallistet. Gelinde erhitzt zerfällt nicht; in starter Hiße aber verwandelt es sich in eine migig gelbbraunes Pulver, das durch Absorbtion der tfeuchtigteit seine vorige Farbe wieder aunimmt, und ammenhang besommt. Begießt man das Pulver mit ser, so zeigt sich dieselbe Erscheinung unter Wärmes vindung.

Die Verbindungen des Platinchlorids mit Chloreisen, orzink, Chlorkadmium zc. sind mit diesem isomorph und h gelb gefärbt.

Schwefelplatin. (Sulfure de platine.)

2575. Das Schweselplatin kann auf trocknem Wege gestellt werden, indem man Platinschwamm mit Schwes lumen erhitt. Es ist schwarzgrau, schwach metallischenzend und ziemlich schmelzbar. Starke Hitze zersetzt es it vollständig, wohl aber die Kalzination an der Luft. entspricht dem Orydul und enthält 1 At. Platin = 85,8 d 1 At. Schwesel = 14,2.

Auf nassem Wege erhält man ein Doppeltschwefelplas, wenn man Schwefelwasserstoff in eine Platinaukösung wurd handelb



2327. Phosphorplatin. (Phosph Es ist bläntichgran, schmelzbar, sprede, w Hitze zum Theil wieder zesetzt, vollkommen hattendes Kalziniren an der Last. Man berei tinschwamm und Phosphor .).

ist grau, bunkler als das Platin und sprode, mehrere Berbindungen dieser Art darstellen.

3. B. 2 Th. Platin, 2 Th. arsenichte Saure is so erhält man arseniksaures Kali und ein Richend aus i At. Platin 80,8 und i At. Arswiegt 16,4, ist in der Northglut schmelzbar in starter Hibe, jedoch nie vollstandig, indem bindung mit geringerem Arsenikachalte zuruck Kalzination wird es zwar leicht, allein nur gewissen Punkte zersest, denn die letzen Issenik lassen sich nie ganzlich darans verjagilang wurde dieses Persabren für das geeign

teUnng des Platins gehalten, jest aber hat man es wieder anzlich aufgegeben.

2379. Rieselplatin. (Siliciure de platine). Etsitzt man Platin mit Kieselerde und Rohle in einem irdesten Tiegel, so schmilzt das Metall und es erzeugt sich ein vahres Rieselplatin, welches nicht mehr behnbar ist.

2530. Borplatin. (Borure de platine.) Man erhält es, indem man Platinschwamm mit Borsäure und Kohle zusammenschmelzt.

Lennt zwei Bereitungsarten für dasselbe, es ist aber nicht unwahrscheinlich, daß die beiden dadurch erzeugten Produkte nicht ibentisch sind. Proust erhielt Anallplatin, indem er Kali auf ammoniakhaltiges Chlorplatin wirken ließ. Das Produkt detonirt minder leicht als das Knallgold und es ist möglich, daß es Shlor enthalte.

Edmund Davy bereitet bagegen das Knallplatin auf Ihnliche Weise wie das Knallgold aus dem Goldaryd. Er bereitet zuerst schwefelsaures Platin aus Schwefelplatin und Salpetersäure und fügt bann ber Auflösung Ammoniat im Leberschusse hinzu. Es bildet fich ein Riederschlag, welchen man mit einer starten Aegtalilösung tocht, und nach und nach zur Trodne abraucht. Man rührt den Rückstand nun wit Wasser an, bringt ihn auf ein Filter und wascht ihn Das Produkt ist ein brannes ober schware wohl aus. bes Pulver, welches bei 204°C heftig betonirt. Das Wasfer wirft nicht darauf ein, und die Säuren zersetzen es, Dhne ein Gas zu entbindenz es bilden sich in diesem Falle Ammoniaksalze. Chlor und Schwefel zersetzen das Knallplas Ein ebenfalls in der Hige. Es enthält 73,7 Proz. Platin. Sieht man es für ein hydratisches, ammoniakhaltiges Stick Roffmetall an, so ift es aus 3 21t. Platin, 4 2t. Sticktoff, At. Ammoniat und 12 At. Wasser zusammengesett, und Dat dann in 100 Th. Platin 71,8, Stickstoff 7,0, Ammoniak B,3, Wasser 12,9.

Platinlegirungen.

2382. Verbindet sich das Platin mit andern Metallen, so zeigen sich während der Vereinigung alle Erscheinungen,



girung, welche die schönste Politur annimmt. Platin enthält, wird baburch sehr zäh und el Platin mit Cisen verbunden, so wird es wei freien Zustande von den Sauren angegriffen von der Salpetersäure aufgelost werden.

Mit Antimon bilbet bas Platin eine bi rung, bie jum Theil burch hine, vollständig zination an ber Luft zersent wirb.

Das Zinn vereinigt sich in allen Berkäl Platin und die Legirungen sind je nach bei mehr ober minder sprobe und schmelzbar. verbindet sich leicht damit; die Legirung zer bei hohen Higgraden und es bleibt dann als des Platin.

Wismuth und Platin bilben fehr fprode burch Rupellation nicht vollfommen wieder

Mit Quecksiber verbindet sich bas Pla rig; am leichtesten bewirkt man die Bereinigs Platinschwamm oder sehr feinen Draht mit der Hiße behandelt. Die Platindräthe, obglei das Quecksiber, schwimmen auf diesem und beshalb auf den Boden niederdrücken, wennt s miren sollen. Das Quecksiber kann viel Po ohne seinen flußigen Zustand zu verlieren. Es ein weiches Amalgam darstellen, welches na Rupfer und Platin vereinigen sich in sedem Berhältnis viteinander und bilden dehnbare oder spröde Legirungen on gelber oder weißer Farbe, je nach den Mischungsveraltnissen.

Das Silber vereinigt sich mit bem Platin in jedem Berhältniß. Die Legirungen sind schmelzbar und behnbar, venn das Silber vorherrscht. Bon Salpetersäure werden sie ngegriffen, und selbst das Platin vollständig aufgelöst, wenn as Silber in hinreichender Menge vorhanden ist. Auch von Schwefelsäure werden sie angegriffen; allein diese löst nur as Silber auf.

Gold und Platin können in jedem Berhältnis miteinnder verbunden werden; die Legirungen sind schmelzbar.
das Platin zerstört die Farbe des Goldes, welche so empfinde
ich ist, das man 2 Prozent Platin schon sehr deutlich bemerkt.

Platinsalze.

2383. Man kennt bis jest nur wenige Platinsalze, bie wohl durch das Orydul, als auch durch das Oryd gebildet erden. Die Orydulsalze sind olivengrün und grünlich gelb; is Kali fället sie schwarz und der Riederschlag ist in eim Alkaliüberschuß grün auslöslich. Die Orydsalze sind ihgelb oder braunroth; die meisten sind im Wasser löslich id können durch Weißglühhitze so zersett werden, daß sie ir Platinmetall hinterlassen. Das auf diese Weise bereiete Platin ist ganz locker und schwammförmig. Aus diesen alzen wird das Platin auch durch Eisen, Zink und Kupfer fällt. Der Schweselwasserstoff und schweselwasserstoffsaure alze schlagen sie schwarz nieder.

Durch die Alkalien werden sie nur unvollständig gefällt, eil bafische Dopvelsalze entstehen. Schwefelsaures Eisens paul bildet keinen Niedersching, wenn nicht Oneskilber zusgen ist. Zinnchlorür fället ke nicht, färbt sie aber sehr tensiv roth, woran sie leicht erkannt werden. Ift die Aufssung verdünnt, so färbt sie sich gelb; ist sie aber neutral, entsteht ein gelber Niederschlag; man erkennt baran noch du Platin.



ranen ein, aum gredt es damme, untobi wenn man es durch die Alfalien zersett. D Dendul wird wie bas schweselsaure Salz es auch gleicht.

Das salpetersaure Dryb ist bunkelbra direkte Bereinigung bes Platinornbes mit rettet, und wird leicht burch Abdampfen Galz verwandelt. Es bildet basische Dopp durch Alfalien zersest wird.

Unalpfe platinhaltiger Ri

2504. Das Ptatin wird immer als tiv bestimmt, indem man es aus seinen stein durch Ecsen, Zink oder Quechstber fall bekommt man es als Amalgam, das di zersetzt werden kann. Auch durch Giliben dikunn es zur quantitativen Bestimmung da Endlich kann man es auch als Platin — Rassimmen, wenn man dieses aus einer Listimmen, wenn man dieses aus einer Listimmen dieses a

Das Platin läft fich leicht von anderi ben. Bom Kupfer scheidet man es, indem i in Königewasser aussost, und burch eine 3 Platin baraus fallet. Auch durch Salveters? ustösung nicht vollständig gewesen seyn, so wäre der Rücksand ines Platin. Platin und Gold können leicht geschieden weren: weder das eine noch das andere ist in Schwefelsäure er Salpetersäure auslöslich. Reines Gold wird nie durch alpetersäure angegriffen, dagegen löst diese Säure das atin auf, wenn es mit Silber verbunden ist. Man darf o die Legirung nur mit Silber versehen, und sie mit Saltersäure behandeln; so erhält man das Gold allein im ickland. Das Platin kann sodann aus der Auslösung rch Salzsäure geschieden werden.

2385. Treibt man platinhaltiges Silber ab, so bietet Rupellation besondere Erscheinungen dar. Einige Proste Platin lassen sich leicht im Silber erkennen, denn das rn ist weder glatt noch glänzend, und minder weiß. Bei em Gehalt von 10 Proz. Platin ist der Blick sehr schwach d iristrt nicht. Ist nur 2½ Prozent Platin vorhanden, so nerst man keinen Blick, das Korn sieht nicht wie reines iber aus und bleibt ranh. Um die Legirung von Silber platin zu kupelliren, ist eine bestimmte Menge Silbers hig und der Platingehalt darf ein Drittel nicht übersteigen.

Durch Kupellation kann man alle im Feuer oxydirba= Metalle vom Platin scheiben, Silber aber läßt fich auf sem Wege nicht davon trennen. Man verfährt dabet folgende Weise. Die Legirung wird so hergestellt, daß auf zwei Theile Gilber ungefähr einen Theil Platin ober lb enthält. Sollte fie einen zu geringen Platingehalt ha-, so fest man statt bieses Metalle lieber Gold zu. Man bt nun die Probe bei sehr ftarkem Feuer ab, schlägt das 'n platt, walzt es dann aus und permandelt es in ein birröllchen. Dieses wird nun in einen Probirfolben ge-1, mit reiner konzentrirter Schwefelfaure 10 Minuten getocht und biese hierauf abgegoffen. Man giebt n neue Saure barauf, läßt biese abermals 8-10 Minus fochen und befantirt wiederholt. Das Röllchen wird rein ausgewaschen und in einem kleinen absorbirenden zel, wie solche zu Goldproben gebrancht werden, roth ges



Platin gu verfälfden; allein gindlicher Be-Amvefenbeit von Platin burch jehr einfache uf male bei ber gewöhnlichen Probirmethobe auffit blidt nidit, ift matt und grau. Es ift ferner fryftallimich. Bei ber Scheidung mit Gal fich biefe ftrebgelb, und es fest fich fchmat om Boben bes Rolbens ab. Kallet man bie terfaure Gilberauflofung burd Calgfaure, fi fiber not fagt nun jum Kiltrat Galmiat, fo nen gelben Mieberfchlag. Diefe Ericheinung Gegenwart bee Platine. Sanbelt es fich abe titative Bestimmung, fo ftellen fich berfelben rigfeiten entgegen, wenn man auf trodnem will. Man muß zuerft bas Mifchungsverhe rung wenigstens ungefahr bestimmen, und aufmertfame Prufung ber phyfifden Cigenfd rung. Gellte hierzu jeboch bie nothige lebu nimmt man gu folgenbem Mittel feme Buffin

Man löst die Legirung, welche Aurfer und Platin enthalten kann, in Rönigswasser Erwärmung auf, verdünnt die Solution mit trirt dann. Das auf dem Fister bleibende C die Menge des vorhandenen Subers. Die keit wird nun mit einem gleichen Volum U und derselben dann Salmiak im Ueberschusse ber kleriet und ben absolutiebene Wieden Cal tift. Die Flüssigkeit wird abgegossen und das ruck-De Amalgam in einem Tiegel ausgeglüht, um das Golb Halten, Der Gewichtsverlust, nachdem nämlich bas tht bes Gilbers, Platin und Goldes von dem Gewichte rgewandten Probe abgezogen worden, giebt den Rupferan. Dhne Zweifel konnte man auch auf diese Weise enaue Analyse machen, allein bie Bestimmung bes Plas wurde boch stets erhebliche Schwierigkeiten barbieten. man baber ben naffen Weg einschlagen, so muß man Behalt an Gilber, Gold und Aupfer sehr genau zu been suchen; ber Gewichts Berluft zeigt bann den Plas palt an. Wir betrachten jedoch die Probe auf naffem : mehr als ein Hilfsmittel, um die Probe auf dem troch Bege genauer machen zu tonnen. Jene fann bann, ba in diesem Falle eine absolute Genauigkeit nicht nöthig fehr schnell beendigt werden, und hiernach fann auch ei der Rupellation einzuschlagende Weg bestimmt werden. 2337. Chaubet fand, daß beim Probiren diefer viert Legirungen die Rupellation gur Bestimmung bes re hinreicht. Das Gilber tann aus dem rudftanbigen mittelst Schwefelsaure ohne Verlust oder Mehrges geschieden werden, wenn es nur in erforderlicher e vorhanden ist. Kann dieses Korn ausgewalzt werso ist weniger Silberzusatz nothig, ale wenn man es Sprödigkeit wegen mit bem Hammer plattschlamüßte. Um bann endlich das Platin vom Gold gu en, giebt man wieder Gilber zu und behandelt die Le-3 durch Salpetersäure wie bei der gewöhnlichen Goldung. Zu dem Ende muß das Rorn 3 Th. Silber auf Gold enthalten und 6-7 Th. Gold auf 1 Th. Platin. treibt es gewöhnlich einigemal ab, da die Legirung t des Platingehalts nur schwierig angegriffen wird. führen hier drei Musterproben von Chaubet an.

Erste Legirung. Rupfer 0,550
Sold 0,100
Platin 0,100
Silber 0,250
1,000

Man treibt zuerst auf ber Rapelle bei 216 mit 14 Grammen Blei ab, und lagt bie Rapelle ber Duffel bis gur Beendigung ber Probe fieben. luft zeigt ben Rupfergehalt an. Das Rorn mit walgt, 16 Minuten lang mit Schwefelfaure gefodt felbe Dreration mit frifcher Gaure abermale 8-1 ten lang porgenommen. Man mafcht bas Rollden magt es; ber Berluft ift bas aufgelofte Gilber. Di nun den Rudftand wieber auf Die Rapelle mit al und 2,700 Gilber. Das erhaltene Rorn wird tam ber gewöhnlichen Goldscheidung behandelt, und be mohnlich reines Gold, nachdem es breimal mit Gabe behandelt worden ift. Um fich aber hieven Geni verschaffen, behandelt man es jum vierten Mal, m bas Gewicht fich nicht weiter veranbert, fo jutta 0,800 bee jugefügten Goldes ab und findet fo tal balt ber Legirung. Der Berluft giebt ben Pluist

2te Legierung. Rupfer 0,200 Gold 0,020 Platin 0,200 Gilber 0,580

Man tupellirt mit 8 Grammen Blei bei 21 %," ergebenbe Gewichtsverluft zeigt die in ber Leginm



<u>አ</u>

Man kupellirt mit 15 Grammen Blei beim stärksten. Das erhaltene Korn wird abermals mit 4 Gramm ebgetrieben. Der Verlust ist der Kupfergehalt. Zust erhält man hierbei etwas Uebergewicht. Das plattzene Korn wird hierauf mit Schwefelsäure geschieden. em Verlust ergiebt sich der Silbergehalt. Man fügt nun Gold und 2,120 Silber hinzu, kupellirt und scheidet tal nach einander mit Salpetersäure. Das Röllchen nun mit 0,100 Platin und 2,715 Silber quartirt. Bestt man das aufs Neue erhaltene Probirröllchen dreis nit Salpetersäure so bleibt reines Gold zurück.

Die zu probirenden Legirungen werden fast immer den aufgeführten ziemlich nahe stehen, oder können wenigs doch diesen durch Zufügung genau bestimmter Metallsen sehr ähnlich gemacht werden, so daß sich bei Befolseines der drei angezeigten Verfahrungsarten keine ierigkeiten darbieten werden.

Unter allen Analysen ist die des rohen Platinerzes geie schwierigste. Es erflärt sich bieß theils aus bem so hen Berhalten der das Platin begleitenden Metalle, aus ber Menge von Stoffen, die zugleich barin ents 1 find. Das Platinerz enthält Platin, Palladium, Iris Rhobium, Demium, Gold, Quedfilber, Blei, Rupfer, , Titan, Chrom, Rieselerde und Thonerde. Durch forgs es Auslesen bes Erzes fann bie Analyse sehr vereinwerben; man kann auf diese Weise leicht das Titan. Chromeisen, so wie die Spazinthen davon absondern. den Magnet wendet man an, um den fich daran hängens Sisenglimmer nebst einer Legirung von Platin und Gisen uziehen. Goll die Analyse nur gemacht werden, um ufig den Werth des Erzes beim Ertaufe zu bestimmen, arf man den Magnet nicht anwenden, weil er zugleich Platin mit fortnimmt.

Man wendet zu dem Ende verdünnte Salzsäure an, je das Eisen und Eisenoryd auflöst. Hierauf glüht man Erz in einem Strom von Kohlensäure, um das Quecks wegzuschaffen, und behandelt es dann mit schwachem

Adnigswaffer, welches bas Gold, Biei und Arrin ! Rach biefer Borbereitung, bie wan gang entichen wenn bas Erz vorher fergfältig ausgefesen ift, mu man bie Körner und läßt konzentrirtes Königswaffe! einwirken.

2389. Bur Anftojung bes Platinerzes emricht gelius 2 Grammen zu nehmen; zur Bestimmung ber ringer Menge verhandenen Stoffe aber noch größer mengen anzuwenden. Man fann im letztern Falle in gen Bestandtheile underücksichtigt laffen, und ficht bu einen Einzigen genauer zu bestimmen.

Die Anköfung muß in einer Glasretorte gib die man mit einer gefühlten Borlage versieht. Erd destillirende Saure ift gelb, theils wegen eines Slagist theils weil von der Anstesung einzelne Aropsen keite schlendert werden können. Sabald die Flüssigküber tonsiktenz erlangt hat, wird die Destillation und want giebt etwas Wasser in die Retorte und den ficktig. Die in die Borlage gegangene Saure wieder in die Retorte zurückgegosen, um aus das wieder in die Retorte zurückgegosen, um aus das vech rücktandige Erz einwirken zu können. Die berhehlte Destillationen wird dasselbe endlich vollenden gelöst. Die destillirten Flüssigkeiten enthalten Dennis von der, bei östere wiederholten Destillationen, sind won der, bei östere wiederholten Destillationen, sind wiederholten Destillationen wieder



Iridium Domium auf das Filter gebracht ist, dampft die Waschwasser ab und gießt sie zu der salzigen Flüsse. Bu dieser giebt man ihr doppeltes Bolum Altohol 18,833 spez. Gew. und dann eine gesättigte Austösung Shlortalium, so lange noch eine Fällung statt sindet. Der Erschlag ist schön zitrongelb, wenn das rohe Erz nicht um enthielt; im entgegengeseten Falle aber kann der Erschlag alle Nüancen von röthlichgelb oder braungelb innoberroth annehmen. Man bringt ihn auf ein Filter wäscht ihn mit einem Gemenge von Alkohol und Shlors maussösung aus. Das Aussüßen wird so lange fortges die durchgelausene Flüssigkeit nicht mehr durch efelwasserstoff getrübt wird. Man erhält so ein Salzst und eine weingeistige Flüssigkeit, die besonders bes Et werden.

2390. Das auf dem Filter verbliebene Salzemenge aus Berkindungen der Platins, Iridiums, Rhos und Palladium Shloride mit Chlorfalium. Es wird de nun getrocknet und mit einem gleichen Gewichte m fohlensaurem Natron gemengt, in einen Porzellans gethan und so lange getinde erhist, dis die ganze schwarz geworden. Die Chloride werden zersetzt, das reduzirt und die übrigen Metalle orydirt. Man die Masse aus, um alle alkalischen Salze aufzulösen wiegt dann den getrockneten Rückstand.

Dieser wird hierauf mit der 5—6fachen Menge Dops hwefelsaurem Kali geschmolzen und die Operation so viederholt, als sich das Salz noch färdt. Rhodium dalladium verwandeln sich in doppeltschwefelsaure Salze, urch Wasser aufgelöst werden können. Die Flüssigkeit mit einem Uederschusse von kohlensaurem Natron versund zur Trockne abgedampst; der Nückstand wird enden einem Platintiegel geglüht. Wird die Masse sodann Wasser behandelt, so lösen sich die Alkalisalze auf und Bemenge von Rhodiums und Palladiumoryd bleibt zuswelches man durch Wasserstoff reduzirt. Das redus Wetallgemenge wird dann mit Königswasser behandelt, nur Palladium allein sich auslöst. Die Auslösung wird

Æ

Won 0,833 sp. Gew., welcher das freie Chlorkalinm und Aupferdoppelchlorid auflöst. Es bleibt sonach nur das adlumdoppelchlorid zurück, in welchem 28,84 Proz. Palmenthalten ist. Die kupferhaltige Flüssigkeit wird durch vekannten Mittel gefällt.

Das von der Salzsäure zurückgelassene Gemenge von um- und Rhodium Dryd wird mit saurem schweselsaus Rali behandelt um das Rhodium wegzuschaffen. Man auch das Iridiumoryd auf Platin prüsen, und wenn es vorhanden ist, es durch Königswasser von ersterem en.

2390. Die mit Schweselwasserstoff behandelte Flüssigenthält noch Chloreisen, Spuren von Iridium, Rhodium Mangan; letteres kann man ganz unbeachtet lassen. Eisen wird hierauf durch Salpetersäure vollkommen irt und durch Ammoniak gefällt. Der Niederschlag reißt Ahodium und Iridium nieder, das man wieder sindenn man das Oryd durch Wasserstoff reduzirt, und Visen in Salzsäure auflöst; der schwarzpulverige Rücksist dann Rhodium und Iridium.

Die Flüssigkeit, aus der das Eisen gefällt worden, sätzman durch kohlensaures Natron, dampft zur Trockne ab glüht den Rücktand; wird dieser hierauf mit Wasser ewaschen, so bleibt noch etwas Rhodiums und Iridiums zurück.

Es ist klar, daß durch dieses Versahren das Eisen titativ bestimmt werden kann, und daß man ferner, k die beiden Gemenge von Iridium und Rhodium mit früher erhaltenen vereinigt und mit saurem schwefelsaus Kali behandelt werden, das Rhodium und Iridium gesert daraus abscheiden kann.

Bereinigt man also die ähnlichen Produkte, so läßt sich Inalyse zwar sehr vereinfachen, allein sie bleibt demuntet eine der verwickeltsten und schwierigsten im Gebiete Dineralchemie.


2393. Wir lassen hier noch die Resultate einiger Anafolgen, welche Berzelius von mehreren Platinerzen:te.

Platiners and Batbacoas in ber Previs; ki (Koinmbien). Es besteht aus größern und fleimm nern, die meist ungefähr ein Gramm wiegen. Berge fand in den größern Körnern Platin 84,30, Abeten Iribium 1,46, Pallabium 1,06, Deminm 1,03, Ania Eisen 5,31, Quars 0,60, Kall 0,12.

Platiners von Rischne Tagilst in Sibita find buntelgraue jum Theil magnetische Rorner, mit einige sogar polgrisch find, und zwar so ftart, bajul Stahldrahtstude ziehen. Bergelius analpsitte best tischen und nicht magnetischen Körner besonders.

				Richtmagnetria.	Stagetsk.
Platin	417	* *	4	78,94	73,58
Bribium .		40		4,97	ا تَدَبِ2
Mhobium		4,	46	. 0,86	2,15
Palladium				0,28	0,39
Gifen .	4			4 11,04	12,3
Rupfer				0,70	5,9
Demiumirit	ium 1	in Ri	irn	ern 1,00	-
		in G	hu	ppeno,96	- 1
unlöbliche @				_	D.
				98,75	gá

Platinerz'von Goroblagobat in Sibina bi halt feine magnetischen Körner und merkwürdiger Dar kein Fridium; nur in einzelnen Körnern fand Bergel



ibe zu dem vorhergehenden Kapitel XXVII.

Ju J. 2370. Das Platin läßt sich zu den feinsten, kaum mitassneten Augen sichtbaren Drähten ausziehen (J. 717) und gleich solde und Silber zu dünnen Blättchen schlagen, steht jedoch hierin solde an Dehnbarkeit weit nach. Nach Wollaston ist die Rozdieses Metalls so bedeutend, das Drähte von 1/10 Zoll im messer 400—500 Pfd. Gewicht zu tragen vermögen, ehe sie zerz Es läßt sich schweißen und durch diese Eigenschaft ist es möglich, das sreine Platin in großen Massen ganz dicht darz n.

Die Anwendung des Platins ist bereits mannigfaltig und besonem Chemifer ift es unentbehrlich geworden. Man verfertigt bar-Ibdampfichalen, Tiegel, Löffelden, Bangden, Löthrohrspigen, Draht, Retorten zc. In Schwefelfaure : Fabriten werden Destils n nebst großen hebern (h. 191) und in Gilberaffinerien Reffel latin jur Auflösung des Gilbers in konzentrirter Schwefelfaure endet. Die Bundlocher ber Gewehre werden in eingesettes Plas bobrt; Goldarbeiten werden mit Platin ausgelegt; Platindrabt gum Einseten falscher Bahne wie sonft Gold gebraucht. Glat Ian und Steingut werden mit biefem Metall überzogen; eben fo ch auch Rupfer damit plattiren. In Rußland ist es bereits als e eingeführt, und bavon Stude ju 3 und 5 Rubel geprägt. h dieses edlen Metalles ist ungefähr der 5fache des Gilbers, seit r Zeit icon koftet in Paris bas Gramm Platin 1 Franken und irubelstück wiegt 10,35 Grammen. Endlich ermähnen wir noch Inwendung bes Platinschwammes ju Zundmaschinen, die wir Doiner's höchstmerkwürdiger Entdeckung verdanken. Die Güte und rläffigkeit diefer Feuerzeuge hangt allein von der Gute des Platins mms ab, ber ftets gundet, wenn er gehörig bereitet worden und 3 Frembartiges enthält. Defteres Auswaschen bes zitronengelben erschlage und endlich Auskochen in verdünnter Schwefelfaure liefert elindem Ausglühen über der Weingeistlampe einen trefflichen Pla-Aber selbst der beste Platinschwamm verliert seine gune Rraft nach Bottger's Beobachtung, wenn er längere Zeit in ammoniakhaltigen Atmosphäre sich befand, oder nur ein paar Seen lang über die Dundung eines mit Aegammoniat gefüllten Gla-47 ımas handbuck III.



maffen von jeder bel ebigen Korm und Größe gute Da b eie Runt vorzäglich far ben prakt ichen Ch ber oft in ben Fall kommt, feine schadbaft gemor beisen zu muffen, fo foll bier bas Motoige b

Die erfte Bedingung des Some bens ift bes Platins. It biefe anzelauren, so ning fie bla aber nicht polirt werden. Gifenflecke oder Rofithe nicht auf die zu schweißende Tlache gebracht werd nicht auf die zu schweißende Tlache gebracht werd nicht auf die zu schweißen moglich ift. Es ist bes her nicht mit einem eigenen hammer auf bie in unmittelbare Berührung nich einander gebracht Willag auf die schon im Fener geweinen Flachen vollstandig und bleibend zu machen. darf nur mai sinn, daß bas Platin baburch ausgetrecht wied Schlag reicht in den meisten Faden bin; das gest kun man nach Belieben hammern, strecken und

Jur vollkommenen Schweißung ift Weißglate bas Platin muß beim Hammern selbst mindeste sonn. Rleinere Stude können bie nothige Sigund bequemer burch die Glasblaserlampe erhalten man zwischen Roblen mittelst Gebläse. Alles kön
daß bas glübende Metall so schnell als möglich bracht werde und ohne Verzug ber Schlag erfolge wenn der Ambos ganz nabe an die Flamme ge
dünne Platinstüde können immer nur an einer k
erhist werden; sie mussen dethalb öster in bas ?
hammer. Wird baber mit der nothigen Berlicht

I.

Tabelle

e brauchbarsten Zusammensetzungen der Metalls m Anlassen von Schneidewerkzeugen für Messers schneide.


arkes que Schnbarthe Elem. b. 1. Ch. 1ten Bandes 2te Abth. S. 123.)

m der Stahlwaaren.	Me	tallbad	Schmelzpunti 20ch	
	Blei.	Zinn.	Celfius	
	7	4	215,5	
irurgische Instrumente	71	4	221,1	
! · · ·	8	4	227,7	
er und einige andere chi-				
Instrumente — —	81	4	232,2	
ebermesser, Stalpellen	10	4	243,5	
eren, größere Scheeren, cheeren, kalt angelassene			*	
	14	4	254,4	
erm angelassene Meißel,			•	
en, Taschenmesser —	19	4	265	
, große Scheeren —	30	4	277	
rsedern — —	48	4	287,2	
sedern, Dolche, Bohrer, eine Sägeblätter — , Handsägeblätter, Fcs esondern Zwecken, in kos	50	2	292,2	
Leinöl — — —	_	_	315;5	
lche noch etwas weicher en, in schmelzendem Blei	_	_	322,2	

II. Labelle

Enthaltend die specifischen Gewichte ber gebrauchlu Legirungen aus Zinn und Blei nach Rupffer

80	Cegirungduenhaltniff.					٠,		fpejifffdel Sant !
1	Th.	Zinn	unb	1	Zh.	Blet		8,3640
2	#		A ee	5			• •	912663
1			p.			-		9,55 35
2		-	#1	5		-	1	9,770
1	• 🕖			3		_		9,938.
3	•		•	7	•	-		10,0734
1	•	_	10	4		_		10,1832
3		-	#	Ŗ	1 d			8,4973
2			•	1		Į.,		8,2669
5		1	Tak	2	200	/ l		8,1001



III.

Tabelle


er die Temperaturen, bei welchen verschiedene Legiruns gen von Zinn und Blei schmelzen.


ich Partes aus Soubarths Elem. d. 4. Ch. 2ten Bos 2te Abth.


S. 242.

•	. •	Schmelzpft			Schmelzpkt		
Blei.	3inn.	ia	Blei.	Zinn.	in		
	-	Gradin n. F.		<i>.</i>	Graden n. F.		
4	ā	5720	18	4	505		
4	45628941	352	19	4	509		
4	-6	- 8 36 ···	. 29 -	.4	51 8		
4	.7.	33 8	21	444444444	515		
444444444	8	540	22	4	517		
4	9	544	25-	4	··· 518 · ·		
4.	10	· 3 48	. :24	4	51 9 ;		
4		552	25 20	4	520 ,		
4	12	556	20	4	523		
4	13	5 60 `	27	4	525		
4	14	362	28	4	527		
4	15 16	564	29	4	529		
4	10	367	30	4	530		
4	17	370	3 2	4	53 2		
4	18	3 72	34 36	· 4	535		
4	19	3 75	50	-	538		
4	20	578	88 40	4	540		
4	22 24	5 80	40	4	.542		
4	24	582	42	4	544		
44456	4	572	.44 46 48	4	542 544 546 548		
5	4	5 90 412	40	4	548		
0	4	412	48	4	550		
7	4 4 4	420 442 460 470	50	4	551		
8	4	442	52	4	552		
9	4	400	54 - 56	4	554		
10		470	- 50	4	555 556		
11	4	476	58	4	550		
12	4	482	60	4	557		
15	4	480	02	44444444444	557		
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	4	486 490 494 498 5 02	62 64 66		557		
15	4	494	00 0	4	557 557		
10	4	498 500	68	4	557		
16	4	9 04	70	4 4 4	557		
) . [100	4 1	558		













***					•			•
				•				
	•			•				
						•	•	
			•					
						•		
		•		•				

